## Sistem & Kontrol Pabrik

### Pusat Keahlian

## Kelistrikan



PROGRAM PEMELIHARAAN KELISTRIKAN (EMP) –
 JOB AID

 J51 – GENERATOR TEGANGAN TINGGI

Versi B Halaman 1 dari 18 Tgl. 03 Feb. 21

### **Riwayat Perubahan**

Perubahan-perubahan sebagai berikut telah dibuat atas dokumen ini.

Versi	Perubahan	Tanggal	Penyusun	Status
Α	Persiapan Awal untuk pertemuan F2F	30.3.2018	Shermco	Draft
В	Pertemuan F2F di Dallas	09.04.2018	Shermco	Draft

### **Daftar Isi**

1.	Lingkup	. 3
2.	Definisi	. 3
3.	Dokumen-dokumen Referensi	4
4.	Alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan	4
5.	Urutan Pengujian	. 5
6.	Nilai-nilai Pengujian	9
7.	Lembar Pengujian1	15

### Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk generator tegangan tinggi (HV,> 1000V), terlepas dari jenis dan modelnya. Karena ini adalah *job aid* yang bersifat umum, maka perlu untuk melihat juga panduan pemeliharaan dan pengoperasian (petunjuk pengujian dan pengoperasian OEM) dari jenis dan model generator tertentu untuk menggunakan pengaturan kerja ini dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam panduan tersebut.

Ruang lingkup pemeriksaan ini terbatas pada komponen-komponen kelistrikan generator. Komponen mekanis, seperti bantalan tidak termasuk. Komponen mekanis dicakup dalam program Pemeriksaan Mekanis untuk aset yang berputar.

### **Definisi**

### Generator:


Generator adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik untuk digunakan pada sirkit eksternal. Generator listrik bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik Faraday. Bagian penting dari prinsip ini adalah medan magnet. Medan magnet dihasilkan dari sumber daya DC dari Exciter yang merupakan bagian dari sistem generator.

#### **Stator Generator**

Stator terdiri dari semua bagian kelistrikan yang tidak berputar dari generator, termasuk lilitan generator yang memasok tegangan output.

### **Rotor Generator**

Rotor atau koil medan dalam suatu generator menghasilkan fluks magnet yang penting untuk produksi tenaga listrik. Rotor adalah elektromagnet berputar yang membutuhkan sumber daya listrik DC (*Direct Current*) untuk membangkitkan medan magnet. Kekuatan ini berasal dari Exciter.




### Exciter dengan Slip Rings

Dalam jenis sistem eksitasi ini, daya DC disuplai melalui seperangkat sikat dan *slip rings*.

#### **Brushless Exciter**

Dalam sistem eksitasi *brushless* ada *armature* yang berputar pada poros generator utama. Output *armature* diperbaiki oleh perangkat *solid state* yang juga berputar pada poros generator, dan arus diumpankan ke dalam coil rotor untuk membangkitkan generator. Karena *armature* dan rotor berada pada poros putar yang sama, sistem ini tidak memerlukan *slip* 



rings. Maka sistem ini mengurangi persyaratan pemeliharaan dan operasional. Semua

Dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan milik Cargill. Dokumen ini tidak boleh direproduksi, disalin, atau isinya dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Cargill.

generator siaga menggunakan exciter tanpa sikat (brushless), serta sebagian besar generator lainnya di pabrik Cargill.

### Generator, Tegangan Rendah (LV):

Generator tegangan rendah (LV) memiliki nilai tegangan < 1000 V, tergantung pada peraturan setempat yang berlaku. Tegangan biasanya pada generator Tegangan Rendah yang digunakan di pabrik Cargill adalah 400V dan 480V. Generator Tegangan Rendah biasanya digunakan untuk daya listrik siaga.

### Generator, Tegangan Tinggi (HV):

Generator tegangan tinggi (HV), kadang-kadang disebut sebagai generator tegangan menengah (MV), dengan tegangan hingga 20 kV. Generator ini biasanya digunakan untuk menghasilkan daya listrik untuk menjalankan fasilitas, atau mengimbangi penggunaan utilitas offset.

### Dokumen-dokumen Referensi

- Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk Thermografi (A3)
- Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk Pengujian Resistensi Isolasi (A8)
- Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk Pengujian Resistensi Lilitan (A12)
- Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk Uji Kontinuitas Pembumian (A18)

### Alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan

### Persyaratan Umum:

- Perlu untuk menyediakan petunjuk pengujian dan pengoperasian OEM.
- Perlu dicatat bahwa banyak dari pengujian kelistrikan yang diuraikan dalam job aid ini membutuhkan peralatan khusus dan harus dilaksanakan oleh para pekerja yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menggunakan peralatan tersebut.
- Saat melaksanakan pengujian ini di lapangan, tindakan pencegahan untuk keselamatan yang tepat harus diterapkan sebelum melaksanakan pengujian.
  - o APD: APD busur api listrik dan proteksi sengatan listrik wajib dikenakan ketika terpapar suatu sirkit beraliran listrik saat melaksanakan pengujian.
  - o Analisis Bahaya Pra-Kerja (PJHA): Saat melaksanakan kegiatan pengujian atau pemeriksaan, isilah formulir PJHA dan mintalah personil yang bersangkutan menandatanganinya untuk kegiatan ini.
  - o Lock-Out/Tag Out (LOTO): Kebanyakan pengujian penerimaan atau pemeliharaan kelistrikan mengharuskan generator yang diuji diisolasi dari semua sirkit yang beraliran listrik. Dengan demikian, proses LOTO yang tepat akan diperlukan untuk mendukung proses pengujian ini.
- Kamera digital untuk mengambil gambar semua kekurangan yang ditemukan

Dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan milik Cargill. Dokumen ini tidak boleh direproduksi, disalin, atau isinya

#### Pemeriksaan Visual (A0)

Tidak ada persyaratan khusus

### Pemeriksaan Infra Merah (A3)

 Peralatan sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk Thermografi

### Pengujian PD Offline (A5)

 Surge tester yang juga mampu mengukur discharge sebagian (misalnya Baker DX, Electrom DX atau sejenisnya)

### Pengujian Resistensi Isolasi (A8)

 Peralatan sebagaimana ditentukan dalam "Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk Pengujian Resistensi Isolasi" dengan kemampuan menyediakan setidaknya tegangan uji 5.000 VDC

### Pengujian Resistensi Lilitan (A12)

 Peralatan sebagaimana ditentukan dalam "Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk Pengujian Resistensi Lilitan."

### Pengujian Kontinuitas Pembumian / Ikatan (A18)

- Ohmmeter Resistenci Rendah Digital (DLRO) ATAU
- Tester arde clamp on (mis. Fluke 1630 atau sejenis)

### **Urutan Pengujian**

### Pemeriksaan Visual (A0) (selama operasi normal)

Pengujian ini hanya boleh dilaksanakan oleh seseorang yang memenuhi kualifikasi / terampil seperti tehnisi listrik atau oleh seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melaksanakan pemeriksaan ini. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam keadaan generator diberi aliran listrik dan dalam kondisi pengoperasian normal.

Pemeriksaan akan mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Periksa generator apakah ditemukan bukti adanya kelembaban atau penumpukan kotoran.
- Periksa generator apakah ditemukan bukti adanya kerusakan yang disebabkan oleh kontaminasi, bagian kendor atau benda asing
- Periksa saluran (conduit) dan kotak sambungan apakah ada kerusakan atau yang kendor.
- Verifikasi apakah *cable glands* / konektor telah terpasang dan dikencangkan dengan baik.
- Verifikasi apakah kotak sambungan tertutup dengan baik dan semua baut lengkap terpasang dan tidak ada terlihat kerusakan pada gasket (jika dipasang – bukan pada generator yang tahan ledakan atau debu).
- Verifikasi apakah lubang udara masuk (jika dipasang) tidak terhalang atau tersumbat.

- Dengarkan apakah ada suara-suara yang tidak biasa.
- Dengarkan dan/atau rasakan apakah ada getaran yang berlebihan.
- Carilah apakah ada kebocoran minyak di sekitar segel.
- Periksa melalui kaca pengintai level oli (jika ada) apakah takarannya tepat, bagaimana warnanya, atau ada kontaminasi.
- Periksa apakah ada bukti degradasi / korosi pada pondasi, pelat dudukan, baut-baut penjangkar, dll.
- Periksa status filter (jika dipasang).
- Periksa integritas grouting dan alas.
- Verifikasi apakah bonding strap di lokasi tersebut terpasang dengan baik.
- Verifikasi apakah papan nama terpasang pada generator dan datanya dapat terbaca.
- Verifikasi apakah TAG identifikasi generator (nomor peralatan) terpasang dengan baik.
- Kotak sambungan tidak ada hal-hal yang dikompromikan.

Setiap kekurangan harus dicatat dan dilaporkan ke manajemen yang bersangkutan untuk diambil tindakan korektif.

### Pemeriksaan Infra Merah (A3)

Kualifikasi: Pemeriksaan ini mempersyaratkan harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Cargill untuk Thermografi.

Direkomendasikan untuk melakukan tugas ini bersamaan dengan pemeriksaan Visual (A0) atas generator. Tugas ini tidak bersifat wajib, tetapi direkomendasikan, karena mencakup mode kegagalan tambahan.

#### Prosedur pengujian:

Poin-poin sebagai berikut biasanya dapat diperiksa dengan menggunakan kamera IR:

- a. Bantalan
- b. Gesekan pada kipas
- c. Permukaan panas pada generator menunjukkan potensi masalah internal
- d. Ruang pendingin yang terhalang/tersumbat
- e. Kabel kelebihan beban
- f. Pemanas ruang kerja saat macet

Pelaporan: Semua kekurangan yang ditemukan selama pemeriksaan IR harus didokumentasikan sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Cargill untuk Thermografi dalam laporan pemeriksaan IR terpisah. Oleh karena itu, hasil-hasil pemeriksaan IR tidak perlu dilaporkan dalam lembar pengujian dokumen ini.

### Urutan Uji Generator Off-Line:

Pengujian selanjutnya harus dilaksanakan ketika generator dalam keadaan *off-line* dan dalam kondisi kerja yang aman secara kelistrikan. Pemeriksaan ini hanya boleh dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi / terampil seperti tehnisi listrik atau oleh seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melaksanakan

Dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan milik Cargill. Dokumen ini tidak boleh direproduksi, disalin, atau isinya dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Cargill.

Versi B Halaman 6 dari 18 Tgl. 03 Feb. 21

pemeriksaan ini. Pengujian harus dilaksanakan pada terminal-terminal output generator dengan kabel keluar atau bus yang tidak disambungkan.

- 1. Isolasi generator
  - a. Menetapkan kondisi kerja yang aman secara kelistrikan
  - b. Buka kompartemen-kompartemen terminasi pada generator dan isolasi masing-masing lilitan.
  - c. Buang arus (*short out*) semua RTD dan termokopel yang bersangkutan sebelum pengujian.
  - d. Pastikan kapasitor generator dan *surge arrester*, jika ada, telah dilepas sambungannya (*disconnected*).
  - e. Tempatkan penghalang untuk pencegahan atau menempatkan petugas untuk memastikan orang-orang lain menyadari dan terlindungi dari pengujian ini.
- 2. Catat semua data papan nama generator.
- 3. Catat kelembaban dan suhu ambien sebelum melaksanakan pengujian.
- 4. Laksanakan semua pengujian yang berlaku untuk setiap perangkat lilitan dalam urutan sebagaimana ditunjukkan.
  - a. Resistensi Isolasi (A8) (Rotor dan Stator)
  - b. Resistensi Lilitan (A12) (Rotor dan Stator)
  - c. Pengujian Surge dan Off-Line PD (A5) (hanya Stator)
- 5. Setelah pengujian selesai, lepaskan semua peralatan dan alat.
- 6. Lepaskan shorting jumper dari RTD dan termokopel.
- 7. Singkirkan penghalang untuk pencegahan dan sambungkan kembali kabel-kabel ke generator.
- 8. Sambungkan kembali ke terminal dan kencangkan semua sambungan kabel dan tutup kompartemen-kompartemen kabel. Pastikan semua pengancing pada pintu menutup dan terkunci.

Pengujian surge dan Offline PD (A5) – Pengujian ini dilakukan untuk mencari apakah ada kerusakan pada sistem isolasi koil dan *lead*. Diasumsikan kurang efektif pada mesin dengan lilitan acak (*random wound*). *Partial discharge* (PD) akan mendeteksi kerusakan isolasi lebih awal dibandingkan dengan pengukuran resistensi isolasi. Pengujian ini harus dilakukan dalam kombinasi dengan pengujian lonjakan listrik. Hasil-hasil pembacaan PD baik dalam pC ataupun dalam mV. Hasil uji lonjakan listrik adalah rasio antara nilai-nilai puncak ke puncak dari hasil-hasil pembacaan yang berbeda pada lilitan yang sama dari waktu ke waktu (EAR = Error Ratio) dan perbandingan bentuk gelombang antara tiga lilitan. Ini membutuhkan interpretasi bentuk gelombang. Hasil-hasil pembacaan untuk PD dan denyut lonjakan harus sesuai dengan batas-batas sebagaimana diberikan pada bagian di bawah ini.

Resistensi Isolasi (A8) – Pemeriksaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan "Standar Pelaksanaan Kerja Cargill untuk Pengujian Resistensi Isolasi (A8)". Pilih tegangan uji yang sesuai per tabel yang ditunjukkan.

Pengujian Pemeliharaan Resistensi Isolasi Mesin Berputar			
Tegangan Lilitan (Volt) <sup>a</sup> Tegangan Uji Minimum Y Direkomendasikan (DC			
< 1000	500		
1000 – 2500	500 – 1000		
2501 – 5000	1000 – 2500		
5000 – 12000	2500 – 5000		
> 12000 5000 - 10000			

a. Nilai tegangan baris ke baris untuk mesin ac 3 fase, tegangan baris ke pembumian untuk mesin satu fase dan nilai tegangan langsung untuk mesin dc atau lilitan medan (*field windings*)

Nilai didasarkan pada IEEE Std. 43-2013

Nilai diberikan selama satu menit pada suhu 40 derajat Celsius

Ukur resistensi isolasi untuk masing-masing lilitan stator dan medan putar utama dari fase ke arde selama 10 menit, catat setelah 30 detik, 60 detik dan kemudian setiap menit setidaknya untuk membuat profil resistensi isolasi. Hitung DAR (rasio nilai 1 menit dibagi dengan nilai 30 detik) dan PI (rasio nilai 10 menit dibagi dengan nilai 1 menit).

Resistensi Lilitan (A12) – Pemeriksaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan "Standar Pelaksanaan Kerja Cargill untuk Pengujian Resistensi Lilitan (A12)". Ukur resistensi lilitan pada hal-hal sebagai berikut:

- Stator masing-masing fase.
- Lilitan medan putar utama.

Catat hasil-hasil pengukuran tersebut. Hitung nilai rata-rata dari ketiga hasil pembacaan dan bandingkan masing-masing hasil pembacaan dengan nilai rata-rata. Hasil-hasil pembacaan harus dalam batas-batas sebagaimana disebutkan dalam bagian di bawah ini.

#### Uji Kontinuitas Pembumian / Ikatan (A18):

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan ikatan (*bonding*) yang kontinyu dan memadai dari elemen-elemen struktural dan kasing generator dengan sistem pembumian dan permukaan konduktif di sekitar generator. Pengujian ini mencakup melakukan pengukuran resistensi dari titik ke titik pada kasing generator ke arde struktural di sekitar generator dan sistem saluran atau baki kabel yang bersangkutan.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tester arde atau ohmmeter resistensi rendah digital. Penggunaan multimeter biasa tidak direkomendasikan karena nilai resistensi yang yang diukur kecil.

Ukur dengan ohmmeter resistensi rendah digital dari suatu bagian permukaan casing generator yang bersih ke titik-titik sebagai berikut:

- Terminal pembumian utama (jika dapat diakses)
- Permukaan konduktif (logam) di sekitar generator (misalnya rak pipa, kolom atau balok penyangga struktural, tangki, sistem pipa, dll.)

Raceway (saluran atau baki kabel)

Alternatif: Jika dipasang *bonding strap* ekuipotensial di lokasi tersebut, maka uji resistensi arde dapat dilakukan dengan menjepitkan tester arde pada *bonding strap*.

### Nilai-nilai Pengujian

Tabel-tabel sebagai berikut memberikan gambaran tentang berbagai mekanisme kegagalan, gejalanya dan uji-uji untuk pendeteksian yang digunakan untuk dapat menemukannya.

### Mekanisme Kegagalan Lilitan Rotor

Mekanisme Kegagalan	Gejala	Pengujian Deteksi	Jenis Lilitan
Putaran lilitan kutub korsleting	Tingkat getaran rotor tinggi yang berubah dengan tingkat eksitasi.	Pemantauan getaran	Rotor kutub menonjol
Lilitan kutub longgar yang mengarah ke gangguan arde	Tingkat getaran tinggi saat start dan stop.	Pemantauan getaran	Rotor kutub menonjol
Kegagalan sambungan antar koil karena kelenturan	Hilangnya eksitasi dan sinkronisme.	Pemeriksaan visual untuk menemukan bukti retak.	Rotor kutub menonjol
Penjajaran tidak tepat dan tidak seimbang	Ketidakseimbangan rotor tinggi dan keausan bantalan	Pemantauan getaran, analisis signature arus dan analisis gemuk / minyak.	Semua rotor
Kerusakan karena termal	Perubahan warna dan delaminasi isolasi	Pemeriksaan visual	Kutub menonjol, rotor bundar & luka
Kontaminasi	Korsleting putaran lilitan atau gangguan arde dikombinasikan dengan oli / gemuk / debu.	Resistensi isolasi, uji lonjakan, pemeriksaan visual	Rotor kutub menonjol, bundar & lilit

### Mekanisme Kegagalan Lilitan Stator

Mekanisme Kegagalan	Gejala	Pengujian Deteksi
Impregnasi yang tidak memadai	Discharge Sebagian	PD online & offline, Tan δ, Faktor Daya
Kegagalan Lapisan Stress Tegangan	Discharge sebagian, ozon	PD online & offline, pemeriksaan visual, Tan δ, Faktor Daya
Gerakan Koil	Discharge sebagian, ozon, pasak longgar	PD online, pemeriksaan visual
Kerusakan karena termal	Discharge sebagian, perubahan warna dan delaminasi isolasi	PD online & offline, pemeriksaan visual, Tan δ, Faktor Daya
Siklus Termal (Start yang berlebihan)	Discharge sebagian, putaran lilitan stator korsleting, ujung	PD online & offline, pemeriksaan visual, Tan δ, Faktor Daya

Versi B Halaman 9 dari 18 Tgl. 03 Feb. 21

Mekanisme Kegagalan	Gejala	Pengujian Deteksi
	lilitan longgar	
Kontaminasi	Discharge sebagian, bubuk putih di area PD dengan kombinasi minyak / lemak / debu	PD online & offline, Resistensi Isolasi, PI, dc potensial tinggi, Tan δ, Faktor Daya, pemeriksaan visual

### Uji PD Offline dan uji lonjakan (A5)


Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill – Peralatan Berputar					
Partial Discharge (PD)					
Tingkat Tidak ada Memadai Dipertanyakan kekurangan					
Dasar	< 100 %	< 100 %	> 100 %		
Tidak Seimbang	< 50% ??	< 50% ??	> 50% ??		
Kriteria ini akan digunakan dengan membandingkan nilai-nilai dasar dan					

ketidakseimbangan antara hasil-hasil pengukuran lilitan. Tren harus digunakan untuk menentukan frekuensi pengujian.

Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill - Peralatan Berputar					
Surge Pulse Pengujian					
Tingkat Kekritisan:	Tingkat Tidak ada Momadai Dinortanyakan				
EAR < 10 % NA > 10 %					
Kriteria ini tidak diambil dari standar yang diketahui saat ini.					

Interpretasi signature denyut dari lilitan-lilitan yang berbeda: Denyut harus pada amplitudo yang sama dan harus sinkron. Pengukuran ini dipengaruhi oleh posisi rotor. Penentuan lulus/gagal akan didasarkan pada pola-pola sebagaimana dipublikasikan.

Tgl. 03 Feb. 21 Versi B Halaman 10 dari 18



Pola PD. Sumber: Perbaikan Mesin Kelistrikan Sistem Angkatan Laut, S6260-BJ-GTP-010, revisi 2005.

### Pengujian Resistensi Isolasi (A8)

Saat membandingkan hasil-hasil pembacaan dengan data sebelumnya atau menentukan kriteria lulus / gagal, nilai-nilai resistensi isolasi harus dikoreksi untuk suhunya. Menurut IEEE 43, koreksi suhu harus mencapai 40° C.

Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill - Peralatan Berputar

Resistensi Isolasi Lilitan			
Nilai Resistensi Isolasi	Level Isolasi	Tingkat Kekritisan	
2 Megohm atau kurang	Buruk	Kritis	
2-5 Megohm	Kritis	Tinggi	
5-10 Megohm	Abnormal	riliggi	
10-50 Megohm	Baik	Tideli ede	
50-100 Megohm	Sangat baik	Tidak ada kekurangan	
100 Megohm atau lebih	Istimewa	J	

Versi B Halaman 11 dari 18 Tgl. 03 Feb. 21

Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill - Peralatan Berputar

Indeks Polarisasi Lilitan				
Peringkat Kelas Termal	Indeks Polarisasi  Tidak ada kekurangan  Memadai  Dipertanyakan			
Tingkat Kekritisan:				
Kelas A	> 1,5	NA	< 1,5	
Kelas B	> 2,0	1,5 2,0	< 1,5	
Kelas F	> 2,0	1,5 2,0	< 1,5	
Kelas H	> 2,0	1,5 2,0	< 1,5	


Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill - Peralatan Berputar					
Rasio Absorpsi Dielektrik (DAR) dan Pl					
Tingkat Kekritisan:					
DAR	> 1,6	1,25 1,6	< 1,25		
Kriteria ini diambil dari rekomendasi dalam IEEE Std 43-2000					

Jika resistensi isolasi di atas 5 GOhm, maka nilai untuk PI dan DAR harus menjadi tren dari pada menggunakan tabel di atas.


Jika sebuah generator baru, dibersihkan atau diperbaiki yang telah disimpan selama beberapa waktu, nilai resistensi isolasinya kurang dari 10 megohm, mungkin penyebabnya adalah karena lilitannya lembab dan perlu dikeringkan.

Jika generator tersebut telah beroperasi untuk jangka waktu yang lama, resistensi isolasi minimumnya dapat turun ke level kritis. Selama nilai hasil pengukuran yang didapatkan tidak turun di bawah nilai resistensi isolasi minimum yang dapat diterima untuk boleh dialirkannya listrik kembali untuk mesin berputar sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja untuk pengujian resistensi isolasi, maka generator tersebut dapat kembali dioperasikan untuk digunakan.

Resistensi Isolasi dari waktu ke waktu harus dievaluasi dengan menggunakan pola-pola di bawah ini:





Pola 1: Kondisi baik



Pola 2: Kelembaban

Versi B Halaman 12 dari 18 Tgl. 03 Feb. 21





Pola 3: Kontaminasi

Pola 4: Penggetasan

Penempatan pada tingkat kekritisan yang lebih tinggi selalu diserahkan atas pertimbangan oleh analis sendiri. Parameter yang dapat mempengaruhi penempatan tingkat kekritisan akan meliputi namun tidak selalu terbatas pada:

- Hasil-hasil dari pengujian-pengujian lainnya (mis., pengujian Indeks Polarisasi (PI), pengujian Rasio Absorpsi Dielektrik, dll.).
- Perubahan-perubahan dari hasil-hasil pengujian sebelumnya.

Informasi lebih lanjut tentang cara menafsirkan hasil-hasil pengujian dan koreksi suhu diberikan dalam standar pelaksanaan kerja RE Cargill terkait.

### Pengujian Resistensi Lilitan (A12)

### Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill - Pengujian Resistensi Lilitan

Resistensi Lilitan Generator:			
Tingkat Kekritisan	Tidak ada kekurangan	Tinggi	Kritis*
Resistensi Lilitan**:	< 5% Variasi	5%-10% Variasi	> 10% Variasi

<sup>\*</sup> Adanya beberapa indikasi mengenai suatu masalah dari uji-uji generator lainnya diperlukan untuk menyatakan harus diambil tindakan dengan segera.

Versi B Halaman 13 dari 18 Tgl. 03 Feb. 21

<sup>\*\*</sup> Ketika melakukan perbandingan dengan nilai-nilai hasil pengukuran sebelumnya dari lilitan yang sama, kriterianya harus berada dalam 5%. Ketika melakukan perbandingan dengan lilitan generator terkait, gunakan kriteria yang disajikan dalam tabel. Pastikan hasil-hasil pembacaan dilakukan koreksi suhu hingga 40° C saat membandingkan dengan hasil-hasil dari pengujian-pengujian sebelumnya.

### Pengujian Kontinuitas Pembumian / Ikatan (A18)

### Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill – Pengukuran Resistensi Arde Lokal


Ikatan Arde						
Pen	Pengukuran Resistensi					
Tingkat Kekritisan:	Tidak ada kekurangan	Tinggi	Kritis			
Resistensi Titik ke Titik jika ada bonding strap lokal	< 0,5 ohms	-	> 0,5 ohms			
Resistensi Titik ke Titik jika TIDAK ADA <i>bonding strap</i> lokal*	< 0,5 ohms	0,5 – 5 Ohm	> 5 ohms			

<sup>\*</sup> Tanpa bonding strap lokal, sambungan pada rumah generator ke peralatan lainnya yang tersambung ke arde dapat dilakukan melalui batang pembumian. Dalam hal ini nilai yang lebih tinggi dapat diterima; namun dalam banyak hal diharapkan hasil-hasil pengujian yang jauh lebih rendah.

Versi B Halaman 14 dari 18 Tgl. 03 Feb. 21

## Lembar Pengujian

WNER							PAGE	10	18
DORESS								FORMS	
	Example	Customer Con	npany				ASSET ID		
DDRESS									
ATE 10/1	3/2014 AM		TURE "F	F HUMIDITY]_	%	PLANT		xample Plant	
UBSTATION		G	ENERATORS			POSITION	A	UTOMATED	
	NAMEPLATE	DATA:							
	MFR.					MODEL NO.		S/N_	
			VOLTS (KV)	AMPS		PHASE	FREQUEN		РМ
	CONTROL MF	R				MODEL NO.		S/N _ TYPE	CHOOSE
OVERNOR OLTAGE RE	_					YEAR MANUF. FRAME TYPE		OTHER	CHOOSE
MINUTES	READING	PHASE A TO B TEMP. CORR. FACTOR	20°C READING	READING (megohms)	PHASE B TO ( TEMP. CORR. FACTOR	20°C READING (megohms)	READING (megohms)	PHASE C TO A TEMP. CORR. FACTOR	20°C READIN
0.25	(megohms)	PACTOR	(megohms)	(megonms)	FACTOR	(megonms)	(megonms)	FACTOR	(megohms)
0.50									
0.75									
2.00									
3.00									
4.00									
6.00									
7.00									
9.00									
10.00									
OLARIZATION INDEX									



Versi B Halaman 16 dari 18 Tgl. 03 Feb. 21

ADDRESS			PAGE	429
			JOB# FO	RMS - ALL
CUSTOMER Example Customer Company	У	A	SSET ID	
ADDRESS  DATE 10/13/2014 AMBIENT TEMPERATURE	°E HUMIDITY 0	6 PLANT	Example P	lant
	MACHINERY	POSITION	GENERA	
NAMEPLATE DATA				
MANUFACTURER	SERIAL NO.	TYPE		
FRAME	HORSEPOWER	VOLTAGE		
PHASE	FREQUENCY		CURRENT	AMP:
LOCKED ROTOR CURRENTAMPS		POWER F		
SERVICE FACTOR	TEMPERATURE RISE	°C INSULATIO	N CLASS	
DATE MANUFACTURED	NEMA DESIGN LISTING UL CSA	WEIGHT THERMALI	Y PROTECTED	
SHAFT DIAMETER OTHER INFORMATION	- LISTING L UL CSA	OTHER THERMALI	. PROTECTED	
WYE WINDING MULTIPLIER = 3X			MEASURED RESISTANCE OHMS	RESISTANCE CORRECTED TO 85 °C, OHMS
		PHASE A - T1 - T2	+	
		PHASE B - T3 - T4		
		PHASE C - T5 - T6		
TS+TK_				1
$R_T = R_M \frac{T.S + TK}{T.M + TK}$				
$R_T = R_M \frac{T.S + TK}{T.M + TK}$				
$R_T = R_M \frac{T_S + T_K}{T_M + T_K}$		TOTAL RESISTANCE		
$R_T = R_M \frac{T_S + T_K}{T_M + T_K}$				
R T = RM TS+TK  COMMENTS: DEFICIENCIES:				

			Cargill	
OWNER		PAGE 163  JOB# FORMS - ALL		
	nple Customer Company		ASSET ID	
ADDRESS				
	AMBIENT TEMPERATURE	PLANT POSITION	Example Plant OTHER	
		100.1101	OTTLET	
General Description:				
	POINT	OHMS	REFERENCE	
	POM	Onias	REFERENCE	
COMMENTS:				
DEFICIENCIES:				
TEST EQUIPMENT US	ED:	TESTED BY: Defau	lt Administrator	