Sistem & Kontrol Pabrik

Pusat Keahlian

Kelistrikan



PROGRAM PEMELIHARAAN KELISTRIKAN (EMP) –
 JOB AID

 J18 – PENGUJIAN HV Switchgear/Switchboard

Versi D Halaman 1 dari 15 Tgl. 03 Feb. 21

Job aid – J18 – Pengujian HV Switchgear/Switchboard

Riwayat Perubahan

Perubahan-perubahan sebagai berikut telah dibuat atas dokumen ini.

Versi	Perubahan	Tanggal	Penyusun	Status
Α	Draft Awal	01.10.2015	Shermco	Draft
В	Tinjauan grup kecil	05.02.2018	AL, BJ, DV	Draft
С	Tanggapan-tanggapan dimasukkan	07.03.2018	Shermco	Draft
D	Penyelarasan dengan J16 dan J41	10.04.2018	AL	Draft

Daftar Isi

1.	Lingkup	. 3
2.	Definisi	. 3
3.	Dokumen-dokumen Referensi	. 4
4.	Alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan	. 4
5.	Urutan Pengujian	. 6
6.	Nilai-nilai Pengujian	12
7.	Lembar Pengujian	15

Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk switchgear dan switchboards Tegangan Tinggi (HV) (> 1000V), terlepas dari jenis dan modelnya. Karena ini adalah job aid yang bersifat umum, maka perlu untuk melihat juga panduan pemeliharaan dan pengoperasian (petunjuk pengujian dan pengoperasian OEM) mengenai jenis dan model switchgear/switchboard tertentu untuk menggunakan rencana kerja ini sesuai persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam panduan tersebut. Job aid ini berlaku untuk switchgear dengan isolasi udara dan dengan isolasi gas (SF6).

Bagian switchgear/switchboard berikut ini bukan merupakan bagian dari lingkup dokumen ini:

- Pemutus Tegangan Tinggi (HV) (J16) (dengan isolasi udara, dengan isolasi SF6, minyak minimum)
- Relai proteksi (J41)

Job aid terpisah tersedia untuk bagian-bagian ini. Namun disarankan untuk melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan peralatan sebagaimana disebutkan di atas secara bersamaan dengan pemeriksaan Pemutus Tegangan Tinggi (HV) dan relai proteksi.

Definisi

Switchgear dan switchboards HV dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis media isolasi dan perkuatan (*bracing*) bagian internalnya:

Switchgear, Live-Front.

Peralatan tiga fase, tegangan tinggi, yang menggabungkan sakelar penginterupsi beban yang dioperasikan secara manual, dengan bagian-bagian aktif (diberi aliran listrik) yang terbuka terhadap seseorang di bagian sisi pengoperasian peralatan. Berikut dengan sekering proteksi integral, switchgear ini dapat digunakan untuk mengisolasi, memisahmisahkan, dan melindungi berbagai sirkit distribusi bawah tanah. Jenis switchgear ini biasanya dipasang pada bantalan dengan akses kabel melalui bagian bawah selubungnya (enclosure).

Switchgear, Dead-Front.

Peralatan tiga fase, tegangan tinggi, yang menggabungkan sakelar penginterupsi beban yang dioperasikan secara manual, tanpa bagian aktif (diberi aliran listrik) yang terbuka terhadap seseorang di bagian sisi pengoperasian peralatan. Sambungan-sambungan kabel biasanya dibuat dengan sambungan-sambungan siku dengan isolasi. Berikut dengan sekering proteksi integral, *switchgear* ini dapat digunakan untuk mengisolasi, memisahmisahkan, dan melindungi berbagai sirkit distribusi bawah tanah. Jenis *switchgear* ini biasanya dipasang pada bantalan dengan akses kabel melalui bagian bawah selubungnya (*enclosure*).

Versi D Halaman 3 dari 15 Tgl. 03 Feb. 21

Switchgear, dengan selubung logam (Metal-enclosed/ME):

Rakitan *switchgear* dengan selubung yang tertutup sepenuhnya di semua sisi dan bagian atasnya dengan lembaran logam (kecuali untuk lubang ventilasi dan jendela pemeriksaan) yang berisi perangkat sakelar sirkit daya primer atau perangkat penginterupsi, atau keduanya, dengan bus-bus dan sambungan-sambungan. Rakitan ini bisa mencakup perangkat kontrol dan tambahan. Akses ke bagian dalam selubung disediakan melalui pintu atau penutup yang dapat dilepas, atau keduanya.

Switchgear, Metal-clad (MC):

Metal-clad switchgear adalah switchgear dengan selubung logam yang mengharuskan perangkat switching dan interupsi utama untuk ditarik (drawout). Perangkat ini dapat berupa pemutus sirkit (biasa) atau sakelar penginterupsi load-break (sambung-putus beban) (jarang). Pemutus arus selalu dioperasikan dengan cara kelistrikan. Diperlukan banyak penghalang (barrier), shutters elemen-elemen primer saat interrupter ditarik, dan juga diperlukan bus yang tertutup isolasi.

Switchgear, Arc-Resistant.

Switchgear tahan busur api adalah switchgear dengan selubung logam yang mencakup fitur mitigasi busur api listrik. Fitur-fitur ini dapat mencakup konstruksi yang kuat (konstruksi dinding ganda yang tahan terbakar), ventilasi untuk mengarahkan gas ke ruang pembuangan, kelopak penutup ventilasi yang dirancang untuk membuka di bawah tekanan dan mengeluarkan gas dengan aman, racking pintu tertutup dan pengoperasian perangkat penginterupsi, PTs, CPTs, dan sekering-sekering.

Switchboard:

Sebuah panel besar, kerangka, atau rakitan panel di mana pada bagian muka, punggung, atau keduanya, dipasang sakelar-sakelar, perangkat-perangkat proteksi arus berlebih, dan proteksi lainnya, bus-bus, serta biasanya instrumen-instrumen. Switchboard pada umumnya dapat diakses dari sisi belakang maupun dari sisi depan.

Dokumen-dokumen Referensi

- Standar Pelaksanaan Kerja RE Cargill untuk Thermografi (A3)
- Standar Pelaksanaan Kerja RE Cargill untuk Standar Eksekusi PdM UE (A4)
- Standar Pelaksanaan Kerja RE Cargill untuk Pengujian Resistansi Isolasi (A8)
- Standar Pelaksanaan Kerja RE Cargill untuk Pengujian Resistensi Kontak (A9)
- Job aid Pemutus Sirkit Tegangan Tinggi (HV) (J16)
- Job aid Relai proteksi (J41)

Alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan

Persyaratan Umum:

Perlu untuk menyediakan petunjuk pengujian dan pengoperasian OEM.

Dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan milik Cargill. Dokumen ini tidak boleh direproduksi, disalin, atau isinya

Tgl. 03 Feb. 21 Versi D Halaman 4 dari 15

- Perlu dicatat bahwa banyak dari pengujian kelistrikan yang diuraikan dalam job aid ini memerlukan peralatan khusus dan dilaksanakan oleh para pekerja yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menggunakan peralatan tersebut.
- Saat melakukan pengujian ini di lapangan, tindakan pencegahan untuk keselamatan yang tepat harus diterapkan sebelum melaksanakan pengujian.
 - APD: APD busur api listrik dan proteksi sengatan listrik wajib dikenakan ketika terpapar suatu sirkit beraliran listrik saat melaksanakan pengujian.
 - Analisis Bahaya Pra-Kerja (PJHA): Saat melaksanakan kegiatan pengujian atau pemeriksaan, isilah formulir PJHA dan mintalah personil yang bersangkutan menandatanganinya untuk kegiatan ini.
 - Lock-Out/Tag Out (LOTO): Sebagian besar uji terima atau pemeliharaan kelistrikan mempersyaratkan bahwa pemutus yang diuji ada dalam keadaan diisolasi dari semua sirkit beraliran listrik. Dengan demikian, proses LOTO yang tepat akan diperlukan untuk mendukung proses pengujian ini.

Pemeriksaan Visual (A0)

- Lampu senter
- Kamera digital untuk mengambil gambar semua kekurangan yang ditemukan
- Gambar kelistrikan
- Studi Sistem Kelistrikan

Pemeriksaan Fisik (A1)

- Bahan pembersih, termasuk kain pembersih dan alkohol terdenaturasi atau larutan pembersih yang setara. Sabut gosok Scotch-Brite atau yang setara.
- Pelumas kontak sesuai rekomendasi OEM
- Alat dan peralatan pengangkat dan bongkar muat (*racking*) khusus untuk perangkat penginterupsi (mis, pemutus, *vacuum interrupters*, dll.).
- Penyedot debu.

Pemeriksaan Infra Merah (A3)

- Peralatan sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk Thermografi – lihat dokumen-dokumen sebagaimana direferensikan di atas
- Laporan pemeriksaan IR terakhir atas switchgear/switchboard, jika terdapat kekurangan-kekurangan yang didokumentasikan dalam laporan tersebut

Pemeriksaan Ultrasonik (A4)

- Peralatan sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk Standar Eksekusi PdM UE v2.1 (A4) - lihat dokumendokumen sebagaimana direferensikan di atas
- Laporan pemeriksaan UE terakhir atas switchgear/switchboard, jika terdapat kekurangan-kekurangan yang didokumentasikan dalam laporan tersebut

Tes Resistansi Isolasi (A8)

 Peralatan sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk pengukuran Resistansi Isolasi

Uji Resistensi Kontak (A9)

 Peralatan sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Unggul Terpercaya Cargill untuk pengukuran Resistansi Kontak

Urutan Pengujian

Pemeriksaan Visual (A0)

Pemeriksaan ini hanya boleh dilaksanakan oleh seseorang yang memenuhi kualifikasi / terampil seperti tehnisi listrik atau oleh seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan visual dilakukan untuk menilai kondisi keseluruhan *switchgear* dan *switchboard* Tegangan Tinggi dan untuk mendeteksi apakah ada masalah internal, seperti kelembaban, panas berlebih, kerusakan mekanis, keberadaan hewan pengerat, dll.

Switchgear Tegangan Tinggi selengkapnya dapat tetap diberi aliran listrik selama pelaksanaan tugas ini hanya jika ketentuan-ketentuan seperti jendela untuk melihat telah dipasang sehingga tetap terlindungi dan aman dari bahaya kelistrikan. Catatan: switchgear/switchboard Tegangan Tinggi harus tetap dalam keadaan tertutup selama pemeriksaan visual. Setiap pemeriksaan yang memerlukan pembukaan pintu harus dilakukan sebagai bagian dari Pemeriksaan Fisik.

Pemeriksaan ini akan mencakup, namun tidak terbatas pada:

- 1. Periksa penjangkaran, penjajaran, dan jarak bebas dari panel dan di sekitar panel
- 2. Periksa integritas dan kelengkapan pintu dan penutup. Pastikan semua kompartemen tertutup dengan baik
- 3. Melalui jendela pengintip (jika dipasang) periksa apakah terdapat tanda-tanda kerusakan dan panas berlebih di kompartemen kabel (mis. kontak berwarna biru / coklat / hitam, tanda adanya panas, isolasi rapuh / retak, deformasi termal pada bagian yang terbuat dari plastik, tanda terbakar, dll.).
- 4. Pastikan semua label identifikasi dan keselamatan sudah ada, lengkap dan dapat terbaca.
- 5. Lakukan verifikasi apakah alat ukur tegangan, arus, dan panel lainnya dapat berfungsi dengan baik.
- 6. Jika ada, untuk *switchgear* SF₆, lakukan verifikasi apakah pengukur SF₆ untuk masing-masing fase dapat berfungsi dengan baik statusnya.
- 7. Jika switchgear/switchboard dilengkapi dengan kompartemen Tegangan Rendah yang terpisah (kompartemen tegangan tambahan), buka pintunya dan periksa internal kompartemen tersebut untuk halhal sebagai berikut:
 - a. debu, kelembaban, bukti adanya hewan pengerat, rontokan, korosi, label kabel, kabel yang longgar, dll.
 - b. pemanas dan kipas kompartemen dapat dioperasikan dan berfungsi dengan baik, jika ada.

Periksa apakah ada tanda-tanda kerusakan dan panas berlebih pada kabelkabel dan peralatan kelistrikan lainnya di dalam panel (mis. kontak berwarna biru/coklat/hitam, tanda adanya panas, isolasi rapuh/retak, deformasi termal bagian yang terbuat dari plastik, tanda terbakar, dll.).

Persyaratan keamanan: Untuk membuka pintu pada panel saat panel diberi aliran listrik harus memakai APD busur api listrik yang tepat.

8. Periksa apakah ada indikasi tripping pada suatu perangkat proteksi, sekering yang putus atau indikator peringatan (mis. monitor gangguan arde, alarm trip).

Jika tidak terlihat adanya cacat secara visual, maka dinyatakan lulus pengujian. Pemeriksaan ini harus didokumentasikan pada lembar pengujian.

Pastikan semua pintu kompartemen telah ditutup dan terkunci dengan baik pada akhir pemeriksaan.

Pemeriksaan Fisik (A1)

Pemeriksaan ini hanya boleh dilaksanakan oleh seseorang yang memenuhi kualifikasi / terampil seperti tehnisi listrik. Pelaksana pemeriksaan harus menyadari jika terlihat adanya bukti visual yang terkait dengan kesalahan instalasi, kegagalan sub-perakitan peralatan, kondisi peralatan yang buruk, dan panas berlebih. Riwayat pengoperasian dan pemeliharaan perangkat harus diperoleh jika memungkinkan untuk membantu di area pemeriksaan yang ditargetkan.

Pemeriksaan fisik harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan visual selengkapnya (A0) pada panel yang tidak diberi aliran listrik.

Pemeriksaan ini akan mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Pemeriksaan kondisi fisik dan mekanik. Perhatikan masalah utama kosmetik atau karat pada gear. Perhatikan juga apakah ada panel yang hilang, sekrup yang hilang, Kirk Keys yang rusak, dll.
- Pemeriksaan penjangkaran, penjajaran, pembumian dan jarak bebas.
- Verifikasi bahwa line-up switchgear bersih.
- Verifikasi bahwa ukuran sekering dan pemutus sesuai dengan gambar dan studi koordinasi, jika tersedia untuk ditinjau. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan hanya pada saat pengujian penerimaan. Namun, tugas ini harus dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan studi sistem daya atau analisis busur api listrik.
- Verifikasi bahwa trafo arus dan tegangan dapat dioperasikan.
- Penegasan mengenai dapat berfungsinya dan urutan interlock kelistrikan dan mekanik. Biasanya Kirk Keys, interlock pintu dan kemungkinan perkabelan pada *gear* baru.
- Pemeriksaan isolasi apakah terdapat kerusakan fisik dan kontaminasi. Cari tandatanda adanya jejak, skirt yang rusak atau retak.
- Verifikasi bahwa penghalang dan shutter terpasang dan berfungsi dengan baik. Pemeriksaan ini harus mencakup uji pengoperasian mekanisme shutter.

Dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan milik Cargill. Dokumen ini tidak boleh direproduksi, disalin, atau isinya

- Uji jalan (*exercise*) semua komponen aktif. *CPT disconnects*, *Kirk Key interlocks*, sakelar, dll.
- Pemeriksaan perangkat penunjuk mekanis bahwa dapat berfungsi dengan baik.
 Pemeriksaan ini akan termasuk posisi rack in/out, jika tidak dilakukan saat melakukan pengujian perangkat secara satu demi satu.
- Verifikasi bahwa semua filter sudah terpasang dan ventilasi dalam keadaan bersih.
 Pemeriksaan ini harus mencakup evaluasi apakah perlu mengganti filter.
- Pemeriksaan visual dan mekanik atas trafo instrumen. Cari apakah ada retak, jejak atau kerusakan isolasi. Periksa klip sekering, jika ada.
- Pemeriksaan trafo daya kontrol atau tidak ada. Biasanya pemeriksaan apakah ada sekering yang putus dan mencari jika ada retak, jejak atau kerusakan isolasi. Periksa klip sekering, jika ada.

Jika ada cacat yang tidak dapat segera diperbaiki maka perangkat tersebut harus dihentikan penggunaannya. Perbaikan selubung *switchgear* Tegangan Tinggi hanya boleh dilakukan oleh personil yang terlatih dan berkompeten dan dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan pabrik pembuatnya atau industri.

Jika secara visual tidak ditemukan adanya cacat, maka dinyatakan lulus pengujian. Pemeriksaan harus didokumentasikan pada lembar pengujian.

Biasanya *gear* SF6 sepenuhnya tertutup rapat. Jika OEM merekomendasikan untuk mengambil sampel gas dan hanya jika *port* sampel disediakan, ambil sampel gas. Gunakan rekomendasi OEM yang berlaku untuk mengambil sampel dan menganalisis hasilnya.

Jika dari kondisi secara keseluruhan bisa dijamin, bersihkan *switchgear* dan catat pelaksanaan pembersihan pada lembar data.

- Pembersihan harus mencakup pembersihan seluruh minyak pelumas dan endapan yang ada dari permukaan racking. Direkomendasikan agar Anda menggunakan kain bebas serat dan alkohol terdenaturasi untuk membersihkan gemuk yang lama atau permukaan kontak.
 - Saat membersihkan kontak atau permukaan yang mengalirkan arus, kain abrasif, seperti kain ampelas, dll. tidak boleh digunakan karena efek yang berpotensi merugikan pada permukaan. Dalam banyak hal, permukaan kontak listrik dari sakelar ini dilapisi dan penggunaan bahan abrasif untuk membersihkan permukaan akan menghilangkan atau merusak lapisan itu. Dalam hal di mana kain dan alkohol tidak efektif, Shermco merekomendasikan untuk menggunakan produk Scotch-Brite yang sangat halus dan dengan tekanan ringan untuk membersihkan permukaan kontak.
 - Setelah pelumas lama dibersihkan dan permukaan bersih, oleskan lapisan pelumas baru tipis saja pada lokasi sebagaimana direkomendasikan oleh pabrik pembuatnya dengan menggunakan pelumas yang direkomendasikan. Oleskan "lapisan pelumas tipis saja" diulangi di sini untuk memberikan penekanan karena terlalu banyak minyak pelumas, terutama pada permukaan kontak, dapat mengganggu operabilitasnya.
 - o Gemuk sebaiknya tidak digunakan pada permukaan kontak arcing.

Dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan milik Cargill. Dokumen ini tidak boleh direproduksi, disalin, atau isinya

- Jika tidak ada rekomendasi pelumas yang ditentukan oleh pabrik pembuat, Mobilgrease 28 harus digunakan pada permukaan kontak.
- Pembersihan permukaan isolasi tidak boleh menggunakan pelarut yang dapat meninggalkan residu. Direkomendasikan untuk menggunakan kain bebas serat dengan alkohol terdenaturasi untuk membersihkan permukaan isolasi.
- Pembersihan permukaan kompartemen harus mencakup penggunaan penyedot debu, diikuti dengan menyeka permukaan dengan kain bebas serat dan alkohol terdenaturasi.
- Bersihkan slot-slot ventilasi semua pintu dengan penyedot debu. Jika perlu bantu pembersihan dengan kuas. Hanya gunakan penyedot debu saja – jangan gunakan kompresor udara (untuk mencegah agar debu tidak tertiup ke bagian dalam switchboard)

Pemeriksaan Infra Merah (A3)

Kualifikasi: Pemeriksaan ini mempersyaratkan untuk dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Cargill untuk Thermografi.

Pembatasan: Karena konstruksinya untuk keselamatan semaksimal mungkin personil yang melaksanakannya, pemeriksaan IR sulit dicapai pada Switchgear Tegangan Tinggi. Pemeriksaan IR dibatasi hanya dengan melalui pemasangan jendela IR. Tidak direkomendasikan untuk membuka switchgear Tegangan Tinggi saat sedang diberi aliran listrik.

Prosedur pengujian: Periksa peralatan berikut ini melalui jendela IR yang terpasang sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kerja RE Cargill untuk Thermografi:

- 1. Semua sambungan di kompartemen kabel.
- 2. Bagian internal kompartemen Tegangan Rendah (kompartemen tegangan tambahan) - jika dipasang
- 3. Sekering-sekering pada sirkit utama

Pelaporan: Semua kekurangan yang ditemukan selama pemeriksaan IR harus didokumentasikan sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Cargill untuk Thermografi dalam laporan pemeriksaan IR terpisah. Oleh karena itu, hasil IR tidak perlu dilaporkan dalam lembar pengujian dokumen ini.

Pemeriksaan Ultrasonik (A4)

Kualifikasi: Pemeriksaan ini mempersyaratkan untuk dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelaksanaan Kerja Cargill untuk Emisi Ultrasonik (A4).

Untuk perencanaan pemeriksaan UE pada switchgear, penting untuk memastikan bahwa switchgear diberi aliran listrik dan beroperasi pada kondisi normal – lebih dipilih pada saat

Tgl. 03 Feb. 21 Versi D Halaman 9 dari 15

ada beban tertinggi biasanya (pemeriksaan UE tidak boleh dilakukan selama shutdown pabrik).

Pembatasan: Karena konstruksinya untuk keselamatan semaksimal mungkin personil yang melaksanakannya, pemeriksaan UE sulit dicapai.

Jika cukup terlihat, periksa sambungan-sambungan kelistrikan yang dibaut apakah terdapat korona dan busur api (arcing) dengan menggunakan survei emisi ultrasonik.

Bagian-bagian berikut ini biasanya dapat dimonitor dengan UE:

- 1. Sambungan kabel
- 2. Pemutus Tegangan Tinggi (HV)
- 3. Sambungan yang dibaut

Persyaratan keselamatan: Tidak direkomendasikan untuk membuka penutup pada switchgear Tegangan Tinggi saat gear diberi aliran listrik. Pemeriksaan ini diminta dilakukan melalui lubang pengintai UE untuk menghindari interaksi yang tidak perlu dengan sistem Tegangan Tinggi.

Pengukuran Resistensi Isolasi (A8)

Pengujian ini hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang memiliki kualifikasi / terampil seperti tehnisi listrik.

Tegangan uji harus sesuai dengan data yang dipublikasikan pabrik pembuat atau sebagaimana ditentukan dalam standar pelaksanaan kerja RE untuk pengujian resistensi isolasi (A8).

Peringkat Nominal Peralatan (Volt)	Tegangan Pengujian yang Direkomendasikan (DC)
2500	1000
5000	2500
8000	5000
15000	5000
25000	5000
34000	5000
46000 ke atas	5000

Urutan Pengujian:

- 1. Pengukuran resistensi isolasi harus dilakukan pada akhir Pemeriksaan Fisik (A1).
- 2. Lakukan uji resistensi isolasi fase ke fase dan fase ke arde pada bus switchgear selama satu menit.
- 3. Pengujian harus dilaksanakan sebagaimana diuraikan dalam Job Aid untuk pengukuran resistensi isolasi (A8) apakah sesuai dengan kriteria penerimaan sebagaimana disebutkan dalam dokumen tersebut.

Resistensi isolasi bersifat sensitif terhadap suhu. Saat membandingkan hasil-hasil pembacaan dengan data sebelumnya atau menentukan kriteria lulus / gagal, Anda harus

Dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan milik Cargill. Dokumen ini tidak boleh direproduksi, disalin, atau isinya

melakukan koreksi suhu. Tabel konversi resistensi isolasi disediakan dalam Job Aid untuk pengukuran resistensi isolasi (A8).

Pelaporan: Semua kekurangan yang ditemukan selama pengujian Resistensi Isolasi harus didokumentasikan sebagaimana ditentukan sesuai standar yang dapat diterima Cargill. Peralatan yang tidak memenuhi standar yang dapat diterima harus segera dihentikan penggunaannya sampai diperbaiki atau diganti.

Pengukuran Resistensi Kontak (A9)

Pengujian ini hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang memiliki kualifikasi / terampil seperti tehnisi listrik.

1. Pengukuran resistensi kontak harus dilakukan untuk masing-masing bus internal dari satu ujung bus ke ujung bus yang lain.

Catatan: Tidak perlu membongkar switchboard/switchgear untuk memungkinkan pengukuran ini. Pelaksanaan pengukuran ini dapat diabaikan untuk pengukuran pada switchgear yang memiliki bar bus yang terletak di kompartemen yang terpisah dan tertutup. Pengukuran ini biasanya hanya dilakukan pada panel-panel isolasi udara terbuka.

2. Selain itu, pengukuran resistensi kontak harus dilakukan dari suatu bus melalui sambungan di sisi jalur dari masing-masing perangkat switchgear.

Pengujian harus dilaksanakan sebagaimana diuraikan dalam Job aid untuk pengukuran resistensi kontak / sambungan (A9) apakah memenuhi kriteria penerimaan sebagaimana disebutkan dalam dokumen tersebut.

Jika ditemukan adanya sambungan-sambungan yang longgar selama penyelidikan, kecangkan kembali sambungan-sambungan tersebut dan lakukan pengukuran resistansi kontak yang terkait hingga didapatkan hasil yang memuaskan.

Prosedur pengujian:

- Bandingkan semua nilai resistansi sambungan yang dibaut yang menyimpang dari nilai-nilai yang serupa pada bus terkait lainnya.
- Bandingkan hasil-hasil pembacaan resistensi sambungan dari sambungansambungan bus untuk masing-masing perangkat satu sama lain.

Nilai-nilai penerimaan dalam hal ada perbedaan diberikan di bagian di bawah ini.

Pelaporan: Semua kekurangan yang ditemukan selama pengujian Resistensi Kontak harus didokumentasikan sebagaimana ditentukan sesuai standar yang dapat diterima pabrik pembuat. Peralatan yang tidak memenuhi standar yang dapat diterima harus segera dihentikan penggunaannya sampai diperbaiki atau diganti.

Nilai-nilai Pengujian

Pemeriksaan Visual (A0)

Pedoman umum berikut ini harus dipertimbangkan hanya sebagai kriteria minimum untuk penentuan tingkat kekritisan alat ukur panel secara visual. Tegangan-tegangan untuk masing-masing fase harus berada dalam batas-batas yang diberikan dalam tabel di bawah ini. Beban dan faktor daya *switchboard/switchgear* harus diperhitungkan untuk evaluasi hasil-hasil pembacaan tegangan karena ini dapat mengubah penilaian tingkat kekritisan temuan (misalnya penurunan tegangan sebesar -5% memiliki tingkat tingkat kekritisan yang lebih tinggi pada suatu sistem yang hanya dibebani sebagian dibandingkan dengan suatu sistem yang beroperasi pada beban penuh).

 Level tegangan

 Tidak ada kekurangan
 Tinggi
 Kritis

 % dari Tegangan nominal
 < ±5%</td>
 -5% ... +5%
 -10% ... +5%

 % ketidakseimbangan
 < ±1%</td>
 ±1% .. ±2%
 > ±2%

 Referensi: IEC 60364 dan EN50160

 < ±1% ... ±2%</td>
 > ±2%

Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill - HV switchboard/switchgear

Arus fase dari suatu sistem simetris pada sirkit tertentu harus berada dalam jarak 2% satu sama lain.

Semua pengukuran frekuensi harus dalam batas-batas sebagaimana diberikan dalam tabel di bawah ini.

	Penyimpa	ngan frekuensi	
	Tidak ada kekurangan	Tinggi	Kritis
% dari frekuensi nominal	±0%	±1%	±2%
Frekuensi nominal biasany Referensi: EN 61000-2-2	ya 50Hz atau 60Hz, tergantung pad	da geografi	

Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill - HV switchboard/switchgear

Jika tersedia, konten harmonik untuk tegangan dan arus harus diperiksa. Biasanya konten harmomik ditampilkan sebagai THD (total distorsi harmomik), dengan THD (U) untuk tegangan dan THD (I) untuk arus. Faktor daya harus diperiksa dan dibandingkan dengan faktor daya target dari sistem tersebut. Faktor daya harus selalu tertinggal (induktif). Faktor daya utama menunjukkan kompensasi berlebih dan biasanya akan menghasilkan tegangan berlebih pada bar bus.

Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill - HV switchboard/switchgear

	Harmonic co	ntent Measurement	
	Tidak ada kekurangan	Tinggi	Kritis
THD (U)	<5%	5% - 8%	>8%
THD (I)			
THD = total distorsi harmon Referensi: EN 61000-2-2	mik		

Pemeriksaan Fisik (A1)

Kriteria penerimaan untuk pengambilan sampel gas SF6 dalam hal tidak tersedia nilai-nilai OEM. Pengambilan sampel gas hanya boleh dilakukan jika direkomendasikan oleh OEM.

Pengujian	Metode	Tidak ada kekurangan	Batas-batas Penggunaan
Kelembaban	Hygrometer	< 200 ppm	≥ 200 ppm > 50 microhms
Produk samping dekomposisi SF6	ASTM D2685	< 500 ppm	≥ 500 ppm
Udara	ASTM D2685	< 5000 ppm	≥ 5000 ppm
Kontak hemispherical <i>breakdown</i> dielektrik	Celah 2,54 mm (0,1") pada tekanan atmosfer	> 13,5 kV	11,5 – 13,5 kV
Tabel ini diambil dari informasi dalar	n ANSI/NETA MTS – 20	17 (Tabel 100.13)	

Uji Resistensi Isolasi (A8)

Pedoman umum berikut ini harus dipertimbangkan hanya sebagai kriteria minimum untuk penentuan tingkat kekritisan resistensi isolasi. Pedoman ini berlaku untuk pengukuran dasar serta analisis komparatif perangkat sejenis. Di bawah ini adalah kriteria tingkat kekritisan yang terkait dengan pengukuran resistensi isolasi:

Kriteria Tingkat Kekritisan Cargill - Switchgear Tegangan Tinggi

Peringkat Nominal	Tingkat Kekritisan untuk Resistensi Isolasi (Megohm)						
Peralatan (V)	Tidak ada kekurangan Tinggi		Kritis				
1000 hingga 2499	> 100	< 100	< 50				
2500 hingga 4999	> 500	< 500	< 250				
5000 hingga 7999	> 1500	< 1500	< 500				
8000 hingga 14999	> 2500	< 2500	< 1000				
15000 hingga 24999	> 5000	< 5000	< 2500				
25000 hingga 33999	> 10000	< 10000	< 5000				
34000 hingga 45999	> 100000	< 100000	< 50000				
46000 ke atas	> 100000	< 100000	< 50000				
Tabel ini diambil dari inf	formasi dalam ANSI/	NETA MTS - 2017					

Uji Resistensi Kontak (A9)

Pedoman umum berikut ini harus dipertimbangkan hanya sebagai kriteria minimum untuk penentuan tingkat kekritisan resistensi kontak. Pedoman ini berlaku untuk pengukuran dasar serta analisis komparatif perangkat sejenis. Di bawah ini adalah kriteria tingkat kekritisan yang terkait dengan pengukuran resistensi kontak:

Versi D Halaman 13 dari 15 Tgl. 03 Feb. 21

Kriteria Penerimaan Cargill - Pengujian Pemutus Tegangan Tinggi

Pengujian Kelistrikan	Tingkat Kekritisan:	Tidak ada kekurangan	Tinggi	Kritis
Resistensi Kontak:	Pemutus Tegangan Tinggi	< 50% Variasi	> 50% Variasi	> 50 microhm
Tabel ini diambil dari info	rmasi dalam AN	NSI/NETA MTS - 2017		

Nilai penurunan mikrohm atau millivolt tidak boleh melebihi ketinggian level dari rentang normal sebagaimana ditunjukkan dalam data yang dipublikasikan pabrik pembuatnya. Jika data dari pabrik pembuat tidak tersedia, lakukan penelitian apakah terdapat nilai-nilai yang menyimpang dari kutub-kutub yang berdekatan atau pemutus serupa yang lebih dari 50 persen dari nilai terendah.

Pemeriksaan Visual (A0)

Contoh untuk pelabelan yang diperlukan pada *switchboard/switchgear* – harap diperhatikan bahwa ini hanya sekedar contoh kemungkinan label yang diperlukan berdasarkan peraturan setempat dan kebijakan Cargill. Persyaratan-persyaratan *switchboard/switchgear* yang harus dipenuhi akan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di lokasi setempat:















Versi D Halaman 14 dari 15 Tgl. 03 Feb. 21

Lembar Pengujian

•	D	ATAS	HEET					ar	J.	
CUSTOMER								PAGE _		
USER							CMMS#			
			E	QPT. LOCA	TION					
DATE TEMPERATURE	°F HUMIDI	TY	<u>%</u> CI	IRCUIT ID	_					
SUBSTATION				EST STATU						
GENERAL INFORMATION										
MANUFACTURER			SERIAL N	0			DW0	3S		
CONSISTING OF: TOTAL BREAK	CERS	TO		MENTS		TOTAL	RELAYS			
TOTAL BILLS	terto	- 101	THE INCOME.	III TIO		TOTAL	KEBATO			
Visual and Mechanical Inspection COMPARE NAMEPLATE DATA WITH	101 101	N/A Note			Mechanical					
DRAWINGS AND SPECIFICATIONS	00	0	CU	RRENT-CAR	RRYING AND	MECHANICA	AL PARTS	0		
INSPECT PHYSICAL AND MECHANICAL CONDITION INSPECT ANCHORAGE, ALIGNMENT,		0	ANI	D CONTAMI	NATION ER AND SHU		- m 10L		00	
GROUNDING AND CLEARANCES UNIT IS CLEAN, NO LOOSE PARTS, SHIPPING	00	0	INS	TALLATION	AND OPERA	TION			00	
BRACES AND DOCUMENTATION REMOVED VERIFY FUSE AND BREAKER SIZES CORRESPONI	00	0			ACTIVE CON HANICAL IND		VICES		00	
TO DRAWINGS AND COORDINATION STUDY VERIFY CURRENT AND VOLTAGE TRANSFORMER	0.0	0_	FOR	R PROPER	OPERATION LITERS ARE				00	
RATIOS CORRESPOND TO DRAWINGS INSPECT BOLTED CONNECTIONS BY DLRO,	0.0	<u> </u>	ANI	D VENTS AF	RE CLEAR ECHANICAL		4		00	
TORQUE WRENCH OR INFRARED SURVEY CONFIRM OPERATION AND SEQUENCE OF	00	0	OF	INSTRUME	NT TRANSFO	RMERS			00	
ELECTRICAL AND MECHANICAL INTERLOCKS	0.0	0	INS	PECT CON	TROL POWE	RTRANSFOR	RMERS	0	00	
		INSULA'	TION RES	ISTANCE						
BUS SECTION	A-B	A-B B-C C		RESISTANCE IN ME				N-GND		
	A-5	5.0	0A	A-IILO.	B-NEO.	G-NEO.	A-GIID	D-GIID	C-GILD	IV-GILD
BUS SECTION		OVER	POTENTIA	L TEST	PEADING	SS IN MIC	2QMAAQQ	<u> </u>	KVAC	
BOO SECTION	A-B	B-C	C-A	A-NEU.	B-NEU.	C-NEU.	A-GND	B-GND	C-GND	N-GND
		DITE	CONNECT	LIUNS						
BUS SECTION		503	CONNEC	10110	RES	STANCE IN	MICRO-OF	HMS		
FROM	то		Α		В	C		N		G
							_			
							-			
COMMENTS: DEFICIENCIES:										
COMMENTS: DEFICIENCIES:										