Ovation Windows多重定义硬件地址点的删除

Zhu Wei

2015年6月30日 v1.0

1 前述

Ovation Windows版本,如果使用ovptimport命令导入点,会出现多重硬件地址的情况。 比如以下情况的导入文件LA-1.txt和LD-1.txt(假设1.1.4是一块AI卡,1.2.1是一块DI卡):

OBJECT="POINT" ACTION="INSERT"	OBJECT="POINT" ACTION="INSERT"
POINT_NAME="10CFB72CBB00R001"	POINT_NAME="10CFB72CBB00R001"
RECORD_TYPE="LA"	RECORD_TYPE="LD"
DESCRIPTION="空预器转速1"	DESCRIPTION="空预器转速1"
UNIT_ID="1"	UNIT_ID="1"
NETWORK_ID="0"	NETWORK_ID="0"
DROP_ID="11"	DROP_ID="11"
IO_TYPE="R"	IO_TYPE="R"
IO_LOCATION="1.1.4"	IO_LOCATION="1.2.1"
IO_CHANNEL="4"	IO_CHANNEL="4"
IO_TASK_INDEX="3"	IO_TASK_INDEX="3"
导入文件 LA-1.txt	导入文件 LD-1.txt

注意,这两个导入文件的点名相同,控制器相同,但是点的类型和硬件地址都不同,但是用ovptimort导入(只需要ovptimport -u ptadmin/ptadmin@ptdb xx.txt,不需要任何其他参数),却不会报告任何错误。还有一种情况是点名,控制器和硬件地址相同(卡件相同,通道不同),但是点的类型不同,即一个AI卡也是即可以导入LA点,也可以导入LD点,这种情况虽然会报告导入错误,但是点还是能够成功导入。

2 现象

一旦导入成功后,通常使用Ovation Studio便无法删除,只能将第一次导入的硬件地址放空,这时使用Where Used功能还是可以找到第二次导入的硬件地址,造成这个点无法删除。而这个点实际上还是第一次导入时的LA点类型。

3 处理方法

实际上,我们往往需要这个点变成LD-1.txt中的那种定义。要删除原来的定义,只需要按照如下的步骤做。

- (1) 首先需要在Ovation Studio中将原先的Hardware信息放空,这可以把第一次导入的LA-1.txt的硬件地址放空。
 - (2) 接着重新制作LD-2.txt如下:

OBJECT="POINT" ACTION="INSERT"

POINT_NAME="10CFB72CBB00R001"

RECORD_TYPE="LD"

DESCRIPTION="空预器转速1"

UNIT_ID="1"

NETWORK_ID="0"

DROP_ID="11"

 $IO_TYPE=""$

IO_LOCATION=""

IO_CHANNEL=""

IO_TASK_INDEX="3"

导入文件 LD-2.txt

注意哦,LD-2.txt的导入文件的差别就在于IO_TYPE,IO_LOCATION和IO_CHANNEL的 引号中间的内容是空的,不是空格,而是什么都没有。将这个文件导入系统后,这个点的开关量卡件的硬件地址引用也就被清空了。

(3) 现在就可以用Ovation Studio删除这个点了,然后再导入新的数据库文件。

4 其他

有时候,也会遇到上面的方法也无法处理的情况,其实只需要按照上面的次序重新来一次,就是依次把LA-1.txt导入,再导入LD-1.txt,然后再按照处理方法的3步处理一遍,基本

上都能删除了。要是都不行,那就只有用sql命令了。

... 没有啦,就到这里吧.