Anteile ausbleiben (Luttverunreinigungen sowie Spuren- und Schwebstoffe verursachen ausschließlich Streuung , Reflexion und Absorption der einfallenden Licht-

Internstität). Titr einen etwaigen größeren Anteil ${\rm CO}_{\rm Z}$ ändert sich die Formel (l) in folgender Weise (Edlen) :

$$(D_{M,L}-1) = (D_{M,L^{\kappa}}-1) \cdot (1+(Bruchanteil\ CO_2) \cdot \frac{D_{M,CO_2}-D_{M,L^{\kappa}}-1}{D_{M,L^{\kappa}}-1})$$

mit: $n_{N,L^*} = 1 + 6.4318 \cdot 10^{-5} + \frac{2.94933 \cdot 10^{-2}}{146 - (1/\nu)^{2}} + \frac{2.5536 \cdot 10^{-4}}{41 - (1/\nu)^{2}} : \text{Brechungsindex } n_{N,COS} : \text{Brechunsindex des Gases CO}_2 \text{ unter den Normalbedingungen}$ Bruchanteil CO $_2$: Proportionalanteil von Gasdruck CO $_2$ in Bezug auf den Bruchanteil CO $_2$: Proportionalanteil von Gasdruck CO $_2$ in Bezug auf den

ILS.2. Für den Wesserdampt kann eine solche Dispersionsformel für den Bereich sichtbaren Lichts nicht ohne Schwierigkeiten gefunden werden.

II.3. Schon im 19. Jh. wurde die Abhängigkeit des Brechungsindex unabhängig vom chemischen Stoff oder dessen Aggregatzustand von den thermodynamischen Ver-

hältnissen empirisch getunden :
$$(\mathbf{A}_{X,Y} - \mathbf{I}) = (\mathbf{A}_{X,X} - \mathbf{I}) \cdot \mathbf{P}_{X,Y} + \mathbf{P}_{X,X} = (\mathbf{A}_{X,X} - \mathbf{I}) \cdot \mathbf{T}_{X} / \mathbf{T} \cdot \mathbf{P}_{X} / \mathbf{P}_{M}$$

Gesamtdruck

: tim

 \mathfrak{b}^{X} : Dichte des chemischen Stoffes X

 p_X : Partialdruck des chemischen Stoffes X

T: absolute Temperatur

die Normalbedingungen haben Anna den Normalbedingungen mitsten haben einnah den kanna den nava nava nava den kannah kann

tili allemal testgelegt sein)

 $\rho_{\mathbf{A},\,\mathbf{X}}$: Dichte des chemischen Stoffes X mit den Normalbedingungen

I.A. Aus Labormessungen fand Lorenz 1880 den Brechungsindex für den Wasserdampt $n_{\rm W}=1.0002500$ bei einer Dichte von $\rho_{\rm W}=0.8061$ kg/m³. Mit den Normal-bedingungen (s.o.) wird aber $\rho_{\rm M,W}=0.1620$ kg/m³ , sodaß sich der Brechwngsindex für den Wasserdampt unter Normalbingungen nach II.3. zu : $n_{\rm M,W}=1.0002363$ ergibt.

I.5. Für ein Gemisch aus trockener Luft mit einem ${\rm CO}_2$ -Anteil von 0.03 % und Wasserdampf wird dann der Brechungsindex (nach Harzer bzw. nach (l) und

$$\frac{M^{Q} \cdot M^{Q}}{M^{Q} \cdot T} \cdot (M_{M,M} - I_{M,M}) - \frac{Q \cdot M^{Q}}{M^{Q} \cdot T} \cdot (M_{M,M} - I_{M,M}) - \frac{Q \cdot M^{Q}}{M^{Q} \cdot T} \cdot I_{M,M} + I =$$