
Q-Q: Stiffness
Observed
Normal quantile
2500
2250
2000
1750
1500
1250
−2
−1
0
1
2


Q-Q: Bending strength
Observed
Normal quantile
12000
10000
8000
6000
4000
−2
−1
0
1
2


Bending strength
Stiffness
12000
10000
8000
6000
4000
1200
1600
2000
2400