

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng cũ, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng cũ, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng cũ, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 1 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Cắt mặt đường BT nhựa, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Cắt mặt đường BT nhựa, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Cắt mặt đường BT nhựa, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)
- Thời gian nghiệm thu: ngày 1 tháng 3 năm 2026
- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Phá dỡ rọ đá cũ, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Phá dỡ rọ đá cũ, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Phá dỡ rọ đá cũ, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 1 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Hồ móng tường chắn BTXM, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Hồ móng tường chắn BTXM, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Hồ móng tường chắn BTXM, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 5 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 20/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIẢI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37.

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 04 sau khi dỡ ván khuôn; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km440+210

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLBT đường bộ

- Ông: Đào Đức Cảnh Chức vụ: Cán bộ QLDA

2.2. Đại diện Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

- Ông: Nguyễn Trung Hiếu Chức vụ: Chủ nhiệm thiết kế

2.3. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phí Thanh Vinh Chức vụ: Giám sát trưởng

- Ông: Phạm Văn Trung Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Phạm Văn Phúc Chức vụ: Chỉ huy trưởng

- Ông: Lê Sỹ Giáp Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 16 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;

- Hồ sơ trúng thầu của nhà thầu thi công;

- Hợp đồng số HD2500228742_2512261635 ngày 30/12/2025 giữa Ban quản lý bảo trì đường bộ và Công ty cổ phần sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La về việc thực hiện gói thầu: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm công trình các đoạn tuyến Km410+530-Km410+573, Km439+440-Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37.

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;

- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

- Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng, các công trình ẩn dấu;

- Các kết quả kiểm tra cao độ, kích thước hình học; kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây;

- Các tài liệu khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu.

4.2. Về chất lượng công việc xây dựng

- Kiểm tra các kết quả kiểm tra cao độ, kích thước hình học và kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn nghiệm thu hiện hành.

- Kiểm tra các biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công: Hồ sơ nghiệm thu, nhật ký thi công được lập đầy đủ theo quy định.

- Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng: Thi công đúng hồ sơ thiết kế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

4.3. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NHÀ THẦU XÂY LẮP

GIÁM SÁT THI CÔNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ

BAN QLBT ĐUỐC

Phạm Văn Phúc

Phí Thanh Vinh

Nguyễn Trung Hiếu

Đào Đức

M

ing 3 năm 2026

Km439+440 -
n QL.37

9+448,00 (P)

lượng, thi

Đ-UBND ngày

ổ phần quản lý
y âm, hư hỏng
, Km440+600,

được thực hiện

công trình:

ly định.

: kế được duyệt

ỜNG BỘ

: Cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Vận chuyển đất C2 đổ đi cự ly 3700m, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Vận chuyển đất C2 đổ đi cự ly 3700m, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Vận chuyển đất C2 đổ đi cự ly 3700m, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 5 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Vận chuyển đất C3 sang Km442+620 và Km442+660 để đắp cự ly 3200m, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Vận chuyển đất C3 sang Km442+620 và Km442+660 để đắp cự ly 3200m, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Vận chuyển đất C3 sang Km442+620 và Km442+660 để đắp cự ly 3200m, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 5 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lè gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lè gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 6 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 - :- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 6 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Bê tông M200 lề gia cố BTXM

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Thời gian lấy mẫu: Ngày 19/5/2026, tại Km410+532 -:- Km410+541,00 (T)

I. Thành phần:

1. Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2. Đơn vị thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp

3. Đơn vị thí nghiệm: Phòng thí nghiệm LAS -XD433

- Ông: Vũ Đình Hùng

Chức vụ: Thí nghiệm viên

II. Các mẫu thí nghiệm được lấy:

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	Mẫu Bê tông M200 lề gia cố BTXM; KT mẫu (4x4x16)cm	mẫu	03 tổ mẫu/9 viên mẫu

III. Kết luận:

Số lượng mẫu thí nghiệm trên được lấy theo đúng tiêu chuẩn và được bàn giao cho đo nghiệm./.

NGƯỜI LẤY MẪU

NGƯỜI GIÁM SÁT TCXD

KỸ THUẬT

Vũ Đình Hùng

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ

T NAM

5

Km410+530 -
Km440+630,

II Sơn La

ếp

Ghi chú

m vị thí

THI CÔNG

Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 6 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 - :- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 6 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 13 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 13 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 7 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 - :- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 7 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Bê tông M200 lề gia cố BTXM

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Thời gian lấy mẫu: Ngày 19/5/2026, tại Km410+532 -:- Km410+541,00 (T)

I. Thành phần:

1. Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2. Đơn vị thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp

3. Đơn vị thí nghiệm: Phòng thí nghiệm LAS -XD433

- Ông: Vũ Đình Hùng

Chức vụ: Thí nghiệm viên

II. Các mẫu thí nghiệm được lấy:

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	Mẫu Bê tông M200 lề gia cố BTXM; KT mẫu (4x4x16)cm	mẫu	03 tổ mẫu/9 viên mẫu

III. Kết luận:

Số lượng mẫu thí nghiệm trên được lấy theo đúng tiêu chuẩn và được bàn giao cho đo nghiệm./.

NGƯỜI LẤY MẪU

NGƯỜI GIÁM SÁT TCXD

KỸ THUẬT

Vũ Đình Hùng

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ

T NAM

5

Km410+530 -
Km440+630,

II Sơn La

ếp

Ghi chú

m vị thí

THI CÔNG

Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 7 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 - :- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 7 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 14 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 14 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 8 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 03, lý trình: Km439+440,00 - :- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 03, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 03, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 8 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Bê tông M200 lề gia cố BTXM

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Thời gian lấy mẫu: Ngày 19/5/2026, tại Km410+532 -:- Km410+541,00 (T)

I. Thành phần:

1. Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2. Đơn vị thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp

3. Đơn vị thí nghiệm: Phòng thí nghiệm LAS -XD433

- Ông: Vũ Đình Hùng

Chức vụ: Thí nghiệm viên

II. Các mẫu thí nghiệm được lấy:

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	Mẫu Bê tông M200 lề gia cố BTXM; KT mẫu (4x4x16)cm	mẫu	03 tổ mẫu/9 viên mẫu

III. Kết luận:

Số lượng mẫu thí nghiệm trên được lấy theo đúng tiêu chuẩn và được bàn giao cho đo nghiệm./.

NGƯỜI LẤY MẪU

NGƯỜI GIÁM SÁT TCXD

KỸ THUẬT

Vũ Đình Hùng

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ

T NAM

5

Km410+530 -
Km440+630,

II Sơn La

ếp

Ghi chú

m vị thí

THI CÔNG

Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 8 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 03, lý trình: Km439+440,00 - :- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 03, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 03, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 8 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 15 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 03 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 03 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 03 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 15 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 9 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 04, lý trình: Km439+440,00 - :- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 04, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 04, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 9 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Bê tông M200 lề gia cố BTXM

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Thời gian lấy mẫu: Ngày 19/5/2026, tại Km410+532 -:- Km410+541,00 (T)

I. Thành phần:

1. Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2. Đơn vị thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp

3. Đơn vị thí nghiệm: Phòng thí nghiệm LAS -XD433

- Ông: Vũ Đình Hùng

Chức vụ: Thí nghiệm viên

II. Các mẫu thí nghiệm được lấy:

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	Mẫu Bê tông M200 lề gia cố BTXM; KT mẫu (4x4x16)cm	mẫu	03 tổ mẫu/9 viên mẫu

III. Kết luận:

Số lượng mẫu thí nghiệm trên được lấy theo đúng tiêu chuẩn và được bàn giao cho đo nghiệm./.

NGƯỜI LẤY MẪU

NGƯỜI GIÁM SÁT TCXD

KỸ THUẬT

Vũ Đình Hùng

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ

T NAM

5

Km410+530 -
Km440+630,

II Sơn La

ếp

Ghi chú

m vị thí

THI CÔNG

Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 9 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 04, lý trình: Km439+440,00 - :- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 04, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 04, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 9 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 16 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 04 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 04 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 04 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 16 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

BIÊN BẢN SỐ: 80/BBNT/KM410+530 -KM410+573
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Lót bạt dứa lê gia cố BTXM; Lý trình: Km410+500,00 -:- Km410+624,37 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Bạt dứa sử dụng đúng chủng loại, đảm bảo độ bền, không rách, không thủng;
- Bề mặt nền trước khi lát bạt được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo điều kiện thi công;
- Bạt được trải liên tục, phủ kín phạm vi lê gia cố theo thiết kế, không bị xô lệch;
- Các mép bạt được chồng mí hợp lý, đảm bảo không hở, không bị dịch chuyển;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp