
X_BUF
q
q[7:0]
u = q K
c = ceil(u)
c[8:0]
u[24:0]
M, dM
pass 1 only
M[8:0]
E = 2^d
d = u - M
dM[7:0]
E[15:0], pass 1
E[15:0], pass 2
sum = (sum >> dM) + E
sum[24:0]
Rcp = 2^40 / sum
Rcp[26:0]
y = (E Rcp + 2^31) >> 32
y[7:0]
Y_BUF
y