

## HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY SẤY

Mã số: 12/HDMS-BMT

Soát xét: 01

Hiệu lực: 08/04/2018

## I. Chuẩn bị:

- Kiểm tra hệ thống điện, công tắc bật máy
- Kiểm tra hệ thống dẫn dầu, khi thấy hệ thống an toàn không bị xì thì chuẩn bị vận hành máy.
- Mở van dầu dẫn vào hệ thống bec đốt.

## II. Vận hành:

- Mở quạt hút buồng đốt.
- Bật công tắc bắt đầu đốt lò.
- Đặt nhiệt độ buồng đốt theo yêu cầu : 60 70 độ C.
- Bắt đầu cho nguyên liệu vào buồng đốt.

## III Kết thúc:

- Tắt công tắc buồng đốt.
- Khóa nguyên liệu nhập vào
- Tắt công tắc xả nguyên liệu.
- Khóa van dẫn dầu .
- Tắt quạt hút buồng đốt.
- Vệ sinh khu vực buồng đốt .

Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Ane	mh	
Trần Trung Kiên	Hồ Sỹ Đình	Lê Phước Hùng