

QUI TRÌNH VẬN HÀNH TDK1

Mã số	05/QT-ĐM			
Soát xét	01			
Hiệu lực	01/08/2017			

1. MỤC ĐÍCH:

Thực hiện an toàn trong quá trình vận hành và kết thúc vận hành để đảm bảo tốt tuổi thọ của thiết bị và đúng qui trình, an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng trong quá trình vận hành và kết thúc Tủ điều khiển 1 tại Xưởng chế biến Chi nhánh Đăk Mil.

3. LỊCH SỬ SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Stt	Nội dung thay đổi	Soát xét	Ngày	Biên soạn	Kiểm tra	Duyệt
1	Ban hành lần đầu	00	19/12/2016	Tạ Công Thịnh	Nguyễn Hữu Thắng	Trần Văn Nhân
2	Chỉnh lại định dạng và đánh số kiểm soát theo yêu cầu của Qui trình quản lý thông tin dạng văn bản 01/QT-ISO	01	01/08/2017	Tạ Công Thịnh	Nguyễn Hữu Thắng	Trần Văn Nhân
				1		

4. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN: TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.

Khởi động tủ điều khiến 1:

Bước 1: Actomat đang ở vị trí "OFF" chuyển sang vị trí "ON"

Bước 2: Khởi động tất cả các gàu "G1,G2,G3,G4"

Bước 3: Khởi động sàng làm sạch (Rung LS1, Quạt LS1)

Bước 4: Khởi động sàng KT (SPL1)

Bước 5: Mở Val bên hố nạp liệu

Tắt tủ điều khiển 1:

Bước 1: Đóng Val bên hố nạp liệu

Bước 2: Tắt gàu "G1"

Bước 3: Tắt sàng làm sạch (Rung LS1,Quạt LS1)

Bước 4: Tắt gàu "G2"

Bước 5: Tắt sàng KT (SPL1)

Bước 6: Tắt các gàu "G3,G4"

Bước 7: Actomat đang ở vị trí "ON" chuyển sang vị trí "OFF"

Biên soạn	Kiểm tra	CHI NHÁNH
Ngày tháng & năm 2017	Ngày Ol tháng Olnăm 2017	CONG TY COPHÁN TẠP ĐOÀN INTIMEX TẠP ĐOÀN INTIMEX TẬP ĐOÀN INTIMEX TẬP ĐOÀN INTIMEX TẬP ĐOÀN INTIMEX TẬP ĐOÀN INTIMEX NGÀY THẦN THẦN VIỆN VHÂN Ngày Thần Thần Thần 2017





"Ban hank kem theo Qui trình số: 05/QT-DM, ngày 01/08/2017"

KHỞI ĐỘNG

Actomat đang ở vị trí "OFF" chuyển sang vị trí "ON"



Khởi động sàng làm sạch (Rung LS1, Quat LS1)

> Khởi động sàng KT (SPL1)

Mở Val bên hố nạp liệu



