



THÔNG BÁO TRIỀU HỒI XE MAZDA2 ĐỂ KIỂM TRA VÀ KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG SÁNG ĐÈN BÁO KIỂM TRA ĐỘNG CƠ

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo triệu hồi 4.809 xe Mazda2 sử dụng động cơ Skyactiv 1.5L, bao gồm cả hai phiên bản 4 cửa (sedan) và 5 cửa (hatchack), được lắp ráp tại nhà máy Vina-Mazda có thời gian sản xuất từ ngày 15/07/2015 đến ngày 26/09/2016 để kiểm tra khắc phục hiện tượng sáng đèn báo kiểm tra động cơ. Thời gian bắt đầu thực hiện chương trình từ ngày 28/11/2016, thời gian dư kiến kết thúc vào ngày 31/12/2017.

Trong thời gian qua, xe Mazda2 có hiện tượng "Đèn báo kiểm tra động cơ", THACO đã phối hợp với Công ty Mazda Nhật Bản tìm ra nguyên nhân cũng như biên pháp khắc phục, xử lý hiện tương nêu trên.

Nguyên nhân: Khi động cơ xe hoạt động (vận hành), trên một số xe xuất hiện hiện tượng muội than sinh ra và bám trên đầu kim phun nhiên liêu làm cho tiết diên các lỗ phun ở đầu kim phun bị thu hẹp. Việc này dẫn đến lương nhiên liêu phun vào buồng đốt bị giảm dẫn đến ECU (bô điều khiển đông cơ) sẽ thực hiện cảnh báo thông qua việc bật sáng "Đèn báo kiểm tra động cơ". Tuy nhiên, thông qua các biên pháp kiểm tra, phân tích và đánh giá, Tập đoàn Mazda Nhật Bản và THACO cam kết hiện tượng sáng "Đèn báo kiểm tra động cơ" không ảnh hưởng đến các kỹ thuật trong vận hành an toàn. không gây hư hỏng cho đông cơ và không kéo theo các hư hỏng khác.

Khắc phục: Để khách hàng yên tâm khi sử dụng xe, Công ty sẽ tiến hành triệu hồi xe để khắc phục hiện tương trên, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, vệ sinh kim phun bằng máy chuyên dùng (nếu có muôi than) và sử dụng dụng dịch làm sach (Deposit Cleaner). Nâng cấp phần mềm điều khiển đông cơ tăng áp lực phun nhiên
- Thay thế các phu tùng không chứa thành phần Kẽm (Zn) trong hệ thống dẫn nhiên liêu bao gồm: Ông dẫn nhiên liệu (từ nắp đổ nhiên liệu đến thùng nhiên liệu). Ông thông hơi thùng nhiên liêu.

STT	Loại xe, nhãn hiệu, số loại	Phạm vi số VIN	Thời gian sản xuất	Số lượng
1	Ô tô con, Mazda 2 15G AT HB	RN2DJ5AA6FC018667 đến RN2DJ5AA6GC043041	Tất cả các xe sản xuất từ ngày	1.000
2	Ô tô con, Mazda 2 15G AT SD	RN2DL4AA6FC018647 đến RN2DL4AA6GC048241	15/07/2015 đến ngày 26/09/2016	3.809
Tổng số				4.809

Moi thắc mắc xin liên hệ:

Ông Trần Vũ Sơn - Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Phụ tùng.

Điện thoại: 0933.806.357

Email: tranvuson@thaco.com.vn

Hoặc gọi đến đường dây nóng 1900 545 591.