

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GV: ThS. PHÙNG QUỐC VIỆT

NỘI DUNG

Khái niệm

- Chất lượng là gì?
- Quản trị chất lượng

Phân loại

- Chi phí quản trị chất lượng

Hệ thống

- TQM
- 6-sigma



KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

- Có tính chất tương đối, mỗi đối tượng sẽ có quan điểm khác nhau
- Đối với khách hàng, chất lượng là việc tuân thủ thiết kế **đáp ứng mong đợi** của khách hàng với một **mức giá chấp nhận được**.
- Đối với nhà cung cấp, chất lượng là **đáp ứng thông số kỹ thuật** thiết kế của sản phẩm hay dịch vụ với **mức phí chấp nhận được**.
- Như vậy, để đảm bảo "chất lượng cao" thì phải hiểu được giá trị khách hàng – các tiêu chí/đặc tính của sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng mong muốn có được.

CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Khía cạnh khách hàng

- Số yêu cầu bảo hành
- Số khiếu nại của khách hàng
- Số lần giao hàng đúng hẹn
- Thời gian trả lời khách

Khía cạnh quy trình kinh doanh

- Tỷ lệ hao hụt, hư hỏng của sản phẩm
- Năng suất
- Phế liệu
- Tỷ lệ sửa chữa sản phẩm

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

- Quản trị chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát việc sản xuất kinh doanh của một tổ chức về mặt chất lượng.
- Các hoạt động gồm:
  - Hoạch định chất lượng
  - Kiểm soát chất lượng
  - Đảm bảo chất lượng
  - Cải tiến chất lượng



CHI PHÍ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

- Chi phí chất lượng là khoản chi phí đầu tư chất lượng nhằm đảm bảo cho sản phẩm phù hợp với mục đích và yêu cầu của khách hàng trong phạm vi nguồn lực của doanh nghiệp.

Chi phí phù hợp (đạt chuẩn)

- Chi phí ngăn ngừa
- Chi phí kiểm định

Chi phí không phù hợp (không đạt chuẩn)

- Chi phí thiệt hại nội bộ
- Chi phí thiệt hại bên ngoài

QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG


- **Chi phí phù hợp (đạt chuẩn):** nhằm đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ đạt được đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính được đề ra.
- **Chi phí kiểm định:** liên quan đến việc đánh giá và kiểm tra nhằm đo lường tất cả các tính năng phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng **trước khi giao cho khách hàng.**
- **Chi phí ngăn ngừa**: phát sinh để ngăn ngừa và hạn chế lượng sản phẩm hỏng, lỗi, đồng thời giảm thiểu chi phí kiểm định.
- **Chi phí không phù hợp (không đạt chuẩn):** phát sinh khi có thiệt hại vì sản phẩm hay dịch vụ không đáp ứng đúng yêu cầu chất lượng của khách hàng.
- **Chi phí thiệt hại nội bộ:** sản phẩm hỏng, lỗi được phát hiện cuối dây chuyền sản xuất.
- **Chi phí thiệt hại bên ngoài:** sản phẩm hỏng, lỗi đã đến tay khách hàng.

VÍ DỤ

Các khoản chi phí chất lượng dự kiến cho một công ty trong tháng 5/20x9 như sau: (đvt: 1.000 đồng)

Khấu hao thiết bị kiểm tra	1.000	
Phát hiện sản phẩm hỏng, lỗi sau khi sản xuất	500	
Thiết kế thử nghiệm sản phẩm mới	20.000	
Hàng hoá bị trả lại do hỏng, lỗi	4.000	
Xử lý các than phiền, báo lỗi của khách hàng	3.000	
Sửa chữa sản phẩm hỏng, lỗi sau sản xuất	5.000	
Bảo trì dự phòng máy móc thiết bị sản xuất	5.000	
Đổi sản phẩm mới cho khách hàng	30.000	
Kiểm tra nguyên liệu nhập về	1.500	
Bảo trì sự cố máy móc thiết bị sản xuất	2.000	
Kiểm định sản phẩm	6.000	
Đào tạo về chất lượng cho công nhân	4.000	
Đánh giá nhà cung cấp	2.000	

Phân loại các chi phí chất lượng trên và tổng hợp lại tổng chi phí mỗi loại.


Cost of Quality (COQ)
Cost of Conformance
(Money spent to avoid failures)
Cost of Non-Conformance
(Money spent due to failures)
Preventive Costs
(to prevent errors)
New or better Equipment
Training
Documentation processes
More time to do it right
Appraisal Costs
(Assess the quality)
Testing
Inspections
Destructive Testing loss
Time to do it right
Internal Failure Costs
(Failures identified by Project team)
Rework
Scrap
External Failure Costs
(Failures Identified by the customer)
Liabilities
Lost business
Work to be done under warranty

pmvidya.com


Mô hình truyền thống

- Điểm tối ưu
- Ưu điểm
- Giới hạn

Mô hình hiện đại

- "Tốt nhất là không có sản phẩm lỗi"
- Phân bổ chi phí chất lượng

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG


Cost
Chi phí
Tổng chi phí chất lượng
total quality costs
Chi phí không phù hợp
failure costs
minimum quality cost
Chi phí chất lượng tối thiểu
Chi phí phù hợp
prevention and appraisal costs
Percentage of defects
% sản phẩm lỗi
0
AQL
Điểm tối ưu
(optimal level of defects)

CÁC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG



QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)



HỆ THỐNG 6-SIGMA

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)

"Quản lý chất lượng toàn diện là cách quản lý của một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên của nó nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và cho xã hội".

Đặc điểm cơ bản:

- Lấy khách hàng làm trọng tâm
- Toàn bộ nhân viên sẽ tham gia vào quá trình
- Định hướng quy trình
- Mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận
- Cách tiếp cận chiến lược
- Cải thiện liên tục
- Quyết định dựa trên dữ liệu
- Truyền thông hiệu quả

TQM đưa ra các 6 nguyên tắc bao gồm:

- Tập trung vào khách hàng, tập trung vào việc cải tiến một cách nhất quán hoạt động kinh doanh
- Đảm bảo tất cả các nhân viên có liên quan làm việc hướng tới các mục tiêu chung là nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, cũng như cải tiến các thủ tục áp dụng cho sản xuất
- Nhấn mạnh vào việc ra quyết định dựa trên thực tế, sử dụng các thước đo hiệu suất để theo dõi tiến độ
- Giao tiếp trong tổ chức được khuyến khích nhằm mục đích duy trì sự tham gia và tinh thần của nhân viên.
- Lãnh đạo tốt
- Sửa lỗi và cải tiến liên tục
- Đào tạo việc làm

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)

PHƯƠNG PHÁP 6 SIGMA

- Six Sigma (hay 6 Sigma) là một hệ phương pháp cải tiến quy trình kinh doanh và quản lý chất lượng dựa trên thống kê với mục đích tìm ra lỗi và giảm thiểu tỷ lệ sai sót, xác định nguyên nhân gốc của lỗi và xử lý lỗi nhằm làm tăng độ chính xác của quy trình. Phương pháp Six Sigma tập trung vào nhận diện và nắm bắt tường tận các yêu cầu của khách hàng cho nên có tính định hướng khách hàng rất cao.
- Six Sigma được sử dụng phương pháp thống kê để đếm các số lỗi phát sinh trong một quá trình. Sau đó tìm ra cách để khắc phục, đưa tới càng gần mức "không lỗi" càng tốt. Mục tiêu của Six Sigma là chỉ có 3,4 lỗi trên một triệu khả năng gây lỗi, hoàn hảo đến mức 99,99966%.

Cấp độ Sigma	Lỗi trên 1 triệu sản phẩm	Lỗi phần trăm
Một Sigma	690.000	69%
Hai Sigma	380.000	30,8%
Ba Sigma	66.800	6,68%
Bốn Sigma	6.210	0,621%
Năm Sigma	230	0,023%
Sáu Sigma	3,4	0,0003%

6 cấp độ của Six Sigma

ÁP DỤNG SIX SIGMA TRONG DOANH NGHIỆP THEO CÁC BƯỚC DMAIC

Áp dụng hệ phương pháp Six Sigma vào hầu hết các loại hình doanh nghiệp theo 5 bước DMAIC là:

- **D – Define** (Xác định) là: bước đầu nhận định về khách hàng và các yêu cầu về chất lượng quan trọng cần có ở sản phẩm và dịch vụ. Và sau khi tự đánh giá doanh nghiệp đã đạt được yêu cầu ở mức độ nào, bạn cần xác định quá trình kinh doanh cốt lõi cần triển khai Six Sigma.
- **M – Measure** (Đo lường) là: thu thập dữ liệu, đánh giá và nhận dạng các vấn đề phát sinh để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các khuyết tật.
- **A – Analyze** (Phân tích) là: xác định khoảng cách giữa các mục tiêu kế hoạch với kết quả thực hiện công việc hiện tại, xác định cơ hội dành cho doanh nghiệp. Các giải pháp được đưa ra với điều kiện kiểm nghiệm chặt chẽ và có các biện pháp dự phòng.
- **I – Improve** (Cải tiến) là: khi bắt đầu triển khai thực hiện các giải pháp cải tiến bạn cần theo dõi sát sao để có thể đưa ra các quyết định bổ sung hoặc những thay đổi khi cần thiết.
- **C – Control** (Kiểm soát) là: kế hoạch giám sát và kiểm soát mục tiêu hiệu quả, tránh quay lại lối mòn cũ hoặc đi sai định hướng đề ra.

Ngoài ra, người ta còn đang hướng đến Lean Six Sigma, giúp tối ưu hoá nguồn lực hơn nhờ định hướng quản trị tinh gọn.

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG

- Liệt kê các hoạt động có thể cắt giảm nhiều chi phí (tiêu tốn nhiều chi phí/thời gian/nhân công)
- Xác định nguồn gốc các chi phí trên
- Xây dựng một quá trình từng bước để cắt giảm các tác nhân phát sinh chi phí trên, từ đó hạn chế chi phí
- Giới thiệu một số thước đo hiệu quả hoạt động để theo dõi hiệu quả của việc cắt giảm chi phí

CÁC PHẦN ÔN TẬP THI KTQT2

- Dự toán ngân sách: Dự toán tiêu thụ và lịch thu tiền, dự toán sản xuất, dự toán hàng tồn kho, dự toán nguyên vật liệu và lịch thanh toán, dự toán tiền
- Phân tích biến động doanh thu chi phí: dự toán linh hoạt, so sánh dự toán tĩnh với linh hoạt, phân tích biến động doanh thu lợi nhuận, phân tích biến động khối lượng sản xuất
- Phân tích biến động chi phí: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, biến phí sxc, định phí sxc
- Kế toán trách nhiệm: trung tâm trách nhiệm, lập báo cáo bộ phận, **tính ROI, tính RI,** so sánh giữa 2 tiêu chi đánh giá ngắn hạn/dài hạn
- Định giá sản phẩm chuyển giao nội bộ: 4 trường hợp: số lượng chuyển giao = NLSX, số lượng chuyển giao + bán ra thị trường ≤ NLSX, , số lượng chuyển giao + bán ra thị trường > NLSX, chuyển giao sp A đánh đổi spB
- Quản trị NCC và KH: Chỉ số SPI đánh giá NCC, lập báo cáo chi phí NCC, lập báo cáo chi phí KH
- Quản trị hàng tồn kho và quản trị thời gian: tính EOQ, lý thuyết về JIT, tính MCE, tính thời gian chu trình đặt hàng.
- Quản trị chất lượng: 4 loại chi phí chất lượng