

Quy trình đóng gói hàng dễ vỡ

Quy trình đóng gói hàng dễ vỡ

Quy trình đóng gói hàng dễ vỡ chuẩn của kho mình gồm 4 bước cậu nhé:

Bước 1 - Bọc chống sốc: Dùng xốp bong bóng khí bọc kín sản phẩm ít nhất 3 lớp. Đặc biệt chú ý bọc dày ở các góc cạnh vì đây là nơi dễ va đập nhất.

Bước 2 - Xếp vào thùng carton: Đặt sản phẩm đã bọc vào thùng carton cứng. Chèn kín các khoảng trống bằng hạt xốp hoặc giấy vụn để sản phẩm không xô dịch khi vận chuyển.

Bước 3 - Niêm phong thùng: Dán băng keo hình chữ thập ở cả đáy và nắp thùng để gia cố chắc chắn.

Bước 4 - Dán nhãn cảnh báo: Bắt buộc dán nhãn Hàng dễ vỡ màu đỏ ở vị trí dễ thấy nhất bên ngoài thùng để nhân viên vận chuyển biết mà nhẹ tay.

Cậu lắc thử thùng sau khi đóng gói xong, nếu còn nghe tiếng lộc xọc bên trong thì cần chèn thêm xốp nhé.

Đóng gói hàng dễ vỡ thì cậu nhớ công thức 3 lớp này nha:

Lớp 1 là xốp bong bóng bọc kín sản phẩm tối thiểu 3 vòng.

Lớp 2 là giấy chèn hoặc hạt xốp lấp đầy khoảng trống trong thùng carton.

Lớp 3 là băng keo dán chữ thập niêm phong chắc chắn.

Sau cùng nhớ dán nhãn Hàng dễ vỡ màu đỏ nổi bật bên ngoài thùng. Làm đúng trình tự này thì hàng đi xa mấy cũng an toàn cậu ạ.

Bọc hàng dễ vỡ không khó nhưng cần tỉ mỉ cậu ơi. Tớ chỉ nhanh nè:

Bọc xốp bong bóng 3 lớp cho sản phẩm, nhét chặt hạt xốp vào thùng carton để hàng không lung lay, dán băng keo chữ thập gia cố và cuối cùng dán tem Hàng dễ vỡ.

Mẹo kiểm tra là lắc thử thùng hàng. Nếu không nghe tiếng gì bên trong thì là đạt chuẩn rồi. Cậu làm cẩn thận khâu này nhé, hàng đến tay khách nguyên vẹn là nhờ công đóng gói của cậu đó.

Tớ hiểu rồi, để tớ giải thích thật cặn kẽ và đào sâu thêm về chủ đề ****Quy trình đóng gói hàng dễ vỡ**** để cậu dễ nắm bắt hơn nhé:

1. Ý nghĩa & Tầm quan trọng của quy trình

- Hàng dễ vỡ (gốm sứ, thủy tinh, mỹ phẩm chai lọ, linh kiện điện tử nhạy cảm) có tỷ lệ hư hỏng cực cao trong khâu vận chuyển do các bưu cục chia chọn tự động thường ném hoặc chổng đẽ hàng hóa.
- Đóng gói đúng chuẩn giúp giảm tỷ lệ bể vỡ xuống dưới 0.1%, tiết kiệm chi phí bồi thường và tăng sự hài lòng của khách hàng khi mở hộp.

Giải thích chi tiết từng bước & Thuật ngữ nghiệp vụ

- ****Xốp khí bong bóng (Bubble wrap):**** Vật liệu giảm chấn chính. Cậu bắt buộc phải quấn tối thiểu 3 lớp (dày khoảng 2cm) quanh sản phẩm. Các hạt bóng khí hướng vào phía trong sản phẩm để ôm khít giảm chấn.
- ****Hạt xốp/Giấy chèn lót:**** Dùng để lấp đầy các khoảng trống bên trong thùng carton. Nguyên tắc là sản phẩm không được chạm vào bất kỳ thành bên nào của thùng carton, luôn phải có lớp đệm chèn xung quanh.
- ****Gia cố băng keo chữ thập (+):**** Dán băng keo chạy dọc nắp thùng và quấn vòng quanh thân đáy thùng tạo thành hình chữ thập. Điều này giúp đáy thùng chịu được sức nặng và không bị bục ra khi chịu lực đè lớn.

Các lỗi phổ biến & Cách phòng tránh

1. ****Thùng carton quá mỏng hoặc quá chật:**** Dùng thùng mỏng dễ móp hoặc thùng vừa khít sản phẩm khiến sản phẩm tỳ trực tiếp vào thành thùng, chỉ cần va đập nhẹ bên ngoài là vỡ bên trong. ***Cách phòng tránh:*** Luôn chọn thùng cứng (3 lớp hoặc 5 lớp) rộng hơn sản phẩm tối thiểu 5cm ở mỗi chiều.
2. ****Thiếu nhãn cảnh báo vỡ:**** Không dán tem Hàng dễ vỡ bên ngoài khiến nhân viên bốc xếp hoặc bưu tá vận chuyển quăng quật mạnh tay. ***Cách phòng tránh:*** Luôn dán ít nhất 2 tem màu đỏ 'HÀNG DỄ VỠ' nổi bật ở mặt trên và mặt hông của thùng hàng.

Mẹo làm việc nhanh & Hiệu quả từ Tùng

- ****Mẹo lắc thùng kiểm tra:**** Sau khi đóng gói xong, nhấc thùng lên lắc mạnh. Nếu nghe thấy bất kỳ tiếng 'lọc xọc' hay cảm giác sản phẩm di chuyển bên trong, tức là cậu chèn chưa đủ chặt. Phải khai ra nhét thêm giấy/hạt xốp cho đến khi lắc không nghe tiếng gì mới đạt chuẩn.

Dưới đây là các bước đóng gói hàng dễ vỡ chi tiết nhất để cậu thao tác trực tiếp tại bàn đóng gói, đảm bảo hàng đi xa đến tay khách vẫn nguyên vẹn:

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỰC TẾ

**** Bước 1: Chuẩn bị vật tư đóng gói****

- Lấy cuộn xốp bong bóng khí (bubble wrap), cuộn băng keo bản lớn, dao rọc giấy.
- Chọn thùng carton cứng (loại 3 lớp hoặc 5 lớp) có kích thước rộng hơn sản phẩm mỗi chiều khoảng 5-10cm.
- Chuẩn bị vật liệu chèn lót: hạt xốp, xốp hơi chống sốc hoặc giấy báo vò nát.

**** Bước 2: Quấn chống sốc sản phẩm ****

- Đặt sản phẩm lên bàn, dùng xốp bong bóng khí quấn chặt quanh thân sản phẩm tối thiểu ****3 vòng**** (đảm bảo độ dày lớp xốp đạt ít nhất 2cm).
- Chú ý bọc dày thêm ở các bộ phận nhô ra hoặc dễ gãy (như quai cốc, góc cạnh, phần đế nhọn).
- Dán băng keo cố định các nếp quấn.

**** Bước 3: Lót đáy thùng carton ****

- Rải một lớp hạt xốp hoặc giấy chèn xuống đáy thùng carton với độ dày từ ****3cm đến 5cm**** để tạo màng đệm giảm chấn động từ phía dưới.

**** Bước 4: Xếp hàng vào thùng ****

- Đặt sản phẩm đã bọc xốp đứng thẳng vào giữa thùng carton. Tuyệt đối không đặt nằm ngang nếu là chai lọ chứa chất lỏng.
- Nhét chặt hạt xốp hoặc giấy vụn vào toàn bộ các khoảng trống xung quanh sản phẩm và phía trên nắp thùng. Đảm bảo sản phẩm không thể xô dịch khi thùng bị nghiêng.

**** Bước 5: Niêm phong thùng hàng ****

- Gập nắp thùng lại, dán băng keo gia cố theo hình ****chữ thập (+)**** ở cả nắp trên và đáy dưới thùng để gia tăng khả năng chịu lực.

**** Bước 6: Kiểm tra tiếng kêu và Dán nhãn cảnh báo ****

- Nâng thùng hàng lên và lắc mạnh thử. Nếu nghe tiếng lộc xọc hoặc thấy sản phẩm bị trượt bên trong, cậu phải khai ra chèn thêm xốp.
- Nếu không có tiếng động, dán nhãn màu đỏ có ghi ****HÀNG DỄ VỠ - NHẸ TAY**** ở mặt trên và mặt hông của thùng hàng.

****Lưu ý của Tùng:**** Nguyên tắc vàng là sản phẩm không được tiếp xúc trực tiếp với thành thùng carton, luôn phải có lớp đệm ở giữa nha.

Bước 1

****Bước 1: Chuẩn bị vật tư đóng gói chống sốc****

- ****Mục tiêu****: Lựa chọn vật liệu giảm chấn phù hợp bảo vệ hàng nhạy cảm.
- ****Nghệ thuật chi tiết****:
 - Chuẩn bị xốp khí bubble wrap, cuộn băng keo bản lớn, giấy chèn lót, kéo.
 - Chọn thùng carton cứng loại 3 lớp hoặc 5 lớp mới, rộng hơn sản phẩm tối thiểu 5-10cm ở các chiều.
 - **** Lỗi thường gặp****: Tiết kiệm dùng thùng carton cũ bị mềm góc hoặc thùng quá bé không đủ không gian chèn xốp.

- **Lời khuyên từ Tùng**: Không bao giờ bọc hàng dễ vỡ bằng thùng carton vừa khít sản phẩm vì khi va đập lực sẽ truyền trực tiếp làm vỡ hàng.

Bước 2

Bước 2: Bọc chống sốc bằng xốp bong bóng khí (Bubble wrap)

- **Mục tiêu**: Tạo lớp đệm không khí bảo vệ trực tiếp quanh sản phẩm.
- **Nghiệp vụ chi tiết**:
 - Quấn xốp khí bong bóng xung quanh sản phẩm tối thiểu 3 vòng (độ dày lớp xốp đạt ít nhất 2cm).
 - Các hạt bong bóng phải hướng vào phía trong sản phẩm để ôm khít giảm chấn.
 - Dán băng keo cố định các nếp quấn.
- **Lỗi thường gặp**: Quấn quá lỏng hoặc quấn ít lớp khiến sản phẩm bị trượt ra ngoài khi di chuyển.
- **Lời khuyên từ Tùng**: Đối với quai ly hoặc các chi tiết nhỏ nhỏ ra, hãy bọc thêm 1 lớp xốp để gia cố nhé.

Bước 3

Bước 3: Lót đệm đáy và xếp hàng vào thùng carton

- **Mục tiêu**: Hạn chế lực va đập từ phía dưới đáy thùng khi đặt mạnh thùng hàng xuống đất.
- **Nghiệp vụ chi tiết**:
 - Rải một lớp hạt xốp hoặc giấy vò nát xuống đáy thùng carton, độ dày lớp đệm đáy đạt từ 3cm đến 5cm.
 - Đặt sản phẩm đứng thẳng vào chính giữa thùng. Không đặt nằm ngang nếu sản phẩm là chai lọ chứa chất lỏng.
- **Lỗi thường gặp**: Đặt sản phẩm trực tiếp lên đáy thùng mà không lót đệm, chỉ cần đặt thùng mạnh tay là sản phẩm nứt vỡ từ phía dưới đáy.
- **Lời khuyên từ Tùng**: Lót đệm đáy là lớp bảo vệ đầu tiên chống lại chấn động của nền bê tông kho và bưư cục.

Bước 4

Bước 4: Chèn lót khoảng trống & Niêm phong dán băng keo

- **Mục tiêu**: Lấp đầy các khoảng trống bên trong thùng carton, khóa chặt sản phẩm ở vị trí trung tâm.
- **Nghiệp vụ chi tiết**:
 - Nhét chặt hạt xốp hoặc giấy vụn vào toàn bộ các khe trống xung quanh sản phẩm và phía trên nắp thùng.
 - Gập nắp thùng carton lại, dán băng keo gia cố chạy dọc nắp thùng và quấn vòng quanh thân đáy thùng tạo thành hình chữ thập (+).

- **** Lỗi thường gặp****: Chèn hờ hững khiến sản phẩm bị xô dịch và đâm mạnh vào thành thùng khi bưu cục ném hàng.
- **** Lời khuyên từ Tùng****: Dùng lực miết mạnh bằng keo vào thùng để keo dính chắc chắn, tránh bong tróc khi thời tiết ẩm ướt.

Bước 5

****Bước 5: Kiểm tra tiếng kêu & Dán tem cảnh báo màu đỏ****

- ****Mục tiêu****: Kiểm tra chất lượng đóng gói và cảnh báo bưu tá nhẹ tay.
- ****Nghệ thuật chi tiết****:
 - Nhắc thùng hàng lên lắc mạnh thử: nếu nghe tiếng lộc xọc là phải khai ra chèn thêm xốp.
 - Nếu đạt chuẩn, dán ít nhất 2 tem màu đỏ *****HÀNG DỄ VỠ - NHẸ TAY***** nổi bật ở mặt trên và mặt hông thùng.
 - **** Lỗi thường gặp****: Không dán tem cảnh báo khiến bưu tá quăng quật mạnh tay trong quá trình vận chuyển bưu cục.
 - **** Lời khuyên từ Tùng****: Lắc mạnh thùng là mẹo đơn giản nhất để kiểm tra chất lượng đóng gói trước khi bàn giao.