Đại học Quốc Gia TPHCM Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Vật Lý – Vật Lý Kỹ Thuật Bộ môn Vật Lý Tin Học



THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN (PHY10605)

CBHD:

Võ Hoàng Thủy Tiên

Huỳnh Quốc Việt

vhttien@hcmus.edu.vn

hyqviet@hcmus.edu.vn

0937649914


0349043204

- Chuyên cần: 10%
- Báo cáo thực hành: 40%
- Đồ án môn học: 50%

Web: Hippo

Cú pháp: BCTH_<tuần>_MSSV_<tên sinh viên>


Ví dụ: BCTH_01_1713000_VHTTIEN





Giới thiệu PIC C

Bộ vi điều khiển viết tắt là Micro-controller là mạch tích hợp trên một chip có thể lập trình được, dùng để điều khiển hoạt động của hệ thống



Hình 1. Arduino Uno



Giới thiệu PIC C




Hãy liệt kê các thiết bị điện, điện tử có sử dụng bộ vi điều khiển



Giới thiệu PIC các họ vi điều khiển











Giới thiệu PIC C

Bộ vi điều khiển viết tắt là Micro-controller là mạch tích hợp trên một chip có thể lập trình được, dùng để điều khiển hoạt động của hệ thống


PIC bắt nguồn từ chữ viết tắt của "Programmable Intelligent Computer" (Máy tính khả trình thông minh)

☐ PIC với tên là "Peripheral Interface Controller" (bộ điều khiển giao tiếp ngoại vi).



Giới thiệu PIC C

PIC sử dụng tập lệnh RISC



Độ dài mã lệnh

12bit

Ví dụ: PIC12Cxxx

Độ dài mã lệnh

14bit

Ví du: PIC16Fxxx

Độ dài mã lệnh

16bit


Ví dụ: PIC18Fxxx



Giới thiệuC**Pt** (Độn ngữ lập trình cho vi điều khiển PIC

Ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển PIC có 2 loại:







Giới thiệuC**Pt**(Tốn ngữ lập trình cho vi điều khiển Pl

Điều khiển sáng tắt 1 đèn led

```
#include <16f877a.h>
#use delay(clock=800000)
#fuses HS,NOWDT,NOWDT
void main(void)
set tris b(0x00);
output b(0);
while(true)
delay ms(1000);
output b(0xff);
delay ms(1000);
output b(0x00);
```

```
ORG 00H
MAIN:
MOV P1,#00H ;led tắt hết
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH ;led sáng hết
CALL DELAY
JMP MAIN
DELAY:
                ;CT tạo trễ
MOV R0,#50
LAP:
NOP
NOP
DJNZ
R0,LAP
RET
END
```



Các tập lệnh trong PICác hàm tiền xử lý

1. Khai báo file header

cú pháp: #include <tên chip .h>

Ví dụ: #include 16f877a.h

2. Khai báo cấu hình

Cú pháp: #fuses HS, NOLVP, NOWDT

Ví dụ trên, khai báo cấu hình cho bộ dao động kiểu HS, không sử dụng chức năng Watchdog Timer, và lập trình điện áp thấp.



Các tập lệnh trong PICác hàm tiền xử lý

Khai báo tần số

cú pháp: #use delay(clock=tần số thạch anh)

Ví dụ: #use delay(clock = 20000000) //khai báo dung thạch anh 20MHz

Khi sử dụng bất cứ khối chức năng đặc biệt nào trong vi điều khiển PIC ta phải dùng chỉ thị tiền xử lý #USE để khai báo. Các khối chức năng đặc biệt là RS232, PWM, SPI, I2C ..v.v

2 Các tập lệnh trong PICác hàm tiền xử lý

Byte

```
cú pháp: \#byte\ name = x //Name: tên biến, x: địa chỉ
```

```
Gán tên biến name cho địa chỉ x , name thường dùng
để gán cho các thanh ghi
VD: #Byte portb = 0x06;
```

Use fast io

```
cú pháp: #use fast io(port) //port: các cống vào ra của PIC(/
```

Dùng các này chúng ta có thể hiệu chỉnh các port chỉ với 1 lênh

VD: #use fast io(a)



2 Các tập lệnh trong PICác hàm thời gian

cú pháp: #delay_ms(time) //time: thời gian cần tạo trễ

VD: #delay ms(1000) //thời gian cần tạo trễ 1s

cú pháp: #*delay_us(time) //*time: thời gian cần tạo trễ

VD: #delay us(1000) //thời gian cần tạo trễ 1ms

Lưu ý: Trước khi sử dụng các hàm này cần phải khai báo hàm tiền định $\#use\ delay(clock =)$

2

Các tập lệnh trong PI**Cá**c hàm vào ra

1. cú pháp: output_low(pin) //pin: chân tín hiệu của PIC output_high(pin)

```
cú pháp: output_bit(pin, value) //Pin: tên chân của PIC,
Value: giá trị 0 hoặc 1
```

Thiết lập mức 0V(thấp) hoặc 5V(mức cao) cho các chân của PIC

VD : output_low(pin_D0)

2. cú pháphythuthuth (value)

X: tên các port của PIC

Value: giá trị 1 byte

VD : output_B(255)

2

Các tập lệnh trong PI**Các hàm vào ra**

. cú pháp: $bi\acute{e}n = input_X()$

X: tên các port của PIC Hàm trả giá trị 8 bit là giá trị hiện hữu của port đó VD: n = input A()

. cú pháp: biến = input(pin)

pin: tên các chân

Hàm trả giá trị 8 bit là giá trị hiện hữu của port đó

 $VD : n = input(pin_D0)$



Các tập lệnh trong PICác hàm vào ra

5. cú pháp: *set_tris_X(value)*

X: tên chân A-G

Value: giá trị 8 bit điều khiển vào ra cho các chân của

chip

Nhập dữ liệu: 1; Xuất dữ liệu: 0

VD : set_tris_B(0)

2 Các tập lệnh trong PKCác khai báo cục bộ

L. Khai báo biến

/í dụ: int8 const a // khai báo a là biến số nguyên 8 bit

2. Khai báo hằng số

/i du: int8 const a=200;

3. Khai báo mảng

 $/i du: int const a[5] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$



Các tập lệnh trong PŒáC cấu trúc thuật toán

- 1. cấu trúc **IF**
- 2. cấu trúc lặp **WHILE**
- 3. cấu trúc lặp **FOR**
- 4. cấu trúc lựa chọn SWITCH

Các toán tử cơ bản

Các hàm số học cơ bản




Thực hành code

```
#include <16f877a.h>
#use delay(clock=800000)
#fuses HS, NOWDT, NOWDT
void main(void){
set tris b(0x00);
output b(0);
while(true){
delay ms(1000);
output b(0xff);
delay ms(1000);
output b(0x00);
```



Mô phỏng bằng







CÂM O'N

