

Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προηγμένοι Μικροεπεζεργαστές

Εργαστηριακή Άσκηση 4


Κατσαρός Ανδρέας 1084522 Ποταμιάνος Άγγελος Νικόλαος 1084537

Ερωτήματα Εργαστηριακής Άσκησης 4

- 1 Ενεργοποιείστε την αρχική λειτουργία του συστήματος, δηλαδή τη λειτουργία του ADC με τα δύο κατώφλια υγρασίας. Ανάλογα με την συνθήκη σύγκρισης που ισχύει κάθε φορά, ενεργοποιείται το αντίστοιχο LED (LED0 ή LED1).
- 2 Προσθέστε τις δυο λειτουργίες του συστήματος, δηλαδή τη λειτουργία ποτίσματος (ενεργοποίηση χρονιστή timer/counter) και αερισμού (ενεργοποίηση ενός PWM), που εκτελούνται ανάλογα με τον διακόπτη (SW5 ή SW6) που επιλέχθηκε από τον χρήστη.
- 3 Υλοποιείστε τη λειτουργία που ειδοποιεί τον χρήστη για λάθος εισαγωγή κουμπιού (δηλαδή ενεργοποίηση όλων των LEDs)

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και σε ολόκληρο τον κώδικα στο τέλος της αναφοράς . Παρακάτω επεξηγούμε αναλυτικά τον κώδικα για την υλοποίηση των ερωτημάτων .

Ερώτημα 1:



Επεζήγηση βασικών σημείων του κώδικα:

1. Δήλωση και ορισμός των threshold υγρασίας: Χρησιμοποιούνται δύο threshold (low_moisture_limit και high_moisture_limit) για να καθορίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες θα ενεργοποιούνται τα LEDs.

```
#define low_moisture_limit 15
#define high_moisture_limit 30
```

2. **Ρύθμιση ADC**: Ο ADC ρυθμίζεται για συνεχή λειτουργία με 10-bit ανάλυση .Επίσης, ορίζονται τα threshold υγρασίας στον ADC.

```
ADCO.CTRLA |= ADC_RESSEL_10BIT_gc; // 10-bit resolution
ADCO.CTRLA |= ADC_FREERUN_bm; // Free-Running mode enabled
ADCO.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; // Everyomoingn ADC
```

3. **H ISR(ADC0_WCOMP_vect)** : διακοπή που εκτελείται όταν ο ADC ανιχνεύσει μια τιμή που βρίσκεται εκτός των οριοθετημένων threshold (Window Compare Interrupt):

Έλεγχος Υγρασίας:

- Χαμηλή Υγρασία: Αν η τιμή του ADC είναι μικρότερη από το ελάχιστο κατώφλι (low_moisture_limit), η μεταβλητή moisture_level_flag ορίζεται σε 1. Αυτό σηματοδοτεί ότι η υγρασία είναι πολύ χαμηλή και τα φυτά χρειάζονται πότισμα.
- Υψηλή Υγρασία: Αν η τιμή του ADC είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο κατώφλι (high_moisture_limit), η moisture_level_flag ορίζεται σε 2. Αυτό υποδεικνύει υπερβολική υγρασία και την ανάγκη για μείωσή της.

```
int moisture_level_flag;

□ISR(ADC0_WCOMP_vect) {
    cli();
    // Ελέγχος αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο
    if (ADC0.RES < low_moisture_limit) {
        moisture_level_flag = 1; // Ορταμός flag για χαμηλή υγρασία
    }
    // Ελέγχος αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο όριο
    else if (ADC0.RES > high moisture_limit) {
        moisture_level_flag = 2; // Ορταμός flag για υψηλή υγρασία
    }
    sei();
```

Outputs:

Μέσα στον βρόχο, ελέγχεται η τιμή της moisture_level_flag με μια δομή switch και εχουμε δυο περιπτώσεις:

Περίπτωση 1: Αν η τιμή είναι **moisture_level_flag** =1, τότε ενεργοποιείτε το LED στο PIN0. Περίπτωση 2: Αν είναι **moisture_level_flag** = 2, τότε το LED στο PIN1.


1" περίπτωση: Χαμηλή υγρασία

Επιλέγουμε result τέτοιο ώστε ADC0.RES < low_moisture_limit:



Επομένως, μετά την εκτέλεση της ISR: moisture_level_flag = 1;(έχουμε χαμηλή υγρασία). Στον βρόχο λοιπόν έχουμε : case 1:

Άρα πρέπει να ανάψει το PIN0 του PortD το οποίο επιτυγχάνεται:




2^η περίπτωση: Υψηλή υγρασία

Επιλέγουμε result τέτοιο ώστε ADC0.RES >high_moisture_limit:




Επομένως, μετά την εκτέλεση της ISR: moisture_level_flag = 2;(έχουμε υψηλή υγρασία). Στον βρόχο λοιπόν έχουμε : case 2:

Άρα πρέπει να ανάψει το PIN1 του PortD το οποίο επιτυγχάνεται:



Ερώτημα 2:

Παράθεση Διαγράμματος Ροής:



Επιλογή Περιόδου

Η συχνότητα του PWM σήματος (f_{PWM_SS}) εξαρτάται από τη συχνότητα του ρολογιού περιφερειακού f_{CLK_PER} (), τον prescaler (N), και την τιμή του PER (που ορίζει την περίοδο του τάιμερ).

Στην περίπτωση που f_{CLK_PER} είναι 20MHz και ο prescaler N=1024, ο τύπος μας δίνει έναν τρόπο να υπολογίσουμε την τελική συχνότητα του PWM σήματος βάσει της επιθυμητής

περιόδου του τάιμερ (PER). Ουσιαστικά, αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε την ταχύτητα κίνησης του ανεμιστήρα ανάλογα με τις ανάγκες μας.

$$f_{PWM_SS} = \frac{f_{CLK_PER}}{N(PER + 1)}$$

Επεζήγηση βασικών σημείων επεκτάσιμου κώδικα:

1. ISR για Διακόπτες στο PORTF (ISR(PORTF_PORT_vect)):

Αυτή η διακοπή ανταποκρίνεται σε ενεργοποιήσεις των διακοπτών SW5 και SW6 στο PORTF:

• Έλεγχος Ενεργοποιήσεων Διακοπτών: Ελέγχει αν τα αντίστοιχα bits των διακοπτών είναι υψηλά (πιεσμένα):

if (PORTF_IN & PIN5_bm): Ελέγχει αν ο διακόπτης SW5 είναι πιεσμένος και ορίζει την watering_system_flag σε 1 για να ενεργοποιήσει το σύστημα ποτίσματος. else if (PORTF_IN & PIN6_bm): Ελέγχει αν ο διακόπτης SW6 είναι πιεσμένος και ορίζει την ventilation_system_flag σε 1 για να ενεργοποιήσει το σύστημα αερισμού.

```
ISR(PORTF_PORT_vect) {
   cli();
   int portf_intflags = PORTF.INTFLAGS; // Procedure to clear the interrupt flag
   PORTF.INTFLAGS = portf_intflags;

if (PORTF_IN && PINS_bm) {
    watering_system_flag = 1; // Set flag to activate watering system
    } else if (PORTF_IN && PING_bm) {
    ventilation_system_flag = 1; // Set flag to activate ventilation system
  }
   sei();
```

2. Ενεργοποίηση Χρονιστή ('ISR(TCA0_CMP0_vect)'):

• Τερματισμός Ποτίσματος: Απενεργοποιεί τον χρονιστή μετά την πάροδο του υπολογισμένου χρόνου, επαναφέρει το σύστημα ποτίσματος και σβήνει το αντίστοιχο LED.

```
ISR(TCA0_CMP0_vect) {
    cli();
    TCA0.SINGLE.CTRLA = 0; // Disable timer
    int intflags = TCA0.SINGLE.INTFLAGS; // Procedure to clear interrupt flag
    TCA0.SINGLE.INTFLAGS = intflags;
    watering_system_flag = 0; // Reset watering system flag
    PORTD.OUTCLR = PINO_bm; // Turn off LED0
```

3. Ενεργοποίηση PWM ('ISR(TCA0 OVF vect)'):

- Τερματισμός Αερισμού: Παρακολουθεί τον αριθμό των επαναλήψεων του PWM και απενεργοποιεί τον χρονιστή και τα LEDs μετά από τέσσερις κύκλους.

```
SISK(TCA0_OVF_vect) {
    static uint8_t pwm_count = 0;
    cli();
    pwm_count++;
    if (pwm_count == 4) {
        TCA0_SINGLE.CTRLA = 0; // Disable timer
        PORTD.OUTCLR = PIN1_bm | PIN2_bm; // Turn off LED1 and LED2
        ventilation_system_flag = 0; // Reset ventilation system flag
        pwm_count = 0; // Reset counter
    }
}
```

4) Λειτουργίες `activate_watering_system()` και `activate_ventilation_system()`:


```
_void activate_watering_system(void) {
     // Initialize timer
     TCA0.SINGLE.CNT = 0; // Clear counter
     TCA0.SINGLE.CTRLB = TCA_SINGLE_WGMODE_NORMAL_gc; // Normal Mode
     TCA0.SINGLE.CMP0 = calculated_time; // Set compare value
     {\tt TCA0.SINGLE.CTRLA = TCA\_SINGLE\_CLKSEL\_DIV1024\_gc \mid TCA\_SINGLE\_ENABLE\_bm; // Set clock source and enable timer}
     TCA0.SINGLE.INTCTRL = TCA_SINGLE_CMP0_bm; // Enable compare interrupt
     PORTD.OUTSET = PINO_bm; // Turn on LED0
void activate_ventilation_system(void) {
     // Initialize PWM
     TCAO.SINGLE.CNT = 0; // Clear counter
     TCA0.SINGLE.CTRLB = TCA_SINGLE_WGMODE_DSBOTTOM_gc; // Dual Slope Bottom PWM Mode
     TCAO.SINGLE.PER = 0xFF; // Set period
     TCA0.SINGLE.CMP0 = 0x7F; // Set compare value for 50% duty cycle
     TCAO.SINGLE.CTRLA = TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV64_gc | TCA_SINGLE_ENABLE_bm; // Set clock source and enable timer
     TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA_SINGLE_OVF_bm; // Enable overflow interrupt
     PORTD.OUTSET = PIN2 bm; // Turn on LED2
```

- Πότισμα: Ρυθμίζει τον χρονιστή με την υπολογισμένη τιμή και ενεργοποιεί το αντίστοιχο LED.
- Αερισμός: Ρυθμίζει τον PWM για τη δημιουργία παλμού με 50% κύκλο εργασίας και ενεργοποιεί το αντίστοιχο LED.

Outputs:

Output διαδικασία για τη λειτουργία ποτίσματος:


A) Ενεργοποίηση SW5 για πότισμα & watering system flag=1:




B) Activate watering system() function called:

```
// Check if the watering system needs to be activated
if (watering_system_flag) {
    activate_watering_system();
    watering_system_flag = 0; // Reset the flag
}
```

Γ)Συνάρτηση και πότισμα:



Timers:




Output διαδικασία για τη λειτουργία αερισμού:

A) Ενεργοποίηση SW6 για πότισμα & ventilation system flag=1:


B) Activate ventilation system() function called:

<u>Γ) Output αερισμός:</u>



Ερώτημα 3:

Παράθεση Διαγράμματος Ροής:



Συναρτήσεις activate_all_leds και deactivate_all_leds:

```
Pvoid activate_all_leds(void) {
    PORTD.OUTSET = PINØ_bm | PIN1_bm | PIN2_bm; // Turn on all LEDs
}

// Function to deactivate all LEDs

=void deactivate_all_leds(void) {
    PORTD.OUTCLR = PINØ_bm | PIN1_bm | PIN2_bm; // Turn off all LEDs
}
```

Οι δύο συναρτήσεις, activate_all_leds και deactivate_all_leds, χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση όλων των LEDs σε έναν συγκεκριμένο θύρα (PORTD) του μικροελεγκτή:

Η activate_all_leds: Αυτή η συνάρτηση ουσιαστικά θέτει τα συγκεκριμένα bits του PORTD (που αντιστοιχούν στα pins 0, 1 και 2) σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή στην τιμή 1, προκειμένου να ενεργοποιήσει όλα τα LEDs που είναι συνδεδεμένα σε αυτά τα pins.

Η deactivate_all_leds: Αντίστοιχα, αυτή η συνάρτηση θέτει τα συγκεκριμένα bits του PORTD σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή στην τιμή 0, προκειμένου να απενεργοποιήσει

όλα τα LEDs που είναι συνδεδεμένα σε αυτά τα pins.

Έλεγχος πατημένου κουμπιου:


```
EISR(PORTF_PORT_vect) {
    cli();
    int portf_intflags = PORTF.INTFLAGS;
    PORTF.INTFLAGS = portf_intflags;

if (portf_intflags & PINS_bm) {
    if (moisture_level_flag == 1) {
        watering_system_flag = 1;
    } else {
        activate_all_leds(); // Wrong button pressed
    }
}
if (portf_intflags & PIN6_bm) {
    if (moisture_level_flag == 2) {
        ventilation_system_flag = 1;
    } else {
        activate_all_leds(); // Wrong button pressed
    }
}
sei();
```


Σε αυτό το κομμάτι, ελέγχεται αν τα κουμπιά SW5 ή SW6 πατήθηκαν. Αν ναι, ελέγχεται η κατάσταση του εδάφους (moisture_level_flag) και εάν δεν είναι σύμφωνη με τη λειτουργία του κουμπιού (π.χ δηλαδή όταν έχουμε υψηλό moisture_level_flag προφανώς θέλουμε ventilation και όχι watering), ενεργοποιούνται όλα τα LEDs με την κλήση της συνάρτησης activate_all_leds(), δηλώνοντας έτσι ένα λάθος εισαγωγής στον χρήστη. Αυτή η προσθήκη εκτελεί τη λειτουργία που ζητείται στο ερώτημα 3.

Outputs:

1)Outputs for activation leds:



2)Outputs for deactivation leds:



Επιπλέον σχόλια:

Βάσει των παρατηρήσεων κατά τη δια ζώσης συνάντηση για την τέταρτη εργαστηριακή άσκηση, αναπροσαρμόσαμε και επιδιορθώσαμε τα εξής:

- α) Κατάφεραμε σύμφωνα με τις υποδείξεις στον κώδικα να προσθέσαμε το κομμάτι που εκτελεί τη λειτουργία "clear interrupt" στον ADC. Αυτό το κομμάτι κώδικα απενεργοποιεί τις διακοπές προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της Interrupt Service Routine (ISR) κατά την εκτέλεσή της. Έτσι, αποφεύγεται η δημιουργία επαναλαμβανόμενων διακοπών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη απρόβλεπτη συμπεριφορά του συστήματος. Παρακάτω παρουσιάζεται το αντίστοιχο κομμάτι κώδικα:
- β) Επίσης, προσθέσαμε κώδικα για την απενεργοποίηση (deactivate) των συστημάτων ποτίσματος (watering system) και εξαερισμού (ventilation system) μετά τη λήξη του χρονιστή (timer). Προσπαθήσαμε μεσω του κώδικά μας να εξασφαλίσουμε ότι τα συστήματα απενεργοποιούνται μετά τον προκαθορισμένο χρόνο λειτουργίας τους.

ΠΛΉΡΗΣ ΚΏΔΙΚΑΣ:

ASK1.C:

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define low moisture limit 15
#define high moisture limit 30
int moisture level flag;
ISR(ADC0 WCOMP vect) {
      cli();
      // Ελέγχος αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο
      if (ADCO.RES < low moisture limit) {</pre>
            moisture level flag = 1; // Ορισμός flag για χαμηλή υγρασία
      // Ελέγχος αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο όριο
      else if (ADCO.RES > high moisture limit) {
            moisture level flag = 2; // Ορισμός flag για υψηλή υγρασία
      sei();
int main(void) {
      // Αρχικοποίηση LED
      PORTD.DIRSET = PIN2 bm | PIN1 bm | PIN0 bm; // Ρύθμιση εξόδων (2:
Σύστημα Αερισμού, 1: Υψηλή Υγρασία, 0: Χαμηλή Υγρασία)
      PORTF.DIRCLR = PIN5 bm | PIN6 bm;
      ADCO.CTRLA |= ADC RESSEL 10BIT gc; // 10-bit resolution
      ADCO.CTRLA |= ADC FREERUN bm; // Free-Running mode enabled
      ADCO.CTRLA |= ADC ENABLE bm; // Ενεργοποίηση ADC
      ADCO.MUXPOS |= ADC_MUXPOS_AIN7_gc; // Επιλογή Αισθητήρα
      ADCO.DBGCTRL |= ADC DBGRUN bm; // Enable Debug Mode
      ADCO.WINLT |= low moisture limit; // Ορισμός κατώτερου ορίου
      ADCO.WINHT |= high moisture limit; // Ορισμός ανώτερου ορίου
      ADCO.INTCTRL |= ADC WCMP bm;
      ADCO.CTRLE |= ADC WINCM1 bm; // Διακοπή του RES όταν είναι εκτός
      sei();
      ADCO.COMMAND |= ADC STCONV bm;
            // Ενέργειες με βάση την τιμή της moisture level flag
            switch (moisture level flag) {
                  case 1:
                  PORTD.OUTSET = PIN0 bm; // Ενεργοποίηση LED0 για χαμηλή
υγρασία
```

ASK2.C

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define low_moisture_limit 15
#define high moisture limit 30
int moisture level flag;
int watering system flag = 0;
int ventilation system flag = 0;
int calculated time;
ISR(ADC0 WCOMP vect) {
   cli();
    // Check if the result is less than the minimum limit
    if (ADCO.RES < low moisture_limit) {</pre>
       moisture level flag = 1; // Set flag for low moisture
        calculated time = low moisture limit - ADCO.RES; // Calculate time
for watering
    // Check if the result is greater than the maximum limit
   else if (ADCO.RES > high moisture limit) {
       moisture level_flag = 2; // Set flag for high moisture
    }
   sei();
ISR(PORTF PORT vect) {
   cli();
   int portf_intflags = PORTF.INTFLAGS; // Procedure to clear the
interrupt flag
   PORTF.INTFLAGS = portf intflags;
   if (portf intflags & PIN5 bm) {
       watering system flag = 1; // Set flag to activate watering system
    } else if (portf intflags & PIN6 bm) {
       ventilation system flag = 1; // Set flag to activate ventilation
system
   }
   sei();
```

```
ISR(TCA0 CMP0 vect) {
   cli();
    TCAO.SINGLE.CTRLA = 0; // Disable timer
   int intflags = TCAO.SINGLE.INTFLAGS; // Procedure to clear interrupt
flag
   TCAO.SINGLE.INTFLAGS = intflags;
   watering system flag = 0; // Reset watering system flag
   PORTD.OUTCLR = PIN0 bm; // Turn off LED0
   sei();
void activate watering system(void) {
    // Initialize timer
   TCAO.SINGLE.CNT = 0; // Clear counter
   TCAO.SINGLE.CTRLB = TCA SINGLE WGMODE NORMAL qc; // Normal Mode
   TCAO.SINGLE.CMPO = calculated time; // Set compare value
   TCAO.SINGLE.CTRLA = TCA SINGLE CLKSEL DIV1024 qc |
TCA SINGLE ENABLE bm; // Set clock source and enable timer
   TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA SINGLE CMP0 bm; // Enable compare interrupt
    PORTD.OUTSET = PIN0 bm; // Turn on LED0
void activate ventilation system(void) {
     // Initialize PWM
     TCAO.SINGLE.CNT = 0; // Clear counter
     TCAO.SINGLE.CTRLB = TCA SINGLE WGMODE DSBOTTOM gc; // Dual Slope
Bottom PWM Mode
     TCAO.SINGLE.PER = 0xFF; // Set period
     TCAO.SINGLE.CMP0 = 0x7F; // Set compare value for 50% duty cycle
     TCAO.SINGLE.CTRLA = TCA SINGLE CLKSEL DIV64 gc |
TCA SINGLE ENABLE bm; // Set clock source and enable timer
     TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA SINGLE OVF bm; // Enable overflow interrupt
      PORTD.OUTSET = PIN2 bm; // Turn on LED2
ISR(TCA0 OVF vect) {
    static uint8 t pwm count = 0;
   cli();
   pwm count++;
    if (pwm count == 4) {
       TCAO.SINGLE.CTRLA = 0; // Disable timer
       PORTD.OUTCLR = PIN1 bm | PIN2 bm; // Turn off LED1 and LED2
       ventilation system flag = 0; // Reset ventilation system flag
       pwm count = 0; // Reset counter
   sei();
int main(void) {
   // Initialize LEDs
   PORTD.DIRSET = PIN2 bm | PIN1 bm | PIN0 bm; // Set as outputs (2:
Ventilation System, 1: High Moisture, 0: Low Moisture)
   PORTF.DIRCLR = PIN5_bm | PIN6_bm; // Set as inputs
    PORTF.PIN5CTRL |= PORT PULLUPEN bm | PORT ISC BOTHEDGES gc;
   PORTF.PIN6CTRL |= PORT PULLUPEN bm | PORT ISC BOTHEDGES gc;
    // Initialize the ADC for Free-Running mode
   ADCO.CTRLA |= ADC RESSEL 10BIT gc; // 10-bit resolution
```

```
ADCO.CTRLA |= ADC FREERUN bm; // Free-Running mode enabled
   ADCO.CTRLA |= ADC ENABLE bm; // Enable ADC
   ADCO.MUXPOS |= ADC_MUXPOS_AIN7_gc; // Select sensor
   ADCO.DBGCTRL |= ADC_DBGRUN_bm; // Enable Debug Mode
   ADCO.WINLT |= low_moisture_limit; // Set lower limit
   ADCO.WINHT |= high moisture limit; // Set upper limit
   ADCO.INTCTRL |= ADC WCMP bm;
   ADCO.CTRLE |= ADC WINCM1 bm; // Interrupt when RES is outside the
window
   sei(); // Enable global interrupts
   ADCO.COMMAND |= ADC STCONV bm; // Start conversion
   while (1) {
        // Actions based on the moisture level flag value
        switch (moisture level flag) {
               PORTD.OUTSET = PIN0 bm; // Turn on LED0 for low moisture
               break;
                PORTD.OUTSET = PIN1 bm; // Turn on LED1 for high moisture
               break;
            default:
                // Clear LEDs if no specific condition
                PORTD.OUTCLR = PIN0 bm | PIN1 bm;
               break:
        }
        // Check if the watering system needs to be activated
        if (watering_system_flag) {
            activate watering system();
            watering_system_flag = 0; // Reset the flag
        // Check if the ventilation system needs to be activated
        if (ventilation system flag) {
            activate ventilation system();
            ventilation_system_flag = 0; // Reset the flag
        }
        // Reset the moisture level flag
       moisture level flag = 0;
```

Ask3.c (FINAL)

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

#define low_moisture_limit 15
#define high_moisture_limit 30

int moisture_level_flag;
int watering system flag = 0;
```

```
int ventilation_system_flag = 0;
int calculated time;
// Function to activate all LEDs indicating a wrong input
void activate all leds(void) {
   PORTD.OUTSET = PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm; // Turn on all LEDs
    deactivate all leds();
// Function to deactivate all LEDs
void deactivate all leds(void) {
   PORTD.OUTCLR = PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm; // Turn off all LEDs
ISR(ADC0 WCOMP vect) {
    cli(); // Disable global interrupts
      int adc intflags = ADCO.INTFLAGS;
    ADCO.INTFLAGS = adc intflags;
    // Handling the ADC result
    if (ADCO.RES < low moisture limit) {</pre>
       moisture level flag = 1;
        calculated time = low moisture limit - ADCO.RES;
    } else if (ADCO.RES > high moisture limit) {
        moisture level flag = 2;
    sei(); // Enable global interrupts
ISR(PORTF PORT vect) {
    cli();
    int portf_intflags = PORTF.INTFLAGS;
    PORTF.INTFLAGS = portf_intflags;
    if (portf intflags & PIN5 bm) {
        if (moisture level flag == 1) {
            watering system flag = 1;
        } else {
            activate all leds(); // Wrong button pressed
    if (portf intflags & PIN6 bm) {
        if (moisture level flag == 2)
            ventilation system flag = 1;
        } else {
            activate all leds(); // Wrong button pressed
    sei();
ISR(TCA0 CMP0 vect) {
   cli();
    TCA0.SINGLE.CTRLA = 0;
    int intflags = TCAO.SINGLE.INTFLAGS;
    TCAO.SINGLE.INTFLAGS = intflags;
    watering system flag = 0;
    deactivate all leds(); // Reset LEDs to default state after watering
   sei();
```

```
void activate watering system(void) {
   TCA0.SINGLE.CNT = 0;
   TCAO.SINGLE.CTRLB = TCA SINGLE WGMODE NORMAL gc;
   TCAO.SINGLE.CMP0 = calculated time;
   TCAO.SINGLE.CTRLA = TCA SINGLE CLKSEL DIV1024 gc |
TCA SINGLE ENABLE bm;
   TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA SINGLE CMPO bm;
   PORTD.OUTSET = PIN0 bm; // Turn on LED0
void activate ventilation system(void) {
   TCA0.SINGLE.CNT = 0;
   TCAO.SINGLE.CTRLB = TCA SINGLE WGMODE DSBOTTOM gc;
   TCAO.SINGLE.PER = 0xFF;
   TCAO.SINGLE.CMP0 = 0x7F;
   TCAO.SINGLE.CTRLA = TCA SINGLE CLKSEL DIV64 gc | TCA SINGLE ENABLE bm;
   TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA SINGLE OVF bm;
   PORTD.OUTSET = PIN2 bm; // Turn on LED2
ISR(TCA0 OVF vect) {
   static uint8 t pwm count = 0;
   cli();
   pwm_count++;
   if (pwm count == 4) {
       TCAO.SINGLE.CTRLA = 0;
        deactivate all leds(); // Reset LEDs to default state after
ventilation
        ventilation_system_flag = 0;
        pwm_count = 0;
   sei();
int main(void) {
    PORTD.DIRSET = PIN2 bm | PIN1 bm | PIN0 bm;
    PORTF.DIRCLR = PIN5 bm | PIN6 bm;
    PORTF.PIN5CTRL |= PORT PULLUPEN bm | PORT ISC BOTHEDGES gc;
   PORTF.PIN6CTRL |= PORT PULLUPEN bm | PORT ISC BOTHEDGES qc;
   ADCO.CTRLA |= ADC RESSEL 10BIT gc | ADC FREERUN bm | ADC ENABLE bm;
   ADCO.MUXPOS |= ADC MUXPOS AIN7 gc;
   ADCO.DBGCTRL |= ADC DBGRUN bm;
   ADCO.WINLT |= low moisture limit;
   ADCO.WINHT |= high moisture limit;
   ADCO.INTCTRL |= ADC WCMP bm;
   ADCO.CTRLE |= ADC WINCM1 bm;
   sei();
   ADCO.COMMAND |= ADC STCONV bm;
   while (1) {
        switch (moisture level flag) {
            case 1:
                PORTD.OUTSET = PIN0 bm;
                break;
            case 2:
```

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ