Accesorios para los equipos de medición y control 2.9

2.9.1 Convertidor de medición 4 ... 20 mA (sistema bifilar)


Ventajas:

- Transmisión segura de las señales, incluso a grandes distancias
- Señal de 4...20 mA insensible a perturbaciones
- Instalación sencilla directamente en el sensor

Aplicaciones comunes:

Transmisión de la señal de medición a largas distancias o transmisión de señales de medición sensibles a perturbaciones (p. ej. pH, redox) en combinación con aparatos de medición/regulación del tipo D1C, D2C y DULCOMARIN o conexión directa al PC o PLC. Si se utiliza un PLC, debe disponer de una entrada galvánicamente aislada.

Convertidor de medición de pH 4 ... 20 mA tipo pH V1



Ø 25

Rango de medición pH 0 ... 14

Error de medición < 0,1 pH (típ. ±0,07 pH)

Base de conexión SN6

Resistencia de entrada $> 5 \times 10^{11} \Omega$

Salida de señal 4 ... 20 mA \approx -500 ... +500 mV \approx pH 15,45 ... -1,45 sin calibra-

ción; sin separación galvánica

Tensión de alimentación DC 18...24 V DC

Temperatura ambiente permitida -5...50 °C, no condensante

Tipo de protección IP 65

Dimensiones 141 mm (longitud), 25 mm (Ø)

N.º de referencia

Convertidor de medición de pH 4 ... 20 mA tipo pH V1 809126

Convertidor de medición de redox 4 ... 20 mA tipo RH V1

Rango de medición 0 ... 1000 mV Error de medición $< \pm 5$ mV (típ. ± 3 mV)

Base de conexión SN6 Resistencia de entrada $> 5 \times 10^{11} \Omega$

Salida de señal $4 \dots 20 \text{ mA} \approx -500 \dots +500 \text{ mV} \approx \text{pH } 15,45 \dots -1,45 \text{ sin calibra-}$

ción; sin separación galvánica

18...24 V DC Tensión de alimentación DC

Temperatura ambiente permitida -5...50 °C, no condensante

Tipo de protección

Dimensiones 141 mm (longitud), 25 mm (Ø)

N.º de referencia

809127

Convertidor de medición de redox 4 ... 20 mA tipo RH V1

