Parte 2

Perifericos	Registro necesario
Timers	SRTIMER
UARTs	SRUART
USB	SRUSB
PWM	SRPWM
ADC	RCGCADC 6 SCGCADC

Parte 3

Función	Parámetros
SysCtlDelay();	El número de loops que debe realizar