

STILL FleetManager 4.x



FleetManager™ 4.x

STILL FleetManager 4.x

Funções

✓ Benefícios– Maior segurança operacional

✓ Benefícios– Otimização do uso

✓ Benefícios– Redução dos danos por impactos



Telemetria



Telemetria é uma tecnologia que permite a medição e comunicação de informações de interesse do operador ou desenvolvedor de sistemas. A palavra é de **origem** Grega onde tele = remoto e metron = medida.

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Telemetria>

Utilização: Agricultura, automobilística, esporte, Indústria, transporte, logística, dentre vários outros

Aplicação

Frotistas

Utilize quando houver:

- necessidade de otimizar custo de locadores
- necessidade de padronizar a gestão da frota do locador
- necessidade de acompanhar horas de trabalho a distância
- necessidade programação da manutenção

Cliente Final

Utilize quando houver:

- necessidade de gerir grande parque de maquinas
- necessidade de restringir acesso ao equipamento
- necessidade de melhorar fluxo logístico / encontrar gargalo
- interesse em reduzir custo operacional
- necessidade de padronizar gestão da frota

Seja um equipamento STILL, marca do Grupo ou até mesmo concorrência....flexibilidade na aplicação



Solução em retrofit / kit universal


A instalação do kit universal será realizada para os equipamentos fora de linha ou até mesmo da concorrência.

Consulte recursos disponíveis

*Consulte equipe pós-vendas
Linde STILL para apoio na
instalação!*



Funcionamento - Comunicação



Funcionamento - Comunicação



- ✓ Aplicativo STILL Data Shuttle disponível para Android possibilita o envio de informações através de comunicação Bluetooth
- ✓ O smartphone deve ficar próximo ao equipamento (máx 10m). O usuário seleciona a máquina para iniciar a transferência. O processo leva no máximo 3 minutos
- ✓ Conectado à internet, o smartphone envia as informações para a plataforma WEB do FleetManager
- ✓ Alternativa ao uso de notebook

STILL FleetManager 4.x Funções



Permissão de acesso por senha




Relatórios




Detecção de impactos



Opções de Controle de Acesso

Modos de acesso





Segurança operacional ⇔ Permissão de acesso

Restrições de velocidade por tipo de habilitação.

Limitação de acesso por validade da habilitação

Função de desligamento automático por tempo sem uso, consultar modelo.

Cadastro de até 999 operadores por máquina com diferentes configurações de dirigibilidade, consultar tabela.






Otimização do uso

Relatório:

- ✓ Máquinas utilizadas simultaneamente;
- Representação cronológica diária de máquinas utilizadas:






Otimização do uso

Relatório:

- ✓ Consumo de energia por máquina / período





Otimização do uso

Relatório:

- ✓ Relação de máquinas por setores e quantidade de acessos

Lista de Máquinas							
Modelo				Máquinas		Todas as máquinas seleccionadas	
Designação	Número do chassis	Modelo	Ano	Área	Horas de func	Data de criação	Acessos atribuídos
69	612133E00050	EKX-12	2014	Pintura	388	04/03/2016	28
70	612133E00051	EKX-12	2014	Pintura	477	03/03/2016	15
71	612133E00049	EKX-12	2014	Pintura	364	04/03/2016	16
72	511801E00362	FMX-14	2014	Pintura	1618	07/03/2016	22
73	511801E00338	FMX-14	2014	Pintura	1583	17/02/2016	22
74	511801E00342	FMX-14	2014	Pintura	979	03/03/2016	12
75	511801E00388	FMX-14	2014	Pintura	1143	05/03/2016	20
76	516215E00108	RX20-20	2014	Pintura	1149	04/03/2016	22
77	516215E00098	RX20-20	2014	Pintura	749	25/02/2016	22
78	516215E00097	RX20-20	2014	Pintura	1553	07/03/2016	20
79	516215E00118	RX20-20	2014	Pintura	1657	07/03/2016	19
80	516215E00088	RX20-20	2014	Pintura	1695	04/10/2015	19
81	517322E00021	RX70-25	2014	Pintura	1151	04/03/2016	20



Otimização do uso

Relatório:

- ✓ Relação detalhada de acessos por operador e quantidade de impactos

Livro de registo

Modelo

Conductor

1 de 82 Condutores seleccionados

Período de tempo

Mês anterior

Início*

01/02/2016

Fim*

29/02/2016

Livro de registo Conductor Victor Fleitas

Máquina	Data	ignição ligada	ignição desligada	Duração	Duração activa	Choque
73	01/02/2016	11:28:08	11:31:48	00:03:40	00:02:23	-
73	01/02/2016	11:32:43	11:36:09	00:03:26	00:02:12	-
73	01/02/2016	11:38:29	11:39:55	00:01:26	00:00:51	-
73	01/02/2016	11:42:39	11:53:39	00:11:00	00:09:32	-
73	01/02/2016	11:54:24	12:01:05	00:06:41	00:04:10	-
73	01/02/2016	12:05:04	12:06:59	00:01:55	00:00:55	-
73	01/02/2016	12:14:20	12:17:43	00:03:23	00:02:49	-
73	01/02/2016	12:29:29	12:36:38	00:07:09	00:00:00	2
73	01/02/2016	12:37:23	12:37:41	00:00:18	00:00:00	-
73	01/02/2016	12:38:15	12:56:46	00:18:31	00:17:25	1
Subtotal Sde calendário6:				0:57:29	0:40:17	3
72	11/02/2016	11:55:27	12:11:04	00:15:37	00:07:58	-
72	11/02/2016	12:20:03	12:22:29	00:02:26	00:01:37	-
72	11/02/2016	12:38:34	12:41:39	00:03:05	00:00:00	-
73	11/02/2016	13:37:07	13:38:46	00:01:39	00:01:01	-
76	11/02/2016	16:13:11	16:15:03	00:01:52	00:01:10	-
76	11/02/2016	16:19:03	16:21:14	00:02:11	00:01:29	-



Otimização do uso

Relatório:

- ✓ Acessos por operador e grupos de acesso (tipo de empilhadeira)

Lista de acesso do condutor					
Modelo			Condutor	18 de 82 Condutores seleccionados	
Nome do condutor	Designação	Data de validade	Área	Grupo de acesso	Máquinas atribuídas
Marcos Corujo	Marquez		Pintura	General	2
Joaquin Da Silva	Da Silva		expedição	General	2
Daniel De Los Reyes	De Los Reyes		Recebimento	General	4
Juan Dorado	Dorado		Recebimento	General	2
Yesika Esquivel	Esquivel		expedição	General	5
Ignacio Falero	Falero Ignacio		Pintura	General	4
Martin Falero	Falero		Pintura	Solo Picking	4
Eric Fernandez	Eric Fernandez		expedição	Solo Picking	2
Jorge Fernandez	Fernandez		Recebimento	Solo Picking	4
Victor Fleitas	Fleitas		Recebimento	General	4
Lincon Franques	Franques		expedição	General	13
Leonardo González	González		Pintura	General	1
Michel La Cruz	La Cruz		Pintura	General	2
Antonio Leguisamo	Leguisamo		expedição	General	1
Leonardo Mederos	Leonardo		Recebimento	Solo Picking	4
Service lincon	lincon		Recebimento	General	13
Neves Luis Neves	Luis Neves		expedição	General	1
Miguel Mansilla	A01-x		Pintura	General	13



Otimização do uso


Relatório:

- ✓ Relação de operadores com tipo de habilitação e validade

Lista de formação			
Modelo		Condutor	10 de 60 Condutores seleccionados
Data próxima sessão de formação	Condutor	Área	Tipo de carta
01/07/2019	Sebastian Acosta	Pintura	A
01/07/2019	Sebastian Acosta	expedição	B
01/07/2019	Juan Arias	Recebimento	B
01/07/2019	Juan Arias	Recebimento	A
01/07/2019	Luis Arocena	expedição	C
01/07/2019	Luis Arocena	Pintura	H
01/07/2019	Federico Bonifacino	Pintura	A
01/07/2019	Federico Bonifacino	expedição	B
01/07/2019	Oscar Bradesco	Recebimento	A
01/07/2019	Oscar Bradesco	Recebimento	B
01/07/2019	Marcos Bueno	expedição	A
01/07/2019	Marcos Bueno	Pintura	B
01/07/2019	José Cáceres	Pintura	H
01/07/2019	José Cáceres	expedição	C
01/12/2019	Alejandro Bo	Recebimento	H
01/12/2019	Alejandro Bo	Recebimento	A
01/12/2019	Alejandro Bo	expedição	B
01/12/2019	Alejandro Bo	Pintura	C



Redução de danos por impactos





Redução de danos por impactos

– Comportamento do equipamento após sofrer impacto acima do permitido *:

- ✓ Redução de velocidade de translação
- ✓ Bloqueio total do equipamento
- ✓ Acionamento de luzes de emergência (estrobo)
- ✓ Acionamento de sonalarme
- ✓ Envio de alerta ao responsável pela operação

– (*)Verificar disponibilidade em função do modelo

FleetManager™ 4.x





Redução de danos por impactos

Relatório:

- ✓ Detalhes dos impactos com:
 - Data e hora
 - Operador
 - Velocidade

Avaliação do choque

Modelo Máquinas Todas as máquinas seleccionadas

Período de tempo Mês anterior Início* 01/02/2016 Fim* 29/02/2016

Máquina	Número do chassis	Área	Data	Hora	Apelido	Nome próprio
76	516215E00108	Pintura	29/02/2016	19:06:21	Fleitas	Victor
72	511801E00362	Pintura	26/02/2016	21:07:34	Ortiz	Maicoll
72	511801E00362	Pintura	26/02/2016	12:27:21	Pereira	Marcelo
72	511801E00362	Pintura	26/02/2016	12:22:37	Pereira	Marcelo
75	511801E00388	Pintura	25/02/2016	15:46:47	Bradesco	Oscar
78	516215E00097	Pintura	24/02/2016	19:23:10	Seguridad	Desbloqueio

Avaliação de choque individual

Nome da máquina 76

Informações gerais da máquina

Número do chassis 516215E00108

Área Pintura

Informações gerais no momento do choque

Data 29/02/2016

Hora 19:06:21

Nome do condutor Victor Fleitas

Dados na máquina no momento do choque

Carga [t] Indisponível

Altura dos garfos [m] Indisponível

Indicador de mudança de direcção activado Indisponível

Luzes de estrada activadas Sim

Projector activado Sim

Farol rotativo activado Sim

Travão de estacionamento aplicado Indisponível

Cinto de segurança colocado Indisponível

Garfos levantados Indisponível

Hora relativa à hora do choque [s] -4,0 -3,8 -3,6 -3,4 -3,2 -3,0 -2,8 -2,6 -2,4 -2,2 -2,0 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

Velocidade de condução [km/h] -3 -4 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4

Curso do pedal [%] 0

Ângulo de direcção [°] 10 2 0 0 2 4 2 2 0 -2 0 0 2 2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Máquina	Número do chassis	Área	Data	Hora	Apelido	Nome próprio
73	511801E00338	Pintura	17/02/2016	00:13:38	Sony 73	Coordenador
78	516215E00097	Pintura	16/02/2016	23:04:34	Villalba	Fabricio



Relatório:

- ✓ Relação de impactos mensais por operador e detalhes

Avaliação do choque

Modelo

Conductor

43 de 82 Condutores seleccionados

Período de tempo

Mês anterior

Início*

01/02/2016

Fim*

29/02/2016

Apelido	Nome próprio	Data	Hora	Máquina	Número do chassis	Área
Fleitas	Victor	29/02/2016	19:06:21	76	516215E00108	Pintura
Ortiz	Maicoll	26/02/2016	21:07:34	72	511801E00362	Pintura
Bradesco	Oscar	25/02/2016	15:46:47	75	511801E00388	Pintura
De Los Reyes	Daniel	24/02/2016	19:15:08	78	516215E00097	Pintura
Bradesco	Oscar	24/02/2016	00:58:38	75	511801E00388	Pintura
Bonifacino	Federico	23/02/2016	14:16:57	75	511801E00388	Pintura
Pereira	Marcelo	22/02/2016	12:21:07	72	511801E00362	Pintura
Pereira	Marcelo	22/02/2016	12:15:31	72	511801E00362	Pintura
Martínez	Victor	19/02/2016	21:40:26	78	516215E00097	Pintura
		18/02/2016	02:33:14	72	511801E00362	Pintura
		17/02/2016	15:43:03	75	511801E00388	Pintura
		17/02/2016	15:12:04	75	511801E00388	Pintura
		16/02/2016	23:04:34	78	516215E00097	Pintura
		12/02/2016	19:09:25	78	516215E00097	Pintura
		12/02/2016	13:00:09	72	511801E00362	Pintura
		12/02/2016	12:57:15	72	511801E00362	Pintura
		10/02/2016	14:32:58	76	516215E00108	Pintura
		05/02/2016	11:47:33	72	511801E00362	Pintura

o momento do choque

[t] Indisponível

[m] Indisponível

de direcção activado

Indisponível

adas

Não

Sim

Sim

ento aplicado

Indisponível

ocado

Indisponível

Indisponível

1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -5



Tipos de Impactos mais comuns

Tipos de impacto mais comuns na operação de empilhadeiras:

- ✓ Impacto contra estruturas de armazenagem
- ✓ Impacto contra outros equipamentos
- ✓ Impacto em buracos e imperfeições no piso



ALTO CUSTO OPERACIONAL!!

STILL FleetManager 4.x



STILL

