### Instrumentation

Pr. Joseph Moerschell, Dr. Marc Nicollerat



# 4 Régression linéaire et calibration

## 4.1 Calcul de la meilleure droite

Calcul de la meilleure droite de la fonction

$$signal = f(mesurande)$$

forcément tous alignés du fait de l'imprécision des mesures ou des imperfections dans L'étalonnage du capteur fournit à l'expérimentateur un certain nombre de points associés (xi, yi) qui, même pour un capteur théoriquement linéaire, ne sont pas la réalisation du capteur.

**Solution**: Le Calcul De La "meilleure droite"!

### 2

### 4.2 Meilleure droite

On cherche une droite qui minimise l'erreur entre les mesures et les points calculés. Ceci revient à chercher a et b dans l'équation de la droite :


$$y = a \cdot x + b$$

Si on mesure N points  $x_i$  ,  $y_i$  , on aura N erreurs de mesure  $\sigma_i = y(x_i) - y_i.$ 

On définit :

 $S = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2$ 

qu'on veut minimiser.



### (1) Important

Il s'agit d'une droite de régression linéaire basée sur la méthode des moindres carrés.

# 4.3 Calcul des coefficients de la meilleure droite

$$S_1 = \sum_{i=1}^N rac{1}{\sigma_i^2}$$

 $S_x = \sum_{i=1}^N rac{x_i}{\sigma_i^2}$ 

$$S_y = \sum_{i=1}^N rac{y_i}{\sigma_i^2}$$

$$S_x x = \sum_{i=1}^N rac{x_i^2}{\sigma_i^2}$$

$$S_xy=\sum_{i=1}^Nrac{x_i\cdot y_i}{\sigma_i^2}$$

$$S_x x = \sum_{i=1}^N rac{x_i}{\sigma_i^2}$$

$$D = S_1 \cdot Sxx - S_x^2$$

 $S_1 \cdot S_{xy} - S_x \cdot S_y$ 

a = a

$$b=rac{S_y\cdot S_x\,x-S_x\cdot S_{xy}}{D}$$

no

```
1 import numpy as np
```

poly=np.polyfit(Gs, RSs,1)

array([1.99408294, 2.98905853])

### 4.4 Exercice

Soient les trois points suivants de calibration :

- x correspond à la mesurande (mesurée en °C).
- y correspond au signal (mesuré en volts).


	-	-
1.0	0.1	0.1
2	က	5
1	က	5
1	2	3
	1 1 2 1.0	3

- 1. Déterminer a et b de la meilleure droite passant par les points de calibration (sans tenir compte de l'erreur)
- 2. Déterminer a et b de la meilleure droite passant par les points de calibration (en tenant compte de l'erreur)
- 3. Quelle est la sensibilité de ce capteur


### $\infty$

### 4.5 Etalonnage

## 4.5.1 Comparaison à une référence



# 4.5.2 Comparaison avec un instrument de référence



# 4.6 Exercice: Etalonnage par comparaison

- Selon documents Pr. Joseph Moerschell (cyberlearn)
- ex-etalonnage-par-comparaison.ipynb

