## Instrumentation

Joseph Moerschell, Marc Nicollerat

#### Hes.so// Waldis

# 4 Régression linéaire et calibration

- Calcul de la meilleure droite
- Etalonnage
- Chaîne de calibration

#### n

## 4.1 Calcul de la meilleure droite

Calcul de la meilleure droite de la fonction

$$signal = f(mesurande)$$

forcément tous alignés du fait de l'imprécision des mesures ou des imperfections dans L'étalonnage du capteur fournit à l'expérimentateur un certain nombre de points associés (xi, yi) qui, même pour un capteur théoriquement linéaire, ne sont pas la réalisation du capteur.

Solution: Le Calcul De La "meilleure droite"!

### 4.2 Meilleure droite


On cherche une droite qui minimise l'erreur entre les mesures et les points calculés. Ceci revient à chercher a et b dans l'équation de la droite :

$$y = a \cdot x + b$$

Si on mesure N points  $x_i$ ,  $y_i$ , on aura N erreurs de mesure  $\sigma_i = y(x_i) - y_i$ .

On définit :

$$S = \sum_{i=1}^{N} \sigma_i^2$$



qu'on veut minimiser en choisissant bien  $\it a$ 

#### ( ) Important

Il s'agit d'une droite de régression linéaire basée sur la méthode des moindres carrés.

# 4.3 Calcul des coefficients de la meilleure droite

On peut calculer les coefficients de la meilleure droite avec les équations suivantes :

$$S_{1} = \sum_{i=1}^{N} 1 = N \qquad S_{x} = \sum_{i=1}^{N} x_{i}$$

$$S_{y} = \sum_{i=1}^{N} y_{i} \qquad S_{xx} = \sum_{i=1}^{N} x_{i}^{2}$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{N} x_{i} \cdot y_{i}$$

$$D = S_{1} \cdot S_{xx} - S_{x}^{2}$$

$$a = \frac{S_{1} \cdot S_{xy} - S_{x} \cdot S_{y}}{D} \qquad b = \frac{S_{y} \cdot S_{xx} - S_{x} \cdot S_{xy}}{D}$$

#### ou avec python:

#### ▼ Code

```
1 import numpy as np
2 poly=np.polyfit(Gs, RSs,1)
3 poly
```

array([2.03439267, 2.97474592])

## 4.4 Résolution avec calcul matriciel

On peut résoudre le problème avec le calcul matriciel :

 $y = A \cdot \theta$ 

$$A = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ \dots & \dots \\ x_N & 1 \end{bmatrix}, \theta = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_N \end{bmatrix}$$

$$E2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 = (y - A \cdot \theta)^T \cdot (y - A \cdot \theta)$$

$$E2 = y^T y - (A\theta)^T y - y^T A\theta + (A\theta)^T A\theta$$

$$E2 = y^T y - 2(A\theta)^T y + (A\theta)^T A\theta$$

$$\theta = (A^T A)^{-1} A^T y$$

#### 4.5 Exercice

Soient les trois points suivants de calibration:

- x correspond à la mesurande (mesurée en °C).
- y correspond au signal (mesuré en volts).

1			
b	1.0	0.1	0.1
<b>&gt;</b>	2	3	7
×	1	3	7
•-	1	2	C

3.0 C C S


1. Déterminer a et b de la meilleure droite passant par les points de calibration

- a. sans tenir compte de l'erreur
- b. en tenant compte de l'erreur
- 2. Quelle est la sensibilité de ce capteur


### 4.6 Etalonnage

L'étalonnage consiste à vérifier qu'un instrument fonctionne correctement et avec la précision convenue.

## 4.6.1 Comparaison à une référence




# 4.6.2 Comparaison avec un instrument de référence



## 4.7 Chaîne de calibration

Afin d'avoir tous les mêmes références, le système est organisé en pyramide. Chaque pays y va de son institut!

- Institut fédéral de métrologie METAS
- Bureau international des poids et mesures
- Physikalish-Technische Bundesanstalt
- National Metrology Institute of Italy
- National Institue of Standards and technology
- National Metrology Institute of Japan



Chaine de calibration

# 4.8 Exercice: Etalonnage par comparaison

- Selon documents Pr. Joseph Moerschell (cyberlearn)
- ex\_4.1-etalonnage-par-comparaison.ipynb

