



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

2583

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2025-04-04

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por: NICOLAS MERCADO Máquina: 14 Máq\_14\_EnoplastiC

Tarea a realizar: 162 EMQMANT-PREV-TRIMESTRAL Op.Solicitante:

Descripción Corta: EMQMANT-PREV-TRIMESTRAL Estado de OTM: 5 CURSADA

Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
315	Inspección visual general	1	nan	
316	Mediciones Generales	1	nan	
317	Relevamiento correctivo	1	nan	
318	Reajuste en conexiones de potencia	1	nan	
319	Aspirado en partes puntuales	1	nan	
320	Sopleteado en distintas partes	1	nan	

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

PABLO BUTTINI

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

2595

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2025-04-02

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por: NICOLAS MERCADO Máquina: 16 Máq\_16\_EnoplastiC

Tarea a realizar: 162 EMQMANT-PREV-TRIMESTRAL Op.Solicitante:

Descripción Corta: EMQMANT-PREV-TRIMESTRAL Estado de OTM: 5 CURSADA

Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
315	Inspección visual general	1	nan	
316	Mediciones Generales	1	nan	
317	Relevamiento correctivo	1	nan	
318	Reajuste en conexiones de potencia	1	nan	
319	Aspirado en partes puntuales	1	nan	
320	Sopleteado en distintas partes	1	nan	

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

PABLO BUTTINI

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

3145

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2025-04-05

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	16	Maq_16_EnoplastiC
Tarea a realizar:	162 EMQMANT-PREV-TRIMESTRAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	EMQMANT-PREV-TRIMESTRAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
315	Inspección visual general	1		nan
316	Mediciones Generales	1		nan
317	Relevamiento correctivo	1		nan
318	Reajuste en conexiones de potencia	1		nan
319	Aspirado en partes puntuales	1		nan
320	Sopleteado en distintas partes	1		nan

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla: 1 MECÁNICA

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
PABLO BUTTINI			

VB° OP Producción      VB° Mantenimiento