

ING. PEDRO HERNANDEZ ACEVEDO

Calle 2 No.- 460 entre calle 20 v 25 ada 3 sur # 117 esquina calle 65 sur atrás parque la ceiba TELS. Cell 987 107 0209 984 807 6504

COZUMEL, QUINTANA ROO C.P. 77600 MEXICO

PLAYA DEL CARMEN



CURRICULUM

DATOS PERSONALES

1.- NOMBRE : ING. PEDRO HERNANDEZ ACEVEDO

2.- ESTADO CIVIL : CASADO

3.- LUGAR DE NACIMIENTO : MANZANILLO, COLIMA.

4 - DOMECTI TO COZUMEI : CALLE FELIPE ANGELES # 48 | COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS

: CALLE PRIVADA 3 SUR # 117 ESQUINA CON 65 SUR COL. EJIDAL C.P. 77712 4.- DOMICILIO PLAYA DEL CARMEN

5.- CARTILLA MILITAR : 7275533 7.- PASAPORTE

: 082230001482 8.- RESIDENCIA EN COSTA RICA : 028083-150-01-000401

9.- LICENCIA DE MANEJO (GDL) : 358796 10.- LICENCIA DE MANEJO (USA) : A8154109 11.- LICENCIA DE MANEJO (C.R.) : 1-4012-1902

12.- LICENCIA DE MANEJO (CZM)

: HEAP-511201-1R8 13.- REG. FED DE CAUSANTES 14.- REGISTRO IMSS : 5477 51 08464 15.. REGISTRO IMSS PATRONAL : E-281803210-4 : 280 83 150 011000401 16.- REG SEGURO SOCIAL C.R. 17.- CELULAR Cozumel MEXICO : 987 107 0209

18.- CELULAR PLAYA DEL CARMEN MÉXIC: 984 807 6504

19 - F-MAIL : phacevedo@yahoo.com.mx 20.- E-MAIL : phacevedo67@hotmail.com

INFORMATICA:

- 1.- analista de costos, manejo del programa campeon (analisis de precios unitarios)
- 2.- diseño, manejo del autocad (dibujo)
- 3.- manejo del paqueteria office
- 4.- control presupuestal (analisis de costos, generar, presupuestar, cambio de proyecto, control de avances y estimaciones.)

A.- HOTEL PRINCESS

Construccion de 6 Edificios que alojan 468 habitacion mas el Edificio Central que se compone de restaurantes y motor lobby trabajo desarrollado de octubre a marzo del 2014 como supervisor costos y estimaciones

B.- EDIFICIO TERMINAL, ALMACENES Y CASETAS VIGILANCIA SSAMEXICO.

Construccion de Edificio terminal de 560 m2 el cual aloja restaurante, cafeteria, oficinas de naviera baños de naviera, baños publicos, cocina, cuarto de maquinas, cisternas, aire acondicionado iluminacion general, video, red contra incendio y gas.

Construccion de Edificio de almacenes de 220 m2 tiene dos bodegas de almacen

tambien seran utilizados como dormitorios para los operadores de trailers cuenta con baños.

Construccion de Casetas de Ingreso a la terminal, Caseta de Salida y Caseta de ingreso al muelle las tres casetas de vigilancia cuentan con aire acondicionado y servicios.

Caseta cuarto de maquinas, almacena las baterias para la iluminación por celdas solares

Esta iluminación solar es para iluminar el muelle de atraque de los bugues de carga.

Tendido de red electrica e hidraulica para el muelle de atraque asi como la colocacion de dados para recibir los postes de iluminacion, esto incluye entubado, red, tierras y conexión a luminarias y prueba.

Automatizacion de red de alumbrado en el muelle de carga.

Duracion de la Obra Enero- Junio del 2010

C.- TERMINAL INTERNACIONAL SSAMEXICO.

Supervision de Edificio joyeria de 300 m2 este edificio cuenta con aire acondicionado, iluminacion circuito cerrado de vigilancia y plafones.

Supervision de Edificio de Aduana 400 m2 esta aduana cuenta con todos los servicios electricos, aire acondicionado y scanners para el control de pasajeros de los cruceros. Duracion de la Obra Junio- Diciembre del 2009

D. - DIAMONDS INTERNATIONAL, COZUMEL

Colaboracion con esta empresa; proyectos de diferentes tiendas de tanto en cozumel como en el extranjero. Tiendas; cozumel, punta langosta, puerta maya, mahahual, los Cabos, Playa del Carmen, Tiendas en el extranjero, barbados, Grand cayman, Bahamas, Roatan island, honduras. En todas estas tiendas, colabore, con el proyecto, calculos de aire acondicionado, instalaciones electricas instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas. Y la ejecucion de la obra en Roatan island, honduras Mi colaboracion fue de Enero del 2008-Enero 2009

E.- TERMINAL INTERNACIONAL SSA MEXICO

Construccion de muro de contencion con rampa de acceso, escalera y plataforma 45 ml
Construccion de pavimento de hormigon reforzado de 15 cms area de andenes 1200 m2
Construccion de local de plazoleta y local de buceo
Demoliciones generales y trincheras para drenaje pluvial
Construccion de muro perimetral divisorio terminal ssa mexico-api
Remodelacion de antiguo local de buceo y aduana
Habilitado y colado de cabezales en muelle turistico
Habilitado y colado de acabada final en plataforma de muelle (tanina) 2 600 m2

Habilitado y colado de cabezales en muelle turístico
Habilitado y colado de acabado final en plataforma de muelle (toping) 2,600 m2
Habilitado y colado de vitas en muelle y preparacion de lineas telefono y electricidad
Construccion muro de contencion en zona de playa
Duracion de la obra Noviembre del 2006 a Junio del 2007

F.- HOTEL PRESIDENTE INTER-CONTINENTAL

Remodelacion de de villas:

Villas 2000 colocacion de acero y colado de losas de azotea.

Villas 2000 colocacion de teja en azotea.

Villas 3000 demolicion y remodelacion de habitaciones, obra civil.

Construir una nueva subestacion, obra civil. En año 2006

G.- HOTEL PALACE COZUMEL

Remodelación de areas publicas y exteriores, así como albercas año 2005-2006

H.- HOTEL IBEROSTAR

Remodelacion de villas y cancha de tenis en año 2005

I.- TORRES CARIBE-COZUMEL

Hacer presupuesto para torres de departamentos en venta 200m2 por dpto 60 dptos. 15 niveles

J.- HOTEL PALACE COZUMEL antes PLAZA LAS GLORIAS

Remodelacion de cuartos restaurantes, lobby, cocina y areas publicas y exteriores. remodelacion hecha en en año 2004

K.- AEROPUERTO (combustibles) ASA

Colocar membrana protectora alrededor de tanques de almacenamiento y filtro de grava. Hacer tres carcamos para demasias de combustibles. Instalacion de tuberia acero sin costura y valvulas de 8" y 6". Año 2003

L.- HOTEL PRESIDENTE INTER-CONTINENTAL

Junteo de alberca principal y arreglo de nariz. Cambio de arriates en zona de alberca (vista maya). Hacer piletas para demasias. Estacionamiento para autobus de personal. Cambio de canchas de pinpon. Año 2002

M.- HOTEL FIESTA AMERICANA:

Remodelación de rampa de salida del lobby cambio de bombas para el Reembombeo quitar instalaciones y colocar instalación nueva. Junteo junta de azulejo en alberca principal y arreglo de fuga. Hacer muelle principal en zona de entretenimiento en la playa. Año 2002-2003

N.- HOTEL REEF CLUB:

Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones de media y baja tension y datos.

N.- HOTEL OCCIDENTAL GRAND :

Ampliacion del camino principal y reubicacion de arbontantes y linea de riego. Hacer una fuente y una rotonda.

Estacionamiento para los carritos de servicio y tomas de corriente para los

mismos tanto en camino ppal como de servicio.

Relleno de arena en playa y nivelacion de la misma.

Nueva caseta para ama de llaves obra civil con instalaciones.

Colocación de aire acondicionado y plafon con remodelación en comedor empleadoS. Colocación de equipo de extracción e inyección de aire en lavanderia.

Trabajos efectuados en el año 2002

O.- HOTEL ALLEGRO :

Remodelacion de cocina principal (obra civil, electrica, hidrosanitaria y gas) Cambio de equipo de cocina.

Cambio de zacate en palapas de villas, restaurante principal, bares y snack 7,500 m2

Trabajos efectuados en el año 2002-2003

P.- ICD-SITRA, S.A

Owner Ing. Gabriel Ruiz

PUESTO JEFE CONTROL PRESUPUESTAL

EJECUCION : control del presupuesto, análisis m. Obra, control del

Material y proyecto apegado al presupuesto, no salirse De los parámetros del presupuesto o en su caso cambio De proyecto., control de avances y estimaciones.

Trabajos efectuados en los hoteles; en playa hotel XPUHA
EN COZUMEL EL HOTEL OCCIDENTAL GRAND del año 2000 hasta el año 2002