正弦加速度凸轮曲线的计算机辅助设计及自动编程

□谢晓江 吴培军 温凤民 姚丽华


中图分类号: TP391.7 文献标识码:B 文章编码:1671-3133(2002)05-0020-02

根据凸轮传动机构设计确定的凸轮参数,用解析法建立凸轮轮廓线方程,将凸轮设计及其数控编程,通过计算机辅助设计来完成,这一方法大大减少设计、加工的工作量、提高工作效率。

微机程序适用于摆动从动件盘形凸轮,从动件加速度按正弦规律或余弦规律变化,程序分两部分完成,第一部分计算出凸轮轮廓线极坐标值,供凸轮设计使用,第二部分编制数控加工凸轮程序。

一、凸轮机构及设计要求

凸轮机构工作原理(见图 1),其设计要求为从动件运动规律为正弦加速度(余弦加速度)曲线,凸轮设计主要参数: C 为凸轮回转中心到摆杆中心的距离; L 为摆杆长度; H 为从动件角位移; R, 为凸轮基圆半径; R, 为滚子半径;β, 为凸轮升程的转角;β, 为凸轮回程的转角;β, 为远程角。这些凸轮参数与计算机程序中的计算公式的变量要求一一对应,并依照人机对话的形式输入。




二、凸轮设计程序与数控加工程序

此程序采用 C++语言编程,应用于 486、586 微机,它既可在打印机上输出数据及 NC程序,又可以将数控程序存入软盘中,并通过笔记本电脑将数控程序传入数控系统中,也可直接利用软盘将程序直接拷入数控系统中。

1. 按不等误差法计算程序段方程

数控加工的折线与零件轮廓曲线间的最大差值为程序编制误差。采用折线逼近圆弧的近似方法,节点的间隔可用弦所对应的中心角表示,即要计算凸轮升程角 β_1 及回程角 β_2 所含中心角 θ 的数目N。



中心角θ的确定与零件设计 公差有关,由于数控系统的插补误 差、机床精度等因素,还会产生加 工误差,所以程序编制误差选取零 件设计公差的1/2~1/3。

图 2 折线逼近圆弧示意

在图 2 中,欲加工零件轮廓为 AB 弧, R。为刀具半径,直线 CD 即 为刀具中心轨迹。若允许程序编

制误差为δ,由图2可知:

$$\delta = (R_t \pm R_c) [1 - \cos(\theta/2)]$$
.....(1)

式中 θ ——刀具中心轨迹所对应的中心角

R, ——凸轮顶圆半径

R。——铣刀半径

加工凸轮廓时,式(1)中 R_c 为正号;凹轮廓时 R_c 为负号。为了保证程序编制不超过允差 δ ,对应的中心角 θ 可写成:

$$\theta < 2\arccos[1 - \delta/(R_t \pm R_c)] \cdots (2)$$

由于凸轮轮廓曲线各处向径不等,因此各程序段编程误差也不等,凸轮顶圆半径 R, 是轮廓曲线最大向径,从式(2)可知,用最大向径 R, 计算的中心角的 为最小,这时计算出程序段数最多,就能保证加工精度。按不等误差法计算程序段数,计算精度高,计算公式简单,程序段数 N 按下式计算:

$$N_1 = \beta_1 / \theta$$
(3)

2. 运动方程

升程或回程时凸轮理论极角 A:

$$A = \alpha + \frac{|H|}{H}k \left(\arccos \frac{C - L\cos(\beta + H) + R\cos\phi}{R} - \arcsin \frac{L\sin\beta}{R_r + R_p}\right)$$
(5)

k ——凸轮与摆杆回转同方向时,取"-1";反 之,取"+1"

α ——压力角

β ——从动件初位角

H — 从动件角位移

根据运动学知识,正弦加速度规律的位移及速度

 曲线方程分别为:

$$S = H \left(\frac{\phi}{\beta_i} - \frac{1}{2\pi} \sin \frac{2\pi \phi}{\beta_i} \right)$$

$$V = \frac{H}{\beta_i} \omega \left(1 - \cos \frac{2\pi \phi}{\beta_i} \right)$$

$$(6)$$

余弦加速度规律的位移及速度曲线方程分别为:

$$S = \frac{H}{2} \left[1 - \cos \frac{\pi \phi}{\beta_i} \right]$$
 (8)

$$V = \frac{\pi H}{2\beta} \omega \sin \frac{\pi \phi}{\beta} \qquad (9)$$

式中 i = 1.2

3. 理论轮廓线极坐标方程

$$\beta = \arccos \frac{C^2 + L^2 - (R_b + R_c)^2}{2 CL} \qquad (10)$$

$$\phi = \arctan \frac{L \sin (\beta + H)}{C/(1 - K_V) - L \cos (\beta + H)} \quad \dots (11)$$

式中 Kv ——速度因子

凸轮升程或回程时理论向径:

$$R = \{ [(C - L\cos(\beta + H) - R,\cos\phi]^2 - [L\sin(\beta + H) - R,\sin\phi]^2 \}^{1/2}$$
 (12) 数控程序生成流程图如图 3 所示。

三、程序使用说明

整个程序的执行采用人机对话的形式完成,程序每运行一步都会提示,操作者只需按照要求在键盘上输入并用 ENTER 键确认即可。上机操作方法:

进入C++系统,并运行程序,这时屏幕显示:选择凸轮曲线变化规律是正弦加速度曲线还是余弦加速度曲线,在键盘上输入0或1并用 ENTER 键确认后,程序继续运行,并显示要求输入凸轮设计参数: $C \setminus L \setminus R_r \setminus H \setminus R_b \mid \beta_1 \mid \beta_2 \mid \beta_3 \mid \delta_3 \mid$

然后屏幕再次显示要求输入数控铣削(数据磨削) 凸轮转角角度值,一般数控铣削按凸轮每转1°计算出一组坐标值的方法编程,数控磨削按凸轮每转0.5°计算出一组坐标值的方法编程,确认后按照屏幕显示要求依次输入进刀点位置坐标值、刀具偏移位置坐标




图 3 程序流程

值,采用刀具偏移的方法是 G41/G42(即左偏移还是右偏移)、落刀点坐标、退刀点坐标,确认后,计算机自动打印(存入软盘)输出一组为设计提供的数据及零件数控加工 NC 代码。

参考文献

- 1 机械设计手册中册. 北京:化学工业出版社
- 2 C++程序设计手册
- 3 FANUC SERIES O-MD 编程

作者通讯地址:齐齐哈尔第二机床厂设计院(161005) 收稿日期:20010814

新书书讯

常德师范学院罗佑新、张龙庭、李敏副教授著的《灰色系统理论及其在机械工程中的应用》一书,于 2001年 12 月由国防科技大学出版社正式出版。

本书以灰色系统理论在机械工程中的应用为研究对象,全面讲述了灰色系统的基本原理、方法、理论及其技术体系,并介绍了大量具体应用实例。全书包括灰色系统概述、灰色关联分析、灰色生存函数、灰色 CM 建

模、灰色预测与灰色决策等六章。本书内容精简、讲述理论的同时更注重方法,讲清实例,适合于工程应用。书中大部分插图采用 Mathlab6.1 软件绘制,计算程序采用 Mathlab6.1 语言编写。

本书适合于用作机械类及相关专业的大学生和研究生教材,也可供机械工程领域从事研究和开发的科技工作者、管理人员及系统分析人员参考。

欲购者,请将书款21元(含邮费)由邮局汇至:415003(邮编) 常德市东郊 常德师范学院(东院)机械工程系 罗佑新收。

现代制造工程 2002(5)

▲下载此文档



 关于道客巴巴
 网站声明
 会员注册

 人才招聘
 网站地图
 文档下载

 联系我们
 APP下载
 如何获取积分

新浪微博



关注微信公众号

道客巴巴网站 版权所有 | ©2008-2024 | 网站备案: 京ICP备18056798号-1 京公网安备11010802036365号





