Guia Geral de Lubrificação e Armazenagem de Rolamentos

Boas práticas válidas para todos os rolamentos da linha (não substitui o manual de cada peça)

DOCUMENTO FICTÍCIO — criado para o projeto acadêmico FERSA Care. Não use em manutenção real.

1. Armazenagem

- Guarde os rolamentos na embalagem original, deitados, em local seco.
- Umidade relativa do ar abaixo de 60% e temperatura entre 10 °C e 30 °C.
- Prazo máximo de armazenagem: 3 anos a partir da data de fabricação.
- Não lave rolamentos novos com solvente: isso remove a proteção de fábrica.

2. Boas práticas de lubrificação

- Nunca misture graxas de bases químicas diferentes (por exemplo, lítio com cálcio).
- Limpe a graxeira antes de aplicar graxa nova, para não empurrar sujeira para dentro.
- Excesso de graxa aquece o rolamento tanto quanto a falta.
- Registre a data e a quilometragem de cada lubrificação.

3. Descarte

Graxa e óleo usados devem ser entregues a coletor licenciado. Nunca descarte no esgoto ou no lixo comum.