# 东南大学电子科学与工程学院

# 实验报告

课程名称: 集成电路CAD

使用 L-Edit 画 PMOS 版图
孙寒石
06219109
东南大学无锡国际校区
2022-4-7

# 实验七·使用 L-Edit 画 PMOS 版图

#### 1 实验目的

- 理解版图设计的概念;
- 学会利用 L-Edit 面版图, 了解版图设计流程;
- 掌握版图设计方法。

#### 2 预习要求

- 了解本课程中使用的设计规则;
- 了解 L-Edit 软件中不同颜色代表的不同图层;
- 了解 PMOS 版图结构形式。

## 3 实验内容及步骤(实验设计指标)

- 使用 L-Edit 画出 PMOS 的版图;
- 进行 DRC 检查, 了解设计规则;
- 进行截面观察。


#### 4 设计过程

#### 4.1 **绘制** N Well

因为 L-Edit	的编辑环	「境默)	人的是	Ρì	讨底,	所以	人我们	门可[	以直扎	妾绘旨	削N	Wel	] <u> </u>	域。					
				•							•				 : : : :	• • • • •		• • • • •	: :
•																		•	
					400000000000000000000000000000000000000													•	: :
															<u> </u>			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
HTP															 		 		


#### 4.2 **绘制** Active **图层**

我们绘制 Activate 图层, 即工作区。




#### 4.3 **绘制** P Select **图层**

我们接下来进行 P Select 图层的绘制,即定义 P 型掺杂的范围。




#### 4.4 **绘制** Poly **图层**

遵循 DRC 规范, 进行 Poly 图层的绘制。




#### 4.5 绘制 Activate contact 图层

绘制 Activate contact 图层,用于作源/漏信号外接线。




## 4.6 **绘制** Metall **图层**

在绘制完 Activate contact 之后,我们可以继续进行 Metall 图层的绘制。



#### 4.7 DRC Check

完成后,我们需要对整个绘制的版图进行一个 DRC 检查,经过检查,我们可以看见,显示 No DRC errors found。 说明没有任何的错误或者违反规范的事情发生,设计成功。



# 5 实验过程中出现的问题和体会

- 学会了 L-Edit 的一些基础操作
- 对于 PMOS 的物理结构有了更加深刻层次的理解,对于工艺的标准也有了一些直观的感受