

వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు



విషయ సూచిక

విషయము	పేజీ
స్థలంలో నిర్మాణాలు - శాస్త్రీయ వియమాలు	12
పంచమూలాలు - వాస్తు	14
తూర్పు ఉత్తరానలో భాగస్థలం అధికంగా వనంవలెననడం ఏల?	17
వాస్తు శాస్త్ర ప్రస్తావన	20
పూజారంధంలో పూజాది త్రవ్వకం	20
ప్రాచీన వాస్తు గ్రంథాల పరిచయం	23
ఆధునిక వాస్తు శాస్త్ర ప్రస్తావన	24
వాస్తు శాస్త్రాన్ని విశ్వసించవచ్చా ?	26
మన ప్రతిభా మరచిన మనవారు	29
పర్వమర్మ	34
శ్రోతృవాదుల వితండవారం	38
అయము - చివరణ	43
వర్షాలు	47
గృహంలో బరువులు	49
స్థలాలు	51
స్థలాన్ని ఎప్పుకోవడం ఎలా ?	52
దిశ నిర్ధారణ క్రమం	55
వాస్తు పరిమిత్ వైద్యశాలలు	56
ఇంటి చుట్టు ప్రక్కల స్థలాల కొనుగోలు - వాస్తు వియమాలు	59
పెళ్లార్ వాస్తుప్రస్తుత స్థలాన్ని కలుపుకోవడం ఎలా ?	60
భూమిలు	60
మొదటి తరగతి స్థలాలు	61
రెండవ తరగతి స్థలాలు	62
మూడవ తరగతి స్థలాలు	62
చార్లవ తరగతి స్థలాలు	63
అప్రతి దిశలు	63

వాస్తుశాస్త్రం గల స్థలం, అర్హతలు లాగు - గృహాధిపతి చేస్తుందని ఎంతో మేలు.



తెలిసిన వారిని నేను కోరుకునేదాక్కూడా "ఇంటిగిరి రచ్చగిలువు" మను మూక్తనమనరించి తమకున్న నివాసాద్యైవా, గుడిసెదైవా, చివకులు అద్దె ఇంటిదైవా వలే శాస్త్ర నమ్మకంగా తీర్చి దిద్దుకొని, వత్సరిలాంటి పాండి అపైన ఇతరులకు శాస్త్ర సంబోధిస్తురు మంచిది. స్వామిభవాన్ని మించిన నర్పులువులెవరన్నారు?

కాలమునలో వాస్తుశాస్త్రంలోని ప్రాచీన మూత్రాలకు కాలం చెల్లినదను, మాతన సిద్ధాంతాలు చోటు చేసుకోవడం పరిపాటి. వాస్తు శాస్త్రంలో కొత్త ఫలంలతో (కోక్కి, నరికొత్త మూత్రాలను ప్రతిపాదించిన మనత శ్రీ ముద్రగిడ రామారావు గారిది. ఈ సందర్భములో వారిని స్మరించడం సత్సంప్రదాయం. నేను ఈ పుస్తకానికి పూనాలు చే 1987లో మొదటి ముద్రగ వెలువరించాను. అంతకు పూర్వం కులాలకు, వేర్లకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కోకొల్లలు ఉన్నాయి. కానీ నేను ఎంచుకున్న కులంహిత శాస్త్ర సమీక్షకు దారిలో చూసినప్పుడు నాకు ముద్రగిడ రామారావు గారి 'రామరాయ వాస్తు' ఒక్కటి ప్రామాణికంగా కనబడింది. ఈ పుస్తక ఆకృతికి అది ఒక ప్రరగ అయింది. కానీ ఈనాడు వేలం వెలిగి పుట్టగోడుగుల్లా పుట్టకొన్నపు పుస్తకాలే ఆనాడు నాకు కనిపించలేదు. ఇన్నపు ఇటీవల నా 'వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవాలు' చూసి కానీకొట్టి ముద్రించుకోస్తువే. అంతేకాదు, ఎనిమిది బారతీయ బావల్లో నా పుస్తకం వెలువడినప్పటి నుండి కూడా ఆయా ప్రాంతాల వారు నాపుస్తకాన్ని కానీకొట్టి పుస్తకాలను ముద్రిస్తున్నారు. ఈవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ శాస్త్రం అనేక బావల్లోకి కానీకొట్టబడింది. పైగా వాటిల్లో ప్రజలను ఆయోమయంలో పడనేమీ అనవసరపు మూఢాచారాలతో పాటు వాస్తు గోళాలు, యంత్రాలు కూడా కోడించి పుస్తకాలను ముద్రించి జనంలోకి వరలడం అనుచితం, అమానుషం. అంతేకాకుండా అనేకులు వాస్తు ఇంజనీర్లమంటూ తెలిసీ తెలియని అవగాహనతో ఇంటి స్లాను వేస్తూ అనేక తప్పులతో నిర్మాణాలను చేయస్తున్నారు. ఎరిమేమీ అందంగా ఉన్నంతమూత్రం చుట్టుప్రక్క, పరిసరాలు వాస్తుకి అనుగుణంగా ఉండాలిని అవసరం లేదా ? ఇంజనీర్లమకునేవారు ఎవరైనా వాస్తు శాస్త్రాన్ని అమూల్యగం అధ్యయనం చేసి పరికోడనలు చేసినపుడే పూర్తి అవగాహనం వీరువుతుంది. అంతేకానీ ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండి తోచిన ఇంటిస్లాను ఇచ్చినట్లయితే ప్రజలు నష్టపోతారు.

ఒక ద్వారం ఉన్న దిశలోనుండి నీచదిశలో వెదించడం ఆ వస్తుం లేవు ఆ గుహాన్ని జీవితములా చరించాల్సి వుంటుంది. ఒకటి ఏ ఏదీయిలోకంచెం వెళ్ళుకు తిరిగితే టి. ఏ. లో బొమ్మ చిందరవందరగా రావటం, మళ్ళీలుగా రావటం మనకు అనుభవం. వెంటనే ఏదీయిలో నలిచేస్తే టి. ఏ. లో బొమ్మ అందంగా కనపడుతుంది. అదే విధంగా ఒక గుహానికి ద్వారం పెట్టాల్సిన చోట పెట్టకుండా నీచదిశలో వెదితే గుహా పరిస్థితి కూడా చిందరవందరగానే వుంటుంది. ఇది ఈశానీ వాస్తు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించుకోవల్సిన అంశం. ఏదేమైనా ఈ 'వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవాలు' గ్రంథం ఆధారంగా ప్రజలు తమ తమ నిర్మాణాలు మార్చుకొని పరితాప పొంది ఈ పుస్తకం యొక్క ప్రాధాన్యత గుర్తించినందుకు సంతోషం.

పువారి కృష్ణం ఈశాన్యం నుండి ప్రారంభం - అదియే నిర్మాణాన్ని సుక్ష్మరం ముగించు.



సంఖ్య: ౧౭౮౨
సేతె 1978లో కృష్ణాజిల్లా వైబులు గ్రామస్థులు శ్రీ బోగవేది వెంకటరత్నంగారు నమ్మకలిపారు. వారు కూడా నాలుగో వార్షికాన్ని పరిశోధనలు చేశారు. నా వార్షిక పరిశోధక వ్యాసాలలో సహకారాన్ని అందించారు. ఇంకా ఈ ప్రైవేట్ రచనలో ఆమూల్య మైనవి అందించిన వారు విశాఖజిల్లా శ్రీరాంపురం నివాసులు, శ్రీ ఎన్.కె.వి. కృష్ణంరాజు గారికి కృతజ్ఞతలు.

అట్లే 1980వ సంవత్సరంలో రాజమండ్రి వార్తాపత్రికలు శ్రీ టి.యస్. ప్రకాశరావు గారు వాడు పరిచయమయ్యారు. వారు ప్రత్యేకంగా ఇందులోని నమూనాం చిత్ర రచనకు తోడ్పడ్డారు. వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పకుండా ఉండలేను.

అలాగే నా ఈ "వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు" గ్రంథయొక్క సంకలనముకొనుటకు నిరంతర వాస్తుశాస్త్రార్థయనానికి స్వయానుబంధములను మేళవించి ప్రయోగము లెన్నో చేయుగా ప్రతిపించిన పరిశోధనా భావ వరంపరలకు బంగారానికి తావి అభివృద్ధిగా ఈ అవూహ్యసాహితీ రూపకల్పనకు శ్రీకారముట్టిన సర్వశ్రీచేరెడ్డిచెన్నారెడ్డి, డి. నాగబాబారెడ్డి, యెమ్మవారి, జి.యన్. రెడ్డి, మద్దాల మధాకర్ తేజ, ముగూరి జనార్దన గార్లకు నా కృతజ్ఞతలు. నమూనాలను చిత్రీకరించుటలో సహకరించిన ఇంజనీర్లు చి. వై. శివశంకర్ రెడ్డి, ఎన్. పారిశ్రామిక రెడ్డి, ఎల్లెన్ మునీర్ కుమార్, టి.ఎన్. సాయిరాం, జి.హెచ్. సత్యనారాయణ, డి. బంగారెడ్డి, పి. నాగిరెడ్డి మరియు రామచంద్రయ్యలకు నా అభినేతలు.


ఈ గ్రంథాన్ని చదివితమ అమూల్య అధిప్రాయాలను తెలిపిన ఆత్మీయులందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ముఖ విశ్రాన్తి రూపొందించిన చిత్రకారులు శ్రీ లక్ష్మణ్ గారికి నా కళాభివందనములు. ఈ గ్రంథాన్ని ముద్రించిన చిత్రలేపి ప్రింటర్స్ వారికి కంప్యూటర్ అవరేటర్స్ సి. సాంబశివ రెడ్డి మరియు బి. వెంకటేశ్వర గారికి నా కృతజ్ఞతలు. ప్రాథమిక చూసిన మా అమ్మాయి శ్రీమతి యన్తం శారదా రెడ్డికి నా కుభాళిష్టులు. నా ప్రతి ముద్రణను అందుకొని చదివే ఎందరో పాఠకులకు నా వృద్ధయృహార్య కుభాళివందనలు. ఈ "వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవాలు" మొదటి ముద్రణ 1987 ఏప్రిల్ 144 పేజీలతో 15 రూపాయలతో వెలువడినది. ఆ గ్రంథమే అంచలంచలుగా ముద్రణ ముద్రణకు అనేక పరిశోధనలతో ఎదుగుతూ 352 పేజీలతో ఈ 29వ ముద్రణ వెలువడింది. పాఠకుల పోకర్వార్తమై నా వాస్తు పరిశీలన పరంపరలో నిత్యం వెలుగు చూస్తున్న అనేకానేక శాస్త్ర విషయాలను, ఈ గ్రంథములో చేర్చుకుందా "వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవాలు రెండవ భాగం" వెలువరించాము. దానిని కూడా అధ్యయనం చేసినప్పుడు మీకు మరిన్ని వాస్తు విషయాలు బోధపడగలవు.

ధన్యవాదములతో

మీ

சென்னை 1882

పునాది గోడ నేర్పతి నుంచి మొదలుపెట్టి కట్టడం - అనేక శుభాలకు వాటికి వ్యూహం




వాస్తవవాస్తవం అంతుచిక్కని
సృష్టి విశేషాలకు, మానవుని
బాగుగులకూ మధ్య వారధి.
కనుకనే దిశ మానవుని దశ
మార్చగలుగుతుంది.

శూర్యుని బావి - మార్పులేని సుఖాల బావి. (బావి = పరిమళం)



వాస్తవ వాస్తవం వాస్తవం




ప్రత్యక్షము రవిచంద్రులు
ప్రత్యక్షము వాయువగ్ని పానీయంబుల
ప్రత్యక్షము భూదేవత
ప్రత్యక్షము విశ్వమెల్ల బరగడి వేమా!

ఆగ్నేయ కూపం - అశివల జనరూపు ప్రతిరూపం.



సంస్కృత వాస్తవాల గురించి మరింత అవగాహన పొందడానికి ఈ పుస్తకం చాలా సహాయపడుతుంది.

స్థలంలో నిర్మాణాలు - శాస్త్రీయ నియమాలు



1. బావి, బోరింగ్, నీటిని నిల్వ పుంజు గుంట, పూజ, గేటు, ద్వారం, భూగృహం (సెల్లర్), వరండా, లివింగ్, డ్రాయింగ్, పోర్టికో.
2. బావి, బోరింగ్, నీటిని నిల్వ పుంజు గుంట, పూజ, సెప్టిక్ ట్యాంక్, గోబర్ గ్యాస్, భూగృహం (సెల్లర్), కులసి, పూలమొక్కలు.
3. సెప్టిక్ ట్యాంక్, గోబర్ గ్యాస్, డ్రైనింగ్, స్టోర్, పూజ, కులసి, చిన్న మొక్కలు, లెట్ట్రీన్, బాత్రూమ్.

దక్షిణంలో బావి - కరుణలకు మరణాల దీని.



సంస్కృత వాస్తవాల గురించి మరింత అవగాహన పొందడానికి ఈ పుస్తకం చాలా సహాయపడుతుంది.

4. వంటగది, బాయిలర్, మెట్లు (శాపలు), బాత్ రూమ్, లెట్ట్రీన్ మరియు చెట్లు, ఉపగృహం.
5. వంటగది, ద్వారం, గేటు, డ్రాయింగ్, లివింగ్, ఆఫీసు గది, టాయిలెట్, పోర్టికో, చెట్లు, ఉపగృహం, భూమిపై వాటర్ ట్యాంక్
6. ద్వారం, గేటు, పడక గది, డ్రైనింగ్, డ్రాయింగ్, స్టోర్, మెట్లు (శాపలు), టాయిలెట్, చెట్లు, ఉపగృహం.
7. పడక గది, టాయిలెట్, స్టోర్, మెట్లు (శాపలు), భాగ్యపు గది, చెట్లు.
8. పడక గది, స్టోర్, గోడౌన్, ఆఫీస్ రూమ్, మెట్లు (శాపలు), ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, ఉపగృహం, బలమైన చెట్లు, భూమిపై వాటర్ ట్యాంక్.
9. పడక గది, స్టోర్, ఆఫీస్ రూమ్, మిషనరీ, గోడౌన్, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, మెట్లు (శాపలు), ఉపగృహం, బలమైన చెట్లు.
10. పడక గది, స్టోర్, టాయిలెట్, మెట్లు (శాపలు), చెట్లు.
11. ద్వారం, గేటు, డ్రాయింగ్, డ్రైనింగ్, లివింగ్, టాయిలెట్, మెట్లు (శాపలు), చెట్లు, ఉపగృహం, పడక గది.
12. ద్వారం, గేటు, డ్రాయింగ్, లివింగ్, టాయిలెట్, పడక గది, పశువులశాల, భాగ్యపు గది, వంటగది, పోర్టికో, భూమిపై వాటర్ ట్యాంక్
13. వంటగది, లివింగ్, టాయిలెట్, పడక గది, మెట్లు (శాపలు), మొక్కలు.
14. పిల్లల పడక గది, డ్రైనింగ్, లివింగ్, స్టోర్ రూమ్, టాయిలెట్, సెప్టిక్ ట్యాంక్, గోబర్ గ్యాస్, మొక్కలు, భూమిపై వాటర్ ట్యాంక్.
15. ద్వారం, గేటు, సెప్టిక్ ట్యాంక్, నీటిని నిల్వ పుంజు గుంట బావి, బోరు (వాటర్ సప్లై), డ్రాయింగ్, లివింగ్, పూజ గది, భూగృహం (సెల్లర్), కులసి, మొక్కలు.
16. ద్వారం, గేటు, బావి, బోరింగ్, నీటిని నిల్వ పుంజు గుంట (వాటర్ సప్లై), వరండా, పూజ, లివింగ్, డ్రాయింగ్, పోర్టికో, భూగృహం (సెల్లర్).

వైశ్యునిలో నుయ్య - మృత్యువు దానిన చెయ్య



పంచభూతాలు - వాస్తు

తగుపాళ్ళలో వంచబూతాల యొక్క పరిస్థితిరసంబంధమే వాస్తవ. అనగా మింగి, నేల, నీరు, విస్తృత గాలి అనే అయిదంశాలను మన గృహంలో తగిన విధంగా సమతుల్యతకొనడంలోనే మన జీవన విధానం ఆధారపడి వుంది.

1. ఆకాశము :- ఆకాశము పరిధిలేనిది, అంతములేనిది, తాన్మనైనది. ఈ ఆకాశము క్రింద జగత్తు యానత్తు మనుగడ సాగిస్తూ వుంది. ఈ విశ్వస్థితి నెలబడించిన సిద్ధాంతాలు చాలా వున్నాయి. 20 లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ విశ్వమంతా మంచే పెద్దాంతో నిండివుండేదని ఒక పెద్ద (వేలుడు నందవిని, ఆ పెద్దాంతం చెల్లా చెదలై నలుదిశలకు వెదజల్లబడినదని, అలా వెదజల్లబడిన శకలాలు (తునకలు) పాలపుంతలయ్యాయని అంటారు. ఆకాశంలో పాలు చిలకరించినట్లు కనిపించే ఈ నక్షత్రాల గుంపులే పాలపుంతలు. విశ్వాంతరాళంలో ఈ పాల పుంతలు కోట్ల కొలది వున్నాయి. ఈ పాల పుంతలన్నింటిలో నక్షత్ర సమూహం, దూరీ, వాయువులు వుంటాయి. ఇలాంటి కోట్ల పాల పుంతలలోని ఒక పాలపుంత చివరి ఆంచున మన సౌరకుటుంబం వుంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఈ అనంత ఆకాశమందలి విశ్వంయొక్క విశ్వరూపం మన ఊహకు విమోచనం అందని విషయమని అర్థమవుతుంది. ఆకాశానికి వున్న గుణం శబ్దం,

2. వాయువు (గాలి):- మన భూమి మట్టా వాయువు ఆవరించుకొని వుంది. ప్రాణవాయువు, నత్రజని, బొగ్గు పులుసు వాయువు, హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, నీటి ఆవిరి ఆమలని గాలిలో మిశ్రితమై వున్న వాయువులు. ఈ వాయువుల కలయికకు కూడా విస్తృతి, వియమం వుంది. ప్రాణకోటికి అతి ప్రధానమైన ప్రాణవాయువు 21 శాతమైతే నత్రజని 78 శాతం వుంది. ప్రాణులు బ్రతకాలన్నా, మృత్యులు మండాలన్నా ప్రాణవాయువు కావలసిందే. నత్రజని లేకుంటే వృక్షకాలం లేదు. గాలి శబ్దంతో పాటు సూర్య అనే గుణంతో కూడుకుంది.

3. తేజము (శక్తి):- అంతరిక్షంలోనే వాయువు, అణుమేహాలు గురుత్వాకర్షణ శక్తినలన కుంచించుకొని సోయి గోళాకారంగా మారుతాయి. ఆ మేమం సంకోచించు నప్పుడు వెంబడించే ఒత్తిడి నలన ఉష్ణం ప్రభవించి, అప్పు దిశలకు ప్రసరిస్తుంది.

పదమూట బావి - పురుషుని ఆరోగ్యానికి ఎండమావి.



అందువలన మేము ఇంకా ముదురుకొని పోయి అనేక ముక్కలై, ఆ ముక్కలు మరల ముదురుకొని వేడికొనినప్పుడు వెలుగును విరజిమ్ముతాయి. ఈ శకలాల్లో స్వయం ప్రకాశక శక్తి గల నక్షత్రాలు. ఈ నక్షత్రాలలోని ఒక తారయే మన సూర్యుడు.

ఈ సూర్యునిలో దర్శనస్వాక్షియర్ చర్య జరిగి మనకు శక్తి ప్రసారమవుతున్నది. నాలుగు సైడ్రోజన్ అణువులు కలిసి ఒక హీలియమ్ అణువు ఏర్పడడంపై దర్శనస్వాక్షియర్ చర్య అని అంటారు.

ఈ సూర్యుని నుండియే మన భూమి వేడి, వెలుగును గ్రహించి మనుగడ కొనసాగిస్తూ వుంది. సూర్యుడే లేకుంటే ఈ అవని అవతరించి ఉండేది కాదు. మనకు వెలుతురు కాని, ఋతువులుగాని వుండేవి కావు. భూమి అక్షము $22\frac{1}{2}$ డిగ్రీలు ఉత్తరానికి వంగి వుండటం వలన ఋతువులు ఏర్పడుతున్నాయి. అగ్నికి శక్తి, పుష్కలలో పాటు చూప గుణం అట్టింది.

4. తప్పు (నీరు) :- నీటికి ప్రాణాలు అని పేరు. భూమి చుట్టూ వున్న దట్టమైన ఉష్ణవాయువులు చల్లబడి మేఘాలయ్యాయి. ఈ మేఘాలు చాలాకాలం వర్షించడం వల్ల భూమి మీది వల్లపు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచి సముద్రాలుగా మారాయి. భూమి మీద పర్వతాలు, సముద్రాలు ఏర్పడిన తర్వాత కూడా వర్షం కురియడం కొనసాగింది. ఈ వర్షజలం పర్వతాల మీద పడి, క్రిందకు పారి పైదానాల ద్వారా సముద్రంలో చేరసాగింది. ఇలా నీరు పారే దారులే ఏరులయ్యాయి - ప్రాణికోటికి జీవదారలయ్యాయి. (దన, మన, వాయువులు అను మూడు రూపాలలో నీరు మనకు లభిస్తూ వుంది. (దనం సూర్యరశ్మి వలన వాయువు (అనిరి) గా మారి మేఘ రూపం దాలుస్తుంది. ఆ మేఘం వర్షించి మరల నీరుగా మనకు లభిస్తూ వుంది. ఇది జలచలయం ఇది ప్రకృతి లీల.

హైడ్రోజన్ (ఉదాహరణ), ఆక్సిజన్ (ప్రాణవాయువు) అనే మూలకాల కలయికయే నీరు. ఇందు హైడ్రోజన్ రెండుపాళ్లుంటే, ఆక్సిజన్ ఒక్క పాటు ఉన్నది (2:1). అంటే వాటి సంయోగంలో ఒక నియమం ఉందన్నది సత్యం. అంతేకాదు ఒక్కొక్క ప్రాణిలోని నీటి శాతం కూడా ఒక్కొక్క విధంగా వుంటుంది. నీటికి శక్తి, స్పర్శ రూప రసములని నాలుగు గుణాలున్నాయి.

5. **భృతివి (ధూమ):** - వందలకోట్ల సంవత్సరాలకు ముందు అంతరాళంలోని వాయువు, దూళి పరమాణువులు గురుత్వాకర్షణ శక్తివలన పరస్పరం చేరువకాసాగాయి.



చాలా భాగాలుగా వీరిపోయింది. వద్దాంతంలోని తొంభైశాతం కేంద్ర స్థానంగా యేర్పడి, మిగిలిన పదిశాతం వలయంగా మధ్యగోళం చుట్టూ తిరుగసాగింది. ఈ మధ్య గోళం కాలక్రమంలో సూర్యుడై వలయం తొమ్మిది గ్రహాలుగా మారింది. ఈ నవగ్రహాలలోని ఒక గోళమే మన భూమి. సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమించే తొమ్మిది గ్రహాలలో దూరాన్ని బట్టి భూమి మూడవది.

భూమి 460 కోట్ల ఏండ్లకు పూర్వం ఏర్పడిందని శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ధారించారు. అదిలో భూమి ఒక అగ్ని గోళం. కరిగిన అనేక మూలకాలవలన దీని ఉపరితలం ఏర్పడింది. సూర్యుని చుట్టూ కొంత దూరంలో తిరిగే ఈ భూమి పెక్కువేల ఏండ్ల వీధుల సూర్యుని నుండి దూరంగా జరుగసాగింది. సూర్యునికి దూరమయ్యే కొద్దీ దీని ఉష్ణోగ్రత తగ్గిపోయింది. పై పాఠ గట్టిపడడం మొదలు పెట్టింది. ఈ స్థితిలో అందులో పెగుళ్లు ఏర్పడి లోనుండి వేడి ద్రవపదార్థం బయటకు చిమ్ముతూ ఉంది. అనేక లక్షల సంవత్సరాలకు ఈ ద్రవమే పర్వతాలుగా, రాళ్ళుగా పరిణమించింది.

భూమి ఒక పెద్ద ఆయస్కాంతం. భూమిలో నిక్షిప్తమై వున్న ఆయస్కాంత పదార్థాల వలన భూమికి ఆయస్కాంతత్వం వచ్చిందంటారు శాస్త్రజ్ఞులు. ఆయస్కాంతానికి, భూమికి ఉత్తర ద్రువం, దక్షిణ ద్రువం అనే రెండు ద్రువాలున్నాయి. భూ ఆయస్కాంతపు దక్షిణ ద్రువం ఉత్తరార్ధ గోళంలోను, భూ ఆయస్కాంతపు ఉత్తర ద్రువం దక్షిణార్ధ గోళంలోను ఉండును. అందువల్లనే ఆయస్కాంతాన్ని ప్రేలాదదీసినపుడు అది సదా ఉత్తర, దక్షిణ దిక్కులనే చూపుతుంది.

ప్రేలాదదీసిన ఆయస్కాంతపు ఉత్తర ద్రువం వద్దకు మరొక ఆయస్కాంతపు ఉత్తర ద్రువాన్ని ఉంచితే అవి వికర్షించుకొంటాయి. అదే ఉత్తర ద్రువం వద్దకు మరొక ఆయస్కాంత దక్షిణ ద్రువాన్ని ఉంచినపుడు ఆకర్షించుకొంటాయి. అంటే ఆయస్కాంత సజాతి ద్రువాలు వికర్షించుకొంటాయి - విజాతి ద్రువాలు ఆకర్షించుకొంటాయి. ఆయస్కాంతం యొక్క రెండు ద్రువాలను విడదీయలేము. దక్షిణం దిక్కున భారముండాలనే వాస్తు సిద్ధాంతము, దక్షిణం దిక్కు తలనుంచి నిద్రించమనే ఆరోగ్య సిద్ధాంతము ఈ ఆయస్కాంత సూత్రంలో దాగి వున్న రహస్యాలే. భూమికి శబ్ద, స్పర్శ, రుచి రసాలతోపాటు గంధమనే అయిదవ గుణం కూడా అభింది.

ఉత్తరంలో నుయ్యి - ఉత్తమ దీవెనలిచ్చు ధైయ్యి



ఉత్తరంలో నుయ్యి - ఉత్తమ దీవెనలిచ్చు ధైయ్యి

ఈ విశ్వంలోని పంచభూతాల ఉనికిలో నియమ, నిష్పత్తులు ఉన్నాయి. శక్తుల ఉల్పత్తి స్థానాలు మనకు తెలిసినప్పటికీనీ ఈ ఆద్యుత సృష్టిలో అసలు శక్తి యొక్క మూల స్థానమేదో మనం తెలుసుకోలేక పోతున్నాం. ఇంటికి ఏ మూల పెరిగితే ఏం? ఏ మూల తరిగితే ఏం? ఏ మూల నుయ్యి ఉంటేనేం? ఏ మూల పొయ్యి ఉంటేనేం? ఏది పెద్ద గది అయితేనేం? అని సులభంగా అక్షేపించేవారికోసమే ఈ పంచభూతాల విషయం సంక్షిప్తంగా తెలియజేయవలసి వచ్చింది. వాస్తువు పంచ భూతాలపై ఆధారపడినది. కాబట్టి వాస్తు దోషం వాటి దోషమై బాదిస్తుందనటంలో సందేహం లేదు.

మన దేహంలోని కుడి ఎడమలకు లేదా ఎందుకు ఉందో తెలుసుకొనలేని మనం అనంత సృష్టిరహస్యాల గురించి అల్పంగా ఆలోచించడం, వాదించడం ఎంత సమంజసమో విజ్ఞులు యోచించడం అత్యవసరం. ప్రత్యక్ష అనుభవానికి మించినదేముంది? యోగ సాధనలో వలె ఎవరికి వారే అనుభూతి ద్వారా అవగతం చేసుకోవలసిందేమి కాదు ఈ వాస్తుశాస్త్రం. అందరికీ అద్దంలో ముఖంలా ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలతో రుజువు చేయగలిగింది.

తూర్పు ఉత్తరాలలో భూశక్తీలం అధికంగా వదలవలెననడం ఏల?

భూతల సృష్టికి సూర్యుడే కారణభూతుడు - ఆధారభూతుడు కూడా. ఆయన లేనిది జీవం లేదు - జీవనం లేదు. అందుకే ఆయన్ని సూర్యభగవానుడని ఉదయాన్నే మనం సూర్యనమస్కారాలు చేసేది. సూర్యుడు దేవుడు అనేంతవరకే నమ్మిన మానవుడు ఈనాడు ఆయన ఎలా దేవుడయ్యాడో తెలుసుకొనగలిగాడు.

సూర్యుడి వ్యాసం 8,65,380 మైళ్లు. సూర్యుడి ఉపరితలం నుండి సెకండుకు 200 మైళ్ళ నుండి 300 మైళ్ళ వేగంతో నిరంతరం క్షాళలు పైకెగయుచూ వుంటాయి. సూర్యగోళం ప్రతి సెకండుకు 3.7×10^{26} వాట్ల శక్తిని విశ్వంలోకి విడుదల చేస్తోంది. ఈశక్తిలో రెండువందల కోట్లలో ఒక్కవంతు మాత్రమే భూమి స్వీకరిస్తోంది. అలా ప్రసారమయ్యే సూర్యకిరణాల నుండే మన మనుగడకు ఆధారభూతమైన చెట్లు తమ ఆహారాన్ని తయారుచేసుకొంటున్నాయి. ఆ కిరణాల వల్లనే నీరు ఆవిరియై మేఘరూపం దరిస్తూవుండడం - మేఘాలు వర్షిస్తూ వుండడం. అంతేకాదు - సూర్యకిరణాలలో మన

ఈశాన్యంలో నుయ్యి - విశేష శుభ ఫల ప్రదాయి.



శరీరానికి పనికొచ్చే ఎన్నో పదార్థాలు వున్నాయని శాస్త్రజ్ఞులు రుజువు చేశారు. ఉదాహరణకి ఉదయపు వేళ ఎండలో కాసేపు వుంటే మన దేహానికి కావలసిన "డి" విటమిన్ లభ్యమవుతుంది. ఈ "డి" విటమిన్ మధుమేహవ్యాధిని అదుపుచేస్తుందని రుజువయ్యింది. అంటే ఉదయటానుని కిరణాల్లో వున్న మనత మానవ మేధస్సు ఎదిగేకొంది విధితమవడం మొదలయింది. సూర్యకిరణాల్లో వున్న మహత్తు వర్ణవారీతం.

మాడటానికి సూర్యరశ్మి తెల్లగా కనబడినను అందులో ఏడురంగులున్నాయి. అవి ఉదారంగు, నీలిరంగు, నీలం, ఆకుపచ్చ, వసుపు, వారింజ, ఎరుపు, రంగులు. మన శరీరంపై ఈ రంగుల ప్రభావం ఎంతో వుంది. ప్రకృతి చికిత్సలో సూర్యకిరణాలను వివిధ వర్ణాల ఆధార వ్యాధి ప్రతివరించేసి కొన్ని వ్యాధుల్ని నయం చేయడం ప్రతియొక్కరికీ ఎరుకే. కాంతి ఎన్నో మాక్యులేఫర్ల అంతమొందిస్తుంది. అంతేకాదు ఆ కాంతిలో అంతర్భాగమై యున్న వింతశక్తి అంతాయుంతా కాదు. అందుకే సూర్యనమస్కారములు అనాదిగా ఆరోగ్య సూత్రంగా అచరిస్తూ వస్తున్నాయి.

విజ్ఞానశాస్త్ర రంగంలో పురోగమించే కొలది మనది గృహాన్ని నిర్మించుకొనడం ఆరంభించి, భూమి, నీరు, వెలుతురు, గాలి, ఆకాశాల వేలవభూతాల సమన్వయ వియమాలు మూత్రీకరించాడు. మనది జీవ విరాసంలో ఇంటిని ఒక ప్రధాన శక్తిగా భాసించింతుకోవే. దానికి "వాస్తువు" అని నామకరణం చేశారు.

తూర్పు, పడమరను సాదాపు భూమి పురుష్కలమనీ, శ్రేష్ఠమైనదనీ కనుగొన్నాడు. సూర్యకిరణ ప్రసరణకు ఎదురుగా వుండుట ఆ స్థలం విశిష్టతకు కారణం. ఎలాంటి అవరోధం లేకుండా సూర్యకిరణ ప్రసారం జరుగువలెనే తలంపుతోనే ఇంటికి తూర్పు దిశలో ఎత్తయిన చెట్లుగానీ, ఎత్తయిన కట్టడాలుగానీ వుండరాదనీ, పడమటికన్నా తూర్పున ఎక్కువ భారీస్థలం వుండాలనే వియమాల్ని ఏర్పరచారు వాస్తు సరిశోధకులు.

సూర్యకాంతి ఉదయాన తూర్పున ఇంటిముంగిట కానీ, ఇంటిమీదగానీ ప్రసరించువ్వుడు దాని ప్రభావం మనపై తప్పక వుంటుంది. ఒకవేళ మన యింటికి ఈశాన్యంలో ఎత్తయిన చెట్లుంటే ఆ చెట్లకేమో ఉపకారం జరుగుతుంది. ఎలా అంటారు? సూర్యరశ్మి అటుపై పడినప్పుడు అందరి పెచ్చడం (ప్రతవారీతం)

మొదట ఈశాన్యంలో బాటని త్రొక్కింది - దాని నీటితీసి బర్మాదం ప్రారంభించింది.



గాలిలోని బొగ్గుపులుసు వాయువును, నేర్పచే పీల్చుకొనబడిన నీటిని, వినియోగించుకొని చెట్లు తమకవనంపైన పిండి పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకొంటాయి. దీనినే "కిరణజన్య సంయోగ క్రియ" అంటారు. కానీ మనకు మాత్రం సూర్యరశ్మి వలన కలిగే ప్రత్యక్ష ఫలాలు భూస్యమే అవుతాయి. అదే మన యింటికి పడమటి నైపు చెట్లుంటే అటు కిరణజన్య సంయోగ క్రియ, ఇటు మనకు సూర్యరశ్మి వలన లభించే అనూహ్యమైన ఫలాలు చేకూరుతాయి. కాబట్టి ఈ చెట్లు తీసేయాలి. అయితే ఒక చెట్టుకు బదులు రెండు చెట్లను దక్షిణ, పశ్చిమ భాగాలలో నాటిన తరువాత ఈ చెట్లను తీసేయాలి. దక్షిణ పశ్చిమాలలో బాగా లేనప్పుడు దౌర్జటిను అది కూడా లేనివారు బాతీయ రూపాలలోగాని చెట్లను పెంచాలి.

పడమట చెట్ల వుండాలని చెప్పడమెందు కంటే వాతావరణ కాలమ్మ నివారణకు, మన మనుగడకు ఆ చెట్ల ఆధారం కాబట్టి. చెట్ల లేకుండా పడమర, దక్షిణాల్లో అందరూ ఎత్తయిన కట్టడాలే కట్టుకొంటూపోతే మన వివాహానికి మనమే మెట్లు వేసుకొన్నట్లే. ఇప్పటికే "గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్" మన భూమిపై పెంచేయడం ప్రారంభించింది. మనం వదలిన బొగ్గుపులుసు వాయువును గ్రహించి చెట్లు మనకు ప్రాణవాయువును ప్రసాదిస్తున్నాయి. ఆ చెట్ల లేనప్పుడు బొగ్గు పులుసు వాయువు వినియోగం కాదు - ప్రాణవాయువు ఉత్పత్తి జరుగదు. దానితో భూమిపై ఉష్ణోగ్రత ఉగ్రభావం దాల్చి ప్రాణులు నాశనమయ్యే ప్రమాదముంది. అదంటే "గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్" అంటే! అందుకే పడమర, దక్షిణాల్లో ప్రతిగృహాన్ని వృక్షాలను పెంచితే ఆ గృహంలో నివసించే వారికే గాక లోకకల్యాణం కూడా కలుగుతుంది.

ఇంటికి ఉత్తరాన ఎక్కువ భారీ స్థలం వదలాలనటంలోని ఆంతర్యమేమిటి? ఇది కూడా సూర్యగమన సునతను వ్యక్తం చేయడమే! సూర్యుడు ఉత్తరంగా నెంచరించే అరుమాసాలను ఉత్తరాయణమనీ, దక్షిణంగా నెంచరించే అరుమాసాలను దక్షిణాయణమనీ అంటారు. డిసెంబర్ 21 నుండి జూన్ 20 వరకు ఉత్తరాయణం, జూన్ 21 నుండి డిసెంబర్ 20 వరకు దక్షిణాయణం నెండవిస్తాయి.

దక్షిణాయణ కాలంలో ఉద్రేకించే పెక్కు వ్యాధులు ఉత్తరాయణ కాలంలో ఉపశమిస్తాయి. వివాహం, గృహ నిర్మాణాది కులకార్యాలు ఉత్తరాయణ కాలంలో నిర్వహిస్తే కులలాటాలు కలుగుతాయనీ అనుభవరీత్యా అచ్చారు అర్కులు. దీనికంతా కారణం ఉత్తరాయణంలో సూర్యరశ్మికున్న ప్రభావమే! అందుకేనేమో కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామంలో అంబికయ్యపై ఒరిగిన ఓమ్ముడు ఉత్తరాయణం కొరకు వేచివుండే తూర్పు మరియు తూర్పు ఈశాన్యాలో వాటర్ సమ - ఆరోగ్యాన్ని ఇంటి నిలిపి లక్ష్మి ప్లామే.



కృష్ణుడు కోరడంతో దర్మజునికి సకల దర్మాలు బోధించి ఆచార్యుడై ఉత్తరాయణం ప్రవేశించడంతోనే అనంత శక్తితో అంతర్ధానమైనాడు. అదియే భీష్మ ఏకాదశి.

ఇంతటి ప్రాశస్త్యము గల ఉత్తరాయణమందలి సూర్యరశ్మిని కావలసినంత పొందేందుకు ఇంటికి ఉత్తరాన దక్షిణంకన్నా అధికంగా ఖాళీస్థలం వదలడం సకల విధాల శుభోదయమని అనుభవజ్ఞులే తేల్చారు. కాబట్టి ఉత్తరం కన్నా దక్షిణం ఖాళీస్థలం ఎక్కువ అయినపుడు ఇల్లైనా, ఇంద్రాస్థి అయినా, గుడి అయినా, గుడిసె అయినా పతనావస్థకు చేరుకుంటాయన్నది వాస్తు సత్యం.

పూజారంభంలో పునాది త్రవ్వకం

గృహనిర్మాణ పూజారంభంలో ఇంటిని నిర్మించు స్థలం యొక్క ఈశాన్యంలో పునాది తీయవలెనా? లేక మొత్తం స్థలానికి ఈశాన్యంలో పునాది తీయవలెనా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మొత్తం స్థలానికి ఈశాన్యములోను లేదా ఇంటిని నిర్మించే స్థలము యొక్క ఈశాన్యంలోను పునాది తీసి వాస్తుపూజకు అంకురార్పణ చేయడం శుభం. ఆ పునాదియందే నవదాన్యాలను నిక్షేపించవచ్చు. వాస్తు పూజలో పాల్గొనేవారు తూర్పు నకలిముఖంగా పూజాకార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం (శ్రేష్ఠం). స్థలం విడిక్కులలో ఉన్నప్పుడు ఈశాన్య ముఖంగా కూర్చోని నిర్వహించాలి. మొత్తం స్థలంయొక్క ఈశాన్యంలో పునాది తీయడం మంచిది. "శంకుస్థాపన" తప్పని సరిగా ఈశాన్యంలో మాత్రమే చేయాలని పేర్కొనడం మనకు తెలుసు. అయితే కేవలం ఈశాన్యంలో మాత్రమే "శంకుస్థాపన" ఎందుకు చేయాలనే ప్రశ్న మనకు ఉదయించవచ్చు. సోతే ప్రాచీన వాస్తు గ్రంథాలు కూడా ఈ పద్ధతినే సూచిస్తున్నాయి. కాబట్టి దీని యొక్క వివరణలోకి వెళితే ఒక సత్యం స్ఫురిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈశాన్యం దిశలో త్రవ్వకం చేస్తామో అప్పుడు ఈశాన్యం బయటె లగ్న, నైర్యతి బయటె పెరుగుతుంది. ఇది శాస్త్ర సమ్మతమైన సూత్రం. ఆ విధముగా ఇటు ఈశాన్యం, అటు నైర్యతి దిశల ప్రభావం అధికమై సత్ఫలితాలకు స్పృగతమిస్తుంది.

వాస్తు శాస్త్ర ప్రస్తావన

"చూరేవ ముఖ్య వస్తు స్యాత్ తత్రచాలా నియానిహ" మయశ్లేకం.

భూమి, ప్రాసాదము, యానము, శయనము అను నాలుగింటిలో భూమి మొదటిదన్న మూర్తి ప్రకారం దానికి వస్తువన్న పేరు వీధిస్తూ వుంది. ఈ వస్తువునందు నిర్మించబడే ఉత్తరం మరియు ఉత్తర ఈశాన్యాలలో భూమిలో వాటర్ ట్యాంక్ - నింపదల రాబడికి సిస్ (Swiss) బ్యాంక్.



నగర, దేవళ, గృహ, భవనాది నిర్మాణ విశేషాలకు "వాస్తువు" అనే పార్థక్యనామం కలిగింది.

"వసంత్య స్మిన్మితి వాస్తు : " - ఉండదగిన వసతి (ఇల్లు) దాన్ని గూర్చి చెప్పువది వాస్తు.

వసవాసే అను రాతువు నుండి ఈ వాస్తు శబ్దం పుట్టింది. వసరాతువు యొక్క అర్థం "దీనియందు జనులుందురు" అని అమరకోశానికి వ్యాఖ్య వ్రాసిన లింగాలక్ష్మి తెలిపారు. వాస్తు శబ్దానికి అమరకోశమందు "ఇల్లు కట్టదగిన భూమి" అనే అర్థముంది. భవనాది నిర్మాణాలకు నిర్ణయించిన క్షేత్రం 'వాస్తు' అనే పంజ్జ కలదని శాస్త్రాలందు చెప్పబడింది.

భవిష్యత్తర పురాణంలో

"పరగేవా కృతాస్పర్య : శ్రోతస్మార్త క్రియాశ్చటా :

నిష్పులాస్పర్యతస్తాహి భూమీశ : పలమశ్చులే".

అని చెప్పబడింది. అంటే ప్రతిమనిషికి తాను నివసించేందుకు అర్హమగు గృహం వుండి తీరాలని, సొంతయిల్లు లేనివారు ఇతర యిళ్ళల్లో చేసే ఎలాంటి శుభకార్యాలైనను పరితాలిస్తవని దీని అర్థం. కాని మా పరిశోధనలో సొంత యిల్లైనా, అద్దె యిల్లైనా పరితాలను అనుభవించడం ఒకటిగానే వుంటుందని తేలిన విషయం.

వరాహ పురాణమందు రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకోన్న శంఖుదనే రాజుకు ఆకాశవాణి "పుష్కరిణికి పెడమర, దక్షిణ, పశ్చిమాలలో పర్వతంగల చోట, తపస్సు చేస్తే తీరిగి రాజ్య ప్రాప్తి కలుగును" అని చెప్పినట్లు వ్రాయబడింది. వాస్తు శాస్త్రంలో పశ్చిమం ఎత్తుగా ఉండాలన్న సూత్రం ఈ విషయానికి అన్వయిస్తున్నది. పురాణాల్లోని కథలు, గాథలు కల్పితాలు కావచ్చుగాని, అందులోని విషయాలు కల్పితాలు కాలేవు కదా ! కేవలం మానవకల్యాణం కాంక్షించే ఆనాటి ఋషులు, మహాత్ములు వేదాల్లో, పురాణాల్లో వాస్తు ప్రసక్తి తెచ్చారు.

మత్స్యపురాణమందు వాస్తు శాస్త్రోపదేశాలు 18 మంది అని చెప్పబడింది.

- 1) భృగువు; 2) ఆత్రి; 3) వశిష్ఠుడు; 4) విశ్వకర్మ; 5) మయుడు; 6) నారదుడు;
- 7) నగ్నజిత్; 8) విశాలాక్షుడు; 9) పురందరుడు; 10) బ్రహ్మ; 11) కుమారస్వామి;
- 12) నందీశుడు; 13) శౌనకుడు; 14) భర్గుడు; 15) వాసుదేవుడు; 16) అనిరుద్ధుడు
- 17) శుక్రుడు; 18) బృహస్పతి.

ఉగ్రయంలో భూమిపై ట్యాంకుతో నీరు నిలువ - అన్ని విధాల సుఖశాంతులకు విలువ



అష్టాదశ వాస్తు శాస్త్రం దేశముల్లో కాళ్ళవమహర్షి పేరు లేకపోయినా, ప్రథమ

వాస్తుశాస్త్ర గ్రంథమైన భృగుసంహితయందు "కాళ్ళవశిల్ప" ప్రసక్తి వుండుట వల్ల, ఈ వాస్తు శాస్త్రానికి కాళ్ళవశిల్పమే మొదటి పుస్తకమని చెప్పవచ్చు.

వేదాలంతటి ప్రాచీనమైన ఆగమశాస్త్రాల్లో ఆలయ, గృహ నిర్మాణాలు వాస్తు లక్షణాలుగా పేర్కొనబడ్డాయి.

ఇలావాస్తు ప్రస్తావన పురాణాల్లో పేర్కొనబడింది. ఇక ఇతిహాసాల్లో ఎలా వున్నదో చర్చిద్దాం.

వ్యాసముని వ్రాసిన భారతంలో భారత రణానికి కారణభూతమైన మయసభా భవనాన్ని పదివేల పాస్త్రాల పరిధిగా సమకోణ చతురస్రాకారంగా మయుడు నిర్మించాడని వ్రాశారు. సమస్త వాస్తు గ్రంథాలు చతురస్రాకృతిగల భూమి శ్రేష్టమైనదని పుష్టమయస్తా వున్నాయి.

ఇలా "వాస్తు" ప్రస్తావన ఇతిహాసాల్లో వుంది. ఇకపోతే వాస్తు 'చరిత్ర' లో ఎలా వున్నదన్న విషయం చూద్దాం.

చరిత్ర నాగరికతలో ఆరంభమైంది. మానవ నాగరికత నగర, గృహ, భవనాది నిర్మాణాలతో ప్రారంభమైంది. కనుక నాగరికతకు మూల హేతువు వాస్తు శాస్త్రమే. ఇటీవల జరిగిన పారస్పా, మొహంజోదారో త్రవ్వకాలలో వెలికివచ్చిన నిర్మాణాలని బట్టి చూస్తే సింధులోయ నాగరికతలో వాస్తు శాస్త్ర ప్రమేయం ఎంతో కలదన్నది నిర్ణయదాంశం.

వరాహమిహిరుని కాలాన (క్రీ.శ 5 వ శతాబ్ది ప్రాంతము) బ్రహ్మవాస్తు శాస్త్రం ఎక్కువ వాడుకలో వున్నట్లు తెలుస్తూవుంది. మనదేశాన సాంప్రదాయ వాస్తు మూడు ప్రదేశాల్లో వ్యాప్తి చెంది వుండేది.

1) వింధ్య మొదలు కృష్ణ తుంగభద్రా నదుల వరకుండు ప్రాంతంలో (వేసర దేశం) మయ వాస్తువు వాడుకలో వుండేది.

2) ద్రావిడ దేశాన అంటే పైన వివరించిన ప్రాంతానికి దిగువ ప్రాంతంలో భృగుసంహిత (వాస్తు) వ్యాప్తిలో వుండేది.

3) వింధ్యకు ఉత్తరాన హిమాలయముల వరకు (నాగరదేశం) కాళ్ళవవాస్తు వాడుకలో వుండేది.

దక్షిణ పశ్చిమాల్లో భూమిపై ట్యాంకుతో నీరు నిలువ వుంచటం - సుఖ శాంతులను పెంచటం.



అష్టాదశ వాస్తు శాస్త్రం దేశముల్లో కాళ్ళవమహర్షి పేరు లేకపోయినా, ప్రథమ

ప్రాచీన వాస్తు గ్రంథాల పరిచయం

పూర్వంనుండి భారతదేశంలో వాస్తు శాస్త్రం సాదక కళగా పుట్టి, వేటి వరకు అనేక రీతుల్లో ఉపయోగపడుతూ వుంది. ఈ శాస్త్రం సాంకేతికం గమక శాస్త్రకారులైన స్థపతులు వృత్తికారులయ్యారు. ఈ వృత్తికారులు పారంపర్యంగా, ఈ శాస్త్రాన్ని బోధన ద్వారా, వ్రాతప్రతులద్వారా ఒక తరంనుండి మరొకతరం వారికి అందజేస్తూ వచ్చారు.

వాస్తుశాస్త్ర సాహిత్యము నందు, పురాణాల్లో వివరింపబడిన నిర్మాణ సూత్రాలు, ఆగమాలు, శిల్ప నిర్మాణ సూత్రాలు చోటు చేసుకొన్నాయి. వాస్తువు అనేది దేవాలయ రాజప్రాసాద భవన నిర్మాణాలకు అవసరమైన వస్తువని ప్రాచీన గ్రంథాల్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు.

అమరసింహుడు " వేద్యభూర్వాస్తురస్త్రీయామ్" అని తన అమరకోశము నందు పొందుపరిచాడు. లభించిన వాస్తుశాస్త్ర సాహిత్యంలో గృహశిల్ప సూత్రాలు మత్స్యపురాణం, స్కాందపురాణం, అగ్నిపురాణం, ప్రాసాద లక్షణాల్ని వివరించే గరుడ పురాణం, విష్ణుపురాణం మొదలైన పురాణ సాహిత్యాలు సుప్రసిద్ధాలు. ఇవేగాక మయ, విశ్వకర్మ, వాస్తు శిల్ప సాంప్రదాయాలకు సంబంధించిన అనేక వాస్తు గ్రంథాలు ఆవాదే రచింపబడ్డాయి.

1. **భూమిశాస్త్రం:** ఇది గుప్త రాజుల కాలాన వరాహమిహిరునిచే రచింపబడిన ఖగోళశాస్త్రం. ఇది క్రమబద్ధంగా, సూత్రప్రాయంగా, నిర్ణయంగా వ్రాయబడిన శాస్త్రం. ఇందులో అంతస్తు కొలతలు, ప్రాసాద భేదాలు, ప్రతిమాలక్షణాలు వివరింపబడ్డాయి.
2. **విష్ణుదర్శనశిల్పపురాణం:** ఈ గ్రంథం క్రీ. శ. 7వ శతాబ్దికాలంనాటిదై వుండవచ్చు. ఇందు వాస్తు, శిల్ప, చిత్రలేఖన కళలకు వర్తించు అనేక వ్రేదాన సూత్రాలు వివరంగా వర్ణింపబడివున్నాయి.
3. **విశ్వకర్మ వాస్తుశాస్త్రం:** ఇది 11 శతాబ్ది నాటిదో ఖచ్చితంగా తెలియడం లేదు. వివిధాలైన లౌకిక మత మందిర నిర్మాణాలకు సంబంధించిన వాస్తు శాస్త్ర విషయాలు, విగ్రహ రచనా శాస్త్ర విషయాలు ఇందులో వివరింపబడ్డాయి. నమాజానికి సంబంధించిన విషయ రచనపై ప్రామాణిక గ్రంథంగా భావింపబడుతూవుంది.

నైర్వతి నాయకాల్లో భూమిపై ట్యాంకుతో నీరు నిలువ వుంచటం - సాటిలేని శాంతికి పట్టం కట్టడం.



4. సమరాంగణ సూత్రధారణ: దీనిని (క్రీ. శ. 11వ శతాబ్దంలో బోజరాజు రచించాడు. ఇందులో దేవాలయ వాస్తు శాస్త్ర విషయాలు విగ్రహ నిర్మాణ రీతులు, చిత్రలేఖన, వర్ణ లేఖనానికి సంబంధించిన విషయాలు వర్ణింపబడ్డాయి.
5. అపరాజిత పృథ్వీ: సమరాంగణ, సూత్రధారణ గ్రంథం తరువాత రచన యిది. అందుచే 12వ శతాబ్దికి చెందివుండవచ్చునని పండితుల అభిప్రాయం. దీనిలో స్థల ప్రణాళిక లోకీక వాస్తుకళ, దేవాలయ వాస్తుకళ మొదలైనవిగాక శిల్పరచన, చిత్రకళ, సంగీత నృత్యాది అంశాలు కూడా చర్చింపబడ్డాయి. విశ్వకర్మ మానవ పుత్రికలు నలుగురితో ఒకరైన అపరాజితతో విశ్వకర్మ జరిపిన ప్రశ్నోత్తర సంభాషణమే ఈ గ్రంథం.
6. జయపృథ్వీ: దక్షిణ భారతదేశంలో గల వాస్తు గ్రంథాలన్నిటిలో మిక్కిలి ప్రాచీనమైంది. ఇందులో గృహస్థ, సైనిక, వాస్తు శాస్త్ర వివరణాలున్నాయి. కానీ దీని వ్రాతప్రతులు అసంపూర్ణము లంటారు.
7. ప్రమాణ మంజరి: 12వ శతాబ్ది సూత్రధార మల్లునిచే రచింపబడింది.
8. వాస్తుశాస్త్రం: ఇది 12వ శతాబ్ది కాలంలో మఖానందయి వర్చునిచే విరచితం.
9. ఇవిగాక వాస్తు రాజవల్లభమ్, ప్రాసాదమండన, వాస్తు మండన, కోదండ మండనాలనే గ్రంథాలు (క్రీ. శ. 15వ శతాబ్ది ప్రాంతాన మండన సూత్రధారచే విరచితాలు.
10. శిల్ప రత్నం: (క్రీ. శ. 16వ శతాబ్దాన రచింపబడింది.

ఆధునిక వాస్తు శాస్త్ర ప్రస్తావన

ప్రాచీన వాస్తుశాస్త్రం రాజప్రాసాదాలకు, దేవాలయాలకు, అపురూప భవన నిర్మాణాలకు పరిమితమైంది. మణులు, మణిక్కాలు పొదగబడిన మెట్లు, బంగారుతో మలమాలచేయబడిన కుర్చీలతో నిర్మించబడ్డ రాజభవనాల ప్రసక్తియే మన ప్రాచీన గ్రంథాల్లో కనబడుతుంది. అనాటి ప్రజల సామాన్య గృహజీవిత విషయాల వివరణలు గానీ, వర్ణనలు గానీ కనిపించవు. కారణం అనాటి సాహిత్యం గానీ, కవులుగానీ, శాస్త్రాలు గానీ, సామాన్యనికీ అందుబాటులో లేకపోవడమే.

కానీ స్వప్తి సహజదర్శనం మార్పు, నిర్మలంబుత్వ ప్రతీతి మార్పు అన్న స్థితికి
లోసు కావల్సిందే.

ಅಗ್ನಿಯು ವೈಶ್ವಕುಲಶಃ ಛಾಪುಶಃ ಸಿವಿ ವೀಶವ - ಸಿವು ರಿಗಮರಣಾಳು ಪೇರುವ.



యుగాలు మారాయి. యుగాలలో బాటు యుగదర్శాలు మారాయి. వాటిలో బాటు శాస్త్ర దర్శాలు కూడా మార్పుకు లోనయ్యాయి. అలాగే ఒకనాటి రాజప్రాసాద నిర్మాణాలకు నిర్దేశించబడిన వాస్తు శాస్త్రం కూడా కాలగతిలో మార్పుకు లోనైంది. రాజరికాలు అంతరించి, ప్రజలే పరిపాలన సాగించే రోజులివి. ఈ ఆధునిక కాలంలో సామాన్యమానవుని జీవిత విధానం సమన్వయంగా మారింది. అన్ని రంగాల్లో, శాస్త్రాల్లో సామాన్య మానవుని జీవితం చోటు చేసుకొంది. కనుకనే కాలగతికి కట్టుబడి, రాజధాన నిర్మాణాలకు పరిమితి అయిన వాస్తుశాస్త్రం కూడా సామాన్య గృహ నిర్మాణాలకు నిర్దేశించు స్థాయికి వచ్చింది. కనుకనే అన్ని రంగాల్లో ప్రవేశించిన పరిశోధన, ప్రయోగాల ప్రక్రియలు వాస్తు శాస్త్ర రంగంలో స్థానాలేర్పరచుకొన్నాయి.

అధునిక ప్రపంచంలో వివిధ శాస్త్ర విజ్ఞానం సాంకేతిక శాస్త్రాలు ప్రయోగాత్మకంగా ప్రజలకు ప్రయోజనాలను ప్రసాదిస్తున్నాయి. దినదినం ఎదుగుతున్న విజ్ఞానశాస్త్రం వల్ల ప్రజలు ప్రభావితమవుతున్నారు. శాస్త్రాల్ని, కళల్ని తమ ప్రయోజనాల కనుగుణంగా మలచుకొనే నిర్మాణాత్మక ప్రయోగాలతో ప్రక్రియల్ని చేపడుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అధునిక వాస్తుకారుడు కూడా స్వానుభవ సహాయంతో, సూతన ప్రయోగాత్మక పరిశీలనతో పరిశోధనలు చేసి కనుగొన్న విషయాల్ని సృజనాత్మక దృష్టితో సూత్రీకరిస్తూ, ప్రాచీనాన్ని అధునికరణం చేస్తున్నాడు.

"ఇంటికి ఇల్లాలు వచ్చినా, దొంగికి కుండవచ్చినా అదృష్టం" - అనే సామెత నేటికీ వాడుకలో వుంది. నా పరిశీలనలో క్రొత్త కోడలు యింటికి రాగానే అదనపు వసతుల కోసం లెట్రీన్, బాత్ రూం, బోరింగు, సాయి్యు మొదలైన వాటిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకొంటారు. ఆ మార్పులు వాస్తూ రీత్యా మనకు తెలియకనే అమరినప్పుడు అన్ని విధాలా కలిసివస్తుంది. అది కోడలు పిల్ల వల్ల కలిగిన అదృష్టంగా వారు భావిస్తారు. అనే మార్పులు శాస్త్ర విరుద్ధంగా జరిగినప్పుడు ఆ యింటున్న వారి జీవితం ప్రకృతి పడుతుంది. దానికి కారణం క్రొత్త కోడలే అనే మూఢ నమ్మకంతో అవిధ ప్రతుకు బంధులు చేస్తారు. అది వారు చేతులారా చేసుకొన్న నిర్మాణంలోని వాస్తవ లోపమని గ్రహించరు.

మంత్రియుగం కాదని మానవుడు మంత్రియుగంలో కాలు పెట్టాడు. పురాతన
దక్షిణపశ్చిమాల్లో భూమిలో నీరు నిలువలేదు - మృత్యు న్యూక్లియం అంటున్నారు.



తర్వానికి ప్రతీకలైన స్తంభాలు, అనవసరపు అలంకరణలు, క్రమేణ అంతమై వాటి స్థానంలో వింత దూపాలతో విమాల్ప రీతుల్లో అధునిక వాస్తు అవతరిస్తూవుంది. అందుకే నేటి వాస్తు విదుడు వాస్తు వక్రతల్లి తన అనుభవ పరిజ్ఞానంతో శస్త్ర చికిత్సలు చేస్తూ సర్వావయవ సమగ్రతను పొదిస్తూ నర్మలకు శ్రేయాన్ని సమకూర్చేందుకు సాహసాలు చేస్తున్నాడు. నేటి వాస్తుశాస్త్రం ఒక్క దేశానికే కాకుండా విశ్వజనీనత పొంది అంతర్జాతీయ గౌరవాన్ని పొందాలన్నదే నా ఆశయం.

వాస్తుశాస్త్రాన్ని విశ్వసించవచ్చా?

వాస్తుశాస్త్రాన్ని విశ్వసించవచ్చా? అనే విషయాన్ని చర్చించే ముందు శాస్త్రం అంటే ఏమిటి? దాని లక్షణాలను గూర్చి తెలుసుకుందాం.

శాస్త్రమునగానో?

ప్రాచీనయుగమున ఒకానొక దినమయి భావం బహిర్గతమైనప్పుడు అది భౌతిక అనుభవంగా దూపించుతుంది. ఈ అనుభవమే ఆచరణలో అనుసరణీయమవుతుంది. అది నదా శిక్షణలో లక్షణ సమన్వితమైన శాస్త్రమవుతుంది.

అందుకే శాస్త్రాన్ని అనుభవించి పాటించాలిగానీ, పరించి ప్రక్కనబెడితే ప్రయోజన ముండదు.

శాస్త్రానికి ఉండాలైన లక్షణాలివి.

- 1) హేతుబద్ధత 2) అనుసరణీయత 3) స్థిరత 4) శాసనత 5) ప్రయోజకత 6) విశ్వజనీనత.

హేతుబద్ధత: అంటే కారణయుక్తమైనది. కారణంలేనిదే కార్యం జనించదు.

అనుసరణీయత: అనుసరించేందుకు వీలుకలది. ఏదైనా కార్యం ఆచరణకు అపార్యమైనప్పుడు దానితో అవసరం వుండదు.

స్థిరత: స్థిరముగా నిలబడే మూలబద్ధమైన మనుగడను సంతరించుకొన్నది. మనుగడలేని కార్యం సవలం కాదు.

శాసనత: మూలీకరించబడి, విదుల్ని ఏర్పరచుకొని శాసించునది.

ప్రయోజకత: మేలును కల్గించునది.

అందుకే వాస్తుశాస్త్రం అనుసరించవచ్చునని నిరూపించుటకు - లోకీక వ్యవహారాల తోగొనెప్పు.



విశ్వజనీనత: సర్వలకు నదా ఆమోదమై ఆచరణయోగ్యత కలది. అంటే అందరికీ అందుబాటులో వుంటుంది. దేశకాల పాత్రలకు అనువైనది.

శాస్త్రానికుండాలైన పై లక్షణాలు కలది కనుకనే 'వాస్తు' శాస్త్రమయింది. ఎలాగో చూద్దాం.

హేతుబద్ధత: రవి, భూమి కారణాలుగా వాస్తుశాస్త్రం జనించింది. రవి కిరణ ప్రభావ పరితంగా భూమిలో ఏర్పడిన భౌగోళిక స్థితిగతులే వాస్తుకు కారణాలు. సలక్షణ గృహ నిర్మాణానికి ఈ భౌగోళిక స్థితిగతులు సహకరిస్తాయి. భూమి, ఉత్తర, ఈశాన్యాలు పెరిగివున్న గృహాలను పరిశీలిస్తే అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెంది వుంటాయి. ఆగ్నేయ, నైరుతి, వాయువ్యాలందు నూతులు, గోతులు వుండే ఇళ్ళల్లో కలతల్ని చూడవచ్చు. ఇలా గృహ లక్షణాలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించి పరీక్షిస్తే పరితాలు సూచిస్తుంది. కాబట్టి వాస్తుశాస్త్రం హేతుబద్ధమైన శాస్త్రమని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు.

అనుసరణీయత: గృహాలను నిర్మించుకొనే వారెవరైనా సరే సలక్షణ వాస్తు లక్షణాలను అనుసరించి జీవిలాన్ని మలభంగా సుఖమయం చేసుకోవచ్చు. చేయవలసినదల్లా గృహ నిర్మాణ సమయంలో ద్వారాలు, కిటికీలు, పావులు, ముయ్య, స్నాన, వడకగదులు, పాయిఖానాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో శాస్త్రాన్ని అనుసరించుటే. వాస్తుశాస్త్రంలోని లక్షణాలు నూతన గృహనిర్మాణానికి కాకుండా కట్టబడిన ఇళ్ళల్లోగల అవలక్షణాలను తొలగించుటకు కూడా అనుసరించవచ్చు. కనుకనే వాస్తుశాస్త్రం 'అనుసరణీయమైనదని' తెలుస్తూవుంది.

స్థిరత: వాస్తు మనుగడకు భూమి ఆధారం. భూమి కొన్ని స్థిరత్వాలపై తన మనుగడను సాగిస్తూ వుంది. 460 కోట్ల సంవత్సరాల నుండి భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ స్థిరమైన కక్ష్యను ఏర్పరచుకొంది. అందులేని భ్రమణంవల్లనే స్థిరమైన ఆయస్కాంత శక్తిని సంతరించుకొని అంతరాళంలో క్రమం తప్పకుండా సంచరిస్తూవుంది. ఈ ఆయస్కాంతత్వం వల్లనే దిక్పూచి ఉత్తర ద్రువాన్ని చూపగల్గుతూ వుంది. స్థిరత్వాన్ని ఆకళించుకొన్న భూతత్వం ఆధారంగా ఏర్పడిన వాస్తుశాస్త్రం కూడా స్థిరత్వం కలదిగా వుండనటంలో సందేహంలేదు. అందుకే ఈ శాస్త్రంలో నిర్దేశించిన మూలాలు స్థిరపరిలాల్సివున్నాయి.

అనుసరణీయత: ధరణీ తనకున్న పరిభ్రమణ శక్తివల్ల, ఆయస్కాంతత్వం వల్ల మరికొన్ని అజ్ఞాత శక్తులవల్ల, కొన్ని మూలాలను శాసిస్తూ వుంది. అలాగే వాస్తుశాస్త్రంలో కూడా పడమటి కన్నా తూర్పున ఎక్కువ భాగం స్థలం వుండటం - పురుషుని కిగ్గిరితం.



లోగోక స్థితిగతుల్ని బట్టి దర్శనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ శాస్త్రంలో బావి త్రవ్వాలన్నది వాస్తు శాస్త్రం దర్శనం. ఋషి ద్రువమైన దక్షిణం మిట్టుగా వుండాలని, ద్రువమైన ఉత్తరం వల్లంగా ఉండాలన్నది కూడా వాస్తు పరిమైన శాస్త్రమే. కనుక వాస్తుశాస్త్ర సూత్రాలు శాస్త్రాలు.

ప్రయోజనకత: ప్రజలకు ప్రయోజనం లేని ఏ శాస్త్రమైనా పనికిరాదు. మానవుడు తన జీవితాన్ని ముఖ్యమయం చేసుకొనేందుకు అన్ని రంగాల్లోను ప్రయోగాలు చేస్తూనే వున్నాడు. అన్ని ప్రయోగాలకు మూల కారణం ప్రయోజనమే. వాస్తుశాస్త్రం మానవానికి గృహతత్వం ద్వారా సుఖశాంతిని ప్రసాదిస్తూ వుంది.

విశ్లేషణకత: రవి, భూమి ఈ రెండూ వాస్తు శాస్త్రానికి మూలం. ఈ రెండూ అన్ని దేశాల వారికీ, అన్ని మతాల వారికీ, కులాల వారికీ ఒకటే. అదీగాక గృహాలు దేశ, మత, కుల తారతమ్యాలు లేకుండా అందరికీ అవసరం. కనుక ఈ వాస్తు శాస్త్రం కూడా అందరికీ అందుబాటులో వుండి, సర్వత్రా ఆమోదయోగ్యమై విశ్వజనీయత సంతరించుకొంది.

కారణ కార్య సంబంధాల్ని వివరిస్తూ, వస్తు వాస్తువులకు సంబంధించిన సూత్రాలను నిర్దేశిస్తూ, విరులను శాసించి, సర్వత్రా ప్రయోజనాలను కల్గిస్తున్నందువల్లే వాస్తుశాస్త్రముంది.

శాస్త్రమొక ఆపార పారావారం. పరిశోధనం సముద్ర మథనం. పరిశోధించే కొద్దీ పరిశ్రాంతి తగ్గిపోతూ పరిశోధన ముగియాలి. అందుచేత పురోగమించే శాస్త్రానికి వాస్తుశాస్త్రం సమంజసం కాదు.

జ్యోతిషం. వాస్తవసాముద్రికం, పంచాంగశాస్త్రం మానవ జీవితగమనాన్ని తెలుపగలడేమో గానీ దాన్ని మార్చేందుకు వాటికి పావ్యపడదు. ఎందుకంటే గ్రహగతులు గానీ, అంతరిక్షంలోని రేఖలు గానీ ఏ విధంగానూ మార్చేందుకు వీలుపడదు. అన్యనక్షత్రాన్ని బట్టి నిర్ణయించబడే జాతకాన్ని శాంతిచెల్ల, మంత్రాలవల్ల, యంత్రాల (తాయెత్తుల) వల్ల మార్చవచ్చునట వందేగానీ మరేంకాదు. అయితే వాస్తుశాస్త్ర ప్రకారం గృహాల్ని నిర్మించుట గానీ, అవలక్షణాలున్న గృహాలకు అవలక్షణాలు అమరేటట్లు మార్పు చేయుట గానీ మిక్కిలి ముఖ్యం. తద్వారా మన జీవితాలను సుఖవంతం చేసుకోవచ్చు.

శాస్త్ర సమ్మతంగా నిర్మించుకొన్న గృహం ఎవరికైనా సర్వలితాల్నిచ్చి, సంతోషాన్నిచ్చును గానీ, అశాస్త్రీయంగా, అవకతవకగా, అవలక్షణంగా కట్టుకొన్న యిల్లు

దక్షిణం కన్నా ఉత్తరాన ఎక్కువ భాగం వుంటుంది - సిరులకు, స్త్రీల సుఖాలకు అలవాటం.



ఎవరికైనా సరే పక్షపాత రహితంగా ముప్పు కల్గించి జీవితాన్ని ముప్పులోపెట్టు పెడుతుంది. వాస్తుశాస్త్రానికి కులమతాలు గానీ స్వపర భేదాలు కానీ లేవు. పార్శ్వజనీయమైన ఈ శాస్త్రాన్ని కూడా కులమతాలకు అన్యాయపడేసి అలాసుపాలు చేస్తున్నాడు కొందరు. బ్రాహ్మణుడు గానీ, శూద్రుడు గానీ నిప్పును తాకినప్పుడు అది కాలుతుంది. వెలుతురు, వేడిని, అకాశాన్ని, నీటిని, ప్రకృతి అందాల్ని అనుభవించేందుకు ఎలా కులమతభేదాలు అడ్డురావో, అట్లే వాస్తుశాస్త్రాన్ని ఉపయోగించుకొనేందుకు కుల, మత తారతమ్యభేదాలు లేవు. విశ్వమానవులందరూ గృహ నిర్మాణానికి వాస్తుశాస్త్ర సూత్రాల్ని వర్తింపజేసుకోవచ్చు. అలాంటప్పుడు వాస్తు శాస్త్రాన్ని విశ్వసించడంలో తప్పేముంది ?

మన ప్రతిభను మరచిన మనవారు

"పరిభ్రమ మాణానాం

అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం"

అని మహా సంకల్పంలో చెప్పిన దాస్తమసరించి కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాల విశ్వాంతరాళంలో తిరుగాడుతున్నాయనే రహస్యాన్ని మనవారే కనుగొన్నారు. భూగోళం తన ఆక్షం చుట్టూ తాను పరిభ్రమిస్తోందన్న సిద్ధాంతాన్ని ఆర్యభట్టు క్రీ.శ. 475లో ప్రతిపాదించాడు.

అంతేకాదు "ఆర్యభట్టు తర్వాత మన తెలుగువాడు నన్నయ రచించిన శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతమున సభాపర్యమందలి ద్వితీయా శ్వాసమున శిశుపాలవర యందలి" 70 వ పద్యమున భూమి తిరుగుచున్నదనుటకు చక్కని దృష్టాంతము ఉన్నది.

రాజసూయ యాగమున లీమ్మని వెనుపున దర్శనాక కృష్ణుని యుగపురుషునిగ, పెద్దగ పూజించగా దుర్యోధనుడు లోపాలు శిశుపాలుడు లీమ్మని, మరియు దర్శనాకను మిక్కిలిగా దూషించెను. దుర్యోధనుడు కొంత పెద్దల మాట వినినను శిశుపాలుడంతటిలో అగక కృష్ణుని విచలవిడిగా దూషించగా శిశుపాలుని తల్లికి తానిచ్చిన మాట ప్రకారము మారు తప్పులు (కృష్ణుని మేనత్త అనగా వాసుదేవుని చెల్లెలు) ముప్పించి అంతటిలో అవి నిండిపోగా వాని శిరమును తన సుదర్శన చక్రముతో తెగవేయగా అది భూమిపై అడెను. అప్పుడు -

కూర్మ కన్నా పెడమట ఎక్కువ భాగం వుంటుంది - పురుషుల యోగ్యత విధిం.



ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు

మనజాలము లేకయే బెలు

చన పిడుగుల తోడి వృష్టి వైద్యునిపాతం

ఋణ గురిపె, సముద్రమునా

(ద్రి నికాయముతో దరితి దిద్దిర దిరిగెన్.

శివునిపాదు నేల గూలివచ్చుడు మేమములు లేకనే పెద్ద పెద్ద పిడుగులతోడి జడివాన కురిసెను. సముద్రములు, పెద్ద పర్వతములతో కూడిన భూమి గిరిగిరి తిరిగెను.

ఇచ్చట శివునిపాదు అంత్య వేళ ప్రళయం ఏర్పడిందని చెప్పటం జరిగింది. మంచివాళ్ళు పుట్టినప్పుడు, చెడ్డవాళ్ళు చచ్చినప్పుడు కొన్ని విశేషాలు ఆనందాన్ని కలిగించేవి లేదా భయాన్ని కలిగించేవి అగుటయి. అని మంచివాళ్ళు పుట్టినప్పుడు దేవదండుభులు (మోగటం, సమీరుడు (గాలి) చల్లగా, హాయిగా వీచటం జరుగుతుందని దుష్టులు పుట్టినప్పుడు, చచ్చినప్పుడు తుపానులు, భూకంపాలు వస్తాయని అలాగే శివునిపాదు మరణం జరిగినప్పుడు పెద్ద పిడుగులవాన కురిసింది. భూమి ఒక్క పెట్టున జోరుగా తిరిగింది అని అనేవారు.

ప్రీతంగా ఉన్న దానిపై ఏదేని భారం పడవచ్చు కదలిక కలుగుతుంది. దాన్ని కుదుపు అంటారు. కాని ఇచ్చట గిరిగిరి, దిర్, దిర్ మని వేగాన్ని సూచిస్తూ నవ్వుయ్యగారు భూమి తిరగటాన్ని సూచించారు. అనగా తిరుగుతున్న దానిపై ఏదేని భారం పడితే కుదుపు కలిగింది తిరిగే వేగం పెరుగుతుందన్నది భౌతిక సత్యము. అందుచేత పర్వతాలతో కూడిన భూమిపై శివునిపాదు శరీరం పడగా ఆ కాయం దుష్టవరితలభారం అనగా మారు తప్పులు నారాయణుని పట్ల చేసినవిగావున బహు భారములైనవి. వాని భారమును మోసిన ఆశరీరము మహాసముద్రాలు, పర్వతాలతో సమానమైనవి. అది పడగా భూమి సంచలించినది. దిర్, దిర్, దిర్ మని మరింత వేగంగా తిరిగింది అని.

ఇలా భూమి తిరిగే విషయము నవ్వుయ్య నాటికే అనగా రాజరాజనరేంద్రునికి (క్రీ.శ. 1022 - 1061 మహాభారతమంకితము యిచ్చిన నవ్వుయ్య భట్టారకుడు కీ. శ. 11వ శతాబ్దివాడు కావున ఆనాటికే తెలుగువారికి భూమి తిరుగుతున్నదన్న విషయము తెలిసినదేనని. అనగా కొప్పెరికన్ కంటే 400 సం॥ల ముందే మనవారికి భౌతిక సత్యము

ఉత్తరం కన్నా దక్షిణంలో ఎక్కువ భాగం స్థలం - అన్ని అవర్ణాలకు మూలం.



ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు

తెలుసునని, దానిని మరుగుపరిచినారని తెలియుచున్నది.

కానీ క్రీ.శ. 1543 లో భూమి సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమించడం గూర్చి, సూర్యుడు కేంద్రంగా సూర్యకుటుంబాన్ని గూర్చి కొప్పెరికన్ అను సాలెండు దేశీయుడు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారంలోకి తెచ్చారేగాని, మనవారు అంతకన్న ముందే చేసిన సిద్ధాంతాల్ని ఎవరూ ప్రచారం చేయలేదు. అలాగే మరొక దృష్టాంతం, శత్రువుల గుండెల్లో విచ్చు కత్తుల నిప్పులు కురిపించిన వీరుడుగా ఆంధ్ర బోజుడుగా చరిత్ర పుటల్లో సువర్ణ ఆక్షరాలతో నిలిచిన "తులు" వంశధీర పుత్రుడు శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు (క్రీ.శ. 1509 - 1530) ఆస్థానంలోని అష్ట దిగ్గజాలలో అల్లసాని పెద్దన ఒక సందర్భంలో కృష్ణ దేవరాయలను కీర్తిస్తూ చెప్పిన ఈ పద్యం చదవండి.

మ ॥ శరసంధాన బల క్షమాది వివిధైశ్వర్యంబులం గల్గి, దు

ర్భరపండత్వ, బిల ప్రవేశ, చలన, బ్రహ్మహృతల్ మానినన్

నర, సింహాక్షితమండ, లేళ్ళరుల నెన్నన్ వచ్చు నీసాటిగా,

నరసింహాక్షితమండలేళ్ళరుని కృష్ణా ! రాజకంఠీరవా !

శ్రీ నరసింహరాజుకుమారుడైన కృష్ణదేవరాయా ! ఓ రాజసింహమా ! అర్జునుడు, సింహము, భూమి మరియు శివుడు గొప్ప గొప్ప గుణములు గలవారు. కాని వారెవరు నీకు సాటిరారు. అందుకు కారణము వారలయందున్న అవగుణములే. అవి లేకున్న నీతో సమానమగుదురేమో ! కాని అవి వారిని వీడవు. వీలన అర్జునుడు సవ్యసాచియైనను, సాటిలేని ఐశ్వర్యమున్నను, బలము, దయ మొదలగు సుగుణాలున్నను ఒకనాడు నవుంసకుడైనందున తక్కువ వాడైనాడు. బృహస్పతిగా అర్జునుడు విరాటరాజు కొలువున నవుంసకుడై ఉత్తరకు నాట్యము నేర్చెను.

సింహము అడవికిరాజు. కాని అది (తోక ముడిచి బిల ప్రవేశం చేయును.) గుహలలోనుండును. అది దానికున్న లోకున తనము. కృష్ణరాయునికా అవగుణము లేదు. ఇతడు నిర్భీకుడు. భూమి సర్వప్రాణులకు ఆధారమై గొప్పదైనను చలించు గుణము కలిగియున్నందున నిలకడ లేనిదగుచున్నది. కృష్ణ రాయునికి చలంత్యము లేదని అర్థము. ఈశ్వరుడు బ్రహ్మహత్యాపాతకము చేసెను. ఒకనాడు దుద్రుచి జూచి బ్రహ్మ యొక్క ఐదవ శిరము (గాడిదతల) నవ్వెను. దుద్రుడు ఉగ్రుడై ఆ శిరమును తుల్యంబులో భాగి లేని గేహం - శ్వాస నిలిచిపోయే దేహం (గేహం = ఇల్లు).



కుడిచేయి చూపుదు వేలితో నరికి వేసెను. బ్రహ్మదేవుడు చింతించి ఆతలను పొందేయక అందే నిత్యము భిక్షగ్రహింపుమని వేడు కొనగా, రుద్రుండందుకు సరేయనెను. నాటి మంచి శివుడందే భిక్షగ్రహించెను. అందుకే లోకులు పసిపిల్లలను, చిగురుకాయలను చూపుదు వేలితో చూచరు. దానితో బొట్టు పెట్టరు - పెద్ద వేలితోనే బొట్టు పెట్టెదరు. ఈ విధంగా శివుడు దోషముగలవాడైనందున రాయలుకు సాటి రాదని అర్థము.

ఈ విధంగా రాయలు పీఠందరి కన్న మిన్నయని భావము. ఇందు క్రమాలంకారము చక్కగా చెప్పబడినది.

ప్రస్తుతాంశము ఇందలి భూచలనము, ఈ పద్యము ఆంధ్ర కవిత్వాపితామహుడు, అష్టదిగ్గజ కవులలో ప్రథముడు అల్లసాని పెద్దనది. రాయలీతనికి స్వయముగా గండపెండెము తోడిగను. రాయలు క్రీ.శ. 1509 నుండి 1530 వరకు రాజ్యమేలెను. అనగా మన తెలుగు కవులకు కోవర్తికన్ కన్న ముందుగానే భూమి చలించుచున్నదని తెలియును. ఈ విషయం మనవారితో పరిగా తెలియదు ఇక పాశ్చాత్యులకు తెలిసినది ఎప్పుడని?

భూమి ఉప్పితమైన వృత్తాకారంగా లేదని పైటాగాన, క్రింది టాగాన అదిమినట్లు వున్న వెలగందులా వుందని మన వూర్వులు గ్రహించే 'కపిత్థాకారం భూగోళం' అని అన్నారు. భూమి కాదు నక్షత్రాలు, ఉపగ్రహాలు పైతం గోళాకారంలో వున్నవని కూడా గ్రహించారు. భూగోళం తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ అందాకారంగా వున్న కక్ష్యలో చూపుచు చుట్టూ తిరుగుతున్నదని కూడా తెలుసుకొన్నారు. కానీ చరిత్రలో మనవారు తానుమారయ్యారు, మటు మాయమయ్యారు.

3400 సంవత్సరముల నాటి వేదాంగ, జ్యోతిష గ్రంథాలలో నక్షత్రాలకు అదిపతి మార్పుడు. అయిన ఉత్తరంగా చలించు 6 నెలల కాలాన్ని ఉత్తరాయణం, దక్షిణంగా చలించు 6 నెలల కాలాన్ని దక్షిణాయనమని చెప్పబడింది. ఈ సూర్య ప్రయాణం ప్రతియేటా 50.2 విశలు వెనుకకు పోతూ వుంది. నూర్యుడు దివిక్పాత్రమపాదగతుడొటనల్ల మూమూసిన ఉత్తరాయణం, అగ్లేష గతుడొటనల్ల శ్రవణ మూసిన దక్షిణాయనం నెలచివుందని వివరించబడింది.

మన వరాహమిహిరుడు తన 'బృహత్సంహిత' లో సూర్యుడు మకరరాశిలో ప్రవేశించటంతో ఉత్తరాయణం, కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించటంతో దక్షిణాయనం వివిక్షుల స్థలంలో ఇల్లు నిర్మించేటప్పుడు - అగ్నేయ, వాయువ్యాల్లో సమాన భాగం యలుండాల్సివుడు.



ఏర్పడుతున్నాయని వ్రాశాడు. మన ప్రాచీన సిద్ధాంతవేత్తలు ఇంత స్పష్టంగా ఆయన దిందువుల చలనాన్ని విశదపరిచారు.

ఋషులు యజుర్వేదకాలాన సూర్యుని చలనాన్ని గుర్తించి, పంచాంగాలలో జాన్యతిరులు కూడా చేర్చారు. పాశ్చాత్యులు నాలుగేళ్ళకొకమారు పీటనరికి ఒక రోజును కోడించి 'లిపు' సంవత్సరంగా గ్రెగరీ క్యాలెండరును రూపొందించుకొన్నారు. అది పోవ్గ్రెగరీ VIII కాలంలో అనగా క్రీ.శ. 1540లో చేయబడింది. అందాకటి సంవత్సరాల లెక్క ఏమిటి? ఎలా లెక్కించారు. పోన్ మాట విన్నప్పు చెప్పించే వేదం అన్నమాట.

స్పష్టకీ మూలం కణాలనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన 'కణాదుడు' మనవాడు. కాని కణాదుని విస్మరించి దీనిని గ్రీకు శాస్త్రవేత్త డెమోక్రిటస్ కనుగొన్నాడని వ్యరిస్తున్నారు.

వేటి పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞులు ప్రాణుల పరిణామ దశలకు 'ఏవోసెన్ ఏజ్', 'ఇన్ ఏజ్' హోమో ఏజ్ అని పేర్లు పెడితే 'ఓహోహో' అని మెచ్చుకున్నామే గానీ, ఏనాడో మన వూర్వులు ఈ భౌతిక వాదాన్ని తెలుసుకొని అందరకు అర్థమయ్యే విధంగా కదా కఠన విరూపక అతిశయోక్తులతో నిదర్శనాత్మకంగా కావ్యాలుగా వ్రాశారు. కానీ, దాన్ని మరింత నిగూఢ రూప్యం చేయన మూడ టక్తి ముసుగువేసి మత తాంధ్రసులు సాధారణులకు అర్థం కాదని చెప్పి అర్థంకాకుండా చేశారు.

అందుచేత అవి విమర్శలకు గురైనవి. అంతరార్థం తెలియని వారు వాటిని దూషించారు, తప్పు పట్టారు. శాస్త్ర పరి జ్ఞానం పెరిగిన కొలది అవన్నీ జీవ పరిణామ విశేషాలని, దశలని నిర్ధారణయైనవి. డార్విన్ డార్విన్ "ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్" లో తన సిద్ధాంతం ద్వారా మానవుడు ఏవ్ (ఒక రకం కోతి జాతి) నుండి పరిణామం చెందాడన్నాడు. మరొకటి వీటి చేపల నుండి మానవ పరిణామం జరిగిందంటుంది. వీటికంటే దశావతారాల సిద్ధాంతం పరిణామ క్రమాన్ని సంపూర్ణంగా విశదపరుస్తుంది. అర్థ దోషానికి మరొకటిపయల మురొందితత్వమే కారణమన్నది స్పష్టం.

ఇదే గాక, గణిత శాస్త్రానికి సున్నను ఇచ్చి నవీన శాస్త్రాభివృద్ధికి కారకుడైన ఆర్యభట్టు భారతీయుడు. ఇది తెలిసినవారెందరు? పాశ్చాత్యులే ఈ విషయాన్ని ఎత్తి చూపిన గాని మనకు తెలిసిన రాలేదన్నది నిప్పులాంటి నిజం. భారతీయ శాస్త్ర పారీగత విశ్వానికి ఇప్పటికీ గానీ అవగతం కాలేదు. ఈ సున్న లేకుంటే ఈనాటి ఈ

ఇల్లు నిర్మించేటప్పుడు వివిక్షుల స్థలంలో - అగ్నేయ, వైశ్య, వాయువ్యాల్లో కన్నా భాగే స్థలం ఎక్కువ ఉండాల్సివుడు ఈశాన్యంలో.



ముద్రాపాదం నుండి ఉత్తరాయణం ప్రారంభమౌతుందని వ్రాశారు. మన ప్రాచీన సిద్ధాంత వేత్తలు స్పష్టంగా విశదీకరించిన సూర్య చిందు చలనాన్ని అనుసరించి ఇప్పుడు డిసెంబర్ 21న తేదీ ఉత్తరాయణం ఆరంభంగా తెలుస్తోంది. కానీ నేటి మన సిద్ధాంతాలు ఇంకనూ జనవరి 14న తేదీనే ఉత్తరాయణారంభ కాలంగా పంచాంగాలను వ్రాస్తున్నారంటే ఏమనాలి?

సిద్ధాంతాలు సూర్యుని చలనాన్ని గణనలోనికి తీసుకోకుండా పంచాంగాలు వ్రాశారు. కొందరు సౌరమానం, కొందరు సాయుమానం మరికొందరు చాంద్రమానం, ఇంకొందరు బార్హస్పత్యమానం అనుసరిస్తూ అసలు సూర్య చలనాన్ని గుర్తించడం మానుకొన్నారు.

దూ పరిభ్రమణంలో ఏదాదికొక పెకను లేదా పుంటున్నదని శాస్త్రజ్ఞులు 1972 లో ప్రపంచమంతటను రీడ్ పెకండుల పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు. దాన్ని అనుసరించి సంవత్సరాని కొకసారి ఆర్ధరాత్రి యందు 'జీరో ఆవర్'లో స్టాండర్డు గడియారాలను ఒక పెకను కాలం తిరక్కుండా ఆపి సరిచేస్తున్నారు. ఇది కూడా మన సిద్ధాంతాలు గమనించుటలేదు. ఈ సంవత్సరం వచ్చిన గ్రహణం మరల 18 ఏళ్ళకు వస్తుందనే ఒక్క విషయం మాత్రం ఏరికి సులభంగా ఎరుకైనది. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రవిజ్ఞానం అవసరంలేదు. పూర్వ జ్ఞానం చాలు.

బరిస్కోపు, మైక్రోస్కోపు లేని నాడు కూడా ఆర్యభట్టు, వరాహమిహిరుడు మొదలగు మహానుభావులు ప్రకృతిలోని ఎన్నో రహస్యాలను కనుగొన్నారు. శాస్త్ర విజ్ఞానంలో ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోపులు కనుగొనబడిన ఈనాడు కూడా మన సిద్ధాంతాల వారు మన కందించిన అమూల్య విజ్ఞానాన్ని అలక్ష్యం చేస్తున్నారంటే ఎంత విచారించవలసిన విషయం?

కొందరు నన్నడుగుతూ పుంటారు. "వాస్తురీత్యా ఇల్లుకడిలే ఐశ్వర్యము, ఆయుస్సు పెరుగుతుందా? కోటిశ్చరులవుతారా?" అని - నేను చెప్పేదేమంటే, ఐశ్వర్యమెంతవరకు? ఆయుష్షు అంటే ఎంత వరకు? కోట్ల విలువచేసే అస్త్ర పుంటే తప్పే పుండా? శరీరంలో శక్తి నశించి, మంచానపడి కృశించి జీవచ్ఛవంలా నూరేళ్ళు బ్రతికుంటే పరితముందా? మనం కోరుకోవలసింది అవేనా? నిత్యావసరాలుకూడా తీరివి

దక్షిణ స్థలాన్ని కలుపుకోకు - రక్షణ కవచాన్ని కోల్పోకు.



నిశ్చయమైన అర్థిక దుస్థితిలో అవస్థ పడకూడదు. సమస్యల విమలయంలో పడి సతమతమనకూడదు. అలాగే మానవులు వ్యాధుల్లో బాధపడకుండా జీవితాల్ని సుఖ సంతోషాలతో వెళ్ళుచున్నారంటే కోరుకోవాలి. అంతేకాని వాస్తు బలం పుంటే నేను ప్రధానిని అవుతానా అన్నది కాదు ప్రశ్న. ఆస్ట్రేలియా ఖండ వాతావరణానికి మూలమే వాడుక పడిన 'కంగారు' మృగాలను మన దేశంలో పెంచుకోవాలనుకోవడం వెట్టితనం. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని రాయలసీమలో అలసందలను విడిచి ఆసిల్ పండ్లను పండించడం జరిగేవేనా? అన్ని ప్రాణుల జీవనగతిపై పరిసర వాతావరణ ప్రభావాలున్నట్లే, నీకు లభించిన పరిమిత స్థలానికి తగిన వాస్తు ప్రభావముంటుంది. మత్స్య యంత్రాల్ని, శ్రీ చక్రాల్ని వేస్తే ఆ గృహస్థులు శ్రీమంతులవుతారనేది కూడా యిలాంటిదే.

ఉదాహరణకు ఒక ప్రత్యక్ష నిదర్శనాన్ని పరిశీలించండి. శ్రీ శంకరాచార్యుల వారు తిరుమలలో శ్రీవారికి శ్రీ చక్రాన్ని వేశారనీ, ఆ శ్రీచక్ర ప్రభావంతోనే శ్రీ వేంకటేశ్వరుల వారికి జనాకర్షణ, రసాకర్షణ కలిగాయని స్థల పురాణంలో వ్రాశారు. అట్లాగే శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి వారికి కూడా శ్రీ శంకరాచార్యులవారే శ్రీ చక్రాన్ని వేశారని స్థల పురాణంలో తెలిపారు. మరి శ్రీ కాళహస్తీశ్వరునకు శ్రీ బాలాజీ వారివలె జన, రసాకర్షణలు పుండాలి కదా! మరి లేవెందుకు?

వాస్తు మహిమల్ని బట్టి ఆయా స్థలాలు, యోగించుతాయనేందుకు చక్కని ఉదాహరణలు ఈ రెండు పుణ్యక్షేత్రాలు. శ్రీ కాళహస్తీశ్వరునకు తూర్పున, ఈశాన్యాన ఎత్తైన కొండలు, బయట కావడం సువర్ణముఖీనది పశ్చిమాన ప్రవహించడం, పశ్చిమం పల్లం కావడం ఇవన్నీ వాస్తురీత్యా అశుభాలు.

ఇక తిరుమల వాస్తు చూస్తే ఎంతటి శుభమైన వాస్తు పుండో తెలుస్తుంది. ఈశాన్యాన పుష్కరిణి, ఈశాన్యాన తప్ప గుడి చుట్టూ పర్వతాలు. ఇవి చాలు శ్రీవారికి అనంతమైన సీని అందించేందుకు. ఊహించని పరిస్థితుల ప్రభావం వల్లనేమి, తెలియని లోపాల వల్లనేమి, జరిగే నైపరీత్యాలకు వెరచి వెమకంజ వేయకుండా, ప్రకృతి రహస్యాలను పరిశోధించేందుకు నిర్విరామంగా నిరంతర కృషి చేస్తూనే వున్నాడు నేటి మానవుడు. తాత్కాలిక పరాజయాలు సంభవించినా, ప్రయత్నాలను విరమించడం లేదు. విజయం సాధించే వరకు విశ్రమించదు-విశ్రాంతి కోరుకోదు నేటి విజ్ఞుని. కానీ,

నైర్వతి స్థలం పూరకవర్షిణా కలుపుకోకు - కష్టాలను కొని తెచ్చుకోకు.



పరిశోధనలో పరిష్కారానికందని కొన్ని విషయాలు సమస్యలుగానే మిగులుతాయి. ఈనాడు కాకున్నా మరోనాడైనా వీటికి పరిష్కారం తప్పక లభించగలదు.

అంతేగాని ప్రకృతిని జయించాలన్న దృక్పథంతో విశ్వప్రయత్నాలు చేసినా, మానవుడు ఎంతటి మేదావియైనా ప్రకృతి శక్తిముందు తలనంచక తప్పదు. ప్రకృతిని జయించాలన్న దృశ్య కన్నా, ప్రకృతి రహస్యాలను గ్రహించి, వాటితో విభేదించకుండా వాని దర్శాల్ని అనుసరిస్తే, ప్రకృతియే సహజంగా వరాలను ప్రసాదిస్తుంది మానవాళి. అందుకు వాస్తు శాస్త్రం ఎంతో వీలు కలిగిస్తుంది. ఐదు శక్తుల (పంచ భూతాలు) పై ఆధారపడిన వాస్తును మానవుడు సీద్ధిపచేసుకొంటే, అది సుఖ సంపదలను అమర్చగలదు. ఇదే వాస్తుశాస్త్ర రహస్యం.

వాస్తువును సాధారణ మాటల్లో చెప్పాలంటే పంచభూతాలను సహజంగా వీ యింటికి అనుకూలంగా వుండేందుకు కృషిచేయడం. అదే శాస్త్ర రీత్యా చెప్పాలంటే పంచ భూతాలను యింటి రూపంలో స్థిరపరచడం. ఇదే వాస్తుశాస్త్ర పరమ రహస్యం.

జ్యోతిషవాదుల వితండవాదం

1986 ప్రభవ నామ సంవత్సర ప్రామాణిక ఆంధ్రభూమి పంచాంగం 115 వ పేజీలో "గృహనిర్మాణానికి జన్మనక్షత్రం కంటే నామ నక్షత్రం ప్రధానము. నామ నక్షత్రానికి అనుకూలంగా వుండాలని ఊరిపేరులోని మొదటి అక్షరం ఏ నక్షత్రానికి, ఏ రాశికి చెందుతుందో పరిశీలించి ఇల్లు కట్టేవారి నామరాశికి అది అనుకూలిస్తుందో లేదో చూసుకోవాలి " అని ఇలా ప్రచురించబడింది.

జ్యోతిషాస్త్రం నవగ్రహాలిచ్చు పరిణాలను బట్టి మానవుని జీవితం నడుస్తుందని చెబుతున్నది. జ్యోతిషాస్త్రమును బట్టి జాతకుని ద్వాదశ భావాలు, అతని జీవితమందలి భూత భవిష్యద్వర్తమానాల్ని ఊహింపవచ్చును. ఊహాల్ని బట్టి పరిణాలు మారవు. ఒక యింటిలో ఉన్న గ్రహాన్ని మరొక ఇంటిలోనికి మార్చలేము. కాబట్టి జ్యోతిష్యం పలసూచకమే గాని పలదాయకం కాదు. అట్టిదాన్ని ఆధారం చేసుకొని స్వార్థపరులు శాస్త్రాన్ని వక్రంగా చిత్రించి అమాయకపు ప్రజలను వంచిస్తూనే వున్నారు.

ఇంకనూ ఆ పంచాంగంలో "గ్రామ మధ్యభాగం నుండి ఉత్తరదిశలో మేమో పశ్చిమస్థలాన్ని కలుపుకోవడం - పశ్చిమ ఆరిగ్నానికి చిట్టు పెట్టుకోవడం.



వారు, ఈశాన్యదిశన కుంభరాశివారు, తూర్పున వృశ్చిక రాశివారు. అగ్నేయ మూల మీనరాశివారు, దక్షిణంలో కన్యాజాతకులు, నైర్వతిలో కర్కాటక రాశివారు, పడమర ధనూరాశివారు, వాయవ్యంలో తులారాశివారు, గ్రామమధ్యంలో వృషభ, సింహ, మకరరాశుల వారు ఇల్లుకట్టరాదని" విశదపరచబడింది. ఒక ఉదాహరణ కూడా యివ్వబడింది. పేరు లావణ్య, నామ నక్షత్రం అశ్విని, నామరాశి మేషం, ఊరిపేరు విజయవాడ, గ్రామనక్షత్రం రోహిణి, గ్రామరాశి వృషభం, అశ్విని నుండి రోహిణి నాల్గవ నక్షత్రం అనుకూలం, మేషంనుండి వృషభం రెండవ రాశి. ఇదీ అనుకూలమే. అయితే విజయవాడ మధ్యభాగంలో నుండి ఉత్తర దిశలో ఇల్లు కట్టరాదు. ఇలాగ నామ, గ్రామ నక్షత్రాల, రాశుల పొందికల్ని పరిశీలించాలని వ్రాశారు.

లావణ్య విజయవాడ మధ్య భాగంలో నుండి ఉత్తరదిశలో ఇల్లు కట్టరాదన్నప్పుడు, మరి విజయవాడ మహానగరంలో మధ్య నుండి ఉత్తరదిశలో 'ల' కారంతో అరంభమయ్యే పేరు గలవారే ఉండరా? ఉప్పుట్లయితే వారు లక్షణంగా జీవించుటలేదా? అన్నది తార్కిక దృష్టితో నేయాల్సిన ప్రశ్న.

ఈ మధ్య శాస్త్రాన్ని అనుభవంతో పరిశోధించక సంబంధంలేని సంగతుల్ని శాస్త్రాలపేరట ఆటూత కల్పనలు చేసి ప్రజల్ని వంచన చేసేవారు వెలిశారు. అదే పంచాంగంలో 116వ పేజీలో వాస్తు పురుషుని స్థితిని గూర్చి కూడా ఇలా వ్రాశారు.

"వాస్తు పురుషుడు ప్రతిదినం మొదటి జామున ఉత్తరదిశకు తలనుంచి ఎడమ ప్రక్కగా శయనించి తూర్పు దిశను చూచును అని, పాదాలు దక్షిణదిశలో వుంటాయి అని రెండవ జాములో తూర్పు దిశ తల, పడమటి దిశ పాదాలు, దక్షిణ దిశకు దృష్టి వుంటాయి అని, మూడవ జామున దక్షిణ దిశ కిరస్సు, ఉత్తర దిశ పాదాలు, పడమటి దిశకు దృష్టి వుంటాయి అని, నాలుగవ జామున పడమటికి కిరస్సు, తూర్పున పాదాలు, ఉత్తర దిశకు దృష్టి వుంటాయి అని, పైలంలో వాస్తు పురుషుని నాభి స్థానం గల చోట శంకు స్థాపన చేయాలి అని,

- 1) బాద్రపద మాసం నుండి కార్తీకం వరకు తూర్పున కిరస్సు, దక్షిణ దిశకు దృష్టివుంటుంది. కనుక ఈ మూడు నెలల్లో తూర్పు యిల్లు పెళ్ళిమ ద్వారం, ఉత్తరపుటిల్లు దక్షిణ ద్వారం నిర్మించవచ్చు అని,

వాయువ్య స్థలాన్ని కలుపుకోకు - మహాంతిని కోల్పోకు.



సూర్యుడు సూర్యులు యెప్పుడు బల్బు మీం

సూర్యుడు, గురుకుల మీం
ఇంద్రియంబుల సోగి ఎల్లవారల తన
యెల్ల కాటాడు భర్తాభరతుడు
కామంబు దగులండు కర్మంబులారును
సముదిత సంప్రయోగిత నొనర్చు
అల్లి పుణ్యశ్రీని, అసఖ్యులైనాడుని
అనిశంబు కీర్తించు రమరవర్చు

అర్చనంబు శివమొ అధ్యయనంబును
పరమధనము సుష్టే లావ్యులునకు
ధర్మగతికి నిలియె తగు సాధనములు
వేదవిహిత ముఖ్య విధులు నిలియె.

సంఘసంస్కర్తలు, నవయుగ వైతాళికులు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు, వ్యావహారిక బాషా వీడుగు గిడుగు వేంకటరామమూర్తి పంతులు, నవయుగ కవిరాజు గురజాడ, హేతువాదంతో బెరా అనిపించిన గోరా, గురి పెట్టిన తుపాకి గుండుకు తన గుండెను చూపి తెలుగు పోరుషాన్ని నిలిపిన వీర కిషోరం ఆంధ్రకేశరి ప్రకాశం పంతులు, ర్యాగకీరి తెన్నేటి విశ్వనాథం, మానవోన్ముతి లక్ష్యంగా రచన చేసిన ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ, చారిత్రక పరిశోధకులు కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు, సాహితీ కడవలతో కదారసాలను పంచిన కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, తెలంగాణా విప్లవ ఉద్యమాల రథ సారథి దాక్టర్ దాశరథి, ప్రేల గుండె గుడులలో జ్యోతులు వెలిగించి, సంఘసం కలిగించిన గుడిపాటి చలం, మనసుకు మన సుకవి ఆచార్య ఆశ్రేయ, పాట్టి కథల దిట్ట రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి, రాళ్ళపేమ చరిత్రలో రాగాల రత్నాలు పండించిన రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ, సుందర బాషాచారి శంకరం బాడి సుందరాచారి, రాణాప్రతాపసింహ చరిత్ర రచనలో యోధుల ఎడలలో స్వరాజ్య రణజ్వాలల్ని ప్రజ్వలించ చేసిన శ్రీ దుర్భాక రాజశేఖర శతావధాని, మహాకవి సంస్కృతీ పుత్ర పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు, స్వాతంత్ర్య సమర

కుశాస్థంలో స్థలంపాతే - ఇంట్లో ఇనుపగట్టిల మోతే (ఇనుపగట్టిల దరిద్రానికి గుర్తులు).



శంఖారావంగా శివభారత రచన గావించిన మహాకవి గడియారం వేంకటేశ్వశాస్త్రి, మాలవీల్ల చలనచిత్ర నిర్మాతయై సమాజ వట వ్యక్తపు ఊడలను బిగబట్టుకొని ప్రేలాడు కులమతాల చీకు గూళ్ళను ఊడలాగుటకు నడుం బిగించిన శ్రీ గూడవల్లి రామబ్రహ్మం, తెలంగాణాలో గళం విప్పి విప్లవగానం ఆలపించిన శ్రీ కాళోజీ నారాయణరావు, నైతిక విలువల నలువల దారి వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య, విప్లవకవి శ్రీ శ్రీ, ఆరునికాండ్ర సాహిత్యంలో ఆర్థిక నింపిన మధురకవి ఆరుద్ర - వీరందరూ సమసమాజ సాధనకు, సదా కృషి చేసినవారే గాని, కులమతాలకు విలువ నిచ్చినవారు కారే! మరి వీరు మాత్రం బ్రాహ్మణులు కారా?

అర్థరహితం, ఆచరణయోగ్యంకాని, అనుభవరహితమైన సిద్ధాంతాల్ని వదలి, సకల జనులకు సమాన సౌభాగ్యాల్నిచ్చే శాస్త్రాన్ని అనుసరించాలన్న ద్యేయంతో ప్రతి యొక్కరు ముందుకు సాగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. అంతేగానీ ఒకరిపై ద్వేషంగానీ, న్యూనతాభావంగానీ పుండి విమర్శించడం లేదని, ఒక్కొక్క కులానికి ఒక్కొక్కరకం నేల పుండాలన్నది స్పష్టమి వెక్కిరించడమేనని, స్పష్టమి అందరూ సమానులని చెప్పడమే నా ద్యేయం. అని గ్రహించగలరు.

ఆయుము - వివరణ

కాలగమనంలో విజ్ఞాన శాస్త్రరంగం ఎన్నో మూతన విషయాల్ని కనుక్కొంటూ, అభివృద్ధి చెందుతూ క్రొత్త పుంతలు తోక్కుతూవుంది. వినూత్న అనుభవాలు ఎన్నో పాతబావాల్ని, నమ్మకాల్ని వమ్ముచేసి, వినూత్న విషయాల్ని ప్రతిపాదిస్తున్నాయి. అమాయక ప్రజల మనస్సులో గాఢంగా నాటుకున్న మూఢ నమ్మకాలన్నీ, నేడు అభివృద్ధి చెందుతున్న శాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో నటానంతలోతున్నాయి.

మన ప్రాచీనులు కలరా వ్యాధి వ్యాపించినపుడు దాన్ని అంతమొందించేందుకు జాతర చేయడం ఆచారంగా పెట్టారు. ఆ జాతర్లో వేపాకు మండలు విరివిగా వారారు. వేపాకుకు క్రిమి సంహారక గుణముంది. కనుక అది వాడడంలో అర్థముందిగానీ అమాయకపు జంతువులను బలి యివ్వడంలో అర్థమేమిటి? ఇలా ప్రతి కార్యంలో సదాచారంతోబాటు దురాచారం కూడా చోటు చేసుకొంది. అలాగే వాస్తు శాస్త్రంలో కూర్చు, కూర్చు ఈశాన్యంలో భుగ్గూహ నిర్మాణం - కలిగించుము నిశ్చ కల్యాణం.



అర్థమున్న వద్దతుల్లాట అర్థంలేని విషయాలు చోటు చేసుకొన్నాయి. అలా అర్థంలేక చోటుచేసుకొన్న వాటిలో ఆయము అనేది ఒకటి. ఆ ఆయాన్ని గూర్చి కొంత ఆలోచిద్దాం.

ఆయము అంటే నిమంటువులో ఆయువు వట్టు, మర్మంలో బాగం, పరిమాణం, కొలత, శరీరంలోని ముఖ్యమైన అవయవం, ప్రశ్నలోని గొప్పతనము, ఒక రకమైన అభరణం, రాబడి, లాభం, ఆశ్రయం, స్త్రీల గదుల సంరక్షకురాలు అనే అర్థాలున్నాయి.

గర్భ గృహం యొక్క పాదపు, వెడల్పుల గుణకారమే ఆయమందురు. ఇంటికి ఆయమే ఆయువువట్టుని, దాన్ని సుసరించే గృహస్థులకు ఆయురారోగ్య భోగభాగ్యలు ఉంటాయనే విశ్వాసం విస్తరించింది. గృహనిర్మాణానికి ఆయము విర్భరముట మనకు ఆచారమైనది.

ముందు, యింటి గర్భమంటే ఏమిటో చూద్దాం. ఇంటిలోపల రెండు గోడల మధ్యగల స్థలమునకు గర్భమని పేరు. కొందరు గర్భమంటే గోడలు కాకుండా కొలత అని, సగం గోడ నుండి సగం గోడవరకు కొలత అని, మరికొందరు గోడల మందంతో కలిపిన కొలత అని, ఇంకొందరు వివిధ విధాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. పూర్వం రాతిగోడ 24 అంగుళాల మందంతో నిర్మించబడేది. నేడు 18 లేక 16 అంగుళాల మందంతో గోడ కదులున్నాయి. ఇక ఇటుక గోడలైతే 14 లేక 9 అంగుళాల మందంతో నిర్మిస్తున్నారు. ఇందలి ఏ ముదాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకోవాలి. ఒక వద్దతంటూ లేని సూత్రాలు ఎలా ప్రామాణికం కాగలవు?

ఇలా వద్దతంటూ లేని యింటి గర్భం యొక్క కొలతల గుణకారం గల ఆయం ఎలా గృహ నిర్మాణంలో ఉపయోగపడదో చూద్దాం.

ఈ ఆయం లెక్క కట్టడంలో కొలతల కోసం గృహ యజమాని వాస్తవ ప్రమాణం చేతనైనా, లేదా అతని క్షేప్త బార్య కర ప్రమాణం చేతనైనా, (అంటే ప్రతి గృహ నిర్మాతకు వెలుపురు బార్యలు వుండవలసిందేనా?) లేదా క్షేప్త పుత్రుని కరప్రమాణం చేతనైనా, ఆఖరికి తీర్చి కర ప్రమాణం చేతనైనా గృహాల్ని కొలువవచ్చునని వ్రాశారు. నేడు ఈ ప్రకారంగా కొలిచి గృహాలను నిర్మించుట సాధ్యమా? ఇలా వివిధ కర ప్రమాణాలనే గృహాల్ని నిర్మిస్తే ఆయమేమవుతుంది? దానివల్ల ఆయం యొక్క పరిణామ పొందేందుకు ఎలా పీలవుతుంది? ఎలా కట్టినా ఏదో ఒక వాస్తవం కొలతకు సరిపోతుంది కదా? అలా అయితే మంచి పరిణాలు, చెడ్డ పరిణాలు శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా

దక్షిణాన భూగృహ నిర్మాణం - ఆయుర్దీక్షకు కారణం.



వచ్చేందుకు పీల్చేకుండా తారుమారవుతాయి కదా?

ఆయము 8 విధాలుగా నిర్ణయించబడింది 1) ధృజాయం 2) దూమాయం 3) సింహాయం 4) శ్వానాయం 5) వృషభాయం 6) ఖరాయం 7) గజాయం 8) కాకాయం. ఈ ఆయమును నిర్దేశించేందుకు ఈ సూత్రాన్ని నిర్ణయించారు.

ఇంటి పాదపును వెడల్పుచే గుణించగా వచ్చిన వైశాల్యాన్ని 9వే హెచ్చించి, ఆ వచ్చిన లబ్ధాన్ని 8 చేత భాగిస్తే వచ్చే శేషం 1 అయితే ధృజాయమని, 2 అయితే దూమాయమని, 3 అయితే సింహాయమని, 4 అయితే శ్వానాయమని, 5 అయితే వృషభాయమని, 6 అయితే ఖరాయమని, 7 అయితే గజాయమని, 8 అయితే కాకాయమని నిర్ణయించారు. మరి శేషమే లేకపోతే ఏ ఆయమైనట్లు? నిజానికి 8తో భాగిస్తే 8 శేషమే రాదు. కాని 8 కాకాయం వస్తుందని వారు నిర్వచించారు. మరి ఈ కాకాయం ఎక్కడినుండి వస్తుందో అని ఆలోచిస్తే అంతా అయోమయం.

ఇక ఏ ఆయం ఏయే పరిణాలను కలిగిస్తుందో కూడా తెలుపబడింది. ధృజాయం దనజయాల్ని ప్రాప్తించేస్తుందని, సకల శుభకరముని, దూమాయం జీవితాన్ని వ్యాధిమయం చేసి, బార్య ఆరోగ్యాన్ని భంగం చేస్తుందని, సింహాయం శత్రుసంహారం చేయుటగాక అర్థికారోగ్యసౌభాగ్యల్ని భంగం చేస్తుందని, శ్వానాయం అశుభము రోగకరముని, వృషభాయం శుభాలనూ, దనలాభాలను కలిగిస్తుందని, ఖరాయం నిరంతరం తిరుగుబోతులుగా చేసి, అనర్థాలకు గురిచేస్తుందని, గజాయం జీవితాన్ని లేకోమయం చేసి, సకల శుభాలను సమకూరుస్తుందని, కాకాయం శోకాలను కల్గించి, బ్రతుకును కకానికలు గావిస్తుందని చెప్పబడింది.

తూర్పు దిక్కున ధృజాయ ప్రమాణం నిర్ణయించి స్థానం గడిచి, ఆగ్నేయ మూల దూమాయపు కొలతతో వంటగదిని, దక్షిణం దిక్కున సింహాయపు కొలతతో వడక గదిని, నైరుతి మూల తనకాయం నిర్ణయించుకొని ఆయురదాగారం, పశ్చిమాన వృషభాయాన్ని విర్భరమకొని భోజనశాలను, వాయవ్యపు మూలలో ఖరాయపు పరిమాణంతో పశువుల శాలను, ఉత్తరం దిశను గజాయం వచ్చే కొలతతో ఖజానాను, ఈశాన్యం మూలలో కాకాయం వచ్చేలా పూజగదిని నిర్మించుకోవటం సకల సౌఖ్యాలకు మూలమని నిర్ణయించారు.

ఈ ఆయమును గురించి, ఆయం పరిణాల్ని గురించి పరిశోధన చేసినప్పుడు ఇది పూర్వం రాజుల భవనాలకో, మహాసౌరాలకో నిర్ణయించబడిందే గాని సాధారణ గృహాలకు కాదని తెలుస్తూవుంది. ఎందుకంటే ఆయముల పేర్లను బట్టి చూస్తే ఆ పదముల భూగృహ నిర్మాణం - కడతేరని కష్టాలతో రణం. (రణం = యుద్ధం)



నాటి రాజుల కోటల్లో గజాశ్రమనకాది పశువనతి గృహాలు, పక్షుల వంజురాలు వేర్వేరుగా నిర్మించేవారు. క్రూరమృగాలకు సైతం ప్రత్యేక వనతుల్ని ఏర్పరచేవారు. ఆయా శాలల్లోని జంతుజాలాన్ని బట్టి, వాటి లక్షణాలను బట్టి, వాటి ఆహార విహారాల ఆలవాట్లను బట్టి ఆవాసాలు నిర్మించేవారు. గజశాల వైశాల్యం అధికమై, గోడలు దృఢంగా వుండాలి కదా!

ప్రాచీన వాస్తు గ్రంథాల్లో ఈ ఆయం నిర్ణయ విషయంలో విభిన్న దృక్పథాలు గోచరిస్తాయి. ఈ ఆయం కేవలం నిర్మాణ సామర్థ్యాన్ని తెలిపే ఒక అంశం మాత్రమే నన్ను విషయం తెలుసుకోలేక దాన్ని వాస్తుశాస్త్రంలో అతి ప్రశస్తిమైందిగా ప్రశంసిస్తూ సామాన్య గృహాలకు దాన్ని అన్వయించవలెదమని ఆశ్చర్యకరమైన విషయం.

11 యవల ప్రమాణం నుండి, 32 పాస్తముల వరకుండు యిల్లకు ఆయంతో అవసరంలేదని వశిష్టుల వారు వ్రాశారు. 8 యవలు ఒక అంగుళమున్నారు. 11 యవలు అంటే ఒక అంగుళానికి మించి మూడు యవల ప్రమాణం గదా. మరి ఈ కొలతల్లో ఎలాంటి గృహాలు నిర్మిస్తారో ఊహించాల్సిందే. 16 పాస్తాల లోపును, 32 పాస్తాలకు అధికంగా వున్న గృహాలకు ఆయాన్ని పాటించనక్కరలేదని "వాస్తు చింతామణి" అను గ్రంథంలో స్పష్టం చేయబడింది.

ముహూర్తమార్తాండం అనే గ్రంథంలో నాలుగు దిశల్లోని వాస్తు పురుషుని నాలుగు ముఖాలకు ఆయాన్ని అనుసరించనవసరం లేదని వ్రాశారు. ఇకపోతే పూరిండ్ల విషయంలో ఈ ఆయం జోలికే పోనక్కర లేదని చెప్పారు.

ఇలాంటి దిన్నె అభిప్రాయాలు గల విభిన్న విషయాలను చూస్తుంటే కొన్ని కట్టడాలకు ఆయం అవసరమని, కొన్నింటికి అక్కరలేదని మనకు అవగతమవుతూ వుంది. విశ్వజనీనమైనది శాస్త్రమన్నప్పుడు ఒక సూత్రం దానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలకు ఒకే విధంగా అన్వయించాలిగానీ, "కొన్నింటికి మాత్రమే" అనుటలో ఆర్థం లేదు. కానీ ఈ ఆయం అన్నది అన్ని నిర్మాణాలకు అవసరమేనన్న విషయం నిరూపణ కాలేదు. అదీకాక వాస్తు రోషాలు సవరించేందుకు కూడా సహకరించలేదని కూడా తెలుస్తూవుంది. పైగా ఇది గృహ నిర్మాణం చేపట్టిన వారికి ప్రతిబంధకంగా మారింది కొందరికి యిల్లు కట్టుకోనే యోగ్యత లేకుండా పోయింది.

ఈ ఆయం ప్రకారం నిర్మింపబడిన కట్టడాలు ఈనాటి అనుభవంలో కంటికి
ఉత్తరం, ఉత్తర ఈశాన్యంలో భూగృహ నిర్మాణం - స్త్రీలకు ముత్యాల ఆభరణం.



కనిపించడంలేదు. ఇలాంటి మూల సూత్రంలేనట్టి, అనుభవానికి అందనట్టి విషయాలు నేటి వాస్తులో చేర్చబడటం అప్రయోజనకరం, అసంగతం. అధిక వైశాల్యం గల దక్షిణ పశ్చిమ గదులు, తక్కువ వైశాల్యంగల తూర్పు ఉత్తరాల గదులు శుభ ఫలితాల్ని యిస్తూ వున్నాయి. దక్షిణ, పశ్చిమ దిక్కులు బరువును భరించగలవు. తూర్పు ఉత్తరాలు బరువును భరించలేని దిశలు. అందువల్లనే దక్షిణ పశ్చిమ గదులు పెద్దవిగా వున్నచో, అన్ని గృహోపకరణాల్ని వాటిలో ఇముడ్చుకోవచ్చునని, తూర్పు ఉత్తర గదులు చిన్నవిగా చేసుకొంటే తేలికైన వస్తువులు మాత్రమే వుంచుకొని, దైనందిన కార్యక్రమాలకు ఈ గదుల్ని ఉపయుక్తం చేసుకోగలమన్న సూత్రంతోనే పై విధంగా అనుభవజ్ఞులైన వాస్తు కారులు నిర్దేశించారు. మనకు అవరించ వీలుపడని సూత్రాలకన్నా, ప్రత్యక్షంగా సత్ఫలితాల్ని యిచ్చే అనుభవమే మిన్న.

వర్షాలు

కాలగతిలో గతించిన శాస్త్ర విషయాల్లో ఈ వర్ష కూడా ఒకటి. నాటి రాజప్రాసాదాలకు, సౌదాలకు నిర్దేశింపబడిన ఈ వర్ష సిద్ధాంతం నేటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో అనుభవానికి దూరమైంది. ఎలాగో చూద్దాం.

ప్రాచీన మానవుని జీవిత సూత్రాలను నిర్దేశించి, అతని దైనందిన కార్యక్రమాల్ని నడిపించేవి ఆనాటి భాషలోని అక్షరాలే. అక్షరాలే మంత్రాలై, మంత్రాలే తంత్రాలై మానవుని జీవితంపై పెత్తనం సాగించాయి. కానీ కాలగమనంలో మానవుని మంత్ర తంత్ర జీవన శైలి శాస్త్ర విజ్ఞానాభివృద్ధితో యంత్రమయమై పోతున్నప్పుడు, ఈ మంత్ర తంత్రాల ఉపయోగం లేకపోయింది. తంత్రాల తంతులోని ఒక అంశమే వర్షాలు.

తెలుగు భాషలో సజాతి వ్యంజన సమూహాన్ని (కా మొదలు మ వరకు) వ్యాకరణ పరంగా వర్గమంటారు. తెలుగు భాషలోని మొదటి 25 హల్లుల్ని, 5 వర్గాలుగా విభజించి, ఒక్కొక్క వర్గంలో ఐదేసి అక్షరాలను వుంచారు. ఈ వర్గాల్లోని మొదటి పరుషములు, రెండవ , నాల్గవ అక్షరాలు స్త్రీరములు, మూడవ అక్షరాలు సరళములు, అయిదవ అక్షరాలు అనునాసికములు గాను వ్యవహరింపబడుతున్నాయి.

ఉదయం లేవగానే తూర్పు వాకిలి తెరవటం - ఆరోగ్యసంపదలనావహించటం.



- | | | |
|--------------|----|---------------|
| 1) క - వర్గం | -- | క, ఖ, గ, మ, న |
| 2) చ - వర్గం | -- | చ, ఛ, జ, ఝ, ఞ |
| 3) ట - వర్గం | -- | ట, ఠ, డ, ఢ, ణ |
| 4) త - వర్గం | -- | త, థ, ద, ధ, న |
| 5) ప - వర్గం | -- | ప, ఫ, బ, భ, మ |

ఇది గాక ఈ ఆయన వంతు యు, కి ఆ అనే వర్ణంను కూడా అయినంగా గణించ
లేకొచ్చారు.

- 6) య - వర్గం - - య, య, య, వ
7) శ - వర్గం - - శ, శ, శ, శ
8) జ - వర్గం - - జ, జ, జ, జ

ఇక ఈ వర్షాలు వాస్తవలో ఎలా పోతు చేసి కొచ్చావో చూద్దాం.

పూర్వం ఆయన ఏర్పరచడంలో వారి వారి పేర్లలోని మొదటి అక్షర వర్ణమే అనువరించే అవారం ఏర్పరచాడు.

ఇదియు ఈ క్రింది వర్ణకలో చూపబడింది.

గ్రహాన్ని నిర్మించే వ్యక్త యొక్క పేరులోని మొదటి అక్షరం యే వర్ణంలోనో, ఆ వర్ణముతోనే అయితే నిర్ణయించి, దానిని బట్టి ఆతడు తన గ్రహాన్ని నిర్మించుకోవాలని నిర్ణయించాడు. అంటే 'అ' వర్ణవారికి తూర్పు, 'క' వర్ణ వారికి ఆగ్నేయం, 'క' వర్ణవారికి ఈశాన్యం ఈ విధంగా వట్టకలో చూపినట్టి ఆయుములతోనే వారు గ్రహాలను నిర్మించుకోవలెనని మోక్ష దీప్తిమనరించి గ్రహ యజమాని తన పేరుననుసరించి
తూర్పు వారికి తేనెపురు ఉత్తరం వారికి తెరవాని - ఉత్తమోక్షమే గాబునో మీ
ఇంటిని నింపాలి.



వచ్చునట్టి వాస్తవాలు

నిర్ణయించబడిన వల్ల ఏ రికవరీ ఉన్నదో, ఆ రికవరీని అయ్యాపై గర్భంగా ఏర్పరచుకోవాలి. ప్రతి వ్యక్తికి ఆతని జన్మ నక్షత్రంతోనో, నామ నక్షత్రంతోనో అతడు కట్టుకోవడం ఇబ్బం మొదలవుతుందన్న మాట. ఉదా : కాంతారావు అనే పేరులో క అనే అక్షరాన్ని బట్టి అతనికి అగ్నియే రిక్షు, దూమాయం ప్రకారం ఆ అయంతోనే గృహాన్ని నిర్మించు కోవాలి. మరి దూమాయ పరితంగా ఆ వ్యక్తి దూమ మొదలగు వ్యాధులకు గురియై తీరితమంతా దూమంతోనే ప్రతకాలిందే. ఇదెక్కడి అయం యొక్క, మాయ ఏదంతా?

ఇలాంటి సాంకేతిక విషయాలు ప్రయోగంలోనూ, అనుభవంలోనూ నీలుగాని విషయాలు వాస్తవ శాస్త్రంలోనూ నోటు చేసుకోవాలి. కనుక శాస్త్రాన్ని హేయబద్ధంగా యోచించి అవసరమేమో విమర్శించుట వాస్తవ శాస్త్రం గురికావచ్చి వచ్చింది. ఇది వాస్తవ శాస్త్ర నిజాయితీని కించపరచే విషయాలు.

గృహంలో బిరుదులు

స్వప్నలోని ప్రతి ప్రాణ అక్షరంలో ఒక క్రమముంది. ఉదాహరణకు మనిషి అక్షరాలని పరికించండి. తల, మొండెము, చేతులు, కాళ్ళు ఒక సూత్రానుసారంగా కొలతలు కలిగివున్నాయి. అందు తల ఒక భాగం, మొండెము రెండు భాగాలు, చేతులు కాళ్ళు నాలుగు భాగాలుగా వున్నాయి. అనగా 1 : 2 : 4 నిష్పత్తిలో 7 భాగాలు కలిగివుంది మన శరీరం. అలాగే ప్రతి జంతువు శరీర భాగాల నిర్మాణం కూడ ఒక క్రమమైన నిష్పత్తిలో వుండటం యుద్ధార్థం. ఇది ప్రకృతి సిద్ధాంతం.

అక్కయల్లోని పరిమాణం యొక్క విస్తృతిలో హెచ్చు తగ్గులేరుదేలే అక్కయి వికృతంగా మారుతుంది. అట్లు ఏర్పడిన అవయవములు వాటి విరుద్ధి ఎలా వ్యక్తమంగా నిర్వహించగలవో ఊహకందని విషయం.

మన ప్రాచీనులు మానవుడు ఏమనిచే గృహానికి కూడా అనుభవపూర్వకంగా ఆయా దిశలందు ఆయా ప్రయోజనాల విమిశ్రం హెచ్చు తగ్గు కొలతలు గల గదుల్ని నిర్మించుకొనేలెనని నిర్ణయించారు. మన శరీరంలోని అవయవవిన్యాస విస్తృతి క్రమం తప్పితే ఆకృతి ఎలా వికృతమౌతుందో అలాగే తక్కువ నైశాన్యం గదులు ఉండల్సిన యార్పు - ఉత్తరాలందు ఎక్కువ కొలతవుంచి గృహాన్ని నిర్మిస్తే పరిణాలు కూడా అట్లాగే వికటిపాయి.

శూర్య ద్వారం - శుభకర్మమే పరం.



అంతరిక్షం

ఎలాగంటే తూర్పు, ఉత్తరం, ఈశాన్య, వాయవ్యాలందు అధికభారం పడవేయరాదు. పడవేస్తే గృహస్థుల్ని పతనం చేస్తాయి. అందువల్లనే అనుభవజ్ఞులు విజ్ఞతతో తూర్పు, ఉత్తర గదులు చిన్నవిగాను, దక్షిణ, పడమర గదులు పెద్దవిగాను ఉంచాలని నిర్దేశించారు.

ఎందుకనగా దక్షిణం, పశ్చిమం, నైర్వతి, ఆగ్నేయాలు భారాన్ని భరించగలవి. దక్షిణం, నైర్వతి గదుల్లో ఎంత భారమైన సామాగ్రి వేస్తే, మన జీవనం అంత సుగమం - సుఖవంతం కాగలదు. తూర్పు, ఉత్తర, ఈశాన్య, వాయవ్య గదులందు ఎంత తేలిక పాటి సామాగ్రి వేస్తే మన జీవనం అంత సౌఖ్యం అవుతుంది. ఇక ఈశాన్య మూల వున్నదే అది అతి సున్నితమైంది. దీని విషయంలో ప్రతి గృహస్థుడు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆవరణ (కాంపౌండు) ఈశాన్యం కానీయండి, ప్రతి గదిలోని ఈశాన్యం కానీయండి. ఆ మూలలో ఒక పూచిక పుల్లను గూడ ఉంచరాదు. అప్పుడు ఆ మూల మీ ఉచ్చ స్థితికి పూచీయిస్తుంది. లేకుంటే మీ జీవితాన్ని భారమయం చేస్తుంది. దక్షిణ నైర్వతి, పశ్చిమ నైర్వతి గోడలను తాకుతూ ఎట్టి దృఢమైన వస్తువులనైనా వుంచవచ్చు.

దక్షిణ ఆగ్నేయపు గోడకు బరువైన వస్తువులను అనించి ఉంచుకోవచ్చును. కానీ, తూర్పు ఆగ్నేయపు గోడను మాత్రం తాకుతూ ఏ వస్తువును ఉంచరాదు. ఆ గోడకు, వస్తువుకు నడుమ కొంత అంతరం వుంచుట కుతకరం.


దీరువాలు, సోఫాలు, మేజాలు మొదలైన భారమైన వస్తువులను, స్థిరంగా ఉంచదగు వస్తువులను దక్షిణ నైర్వతిలో, పశ్చిమ నైర్వతిలో ఏర్పరచుకోవలెను. సోఫాలు, మేజాలు, కుర్చీలు మొదలగువాటిని దక్షిణ, పశ్చిమ గోడలకు అనించి వేయుట అర్హదకదైన. ఆనందప్రదమైన జీవితాన్ని ఆహ్వానించుటే. విశాలమగు మేడకైనా, ఇరుకగు గుడిపెకైనా ఈ సమతూక స్థానాలు సర్వదా ఆచరణీయాలు. దేనిమేరకు అనువగు పరిణాలు దానికి కల్పనపెట్టి వివిధం. బండిలో సామానులు వేయుటలో అరకగా మేసా, లేమగా మేసా, బండిని లోగే ఎద్దులకు లారమే కదా? బండియే కాదు స్త్రీమదైనా, చిచ్చి బోలైనా సమతుల్యమున్నప్పుడే సుకరంగా ప్రయాణం పాగుతుంది. సమతుల్యం

తూర్పు ఆగ్నేయ ద్వారం - అగ్ని, వ్యాధులకు, రోగులకు ప్రియరం.



అంతరిక్షం

విఫలమైనప్పుడు నాన సముద్రం పాలవుతుంది. ఇట్లుకూడా అంటే అన్నది ఎల్లరూ తెలుసుకోవాల్సిన యధార్థం.



స్థలాలు

ఇరువైపులా నిర్మించిన ఇండ్ల వరుసల మధ్య ప్రదేశమును వీరి అంటారు. అనేక వీరుల కూడిక వలన ఒక గ్రామం కానీ, పట్టణంగానీ ఏర్పడుతుంది. అట్టి వీరుల ననుసరించి గృహాన్ని నిర్మించుటకు అనువైనదామి (నేల)నే వాస్తు శాస్త్రంలో స్థలం అంటారు.

గృహాన్ని నిర్మించుకోదల్సినవారు ఆయానికి ప్రారాస్యత యిచ్చేకంటే స్థలాన్ని ఎప్పుకోవడంలో జాగ్రత్త తీసుకోవడం అత్యవసరం. కొందరు స్థల సేకరణలో గావి, నిర్మాణ ప్రారంభంలోగాని వాస్తు శాస్త్రజ్ఞుల్ని సంప్రదించకుండా పూచాచి పూర్తియై, గోడలు కొంతవరకు పైకి పెట్టిన తర్వాత శాస్త్రజ్ఞుల్ని సంప్రదిస్తారు. ఇది చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకుల్ని వెట్టుకోవడం లాంటిది. మాతన గృహ నిర్మాణానికి ముందే శాస్త్రంలో

దక్షిణ ఆగ్నేయ ద్వారం - స్త్రీలకు దేస్తుంది ఉపకారం.



అనుభవజ్ఞులైన వారిని సంప్రదించి స్థల నిర్ణయం చేసుకోవడం అన్నిటా మంచిది.

మనం ఎన్నుకొన్న స్థలమేగాక దాని పరిసరాల్ని కూడా పరిశీలించడం అవసరం. నైసర్గిక స్వరూప పరిస్థితుల్ని బట్టి కొండలు, రోయలు, చెరువులు, నదులు మొదలైనవి ప్రకృతిలో అమరివుంటాయి. వాటిని సశాస్త్రీయంగా మనకు ఉపయోగపడేలా మనం మలచుకోవాలి.

కానీ శాస్త్రకారులు బొగోరిక పరిస్థితుల్ని బట్టి, నైసర్గిక ఆకృతిని బట్టి స్థలాన్ని నిర్ణయించారు. ఇలాంటి స్థలాన్ని 'బ్లాకులు' అని వాస్తు కర్తలు వ్యవహరిస్తారు.

స్థలాన్ని ఎన్నుకోవడం ఎలా?

మాతన గృహ నిర్మాణానికి ముందే శాస్త్రాన్ని అనుభవ పూర్వకంగా ఎరిగిన వాడు సంప్రదించి స్థలనిర్ణయం చేసుకోవడం సకల శుభాలకు మూలం. చతుర్దశాకారంగా, లేక సమకోణ దీర్ఘచతురస్రాకారంగా ఉన్న స్థలాన్ని ఎన్నుకోవడం సర్వదా శ్రేయస్కరం. అయితే దీర్ఘచతురస్రాకార స్థలం 1 : 2 నిష్పత్తిలో ఉంటే మంచిది. ఉదాహరణకు 30 అడుగులు వెడల్పు ఉంటే 60 అడుగులు పొడవు ఉండాలి. వికాలమైన స్థలం మనకి విశ్వరసంతులుగా చేస్తుంది.

మీ గృహానికి గానీ, స్థలానికి గానీ, తూర్పుగా, ఉత్తరంగా వున్న స్థలాన్ని మూలమే కొనేందుకు సిద్ధపడండి. ఈశాన్య దిశగా ఉన్న స్థలాన్ని కొనేందుకు ఎంచైనా ఖచ్చితమైనది పెట్టేందుకు వెనుకంజ వేయకండి.

మీ స్థలం యొక్క మిట్ట పల్లాల ప్రభావం మీ జీవితాలపై ప్రతిబింబిస్తుంది. తూర్పు ఉత్తరం, దిశలకు వల్లంగా వున్న స్థలం మీ మీద వరాల వర్షాలను కురిపిస్తుంది. మీ స్థలానికి వడమర, దక్షిణాలు మిట్టగా వుంటే మీ బ్రతుకు బంగారు పంట. అట్టి స్థలమందు నివసించేవారు సునాయనంగా గొప్ప పనుల్ని సాదిస్తారు. సార్వభౌమత ఆధిక విస్తీర్ణం గల స్థలాన్ని ఎన్నుకోవడం శ్రేయస్కరం. ఎందువల్లనంటే పెద్ద స్థలంలో మీకు కావల్సినవి గదులు నిర్మించుకోవచ్చును.

దక్షిణ ద్వారం - గృహస్థులకు శుభకరం.



అనుభవజ్ఞులైన వారిని సంప్రదించి స్థల నిర్ణయం చేసుకోవడం అన్నిటా మంచిది.

తిన్నగా వంపులు లేక ఉత్తరంగా, తూర్పుగా వెళ్ళే రోడ్లున్న స్థలాన్ని ఎన్నుకోవడం మంచిది. ఆ రోడ్డు మీ సుఖవంతమగు జీవితనావకు బలమగు రెడ్ల వంటివి.

స్థలం దిక్పూచిని అనుసరించి వుండును. అలాగే లేని స్థలాన్ని దిక్పూచికి సరిచేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఆ గృహం అన్ని దిశలు అనగా ఆగ్నేయ, నైర్వతి, వాయవ్య, ఈశాన్యాలు పెరిగి దిక్ముడమేర్పడును. కావున స్థలం దిక్పూచికి కలియకపోతే ఆ స్థలాన్ని అనుకొని వున్న రోడ్డును, ప్రక్క మన్న ఇండ్లను అనుసరించియే గృహాన్ని నిర్మించుకోవాలి. దిక్పూచికి సమాంతరముగానూ, నిలువుగానూ, రోడ్డువున్న స్థలాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఈశాన్యం పెంచుకుంటూపోయిన వీరి మీ విరిని కూడా మాయమృందనడం యధార్థం. అదియే మీ బ్రతుకునకు బంగారు బాటవుతుంది. మీ ప్లాటుకు పశ్చిమ, దక్షిణ దిశలుగా ప్లాట్లు ఎంత ఉన్నతంగా ఉండునో, మీ జీవనం గూడా అంత అభ్యున్నతి నొందగలదు.

త్రయజాక్యతిగా వున్న స్థలాన్ని ఎన్నుకొనరాదు. స్వభావ సిద్ధమైన నేల గుణాలను మార్చడం ఎలా సాధ్యం కారో, అలాగే స్వతఃసిద్ధమైన రోహిణున్న స్థలాన్ని కూడా ఎవ్వరూ మార్చలేదు. నూలు బట్టను పట్టుబట్టగా మార్చలేము కదా? అనగా తూర్పు, ఉత్తరాలందు ఎత్తైన గుట్టలున్నా, పశ్చిమ, దక్షిణాల్లో పల్లమైన చెరువులు, నదులూ వున్నా వానిని మార్చేందుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సాధ్యం కాదు. అలాగే ఈశాన్యాన్ని ఖండిస్తూ ఏర్పడిన రహదారిని మార్చడం కూడా అలవిగాని పనియే. పెద్ద నైశాల్యం గల రెండు స్థలాల నడుమనున్న ఇరుకైన చిన్న నైశాల్యం వున్న స్థలం కూడా నిరుపయోగమైంది. ఆ స్థలమందు ఇల్లు కడిలే రెండు కోడెల నడుమ దూడ నలిగిపోయినట్లు ఆ గృహస్థు కూడా నలిగి పోక తప్పదు.

బాగా వాయవ్య దిక్కుగా గానీ, నైర్వతి దిక్కుగా గానీ, ఆగ్నేయ దిక్కుగా గానీ చొచ్చుకొని పోయిన స్థలాన్ని ఎన్నుకొనరాదు.

మీ గృహాలకు వున్న శాశిస్థలాలు దక్షిణ, పశ్చిమాలందు ఉత్తరం, తూర్పుకంటే హెచ్చుగా వుంటే వాటిని తగ్గించి గోడతో గానీ, కంచెతో గానీ వేయచేసి ఆ స్థలంలో నైర్వతిని పెద్ద వేయటమో, లేదా ఏకయింపటమో చేయాలి.

దక్షిణ నైర్వతి వాటిని - సుదతుల సుఖాలను నలుగడం రోకలి.



అంతేకాకుండా ఉత్తరాన్ని నిర్దేశించే క్రమంలో తూర్పు పడమరః బట్టి లెక్కించే ప్రాచీన వర్ణతి మరొకటుంది. అదేమిటంటే కేవలం సూర్యోదయాన్ని తీసుకుంటే ఉత్తరాయణ, దక్షిణాయణ కాలంలో సూర్యుని గమనం వేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఉత్తర దిశ నిర్ణయాన్ని క్రింది విధంగా నిర్ధారించేవారు. ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 21న తేదీన మరియు సెప్టెంబరు 23న తేదీన సూర్యుడు భూమధ్యరేఖ మీద ప్రయాణం చేస్తాడు కాబట్టి భూమి మీద ఎండ వడే ప్రదేశంలో ఒక కర్రను పాతి ఆ కర్రకు తాడుకట్టి ఆ కర్రను కేంద్రంగా చేసి వృత్తం గీసేవారు. ఆ తరువాత ఆరోజు ఉదయం 6 గం. నుండి 7 గం. ల మధ్య సూర్యుని వెలుగుపడి కర్రమీద పడమర దిక్కున ఏ చీటనయితే పడుతుందో అదేట వృత్తంపైన ఒక గుర్తును పెట్టుకొనేవారు.


అలాగే పాయంకాలం 5-6 గం.ల మధ్య పడమర నుండి వడే సూర్యుని వెలుగుకు ఆ కర్రమీద తూర్పువైపున వృత్తంపైన ఎక్కడయితే పడుతుందో అదేట మరొక గుర్తును పెట్టేవారు. ఆ తరువాత అరెండు గుర్తులను కలుపుతూ నిలువుగా ఒక గీత గీసేవారు. అది తూర్పు పడమరలను తెలుపు గీత. ఆ గీతకు మధ్యన అడ్డంగా లంబస్థితిలో మరొకగీత గీసేవారు, అప్పుడు నాలుగుదిశలు ఏర్పడేవి. అప్పుడు ఉత్తరాన్ని స్థిరంగా గుర్తించేవారు. ఆవిధంగా ఉత్తర దిశ నిర్ణయం జరిగేది. అదే ఆంచలించెలుగా మార్పు చెంది దిక్కునిగా రూపుదాల్చింది.

ఈ వర్ణతిలో ఆనాడు ఎన్నో నిర్మాణాలు పూరించేవారు. తద్వారా అనేక కట్టడాలు దిశలకు అనుగుణంగా నిర్మాణమై యుండేవి. దిశలనుబట్టి రోడ్లకూడ నిర్మాణం చేసేవారు. కానీ ఈనాడు వీధులు ఎలావున్నా లెక్కచేయకుండా లేఅవుట్లు వేసి కాలనీలు నిర్మిస్తున్నారు. అనేక అవస్థలకు లోనవుతున్నారు. కనీసం యిప్పటికైనా దిక్కునిని (కంపాస్) బట్టిలేఅవుట్లు వేసి వాస్తు శాస్త్రవేత్త సహకారంతో నిర్మాణం చేస్తే పంచదారాలు తమ దయమ గూటికి అందించి పరమోన్నత స్థితికి చేరుస్తాయి.

వాస్తు పిరమిడ్ వైద్యశాలలు

నేటి విజ్ఞానశాస్త్రం ఎప్పుడప్పుడైతే చేస్తుందో అవచ్చి మన ప్రాచీన శాస్త్రవేత్తలకు అందనివి కాదు. నిజం చెప్పాలంటే మన పూర్వ మేధావుల ఆపూర్వమైన శక్తి సామర్థ్యాలను మనం పుణికి పుచ్చుకోలేదనేది నిజం. ఏ యంత్రం లేని కాలంలోనే ఎత్తైన గోపురాలను ఏకాంశైవ కట్టడాలను బద్దపెట్టిన. బద్దపెట్టిన రాళ్ళతో నిర్మించిన మేధో సంవత్సరాలు మన

చిక్కిన వాయువ్య ద్వారం - చిలు తులాలకు పసిడి పూరం.



పూర్వీకులు. డిల్లీ కుతుబ్ మిన్ార్ వద్ద గల ఇసుప స్తంభం 500 సంవత్సరాల్లో గాలివానలకు (తుప్పు పెట్టకుండా, చెక్కు చెదరకుండా) నేటివరకూ ఉంది. అంతేకాకుండా కొన్ని వందల ఏళ్ళ క్రితం కొన్ని నిర్మాణాలకు పులిమిన రంగుల ఆదారాలు నేటివరకు మనకు ఎన్నో కనిపిస్తాయి.

అలాంటి ఎంతో మహోన్నతమైన టెక్నాలజీతో నిర్మించిన కట్టడాలలో "పిరమిడ్లు" ఒకటి. ప్రపంచంలోని ఏడు వింతలలో ఈ పిరమిడ్లు చేరాయి. ఈజిప్టు దేశంలో సుమారు నాలుగువేల ఏళ్ళ క్రిందట నైలునది సమీపంలో నిర్మించిన ఈ ఈజిప్టు రాజుల సమాధులు ప్రపంచంలో ఎంతో ప్రఖ్యాతి గాంచినాయి.

ఈ పిరమిడ్ల నిర్మాణం ప్రాచీన వాస్తు శాస్త్రానికి ప్రతీక. నాలుగు కోణాలు కలిగి అద్భుత ప్రకృతి శక్తి నిలయమై నిలిచి ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో రెండువేల సంవత్సరాల నాటి వరకు కూడా నాటి రాజుల, రాజుల శరీరాలు చెక్కు చెదరకుండా నిలిచివున్నాయి. అయితే వాస్తు శాస్త్రంలో పిరమిడ్ నిర్మాణం ప్రాధాన్యత కలిగి వుంది అనేది సత్యం.

ఇలాంటి నిర్మాణాలలోనే కొయంబత్తూర్లో రోగుల చికిత్సను జరుపుతున్నారు. రోగిని ఒక అరగంటపేపు అందులో వుంచి చికిత్స జరిపినట్లయితే మంచి పరిణాలు వస్తున్నట్లు వెల్లడయ్యింది. అయితే ఈ పిరమిడ్లు నార్మల్ లోకు బచ్చితంగా వుంటున్నాయి. అదేవిధంగా కింద నిర్మించే ఆవరణకూడా వాస్తుపరంగా వున్నట్లయితే మరిన్ని ఉత్తమ పరిణాలు రాబట్టవచ్చు. నేను ఇండియాలోని అనేకచోట్లలో నిర్మించిన పిరమిడ్లను పరిశీలించడమైనది. కర్నూలులో కూడా పిరమిడ్ నెలకొల్పబడింది. దానిని కర్నూలు ప్రెచ్మల్ సొసైటీవారు 1990లో నిర్మాణం చేశారు. కానీ ఈ పిరమిడ్ నిర్మాణం వాస్తుకు ఉన్నా దాని ఆవరణ వాస్తుపరంగా లోఎంతో కూడుకొని వుంది. ముఖ్యంగా ఎత్తు ఉండాలైన పశ్చిమం చాలా పల్లంగా వుంది. అలాగే ఖాళీపైలం తూర్పులో కన్నా పశ్చిమంలో ఎక్కువగా వుంది. ఇంకా దీనికి తూర్పు ఆగ్నేయపు గేటు, తూర్పు ఆగ్నేయం వీధిచోటు కూడా వున్నాయి. ఇవన్నీ వాస్తు దోషాలే. కాబట్టి ఇలాంటి వాస్తు దోషాలు లేకుండా నిర్మాణం చేయాలైన అవసరం ఎంతగానో వుంది.

ఉత్తర వాయువ్య ద్వారం - విరంజిత భంజల వృషభారం.



ఐదు

పీఠమిదో దక్షిణ దిశ చల్లదనాన్ని, ఉత్తర దిశ వేడిమిని, పడమర దిశ చీకటిని, తూర్పుదిశ వెలుతురును సూచిస్తాయి. ఈ నిర్మాణంలో ప్రకృతి యొక్క నిగూఢమైన విజ్ఞానం దాగి వుందని శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ధారించారు. కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు చేసిన ప్రయోగాల పరిణామం పీఠమిదో నిర్మాణంలో వుంచిన అవారం ఎన్ని రోజులైనా చెడిపోలేదు. ద్రాక్ష మొదలైన పండ్లు నీటిని కోల్పోయినా వాటి రుచిని మాత్రం కోల్పోలేదు. అదే సమయంలో బయట వుంచిన పండ్లు సాదైపోయినవి.

పీఠమిదో దాచిన పాలు, నీళ్లు, కాఫీ, వైన్, పళ్ళరసం, మొక్కలు, విత్తనాలు, బ్లీడ్లు మొదలైనవి ఎక్కువ కాలం చెక్కుచెదరకుండా వున్నాయి. అదే సమయంలో బయట వుంచినవి చెడిపోయాయి. ఈ ప్రయోగాలను బట్టి పీఠమిదో నిర్మాణం అత్యంత శక్తి సామర్థ్యం కలిగింది అని శాస్త్రజ్ఞులు గుర్తించగలిగారు.

ఆ నేపథ్యంలో ప్రతి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ఇలాంటి పీఠమిదో నిర్మాణం చేయాలి వుంది. అందులో ప్రతిరోజు ఒకవైపు చికిత్స జరుపుతూనే ఈ పీఠమిదో రోగులను అరగంట నేపు వుంచినట్లయితే గొప్ప పరిణామం వుంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ పీఠమిదోలో ముఖ్యంగా పెరాసిన్ (పక్షవాతం), కాన్సర్, నరాల వ్యాధులు, మానసిక జబ్బులు మొదలైన ఎన్నో రోగాలతో బాధపడే వారికి త్వరితగతిన నయమనటమేకాకుండా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనము ఉంటుంది. అంతేకాకుండా టెంకులు, కోతలు, పుండ్లు, పైగ్రేడ్ తలనొప్పి, రక్తపోటు, అంటువ్యాధులు తక్కువ కాలంలో ఈ పీఠమిదో చికిత్స వలన నయమవుతాయి.

పీఠమిదో శక్తి వల్ల శరీరంలో కణజాలాలు, అవయవాలు విశిష్ట స్థాయిలో పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకుని మనిషికి దీర్ఘ ఆయుష్షును అందిస్తాయి. ప్రభుత్వం ఇలాంటి వాస్తువంటైన పీఠమిదో ఆరోగ్య కేంద్రాలను నిర్మించదలచుకున్నట్లయితే ఆయా స్థలాలను దిక్కుచికి సక్రమంగా ఉన్నదీ లేదో చూచి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల అవరణంలో ఏ చోటు పీఠమిదో నిర్మాణానికి అనువైన స్థలమో పరిశీలించి నేను నాల్గవంథో వెళ్ళి ఎలాంటి పీజ తీసుకోకుండా పీఠమిదోకు స్థానాలు ఇవ్వడానికి నేను ఎప్పుడూ సిద్ధమే. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లోని ఎర్రగడ్డ విశాఖపట్నంలోని పిచ్చామవత్రులలో త్వరగా ఇలాంటి నిర్మాణాలు నిర్మించి వాటిలో చికిత్స జరిపినట్లయితే ఎందరో మానసిక

ఉత్తర ద్వారం - ఉత్తమ ప్రగతి రక్షణం.



ఐదు

జబ్బుల నుండి విముక్తులవుతారు. విజ్ఞులు మేధావులు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఈ విషయమై ఆలోచిస్తే ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని భావిస్తున్నాను.

ఇంటి చుట్టు ప్రక్కల స్థలాల కొనుగోలు - వాస్తు వియమాలు

అవసరం కోసం అనేక మంది గృహస్థులు తమ ఇంటి చుట్టుప్రక్కల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేస్తూంటారు. ఈ స్థలాల్లో దక్షిణ నైపుగాని, పశ్చిమ నైపుగాని మన ఇంటికి అంటుకొని వున్న ఇళ్ళుగాని, స్థలాలుగాని, ఎట్టి పరిస్థితిలో కొనరాదు. వ్యవసాయ భూములకు కూడా దక్షిణ, పశ్చిమ స్థలాలు పనికిరావు. అయితే, ఉత్తరం, తూర్పు స్థలాలు ఎంతవెల ఇచ్చి అయినా కొనాలనుకోవటం శాస్త్రరీత్యా ఎంతో మంచిది. కాని, ఆ స్థలాల్ని కూడా శాస్త్రపరంగా అన్ని దిక్కులు చూసి తీసుకోవడం ఉత్తమం కాబట్టి ఉత్తర,తూర్పు స్థలాలు ఏవిధంగా ఉంటే అమోదయోగ్యమో తెలుసుకుందాము.

ఉత్తర స్థలం: 1. మీ ఇల్లు (స్థలం) తూర్పు ముఖ ద్వారం అయినప్పుడు ఆ యింటికి ఉత్తర స్థలం కొనాలనుకుంటే అది మీ స్థలానికి మెరక (ఎత్తు) గా ఉన్నప్పుడు కొనరాదు. 2. మీ స్థలానికి తూర్పు ఈశాన్యం వీధిచాపు ఉంటే ఉత్తర స్థలం కొన్నప్పుడు తూర్పు ఆగ్నేయం నీచపుపోటు అయితే ఆ స్థలం కొనకూడదు. 3. మీ ఇల్లుకు పశ్చిమ వాయవ్యం వీధిచాపు ఉన్నప్పుడు ఉత్తర స్థలం కొన్నట్లయితే ఆస్థలానికి పశ్చిమనైపు నీచపుపోటు అయితే కొనుగోలు చేయరాదు. 4. మీరు కొనే ఉత్తర స్థలం, మన స్థలానికి ఈశాన్యం నిలబడులాగున ఉన్నప్పుడే కొనాలి.

తూర్పు స్థలం: 1. మీ స్థలానికి తూర్పు స్థలం మెరకగా ఉన్నప్పుడు కొనకూడదు. 2. ఇప్పుడున్న స్థలానికి ఉత్తర ఈశాన్యం వీధిచాపు ఉంటే అది ఉత్తర వాయవ్యం అయి, నీచపు పోటు అయితే తీసుకోకూడదు. 3. ఇప్పుడున్న స్థలానికి దక్షిణ ఆగ్నేయం వీధిచాపు ఉంటే అది దక్షిణ నైపు అయి నీచపు వీధిపోటు అయితే తీసుకోరాదు. 4. మీ స్థలానికి తూర్పున కొనే స్థలం ఈశాన్యం కోణం నిలబడులాగున ఉంటేనే కొనాలి.

ఈ విధంగా ఆయా ఇంటిచుట్టు ప్రక్కల స్థలాలు, వ్యవసాయ భూములను కూడా పై విధంగా పరిశీలించి కొనుగోలు చేయాలి.

ఉత్తర ఈశాన్య ద్వారం - విశ్వ ప్రాప్తికి, స్రీ సౌభాగ్యానికి అధారం.



సెల్లారు వున్నప్పుడు స్థలాన్ని కలుపుకోవడం ఎలా?

మానవుడికి ఎప్పుడో అనారం విర్రదుతుందో తెలియదు. ఏ అపార్థమెంటు కట్టుకున్నా, పాసింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మించుకున్నా అనారంలా ఆ స్థలానికి తూర్పు, ఉత్తర దిశల్లో సెల్లార్ నిర్మిస్తుంటారు. అప్పుడు దక్షిణ, పశ్చిమాలు మెరక అయి చక్కని వాస్తు కుదురుతుంది. ఇలా వున్నప్పుడు అత్యవసరమై ఉత్తరము నైపు స్థలం కొనుగోలు చేసి కలుపుకున్నట్లయితే దోషమవుతుంది. ఎందుకంటే ఉత్తరం ఎత్తు అయి దక్షిణం గొయ్యి వచ్చి పూర్తి వాస్తు దోషం అవుతుంది.

అలాగే తూర్పు నైపు స్థలం కలుపుకున్నట్లైతే తూర్పు మెరక అయి పశ్చిమం గొయ్యి వచ్చి వాస్తుకు సంపూర్ణ విఘాతం కలిగిస్తుంది. కాబట్టి సెల్లారు వున్న స్థలానికి తూర్పు, ఉత్తరాలలో స్థలాలు కొనకుండా వుండటమే మంచిది. ఒకవేళ అత్యవసరమై కొనవలసి వస్తే ఆ కొన్ని స్థలాన్ని కూడా సెల్లార్ గా మార్చుకుని నిర్మాణం చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆ స్థలం వాస్తుగా యోగిస్తుంది.

బ్లాకులు

1. తూర్పు బ్లాకులు :- ప్లాట్లు తూర్పున మాత్రం వీధి కలిగి ఈశాన్య, అగ్నేయ బ్లాకులకు మధ్యనున్న స్థలాలు. అవిదంగా తూర్పు స్థలాలు (ప్లాట్లు) ఒకటిగాని, అనేకంగాని వుండవచ్చు. ఈశాన్య బ్లాకు, అగ్నేయ బ్లాకుల మధ్య ఎన్ని ప్లాట్లున్నా అన్నీ తూర్పు స్థలాలే అవుతాయి.

2. అగ్నేయం బ్లాకు :- తూర్పున, దక్షిణాన వీధులున్న స్థలం.
3. దక్షిణం బ్లాకులు :- దక్షిణాన వీధివుండి అగ్నేయ, నైర్యతి బ్లాకులకు మధ్యనున్న స్థలాలు. ఇవి యెచ్చినా వుండవచ్చును.
4. నైర్యతి బ్లాకు :- దక్షిణాన, పడమర వీధులుండే స్థలం.
5. పడమర బ్లాకులు :- పడమటి దిక్కున మాత్రం వీధి కలిగి నైర్యతి, వాయవ్యం బ్లాకుల మధ్యనున్న స్థలాలు. ఇవి యెచ్చి ప్లాట్లైనా వుండవచ్చును.

తూర్పు ఈశాన్యద్వారం - యజమాని కీర్తికి, సంకతి పురోగతికి మందారం.
(మందారం = కల్పవృక్షం).



6. వాయవ్యం బ్లాకు :- పడమట, ఉత్తరాన వీధులుండే స్థలం.
7. ఉత్తరం బ్లాకులు :- ఉత్తరం దిక్కున మాత్రమే వీధివుండి వాయవ్య, ఈశాన్య బ్లాకులకు మధ్యనున్న స్థలాలు. ఇవి యెచ్చి ప్లాట్లైనా వుండవచ్చును.
8. ఈశాన్యం బ్లాకు :- తూర్పు, ఉత్తరాన వీధులున్న స్థలం.

మొదటి తరగతి స్థలాలు

స్థలానికి నాలుగుదిక్కుల్లో వీధులుండాలి. వీటిలో తూర్పు, ఉత్తర వీధులు స్థలంకన్నా పల్లంగా వుండాలి. పశ్చిమ, దక్షిణ వీధులు తూర్పు, ఉత్తర వీధుల కన్నా ఎత్తుగా వుండాలి. అంతేకాక స్థలం యొక్క ఈశాన్యం పెరిగి వుండాలి.

స్థలానికి తూర్పు, పడమర, ఉత్తర దిక్కుల్లో వీధులుండి, పడమర వీధి ఎత్తుగా వుండి, ఆ నైపున ఎత్తైన కట్టదాలుండాలి. తూర్పు, ఉత్తర వీధులు పల్లంగా వుండాలి. తూర్పు ఈశాన్యంగాని, ఉత్తరఈశాన్యంగాని వీధిని మ్రింగినచో - అనగా వీధిలోనికి చొచ్చుకొని వచ్చిన సువిశాల స్థలంకూడా, దానిని మొదటి తరగతి స్థలంగా చెప్పుకోవచ్చు.

ఉత్తర, పశ్చిమాల్లో వీధులున్న వాయవ్యం బ్లాకుకు, ఈశాన్యం పెరిగివుండి పశ్చిమ వాయవ్యం వీధిచూపున్న స్థలాన్ని మొదటి తరగతి స్థలంగా భావించాలి.

ఈశాన్యం బ్లాకుకు తూర్పు వీధికి అనుకొని వున్న వాయవ్యం బ్లాకు మీ స్వంతమై వుండి, ఉత్తరపు రోడ్డు మీ స్థలంకన్నా తగ్గులో వుండే స్థలం. కూడా మొదటి తరగతికి చెందిన స్థలమే.

తూర్పు, ఉత్తర దిక్కుల్లో విశాలమైన వీధులుండి ఈశాన్యం పెరిగి, వీధిని మ్రింగే స్థలం కూడా మొదటి తరగతికి చెందుతుంది. కానీ, తూర్పు, ఉత్తర వీధులు, స్థలంకన్నా ఎత్తులో వుంటే ఆ స్థలం మొదటి తరగతికి చెందదు. ఒకవేళ తూర్పు వీధి మీ స్థలం కన్నా ఎత్తుగా వుంటే ముఖద్వారాన్ని పల్లంగా వున్న ఉత్తర వీధి దిక్కుకు అమర్చుకోవాలి. లేదా ఉత్తర వీధి మీ స్థలం కన్నా ఎత్తుగా వున్నప్పుడు ముఖద్వారాన్ని తూర్పు దిక్కుకు అమర్చుకొని సరిచేసుకోవచ్చు. సోలే ఆ స్థలం దిక్కుచి నమసరించి, ఎత్తుగా వున్న వీధి నైపుకే ముఖద్వారాన్ని అమర్చుకోవలసి వస్తే, మొత్తం స్థలాన్నే వీధికన్నా ఎత్తు

ఈశాన్యం గదికి తూర్పున నిష్ఠామణి ద్వారం - శుభాలు అపారం.



చేసుకోవాలి. కానీ యిలాంటి దిక్కు, సమస్యలు వస్తే అనుభవం వున్న వాస్తు సలహాదారుల్ని సంప్రదించి సరిచేసుకోవడం మంచిది. ఎందుకనగా వారు పరిసర వాస్తును పరిశీలించి, గుణదోషాలను గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా వానిని నివారించు మార్గములను చూపగలరు.

రెండవ తరగతి స్థలాలు

తూర్పు, పడమర దిక్కుల్లో వీధులుండి, తూర్పు వీధి వెళ్లగాను, పడమర వీధి ఎత్తుగాను వుండే స్థలం. ఉత్తర, దక్షిణ దిక్కుల్లో వీధులుండి, ఉత్తర వీధి వెళ్లగాను, దక్షిణ వీధి ఎత్తుగాను వుండే స్థలం. తూర్పు వీధి వెళ్లగా వుండి పడమర, దక్షిణ దిక్కుల్లో ఎత్తైన కట్టదాలుండే స్థలం.

ఉత్తర వీధి ఇంటి స్థలంకన్నా ఎక్కువ వెళ్లగా వుండి, పడమర, దక్షిణ దిక్కుల్లో చాలా ఎత్తైన కట్టదాలుండే స్థలం.

పడమటి దిక్కున వీధిలేకుండా మిగిలిన తూర్పు, ఉత్తర, దక్షిణ దిక్కుల్లో వీధులుండి, తూర్పు వీధిగాని, ఉత్తరపు వీధిగాని ఎత్తుగా వుండే స్థలం.

పడమటి దిక్కు, వీధి ఎత్తుగా వుండి తూర్పు, ఉత్తరాల వీధులు వెళ్లగా వుండే స్థలం. మూడు దిక్కులందు వీధులుండి, తూర్పు, ఉత్తరపు వీధులు ఇంటి స్థలంకన్నా ఉన్నతంగా వున్నప్పుడు ఆ స్థలం రెండవ తరగతికి చెందుతుంది.

తూర్పు, ఉత్తరం, పశ్చిమ నైపుల్లో వీధులుండి వీనిలో పశ్చిమ వీధి ఇంటి స్థలంకన్నా పల్లమై వుంటే అది రెండవ తరగతికి చెందుతుంది.

తూర్పు, ఉత్తరం, దక్షిణం నైపుల్లో వీధులుండి వీనిలో దక్షిణపు వీధి ఇంటి స్థలంకన్నా పల్లమై వుంటే అది రెండవ తరగతికి చెందుతుంది.

మూడవ తరగతి స్థలాలు

స్థలానికన్నా తూర్పు వీధి వెళ్లగా వుండి పడమర, ఉత్తర, దక్షిణ దిక్కుల్లో ఎత్తు కట్టదాలుగాని, గుట్టలుగాని వుండే స్థలం. తూర్పు, దక్షిణ దిక్కుల్లో వీధులుండి తూర్పు వీధి దక్షిణ వీధి వరకు మాత్రమే వచ్చి నిలిచిపోయి, తూర్పు వీధి వెళ్లగా వుండే స్థలం. స్థలానికి మూడు దిక్కుల్లో వీధులుండి, తూర్పు ఉత్తరాల్లో ఎత్తైన కట్టదాలు, అగ్గియం గదికి తూర్పులో నిష్క్రమణ ద్వారం - ఇంటికి నీరు పుడే ఆరోగ్యనికీ హానికరం.



పడమర వీధిగాని, దక్షిణ వీధిగాని స్థలానికన్నా వెళ్లగా వుండే స్థలం.

ఉత్తర దక్షిణ దిక్కుల్లో వీధులుండి, దక్షిణ వీధి వెళ్లమై తూర్పు దిక్కున ఎత్తైన కట్టదాలుండి, పడమర భాగంగా వుండే స్థలం. మరియు కేవలం పశ్చిమ దిక్కున వీధి వున్న స్థలం కూడా మూడవ తరగతికి చెందుతుంది.

నాల్గవ తరగతి స్థలాలు

తూర్పు, దక్షిణ దిక్కుల్లో వీధులుండి ఆవరణకు తూర్పు, ఉత్తర దిక్కుల్లో బరువైన కట్టదాలు గల స్థలం.

పశ్చిమం, దక్షిణ దిక్కుల్లో స్థలంకన్నా వెళ్లగా వుండే వీధులుండి, తూర్పు దిక్కున గానీ, ఉత్తర దిక్కునగానీ, ఏదో ఒక దిక్కు ఎత్తుగా వున్న స్థలం.

దక్షిణ దిక్కు, మాత్రమే వీధి వుండి, అది కూడా స్థలం కన్నా వెళ్లగా వుండి, తూర్పు, ఉత్తర హద్దులందు భాగీలేని స్థలం.

మొదటి తరగతి లక్షణాలున్నప్పటికీ, నలైన పరితాలిస్తూని స్థలాలున్నాయి. మూడవ తరగతి స్థలావాలున్నా, రెండవ తరగతి పరితాలిస్తే స్థలాలున్నాయి. ఈ స్థలాల లక్షణాలను ఇప్పితంగా తెలుసుకోవాలంటే మొత్తం బ్లాకును, ఆ గ్రామం చుట్టు ప్రక్కల ప్రాంతాల భౌగోళిక స్వరూపాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించవలసి వుంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే వ్యతిరేక పరితాల్లోని రహస్యం అర్థమవుతుంది.

అష్టదిశలు

అంతంలేని ఈ భూనల్లో తరంగాలనుంలా పూన్యమే. పూన్యానికి దిశలుండవు. ఈ పూన్యంలో సూర్యుడు, మరెన్నో నక్షత్రాలు, భూమి, చంద్రుడు, తదితర గ్రహాలు వాటి వాటి ఆకర్షణ శక్తుల యొక్క పరిధిలో భ్రమిస్తున్నాయి.

మనకు దగ్గరగా నున్న అతిశక్తివంతమైన నక్షత్రం సూర్యుడు. ఇది ఒక అగ్ని గోళం కనుక దీనినుండి మనకు వెలుతురు, వేడి వస్తున్నాయి. వెలుతురు వలన మనం వస్తువుల ఉనికిని, తద్వారా దిక్కులను తెలుసుకొంటున్నాము.

ఉదయించే సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలబడినప్పుడు మనకు ముందున్న దిశను తూర్పు అనీ, వెనుక దిశను పశ్చిమమనీ, మనకు ఎడమ చేతివైపు దిశను ఉత్తరమనీ కుడిచేతివైపు దిశను దక్షిణమనీ అంటారు. రెండు దిక్కులకు మధ్యనున్న

అగ్గియం గదికి దక్షిణ అగ్గియంలో నిష్క్రమణ ద్వారం - స్త్రీలకు సాభాగ్య కరం



దిశను విదిశ అంటారు. విదిక్కు, మూల, కోణం అనేవి విదిశకు పర్యాయపదాలు.

1) తూర్పు, ఉత్తరాలకు మధ్య ఈశాన్యం. 2) తూర్పు, దక్షిణాలకు మధ్య అగ్నేయం. 3) పశ్చిమం, దక్షిణాలకు మధ్య నైర్యతి. 4) ఉత్తరం, పశ్చిమాలకు మధ్య వాయువ్యం.

రెండు దిక్కులు కలిసే చోట మూల ఏర్పడుతుంది. కనుక ఆ మూల రెండు దిక్కులకున్న ప్రభావాలను సంతరించుకొని వుంటుంది. రెండు ప్రభావాల్ని కలిపి మూల రెండు రకాల ఫలితాలనిస్తుంది. కనుక దిక్కులకు లేని విశిష్ట లక్షణం మూలలకుంది. అష్టదిక్కులు మానవ జీవితానికి ఈ క్రింది విధంగా ఉపకరిస్తున్నాయి. తూర్పు పితృస్థానం. తూర్పు భారీష్టలం లేక వాద్భవరకు మూతపడితే పురుషేదారము లేని ఇల్లుగా మారుతుంది. అగ్నేయము ఆరోగ్యానికి మూలము. దక్షిణం దవానికి, పాడివంటలకు, ముఖాంతులకు సంబంధించినది. నైర్యతి నడవడికకూ, మరణానికి హేతువవుతుంది. పశ్చిమం వల్ల విఘాతం, ఉన్నతి కలుగుతాయి. వాయువ్యం వ్యవహారం విధానము మారుస్తూ మిత్రశత్రుత్వాలను కల్గిస్తుంది. ఉత్తరం మాల్మస్తానం. ఆ దిశ భారీజాగా లేకపోతే దశతో మార్పు వచ్చి స్త్రీ నష్టము కలిగి దివ్య వెలిగించే స్త్రీ లేని ఇల్లుగా మారుతుంది. ఈశాన్యం పురుష సంతతికి సంబంధించిన ఫలితాలిస్తుంది. ఈశాన్యం రోపిస్తే మగబిడ్డలు బ్రతుకు బ్రతికినా అవిటివారిగా మానసిక వికలాంగులుగా వుంటారు. అపారమైన ఆస్తివున్నా అనుభవించే దిక్కులేని కొంప అవుతుంది. ఇంటిలోని అష్టదిక్కులను చూడగానే ఆ యింటివారికి కలిగే ఫలితాలను వివరంగా విశదీకరించవచ్చు. "ఇల్లాళి ముఖము వీరి గుమ్మమే చెప్పును" అనేది ఆర్యోక్తి.

ప్రతిమూల రెండు దిక్కులకు వ్యాపించి వుంటుంది. కనుక ఈ మూలలు మరీ రెండు విధాలుగా నిర్ణయించబడ్డాయి. వాస్తువరంగా పైల స్వరూపం చతురస్రంగా, దీర్ఘచతురస్రంగా పారాదాశంగా నిర్ణయించబడుతుంది. వీటికి నాలుగు భుజాలుంటాయి. వీటిలో తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణాలుగా గుర్తించుకొంటున్నాం.

భుజానికి రెండు నైపులుంటాయి. భుజమునే దిక్కును తొమ్మిది భాగాలుగా చేయాలి. ఏర్పాట ఏమయితే ప్రత్యేక స్థాన నిర్ణయం చేయుటకు పైలయొక్క 4 దిశలను తొమ్మిది భాగాలుగా విభజిస్తున్నాము.

మార్పుడు ఏళ్ళానికి ఆదారము. భూమ్మడి నవగ్రహాలు అతని అపీనై చరిస్తున్నాయి. పూర్వవాస్తు శాస్త్రాలందు ఈ ఆదార మూలాన్ని అలంబనంగా చేసుకొని ఒక దిశ లాగా పూర్వగ్రహాల క్షేత్ర పూర్వరంగా మార్పునితో బాటుగా విభజిస్తుంది. 3, 4 భాగాలు చేయుటముచేస్తున్నా ఇది సరియగు విధానము.

నైర్యతి గదికి దక్షిణంలో బిష్టముగా ద్వారం - ఇంటికి నీచమైతే ఇంటులకు ప్రాణాపాయకరం.



1. తూర్పు భుజానికి ఎడమనైపున చివరి రెండు భాగాలు తూర్పు ఈశాన్యంగాను, కుడి నైపున చివరి రెండు భాగాలు తూర్పు అగ్నేయంగాను, మిగిలిన మధ్య ఐదు భాగాలు తూర్పు దిక్కుగాను భావించాలి.

2. దక్షిణ భుజానికి ఎడమనైపున రెండు భాగాలు దక్షిణ అగ్నేయంగాను, కుడినైపు రెండు భాగాలు దక్షిణ నైర్యతిగాను, మధ్య ఐదు భాగాలు దక్షిణంగాను గుర్తించుకోవాలి.

3. పడమర భుజానికి ఎడమనైపున చివరి రెండు భాగాలు పశ్చిమ నైర్యతి గాను, కుడినైపున రెండు భాగాలు పశ్చిమ వాయువ్యంగాను, మిగిలిన మధ్య ఐదు భాగాలు పడమరగాను భావించుకోవాలి.

4. ఉత్తరం భుజానికి ఎడమనైపున చివరి రెండు భాగాలు ఉత్తర వాయువ్యంగాను, కుడినైపున చివరి రెండు భాగాలు ఉత్తర ఈశాన్యంగాను, మిగిలిన మధ్య ఐదు భాగాలు ఉత్తరంగాను గుర్తించుకోవాలి.

5. తుల్యం: తూర్పు దిక్కునందు ఉత్తరపు చివరన వున్న రెండు భాగాలు తూర్పు ఈశాన్యమనీ, ఉత్తర దిక్కునందు తూర్పు నైపు చివరన వున్న భాగాలు రెండు ఉత్తర ఈశాన్యమనీ గుర్తించాలి. ఉత్తర ఈశాన్యం రెండు భాగాలు, తూర్పు ఈశాన్యం రెండు భాగాలు కలిసి నాలుగు భాగాలుగా ఈశాన్యం ఏర్పడుతున్నాయి.

6. అగ్నేయం: తూర్పు దిక్కునందు దక్షిణంనైపు చివరన వున్న రెండు భాగాలు తూర్పు అగ్నేయమనీ, దక్షిణ దిక్కునందు తూర్పు నైపు చివరన వున్న రెండు భాగాలు దక్షిణ అగ్నేయమనీ అనుకోవాలి. తూర్పు అగ్నేయం రెండు భాగాలు, దక్షిణ అగ్నేయం రెండు భాగాలు కలిసి నాలుగు భాగాలు అగ్నేయంగా భావించబడుతున్నాయి.

7. నైర్యతి: దక్షిణ దిక్కునందు పశ్చిమం నైపు చివరన వున్న రెండు భాగాలు దక్షిణ నైర్యతి అనీ, పశ్చిమం దిక్కునందు దక్షిణం నైపు చివర వున్న రెండు భాగాలు పశ్చిమ నైర్యతి అనీ తెలియాలి. దక్షిణ నైర్యతి రెండు భాగాలు, పశ్చిమ నైర్యతి రెండు భాగాలు కలిసి నాలుగు భాగాలుగా నైర్యతి ఏర్పడుతున్నాయి.

8. వాయువ్యం: పశ్చిమం దిక్కునందు ఉత్తరం నైపు చివరన వున్న రెండు భాగాలు పశ్చిమ వాయువ్యమనీ, ఉత్తరం దిక్కునందు పశ్చిమం నైపు చివరన వున్న రెండు భాగాలు ఉత్తర వాయువ్యమనీ గ్రహించాలి. పశ్చిమ వాయువ్యం రెండు భాగాలు, ఉత్తర వాయువ్యం రెండు భాగాలు కలిసి నాలుగు భాగాలుగా వాయువ్యం ఏర్పడుతున్నాయి.

ఇలాగ పైల నిర్ణయం నుండి పూర్తి వరకు, పూర్తి నుండి ఇంటిగోడలు పూర్తయ్యేవరకు, గోడల నుండి పై కప్పువరకు, ప్రతి దశయందు ప్రతి దిశను, మూలల్ని సరిచూసుకోవాలి. అప్పుడే వాస్తు ఖచ్చప్రదమౌతుంది.

నైర్యతి గదికి పశ్చిమంలో బిష్టముగా ద్వారం ఇంటికి నీచంలో వున్న - పురుషులకు ఆరోగ్యం మున్న.



సంపూర్ణముగా పూర్వమునుండి వచ్చుచున్న వాస్తవములు

అష్టదిశల ఎత్తు పల్లాల ఫలాల పట్టిక		
దిశలు	పల్లం	ఎత్తు
తూర్పు	పశ్చిమం, అయిదున్ను, యశస్సు	సంతాననాశనం.
ఆగ్నేయం	నైరుతికన్నా పల్లమున్ను పురు, వాయువు, ఈశాన్యాల కన్నా పల్లమైతే అగ్నిరీతి, శత్రుతయం, దుర్భాగ ప్రవృత్తి.	నైరుతికన్నా ఎత్తున్న అశుభం. వాయువు, ఈశాన్యాల కన్నా ఎత్తున్న దనలాటం.
దక్షిణం	వ్యాధులు, అర్థిక దుస్థితి.	అర్థికాభివృద్ధి, ఆరోగ్య పుష్టి
నైరుతి	దుర్బుధునాలు, దీర్ఘవ్యాధులు, దుర్మరణాలు.	దనాభివృద్ధి కీర్తి.
పడమర	సంతాన వృద్ధి, అనారోగ్యం.	సంతానం ప్రతిఫల పెంపు.
దాయశ్యం	ఈశాన్యం కన్నా పల్లమైతే తిగాదాలు, వ్యాధుల బారాలు, నైరుతి ఆగ్నేయం కన్నా పల్లమైతే పురు.	ఈశాన్యం కన్నా ఎత్తు వ్యవసాయ విజయం, దనప్రాప్తి, నైరుతి ఆగ్నేయాలకన్నా ఎత్తు అశుభం.
ఉత్తరం	సర్వదా శుభం.	అన్నిటా అరిష్టం.
ఈశాన్యం	నికం పెంపదం నీర్తి.	అన్నిటా దరిద్రం.

వాస్తవము గరితీ పశ్చిమంలో నిష్కముఖ ద్వారం వుండు - అది నీ కీర్తి ప్రతిఫలం పెంపు.



సంపూర్ణముగా పూర్వమునుండి వచ్చుచున్న వాస్తవములు

పురాతన పుస్తకాల్లో సింహద్వార సిద్ధాంతం

బయట నుంచి ఇంటిలోనికి ప్రవేశించేందుకు వీరి నైపున గల ద్వారాన్ని ముఖద్వారమని లేక సింహ ద్వారమని వ్యవహరిస్తుంటారు.

పూర్వ గ్రంథాల్లో కొందరు సిద్ధాంతాలు ఒక్కొక్క పేరుగల వారికి వారి వారి నామ నక్షత్రాన్ని అనుసరించి ఒక్కొక్క ముఖద్వారం నిర్మించుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఇది తర్వాతికి నిలబడని సిద్ధాంతమనొచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక తండ్రి తన పేరుకు తగ్గట్టు ఉండే దిక్కులో ముఖద్వారం గల యింటిని కట్టి అందులో నివసించాడనుకొందాము. ఆయన అనంతరం ఆ గృహం ఆయన కుమారులకు నివాస యోగ్యం కాగలదో లేదో ? ఎందుకంటే ఆయన పేరు వేరు, ఆయన కుమారుల పేర్లు వేరు కదా ! అలాంటప్పుడు ఆ కుమారులు వారి పేర్లకు అనుగుణంగా ముఖద్వారాలను నిర్మించుకోవాలి కదా ! ఇది సాధ్యం అయ్యేదేనా ? మరి మన అనుభవంలో ఎందరు తమ గృహాలను తమ పేర్ల కనుగుణంగా మార్చుకుంటున్నారు ?

లేదా తమ పేర్లను గృహాలకు అనుగుణంగా పెట్టుకుంటున్నారు ? మరి గృహ ముఖద్వారాలకు అనుగుణంగా లేని పేర్లు గలవారందరూ వారి తండ్రుల పేర్లతో నిర్మించిన గృహాల్లో బ్రతికి బట్ట కట్టుట లేదా ? మరి సిద్ధాంతాల మాట ప్రకారం తమ పేరుకు తగినట్లుగా ముఖద్వారం ఏర్పరచుకొన్న వారిలో ఎందరో అష్టకష్టాలను అనుభవించిన వారున్నారే ? వారు ఆ సిద్ధాంతాలతో తమ గోడు చెప్పుకుంటే 'మీ గ్రహాలం బాగులేదనో, మీ దశాదిపతి నీచంలో ఉన్నాడనో' కలుపు చెబుతున్నారు. మరి ఈ మాత్రం దానికి వలనా నామ నక్షత్రానికి వలనా దిశను ముఖద్వారమని నిర్ణయించడమెందుకు ?

వాస్తుశాస్త్రం అభ్యసించని జ్యోతిష్యులు వాస్తుశాస్త్రంలో కలుగజేసుకోవడం మన దురదృష్టం. ఇదేకాదు పెళ్ళిళ్ళు తర్జినాలు జరిపించే పురోహితులు వీరి కాదు ఇంజనీర్లు (అర్కిటెక్ట్) కూడా మోటు తెలుసు వాస్తు 'అని తెలియని శాస్త్రంలో నేలు పెడుతున్నారు. అనుభవజ్ఞులం లేని వీరందరూ అనుభవానికి అమడ దూరమైన అప్రవృత్త విషయాలను గృహస్థులకు తెలిపి, ఇళ్ళను కట్టించడం జరుగుతుంది. దీని వల్ల బిచ్చాత్మ్యంలో నిష్కముఖ ద్వారం ఇంటికి వీరంతో వున్న -

ప్రేమలు అశాంతి మిన్న.



గృహస్థులకు జరుగబోవు వివర్తనలను గూర్చి వీరు అలోచించారు. వీరి ఆమోదము తీరితేమి - దీనికంటేకీ కారణం, మనకు ఈ శాస్త్రంలో కనీసపు మూల మూలాల్ని తెలియక పోవడమే. శరీర విద్యాధాన్తి గురించే తెలియని వారితో శక్తి చిట్టచేయించుకుంటే మరణం అనివార్యం అన్న పరిత్యాగం తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణగా వాస్తు చింతామణి గ్రంథంలో గృహముఖద్వారములందుంచు యంత్రంలాంటి ఒక పట్టిక ఇందు పొందు పరచడమైనది.

వా	ర	చ	కు	బు	గు	కు	శ	రా	కే	ఈ
కే				ప	దే	మ				ర
రా				కు	న	మ				చ
శ				ద్వా	రా	ప్య				కు
కు				రం	ద్వా	ద్వా				బు
గు	పశు ద్వారం						పశు ద్వారం			గు
బు	దేవతా ద్వారం			ప	దే	మ	మనుష్య ద్వారం			కు
కు	మనుష్య ద్వారం			కు	న	మ				శ
చ				ద్వా	రా	ప్య				రా
ర				రం	ద్వా	ద్వా				కే
నై	కే	రా	శ	కు	గు	బు	కు	చ	ర	ఆ

ద

ఈశాన్యం గదికి ఉత్తరాన నిష్క్రమణ ద్వారం - సిరులకు ఆకరం.



ఈ చిత్రంలో మనం కట్టుకొనే ఇంటి కొలతను నవ గ్రహ స్థానాలుగా నిర్ణయించుకొని ఒక్కొక్క దిక్కున ఉన్న ముఖద్వారమును చిత్రంలో చూపిస్తే ఏరంగా అమర్చుకోవాలని చూపబడింది. విరజించబడిన స్థానములలో ఒక గ్రహస్థానం మనుమలకు, ఒక గ్రహస్థానం దేవతలకు, ఒక గ్రహస్థానం పశువులకు ద్వారాలుగా ఏర్పరచారు. ఎవరెవరి ద్వారాల్లో వారు నడకలు సాగించాలన్నమాట.

ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పశుద్వారంలోగానీ, దేవతాద్వారంలోగానీ మనుష్యుల నడక ఉండరాదు. మరి ఇలాంటి ముఖద్వారాల తప్పుడు నిర్ణయాన్ని ఏమనాలి.

ఇక ఈ చిత్రంలోని మనుష్యుల నడకలను చూద్దాం. తూర్పు ముఖద్వార గృహానికి కుక్ర గ్రహ స్థానంలో ద్వారం అమర్చితే అగ్నియం నడక సాగుతుంది. ఈ నడక కొంపమాపుతుంది.

పశ్చిమ ప్రధాన ద్వార గృహానికి కుజగ్రహ స్థానంలో ద్వారం ఏర్పరచితే వైర్యుని నడక ఏర్పడి పురుషుడు కష్టాల పాలవుతాడు.

దక్షిణ సీంహద్వార గృహానికి బుధస్థానంలో ద్వారం సూచించబడింది. ఈ నడక దక్షిణ ఉచ్చం సాగి, ఒక విధంగా మేలు కలిగిస్తుంది.

ఉత్తర ముఖద్వార గృహానికి కుక్ర గ్రహ స్థానంలో ముఖద్వార నిర్ణయం జరిగింది. కనుక ఈ నడక ఉత్తర ఉచ్చం సాగి కుబాలను కలిగిస్తుంది.

మరి తూర్పు, పడమర ముఖ ద్వారాలను నీచ స్థానాలలో సూచించారు. ఇది అశుభం.

వాస్తు రీత్యా గృహానికి ఎంతో జాగ్రత్తతో దిశలోని ఉచ్చమైన స్థానములందే ద్వారాల్ని అమర్చుకోవాలి. నీచ స్థానములందు అమర్చుకోరాదు.

ద్వారం యొక్క చోకట్టు లోపలి కొలత కనీసం ఆరు అడుగుల ఎత్తు, రెండుపుర అడుగుల వెడల్పు ఉండాలి. అంతకు మించి వుండేనా పరచాలేదు. ముఖద్వారం కైనా, మరేద్వారంకైనా ఒకే తలుపుగానీ, రెండు తలుపులు (రెక్కలు) గానీ అమర్చుకోవచ్చు.

తూర్పు నుండి దక్షిణ వైపుకి ద్వార గమనం - స్త్రీలకు సంకటాల ఆగమనం. (ఆగమనం = రాక).



ద్వార నిర్ణయ వివరణ

ద్వారానే ఆయా ప్రాంతాలవారు గుమ్మాలు, గడపలు, ద్వారబంధాలు, ద్వార కంటకాలు, వాకిండ్లు అని, తెలంగాణాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో మూతలు, దర్బానాలు అంటారు. గృహాన్ని నిర్మించుకొనేముందు ఇంటికి మట్టా భారీస్థలం వుంచాలి. తూర్పు ఉత్తరాల్లో మాత్రం ఎక్కువ భారీ స్థలముండేలా చూసుకోవాలి. ఈ నియమాన్ని గాలికి వదలి, కేవలం ద్వారాలకే ప్రాధాన్యత యివ్వడం పుట్టివ్రదం కాదు. ఇంటికి ఒకే ద్వారం గానీ, రెండు, నాలుగు, ఆరు, ఎనిమిది, పందెండు, పదునాలుగు, వదనూరు, పద్దెనిమిది ఇలా చివర మున్నాలేని సంఖ్యల్లో ద్వారాల్ని అమర్చుకోవచ్చునని పూర్వ గ్రంథాల్లో వున్నది. కానీ నేటి మా పరిశోధనలో ద్వారాల సంఖ్య సరిసంఖ్యగానీ, బేసిసంఖ్యగానీ, 10 లేక 20 ఇలా చివర్లు మున్నా వచ్చినా తప్పులేదు అని తేలింది. అలాగే కీటికీలు, వెంటిలేటర్లు, పిల్లర్లు ఎత్తునా వుండొచ్చు. ఇంటిని చూడగానే ఇంటి చరిత్రను చెప్పగలుగుతున్నాము. అప్పుడు ఇంటికున్న ద్వారాలను లెక్కించటం లేదు. ఇంటికి కుడిదిరిన వాస్తునుబట్టి చూసి, ఆగృహం, భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు తెలిసిపోతాయి మేము చెప్పటమేకాదు. ఈ పుస్తకాన్ని అమూల్యగ్రంథమిది పరిశోధన చేసిన వారు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారు.

ముఖ్యంగా ద్వారా నిర్మాణంలో ఉదాహరణకు వచ్చి మ సింహద్వారం ఉన్నట్లును తప్పని సరిగా తూర్పులో కూడా ద్వారం ఉండాలి. అలాగే దక్షిణ సింహద్వారం ఏర్పరచుకొన్నచో తప్పకుండా ఉత్తరంలో ద్వారం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ నిర్మాణం మనం నివసించే గృహానికి మాత్రమే. ఒక వేళ కొట్లకు (అంగళ్ళు) కూడా తూర్పు ఉత్తరాలలో ద్వారాలు వచ్చినా మంచిదే. ఇలా ద్వారాలు రాకపోయినా మనం అందులో కాపురం చేయటం లేదు కాబట్టి తప్పలేదు. సోతే ద్వారాలు, సింహ ద్వారాలు, గడపలు ఇనుమవి అయినా దోపం లేదు.

ద్వారాన్ని పూర్తిగా గోడకు అనించి అమర్చరాదు. కనీసము నాలుగు అంగుళాలు మొత్తం నిర్మించి దానికి ద్వారాన్ని అమర్చుకోవాలి. ఎందుకనగా దక్షిణం నుండి ప్రారంభమైన గోడనిర్మాణం ఉత్తరం వరకు సాగాలి. అదేవిధంగా పడమట నుండి ప్రారంభమైన గోడ తూర్పు వరకు నిర్మాణం సాగాలి. అలా రాని యెడల గోడలు త్రెంపు అగును. ద్వారాలు, కిటికీలు, అలమరలు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా వుంచుకోవాలి. ఇంటికి నాలుగు నైపులా ద్వారాలు వుండడం వల్ల తప్పు ఏమీలేదు. అయితే దిక్కుపాకీ ప్తలం వున్నప్పుడే పెట్టుకోవాలి. ద్వారాలు ఉచ్చస్థానంలోగానీ, మధ్యలోగానీ వుంచుకోవాలి.

తూర్పు నుండి పశ్చిమ వైపుకి ద్వార గమనం - పురుషులకు అరిష్టాల ఆగమనం.



కటాంజనం (Grill) నకు ఉన్న ద్వారమైనా, సైక్లు (సీరింగ్)ను తాకివున్న కమాన్ (Arch) అయినా వాకిలిగా భావించాలి. వంట, వూజు, స్నానం, లెట్రీన్ మొదలైన ఉపగదులకు అమర్చు వాకిండ్లు సైక్లు తాకుకుంటే అవి ద్వారాల క్రింద భావించరాదు. కొందరు ద్వారాలకు వెలుపల కడ్డీల తలుపులు గాలి, వెలుతురు నిమిత్తం అమర్చుకొంటారు. అవి ద్వారాల క్రింద భావించరాదు. ముఖ్యంగా ద్వారాలు, కిటికీల సంఖ్యకు ఏ ప్రాధాన్యత లేదు.

తూర్పు ముఖంగల గృహానికి తూర్పు దిశ కొలతను సగం చేసి ఉత్తరం నైపు
సగభాగం నందు ద్వారమేర్పరచుకొంటే అది ఉచ్చస్థై, ఉత్తమ పరిశాల్పిస్తుంది. పడమటి
ముఖంగల గృహానికి, పడమటి దిశ కొలతను సగం చేసి ఉత్తరపు సగభాగంలో ద్వారం
అమర్చితే అది ఉచ్చస్థానమై ఉన్నతి చేకూరుస్తుంది. అలాగే ఉత్తర ముఖంగల గృహానికి
ఉత్తరపు దిశ కొలతను సగం చేసి తూర్పు దిక్కులోని సగభాగంలో ద్వారాన్ని ఏర్పాటు
చేసికొంటే యోగిస్తుంది. ఇక దక్షిణ సింహద్వార గృహానికి దక్షిణపు కొలతను సగంచేసి,
తూర్పు నైపున గల సగభాగంలో ద్వారం నిర్మిస్తే ఖలాలను చేకూరుస్తుంది. ఇది
అనుభవంలో లేని విషయం.

దిశకు చక్కగా కుదిరినప్పుడు ఏ ముఖద్వారమైనా పుట పలితాల్నిస్తుంది.

దక్షిణం, పశ్చిమాలందున్న ద్వారాల కన్నా ఉత్తరం, తూర్పు దిశలందరి ద్వారాలు ఎత్తులోనూ, వెడల్పులోనూ సమానంగా వుండాలి. ఒకవేళ పరిమాణంలో చిన్నవైనా పరవాలేదు. పెద్దవి మాత్రం ఉండరాదు. ఇంటి ద్వారాలు తూర్పు అగ్నేయం, దక్షిణ నైరుతి, పశ్చిమ నైరుతి, ఉత్తర వాయువ్యలో వుంచుకొని నడకసాగిస్తే, ఆ యింటిలో వుండువారు త్రాగుడు మొదలైన చెడు అలవాట్లకు లోనౌతారు. ఇక యింటిలో ద్వారాలు ఎన్నెన్ని ఎడెటు ఉన్న ఏయే పరిణాలు కల్గునో తెలుసుకొందాము.

ఒక ద్వారం :- ఒకే ద్వారం ఉంచాల్సి వస్తే యిచ్చు నైపుకు గానీ, ఉత్తరం నైపుకుగానీ ఈశాన్యంలో ఉంచాలి. అప్పుడే ఒక ద్వారం గల గృహంగా యోగిస్తుంది. దక్షిణ, పశ్చిమ సీంపాద్వార గృహాలకు ఆ నైపుల్లో ఒకే ద్వారముతో గృహాన్ని నిర్మించరాదు. ఇవి సంసారయోగ్యం కావు. కొద్దికు (అంగళ్ళ) ఇట్లు ఉండవచ్చును. ఈ వద్దలి నివాసముందు గృహాలకు తప్పక పాటించాలి. నైపుతి గదికి, ఈశాన్య గదికి ఒక ద్వారం

తూర్పు నుండి పడమటికి వరుస వాకిళ్ళ పడక -
వలించును కీర్తి పూరుపులను వీడక.



వుండొచ్చు.

రెండు ద్వారాలు : - రెండు ద్వారాలుంటాల్సి వస్తే ద్వారాలు దక్షిణం, ఉత్తరంగానీ, తూర్పు - పశ్చిమంగానీ, తూర్పు - ఉత్తరాలవైపుల్లోగానీ ద్వారాలుండవచ్చు. దక్షిణం - పశ్చిమం వైపులకు ద్వారాలుండరాదు.

నైర్వతి గదికి, ఈశాన్య గదికి రెండు ద్వారాలు వుండొచ్చు. నైర్వతి గది రెండు ద్వారాలు అమర్చాల్సివస్తే తూర్పు ఈశాన్యంలో, ఉత్తర ఈశాన్యంలో అమర్చాలి.

మూడు ద్వారాలు : - తూర్పు ద్వారం లేకుండా మిగిలిన మూడు దిక్కులలో ద్వారాలుండటం అశుభకరం.

దక్షిణ ద్వారం లేకుండా మిగిలిన మూడు దిక్కులలో ద్వారాలుండటం శుభకరం. పశ్చిమ ద్వారం లేకుండా మిగిలిన మూడు దిక్కులలో ద్వారాలుండటం శుభకరం. ఉత్తర ద్వారం లేకుండా మిగిలిన మూడు దిక్కులలో ద్వారాలుండటం అశుభకరం. ఇంటిలోని ఏ గదికైనా మూడు ద్వారాలు వుండొచ్చుకానీ నైర్వతి గదికి మాత్రం మూడు ద్వారాలుండరాదు.

ఇంటిలోని అద్దగోడలకు నేరుగా (వరుసగా) మూడు ద్వారాలు అమర్చవచ్చును.

నాలుగు ద్వారాలు : - గృహానికి నాలుగు వైపులా ద్వారాలుండటం దిక్కుపాటి వైలమున్నప్పుడు శుభకరం. కానీ నైర్వతి గదికి నాలుగు ద్వారాలుండరాదు.

తూర్పు ముఖ ద్వారముగల యింటికి తూర్పు ఈశాన్యంలో ఒక ద్వారము వచ్చి అవసరమునిమిత్తము తూర్పు ఉచ్చములో మరియొక ద్వారము వచ్చినా తప్పులేదు. ఇంటికి పశ్చిమంలో దొడ్డివాకిట్ల రెండు వీనికి యెదురుగా రావచ్చును. దొడ్డి వాకిలి ఒకటి పెట్టినపుడు ఉచ్చమైన తూర్పు ద్వారానికెదురుగా వడమర వైపురావాలి. వడమర దొడ్డివాకిలి ఒక్కటే పెట్టినపుడు, అది తూర్పు ఈశాన్యం ద్వారానికెదురుగా వడమర వాయవ్యంలో పెట్టినట్లయితే, అట్టి ద్వారము తూర్పు ఉచ్చములో వున్నద్యారానికి తూర్పు నుండి పశ్చిమ వాయవ్యానికి గమనం - అపారోగ్యాల ఆగమనం.



అగ్నేయ వాయువులనడక సాగుతుంది. తప్పు కావున తూర్పున రెండు ద్వారాలు వచ్చి వడమర ఒకే ద్వారం పెట్టినపుడు అది తూర్పు ఉచ్చము ద్వారానికెదురుగా వడమరలో పెట్టాలి. కాబట్టి తూర్పు వడమరలు ఉచ్చపునడకలు సాగుతూ వడమర ద్వారం నుండి తూర్పు ఈశాన్యం నడక సాగి మంచి ఫలితాలను యిస్తుంది.

దక్షిణ ముఖ ద్వారము గల యింటికి దక్షిణ అగ్నేయంలో ఒకే ద్వారం వచ్చిన అవసరనిమిత్తము దక్షిణ ఉచ్చములో మరియొక ద్వారం వచ్చినా తప్పులేదు. దక్షిణంలో రెండు ద్వారాలు వచ్చినపుడు అయింటికి ఉత్తరంలో కూడా రెండు ద్వారాలు తప్పక రావాలి. యింటికి ఉత్తరంలో దొడ్డివాకిండ్లు ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఒకటి ఉత్తర ఉచ్చంలో మరియొకటి రావలెను. అయితే ఉత్తరంలో దొడ్డివాకిలి ఒకటి పెట్టినపుడు దక్షిణానికి రెండు వుండి ఉత్తరానికి ఒకటి వుంటే వాస్తు దోషమువుతుంది. కావున దక్షిణంలో గూడ ఒకే ద్వారం పెట్టాలి. ఉత్తరంలో రెండు ద్వారాలు వుండి దక్షిణంలో ఒకటి వున్నా ఉత్తర ఉచ్చ ద్వారానికి యెదురుగా దక్షిణంలో ఒకటి పెట్టాలి. అలాకాకుండా దక్షిణ అగ్నేయంలో ఒకటి పెట్టినట్లయితే దక్షిణ అగ్నేయం నుండి ఉత్తర ఉచ్చపు ద్వారానికి అగ్నేయ వాయువుల నడక సాగి వాస్తు దోష మవుతుంది. ఉత్తరానికి రెండు ద్వారాలు వున్నపుడు దక్షిణానికి ఒకే ద్వారం పెట్టదలిస్తే అది ఉత్తరపు ఉచ్చ ద్వారానికి యెదురుగా మాత్రమే పెట్టాలి. దానివలన దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి ఒకే నడకసాగి దక్షిణం నుండి ఉత్తర ఈశాన్యానికి మరియొక నడకసాగి మంచి ఫలితాలను యిస్తుంది.

వడమర ముఖ ద్వారముగల యింటికి వడమర వాయవ్యంలో ఒకే ద్వారం వచ్చి అవసరం నిమిత్తము వడమర ఉచ్చములో మరియొక ద్వారం వచ్చినా తప్పులేదు. వడమరలో రెండు ద్వారాలు వచ్చినపుడు అయింటికి తూర్పులో కూడా తప్పక రెండు ద్వారాలు రావాలి. యింటికి తూర్పులో దొడ్డి వాకిండ్లు తూర్పు ఈశాన్యంలో ఒకటి తూర్పు ఉచ్చంలో మరియొకటి రావలెను. అయితే తూర్పు వాకిలి ఒకటి పెట్టినపుడు వడమరకు రెండు వుండి తూర్పుకు ఒకటి వుంటే వాస్తు దోషమువుతుంది. కావున వడమరలో గూడ ఒకే ద్వారం పెట్టాలి. తూర్పులో రెండు ద్వారాలు వుండి వడమరలో ఒకటి వున్నా అప్పుడు తూర్పు ఉచ్చ ద్వారానికి యెదురుగా వడమరలో ఒకటి పెట్టాలి. అలా కాకుండా వడమర వాయవ్యంలో ఒకటి పెట్టినట్లయితే వడమర వాయవ్యం నుండి తూర్పు తూర్పు అగ్నేయం నుండి పశ్చిమ ద్వారమునం - యజమానిని దేస్తుంది ఖకనం.

తూర్పు అగ్నేయం నుండి పశ్చిమ ద్వారమునం - అపారోగ్యాల ఆగమనం.



ఉన్నప్పుడు ద్వారానికి అగ్నేయ వాయువుల నడక సాగి వాస్తు దోషమువుతుంది. కాబట్టి యాచ్యునకు రెండు ద్వారాలు వున్నప్పుడు వడమరకి ఒక ద్వారం పెట్టదలిస్తే అది యాచ్యు ఉప్పుద్వారానికి యెదురుగా మ్రాతమే పెట్టాలి. దాని వలన వడమర నుండి యాచ్యునకు ఒక నడకసాగి వడమర నుండి యాచ్యు ఈశాన్యానికి మరి యొక నడకసాగి మంచి ఫలితాలను యిస్తుంది.

ఉత్తర ముఖద్వారం గల ఇంటికి ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఒకటి మరియు ఉత్తర ఉచ్చములో ఒక ద్వారం పెట్టబున్నప్పుడు దక్షిణంలో ఉత్తర ఉచ్చద్వారానికి ఎదురుగా ఒక ద్వారం పెట్టవచ్చును. లేదా దక్షిణంలో కూడా రెండు ద్వారాలు అవసరమనుకుంటే ఉత్తర ఉచ్చద్వారాలకు ఎదురెదురుగా రెండు ద్వారాలు దక్షిణంలో రావాలి.

అంతేకాని ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఒక ద్వారం వుండి దక్షిణం ఉచ్చంలో ఒక ద్వారం ఉండకూడదు. అప్పుడు ఆ నడక అగ్నేయ వాయువులు సాగి తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి ఉత్తర ఉచ్చంలో ద్వారానికి ఎదురుగా దక్షిణం ఉచ్చంలో ద్వారం రావాలి. అప్పుడు ఆ నడక ఉత్తరంనుండి దక్షిణానికి సాగి మంచి నడక అవుతుంది.

రోడ్లకిరువైపులా ఎదురెదురుగా వున్న ఇళ్లయొక్క ప్రవారి గోడ కోణములు, గోట్లు, ద్వారాలు, స్తంభాలు మొదలైనవి ఎదురుగా వున్న ఇంటికి ఎదురు తగిలిన గానీ, మోచిగానీ, దోషములేదు. కానీ మన ఇంటి అవరణలో వున్న స్తంభములు గానీ, కోణములుగానీ, బాచిగానీ, చెట్లుగానీ ద్వారముల ఎదుట వడరాదు.

గృహానికి గడవ వుండాలా ?

మొదటికి నోరెంత ముఖమో, గృహానికి ముఖద్వారం అంత ముఖ్యం. నోటిని దేహానికి తలవాకిలి అని కూడా అంటారు. ముఖమంటే నోరని, ద్వారమని అర్థాలున్నాయి. ముఖానికి రెండు కళ్ళూ, ముక్కు, నోరు ఉండి ఎలా మంచి ఆకృతిని కలిగిస్తున్నాయో గృహానికి ద్వారం, ద్వారానికి ఇరువైపులా కిటికీలు వుండి మంచి ఆకారాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. స్త్రీలచిహ్నంగా నోటికి పెదవులు ఎలా రక్షణ కలిగిస్తున్నాయో వాకిలికి ద్వారబంధము, తలుపులు అలా రక్షణ కలిగిస్తున్నాయి. ద్వారబంధము అనబడే వాకిలి చట్టానికి నాలుగు దక్షిణ అగ్నేయం నుండి ఉత్తర వాయువులకి వడక - కడలేని కలహాలకు పుట్టుక.



వల్లలుండడం అత్యవసరం. క్రిందనున్న వల్లము గడవ అనడం పరిపాటి. నోటికి క్రింది పెదవి లేకుంటే ఎలా రోటో, అలా వాకిలి చట్టానికి క్రింది వల్ల (గడవ) లేకుంటే రోటీ. గడవ గట్టి తనాన్ని బట్టి గడవ (సంపాదన) దిట్టతనముంటుందంటారు పెద్దలు. ఇందులో అంతర్భాగం వుంది. అట్టిందాలంటే మనం అరోగ్యంగా వుండాలి. అరోగ్యంగా ఉండాలంటే మన ఇంటిలోనికి గాలి, వెలుతురు దారాళంగా చొరబడాలి. అంతే కాకుండా బయటి క్రిమికీటకాలు లోనికి రారాదు. పరివదని వారు ఇంటిలోనికి తొరపడకుండా ద్వారానికి గడియ ఎలా పనికివస్తుందో అలాగే రోగ క్రిములు ఇంటిలోనికి చేరకుండా ద్వారబంధానికి గడవ గడి (వాద్దు) వలె ఉపకరిస్తుంది. గడవకు పసుపు దిద్దడం విశ్వర్యకరం అనడంలోని అసలు రహస్యం కూడా ఇదే. ఇలా గడవ గట్టి అరోగ్యానికి తద్వారా గడవకు ఉపకరిస్తుంది. కాని ఈవాడు గడవకు పసుపును పూయడం మానివేసి పసుపు రంగును పూయడం ప్యాషనయింది.

పసుపు క్రిమి సంహారిణి. ప్రిలు తమ ముఖ సౌందర్యానికి అరోగ్యపరంగా వాడుతారు. పసుపు పొడిని వంటకాల్లో విడిగా నేటికీ వాడుతూనే వున్నారు. నైర్య పరంగా పసుపు రక్తహాస్తి పారిస్తుంది. చర్మవ్యాధుల్ని నిర్మూలిస్తుంది. కొన్ని రకాల దగ్గుల్ని తగ్గిస్తుంది. పశువులకు చర్మంపై వచ్చే 'మసిమిరి' అనే వ్యాధిని కూడా పసుపు నివారిస్తుంది. కనుకనే పసుపును గడవకు పూయడం శ్రేయస్కరం.

ముఖద్వారానికి మరియు దొడ్డివాకిలికి గడవ తప్పని పరిగా వుండాలి. ఇంటి లోపలి గదులు అనగా వంటగది, పడక గది, పూజగది, సామానుల గది, వగైరాలకు గడవలు అడ్డమను కొంటే మానివేయవచ్చు.

ద్వారం క్రింద వున్నది కొద్దిగా క్షుణ్ణివచ్చుడు గడవ క్రింద రాయి పగలడం జరుగుతూ వుంటుంది. రాయి పగిలివచ్చుడు అది 'అన్ లెవెల్' అవుతుంది. గడవ క్రింద రాయి పగలడం వల్ల ఎలాంటి చెడు కలుగదు. అశాస్త్రంగా నడిస్తే రాయి కొట్టుకొని సాదానికి గాయం కావడం భయం. అందుకే నేడు రాయి వేయడం మాని గడవ క్రింద సిమెంట్ క్లాబునే వేస్తున్నారు పగిలిపోకుండా.

దక్షిణ అగ్నేయం నుండి ఉత్తర ఈశాన్యానికి వడక - కమ్మని కలల కిరాలకు చేరక.



కిటికీలు - అల్మారాలు

ప్రాచీన వాస్తుగ్రంథాలలో కిటికీల విషయంలో తప్పని సరిగా ఇంటి ద్వారానికి ఇరువైపులా రెండు కిటికీలు వుండాలని పేర్కొన్నారు. కానీ ఈనాటి పరిస్థితులను అనుసరించి చిన్న చిన్న గృహాలు నిర్మించుకుంటున్నారు. కాబట్టి మధ్యలో ద్వారం వచ్చి రెండు వైపులా కిటికీలు రావడం సాధ్యంకాదు.

అయితే ఇంటికి తూర్పువైపు ఉచ్చములో ద్వారంపెట్టి దాని ప్రక్కన దక్షిణం వైపు ఒక కిటికీ పెట్టుకున్నాలో తప్పలేదు. అలాగే ఉచ్చము అయిన దక్షిణ ఆగ్నేయంలో ద్వారంపెట్టి ద్వారం ప్రక్కన పశ్చిమం వైపు కిటికీ పెట్టుకోవచ్చును మరియు పశ్చిమం వైపు ఉచ్చములో వాయవ్యం వైపు ద్వారంపెట్టి ద్వారానికి దక్షిణం వైపు కిటికీ పెట్టుకోవచ్చును.

అదేవిధంగా ఉత్తరం వైపు ఉచ్చములో ద్వారంపెట్టి ద్వారానికి పశ్చిమంవైపు కిటికీ పెట్టుకోవచ్చును.

తూర్పు ఉచ్చములో ద్వారం వుండి అదేవరుసలో అన్ని గదులకు ద్వారాలు వచ్చినపుడు పశ్చిమంలో చివరి గదికి వెలుపలి ద్వారం లేనప్పుడు కిటికీ పెట్టాలి.

మరియు దక్షిణ ఆగ్నేయంలో ద్వారం వచ్చినపుడు చివరనున్న ఉత్తరపు గదికి కూడా తప్పనిసరిగా ద్వారమే వుండాలి. కిటికీ పనికిరాదు. అలాగే పశ్చిమంవైపు ఉచ్చములో ద్వారం వున్నపుడు దానికెదురుగా తూర్పులో తప్పనిసరిగా ద్వారం వుండాలి.

ఉత్తర ఈశాన్యంలో ద్వారం వచ్చినపుడు వరుసద్వారాల నడకవుండి చివరి దక్షిణపు గదికి వరుస ప్రకారం ద్వారం పెట్టాలి. వీలుకానప్పుడు కిటికీ తప్పనిసరిగా వుండాలి.

ఒకవేళ తూర్పు ద్వారం వుండి పశ్చిమంలో అంటుడు మిద్దె కలిగి వున్నప్పుడు, కిటికీ పెట్టి వీలులేనప్పుడు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ఉత్తరం ద్వారం వుండి దక్షిణం అంటుడు మిద్దె అయినచో కిటికీ పెట్టాల్సిన పనిలేదు. సాతే వెంటిలేటర్స్ అనేవి ప్రతి ద్వారంపైన పెట్టుకోవడం మంచిది.

ఇలా ద్వారాలు, కిటికీల పంక్తి విషయంలో ఏ పద్ధతైన నియమం లేదు. సైన్ మారింపిన విధంగా మృత్యునా పరవాలేదు. ఉచ్చపు నడకల ద్వారాలు వుండటం ముఖ్యం.

గదికి ద్వారం ఎదురుగా ద్వారం రానప్పుడు తూర్పు, దక్షిణం, పశ్చిమం, ఉత్తరం దక్షిణం ముండి ఉత్తర వాయవ్య ద్వారం గమనం - స్త్రీలకు కలిగించును దుర్మద్రవం.



దిశలలో కిటికీలు పెట్టదలచుకున్నప్పుడు ద్వారానికి ఎదురుగా కిటికీ పెట్టాలి. లేదా గోడకు మధ్యలోనైనా పెట్టుకోవచ్చును.

ద్వారం సైజుకన్నా పెద్దసైజు ఎత్తులోకాదు అర్థంగా కిటికీనిర్మించాలనుకున్నప్పుడు ద్వారం ఎదురుగా కిటికీ వుంటూనే ఎటువైపు వెరిగినా తప్పలేదు.

ఒకవేళ తూర్పు ఈశాన్యంలో కిటికీ వచ్చినపుడు, తూర్పు ఆగ్నేయంలోనూ, దక్షిణ ఆగ్నేయంలో కిటికీ వచ్చినప్పుడు దక్షిణ వైపులోనూ, పశ్చిమ వాయవ్యంలో కిటికీ వచ్చినప్పుడు పశ్చిమ వైపులోనూ, ఉత్తర ఈశాన్యంలో కిటికీ వచ్చినపుడు ఉత్తర వాయవ్యంలోనూ కిటికీలు పెట్టుకోవచ్చును. అలా ఒక గోడకు రెండేసి కిటికీలు రావచ్చును.

ఈవిధంగా రెండు కిటికీలు వచ్చినపుడు వాటి మధ్య అల్మారాలు నిర్మించుకోవచ్చును. అలాగే గోడకు మధ్య కిటికీ దిగించుకున్నపుడు కిటికీ రెండువైపులా అల్మారాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చును. తప్పలేదు.

ఉచ్చనీచాల సమాచారం

వాస్తుశాస్త్ర పరిణాపలో ఉచ్చములంటే మేలు కలిగించునవి, నీచములంటే కీడు కలిగించేవి. ఉచ్చ, నీచ స్థానాలు గమనించి ఇంటి ద్వారాలను నిర్ణయించుకోవడంలో తగు జాగ్రత్తను మొదట్లోనే తీసికొనడం సర్వదా శ్రేయస్కరం.

మీ స్థలం యొక్క, గాని, ఇంటియొక్క, గాని తూర్పు వాడ్లు ఉత్తర దక్షిణాలకు నిడివి కలిగి వుంటుంది. ఆ దిక్కును రెండు సమభాగాలుగా చేసినపుడు ఉత్తరం వైపున్న సగభాగం ఉచ్చమైన స్థానం అవుతుంది. దక్షిణంవైపున్న సగభాగం నీచస్థానమవుతుంది.

స్థలం యొక్క, దక్షిణ దిక్కు, తూర్పు వడమరలకు వ్యాపించి ఉంటుంది. దాన్ని రెండు సమభాగాలుగా చేసినపుడు తూర్పు వైపున ఉన్న సగభాగం ఉచ్చమవుతుంది. వడమటివైపున్న సగభాగం నీచమవుతుంది.

స్థలం యొక్క, వడమటి దిక్కు, ఉత్తర దక్షిణాలకు వ్యాపించి ఉంటుంది. దాన్ని రెండు సమభాగాలుగా చేసినపుడు ఉత్తరం వైపున్న సగభాగం ఉచ్చమవుతుంది. దక్షిణం వైపున్న సగభాగం నీచమవుతుంది.

దక్షిణం ముండి ఉత్తర ఈశాన్య ద్వారం గమనం - పరిశుభం నిజాన్య అవతారికి బహులవనం. (పరిశ = స్త్రీ).



అలాగే స్థలం యొక్క ఉత్తరం దిక్కు తూర్పు వడమరలకు వ్యాపించి వుంటుంది.

దాన్ని రెండు సమభాగాలుగా చేసినపుడు తూర్పు నైపునపున్న సగభాగం ఉచ్చమవుతుంది. వడమటివైపున వున్న సగభాగం నీచమవుతుంది.

ఈ పుస్తకంలో పున్న 'స్థలంలో నిర్మాణాలు - శాస్త్రీయ నియమాలు' వటం అనువరించి ఉత్తర ఈశాన్యం, తూర్పు ఈశాన్యం, దక్షిణ ఆగ్నేయం, పశ్చిమ వాయవ్యం ఉచ్చస్థానాలనీ, ఉత్తర వాయవ్యం, తూర్పు ఆగ్నేయం, దక్షిణ నైరుతి, పశ్చిమ నైరుతి నీచ స్థానాలనీ గుర్తించాలి.

తూర్పు ఈశాన్యం (ఉచ్చమైన స్థానము) : - ప్రజ్ఞాస్థానము కనుక ఈ దిశలో ద్వారముంటే గృహస్థులు ప్రజ్ఞావంతులై తేజస్సు గలవారై వుంటారు.

తూర్పు ఆగ్నేయం (నీచ స్థానము) : - అనర్థాలకు హేతువు.

దక్షిణ ఆగ్నేయం (ఉచ్చమైన స్థానము) : - కుటపరితాలు సామాన్యం.

దక్షిణ నైరుతి (నీచ స్థానము) : - ఆర్థిక ఇబ్బంది, ద్రో ఆనారోగ్యం.

పశ్చిమ నైరుతి (నీచస్థానము) : - ఆర్థిక నష్టం, పురుషుని స్త్రీతి దిగజారుతుంది.

పశ్చిమ వాయవ్యం (ఉచ్చమైనస్థానము) : - కుటాల నిస్తుంది.

ఉత్తర వాయవ్యం (నీచస్థానము) : - చలనస్థానము.

ఉత్తర ఈశాన్యము (ఉచ్చమైనస్థానము) : - దనలాభము.

తూర్పు ముఖద్వారం ఉచ్చమైన స్థానంలో అమర్చినప్పుడు ఆ గదిలో సోపాలు, పుర్రీలు, మేజాలు మొదలగు భారమైన వస్తువులు దక్షిణం వైపు ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. అందుచే ఉత్తరం వైపు వడక ఏర్పడి కుటాలను ప్రసాదిస్తుంది.

దక్షిణపు ముఖద్వారం ఉచ్చంలో అమర్చుకోవడం వల్ల భారమగు వస్తువులు పశ్చిమం వైపున అమరి తూర్పు వైపు తేలికై మేలు కలిగిస్తుంది.

పశ్చిమపు ముఖద్వారం ఉచ్చంలో యేర్పరచుకోవడం వల్ల భారమగు వస్తువులు దక్షిణం వైపు చేర్చబడి ఉత్తరం వైపు తేలికై కుట పరితాలిస్తుంది.

ఉత్తరపు ముఖద్వారం ఉచ్చంలో ఏర్పించుకొంటే భారమైన పరికరాలన్నీ పశ్చిమం

పశ్చిమం ముంది కూర్చు ఉత్తర ఈశాన్యద్వారాన నిడత -
పశ్చిమమున ఈశాన్యమునకు ఉన్నది.



అందుచే ఉత్తరం వైపు వడక ఏర్పడి కుట పరితాలిస్తుంది.

ఇవి స్థూలంగా చెప్పబడిన పరితాలు. కానీ గృహాల యొక్క నైసర్గిక స్వరూపాలను బట్టి వత్పలిత, దుష్పరితాలను ఇచ్చితంగా నిర్దేశించవచ్చు. ఇచ్చితంగా పరితాలను నిర్దేశించాలన్నవో గృహాన్ని దాని ఆవరణాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించినప్పుడే వీలవుతుంది.

ఏకైత్తు నిర్మాణం

ఏ మహానీయుడు ఏ సమయంలో అన్నాడోగానీ ఈ 'ఏకైత్తు' అనే పదం వాస్తులో బలప్రదంగా నిలిచిపోయింది. 'ఏకోన్మతి' అను అర్థమిచ్చు ఏక + ఎత్తు పదాలకు వట్టిన స్త్రీతి ఇది. 'ఒకే ఎత్తు' అనే అర్థం అన్నమాట.

కొన్ని మిడ్డెల దంతెలపై రాళ్ళు పరచబడి, చాటిమన్ను కానీ, పిట్టుకానీ, వేయబడిన కప్పు (Roof) కలిగి వుంటాయి. కొన్ని గృహాలు ఆర్.పి.సి కప్పు వేయబడి వుంటాయి. ఇలాంటి యిళ్ళ కప్పులకు తూర్పుకో, ఉత్తరానికో, నీటి వాలు కల్గిన తూములుండటం శాస్త్ర సమ్మతం. ఆ తూముల ద్వారా క్రిందకు చేరిన నీరు కూడా మన స్వస్థలంలో తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశలందరి ఈశాన్యానికి ప్రవహించడం కుటకరం. అలాగాక, పశ్చిమ దక్షిణాల తూముల ద్వారా క్రిందకు వచ్చి అనే దిక్కులకు పారడం ఆశాస్త్రీయం - అమంగళం. అందుకే మిడ్డె పైకప్పు పశ్చిమ దక్షిణాలకు నీటి వాలుండటం కానీ, ఆ దిక్కులకు తూములుండటం కానీ శాస్త్రరీత్యా నోపేదం.

ఇక 'ఒకే ఎత్తు' విషయానికొస్తే దక్షిణ పశ్చిమ ముఖద్వార గృహాలకు వసారాలు (పంచ లేక తాళువారము) మిడ్డె యెత్తునకు సమానమైన యెత్తున అయినను, ప్రధాన గృహానికన్నా మరికొంత ఎత్తుగా అయినను వుండవచ్చును. అంతేగానీ దక్షిణ పశ్చిమ దిశలకున్న వసారాలు వాలుగాగానీ, ఇంటికన్న తక్కువ ఎత్తులోకానీ వుండరాదు.

తూర్పు, ఉత్తర ముఖద్వార గృహాల వసారాలు ఇంటికన్నా, తక్కువ యెత్తులో వీటవాలుగా వేసికొనడం సిరిసి ఆచర్యనించడమే. మిడ్డె పై భాగం అనగా కప్పుమీద ముండి వాలువసారా దించరాదు. వాలు వసారాలు ఆ యిళ్ళకప్పుల (Roof) క్రింది లెవో ముండి వుండాలన్నది ముఖ్యాంశం. వత్పరితాలకు అవకాశం.

పశ్చిమం ముంది కూర్చు ఈశాన్యానికి ద్వార గమనం -
పురుషునంజనానికి, విజ్ఞానానికి సోపానం.



నాలుగుదిశలకు వసారాలున్న గృహాలకు ఈ 'విశేషాని దోషం' వుండదు.

కొందరు మఱికొసం మూడు దిశలకు వసారాలు దించుకొందురు. అలాంటి పందర్బాలలో ఉత్తరం, తూర్పు, దక్షిణాలకు వసారాలు వేసుకొన్నచో దోషం లేదు. అలాగే తూర్పు, ఉత్తరం పశ్చిమాలకు వసారాలు వంచుకొన్ననూ దోషం కాదు.

అలాగాక తూర్పు, దక్షిణాలకు వాలు వసారాలు వేసుకొన్నచో అడవారి ఆరోగ్యానికి అర్థంకీ ఏర్పడును. ఉత్తర, పశ్చిమాలకు వేసిన వాలు వసారాలు మగవారి ఆరోగ్యాన్ని దింగపరుస్తాయి.

పడమటికి మాత్రమే వాలు వసారా వుంటే అది పురుషుల వ్యాధులకు పాదు అవుతుంది. అది దక్షిణానికి మాత్రమే వుంటే స్త్రీల రోగాలకు మూలమవుతుంది.

దక్షిణం, పశ్చిమం యిరువైపులకు వాలువసారాలుంటే ఆ యింట స్త్రీ పురుషులిరువురి ఆరోగ్యాలు మంట కలుస్తాయి.

పశ్చిమంలో వాలు వసారా వున్నప్పుడు తూర్పులో తప్పనిసరిగా వాలువసారా వేయాలి. అలాగే దక్షిణంలో వాలు వసారా వున్నప్పుడు ఉత్తరంలో తప్పని సరిగా వాలువసారా వేయాలి. వాలులేని వసారాల విషయంలోకూడా ఈసూత్రాల్నే పాటించాలి.


కేవలం తూర్పునకు మాత్రమే వాలు వసారావుంటే పురుషుల ఆరోగ్యానికి భద్రత చేకూరుతుంది. కేవలం ఉత్తరానికి మాత్రమే వాలువసారా వుంటే స్త్రీల ఆరోగ్యానికిది క్షేమకరమవుతుంది. తూర్పు, ఉత్తరం యిరుదిశలకు వేసిన వాలు వసారాలు స్త్రీ పురుషులిరువురికి ఆరోగ్య వరాలను ప్రసాదిస్తాయి.

వెన్నుపోటు

'వెన్నుపోటు' అనుమాట వింటూనే నేటి రాజకీయాలు గుర్తుకొస్తాయి. ఎందుకంటే నేడు రాజకీయ నాయకుల్ని వారి అనుచరులు కూలద్రోసి తాము పదవుల్లోనికికొచ్చేందుకు అనుక్షణం ప్రయత్నించడం పరిపాటి అయింది కాబట్టి 'వెన్నుపోటు' అంటూనే అదే అర్థం స్ఫురిస్తుంది అందరికీ. కానీ రాజకీయాల్లోనే గాక వాస్తులోకూడా వుంది ఈ 'వెన్నుపోటు'. ఆంగ్ల అక్షరాలలోని "A" అక్షరంగా కప్పు వున్న ఇల్లకు పై బాగాన ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి ద్వార గమనం - తరగతి పిరులకు అవ్వదు.



ఏర్పడే శిఖరాన్ని అనగా కొనను వెన్ను అంటారు. ఒక కొట్టం లేదా గోదాము వేసిన దిశలోగాక దాని ప్రక్క వ్యతిరేక దిశలో మరొక కొట్టం వేస్తే ఈ వెన్నుపోటు సంభవిస్తుంది. అప్పుడు వెన్నుపోటు నుండి తప్పించుకోవాలి వుంటుంది. అది ఎలాగన్నది కాస్త పురాణగతమైన ఉదాహరణతో వివరిస్తే మనకు సులభంగా అర్థమౌతుంది. "కురు పాండవ సంగ్రామంలో కర్ణుడు అర్జునుడిపై వదిలిన నాగాస్త్రం నేరుగా వెన్నున్నప్పుడు దాన్నుంచి పార్థుని రక్షించడానికి కృష్ణుడు రథాన్ని క్రుంగడిశాడు. అప్పుడు ఆ నాగాస్త్రం కిరీటి తలపై కిరీటాన్ని తన్నుకొని వెళ్ళింది. అవిధంగా వెన్నుపోటు తప్పించుకోవాలి. ఈ విషయాన్ని ఈ క్రింది బొమ్మలద్వారా మరింత కూలంకషంగా తెలుసుకుందాం.



పై బొమ్మల్లో 1, 2, 3, 4, 5 అంకెలతో కొట్టం లేదా గోడపున్న సూచించడం జరిగింది. ఇందులో 1వ నంబరు గల ఇల్లు లేదా గోడను ఉత్తర దక్షిణాలుగా వెన్ను కలిగి వున్నది. దానికి ఉత్తరం వైపున 2వ నంబరు గల కొట్టం తూర్పు, పడమరలుగా వెన్ను కలిగి వుంది. ఈ కొట్టం 1వ నంబరు ఇల్లు కన్నా ఎత్తులో వున్నట్లయితే 1వ నంబరు గల ఇల్లు వెన్నుపోటు దీనికి తగిలి దుప్పరిలానికి గురౌతుంది. అలాగాక 1వ నంబరు గల ఇల్లు కన్నా 2వ నంబరు యిల్లు తక్కువ ఎత్తు వున్నట్లయితే వెన్నుపోటు ప్రభావం వుండదు. అలాగే 1వ నంబరు గల ఇంటికి దక్షిణం వైపున 4వ నంబరు గోడన్ కు కూడా దాని నిర్మాణాన్ని బట్టి 2వ నంబరు కొట్టం పరితాలే వుంటాయి.

ఉత్తరం నుండి దక్షిణ అగ్నియానికి పడక - కలహగ్నికి రాచుకునే పడక.



1వ నంబరు ఇంటికి తూర్పు వైపున ఉత్తర, దక్షిణం వెన్ను కలిగిన 3వ నంబరు కొట్టం 1వ నంబరు ఇల్లు కన్నా తగ్గులో ఉన్నా, హెచ్చులో ఉన్నా ఎలాంటి దోషం లేదు. అదేవిధంగా 1వ నంబరు ఇంటికి పడమర వైపు 5వ నంబరు కొట్టం కూడా 1వ నంబరు ఇంటి కన్నా హెచ్చులో ఉన్నా, తగ్గులో ఉన్నా ఏ తప్పులేదు. కానీ పశ్చిమం వైపు తగ్గులో నిర్మించడం మంచిది కాదు.

అయితే, 2,3 నంబర్లు గల గోడౌన్లు దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి పై కప్పు వాలుగా నిర్మాణం చేసినట్లయితే ఏ చెరు పరితం ఉండదు. అలాగే తూర్పు వైపు మరొక పెద్ద వేయదలచినప్పుడు వెన్ను లేకుండా పశ్చిమం నుండి తూర్పుకు లేదా దక్షిణం నుండి ఉత్తరం వాలుగా నిర్మాణం చేసుకొన్నచో ఏదోషం లేదు. కానీ తూర్పు దిశన ఎక్కువ నిర్మించడం మంచిది కాదు.

వీధిపోట్లు - వీధి చూపుల ఫలాఫలాలు

1. తూర్పు ఈశాన్యం వీధి చూపు - శుభం

సూత్రం: తూర్పు ఈశాన్యం వీధి చూపు - పురుషులకు సర్వాధికారం కట్టబెట్టే గొప్ప మలుపు.

మన రాష్ట్రంలోని బంటనగరంలో ఒక్కటైన సికిందరాబాద్ లోని తూర్పు ముఖద్వారం గల శ్రీ మహాంకా అమ్మవారి ఆలయం అశేషజనాన్ని విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నది. ఈ గుడి ఆదాయం ఎంత పుంజుందనేది దేవాలయం దగ్గర ప్రతిదినం దేవేరి దర్శనార్థం విచ్చేయు భక్తజన సందహాన్ని తలకిస్తే మీకే విదితమాయుంది.

విశేషవారణ పాండుతూ ఆపారమైన కీర్తిని, రవాణ్ణి ఆర్జిస్తున్నదనడానికి కారణం ముఖ్యంగా ఈ ఆలయానికి తూర్పు ఈశాన్యం వీధిచూపు కలిగి వుండటమే.

2. తూర్పు ఆగ్నేయం వీధిచూపు - అశుభం

సూత్రం: తూర్పు ఆగ్నేయం వీధిచూపు - అర్థికారోగ్యాలను అంతమొందించు అగ్నివేటు.

మన రాష్ట్ర రాజధానియైన హైదరాబాదులో 1979 సంవత్సరంలో నవంబర్ నెలలో చెలరేగిన అల్లర్ల సమయంలో చార్మిన్ దగ్గర వున్న శ్రీ భాగ్యలక్ష్మి (ప్రేమమ్మ) ఉత్తరం నుండి దక్షిణం వైపు వైపు - ఇదవారికి అశుభాల పడక.



మందిరం మతోన్మత్తుల దాడికి గురియైనది. ఇందుకు కారణం ఈ గుడి చార్మిన్ దగ్గర అనుకొని ఆగ్నేయ దిశలో తూర్పు ముఖంగా వుండి తూర్పు ఆగ్నేయంలో బలమైన వీధి పోటు కలిగి వుండడమే.

3. దక్షిణ ఆగ్నేయం వీధి చూపు - శుభం

సూత్రం: దక్షిణ ఆగ్నేయం వీధి చూపు - శుభాలను మేలుకొలుపు.

కలియుగ నైకుంఠముని ఖండాంతర భౌతి గడించిన తిరుమల గిరిపై శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వాముల వారు వెలసిన గుడికి, నైకుంఠం కాండ్లెక్కుకు తూర్పు వైపు మెట్లతో (తావలు) నడక వున్నది. ఈ నడకే శ్రీవారి గుడికి దక్షిణ ఆగ్నేయం వీధిచూపు అయినది. పరిమితిలేని జన, దవాకర్లణకు మూలమై నిత్య కల్యాణం పచ్చలోరణాలతో నిరంతర భక్తజన బృందగోవిందనామ స్మరణావళివలన నిత్య మాతవంగా బాసెల్లుచున్న విషయం అందరకు విదితమే. ఈ గుడికి వున్న అనేక వాస్తు శుభ పరిణాలో ఇది ఒకటి.

4. దక్షిణ నైరుతి వీధిచూపు - అశుభం

సూత్రం: దక్షిణ నైరుతి వీధి చూపు - సిరులకు ప్రీతి జీవితాలకు వేటు.

కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మైసూరు పట్టణంలో 14 ఎకరముల విస్తీర్ణముగల మైదానములో అత్యధునిక పరికరాలు కలిగివున్న ప్రీమియర్ స్టాడియో నెలకొల్పబడింది. ఇందులో 1989 ఏప్రిల్ 9వన తేదీన టిప్పుసుల్తాన్ అనే టీ.వి చిత్రం మాటింగ్ జరుపు సమయంలో ప్రజ్వరిల్లిన అగ్నిజ్వాలలకు ఆమెలై అక్కడికక్కడే 29 మంది మరణించగా గాయపడిన 21 మంది ఆసుపత్రిలో అశువులు వదిలారు. ఈ దుస్సంఘటనకు కారణం ఈ స్టాడియోకు దక్షిణ నైరుతి వీధిచూపు కలిగి వుండడమే.

5. పశ్చిమ నైరుతి వీధిచూపు - అశుభం

సూత్రం: పశ్చిమ నైరుతి వీధి చూపు - పురుషుని శుభాలకు కత్తివేటు.

ఒకప్పుడు రత్నాల సీమగా వాసికెక్కిన రాయలసీమలో ప్రముఖ వ్యాపారకేంద్రంగా, కవులకు, కళాకారులకు, మేధావులకు పుట్టినిల్లుగా బంగారు ప్రాద్దుటూరుగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ప్రాద్దుటూరు పట్టణంలో విశాలమైన మైదానంలో శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వారి ఆలయం నిర్మాణాంతరం వందల సంవత్సరాల చరిత్ర గలిగివున్నది ఏ మాత్రం ఆదాయంలేక వెల
దక్షిణానికి వాకిలి ఉన్న యింటికి - శుభకరం వాకిలి ఉత్తరానికి.



కలకత్తాలో మహామాల మదర్ టెరెస్సా ఇంటికీ, మైసూరు మహారాజా వారి ప్యాలెసుకు, మరియు పి. వి. జి. కె. రంగారావు ఈయన ఉమ్మడి మద్రాస్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. బొబ్బిలిలో వీరి ఇంటికీ కూడా నాలుగు వైపులా బజారులు వున్నాయి. నాలుగు వైపుల బజారులుండటం వలన వారు ప్రపంచ ఖ్యాతి నాణించారు.

8. ఉత్తర ఈశాన్యం వీధిచూపు - శుభం

సూత్ర: ఉత్తర ఈశాన్యం వీధిచూపు - వీధులకు ప్రీ సుఖాలకు స్థిరమైన ప్రాపు.

ఉచిత వైద్యాలయాలు, విద్యాలయాలు నిర్మించి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రపంచ దేశాలలో హిందూ ధర్మాన్ని గూర్చి ప్రబోదిస్తున్న శ్రీ సత్యసాయి బాబా గారు పుట్టవర్రెడ్డి ప్రణాథి నిలయాన్ని నిర్మించారు. ఈ నిలయానికి ఉత్తర ఈశాన్యం వీధిచూపు కలదు. దీని ప్రభావం వలననే శ్రీబాబాగారి అఖండయశస్సు అన్ని దేశాలకు వ్యాపించింది.

అయినా 1. తూర్పు అగ్నేయ పెంపుతో ప్రచారీ గోడలు నిర్మించడం వలన 2. తూర్పు వాడ్యపై గదులను నిర్మించడం వలన 3. ఈశాన్యం మూతపడడం, ఈశాన్యం తెగివుండడం వలన 4. బాబాగారి మందిరానికి తూర్పు అగ్నేయం మూతపడడం వలన ప్రణాథి నిలయంలో ఊహించరాని దుస్సంఘటనలు జరుగవచ్చును. ఇది తేది 6-6-93న ఇద్దరు అంగరక్షకులు, నల్లరు భక్తుల పాత్యోదతంతో నిజమైనది.

ప్రతిగ్రామంలో, ప్రతిపట్టణంలో ఈ వీధి పోట్లు, వీధి చూపులు వుంటాయి. వీని పలాపాలను మీ మీ ప్రాంతాలలో మీరు శాస్త్ర రీతిగా పరిశీలించి చూచి తెలుసు కొనగలరని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

వీధివరుసలు దాటి ఉన్న గృహాల శుభాశుభాలు

కొందరు కలిసి ఒక స్థలమందు ఇండ్లను కట్టుకోదలచినప్పుడు రాకపోకల కోసం వారి వారి ఇండ్లముందు కొంత స్థలం రోడ్డుకై వదలుతారు. ఆ రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఒకేపాటి గృహాలు నిర్మించబడతాయి. పూర్తిగా వీధి ఏర్పడక ముందు ఎవరో ఒకరు అక్కడ ఒక యింటిని కట్టుకుంటారు. తర్వాత కారణాంతరాల వల్ల ఇతరులు ఆ ఇంటిని విక్రయించి వేరుచి పశ్చిమ ద్వారమున్న కొన్నింటిని తూర్పుకు ద్వారం ఉండటం మొదలై - లేకున్నా లేదు ఇబ్బంది.



వరుసలో గాక వెనుకకు ఇండ్లను వేసుకుంటే, ఆ ముందు వేసిన ఇల్లు మొత్తం వీధిలోని ఇళ్ళకంటే ముందుకు వుంటుంది. అనగా ఆ యింటి బాగం కాని, దాని ఆవరణగాని, వీధిలోనికి చొచ్చుకొని వుంటుంది. అప్పుడా యిల్లు ఇరుదిశలు వీధిపోట్లకు మరియు వీధి చూపులకు గురైందన్నమాట.

వీధి చూపు అంటే శ్రేష్టమైనది. వీధి పోటు అంటే చేటు తెచ్చేది. వాటిని గురించి తెలుసుకోవడం మంచిది.

1. తూర్పు ముఖద్వార గృహం వీధివరుసను దాటి ముందుకు చొచ్చుకొని వస్తే, ఆ గృహానికి ఉత్తర ఈశాన్యం నుండి, దక్షిణ అగ్నేయం నుండి వీధిచూపులు వందవిస్తాయి. ఇవి సత్పరిణామిస్తాయి.
2. దక్షిణ ముఖద్వార గృహం వీధి వరుసను కదవి ముందుకు చొచ్చుకొస్తే, దానికి తూర్పు అగ్నేయం నుండి, పశ్చిమ వైపున నుండి వీధి పోట్లు కలుగుతాయి. ఇవి రెండూ ఈటెపోట్ల వంటివి. దుర్భరమగు దుష్పరిణామి కలిగిస్తాయి.
3. పశ్చిమ ముఖద్వార గృహం వీధి వరుసను దాటి ముందుకు చొచ్చుకొస్తే, దానికి ఉత్తర వాయువ్యం నుండి, దక్షిణ వైపున నుండి వీధిపోట్లు కలుగుతాయి. ఇవి రెండూ అశుభ ఫలితాన్నిచ్చేవి.
4. ఉత్తర ముఖద్వార గృహం, వీధి వరుసను అతిక్రమించి ముందుకు చొచ్చుకొస్తే దానికి తూర్పు ఈశాన్యం నుండి, పశ్చిమ వాయువ్యం నుండి వీధిచూపులు కలుగుతాయి. ఈ రెండునూ శోభాయమానమైన ఫలఫలితాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


తూర్పు ఉత్తర ముఖద్వార గృహాన్ని నిర్మించుకొనేవారు ఆ వీధిలోనున్న ఇరుప్రక్కల వారి ఇండ్ల గోడలు లేదా ప్రచారీ గోడల కన్నా లోపలికి తగ్గి నిర్మించుకొనరాదు. ఈ సత్పరిణామి అరోగ్యాభివృద్ధికరం కావచ్చు. అర్థిక సమృద్ధికరం కావచ్చు. సాంఘిక యశస్సు, రం కావచ్చు. ఈ అభివృద్ధి వీధి చూపులను బట్టియే కాక ఆగృహమందలి తదితర వాస్తు లక్షణాల్ని బట్టికూడా నిర్ణయించాల్సివుంటుంది.

పశ్చిమ, దక్షిణ ముఖద్వారాలు గల గృహాన్ని పారపోటున కూడా వీధి వరుసను దాటి ముందుకు ఇంటిని కట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తే భారలు కలుగుట తప్పం.

ఇంటికి తూర్పు ద్వారం లేకుంటే - పురుషుల జీవితాలకు తంటే.



ఈశాన్య స్థల ఫలాఫలాలు



ఈశాన్యం స్థలాపలాలు యజమానిపైన, మగ సంతతిపైన చూపును.

యారు, ఉత్తరాల నైపు నీరులున్న ప్రలాన్ని ఈశాన్యం బ్లాకు అంటారు. ఈ బ్లాకు అన్ని బ్లాకుల కన్నా నర్మల్స్ పైమెంటిగా అనుభవరీత్యా నిర్ణయించబడింది. మన ప్రాచీన వాస్తుశాస్త్రవేత్తలు ఈశాన్యం బ్లాకును కుడిదని నగరమైన అలకాపురిలో పోల్చారు.

ఈశాన్య నిర్మాణ వివరణ :

అప్పటిక్కుల్లో ఈశాన్యం అతి ప్రధానమైంది కనుక గృహనిర్మాతలు అరంభం నుండి అతి జాగ్రత్తగా ఈశాన్యాన్ని పోషించాలి. ఈశాన్యం లోపించి ఇతర దిక్కుల వాస్తు విషయాలు ఎంత చక్కగా తీర్చిదిద్దుకొన్నా, ఆ గృహం పురోగతి అంతంత మాత్రంగానే వుంటుంది. కొందరికి ప్రకృతి సిద్ధంగా ఈశాన్యం లోపించిన స్థలం లభిస్తుంది. అది ఒక్క లోమే కదా ? అది తప్ప మిగతావన్నీ సక్రమంగా వున్నాయి కదా అని అనుకుంటే ఎంత నంపాడించిరా మిగులక అయోనం మాత్రం మిగుల్తూ వుంటుంది. అందుకే ఈ ఈశాన్యాన్ని గురించి ఏమే జాగ్రత్త తీసుకుంటే అశేష భద్రత కలుగుతుంది. ఈశాన్య స్థలానికి తూర్పు వీధి ఉత్తరపు వీధి కన్నా వెళ్లగా వుంటే తూర్పు ముఖ ద్వారాని అమర్చుకోవాలి. కానీ దిక్కుచికి తూర్పు 10 డిగ్రీలకన్నా ఎక్కువ తూర్పు అగ్నేయం చూచినచో తూర్పు ఈశాన్యపు గేటు ఏర్పాటు చేసుకొని, ఉత్తర సింహద్వారం ద్వారా నడక పోగించాలి. అయింటికి తూర్పు ద్వారం కూడా వుండాలి.

ಇಂದಿಗಿ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಾಪಾರಂ ಲೆಖುಂವೆ - ಇಂಕುಲ ಜವಿಣಾಳಕು ಮಂವೆ.



అలాగే ఉత్తరం నీటి తూర్పు నీటికన్నా ఎక్కువగా పుంటి ఉత్తర ముఖద్వారాని
నిర్మాణం చేసుకోవాలి. కానీ దిక్కుపడి ఉత్తరము 10 డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉత్తర
వాయవ్యం చూచుచున్నచో ఉత్తర తఃశాస్త్రపుగోటు అమర్చుకొని తూర్పు సింహద్వారము
ద్వారా నడక సాగించాలి. ఆ యింటికి ఉత్తర ద్వారం కూడా అమర్చాలి.

స్థలానికి ఈశాన్యం నోక్కబడకుండా, ఎత్తులేకుండా, మూలపడకుండా నిర్మాణం మొదలు పెట్టివచ్చి నుంచి ముగించేవరకు జాగ్రత్తగా వుండాలి. ఈ మెలకువ, ఒక్క స్థల నిర్ణయంలోనే కాకుండా, గృహమందే కాకుండా గృహమందలి ప్రతి గదిలో కూడా పాటించాలి. అంటే ప్రతి గదిలో ఈశాన్యం తగ్గడంగానీ, ఎత్తుగా గానీ వుండరాదు. గదిగదికి ఈశాన్యం పెంచరాదు.

ఈకాన్య విశేషాలు :

- 1) దిక్కుని ననుసరించి ఉత్తర సీంహ ద్వారమైనా, యార్పు సీంహద్వారమైనా యోగిస్తుంది. ఈశాన్యమందే ద్వారం వుండుకొని సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని తెరచి వుంచేలా శ్రద్ధతీసుకోవాలి.
 - 2) ఇల్లు ఈశాన్యాన్ని చూడాలని కొందరు యింటిని ఈశాన్యానికి (తెప్పి) నిర్మిస్తారు. దీనివల్ల గృహవరణంలోని ఈశాన్యం తరిగి యార్పు ఆగ్నేయం పెరిగే ప్రమాదముంది. యార్పు, ఉత్తర ఈశాన్యాలు తగ్గకుండా చూడటం ప్రమాదంగానీ, ఇల్లు ఈశాన్యాన్ని చూడటం కాదు. ఇంటికి నిర్మాణంలో ఈశాన్యం పెంచరాదు. మొత్తం ఖాళీ స్థలానికి ఈశాన్యం ఎంతో కొంత పెంచుకోవాలి.
 - 3) ఇంటికి ఉత్తరం, యార్పునైపు వరండా (సోఫా)వచ్చినప్పుడు, ఇంటికి ఈశాన్యం గదికి వచ్చేమం నుండి కాని దక్షిణం నుండి కాని ప్రవేశద్వారం ఉండి నిష్క్రమణ ద్వారం లేనప్పుడు ఈశాన్యం మూసినట్లువుతుంది. కావున యార్పు ఈశాన్యంలో గాని ఉత్తర ఈశాన్యంలోగాని నిష్క్రమణ ద్వారం ఉండాలి.
 - 4) ఈశాన్యంలోని ఖాళీస్థలాలుగానీ గృహాలుగానీ విక్రయించరాదు. మనగృహం యార్పు ఉత్తరాలందున్న వారి గృహాలకన్నా ఈశాన్యం తగ్గివుండరాదు.
 - 5) ప్రతి గదిలో ఈశాన్యమూలకు చేర్చి సామానులు వుంచరాదు. ఆతిథికి చీపుర్లు
- సర్వసాధారణముగా ఉన్నది - నాలుగు దిక్కులకు పెద్ద ద్వారాలు తప్పదు.

స్థలం దిక్కుదిశి వున్నవి - నాలుగు దిక్కులకు పెద్ద రాకెటలు ఉన్నవి.



పరిశీలించుకొని, ఈశాన్యం ఎంత పెరిగితే అంత మంచిదని అంటుంటారు. అలా కాకుండా ప్రతి నూరు అడుగులకు ఒకటి లేక రెండు అడుగులు మాత్రమే ఈశాన్యాన్ని పెంచడం సరిఅయిన పద్ధతి.

దుప్పరితాలు :

- 21) ఈశాన్యం బ్లాకు ఉత్తరం పాదపు తగ్గిపోయి, ఉత్తరం సరిపాద్యుపై కట్టడముంటే ఆ గృహాణి అవారోగ్యానికి గురిఅవడం కానీ, మరణించడంకానీ, లేక అర్ధిక దుస్థితికి లోనై జీవచ్ఛవం వలె జీవించుట కానీ జరుగుతుంది.
- 22) తూర్పు దిశ పాదపు తగ్గి, తూర్పు సరిపాద్యు మీద కట్టడముంటే ఇంటి యజమాని నైన, ఆ యింటి పెద్ద కొడుకు నైన నై చెప్పబడిన దుప్పరితాలు కనబడతాయి. మూడవతరం వచ్చేసరికి వంశం క్రమంగా క్షీణమై నిశ్శేషమవుతుందని చెప్పవచ్చు.
- 23) తూర్పు ఉత్తరాలు కలిసి, ఆయా పరిపరాల ఉనికిని బట్టి తగ్గినపుడు సంవద పున్నా, నిష్పంతుగా వుండటమో, లేదా దత్తత తొచ్చుకొని వుంటే, ఆ దత్తత వచ్చినవారికి పురుష సంతతి కల్గినా, ఆ సంతతికి మరల మగసంతతి కలుగకుండటం జరుగుతుంది.
- 24) ఈ బ్లాకుకు ఈశాన్యాన కట్టడాలు నిర్మించి మూసేసినా, ఎత్తుచేసినా, దుప్పరితాలే కలుగుతాయి.
- 25) ఈ బ్లాకుకు ఈశాన్యాన కట్టడాలుండి, నైర్వతిలో గోతులుంటే దుర్మరణం కలుగుతుంది.
- 26) ఈశాన్యం బ్లాకు గృహంలో గానీ, వెలుపలగానీ తూర్పు, ఉత్తరాల్లో ఇంటి గర్భంకన్నా ఎత్తైన అడుగులు వుండరాదు. తూర్పులో పున్న అడుగుల వల్ల పురుషులు, ఉత్తరాన పున్న అడుగులవల్ల స్త్రీలు దుప్పరిణామాలకు లోనవుతారు.
- 27) ఈ బ్లాకు దక్షిణద్వారం కన్నా ఉత్తరద్వారం, పశ్చిమద్వారం కన్నా తూర్పు ద్వారం, ఎత్తులో వుంటే పెద్ద పరితాలు సంభవిస్తాయి.
- 28) ఈశాన్యం బ్లాకు గృహం ప్రవారి ద్వారాలు కూడా తూర్పు, ఉత్తరాలందు ఎత్తుగా వుంటే చెడు పరితాలు కలుగుతాయి.

దక్షిణం గదిలో పడక - అవారోగ్యానిస్తుంది వీడక.



దక్షిణం గదిలో పడక - అవారోగ్యానిస్తుంది వీడక.

- 29) గృహానికి గానీ, ప్రవారికిగానీ, ఈశాన్యం లోపిస్తే మగ సంతానం వుండదు. ఒకవేళ పున్నా అంగవికలురుగానో, మతిభ్రమ గలవారుగానో వుండి, అల్పాయుష్కులవుతారు.
- 30) ప్రవారికి ఈశాన్యం సక్రమముగా పున్నా, యింటికి ఈశాన్యం లోపిస్తే పిన్నలకు పెద్దలు కర్మ చేయాలైన గతి పడుతుంది.
- 31) గృహానికి తూర్పు, ఉత్తర, ఈశాన్యాలలో తప్ప, తక్కిన వీధిశలో నైనా నూతులు, గోతులుంటే ఆ గృహస్థులు దుప్పరితాల్ని అనుభవిస్తారు.
- 32) ఈశాన్యభాగం వక్రంగా వుంటే ఆ యింటి సంతానం అంగవైకల్యం కల్గి వుంటుంది.
- 33) ఈశాన్య భాగం ఎత్తుగా వుండిన ధనహాని, సంతాన హాని, అస్థికష్టాలు కలుగుతాయి.
- 34) ఈశాన్యభాగంలో పాకలు, పందిట్లు, తూర్పు, ఉత్తరం గోడలు అంటుకొని కట్టడాలు కడితే వంశనాశనం కలిగి దారిద్ర్యం దాపురిస్తుంది.
- 35) ఈశాన్యభాగంలో పెంటకుప్పలు, రాళ్ళగుట్టలు వేస్తే విరోధాలు, ఆయుక్ష్మణం, నీచప్రవర్తన కలుగజేస్తుంది.
- 36) ఈశాన్యభాగంలో వంట యిల్లు వుంటే కుటుంబ కలహాలు కలిగి, కనకం కట్టెలు కాలినట్లే కాలిపోవును.
- 37) ఈశాన్యభాగంలో పాయిఖానా దొడ్లువుంటే కుటుంబ కలహాలు, నీచ ప్రవర్తన, దీర్ఘవ్యాధులు కలిగిస్తాయి.
- 38) గృహం యొక్క ఆవరణం వాస్తు సమ్మతంగా పున్నా, తూర్పు ఉత్తరాల్లోని వీధులు గృహానికికన్నా ఎత్తులో వుంటే అందువ్చవారు ఆశించినంత మంచి పరితాలను అందుకోలేరు.
- 39) ఈశాన్య స్థలానికి తూర్పుమన్న రోడ్డు సరళంగా ఉత్తరానికి సాగకుండా, ఆ స్థలం వద్ద పశ్చిమానికి మరలినా, ఉత్తరం రోడ్డు తూర్పుకు సరళంగా సాగక, దక్షిణం గదిలో పడక - అవారోగ్యానిస్తుంది వీడక.

దక్షిణం గదిలో పడక - అవారోగ్యానిస్తుంది వీడక.



సంబంధించిన అంశాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ పుస్తకం ఉపయోగపడుతుంది.

- 9) తూర్పు వైపున వున్న ప్రాంతానికి వర్షం వైపున వున్న ప్రాంతానికి కంటే ఎక్కువగా వుంటే కురుగుతుంది. లేదా సమానంగా వుండవచ్చు.
- 10) తూర్పులో బావిగానీ, సెప్టిక్ ట్యాంక్ గానీ వుంటే మంచి ఫలితాలిచ్చును.

దుప్పరితాలు:

- 11) తూర్పు భాగం ఎత్తుగా వుంటే యజమాని దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తాడు. సంతానం రోగులుగా, మందమతులుగా వుంటారు.
- 12) పశ్చిమం భారీజాగా కలిగి, తూర్పు భారీజాగా లేకుండా సరిహద్దులపై చేర్చి ఇల్లు కడితే, మగసంతతి తక్కువగా వుండుట గానీ, లేకపోవుటగానీ జరుగుతుంది. ఒకవేళ వుండినా అవయవ లోపాలు కలిగి మందమతులుగా వుంటారు.
- 13) తూర్పుభాగాన వున్న ముఖద్వారాలుగానీ, తదితర ద్వారాలుగానీ ఆగ్నేయం చూస్తున్నట్లుంటే దరిద్రం, కోర్టు వ్యాజ్యాలు, దొంగలబయం, అగ్నిభయాల కలుగుతాయి.
- 14) తూర్పులో ఆరుగులు ఇంటి గర్భము కంటే ఎత్తుగా వుంటే అశాంతి, అర్థిక నష్టాలు కలిగి అప్పుల పాలు చేస్తాయి.
- 15) తూర్పున వీధి పారుచేసి నిర్మించిన గృహానికి పశ్చిమంలో పట్లంగా వుండే బయలు వుంటే పురుషులు దీర్ఘవ్యాధులతో అనతికాలంలోనే మరణిస్తారు.
- 16) తూర్పు భాగంలో వేడకుప్పులు, తాళగుట్టలు, మట్టిదిబ్బలు మొదలైనవి వేస్తే దవనష్టం, సంతాన నష్టం కలుగుతాయి.
- 17) తూర్పున స్థలం లేకుండా, ఏకైక పెట్టి పశ్చిమానికి చూసారా దించి, గృహం కడితే వేతవ్యాధులు, దీర్ఘవ్యాధులు, పక్షవాతం మొదలైనవి వస్తాయి.
- 18) గృహంను అద్దెకు యిచ్చేవారు ఉచ్చపు భాగాన తాము నివసించి, దక్షిణం భాగాన్ని అద్దెకు యిచ్చుకోవాలి. ఒకవేళ బాడుగకు వున్నవారు భాగవేస్తే తక్షణం మరణించి అందులోనికి చేర్చాలి. ఎవరూ రాని వక్షంలో తామే ఆ భాగాన్ని అక్రమించుకోవాలి. లేకుంటే మీరున్న ఉచ్చపు భాగమైన ఉత్తరం లోపై సమస్యలు ఏర్పడుతాయి.
- 19) తూర్పు ముఖద్వార గృహంకు ముఖద్వారం కన్నా ప్రాంతానికి ఎత్తుగా వుండరాదు. అలాగా ఇంటి ముఖద్వారం వీధిలోకి కనబడాలి. లేకుంటే దుప్పరితాలు ఉత్తరాన పిల్లల బిరుద గదులు - ఉత్తమ పురుషుల మూలికలు.




సంబంధించిన అంశాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ పుస్తకం ఉపయోగపడుతుంది.

నంటవిస్తాయి. తూర్పు వైపున వున్న ప్రాంతానికి వర్షం వైపున వున్న ప్రాంతానికి కంటే ఎక్కువగా వుంటే సంతాన నష్టం కలుగుతుంది.

- 20) ఇంటికి వాస్తుదోషముంటే ఆ ఇంటివారు, ఆ ఇంటిలోని ఒక పోర్టు అద్దెకు తీసుకున్నవారు ఇద్దరూ ఆ దోషాన్ని అనుభవించాల్సిందే.

ఆగ్నేయ స్థల ఫలాఫలాలు



ఆగ్నేయ భాగ ఫలాఫలాలు స్త్రీలు, పిల్లల వైనా ముఖ్యముగా ఆ యింటు రెండవ సంతతివైనా వుంటాయి.

తూర్పు, దక్షిణాల్లో వీధిగల స్థలాన్ని ఆగ్నేయ స్థలమంటారు. ఆగ్నేయ స్థలం తక్కిన భాగాలకంటే వాస్తుబలం తక్కువ కలిగివుంటుంది. గ్రామానికి గానీ, పట్టణానికి గానీ ఆగ్నేయమూలలో నివసించేవారు సర్వసారథులుగా ఇతర మూలల్లో నివసించే వారికన్నా అర్థిక ఆరోగ్యల్లో వెనుకబడి, వేదవలను అనుభవిస్తుంటారు.

మంచి ఫలితాలను యిచ్చటంలో ఆగ్నేయ స్థలం అప్పటికన్నా అదమమే. కానీ, శాస్త్రానుసారం దాన్ని సరిదిద్దితే అది కూడా శక్తివంతమైన, ఉత్పన్నమైన ఫలితాల్ని ఇస్తుంది. ఈ అంశం గురించి భావాధారిత విధి - సరియైనదిగా వ్యాఖ్యలు కూడతాయి.



యిచ్చటంలో యితర విస్తరాలకు తీసిపోదు. ఆగ్నేయం బ్లాకు అనేక ఇండ్ల సముదాయంలో కూడా ఉన్నప్పుడు తూర్పు వైపు స్థలం నీచమౌతుంది. కాబట్టి తూర్పు వైపు వున్న ద్వారాలు గేట్లతోపాటు దక్షిణ ఆగ్నేయంలో గేటు, ద్వారాలు పెట్టుకొని అదిశగా ఎక్కువ రాకపోకలు జరపాలి. అంతేకాకుండా ఇతర బ్లాకులకన్నా ఈ ఆగ్నేయ బ్లాకులో ఇల్లు నిర్మించేటప్పుడు అతి జాగ్రత్తగా వాస్తునకు అన్వయించి గృహనిర్మాణం చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆ గృహం యోగిస్తుంది.

ఆగ్నేయ స్థల నిర్మాణం :

- 1) ఆగ్నేయ స్థలానికి దక్షిణపు వీధి తూర్పువీధి కన్నా పెద్దగా ఉంటే అక్కడ తూర్పు ముఖద్వారాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. కానీ దిక్కుచికి తూర్పు 10 డిగ్రీలకన్నా ఎక్కువ తూర్పు ఆగ్నేయం చూచుచున్నట్ తూర్పు ఈశాన్యపు గేటుద్వారా ప్రవేశించేలా ఉత్తర సీమద్వారం నిర్మించాలి. ఆ ఇంటికి తూర్పు ద్వారం కూడా ఉండాలి.
- 2) ఈ గృహానికి దక్షిణాగ్నేయ భాగాల్లో ద్వారాలుండవచ్చును.
- 3) దక్షిణ ఆగ్నేయం నుండి నైరుతి వరకు వేచ, కొబ్బరి మొదలైన జలమైన చెట్లు వేసుకోవచ్చును.
- 4) గృహంలోని వాడుకనీరు, వర్షపు నీరు తూర్పు ఆగ్నేయం నుండి వెలువరికి పోరాదు.
- 5) ఆగ్నేయం బ్లాకు ప్రవారిగోడను గుండ్రముగా చేసుకోవచ్చును.
- 6) కర్మాగారాలకు ఆగ్నేయంలో ఎడ్యుల్ట్ ట్రాన్స్ ఫార్మర్, అగ్నికి సంబంధించిన బాయిలర్ కడితే, తూర్పు ప్రవారిగోడను ముట్టకుండా మూడు అడుగులకు తక్కువ లేకుండా భారీస్థలం వదలి గోడను పొరుకు కట్టుకోవాలి. పోత పాక్షిణీలలో ఆగ్నేయంలో బాయిలర్ నిర్మిస్తుంటారు. దానికోసం వివిధ (పొగగట్టం) ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. అయితే అవసరం దృష్ట్యా ఇది నైరుతి కన్నా ఎత్తుగా నిర్మాణం చేయాలి ఉంటుంది. కాబట్టి, దానిని వాస్తుదోషంగా భావించకూడదు.

తూర్పు భాగం నిర్మించుట - ఆరోగ్య భద్రతకు ముద్దు.



7) కర్మాగారాలకు ఆగ్నేయంలో లైట్స్ కడితే, తూర్పు ప్రవారిగోడను ముట్టకుండా 3 అడుగుల భారీస్థలం వదలి కర్మాగారము దక్షిణం గోడ పొరుకు కట్టుకోవాలి.

సత్కలికాలు :

- 8) ఆగ్నేయబ్లాకులోని యిల్లు వాస్తుకు యోగిస్తుంటే దానికి కారణాలు :
i) ఆ యింటికి ఉత్తరంగా వున్న వారి యిండ్లకు తూర్పు వీధి, ఈశాన్యం తగ్గి వుండటం.
ii) ఉత్తరం భారీ స్థలం కన్నా దక్షిణం భారీస్థలం తగ్గి వుండటం.
iii) తూర్పున భారీస్థలంకన్నా పశ్చిమంలో భారీభాగా తగ్గి ఎత్తుగా వుండటం.
iv) ఉచ్చంలో ద్వారాలు వుండటం.
v) ఆగ్నేయం, నైరుతి, వాయవ్య మూలలు పెరగకుండటం.
vi) ఈశాన్యం సక్రమంగా పెరిగి వుండి, పెద్దగా వుండి నీటివాలు కలిగివుండటం.
vii) దక్షిణ ఆగ్నేయం వీధి చూపు ఉండటం.
viii) తూర్పు ఈశాన్యం వీధి చూపు ఉండటం.
ix) ఉత్తరం పెద్దగా, దక్షిణం మెరకగా వుండటం.
- 9) స్థలానికి తూర్పు ఆగ్నేయం తగ్గివుంటే మంచి పరిణామే ఇస్తుంది. అయితే అదే పనిగా తూర్పు ఆగ్నేయం తగ్గించరాదు.
- 10) దక్షిణ సీమద్వారం ఉండి, దక్షిణం వీధిపొరుచేసి, పశ్చిమం భారీలేక ఉత్తరం, తూర్పుల్లో భారీస్థలం కలిగి, ఈశాన్యంలో భావి వుండి పశ్చిమం కన్నా తూర్పు పెద్ద, దక్షిణం కన్నా ఉత్తరం పెద్దం కలిగివుంటే ఆ గృహస్థులు బోగబాగ్యులతో తులయొగుతారు.
- 11) ఆగ్నేయభాగంలోని వంటిల్లు సర్వశుభాలను కలిగిస్తుంది.
- 12) ఆగ్నేయభాగంలో పొయిఖానా వున్నా మంచిదే కానీ ఆగ్నేయంలో గొయ్యి రాకుండా, లైట్స్ వీట్ మూత్రం తూర్పులో గాని ఉత్తర భాగంలో గాని నిర్మించుకోవాలి.

దక్షిణం వైపు తలవుంచి నిద్రించడం - ఆరోగ్య భవత పతాకాన్ని ఎగిరించడం.
(భవత = తెల్లని, నిర్మలము).



దుష్కరితాలు :

- 13) అగ్నేయ వైపులో నిర్మించిన గృహానికి తూర్పు అగ్నేయం పెరిగినా, దక్షిణ అగ్నేయం కోణంగా పెరిగినా, తూర్పు, దక్షిణం రెండు కలిసి కోణంగా పెరిగినా, అగ్నేయాల్లో పెల్లంగా వుండినా, అగ్నేయాల్లో నూతులు, గోతులు వుండినా, ఉత్తరం భాగంగా లేకుండా పరిపాచ్ఛ వరకు గృహం నిర్మించినా, ఉత్తరంలో కంటే దక్షిణంలో ఎక్కువ భాగంగా వున్నా, ప్రచారికి దక్షిణ నైర్వతిలో గేటు వున్నా తూర్పు అగ్నేయంలో గేటు వుండినా, పశ్చిమంలో తూర్పు కంటే ఎక్కువ భాగం ఉన్నా ఆ గృహానికి ఆచార్యముని వాని బయటగుతుంది. కట్ట తగారాలు, చోర్యాని బయట కలుగుతాయి. స్త్రీ పురుషుల్లో ప్రవర్తన దోషాలు కలుగుతాయి. అదాయానికి మించిన వ్యయం వెంటపించి, యజమాని ఋణగ్రస్తుడై ఆ ఋణుల వరాదీనమౌతుంది. ఎక్కువ చోట్ల స్త్రీ రసంగా మారుతుంది. అవగా కొద్ది కాలం వీధు వర్షితులననుసరించి పురుషుల నెంతో లేక ఆ గృహం అదవీళ్లకే చెందుతుంది. వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొట్లకు హాదా పై పరితాళే ప్రాప్తిస్తాయి.
- 14) ఈ అగ్నేయం భూమి తూర్పు అగ్నేయం వీధి పోటుంటే పురుషులు (బ్రహ్మణ్య) స్త్రీలు పెత్తనం చెలాయిస్తారు.
- 15) దక్షిణ నైర్వతి వీధిపోటుంటే స్త్రీలకు సుఖంలేక, ఉన్మాదం లాంటి దీర్ఘవ్యాధులు కలిగివుంటాయి. ఒక్కొక్కచోట అత్యవాయకు పాల్పడుతారు.
- 16) దక్షిణం నీంపార్వారం కలిగి తూర్పు, ఉత్తరాలు పాచ్ఛచేసి, తూర్పులో మేడవేసినవో యజమాని మర్యాద వయస్సులో మరణించుటో దీర్ఘకాలిక రోగి కావటమో బయటగుతుంది.
- 17) దక్షిణం నీంపార్వారం కలిగి తూర్పు, ఉత్తరాలు పాచ్ఛచేసి నిర్మిస్తే తూర్పు అగ్నేయంగా వడక వుంటే ఇంటి యజమాని పీదో, స్త్రీలపీదో, రెండవ నెంతో పీదో చెడు ప్రభావం చూపుతుంది.
- 18) దక్షిణ నీంపార్వారం ఉండి తూర్పు, ఉత్తరాలు పాచ్ఛచేసి, దక్షిణం బయటగా ఉంటే తూర్పు అగ్నేయం పెరిగినా, తూర్పు, దక్షిణం రెండు కలిసి కోణంగా పెరిగినా, అగ్నేయాల్లో పెల్లంగా వుండినా, అగ్నేయాల్లో నూతులు, గోతులు వుండినా, ఉత్తరం భాగంగా లేకుండా పరిపాచ్ఛ వరకు గృహం నిర్మించినా, ఉత్తరంలో కంటే దక్షిణంలో ఎక్కువ భాగంగా వున్నా, ప్రచారికి దక్షిణ నైర్వతిలో గేటు వున్నా తూర్పు అగ్నేయంలో గేటు వుండినా, పశ్చిమంలో తూర్పు కంటే ఎక్కువ భాగం ఉన్నా ఆ గృహానికి ఆచార్యముని వాని బయటగుతుంది. కట్ట తగారాలు, చోర్యాని బయట కలుగుతాయి. స్త్రీ పురుషుల్లో ప్రవర్తన దోషాలు కలుగుతాయి. అదాయానికి మించిన వ్యయం వెంటపించి, యజమాని ఋణగ్రస్తుడై ఆ ఋణుల వరాదీనమౌతుంది. ఎక్కువ చోట్ల స్త్రీ రసంగా మారుతుంది. అవగా కొద్ది కాలం వీధు వర్షితులననుసరించి పురుషుల నెంతో లేక ఆ గృహం అదవీళ్లకే చెందుతుంది. వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొట్లకు హాదా పై పరితాళే ప్రాప్తిస్తాయి.



- 19) దక్షిణ నీంపార్వారం కలిగి తూర్పు, ఉత్తరాలు పాచ్ఛచేసి, పశ్చిమంలో బయటగుతుంది, తూర్పుకంటే పశ్చిమం పెల్లంగా వుండి, పశ్చిమంలో బావి వుంటే యజమానిని వీధు వయస్సులోనే బయంకర వ్యాధులకు గురికేస్తుంది.
- 20) తూర్పు నీంపార్వారం ఉండి, ఉత్తరం పాచ్ఛచేసి, తూర్పు వీధికి పాచ్ఛచేసి, ఈశాన్యంలో మేరకగానీ, అయగుగానీ వుంటే యజమాని అకాల మృత్యువు వారపడతాడు.
- 21) తూర్పు ముఖద్వారముండి ఉత్తరం పాచ్ఛచేసి, దక్షిణంలో భాగీష్టం, అగ్నేయంలో బావివుంటే స్త్రీ దుర్మరణం చెందుతుంది.
- 22) తూర్పు ముఖద్వారం కలిగి, ఉత్తరం, తూర్పు పాచ్ఛచేసి, పశ్చిమ, దక్షిణంలో భాగీష్టంముంటే బార్యబర్రలే బద్ధశ్రమపుల్లి, వీళ్లలు అప్రయోజకులై అనారోగ్యవంతులవుతారు.
- 23) తూర్పు ముఖద్వారం ఉండి ఉత్తరం పాచ్ఛచేసి దక్షిణం బయట వుండి, దక్షిణ నైర్వతి వెంపుపుచ్చుచో స్త్రీలు దుర్మరణం పాలవుతారు.
- 24) అగ్నేయం భూమినకు తూర్పున వున్న వీధి ఉత్తరానికి సరళంగా పొగక, ఆ గృహం వర్షవే ఆగితే అది యోగించక బయంకర రోగాలపాలుచేసి వరాదీనమవుతుంది.
- 25) తూర్పు ముఖద్వారం ఉండి, ప్రచారికి తూర్పు అగ్నేయంలో మరొక గేటు వుంటే, ఇంటికి ఈశాన్యం తెలిసాయి, వాయువ్యంలో బావి, పశ్చిమ నైర్వతిలో పశ్చిమానికి వాలు వరండా, పశ్చిమం పెల్లం, ప్రచారికి దక్షిణ నైర్వతిలో గేటు వుంటే ఆ యజమాని విద్యావేత్త అయినా అత్యవాయకు పాల్పడుతాడు.
- 26) దక్షిణ నీంపార్వారం కలిగి, తూర్పు పాచ్ఛచేసి, పశ్చిమంలో భాగీష్టం, పెల్లం, బావి, తూర్పు అగ్నేయం వీధిపోటు, తూర్పు అగ్నేయం పెరిగి వుండినా, బార్యయే భర్తను పాత్యవేస్తుంది. వంశం లేకుండా పోతుంది.

ఉత్తరంగా తలవుంటి నిర్మించడం - ఉత్తరపుటను కలిగించు వ్యాధి విషాదము రింబించడం.



అంతర్జాతీయ సంస్థలుగా గానీ వుండి నిర్మించవచ్చు. దక్షిణం పారుచేసి ఇట్లు కట్టడం మంచిది. అయితే దక్షిణం బాటలు లేకుంటే ప్రచార గోడ కట్టి ఎంతో కొంత వైలం వదిలి ఇట్లు నిర్మించుకోవాలి.

తన స్థలానికి లేదా ఇంటికి పశ్చిమ దిశలో వున్న ప్రదేశాన్ని పాదారణ పరిస్థితుల్లో కొనగూడదు. ఒకవేళ అవివార్య పరిస్థితుల్లో కొనవలసి వస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ఇల్లుగాని, వైలంగానీ ఎవరి పేరుమీద వుందో వాళ్ళ కాకుండా ఇతర కుటుంబ సభ్యుల పేరు మీద కొత్త స్థలాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి.

అలా చేయించాక పాత ఇంటిని నేలమట్టం చేసి దాన్ని మూడ కొత్త వైలం కొప్పువారి పేరుమీదనే పాత స్థలాన్ని మూడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని అప్పుడు వాస్తవ వరంగా నిర్మాణం ప్రారంభించాలి. కొత్త వైలం కొప్పు వారికి పాత వైలం తూర్పు కొప్పుట్లు అవుతుంది.

ఇట్లు దక్షిణ ముఖమైనప్పుడు ఉత్తర భాగ స్థలాన్ని కొప్పువును ఉత్తర ప్రచార గోడ తీసివేసి కలుపుకోవచ్చు. లేదా ఆ ప్రచారికి ఉన్న దిశలో గేటు పెట్టుకొని కొప్పు వైలంలోనికి వెళ్ళవచ్చును. అదే యింటికి తూర్పున భాగ వైలం కొప్పువును తూర్పు ప్రచారికి ఉన్నదిశలో గేటు ఉంచుకోవాలి. లేదా, ప్రచార పూర్తిగా తీసివేయవచ్చును. ఆ కొప్పు వైలంలోనికి దక్షిణ అగ్నేయంలో మరొక గేటు ఉంచుకోవాలి. అలా కాకుండా ఇప్పుడున్న గేటు నైరుతి గోడ, నైరుతి దోపాలు కలుగును. అయితే ఇప్పుడున్న యింటికి దక్షిణ అగ్నేయం వీరి చూపు వున్నచో అది నీచపు పోటు కాకుండా తూర్పు వైపు బాగాను కొనవచ్చును.

సత్కర్మణాలు:

- 1) దక్షిణ భాగం ఎత్తుగా వుంటే గృహస్థులు అరోగ్యవంతులై ఆర్థిక పుష్టికలవాలై వుంటారు.
- 2) దక్షిణం ఎత్తుగా వుండి, ఇంటిలో అక్కడకు రాని సామాను అక్కడ వేస్తే పంటలు కలుగుతాయి.
- 3) దక్షిణభాగాన వున్న ద్వారాలు కేవలం దక్షిణ దిశను చూపుతున్నట్లుంటే వశ్యర్థ వంతుల్ని చేస్తుంది.

దక్షిణ ముఖంగా వుండు వంట - చరిత్రాన్ని కొలిచి తెచ్చుకొని తంట.



అంతర్జాతీయ సంస్థలుగా గానీ వుండి నిర్మించవచ్చు. దక్షిణం పారుచేసి ఇట్లు కట్టడం మంచిది. అయితే దక్షిణం బాటలు లేకుంటే ప్రచార గోడ కట్టి ఎంతో కొంత వైలం వదిలి ఇట్లు నిర్మించుకోవాలి.

4) స్థలాన్ని అనుకొని దక్షిణాన లేదా పున్నపుడు దక్షిణ భాగం పరివార్యమండే గృహ నిర్మాణం చేసుకుంటే పెత్తనీలాలు కలుగుతాయి. అలాగాక దక్షిణం వైపు మీ వైలం వచ్చినే కాలువగానీ ఉంటే ప్రచారిని నిర్మించుకొని రాని మండి కపీసం రెండు మూడు అడుగుల వైలం వదిలి గృహాన్ని నిర్మించుకోవాలి.

5) దక్షిణభాగంలో ఎత్తుగా గదులు నిర్మించుకొంటే వశ్యర్థవంతుల్ని చేస్తుంది.

6) దక్షిణ భాగంలో ఇంటి గర్భముకంటే అడుగులు ఎత్తుగా వుంటే అరోగ్య పుష్టి, ఆర్థిక పుష్టి కలిగిస్తాయి.

7) దక్షిణం ఇంటిలోని నీరు, వర్షంనీరు ఉత్తరభాగం నుండి వెలువలికి పోతే ఆర్థిక పుష్టి, స్త్రీలకు అరోగ్యం కలుగుతాయి.

8) ఇంటిలోని నీరు, వర్షం నీరు ఉత్తరానికి పోయేందుకు నీలు లేకుంటే తూర్పు దిక్కుగా వెలువలికి పోయేట్లు ఏర్పాటు చేసుకొంటే పుణ్యమంటు అరోగ్యం, పేరు ప్రతిష్ఠలు ప్రసాదిస్తాయి.

9) ఇంటి వాడుక నీరు, వర్షంనీరు తూర్పు ఉత్తరానకు పోలేట్లు నీలు లేకుండా దక్షిణంగానే నీరు వెలువలికి పోవలసివస్తే అప్పుడు మొత్తం నీరంతా ఈశాన్యం మూలకు పోయేట్లు ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ నుండి తూర్పు ప్రచార గోడను అనుకొని కాలువ ద్వారా దక్షిణానికి వెళ్ళేట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆ కాలువ పై మూతవేయడం మంచిది. లేదా తూర్పువైపు తూర్పు ప్రచారిమనుసిరిని చిన్న కాలువంతో స్థలాన్ని వదిలి మరొక గోడను నిర్మించి, ఆ నందులోకి ఈశాన్యంగా నీరు పోలేట్లుగా చేసుకోవాలి. నీటివాటం దక్షిణానికి వున్నందున దక్షిణం వెళ్ళునువుతుంది. దోప నివారణార్థం మరొక గోడను నిర్మించడం వలన మన ఆవరణం వెలువరి దక్షిణం వెళ్ళునుగుట గుడ్డిలో మెల్లగా వుంటుంది.

10) దక్షిణంలో ఎత్తుగా వుండి పేడకుప్పులు, దాళ్ళున్నట్లువుంటే వర్షపు నీరు కలుగును.

దుష్కర్మణాలు:

11) భారీవైలంలో, ఇంటి ఆవరణలో, ఇంటిలోని అన్ని గదుల్లో, వసారాల్లో, దక్షిణ భాగం వెల్లంగా వుంటే స్త్రీలకు అరోగ్యం, ఆర్థికవృద్ధి, ఆకాలమరణాలు కలుగుతాయి.


వైశ్యుని ఉపగృహంలో పొయ్యి - నీలులేవచ్చునే వేయి.



- 12) దక్షిణ భాగంలో బావి వుంటే, అధిక నష్టాలు, దుర్మరణాలు కలిగిస్తుంది.
- 13) కొందరు కొన్ని గ్రంథాలలో దక్షిణ భాగం ఏకాచస్తానం గాన కొంత స్థలం వదలి కట్టాలంటున్నారు. అలా కాకుండా ఉత్తరానికన్నా దక్షిణంలో కొంత స్థలం తగ్గించికానీ లేక పూర్తి సరివాద్ధుచేసి, కట్టినా తప్పులేదు. అయితే దక్షిణం నైపు వీధి ఉండి ఆ వీధి ఉత్తరంనైపు కన్నా పల్లమైతే తప్పనిసరిగా రెండు లేదా మూడు అడుగులు భారీ స్థలం వదలి ప్రవారీ నిర్మించాలి.
- 14) దక్షిణ భాగంలో ప్రవారిగోడలు, ఇంటిగోడలు ఉత్తరం నైపు గోడలకంటే ఎత్తుగా లేకున్నా అరిష్టాలు కలుగుతాయి.
- 15) దక్షిణ భాగంలో ఇంటి గర్భము కంటే అడుగులు పల్లంగా వుంటే అధిక వ్యయం, అవారోగ్యము కలిగిస్తుంది.
- 16) దక్షిణ భాగాన వున్న ద్వారాలు అగ్నేయం దిక్కుగా చూస్తుంటే వోర, అగ్ని ప్రమాదాలు, వ్యాధ్యాలు కలిగిస్తాయి.
- 17) దక్షిణభాగాన వున్న ద్వారాలు, నైరుతి దిక్కుగా చూస్తూంటే దీర్ఘ వ్యాధులు, శత్రుత్వాలు, అకాల మరణాలు సంభవిస్తాయి.
- 18) ఇంటిని అంటుకొని దక్షిణానికి వాలు వసారా వంపుగా దించరాదు. ఇది అశుభాలను కలిగిస్తుంది. అలా దించాలి వస్తే దక్షిణం నైపు వసారా వాలుకన్నా, ఉత్తరం నైపు వసారా వాలు ఎక్కువగా వుండాలి.
- 19) దక్షిణంనైపు పోర్టికో క్లాబుకు స్తంభాలు (Pillars) లేకుండా నిర్మించుకోవాలి. ఎందుకంటే స్తంభాలు నిర్మించడం వల్ల అవి భూమిని తాకుతాయి. అప్పుడు యింటికన్నా ఆ నిర్మాణం పల్లం అవుతుంది. దక్షిణం పల్లం. అరిష్టాలకు మూలం. కనుక పోర్టికో స్తంభాల ఆధారం లేకుండా ద్వారాల ఎత్తు నుండి క్యాంటిలీవర్ బీమ్తో నిర్మించుకోవాలి. పిల్లరు రావటంవలన పోర్టికో క్రింద తూర్పు అగ్నేయం పశ్చిమ నైరుతి వడకలు వస్తాయి. తప్పు
- 20) దక్షిణ భాగంలో భారీ బయలు ఎక్కువ వుంటే అధిక నష్టాలు, తగాదాలు వస్తాయై, ప్రేమకు సుఖం లేకుండా చేయును.



నైరుతి స్థల ఫలాఫలాలు



ఈశాన్యం జననానికి కారణం, నైరుతి మరణానికి కారణం.
నైరుతి భాగం పలా పలాలు గృహధ్వజమాని, యజమాను రాలు, మరియు క్షేప్త మారునిపై చూపుతాయి.

దక్షిణం, వడమర వీధులుండిన ప్లాన్ నైరుతి బ్లాక్ " లేదా నైరుతి స్థలం అని అంటారు. వాస్తు జలం ఉన్నప్పుడు అన్ని బ్లాకుల కన్నా శ్రేష్టమైనది. ఈ నైరుతి బ్లాకులలో చేసే నిర్మాణాలు వాస్తువకు వ్యతిరేకంగా ఉండిన వాటి వెదు ప్రభావం చాలాకాలం తరువాత చూపిస్తుంది.

నైరుతి నిర్మాణ వివరణ :

- 1) ప్లానింగ్ కిగానీ, గ్రూపింగ్ కిగానీ ఈశాన్యం ఎంత ప్రమామో నైరుతి కూడా అంత ప్రాముఖ్యత వహిస్తుంది. ఈశాన్య నైరుతిలు రెండు పరస్పర విరుద్ధంకాదు గల మూలలు. ఈశాన్యం ఎంత పల్లముందాలో నైరుతి అంత ఎత్తుగా వుండాలి. ఈశాన్యం ఎంత తెరిచిగా వుందాలో నైరుతి అంతమాత్రం బడివుండాలి. ఈశాన్యం ఎంత తేలికగా వుందాలో నైరుతి అంత భారంగా వుండాలి. ఈశాన్యం ఎంత పెరిగితే నైరుతి అంత బద్ధితంగా వుండాలి. ఈ నైరుతి నిర్మాణానికి నలునైపులా భారీ బాగా రావాలి.



అంతర్జాతీయ, దీర్ఘవ్యాసాలు, ప్రవర్తన దోహాలు కలిగి ఏమే కష్టపట్టాలను లోపగుతారు.

- 29) దక్షిణ నైర్వతి, పశ్చిమ నైర్వతిల్లో ప్రవారితగిది. ఇంటికిగిది ద్వారాలుంటి అవశ్యాతి పొంపుటిగాక, ఒక్కొక్కప్పుడు కారాగార ప్రాప్తి కలుగుతుంది. పైగా వాళ్ళ అటాక్ అవరేషన్ యాక్టివైండ్ వాత్య అత్యవార్య, విక్షవార్య, మర్కరణం పొంపుతారు. ఈ ద్వారాలు శ్లెషుస్తావాయి.
- 30) ఈశాన్యం కన్న నైర్వతి పెల్లంగా, మాతులు, గోతులు వుండి, ఈశాన్యం నుండి నైర్వతికి వీరు పారితే మితిమీరిన నైరాల్లో ఒకరు వెచ్చింది మితి, తమకు తెలియక ఎవరికీ తమ మాటే వెల్లడైవే ముగ్ధులు పట్టుదల కలిగి పెద్ద అవధాలను లోపపుతారు.
- 31) ఈ నైర్వతి గ్రహానికి దక్షిణ వాలు మహారా పెల్ల ప్రేలు, పశ్చిమ వాలు మహారా పెల్ల పురుములు అధిక ఇల్లందుల్లో మరయు విక్షవార్యం వంటి వ్యాదుల్లో బార పెడతారు.
- 32) గోల్లు మరయు ద్వారాలు పశ్చిమానికి గానీ, దక్షిణానికిగిది ఒకే నైపుతు వుండాలి. రెండు ప్రెక్టిలా గోల్లు ద్వారాలు ఇంటికి గానీ, ప్రవారికి గానీ వుంటే ఆ యింట శ్లెషుత్తం కలిగిస్తూ ముగిసాండు మారా హెచ్చు చేస్తాయి. అలాకాకుండా తూర్పు ఉత్తరాంధ్ర ద్వారాలు వుండినపుడు దక్షిణ, పశ్చిమాంధ్ర వుండవచ్చును. అయితే కంపానీకు అప్రితముగా వులం పుచ్చుపుడే వాలుగునైపుల ద్వారాలు వుండవచ్చును.
- 33) ఈ నైర్వతి గ్రహానికి పశ్చిమ, దక్షిణాల్లో తూర్పు, ఉత్తరాంధ్ర మిన్నగా భారీగా వుంటే దక్షిణ లాగం హెచ్చుగా వుంటే ప్రేలు, పశ్చిమ లాగం హెచ్చుగా వుంటే పురుములు దిచ్చు వయ్యపులోనే అనారోగ్య కారణంగా మరణిస్తారు. ఇటువంటి గ్రహాలు వారపత్య పెద్దతిలో తమ పిల్లలకు సంక్రమించక ఎలాచీనమువుతుంటాయి. ఎంతోరీతిగా పై దోహాలున్న ఇంట్లు చాలా అవకాశాల్ని కలుగచేస్తున్నాయి.
- 34) నైర్వతి గ్రహానికి దక్షిణం, పశ్చిమాంధ్ర భారీ వులం ఉంటే తూర్పు, ఉత్తరాల్లో భారీవులం లేకుంటే లేక తూర్పు, ఉత్తరాలు వాచ్చుచేసి గ్రహం విరిస్తే అధిక

సెల్లర్ రూమీ ఈశాన్యం - తులాం ప్రగతి తున్నం.



నష్టాల్లో బాటు పుత్ర నష్టం వాటిల్లి ఆ గ్రహం ప్రీ పాత్తుగా మారుతుంది.

- 35) ఈ నైర్వతి బ్లాక్ ఇల్లు వాస్తవ దోహాలు కలిగి, సైమదవారింపిన అప్పు గానీ, కొప్పు గానీ దోహాలున్నా యోగించుచున్న గ్రహాలు అప్పులచ్చుట కలెదుతున్నాయి. వీటికి కారణం ఏమిటంటే నైర్వతి బ్లాకుతో పాటున్న గ్రహ సముదాయమందలి ఈశాన్య వులమందున్న గ్రహానికి ఈశాన్యం లోపించడం లేదా తూర్పు, ఉత్తర వీరులనే ఆస్థలం యొక్క, ఈశాన్యం తెలివండడం. ఈ నైర్వతి వులంలో పుచ్చువారు అర్థికంగా మంచి స్థితిలో వుండి కేవలం దవాన్చే ప్రదానంగా తలచి అదరాసురాగాలు, త్యాగం ఏ మాత్రం లేనివారుగా వుంటారు. అయితే చాలా యేండ్లతరువాత కష్టాలు వస్తాయి.
- 36) ఇంటిలోని నైర్వతి గదిని పెడక గదిగా గానీ, సామాన్లగదిగానీ వాడుకోవాలి. స్నానం గదిగా గానీ, బెట్ రూం గదిగానీ, గొయ్యితో ఉపయోగించడం, కష్టాలను కొని తెచ్చుకొనటమే నష్టం మరువరారు. మన భారీ వులంలో, ఇంటి ఆవరణంలో, గ్రహాంధ్రాని అప్పు గదుల్లో, మహారాల్లో నైర్వతి పెల్లంగా వుంటే దవనష్టం, ప్రాణ నష్టం, దీర్ఘవ్యాదులు కలుగుతాయి.
- 37) నైర్వతి లాగంలో మాతులు, గోతులు ఉంటే ప్రీ పురుములు దీర్ఘవ్యాదుల్లో సతమతమాయా, మనశ్శాంతి లేకుండా వుంటారు.
- 38) ఈ నైర్వతి లాగం వర్షపువీరు, వాడుక వీరు దక్షిణం తూము ద్వారా వెలువలకు పోతుంటే ప్రీ సైనా, పశ్చిమం తూము ద్వారా వెలువలకు పోతుంటే పురుముల సైనా చెడు ప్రభావం చూపుతుంది.
- 39) నైర్వతి లాగం కేవలం నైర్వతిగా పెరిగి వుంటే శ్లెషు బారలు, కోర్పు బారలు ముగిసాండులు కలుగుతాయి.
- 40) విది లేని పరిస్థితుల్లో వాత్యనేమినారు, వాత్యనేమిటినారు, అత్యవార్య చేసుకొన్నవారు, అత్యధిక ప్రమాదాల్లో మరణించినవారు, దీర్ఘవ్యాదుగ్నప్రభవారు చివరించు గ్రహాల్ని మీ మీ ప్రాంతాల్లో ఎంతోరీతి పై మరవారింపిన దోహాలు కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి.

సెల్లర్ రూమీ నైర్వతి ఉపగ్రహంలో - లెక్క పురిగతి ఆ యింటిలో.



అదుగులు స్థలం వదలి నిర్మాణం చేసుకోవాలి.

- 9) పశ్చిమభాగంలో పెంటకుప్పలు, రాళ్ళు, రప్పలు మొదలైనవి వేస్తే సదా సత్కారితో ఉంటుంది.
- 10) పశ్చిమంలో నున్న ముఖద్వారాలుగానీ, తదితర ద్వారాలుగానీ, కేవలం పశ్చిమ దిశనే చూస్తుంటే సత్కారితో ఉంటుంది.
- 11) పశ్చిమ భాగంలో నాలుగు వసరాలు లేకుండా ఏకైక పెట్టె గృహం కడితే ఫలము కలుగుతుంది.
- 12) పశ్చిమభాగంలో వున్న అదుగులు గర్భంకంటే ఎత్తుగా వుంటే, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, ఆర్థికాభివృద్ధి కలుగుతాయి.
- 13) పశ్చిమభాగంలో ఉపగృహం ప్లాంట్ లైట్ ఇంటి గర్భపు లైట్ కన్నా మెరుకగా వుంటే, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు కలుగుతాయి.
- 14) పశ్చిమ భాగంలో ప్రసాదిగోడలు ఎత్తుగా వుంటే ఫలవరితాభిప్రాయము.
- 15) పశ్చిమభాగంలో బలమైన చెట్లను పెంచుకొంటే ఫలవరితాభిప్రాయము.

దుష్ఫలితాలు :

- 16) పశ్చిమభాగంలో అదుగులు ఇంటి గర్భంకంటే పెద్దగావుంటే ఆర్థిక నష్టం, ఆనాలోగ్యాలు కలుగుతాయి. పశ్చిమ వాయవ్యంలో అదుగులు మూత్రం వుండరాదు.
- 17) ఇండ్లస్థలాలు, ఇంటి ఆవరణలు, ఇంటిలోని గదులు, వసారాల్లో పశ్చిమభాగం పెద్దగా వుంటే అవకీర్తి, ఆర్థిక దుష్ఫలితం, దుఃఖం కలిగిస్తాయి. పశ్చిమం ఖాళీ స్థలం కన్న తూర్పున ఖాళీ స్థలం తక్కువ వుంటే మగ సంతతికి చెడు జరుగుతుంది.
- 18) పశ్చిమభాగంలో గల పాకలు, పందిళ్ళు, గదులు, మొదలైనవి వాటి ప్లాంట్ లైట్ గృహ గర్భం లైట్ కంటే పెద్దగా వుంటే అవకీర్తి, ఆర్థికనష్టం కలుగు తాయి.


ఉత్తరంలో స్థిరీకరణం - వాస్తు శాస్త్రము విరుద్ధం.



అదుగులు స్థలం వదలి నిర్మాణం చేసుకోవాలి.

- 19) పశ్చిమభాగంలో నున్న ద్వారాలు నైరుతి దిశను చూస్తున్నట్లుంటే దీర్ఘవ్యాధులు, అకాలమరణాలు, ఆర్థిక నష్టాలు కలుగుతాయి. పశ్చిమభాగంలో నున్న ద్వారాలు వాయవ్య దిశను చూస్తుంటే కోర్టు తగాదాలు, శత్రువృద్ధి, అపకీర్తి, ఆర్థిక నష్టాలు కలుగుతాయి.
- 20) పశ్చిమ భాగం గృహంలోని వాడుకనీరు గానీ, వర్షపు నీరు గానీ పశ్చిమం నుండి వెలువలకు పోతుంటే పురుషులకు దీర్ఘవ్యాధులు సంభవిస్తాయి. రోషాలుగల కొన్ని గృహాలను చిరునామాలో సహా ఉదాహరించుటకు వున్న చిక్కులవల్ల వ్రాయలేదు. (బ్రాహ్మి రామునకు గోదావరి, వేదావల సంసేహనకు కృష్ణా నది పశ్చిమాన పారి నైరుతిరోషాలు కల్గించుటచే అవి పేరు ప్రఖ్యాతులున్నను ఆ క్షేత్రాలు మనంగా యోగించ లేకున్నవి.)

వాయువ్య స్థల ఫలాఫలాలు



వాయువ్య భాగం పలాఫలాలు ఇంటిలో స్త్రీలపైన, మూడవ సంతతిపైన వుంటాయి. వాయువ్యం యజమానిని దివానును చేస్తుంది - దివాన్ తీయిస్తుంది. సామాన్యంగా వాయువ్యం బ్లాకు పరితాన్ని పరిశీలించి మాస్త్ర ఇందులో నివసించేవారికి ఆయా దిక్కుల ఇంటిలో పూజగది ఏ దిశలో వున్నా - ఎలాంటి లోటు కలుగదన్నా!



20) పశ్చిమ ముఖద్వారమున్న ఇంటికి పశ్చిమం కన్నా తూర్పులో ఎక్కువ భారీ స్థలం, దక్షిణంకన్నా ఉత్తరంలో ఎక్కువ భారీ స్థలం కలిగి తూర్పు ఉత్తరాల ప్రసారి మీద ఏ విధమైన కట్టడాలు కట్టకుండా ఈశాన్యంలో బావి, ఆగ్నేయంలో వంటగది వుంటే, ఆ ఇంటి మేదావులు, బాగ్యవంతులు, న్యాయశీలురుంటారు.

దుష్ఫలితాలు :

- 21) ఉత్తరవాయవ్యం వీధిపోతువుంటే స్త్రీలకు అవరోగ్యమేగాక, అందులో నివసించే వారు వెలు దురభ్యాసాల పాలవుతారు.
- 22) ఈ భాగము ఉత్తర వాయవ్యం పెరిగితే అందులో నివసించేవారు కోర్టు వ్యాజ్యం, చోరాగ్నిల వల్ల బయట, పురుష సంతానం లేకుండుట, మనశ్శాంతి నశించుట మొదలైన కష్టాలు అనుభవిస్తారు.
- 23) ఈ వాయవ్య మూల ఈశాన్యమూల కన్నా పెద్దగా వుండి, మాతులు, గోతులు వుంటే ఆ ఇంటివారు వ్యాజ్యాలు, వ్యాధులలో నెలమెంతమవుతుంటారు.
- 24) వాయవ్యమూల ఉత్తరపు సరిహద్దుచేరి, వాయవ్యం మూల బడిన ఇల్లు, యజమానురాలైన మరియూ ఆ యింటి మూడవ సంతానం సైన్యా చెడ్డ పరిణామం చూపుతుంది.
- 25) ఈ భాగము గృహానికి ఉత్తరంలో గర్భం కన్నా ఎత్తైన అరుగులు ఉంటే స్త్రీలు రోగులుగాను, యజమానులు ఋణగ్రస్తులుగాను మారే అవకాశముంది.
- 26) వాయవ్యం భాగము గృహం ఉత్తర ముఖద్వారమైనప్పుడు ప్రక్కనే తూర్పు ముచ్చి ఇంటికన్నా ఈ గృహం వెనుకకు తగ్గిపోతారు. ఎందుకనగా తూర్పు ఈశాన్యం నుండి పొంద వలసిన మార్వరశ్మి తూర్పున వున్న ఇల్లు అడ్డుకుంటున్నది.
- 27) వాయవ్యం భాగము ఉత్తరం వైపున గేటు వుండి పశ్చిమం వైపు గేటు లేనప్పుడు వెను పరితం రావచ్చును.
- 28) వాయవ్యం భాగము ఇంటికి ఉత్తర ముఖద్వారముండి, ప్రసారికి సీతమందు గేటు

తూర్పుముఖంగా దేవుని ఆర్చించు - అరెగ్గ బాగాలను ఆర్చించు.



వుంటే సీతస్థానమైన ఉత్తర వాయవ్యపు నడక విరుదుతుంది. కనుక చెడ్డ పరిణాలు కలుగుతాయి.

- 29) ఉత్తర ముఖద్వారం కలిగి, తూర్పులో భారీ స్థలం లేక అంటుడు మీదై వుండి, దక్షిణంలో ఉత్తరం కన్నా ఎక్కువ భారీ స్థలం వుంటే, ఆ ఇల్లు అనేక సమస్యలకు నిలయమై, ఒకే యజమాన్యం క్రింద వుండక చేతులు మారుతుంటుంది.
- 30) పశ్చిమ ముఖద్వారం వుండి తూర్పు ఉత్తరాలు సరిహద్దు చేర్చి, గృహం నిర్మిస్తే ఆ యింటి వారు అప్పులపాలై ఆ యిల్లు వేలం వేయబడుతుంది.
- 31) పశ్చిమ ముఖద్వారం వుండి, తూర్పు సరిహద్దుచేరి, పశ్చిమంలో వాలువసారా వుండి మేడకు కూడా పశ్చిమంలో వాలు వసారా వుంటే ఆ ఇంటి పురుషులు పక్షవాతం పాలవుతారు. అలాగే ఉత్తరపు సరిహద్దు చేరి ఇంటికి, మేడకు దక్షిణానికి వాలు వసారాలుంటే ఆ ఇంటి స్త్రీలు పక్షవాతం పాలవుతారు. ఈ లక్షణాలున్న ఇండ్లను పరిశీలిస్తే నిజానిజాలు మీకే తెలుస్తాయి.
- 32) ఉత్తర ముఖద్వారం వుండి, తూర్పు సరిహద్దు చేరి పశ్చిమ వీధికి నైరుతిలో ద్వారముండే ఇల్లుగానీ, వ్యాపార స్థలం కానీ స్థిరత్వం లేక నష్టాల్లో చేతులు మారుతూవుంటుంది.
- 33) ఉత్తర ముఖద్వారం కలిగి, ఆగ్నేయ, వాయువ్యాలు పెరిగి, ఈశాన్య నైరుతులు తరిగి, సీత స్థానంలో ద్వారాలు కలిగివుంటే ఆ ఇంటి బాధ్యులైన, అన్న దమ్ములు, తండ్రి కొడుకులు, అత్తాకోడండ్రు సఖ్యత లేక పరస్పర వైర భావంతో మానసిక బాధల్ని అనుభవిస్తూవుంటారు. ఆ ఇల్లు తరచుగా అగ్నికి ఆహుతై, ప్రాణనష్టం కూడా కలిగిస్తుంది.
- 34) ఉత్తర ముఖద్వారం వుండి తూర్పు పార్శ్వ చేరి, తూర్పు ఉత్తర గోడలు పెక్కుగా వున్న ఇంటి అవయవ లోపాలున్న వారు వుడతారు.
- 35) వాయవ్యం మూల పెరిగినా, వాయవ్యం మూలవడినా ఆ ఇంటివారు మరి ప్రీతితో కోల్పోయి, దేశసంచారులై ఒక్కొక్కచోట అత్యవస్థలకు పార్శ్వమారు.

పశ్చిమముఖంగా అర్చన - తుభావను చేర్చి నిర్మన.



~~~~~

36) పైన చెప్పబడిన రోషాలుండి అచ్చటచ్చట మంచి పరిశాలనిచ్చే ఇళ్ళుకూడా కనబడవచ్చు. కానీ అందుకు కారణం వాయువ్యం బ్లాకుకు ఉత్తరం వీధి ఈశాన్యం తరుగుతూ నడక సాగితే అనగా వాయువ్యం నుండి ఆగ్నేయంగా వీధి నడకసాగితే తూర్పు ఈశాన్యంలో ఉన్న ఇండ్లకు ఈశాన్యం తరుగుతుంది. అట్టి స్థితిలో మూలమే ఈ వాయువ్యంలో వున్నవారు అధికంగా బాగా వుంటారేగానీ రోజుల్ని, మరిసీనుల్ని దనమే ప్రాణంగా భావించేవారై వుంటారు. సాధారణంగా ఆ ఇంట స్త్రీల ఆధికారం పొగుతుంటుంది. చాలా ఎండ్లతరువాత కష్టాలు కలుగుతాయి.

37) వేలానికి వచ్చే ఇండ్లను పరిశీలిస్తే వాయువ్య రోషాలు వుంటేనే యజమానిని ది.పి. పెట్టివచ్చును. ఆ రోషాలు ఉత్తర వాయువ్యం పెరిగడం, వాయువ్యంలో సూతులు, గోతులు, మరియు నైర్వతి కచ్చా ఎత్తు పెరిగడం, వాయువ్యం మూత పెడటం వల్ల, ఆగ్నేయ వాయువాలు నడక సాగటంవల్ల ఇలాంటి కష్టాలు ఎంతవస్తున్నాయి.

38) కాల్చుకొని దుర్మరణం పాలైన వారి ఇండ్లను, తగులబడిన ఇండ్లను పరిశీలిస్తే నైర్వతి, ఈశాన్యం మూల కొంతం కచ్చా ఆగ్నేయం, వాయువ్యం కొంతలు పెరిగివున్న ఇండ్లే కనబడతాయి.

39) ఇండ్ల బయలు పైలాల్లో, గుహాల్లో, వసారాల్లో వాయువ్యం, ఈశాన్యం కంటే ఎల్లంగా, నైర్వతి, ఆగ్నేయాలకంటే ఎత్తుగా వుంటే ఇటువల్లి, స్త్రీలకు వ్యాధులు, యింట రియాల కలుగుతూ వుంటాయి.


40) ఇంటికి పశ్చిమ లాగంలో వరండా వుండి, అందు ఉత్తర, దక్షిణపు గోడలపైపు గ్రీల్ చేయునపుడు గ్రీల్ క్రింద తక్కువ మందంతో పిట్టగోడను కడతారు. అలా కట్టుటవల్ల ఉత్తరవాయువ్యం మరియు దక్షిణ నైర్వతి పెరుగుతాయి. కావున పిట్టగోడ మందం గృహంలోని గోడల మందానికి సమానంగా వుండాలి. వాయువ్యం బ్లాకునకు తప్పనిసరిగా పశ్చిమ వాయువ్యంలో గేటు పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఈ వాయువ్య బ్లాకు ఇండ్ల విముదాయంలో ఉత్తరంపైపు బాకారుకు ఈ గృహం వీరవోతుంది. పశ్చిమం బాకారుపైపు ఇండ్ల విముదాయములో ఈ గృహం ఉచ్చవోతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరి పశ్చిమంపైపు ఉచ్చంలో గేటు పెట్టాలి.

~~~~~  
 ది.పి.కి రిటర్ను ఇవ్వాలి -
 అందుకీ తూర్పు, పడమర ముఖంగా పూజలను అంశ ప్రాధుర్యం.



~~~~~

**ఉత్తర భాగం - ఫలాఫలాలు**



ఉత్తర భాగపు ఫలాఫలాలు స్త్రీలపై, దనంపై వుంటాయి.

- 1) ఉత్తరభాగం గృహం నిర్మాణంలో కూడా ఉత్తర భాగం గది ఎంతో కొంత లెవల్ తగ్గించి నిర్మించితే మంచిది. అనగా క్రింద బేసు మట్టమేగాక, మిగిలిన కూడా మిగతా గదులకన్నా ఎల్లంగా నిర్మించుకోవడం శ్రేయస్కరం. ఇలా తగ్గించిన గదికి మళ్ళీ తగ్గు లెవల్ లో వసారా దించుకోవడం మరీ మంచిది.
- 2) ఉత్తర ముఖద్వార గృహానికి తూర్పున భారీ లేకుంటే, తూర్పులో చివరనున్న ఈశాన్యం యిల్లు యోగిస్తుంది. ఒకవేళ ఆ యింటికి ఈశాన్యం తగ్గితే పశ్చిమాన వున్న గృహంగానీ, లేదా దాని తర్వాత రెండవ పశ్చిమ గృహంగానీ వీధి చివర పశ్చిమాన వున్న గృహంగానీ యోగిస్తుంది.
- 3) ఉత్తర ముఖద్వార గృహాలకు ముఖద్వారం వీధిలోనికి కనపడునట్లు ప్రవారి గోడ నిర్మించుకోవాలి. ఉత్తరం పైపు ప్రవారిగోడ ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి అయిన తర్వాత నిర్మించాలి.
- 4) ఇంటిని అద్దెకు యిచ్చుకొనేవారు ఉచ్చపు భాగం తాముంచుకొని పీచుపు భాగాన్ని అద్దెకిచ్చుకోవడం శ్రేష్ఠం, అద్దెకున్న వారు వదలి వెళ్ళితే వెంటనే వేరే వారిని అందుచేర్చుకోవాలి. లేక ఆ భాగాన్ని కూడా వారే ఉపయోగించుకోవాలి. అలా చేయుకుంటే వారున్న ఉచ్చపు స్థానమను తూర్పు భాగంపై కొన్ని చిక్కలు లెస్తుంది. ఉత్తర భాగంలో వంటగది నిర్మించరాదు.
- 5) స్త్రీలమంతా ఇల్లును, ఉత్తరము వీధి కలిగి, ఉత్తరం ముఖద్వారంపై తూర్పుపైపు భారీ లేకున్నా ఇంటిలోపల వాస్తుకు అనుగుణంగా వుంటే యోగిస్తుంది. కానీ పెడమట్టిపైపు కూడా భారీ ఉండరాదు.

~~~~~  
 తూర్పున పూజం గది - ముఖాంశాలకు విధి.



ఫలం. 5 అడుగులకు ఎక్కువగా వుంటే దక్షిణ ఆగ్నేయం పెరిగినట్లు, 5 అడుగులకు తక్కువ వుంటే దక్షిణ నైరుతి పెరిగినట్లు నిర్ణయించుకోవాలి. హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా 5 అడుగులు ఖచ్చితంగా వుంటే నైరుతి మూల సరిగా వుందని తీర్మానించుకోవాలి.

స్థిరపరచుకున్న దిక్కు దక్షిణమైతే ఆగ్నేయంలో మేకును వాటి, దక్షిణ పార్శ్వ వెంబడి పశ్చిమం నైపుకు 3 అడుగులు, తూర్పు పార్శ్వ వెంబడి ఉత్తరానికి 4 అడుగుల వద్ద గుర్తులుంచి, ఆ రెండు గుర్తుల్ని కలుపుతూ మూలను కొలిస్తే 5 అడుగులు ఉండాలి. అలాగాక 5 అడుగులకు తగ్గితే తూర్పు ఆగ్నేయం పెరిగినట్లు, 5 అడుగులకు ఎక్కువగా వుంటే తూర్పు ఈశాన్యం పెరిగినట్లు నిర్ణయించుకోవాలి. లేదా లేకుండా 5 అడుగులు సరిగ్గా వుంటే, ఆగ్నేయ మూల ఖచ్చితంగా వుందనుకోవాలి.

స్థిరపరచిన దిశ తూర్పు అయితే ఈశాన్య మూలలో మేకును వాటి, అచ్చటినుండి తూర్పు పార్శ్వ వెంబడి దక్షిణం నైపుకు 3 అడుగుల కొలత వద్ద ఒక గుర్తువుంచి ఉత్తరం పార్శ్వ వెంబడి పశ్చిమం నైపుకు 4 అడుగుల కొలత వద్ద ఒక గుర్తువుంచాలి. ఆ రెండు గుర్తుల్ని కలుపుతూ మూలను కొలిస్తే 5 అడుగులు ఖచ్చితంగా వుండాలి. అలాగాక 5 అడుగులకు తక్కువైతే ఉత్తర ఈశాన్యం పెరిగిందని, 5 అడుగులకు ఎక్కువైతే ఉత్తర వాయవ్యం పెరిగిందని నిర్ణయించాలి. 5 అడుగులు సరిగా వుండేట్లు సరిచేసుకోవాలి. అది ఈశాన్యం.


స్థిరపరచిన దిశ ఉత్తరమైతే, వాయవ్యంలో మేకును పాతి అచ్చటినుండి ఉత్తరం పార్శ్వ వెంట తూర్పు నైపుకు 3 అడుగులు కొలిచి, గుర్తువుంచాలి. పశ్చిమం పార్శ్వ వెంట దక్షిణం నైపుకు 4 అడుగులు కొలిచి అచ్చట గుర్తువుంచాలి. మూలగా ఆ గుర్తులను కలిపితే ఖచ్చితంగా 5 అడుగులు వుండాలి. ఒకవేళ 5 అడుగులకు ఎక్కువగా వుంటే పశ్చిమ నైరుతి పెరిగినట్లు, 5 అడుగులకు తగ్గితే పశ్చిమ వాయవ్యం పెరిగినట్లు నిర్ణయించాలి. లేదా లేకుండా సరిచేసుకోవాలి, అదే వాయవ్యం.

చతురస్రంగా గానీ, దీర్ఘ చతురస్రంగా గానీ ఉన్న స్థలాలైనా, గదులైనా మూల కొలతలు అనగా నైరుతి నుండి ఈశాన్యానికి, వాయవ్యం నుండి ఆగ్నేయానికి కొలిచి సమానంగా వున్నా, లేదా అవి తేలుసుకోవచ్చు.

ఉత్తరాన స్థానం గది - ఉత్తమ సుఖాలు కలిగిస్తుందని.



ఈ విధంగా స్థల నిర్ణయం నుండి పువారి వరకు, పువారి నుండి ఇంటి గోడలు పూర్వద్యువరకు ప్రతి దశయందు మూలలన్నిటినీ పరిచూస్తూండాలి.



స్థల నైశాన్యాన్ననుసరించి ఈ 3,4,5 అంకెలను ఒకే అంకెతో గుడించి అనగా హెచ్చించి నిర్ణయించుకోవచ్చును. అనగా $3 \times 2 = 6$; $4 \times 2 = 8$; $5 \times 2 = 10$ గా నైనా, $3 \times 3 = 9$; $4 \times 3 = 12$; అంటే ఒకనైపు 9 అడుగులు, మరొకనైపు 12 అడుగులు వుంటే ఇరునైపుల గుర్తుల్ని కలుపుతూ మూల కొలత $5 \times 3 = 15$ వుంటే తీరాలి. ఈ స్కాలం మనవారు పూర్వం నుండి అనుసరిస్తున్నదే గానీ క్రొత్తదేమీ కాదు.

మూలలు మట్టంగా వుంటే గృహస్థులు మూల విరాట్టులే. మూల కొలతల్లో రోపాలుంటే ఇంటివారికి కలతలు తప్పవన్నది కఠిన సత్యం.

స్థలాలు దిక్కుపాటి 45° విదిక్కులుగా వున్నప్పుడు తూర్పు - దక్షిణం మధ్యలో ఆగ్నేయం, దక్షిణం - పశ్చిమం మధ్యలో నైరుతి, పశ్చిమం - ఉత్తరం మధ్యలో వాయవ్యం, ఉత్తరం - తూర్పు మధ్యలో ఈశాన్యాలు వస్తాయి.

ఈవిధంగా స్థలం దీర్ఘచతురస్రస్థానంగా వుండి నైరుతి, ఈశాన్యాలు పాడవుగా వచ్చినా, ఆగ్నేయ, వాయవ్యాలు పాడవుగా వచ్చినా అవి పెరిగినట్లుగా భావించరాదు. ఎందుకనగా ఆ దిశలు కోణంగా పెరుగలేదు కాబట్టి తప్పులేదు. అయితే అట్టి స్థలములోని అన్ని మూలలు మూల మట్టానికి (90°) ఉండవలయును. ఈ స్థలం దీర్ఘ చతురస్రంగా ఉన్నా, చతురస్రముగా ఉన్నా దోషం లేదు. కానీ ఏ కోణము పెరిగి ఉండరాదు.

తూర్పు ముఖంగా లెట్టినలో ఖూర్చుకండి - అది ఆరోగ్యకారి గండి.



తావీ మేస్ట్రీలకు సూచనలు

గృహ విద్యుదాంశో వాస్తు నిర్దేశముల తర్వాత ముఖ్యమైన పాత్ర తానీ
 పేర్కొంది. గృహ విద్యుతాలు చాలా జాగ్రత్తగా మంచి అనుబంధం, వైఫల్యం గల మేర్పరిమ
 ఎప్పుడోవాలి. అట్లుగాక అడుమారాలు రాళ్ళమోసే అంకెల వ్యాసంలో ఏదైన వెంట
 మొదల ముక్తి తానీలు చేతువల్ల లేకుండామని తానీ పేర్కొందిమని చెప్పుకొని తిరిగివారికి
 విద్యుదా జాగ్రత్త అప్పుడే మిగులు ఇట్లా సంక్షిప్తాయమామంది. అందువల్లనే
 గృహవిద్యుతాలకు ఇంత జాగ్రత్తగా ఈ విషయం చెప్పాల్సి వచ్చింది.

విద్యార్థులలో మంచి నేర్పునకు తానో మేల్కొనితనం గృహ వాస్తవాలను ముఖ్యమైన
మూలంగా చూడాలని తెలియజేసింది.

లాన్ ప్రేక్షకులు (బేటా టెస్ట్) ఇష్టం వచ్చినట్లుగానే వారి ఎనిమిదవలో మూలపట్టుకుని
 తొలుత గుండు చాలా ముఖ్యమైనది. ఇంటి మూలలు ఎనిమిదవనుకుకు మూలపట్టుకుని,
 గోడల విలువైన ఎనిమిదవనుకుకు తొలుతగుండు ఉపయోగపడతాయి.

మూలమట్టం ఏలిన తేలికపాడు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడతారు. కానీ చాలామంది దాన్ని ఏలడమేకదా, ఇటుకల్ని దాంతులే వ్యవహరించుకుంటారు. అందువల్ల మూలమట్టం పనికిరాదన్నది, ఏరిపోతున్నది, పనికిరాదన్నది వాడినా, ఏరిపోయినదాన్ని అతికి వాడినా కట్టడంలోని మూలము ఇప్పుడంతగా దూరపోయింది. మూలము వ్యక్తమంగా లేకుంటే అయినంత ఉండేవారి జీవితం ఎంత కలకలపడుతుందో తానే ప్రేక్షకులు అర్థం చేసుకోవాలి.

కొందు ఒక చాలానికే రాయనో, ఇటుకముక్కునో కట్టి యోగుగుండుగా వాడుతుంటారు. అందువల్ల గోడ నిలువు నదిగా ఉండకపోవచ్చు. గదుల కొలతల్లో భేదం రావచ్చు. తద్వారా అనువరణాదలు కలగొచ్చు. గోడల తేడాలును నరికేసేందుకు అదనంగా నీమెంటు వాడవలసి వస్తుంది. కొట్టి మూలమట్టం, యోగుగుండు అనే ఈ రెండు పరిమూల్యము ఇప్పితమైన వాటిని ఉపయోగించడం రాసీమేస్ట్రీల కర్తవ్యం. కనీస ధరలం కూడా.

తూర్పువ నెప్పేళ్ గుంతు - ఉన్నదికి మంచి గుంతు.

వస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు

.....

వైలాన్తి వదును చేయడంతో పులకర్తి ప్రారంభమౌతుంది. వైలానికి తూర్పు ఉత్తరం, ఈశాన్యం వల్లంగా పుండేట్లు చూడాలి. వర్షము దక్షిణ నైర్ఋతలు ఎత్తుగా పుండేలా చేయాలి. దక్షిణ వర్షము దిశలలో వల్లము, గోతులు, మారులు పుండే పూర్వమేయాలి. ఈ విషయంలో ఏ మూతం ఉత్తేజ మికిరాదు. పుట్టులు పులంత ఏ దిశలో పున్నాలోమే. కొందరు పుట్ట ఎత్తుగా పుంటుంది కా! నైర్ఋతిలో పుండవచ్చునని పాంపాలు వదవచ్చు. కానీ పుట్ట సైకిమాచేందుకు ఎత్తుగా పుండవచ్చుగానీ. తోవల అంతా బోరియంమయమే. కనుక పుట్టను శ్రవ్య చేయవలసింది తొలగించి వదును చేయుట ఉత్తమం. ఇట్లు కట్టిన తరువాత ఈ నిర్మల వసులు మేమివచ్చునో వాటి చాలా మంది పున్నాదు. ఏ వస్త్రే అతి ముఖ్యమో వాన్ని నిర్మలమిశ్రుచి ముఖ్యపాడుచున్నాడు. కడుకు ఈ నిర్మలమే వారిని శీర్షిస్తుంది.

[illegible][illegible]

ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಮರುಳು ದೌರ್ಬಲ್ಯ - ಅದೇ ದುರಾಚಾರದ ಏಕಮುಖ್ಯ (ಪಾಠ)



యొక్క కొద్దిగా లెవల్ తగ్గించి అమర్చుకోవాలి. అన్నిటికంటే నైర్వహి గదిని ఎంతో కొంత ఎత్తుగా వుంచి ఈశాన్యం గదిని పల్లంగా వుంచాలి. ఇంటిలోపల అడ్డదూరాలు, అడ్డదండల క్రింద నడక వచ్చినా వెళ్ళాలేదు.

పాత యింటి సామగ్రి అవగా రాయి, మట్టి, కొయ్యసామాన్లు వినియోగానికి ఉపయోగపడే స్థితిలో వుంటే, వాటిని నిరభయతరంగా వాడుకోవచ్చును.

పాత యిండ్లుగానీ, పాత గోడలు గానీ విప్పేటప్పుడు తొలుత ఈశాన్యం నుండి విస్తరించి, విప్పిన రాళ్ళు, యితర సామానుల్ని దక్షిణ, పశ్చిమ దిశల్లోనే పెడవేయాలి.

అయితే గృహాలకు, ముందు పిల్లర్స్ (ప్రంబాలు) వేసి వాటిమధ్య పాక్షిమన్ (అడ్డగోడలు) కట్టి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ పిల్లర్స్ (ప్రంబాలు) ఎప్పుడు వున్నా తప్పాలేదు.

పాత గృహాన్ని పునర్నిర్మాణం కావించేటప్పుడు తూర్పు, ఉత్తరాల నైపు కప్పును వుంచి, పశ్చిమ, దక్షిణ దిశల నుండి తొలగించేందుకు ప్రారంభిస్తే, తూర్పు నైపుమన్న కప్పు పల్ల పురుషునకు అనారోగ్యం నెలవిచ్చుంది. అలాగే ఉత్తరం కప్పుపల్ల ఆ యింటి స్త్రీ అనారోగ్యం పాలవడమే గాక, అర్ధిక నష్టం కలుగుతుంది.

కావున మేస్త్రీలు వాస్తుశాస్త్రంలోని కనిపించే ప్రాథమిక మూలాల్ని తెలుసు కొని మెంతునగా మెంట్ గృహాన్ని నిర్మిస్తే గృహాన్ని కొంతకాలానికి మరొక గృహ నిర్మాణం ప్రారంభించి మేస్త్రీలకు, ఇంజనీర్లకు మరల పనిని కల్పిస్తారు.


ద్విశాల, త్రిశాల నిర్మాణాలు

కొందరు తమ స్థలంలో ద్వీశాల (L), త్రిశాల (U)లు నిర్మిస్తుంటారు. ఈ ద్వీశాల, త్రిశాల నిర్మాణాలు గృహ వాసానికి యోగ్యమైనవి కావు. అయితే పాతశాలలు, వాస్తారలు, అన్నగ్రామాలు, ఆసీమలు, పెత్తనల శాలలు, మొదలైన వాటికి ఈ నిర్మాణాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అయితే, అయో దిశలను బట్టి ఈ ద్వీశాల, త్రిశాల నిర్మాణాలను మేముకొన్ని ఉంటుంది. లొక్కలలో కూడిన ప్రక్క వేత వివరణ చూడండి.

పెద్దట్టాంట్ దక్షిణం - పిన్నట్టాంట్ గ్రామీణ అమర్చడం (పిన్న = క్షేమం).





యొక్క కొద్దిగా లెవల్ తగ్గించి అమర్చుకోవాలి. అన్నిటికంటే నైర్వహి గదిని ఎంతో కొంత ఎత్తుగా వుంచి ఈశాన్యం గదిని పల్లంగా వుంచాలి. ఇంటిలోపల అడ్డదూరాలు, అడ్డదండల క్రింద నడక వచ్చినా వెళ్ళాలేదు.




కొందరు తమ స్థలంలో ఉత్తరం, పశ్చిమం పారు చేసి ఈ ఆకారంగా ద్వీశాల నిర్మాణం చేస్తారు. ఈ కట్టడం వలన ఉత్తరపు దిశ యందును, పశ్చిమ వాయువ్యం యందును లాంఛై అగ్నేయ, దక్షిణాలు తెంపియై ఎన్నో అరిష్టాలు కలుగుతాయి.

కొందరు ఉత్తరం తూర్పు పారు చేసి ఈ ఆకారంగా కట్టుకుంటారు. ఇందు వలన ఉత్తరం, ఈశాన్యం, తూర్పు దిశలు మూయి బడి పశ్చిమ, దక్షిణ, నైర్వహిలు తెంపియై ఆ ఇంటివారు మృత్యువునకు ఎర అవుతారు.



కొందరు పశ్చిమ, దక్షిణాలను పారు చేసి ఈ ఆకారంగా నిర్మాణం చేస్తారు. దీని వలన పశ్చిమ, దక్షిణాల యందు లాంఛై విస్తరి ఉత్తర, ఈశాన్య, తూర్పు దిశలందు లాఠీ విస్తరి అకలంకమైన వాస్తు బలం చేకూరుతుంది.

కొందరు తూర్పు, దక్షిణాలు పారు చేసి ఈ ఆకారంగా నిర్మాణం చేసుకుంటారు. అందువల్ల తూర్పు, ఈశాన్యం లాంఛై విస్తరి పశ్చిమ వాయువ్యంలో లాఠీ విస్తరి యుష్టలితాలు ఇవ్వండి.



నైర్వహిలో (కొయ్యతో పొయ్యివా) - మేస్త్రీలు ఇంటిలో రోజులు తిలవా.



నిర్మాణంలోని బ్యాంకింగ్ క్రింద బాటదూం గాని, స్టోర్ దూం గానీ, కట్టుకోవటంలో అవి ఇంటిని అంటుకొని తూర్పు అగ్గియం వెరిగి వాన్సు దోషమౌతుంది. ఒక వేళ ఆ గదులు తప్పనిసరి అయినప్పుడు తూర్పు ఈశాన్యంలో ఇంటిపొయిన బాల్కనీ అంటుకొనేలా ఏర్పర్చి తో పాటు గోడరావాలి. అప్పుడు వాన్సు దోషం ఉండదు.

ఉత్తర దిశగా ఇంటి నుంచు దూరం ఉన్నప్పుడు ఉత్తర వాయువ్యంలో యోర్పు నుండి వచ్చినానికి మెట్లు వేసి ల్యాండింగ్ పైనుండి వచ్చిమం నుండి యోర్పుముఖంగా మేడపైకి మెట్లు నిర్మించుకున్నప్పుడు అట్టి మెట్ల ల్యాండింగ్ క్రింద కూడా గదులు వేసుకోవాలి. వచ్చినప్పుడు ఆ గది ఇంటినంటుకోని ఉత్తర వాయువ్యం పెరుగుతుంది. కాబట్టి దీనికి ఎదురుగా ఉత్తర ఈశాన్యంలో బ్లిండింగ్ పొయిన పిల్లరతోపాటు గోడ రావాలి. ఈ ల్యాండింగ్ క్రింది గదుల ద్వారాలు ఉన్నములో ఏ దిశలో వున్నా దోమం లేదు.

పశ్చిమ దిశలో ఇంటి ముఖద్వారం ఉన్నప్పుడు మేడపైకి వెళ్లడానికి పశ్చిమ
నైరుతిలో మెట్లు నిర్మించుకున్నప్పుడు, అట్టి మెట్ల యొక్క, ల్యాండ్‌ింగ్ క్రింద గదులు
మేమికాస్తూన్, అవి బిల్డింగ్ కన్నా తక్కువ ఎత్తులో నుంటాయి కాబట్టి వాస్తూన్ మూతుంది.
కాబట్టి అలాంటి గదులు నిర్మించకూడదు. దక్షిణ ముఖద్వారం ఉన్న ఇంటికి దక్షిణ
నైరుతిలో నిర్మించుకున్న మెట్ల క్రింద కూడా ఏ ఏదమైన కట్టడాలు, గదులు
నిర్మించరాదు.

ఇంటికే వెలువల తూర్పున మడపైకే బాల్కనీ మీదుగా వెళ్ళడానికి నిర్మించుకునే మెట్లకు తూర్పునైపు బాల్కనీ వచ్చి మడత మెట్లు తిరిగోటవ్వుడు పైలం తక్కువ అయినచో ల్యాండింగ్ ఇంటిపారు తప్పి దక్షిణ ఆగ్నేయం పెరుగుతుంది అయినా తప్పులేదు. అలాగే దక్షిణం నైపు మెట్లు వచ్చి బాల్కనీ రోనికి ప్రవేశించేటప్పుడు పైలం తగ్గి ల్యాండింగ్ వచ్చిమ నైపులి పెరుగును. రోమం కాదు. మరియు వచ్చిమం నైపు బాల్కనీ పైకే వెళ్ళవచ్చుడు పైలం తగ్గి ల్యాండింగ్ దక్షిణ నైపులి పెరుగుతుంది. తప్పుకాదు. అలాగే ఉత్తరం నైపు బాల్కనీ మీదకు పోయినపుడు మడత మెట్లు వచ్చి ల్యాండింగ్ వచ్చిమ వాయువ్యం పెరుగుతుంది రోమం కాదు.

కానీ ఇలా పెరిగిన ల్యాండ్‌కి క్రింద ఏ రికలలోనూ చాట్‌డూం, స్టోర్‌రూములు, కలెంట్‌ మీటర్‌ గదులు నిర్మించరాదు.

ఉత్తరంలో సెఫ్టిక్ ట్యాంక్ - ఉత్తమ ఫలితాలకు ఫస్ట్ రాంక్.

సుయ్య మలియు బోలింగ్

ప్రతి గృహవరణంలో బావి ఈశాన్యంలో వుండాలి అని వాస్తు నియమం. అది యాదృశ ఈశాన్యం కావచ్చు లేదా ఉత్తర ఈశాన్యం కావచ్చు.

బావి నిర్మాణ విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం అవసరం. బావి భూమి తోపాటు చౌకగా - గుండ్రంగా వరలు (గదులు) దింపినా, భూమి పై నిర్మించేప్పుడు వరుసగా గాక గుండ్రంగానే నిర్మించుకోవాలి. వరుసగా నిర్మిస్తే నాలుగు కోణాల్లో ఏదో ఒక కోణం యింటికి పోటు కలుగజేస్తుంది. బావి వద్ద మట్టా నిర్మించే ప్లాటుపాఠం యింటి లవెల్ కన్నా, అవరణంలో నైర్వహిస్తలం కన్నా వణ్ణంగా పుండేలా చూసుకోవాలి. మట్టా నిర్మించే ప్లాటుపాఠం ఉత్తర మరియు తూర్పు గోడల్ని ముట్టరాదు.

టోరింగ్ మరియు నుయ్యి త్రవ్వబ్బిన స్థలాలు:

ప్రవారి ఈశాన్య కోణం (మూల) నుండి ఇంటి ఈశాన్య కోణం వరకూ రాదు లాగి, తాడు లైను తగలకుండా తూర్పు ఈశాన్యమందుగానీ, ఉత్తర ఈశాన్యమందుగానీ ప్రవారిగేటు తగలకుండా, తూర్పు ఖాళీ బాగా ఎక్కువగా వుంటే తూర్పులో, ఉత్తరంలో ఖాళీబాగా ఎక్కువ వుంటే ఉత్తరంలో నిర్మించుకోవాలి. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో బావిగానీ, బోరింగ్ గానీ ఇంటి ఈశాన్యకోణం (మూల)లో పడరాదు. ఇంటి బయట ఈశాన్యంలో పెంపుపెట్టే పున్నపుడు దానిపై వేసుకొనే కప్పు కొట్టంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ నిర్మాణం ఉత్తరము, తూర్పు గోడలను అంటుకొనరాదు.

ఉత్తర ఈశాన్య వైపులో నుయ్యగానీ, గొయ్యగానీ వుంటే కుటుంబ శాఖ్యం.
నంబుద్ది, దనవద్ది కలిగి తరతరాలు బాగ్యవంతులుగా వుంటారు.

యారు ఈశాన్య వైపులో మయ్యగూడి, గయ్యగూడి వంటి పై పరిశాల్చి
కలుగజేస్తూ యజమానిని పేరు ప్రతిష్ఠలు కలవానిగా చేస్తాయి.

ఉత్తర ముఖంగా లెట్టివోలో కూర్చోవండి - ఉత్తమ జలోగ్రాఫీ కూర్చోవండి.



ఇంటికి ఈశాన్యం అయింది కదా అని కొందరు బావిగాని, బోరింగ్ గాని ఇంటికి అనుకొని నిర్మించుకొంటారు. అది పొరపాటు. మనం త్రవ్వ బావిగాని, బోరింగ్ గాని మొత్తం ఆవరణకు ఈశాన్యం అనురాలి.

కొన్ని స్థలాల్లో ఈశాన్యంలో నుయ్యి తీసేందుకు అవకాశం వుండదు. అట్టి చోట్ల తూర్పున బావి త్రవ్వించవచ్చు. "తూర్పున బావి - కులాల దీవి."

అలాగే ఉత్తరంలో బావి త్రవ్వించు కొంటే కులమే. "ఉత్తరాన నుయ్యి - ఉత్తమ దీవెనలిచ్చు చెయ్యి" అచ్చట్లు ఆ నుయ్యి స్త్రీలకు సౌఖ్యదాయి.

నుయ్యి త్రవ్వరాని చోట్లు:

ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా దక్షిణాన బావి త్రవ్వించరాదు. అది స్త్రీ దుర్మరణానికి కారణమౌతమవుతుంది.

పశ్చిమాన బావి త్రవ్వించరాదు. అది పురుషుల్ని అనారోగ్యానికి గురిచేసి, ఆర్థిక నష్టాల దరికి చేరుస్తుంది.

తూర్పు అగ్నేయంలో నుయ్యిగాని, గొయ్యిగాని వుంటే యజమానికి, పిల్లలకు అనారోగ్యం, అగ్ని భయం, దొంగతనం మొదలైన అనర్థాల్ని కలిగిస్తుంది.

దక్షిణ అగ్నేయంలో నుయ్యిగాని, గొయ్యిగాని వుంటే ఆ యింట స్త్రీలు అనారోగ్యాల పాల్గొని ఆర్థిక నష్టాలకు, దురభ్యాసాలకు, అగ్ని, చోర భయాలకు గురి అవుతారు.

దక్షిణ నైరుతి లాగంలో నుయ్యిగాని, గొయ్యిగాని వుంటే స్త్రీలను భయంకరమైన వ్యాధులకు గురిచేస్తూ, ఎల్లప్పుడూ దన నష్టాన్ని కలుగజేస్తూ, తీరని ఋణాలతో ప్రవర్తనా దోషాలుగా చేస్తాయి. ఆకాలమృత్యువు వాత పడతారు.

మాతులు, గోతులు పశ్చిమ నైరుతిలో వుంటే పురుషులను భయంకర దీర్ఘ వ్యాధులకు గురిచేస్తూ, ప్రవర్తనా దోషాలుగా మారుస్తాయి. దుర్మరణం పాలౌతారు.

పశ్చిమ వాయవ్యంలో బావి వుంటే పురుషులపై చెడుప్రభావం, దనహాని, కోర్టు తగాదాలు, దొంగతనాలు కలిగిస్తూ మతి స్థిమితం లేకుండా చేస్తుంది.

ఉత్తర వాయవ్య స్థలంలో నుయ్యి వుంటే శత్రుత్వం పెరిగి, స్త్రీలకు సుఖశాంతులు కరువై, ఇల్లు విడిచి లేచిపోవుట, తదితర తగాదాల్ని కలుగజేస్తుంది.

కొందరు పురాతన గ్రంథాల్లోని సాతన కుదయి కొన్ని విషయాల్ని వేటికి ఉపయోగించుకుంటుంటారు. అందులో కొన్నింటిని అరిష్టాల మర్తి. (మర్తి = మరణం)



ప్రామాణికాలని చెబుతూ తమ గ్రంథాల్లో వాటిని ఉటంకిస్తున్నారు. గృహం నిర్మించే స్థలం పశ్చిమం కన్నా తూర్పు, దక్షిణం కన్నా ఉత్తరం పట్లంగా వుంటే విశేష శ్రేయస్సు, యున్నది పెక్కు. గ్రంథాల్లోను, అనుభవంలోనూ నిగ్గు తేలిన విషయం. కానీ కాలానుగుణ్యం, వశ్య సహిత, సనత్కు, మారవాస్తవ, వాస్తవ చింతామణి మొదలైన పూర్వ గ్రంథాల్లో నుయ్యికి సంబంధించిన విషయాలు కొందరు తమ గ్రంథాల్లో ఉదాహరించడం జరిగింది. అందులో ఒక చోట తూర్పు, ఉత్తరం, ఈశాన్యం, పశ్చిమ దిశలందు మాతులుంటే మంచిదంటూ రచించారు.

పశ్చిమం నుయ్యి వుండుట వల్ల గొయ్యి ఏర్పడి వల్లమైనట్లే గదా! ఇలా ఒక నిశ్చితమైన పద్ధతంటూ లేకుండా ఒకే గ్రంథములో ఒకే విషయాన్ని ఒకచోట మంచిదంటూ, మరోచోట మంచిది కాదంటూ రచించడంలో ఏమి అర్థం వుందో మనకు తెలియదు. ఇలా సమన్వయం కుదరని విషయాలు కొన్ని గ్రంథాల్లో మనకు సాక్షాత్కృతిస్తాయి. వరుణుడు పశ్చిమాదివతి గమక పశ్చిమంలో నుయ్యి వుండవచ్చును అనే సిద్ధాంతం అర్థంహితం.

పొలంలో బావిగాని, బోరింగ్ గాని ఈశాన్యంలో కుదరకుంటే అగ్నేయ, వాయవ్య నైరుతిల్లో తీస్తారు. అప్పుడు మోటారు పెద్ద బావికి నైరుతిలో వుండాలి. పెద్ద ఈశాన్యం గోడ కోణం (మూల) బావికి తగులకుండా ఉండేలా పెద్ద నిర్మించు కోవాలి. బావిపై గలక (పుల్లి) దూలాన్ని ఉత్తర, దక్షిణాలు ఉండేట్లు అమర్చుకోవడం మంచిది.

పొయ్యికి సవ్యమైన స్థలం

గృహమందలి అగ్నేయపు గదిలో అగ్నేయమూలలో పొయ్యి ఏర్పాటు చేసుకోమట అత్యుత్తమ పద్ధతి. తూర్పు గోడలో గూడును నిర్మించి పొయ్యి చెయ్యరాదు. అలా చేస్తే ఆ గదికి తూర్పు అగ్నేయం పెరిగివస్తుంది. వేల పేద కాకుండా కొద్ది ఎత్తులో పొయ్యి సెండుకోదలిస్తే ఒకటిన్నర లేక రెండు అడుగుల వెడల్పుగల ప్లాటుపారం (అడుగు)ను ఉత్తరపు గోడను అంటుకుండా కనీసం 3 అంగుళాల బాహ్యం వరలి తూర్పు గోడకు అనిచి నిర్మించి దానిపై పొయ్యిని ఉంచుకోవచ్చు. లేదా ఉత్తరపు గోడనంటుకుండా

ఈశాన్యంలో పెట్టిట్ బ్యాంక్ నిర్మాణం - అనారోగ్యానికి సామానం.



కనీసం మూడు అంగుళాల భారీ స్థలం వరలి తూర్పు గోడనంటుకొని దక్షిణ ఆగ్నేయం వరకును, అప్పటి నుండి దక్షిణగోడను, పశ్చిమ గోడను అంటుకొని పశ్చిమ నైరుతి వరకును అడుగును నిర్మించుకోవచ్చును. ఈ స్థాటుపారం (అడుగు) క్రింద గూడు వచ్చేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దిమ్మివలె వుండరాదు. పాయిస్ పశ్చిమాభిముఖంగా వుండాలి. వంట చేయువారి ముఖం తూర్పు దిశగా వుండాలి.

తూర్పు ముఖద్వార గృహంలో ఆగ్నేయంలో పాయిస్ అమరని పరిస్థితుల్లో వాయువ్యం గదులలో ఆగ్నేయములలో పైన వివరించిన విధంగా పాయిస్ చేసుకోవచ్చు. లేదా వాయువ్యం గదిలో పశ్చిమంవైపు ఫ్లాట్ ఫామ్ ఉత్తరం గోడను అంటుకుంటే మేముకుని పశ్చిమ ముఖంగా వంట చేసుకోవచ్చును.

తూర్పు ముఖద్వార గృహం వారు వంటకాలను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసుకొనే విషయంలో గృహానికి పశ్చిమాన భారీవాగా వుంటే అందులో ఆవరణ (కాంపౌండు) గోడ నుండి తూర్పునకు వాలు వరంగా వేసికొని అందు ఆగ్నేయంలో పాయిస్ని అమర్చుకోవాలి. అయితే పశ్చిమంలో వీటి లేక ఇతరుల స్థలం అయితే కనీసం రెండు లేదా మూడు అడుగుల భారీస్థలం వరలి వంటకాలను నిర్మించాలి. ఈ వరండాకు, ప్రధాన గృహానికి మధ్యనున్న భారీస్థలం తూర్పున వున్న భారీ స్థలంకన్నా తక్కువగా వుండేలా జాగ్రత్త వహించాలి. ఇంటి గర్భాన్ని ప్లాంట్ లైట్ కన్నా ఈ వేసిన వరండా ప్లాంట్ లైట్ కొంత ఎత్తులో ఉండేలా నిర్మించాలి. పై బప్పు లైట్ ప్రధాన గృహముంత ఎత్తు ఉండాలనుకునే అవసరం లేదు. క్లాబ్ అయితే ప్రధాన గృహంకన్నా పై లైట్ ఎత్తుగా వుండాలి.

దక్షిణ సింహద్వార గృహంలో ఆగ్నేయంలో పాయిస్ వేసేందుకు వీలు లేనప్పుడు వాయువ్యపు గదిలో ఆగ్నేయాన పై నియమాల్ని పాటించి పాయిస్ని అమర్చుకోవాలి.

ఉత్తర ముఖద్వార గృహముందు ఆగ్నేయ గదిలో ఆగ్నేయ మూలన పాయిస్ని ఏర్పాటు చేసుకునుట శ్రేష్టతీత్యైవం. ఒక వేళ గృహస్థులు వంటకాలను ప్రత్యేకంగా నిర్మించుకోదలస్తే ఇంటికి దక్షిణానవున్న భారీస్థలంలో దక్షిణ కాంపౌండ్ గోడ నుండి కనీసం 2 అడుగుల భారీస్థలం వరలి ఉత్తరానికి వాలు వరంగా దించుకోవే, దానిలో ఆగ్నేయాన పాయిస్ని అమర్చుకోవాలి. అయితే దక్షిణములో వీటి లేక ఇతరుల భారీ స్థలం అయితే తప్పనిసరిగా రెండు లేదా మూడు అడుగుల భారీ స్థలం వరలి వంటకాలను నిర్మించుకోవాలి. ఈ వరండాకు, ప్రధాన గృహానికి మధ్యనున్న భారీస్థలం, ఉత్తరాన

తూర్పు ఉత్తర నిరూపణనుండి నిర్మించే మధ్యగదియై -
వంటకాలకొకటి నిర్మించుట



నిర్మించుకోవాలి.

కాంపౌండ్ గోడకు మధ్యనున్న భారీస్థలం కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. ఇంటి గర్భాన్ని ప్లాంట్ లైట్ కన్నా ఈ వేసిన వరండా ప్లాంట్ లైట్ కొంత ఎత్తులో ఉండేలా నిర్మించుకోవాలి.

పశ్చిమ ముఖద్వార గృహమైతే ఆగ్నేయపు గదిలో ఆగ్నేయ మూలన పాయిస్ని అమర్చుకోవడం అతి శ్రేష్టం. ఒకవేళ ప్రత్యేకంగా వంటగదిని ఏర్పరచుకోదలస్తే తూర్పున ఉన్న భారీ స్థలంలో గదిని నిర్మించుకోవచ్చు. కానీ ప్రధాన గృహానికి వంటగదికి మధ్యనున్న భారీ స్థలం కన్నా వంటగదికి తూర్పు ప్రవారికి మధ్యనున్న భారీ స్థలం అతికంగా వుండాలి. ఈ నిర్మించే వంటగది ప్రధాన గృహం యొక్క ప్లాంట్ లైట్ కి సమంగా వుండాలి. ఎత్తులో వుండరాదు. తక్కువ వున్నా తప్పులేదు.

ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈశాన్యంలో పాయిస్ నిర్మించరాదు. ఇంటిలో ఈశాన్యాన పాయిస్ వుంటే కనకం కట్టెల్లాగ కాలి, పురుషులు నిప్రుయోజకులై చివరకు దరిద్రులుగా మారతారు. గృహవరణపు ఈశాన్యాన గూడా వంటగదిని నిర్మించుకోవడం తమ నిర్మూలానికి తామే బాటలు వేసుకోవడం అవుతుంది. ఒక్కొక్క చోట పురుష సంతానం లేకుండా పోతుంది. తూర్పు, దక్షిణం, పశ్చిమం, ఉత్తరాల్లో వంటగదులు వేయరాదు. ఆగ్నేయం, వాయువ్యం గదులనే వంటగదికి ఉపయోగించాలి. ఎందుకంటే ఈ రెండు దిశలలో ఉదయం సాయంత్రాలప్పుడు మార్పుని వెలుగులు వడతాయి. వంటగదిలో అనేక వదార్చాలు వుండం ఉపయోగాలు నిలువ ఉండటం, కాదుకూరలు, తీపివదార్చాల అవశేషాలు మిగిలి పోవడం మొదల. తద్వారా ఉల్లివ్వుమయ్యే మాక్కుజీవులు, క్రిమికీటకాలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ దిశలలో వంటగది వున్నప్పుడే మార్పుని వెలుగు వంటగదిలోకి ప్రవేశించే అవకాశం వుంటుంది. అప్పుడు అగదిలోని మాక్కుజీవులు, క్రిమికీటకాలు అంతరించి పోతాయి.

అలాగే వంటచేసే వ్యక్తైన మొదల ప్రభావం ఉంటుంది. ఎలా అనగా ఈ దిశలలో వంటచేస్తున్నప్పుడు రెండు వైపుల మంచి వచ్చే వున్నప్పుడు వ్యర్థం గాలులు, పాయిస్ నుండి వచ్చే వేడి గాలి ప్రభావం వంటచేసే వ్యక్తైన శీతంగా వడకుండా అరికడుతాయి. అయితే నైర్మితీలోను, ఈశాన్యంలోను రెండు వైపుల మంచి గాలులు వస్తాయి వంటచేసుకోవచ్చునా అన్న అనుమానం ఏమీ రావచ్చు. కానీ నైర్మితీ గది వ్యూహం ఎవరే గదిగా వున్నప్పుడో అది వెనుక ఇస్తుంది. పోతే ఈశాన్యం అక్కడే ఎంతయ్యారో మరేదూరు.

నిర్మించుకోవాలి.

తూర్పు గోడకు వుంటే అతి - రియల్ వేరే.



విభజన గడులు

చాలామంది తమ ఇంటిలోనే ఒక పోర్టును విరిచేసి, అందులామే అంగడి పెట్టుకోవడమో, లేక ఇతరులకు బాడుగను ఇవ్వడమో జరుగుతున్నది. ఈ విధజన నిర్మాణం కూడా ఒక వర్తంలో జరగాలి.

1. అది యాదృ ముఖద్వార గృహమైతే అగ్నేయం నైపువ గదిని నిర్మించి, ఇంటలో నుండి ఈశాన్యపు నడక వచ్చేలా ఏర్పరచుకోవాలి. అలాగాక ఈశాన్యపు దిశలో గదిని ఏర్పరచుకుంటే యాదృ అగ్నేయంగా నడక సాగుతుంది. ఈ నడక ఆర్థిక, ఆరోగ్య, నష్టాలకు చేరుక.
2. దక్షిణ సింహద్వార గృహమైతే నైరుతిలో పోర్టును ఏర్పరచుకోవాలి. అప్పుడు దక్షిణ అగ్నేయంగా నడక సాగుతుంది. ఇది మేలు కలిగిస్తుంది. అగ్నేయంలో పోర్టును నిర్మిస్తే నడక దక్షిణ నైరుతిలోపాగి ప్రలకు చెదు కలిగిస్తుంది.
3. పశ్చిమ ముఖద్వార గృహమైతే నైరుతిలో గది ఏర్పరచుకోవాలి. అప్పుడు పశ్చిమ వాయువ్యం నడకసాగి, నుంచి పరితాలు కలుగుతాయి. అలాగాక వాయువ్యంలో గదిని నిర్మిస్తే పశ్చిమ నైరుతి నడక ఏర్పడుతుంది. ఈ నడక ఆహారోగ్యానికి వడక - ఆర్థికానికి గల్గి తడక.
4. ఉత్తర ముఖద్వార గృహమైతే వాయువ్యంలో పోర్టు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దానివలన ఉత్తర ఈశాన్యం నడక సాగి, ఆర్థిక పుష్టిని, ఆతివలకు ఆరోగ్య సౌఖ్యాన్ని కలుగజేస్తుంది. అలాగాక ఈశాన్యంలో పార్టీమన్ జరిగితే ఉత్తర వాయువ్యం నడక ఏర్పడి తన ఇంటనే శ్రుతువులు ఏర్పడతాయి.

పైన వివరించిన విలేజున గదులకన్నుంటికి బయటనుండి ప్రవేశద్వారం ఉండాలి గానీ, గృహంలో నుండి ఆ గదిలోనికి ద్వారాన్ని పుంచరాదు.

ఉచితము కట్టబడుచు తప్పనివిధిగా ప్రధానగృహం మట్టా నలుదిక్కుల ప్రదక్షిణానికి తారీ వుండేట్లు కట్టాలి. ఒక గృహం కట్టిన తర్వాత రెండు బాగాలు చేసి వంచుకోవాలి. ఇంటిలో కొడుంగా గోడ నిలబడవాలి. ఇంటికి సైన్ మేడను కట్టుకోవలసి ఇంటిగోడ సైన్ మేడ గోడ ఎలా నిర్మించాలి ? అనే సందేహాన్ని కొందరు వ్యక్తం
 ఉందిగోడలు ఉండే అలక - స్త్రీకి బంగారు ముతా (ముతా = మద్యం).



వేస్తున్నారు. మీ ఇంటిగోడ 18 అంగుళాల మందం ఉందనుకోండి. ఆ గోడ మీద మీద గోడను కట్టటపుడు అది 18 అంగుళాలైతే ఏ గొడవ లేదు. అలా కాక 14 అంగుళాలు గానీ, 9 అంగుళాలు గానీ మందంలో కట్టుకోదలస్తే (క్రింది గోడ మందానికి వెలుపల, లోపల సమాన స్థలం వదలి ఇంటిగోడ నడుమ మీద నిర్మించడం మంచిది. గోడల దృఢత్వం దృష్ట్యా కూడా ఇది సముచితమైన పద్ధతి.

పడక గదులు

శ్రమించూ, విశ్రమించూ అనే దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాల్లే ప్రకృతిలోని రాలి పగళ్ళూ. ఆవిధంగా విశ్రాంతికి ప్రతిరూపమైన నిద్రావిధానం ఏవిధంగా వున్నా అది అందరికీ అన్నిటికీ అవసరమే. అందుకే గుర్రం నుంచునే నిద్రపోతుంది. నముద్రాల్లో 'దార్జిన్'లు ఈదుతూ ఒక కన్ను మూసి మరొక కన్ను తెరిచి నిద్రపోతాయి. 'గబ్బిలం' తలక్రిందులుగా వేలాడుతూ నిద్రిస్తుంది. 'కోళ్ళు' అడ్డు కొడుకుల మీద కూర్చోని నిద్రపోతాయి. 'పిల్లలు' బంటిలా ముడుచుకుని నిద్రిస్తాయి.

ఈవిధంగా అన్ని తీపులకూ విశ్రాంతిని కల్పించి పెట్టింది మన వంద చూతమయ ప్రకృతి. కాబట్టి మానవుడికి ప్రాంతీ మందిరమైనా, విశ్రాంతి మందిరమైనా అన్ని రకాలుగా అనంద మందిరం అని చెప్పకపోగింది ఇంట్లోని వడక గది మూలమే. నిజం చెప్పాలంటే వంటికి గుండెకాయ లాంటిది ఇంటికి వడక గది. ఎందుకంటే ఇంట్లో పుష్ప సమయంలో ఎక్కువ కాలం పుండేది వడకగదిలోనే కాబట్టి.

అష్టదిశలలో నైర్వతి భూతయము కలిగివున్నటువంటిది. అందుకే పెద్దవారు నైర్వతిగదినే పడకగదిగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం. అంతేకాకుండా పడకగదులను ఆగ్నేయం, వాయువ్యంలో కూడా నిర్మించుకోవచ్చును. అయితే, మన ఇంటిలోని నెట్టులు నిదురించే విషయంలో వరుసగా పెద్దవారు నైర్వతిగదిలో తరువాత వారు ఆగ్నేయపు గదిలో ఆ తరువాత వారు వాయువ్యపు గదిలో పడకలు వేసుకోవచ్చును. ఈశాన్యం గదిలో పిల్లలు మూత్రమే నిదురించాలి. భార్య భర్తలు ఈశాన్యం గదిలో పడక వేసుకొనరాదు. పెద్ద ఇల్లు అయి ఎక్కువ పడకగదులు ఉంటే మొదటి సంతానం దక్షిణం గదిలో, రెండవ సంతానం ఆగ్నేయం గదిలో, మూడవ సంతానం పశ్చిమ గదిలో, నాల్గవ సంతానం ఉత్తరం గదిలో నిద్రించాలి. ఇలాంటివి అన్నింటికీ వర్తిస్తాయి. ఇంకా ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అవి ఇంకా వ్రాయలేదు. అయితే ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అవి ఇంకా వ్రాయలేదు. అయితే ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అవి ఇంకా వ్రాయలేదు.



సంవత్సరం వాయువ్యపు గదిలో నిదురించడం అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరం.

పడక గదిలో తూర్పు ఉత్తరాలలో ఎక్కువ భాగం భారీస్థలం వచ్చేలా మంచాలను వేసుకోవాలి.

తూర్పు గదిలో దంపతులు పడక వేసుకొంటే అవరోగ్యం అవరిస్తుంది.

దక్షిణం గదిలో పడక వేసుకొంటే అరోగ్యం నిశ్చయంగా వుంటుంది.

పశ్చిమపు గదిలో పడక వేసుకోవచ్చును. అది పుట్టినప్పుడు జరిగిస్తుంది.

ఉత్తరపు గదిలో పడక వేయరాదు. వేసుకోవట్లయితే వచ్చినను కలిగిస్తుంది.

తూర్పు, ఉత్తరం గదులలో పీల్లలు పడక వేసుకోవచ్చును.

కొందరు పడకగది చాలా చల్లగా వుంటే బాగుంటుందనుకుంటూ వుంటారు. నిజానికి పడకగదిలో తప్పనిసరిగా టోనుండి టోడిగ్రీల పారేమోట్ ఉష్ణగ్రత వుండాలని శాస్త్రజ్ఞులు పరిశోధన చేసి మరీ నిర్ధారించారు. కాబట్టి అరికమైన చల్లదనం అవారోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అందువల్లనే మమవు మరియు వరాహమిహిరయ తదితరాలతో విధించబడ్డాయి.

ఉత్తరంవైపు తలనుంచి నిద్రించరాదు

వాస్తుశాస్త్రంలోని విగూడ రవాస్తాలు కొన్ని సామెతల దూపంలో ప్రచారమందున్నాయి. హనరక్కాలు చేయకున్నా దక్షిణం తలపై పెట్టండి' అనీ, 'ఊరందరూ చెప్పినా ఉత్తరం తలపై పెట్టవద్దు' అనేది రోకోక్తులు. ఇదే విషయాన్ని నేను 1984 సెప్టెంబరులో కడప మండి వెలువడే వైశ్య ప్రోటోని మాసపత్రికలో వివరించాను. ఈ పత్రికలో 1980 ఏప్రిల్ నుండి 1987 వరకు ప్రతి వెం "వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు" అనే శీర్షికతో నా అమెతలు రాస్తూ వచ్చాను.

ఇటీవల ఆధునిక శాస్త్ర వేత్తలు పరిశోధనలు చేసి ఈ విషయం నిర్ధారించారు. అంధ్రప్రదేశ్ దిన పత్రికలో 3-9-1985 లేదా 'ఉత్తరపు తలపై అరిష్టమే' అను శీర్షిక ప్రచురించబడింది. దానిని యురాలతంగా యిక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను.

బెంగళూరు : సెప్టెంబర్ 2-1985న "ఉత్తరాన తలపెట్టి పడుకోకురా మనవదా

ఉత్తరం గోడకు ఉండే అరక - ఉపద్రవాల వ్యూహం



సంవత్సరం వాయువ్యపు గదిలో నిదురించడం అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరం.

పీడకలలు వచ్చేను" అని బామ్మలు హెచ్చరించే విషయం అందరూ యిరిగి వున్నాడే. అయితే బామ్మలు నాడు చెప్పిన నగ్న సత్యాన్ని నేడు వైద్య శాస్త్రజ్ఞులు మూడు సంవత్సరాల పాటు రాలింబనట్లు పరిశోధనలు చేసి సైన్సు ప్రకారం గూడా బామ్మ చెప్పింది నిజమే సుమారు 1 అని 1 సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేశారు. ఉత్తరం వైపు తలపెట్టి పడుకోరాదన్నది మూడ సమ్మతమంటూ ఇంతకాలం ఆధునికులు కొట్టి పారేసినా అది శాస్త్రీయమేనని నేడు నిర్ధారించారు. ఉత్తరం వైపు తలపెట్టి పడుకోంటే గుండెకు దూరంలో ఉండే అవయవాలకు రక్తప్రసారం తగ్గుతుంది. ఏద్ర సరిగా వట్టుక తలపెట్టి, చీకాకుతోపాటు అలోచనలన్ని గందరగోళంగా రావడం జరుగుతుంటాయి. రక్తప్రసారంలో మార్పువల్ల మున్నితంగా మెదడు స్పందించడమే ఇందుకు కారణం.

బెంగళూరులోని వైద్యవిజ్ఞాన పాఠశాల శాస్త్రాల సంస్థ మద్రాసులోని ఎ. హెచ్.ఎన్. వైద్య పరిశోధనా కేంద్రం సంయుక్తంగా ఈ ప్రాజెక్టును నిర్వహించాయి.

తూర్పువైపు తలపెట్టి పడుకుంటే రక్తప్రసారంలో జరిగే మార్పుల్ని కూడా ఈ ప్రాజెక్టు అధ్యయనం చేసింది. ఈ అధ్యయనంలో ఉత్తరంవైపు తలపెట్టి పడుకుంటే రక్తప్రసారంలో కలిగే మార్పులు, దక్షిణంవైపు తలపెట్టి పడుకుంటే కలుగవని ఈ విశ్లేషణలో పేర్కొన్నారు. తల ఉత్తరం వైపు పెట్టి పడుకోంటే జంతువుల్లోను, మనుషుల్లోనూ మెదడులో విద్యుత్ ప్రవాహంలో వచ్చే మున్నితమైన మార్పుల్ని యా విద్యుదయస్కాంత శక్తి శీలనాయనాం పరిశీలనై కలిగిందే ప్రభావాన్ని కూడా ఈ అధ్యయనంలో పరిశీలించారు.

తలపెట్టుకొని పడుకోనే దిక్కు మార్పుదం ద్వారా కీర్ణనాతం మొదలైన జబ్బులు నయం కాగిందేమోనని ఈ ప్రాజెక్టు అధ్యయనంలో పరిశీలిస్తున్నారు.

దీనిని బట్టి యోచిస్తే మన వూర్వులు చెప్పిన సామాన్య సామెతల యందరి మార్పుత మనకు విదితమవుతుంది. దక్షిణం వైపు పీలు కావచ్చును తూర్పు వైపు తలను వుంచి నిద్రించవచ్చును. ఉత్తరం, పడమరలు పనికిరావు.

వాస్తు సందేహాల నివృత్తి కోసం చదవండి

వాస్తు ప్రశ్నోత్తర వాస్తవాలు

దక్షిణ, పశ్చిమానలో అరకలు వున్నప్పుడు - తూర్పు, ఉత్తరానలో అరకలు వున్నట్లేదన్నాడు.



సంపూర్ణ శాస్త్ర వాస్తవాలు

పాఠ్యభాషా - (సెప్టెక్ ట్యాంక్)

పాఠ్యము మరుగు దొడ్డు గొయ్యి వుండేది కాదు. ఆరువికంగా అమలులోకి వచ్చిన సెప్టిక్ ట్యాంకు గొయ్యి తీయాలి వుంది. ఆ గొయ్యిని తూర్పున గానీ, ఉత్తరాన గానీ తీయాలి. మరొకటి ఇతర దిక్కులలో తీయరాదు. తూర్పు వైపు ట్యాంక్ నిర్మాణం చేయదలచుకున్నప్పుడు అగ్నేయంలో తూర్పు ప్రసారిని, ఇంటి గోడను అంటుకుంటూ ఇంటి పాడుకు కట్టుకోవాలి.

మరుగు దొడ్డు ప్రవాహ గృహానికి నైరుతి దిశలో వుంటే నర్సరా శ్రేయస్కరం. ఉత్తమవర్గం అని పూర్వ గ్రంథాల్లో వ్రాశారు. వేటి గ్రంథకర్తలు అమలించి లేక అదే విషయాన్ని వారి వారి గ్రంథాల్లో వ్రాసుకున్నాడు. గొయ్యి లేకుండా మరుగు దొడ్డు నైరుతిలో వుంటే దోమ లేదు. కానీ నేడు సెప్టిక్ పిట్ (సెప్టిక్ ట్యాంక్) పద్ధతిలో గొయ్యి తీయాలి వుంటుంది. గొయ్యి నైరుతిలో నిర్మించడం వాస్తవికత అవుతుంది - మీరు మిక్కిలి ముప్పు. నైరుతిలో ట్యాంక్ నిర్మించుకున్నప్పుడు నైరుతిలో గొయ్యి తీయకుండా, మెంకలో ట్యాంక్ నిర్మించి ఉత్తరాన వైపు కొంతలో ఎగబాగాన సెప్టిక్ పిట్ (గొయ్యి) త్రవ్వకోవచ్చు. లేదా తూర్పు వైపు కొంతలో ఎగబాగాన సెప్టిక్ పిట్ (గొయ్యి) త్రవ్వకోవచ్చు.

వాస్తవంలో ట్యాంక్ నిర్మించాలి వస్తే ఇంటి ఉత్తరం గోడనంటుకుంటా. ప్రసారి గోడ నంటుకుంటూ ఇంటి పాడుకు గదిని నిర్మించాలి. ఇప్పుడు కూడా సెప్టిక్ పిట్ (గొయ్యి) ఉత్తర వైపు కొంతలో ఎగబాగాన త్రవ్వకోవాలి. ఈ పద్ధతిలోని ఇల్లి ప్లాన్లో సూచించిన విధంగా మరుగుదొడ్డు నిర్మించుకోవచ్చు.

ట్యాంక్ గది ఏ ముఖంగా నిర్మించుకున్నా ట్యాంక్ టేప్ పాదాలు ఉత్తర దక్షిణాలుగా వుండే విధంగా నిర్మిస్తే కూర్చున్నప్పుడు ముఖం ఉత్తరంగానీ, దక్షిణంగానీ ఉండగలదు. ఇది ఉత్తమ పద్ధతి. మల, మూత విసర్జన సమయాన మనముందు లాగంగానీ, వెనుక గానీ, తూర్పు దిశకు ఉంచుట సలబుకాదు. తిరిగి మూ కాదు.

సంపూర్ణ శాస్త్ర వాస్తవాలు
ఇంటి లోపల ఈశాన్యంలో మెట్లు నిర్మించడం - ఈశాన్యం తేలిక బరువువైపున
పురోగతి వైపున ఉండదు.



సంపూర్ణ శాస్త్ర వాస్తవాలు

రామాయణములో ఈ విషయాన్ని ఒక సందర్భంగా ప్రస్తావించడం జరిగింది. రాముడు దశరథుని ఆజ్ఞ మేరకు నీతాలక్ష్యంగా సమేతంగా అడవులకు వెళ్లిన తరువాత భరతుడు తాతగారి ఊరి నుండి అయోధ్యకు రాగానే శ్రీరాముని అడవికి పంపినట్లు ప్రజలు తలచినందుకు జవాబుగా "సూర్యునికి అభిముఖంగా గానీ, అనభిముఖంగా గానీ నేను మలవిసర్జనచేయు మూర్ఖుడను కాదు "అని చెప్పాడు. అనగా అలా చేయడం తప్పు.

ధాన్య కణజాలు (పాతరలు)

రైతు సోదరులు పల్లెనీమల్లో రాన్యంను, నిల్వచేసుకోవేందుకు ఇంటిముందర వీధిలో ఈ పాతరలను త్రవ్వకోవడం పరిపాటి. ఈ పాతరలందు 50 బస్తాలనుండి 200 బస్తాల వరకు బొప్పలను, కెనగలను నిల్వచేయవచ్చు. వీటిని బొమ్మిలోపల నిర్మిస్తారు.

వాస్తవికత వీటిని ఎలాగ నిర్మించుకుంటే మంచిదో తెలుసుకోవాలి.

తూర్పు ముఖద్వార గృహమైతే ఈ పాతరలను తూర్పు ఈశాన్యాన గానీ, తూర్పునగానీ త్రవ్వకోవచ్చును. దక్షిణముఖద్వార గృహానికి ఇంటిముందర త్రవ్వకోరాదు. పశ్చిమముఖద్వార గృహానికి కూడా ఇంటి ముందర త్రవ్వకోరాదు. ఉత్తర ముఖద్వార గృహానికి ఉత్తర ఈశాన్యంలో గానీ, ఉత్తర దిశలో గానీ త్రవ్వకోవచ్చును.

ఇండ్లలో కణజాలను రైతులు అన్ని ప్రాంతాలవారు నిర్మించుకుంటారు. ఇలా గృహంలో ప్లేరింగ్ అడుగున అయితే ఏ ముఖద్వార గృహమైనా ఉత్తరంలోగానీ, ఉత్తర ఈశాన్యంలోగానీ, తూర్పులోగానీ, తూర్పు ఈశాన్యంలోగానీ నిర్మించుకోవచ్చును.

ప్లేరింగ్ పైన (ఉపరితలం) అయినచో దక్షిణం, నైరుతి, పశ్చిమం దిక్కులలో మౌలమే దక్షిణ పశ్చిమాలను అంటుకుమనట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అది అడుగులాగా వుండి, నైరుతిని ఎత్తుగా చేస్తే ఉపరితలం వస్తుంది. గాలిబ్బు కూడా నైరుతిలో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.

సంపూర్ణ శాస్త్ర వాస్తవాలు
ఇంటిలోపల నైరుతిలో మెట్లు నిర్మించటం - కొంతకాల కష్టాలు తప్పక



ఋషభాక్షర్యమునకును సమముగాను వుండును.

ఉత్తరం ప్రధాన ద్వారం కలిగిన గృహానికి ఎదురుగా ప్రవారి గేటును వుంచుతూ ఇంటికి తూర్పునైపునున్న భాగము పెంటర్చేస్తూ ఉత్తర ప్రవారికి మరొకగేటు వుంచాలి. ప్రధాన ద్వారానికిదురుగా వున్న గేటు నీచస్థానంలో అనగా ఉత్తరంలో ఉండి చెడు పరితాల్ని కలుగజేస్తుంది. కనుక ఉచ్చంలో అనగా ఈశాన్యంలో రెండవ గేటు తప్పనిసరిగా అమర్చాలి.

తూర్పు ఉత్తర ముఖద్వార గృహాలకు వుంచే ప్రవారి గేటు పెంటర్ (మధ్య) లేదా ఉచ్చం అయితే రెండవ గేటు పెట్టవలసినది లేదు. ఈ ఉచ్చపు గేట్ల ద్వారా తప్పనిసరిగా వడక వుండాలిగానీ తాళాలు వేసి వుంచరాదు. లేదా తూర్పు ఉత్తర ఈశాన్యాలలో ఒకే గేటు కూడా పెట్టవచ్చు. దక్షిణం, పడమర ముఖద్వార గృహాలకు ముఖద్వారం ఎదురుగా చిన్న గేటు తప్పక ఉండాలి. ఆ గేటు నీచస్థాన ఉచ్చంలో మరొక గేటు నిర్మించాలి.

దక్షిణ, పశ్చిమ సింహద్వారం గల గృహాలకు ద్వారం ఉచ్చంలో వచ్చి అద్వారానికి ఎదురుగా పెట్టిన గేటు మొత్తం స్థలానికి ఉచ్చం గేటు అయినట్లుంటే రెండవ గేటు అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఇంకొక గేటు తప్పనిసరి అయితే రెండవ గేటు ఉచ్చంలో పెట్టినా తప్పు లేదు.

దక్షిణ, పశ్చిమ సింహద్వార గృహాలకు సింహద్వారానికన్నా ప్రవారిగోడ తక్కువ ఎత్తుగా కాని, లేదా ఎక్కువ ఎత్తుగా కాని నిర్మించుకోవచ్చు.

తూర్పు ఉత్తర సింహద్వార గృహాలకు, సింహద్వారానికన్నా ప్రవారిగోడ తక్కువ ఎత్తులో నిర్మించుకోవాలి.

ప్రవారిగోడలు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని మూలలందు వడిపోవచ్చు. పశ్చిమ, దక్షిణ నైపుతులలో, తూర్పు ఆగ్నేయంలో, ఉత్తర వాయవ్యంలో వడిపోతే వెనువెంటనే కట్టించుకోవాలి.

గృహానికి తూర్పున కొంత భాగం స్థలం మనం వదలుకోని వుంటాము. తూర్పున మన పొరుగున వున్న గృహానికి మనం వదలిన భాగం స్థలం పడమర ఆవుతుంది. వారు ఋషభాక్షర్యమునకును సమముగాను వుండును. ఇంటి బయట ఉత్తర వాయవ్యంలో మెట్లెత్తండింగ్ క్రింద గదులు వేసవచ్చును. ఈశాన్యంలో ఇంటి పొరుగు పిల్లలు వేయాలి అప్పుడు.



ఋషభాక్షర్యమునకును సమముగాను వుండును.

వారి స్వస్థలం పడమటి నైపున కొంత భాగం వదలి ప్రవారిగోడ కట్టుకొని వుండవచ్చు లేదా భాగం ఏమాత్రం విడువక వారి పడమటి వాద్దుపై ఇంటిని కట్టుకొని వుండవచ్చు. మన స్థలానికి తూర్పున పొరుగువారి గృహం యొక్క గోడ ఉన్నది కదా ఇక అనవసరంగా ఖర్చుచేసి మనమెందుకు ప్రవారి నిర్మించుకోవడం అనుకొని మనం మనతూర్పు స్థలం వాద్దున ప్రవారి నిర్మించుకోము. అలాంటప్పుడు మనగృహానికి తూర్పున మన స్థలం వదలికూడా దాని వలన మంచి పరితం పొందలేము. ఎందుకంటే మన స్థలానికి వాద్దు అనగా ప్రవారి అంటూ లేనప్పుడు పొరుగువారి గోడ మనకు తూర్పు వాద్దున భారంగా మారి ఎత్తు ఆవుతుంది - అది మనకు కలుగజేపు మేలు లొంగిపోయేందుకు కారణమౌతుంది. అలాగే ఉత్తరం నైపు వదలిన భాగం స్థలానికి కూడా మనదంటూ వాద్దును ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. పొరుగువారి ప్రవారి అయినప్పుడు పరవాలేదు. ఇంటి గోడ అయితే తప్పు. అప్పుడు మన ప్రవారి అనినవక 3 అంగుళాల స్థలమైనను వదలి కనీసం నాలుగు అంగుళాల మందంలో, నాలుగు అడుగుల ఎత్తు ఇంటి దక్షిణ మరియు పడమర గోడలకన్నా చిన్నగా నిర్మించాలి.

ఏ దిశ ముఖద్వారం గల ఇల్లైనా ఇంటి ద్వారం గేటులో వడవచ్చు. కానీ గేటు కోణం (సిల్లర్) ఇంటి ద్వారంలో వడరాదు.

ఉత్తరం నైపు ఈశాన్యం బాగా పెంచుకుంటూ ఏర్పడిన రోడ్డును అనుకొని ఉన్న స్థలానికి కూడా ఉత్తర ఈశాన్యం బాగా పెరిగి ఉంటుంది. ఆ రోడ్డును అనుసరించే కాంపౌండు గోడను కట్టి దానికి గేటును పెట్టామనుకోండి. ఆ గేటు ఉత్తర వాయవ్యాన్ని చూస్తుంది. కాబట్టి మన యింటినుండి గేటుకు ఇరువైపులా నెమాన కొలతలు ఉండులాగున గేటును ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడది ఉత్తరాన్ని చూస్తూ ఉత్తమ పరితాల్ని కలిగిస్తుంది.

తూర్పు నైపు ఈశాన్యం బాగా పెంచుకుంటూ పొగియున్న రోడ్డును అనుకొని యున్న స్థలానికి కూడా తూర్పు ఈశాన్యం బాగా పెరిగి వుంటుంది. ఆ రోడ్డును

ఋషభాక్షర్యమునకును సమముగాను వుండును. ఇంటి బయట తూర్పు ఆగ్నేయంలో మెట్లెత్తండింగ్ క్రింద గదులు వేసవచ్చును. ఈశాన్యంలో ఇంటి పొరుగు పిల్లలు వేయాలి అప్పుడు.



వాస్తవ వాస్తవాలు

అమెరికన్ కాలనీలు గోడను కట్టి దానికి గేటు పెడితే ఆ గేటు తూర్పు అగ్నేయాన్ని చూస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంటి నుండి గేటుకు ఇరువైపులా సమాన కోణాలుంటే ఏదంగా గేటును అమర్చుకోవాలి. అప్పుడది తూర్పును చూస్తూ మంచి ఫలితాల్ని చేకూరుస్తుంది.

పెద్ద గేటులో చిన్న గేటు నిర్మాణం

ప్రాకారం మన గృహానికి శక్తి ఆకారం ఎంత అందమైన వాస్తవమైనా దానికి ప్రవేశ నిర్మాణం అత్యంత ప్రధానం. అయితే సాధారణంగా ప్రవేశానికి పెద్ద గేటు పెట్టుకోవడం మనకందరికీ తెలుసు. ఏదైనా వాదనలు వచ్చినప్పుడానికి ఈ పెద్ద గేటును ఉపయోగిస్తారు. అయితే, దీనిని తక్కువ పొడవు వాడతాము. దానిలోనే ఎల్లప్పుడూ వదిలేయకు చిన్న గేటు ఒకటి నిర్మిస్తారు.

అదిఎలా నిర్మించాలంటే - తూర్పు సింహాచారమున్న ఇంటికి ఉచ్చంలో పెద్ద గేటును నిర్మించినప్పుడు అందులోని చిన్నగేటు ఉత్తరంవైపు పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే ఈశాన్యం నడక వచ్చి ఉత్తమ ఫలితాన్ని అందిస్తుంది. ఒకవేళ అదే గేటులో దక్షిణ దిశకు చిన్నగేటు పెట్టినట్లయితే నీచపు నడక వచ్చి దుష్ఫలితం ఇస్తుంది.

మన గృహం దక్షిణ దిశలో ప్రధాన ద్వారం కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రవేశానికి ఉచ్చంలో నిర్మించిన పెద్దగేటులో చిన్నగేటు తూర్పు వైపు కాకుండా సింహాచారానికి ఎదురుగా మరొక చిన్న గేటు నిర్మించాలి. అప్పుడే నడక అభిప్రాయం. అదే చిన్నగేటు పశ్చిమదిశలో పెట్టిన చెడు ప్రభావం కలిగిస్తుంది. అయితే సింహాచారానికి ఎదురుగా గేటు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

గృహం పశ్చిమముఖంగా ఉన్నప్పుడు పశ్చిమ వాయువ్యంలో పెద్దగేటు నిర్మిస్తాము. అందులో చిన్నగేటు ఉత్తరం వైపు నిర్మించినప్పుడే మంచి కలుగుతుంది. లేదా చిన్నగేటు దక్షిణం వైపుగా నిర్మించినచో అశుభాన్ని కలిగిస్తుంది. అయితే సింహాచారానికి ఎదురుగా గేటు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

తూర్పు వాలు పరంగా - పురుషుల ఆరోగ్యానికి అంద.



వాస్తవ వాస్తవాలు

ఇంటికి ఉత్తరం ప్రధాన ద్వారం ఉన్నప్పుడు ప్రవేశానికి ఉచ్చంలో నిర్మించిన పెద్దగేటులో తూర్పుదిశగా చిన్నగేటు పెట్టాలి. అప్పుడే మంచి నడక అవుతుంది. చిన్న గేటు పశ్చిమ దిశగా పెట్టినట్లయితే నీచపు నడక వచ్చి చెడు ఫలితమిస్తుంది.

ఈవిధంగా నిరంతరం నడిచే ఈ చిన్నగేటు మంచి స్థానములో నిర్మించుకున్నప్పుడే వాస్తవ సంతోషంగా పాటించడం సత్ఫలితాలను పొందడం జరుగుతుంది.

బ్లాకులలో ఉచ్చ నిచాల గేట్లు

ఒక విశాలమైన స్థలంలో అనేక గృహాల సముదాయాలను నిర్మించడం మనము చూస్తూ వుంటాము. ఆ విధంగా అందులోని వివిధ గృహాలకు పెట్టే గేట్లు ఉచ్చమునుకొని పెట్టినా మొత్తం గృహ సముదాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూసినప్పుడు ఆ గేట్లు నీచమయ్యే అవకాశముంది. అయితే వాటిని ఏవిధంగా పెట్టుకుని ఎలా సవరించుకోవాలన్నది ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తాను.

అగ్నేయం బ్లాకునకు తూర్పు రోడ్డు గృహ సముదాయాన్ని తూర్పు ప్రధానంగా ఎంచి తూర్పున గేటు పెడతారు. అప్పుడు ఆ గేటు గృహ సముదాయాన్ని మొత్తం కలిపిచూస్తే అది తూర్పు అగ్నేయం వచ్చి నీచమవుతుంది. కాబట్టి తప్పని సరిగా దక్షిణ అగ్నేయంలో మరొక గేటు పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే ఆ గేటు దక్షిణ దిశకు ఉచ్చమై రోడ్డున వదిలిస్తుంది.

దక్షిణం ప్రధాన రోడ్డు అయినప్పుడు ఆ దిశకు గేటు పెట్టడం మంచిదే. అయితే తప్పనిసరిగా తూర్పువైపు రోడ్డుకు మరొక గేటు పెట్టాలి.

నైరుతి బ్లాకునకు దక్షిణం ప్రధాన నీటి వనరువుడు దక్షిణ అగ్నేయంలో పశ్చిమం ప్రధాన నీటి అయినప్పుడు పశ్చిమ దిశలోని పశ్చిమ వాయువ్యంలో గేటు పెట్టుకోవాలి. దక్షిణ, పశ్చిమ దిశల్లో రోడ్డు వచ్చినప్పుడు ప్రవేశానికి రెండు వైపుల గేట్లు పెట్టాలి. వాయువ్యం బ్లాకునకు ఆ గృహ సముదాయానికి ఉత్తరం మొత్తం రోడ్డు అయినప్పుడు ఉత్తర ఈశాన్యంలో గేటు పెడుతూ తప్పని సరిగా పశ్చిమ వాయువ్యంలో మరొక గేటు

దక్షిణం వాలు పరంగా - సిరికి, స్త్రీకి గుండెల మీద అంద.



పెట్టవలెను. కారణం ఏమంటే ఆ గృహ సముదాయానికి ఉత్తర ఈశాన్యం గేటు ఇండ్ల సముదాయానికి నీచమౌతుంది. పశ్చిమం నైపు రోడ్డులో ఆ గృహ సముదాయంలో ఈ వాయువ్యం గేటు ఉచ్చమౌతుంది.

ఈశాన్యం బ్లాకునకు తప్పనిసరిగా ఉత్తరం, తూర్పుఈశాన్యములలో గేటు పెట్టుకోవాలి.

ఇంటినంటుకొని ఇరువైపులా గేట్లు

అనేకులు ఇంటి ప్రవారి నిర్మించుకుని ఇంటి వెనుక ప్రాంతానికి వెళ్లడానికి గృహానికి ఇరువైపులా అటు ప్రవారిని, ఇటు ఇంటిని కలిపి గేట్లు పెడతారు. ఆవిరంగా గేట్లు పెట్టి పద్దతిలో కొన్ని వాస్తు దోషాలు జరిగే అవకాశం వుంది కాబట్టి వాటిని క్రింద వివరించిన విధంగా అయో ఇళి దిశలను బట్టి గేట్లు పెట్టుకోవాలి.

ఇల్లు తూర్పు ముఖద్వారమైనప్పుడు ఇతరులు ఇంటి వెనుకకు వెళ్ళుకుండా రక్షణకొరకు ఇంటికి దక్షిణం నైపు తూర్పు ఆగ్నేయంలో, ఉత్తరం నైపు తూర్పు ఈశాన్యంలో ఇంటిని, ప్రవారిని అంటుకొనే లాగున గోడకట్టి గేట్లు నిర్మించుకొని వదుస్తుంటారు.

అప్పుడు దక్షిణం నైపు గేటు తూర్పు ఆగ్నేయం నడక వచ్చి దోషమౌతుంది. ఉత్తరం నైపు గేటులోని నడక మంచిదే అయినా ఇంటిని ఉత్తరం ప్రవారి అంటుకోవడం తప్పు. ఒకవేళ తప్పనిసరి అయినప్పుడు ఈ గేటు ఉత్తరం నైపు ప్రవారికి, ఇంటికి కనీసం మూడంగుళాలు భారీ వదలి నిర్మించుకోవాలి. అలాగే దక్షిణం నైపు కూడా ఇంటిని, ప్రవారిని అంటుకుండా కనీసం మూడంగుళాలు భారీ వదలి పెట్టుకోవాలి.

దక్షిణం ప్రధాన ద్వారం అయినప్పుడు ఇంటి వెనుకకు పోడానికి దక్షిణ ఆగ్నేయం, దక్షిణ నైపులో ఇంటిని, ప్రవారిని అంటుకుని గోడ కట్టి గేట్లు నిర్మిస్తారు. ఇది తప్పు. ఎందుకనగా ఇంటికి తూర్పు నైపు గేటు రావడంతో దక్షిణ ఆగ్నేయం నడక వస్తుంది. అది మంచిదే అయినా పశ్చిమం నైపు దక్షిణ నైపు నడక వచ్చి అది దోషమౌతుంది. పశ్చిమం వాలు వరండా - పురుషుల ఆరోగ్యానికి ఎర్రబిండా (అపాయం).



పశ్చిమం వాలు వరండా - పురుషుల ఆరోగ్యానికి ఎర్రబిండా (అపాయం).

ఇలా ఇరువైపులా గేట్లు తప్పనిసరి అయినప్పుడు ఇంటిని, ప్రవారి గోడను అంటుకుండా కనీసం మూడు అంగుళాలు భారీ వదలి గేటు పెట్టుకోవాలి.

పశ్చిమం నైపు నీచద్వారం వున్న ఇంటికి, ఇంటి వెనుకకు పరులు పోకుండా పశ్చిమ వాయువ్యం, పశ్చిమ నైపులలో ఇంటికి, ప్రవారి గోడ నంటుకుని గోడలు కట్టి ఇరువైపులా గేట్లు పెడతారు. ఈ దక్షిణం నైపు గేటులో పశ్చిమ నైపు నడక వచ్చి వాస్తు దోషమౌతుంది. ఉత్తరం నైపు గేటు నడక మంచిదే అయినా, ఇంటి ఇరువైపులా ప్రవారిని అంటుకొని గోడలు నిర్మించరాదు. అలాంటప్పుడు కనీసం మూడంగుళాలు భారీ ఇరువైపులా విడిచి గేటు పెట్టుకోవడం మంచిది.

ఉత్తర ప్రధాన ద్వారం వున్న గృహమునకు ఇంటి వెనుకకు పోవుటకు ఇంటి ఇరువైపులా గోడలు కట్టుకొని తూర్పు ఈశాన్యంలో, ఉత్తర వాయువ్యంలో గేట్లు పెడతారు. వీటిలో తూర్పు ఈశాన్యం గేటు మంచిదే కానీ ఉత్తర వాయువ్యం గేటు నలన వాస్తు వ్యతిరేక విర్వదుతుంది. తప్పని సలైనప్పుడు ఇంటిని, ప్రవారి గోడను అంటుకుండా కనీసం మూడు అంగుళాలు భారీ వచ్చేలాగున గేట్లు పెట్టుకోవాలి.

మొత్తం మీద ఇంటి చుట్టూ ప్రదక్షిణం వచ్చేలాగున వివిధమైన అడ్డుగోడలు కట్టకుండా ఉంటేనే ఎంతో శుభదాయకం.

వామిదోడ్ల వాస్తువాసి

దేశానికి పల్లెలే కల్పవల్లులు. పల్లెలు లేకపోతే పైల్లలేవు. పైల్లు లేకపోతే జనజీవనం గుల్లవుతుంది. అలాంటి పల్లెలకు సంబంధించిన వామిదోడ్లను వాస్తురీతిలో ఏర్పరచుకొనటం మంచిది. సంవత్సరం పాడుగునా పశుగ్రాసాన్ని నిర్మించుకొనుస్తావాలు ఈ 'వామిదోడ్లు'. ఈ వామిదోడ్ల విషయంలో కూడా అన్ని విషయాల్లోలాగా ఎలా వుంటే ఏముందిలే? అనే ఉదాహరణ వైఖరి ఆవలందిస్తూ వుంటారు చాలామంది వైఖరిదారులు. కానీ ఈ వామిదోడ్ల ఏర్పాటులో కూడా వాస్తుమ పాటిస్తే పశురీతాలుంటాయన్నది సత్యం. ఇది మా పరిశోధనాసుబంధం.

ఉత్తరం వాలు వరండా - స్త్రీల సుఖాలకు, బిడ్డలకు గెలుపుదండ.



అంతరంగం నుండి వచ్చే వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలను

తమ గృహానికి అనుకూలంగా వాడుకొని దూరంలో తూర్పునగానీ, ఉత్తరాన గానీ భారీస్థలం ఉన్నచో, అందు ఈ వామిని ఏర్పాటు చేసుకొనుట శ్రేయస్కరం. ఆ భారీ స్థలాలు తామున్న ఇంటి స్థలం యొక్క ఈశాన్య కోణానికి తగ్గకుండా ఉండాలి. ఒకవేళ ఇలాంటి హెచ్చు దొడ్డి ఆ దిశలందు లేకుంటే సంపాదించుకోవటం ఉత్తమం.

సర్వ పాదారణంగా గ్రామాల్లో తూర్పు వడమర దిశలకే వాములను వేయుట పరిపాటి. గాలి తాకిడికి వామి చెల్లుతినకుండా ఇలా వేస్తారు. కానీ కొన్ని పట్టణ ప్రాంతాల్లో స్థలాభావం వల్లనో లేక ఇతర పవతి కారణాల వల్లనో ఉత్తర, దక్షిణ దిశలుగా వాములను వేసుకోవాలి వస్తే పశ్చిమ, దక్షిణాలను హద్దుచేసి కానీ, పశ్చిమ, దక్షిణాలందు తూర్పు, ఉత్తరాలకన్నా తక్కువ స్థలం ఉండేలా కానీ వామిని వేసుకోవాలి. ఈ వామిని ఉత్తరం నుండే వాడాలి.

వామిని తూర్పు వడమరలుగా వేసుకొన్నప్పుడు దక్షిణ పశ్చిమాలను హద్దుచేసి కానీ, దక్షిణ పశ్చిమాల కన్నా తూర్పు ఉత్తరదిక్కులందు ఎక్కువ భారీస్థలం వదలికానీ వేసుకోవాలి. వామిని తూర్పునుండే వాడుతుండాలి.

వామిదొడ్డికి తూర్పున దారి (దస్త్ర) వుంటే గేటు (వడక) ను మధ్యలో, లేక తూర్పు ఈశాన్యంలోను, దక్షిణాన దారి వుంటే గేటును మధ్యలో, లేక దక్షిణ ఆగ్నేయంలోను, పశ్చిమంలో దారి వుంటే గేటును మధ్యలో లేక పశ్చిమ వాయవ్యంలోను, ఉత్తరంలో దారి వుంటే గేటును మధ్యలో లేక ఉత్తర ఈశాన్యంలోను పెట్టుకొని పైన చెప్పిన పద్ధతినే పాటిస్తూ వామిని వేసుకోవాలి.

ఈ వామిదొడ్డు మన ఆంధ్రరాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లాలో మరియూ తమిళనాడులో పరిగట్టిని (పశువుల మేల) ఆర్డ్ర కొయ్యలమీద కానీ, నిలుపురాల్సినద కాని నిలువ చేస్తారు. అలాగే ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో పరిగట్టిని ఎంట్లుకట్టి చెట్ల మీద నిలువ వుంచుతారు. ఇవన్నీ కూడా గృహానికి తూర్పు, ఉత్తరం మరియూ ఈశాన్యాలలో నిలువ వుంచకుండా ఇతర ఏ దిశలలో ఇంటివంటకుండా నిలువవుచుకోవచ్చును. ఒకవేళ ఈ చెట్లుగాని, వాములుగానీ ఇంటికి చాలా దూరంగా వుంటే ఈశాన్యం వైపు అయినా వేసుకోవచ్చును.

అంతరంగం నుండి వచ్చే వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలను తూర్పు వరండాలో అగ్నేయాన గది - సుఖశాంతులను ఇచ్చు నిధి.



అంతరంగం నుండి వచ్చే వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలను


హెచ్చు దొడ్డు

హెచ్చుదొడ్డి అనగా తామున్న గృహానికి (స్థలానికి) అంటుకొని వుండక ఏదేని ఒక వీధిచేగానీ, మరొకరి ఇంటిచేగానీ వేరు వరచబడి వున్న దొడ్డియని తెలుసు కోవలెను.


ఇంటికి హెచ్చుదొడ్డి తూర్పు, ఉత్తర ఈశాన్యాలందుండుట వల్ల ఉత్తమ ఫలితాలు కలుగుతాయి. తాము నివసించే గృహానికి తూర్పు, ఉత్తర ఈశాన్యాల యందు దూరాన తన ఇంటికన్నా రెట్టింపు దొడ్డి సంపాదించుకొంటే ఉన్నత దశ ప్రాప్తిస్తుంది. అనగా గొప్ప దనవంతులగుటేగాక పేరు ప్రతిష్ఠలు కలుగుతాయి. తూర్పు, ఉత్తరాల్లో వున్న హెచ్చుదొడ్డికి నివసించు గృహం నుండి పారులాగి చూస్తే ఈశాన్యానికి పెరిగి వుండాలి. అట్లుగాక తాము నివసించే గృహం యొక్క స్థలానికి తూర్పునగానీ, ఉత్తరాన గానీ, వున్న హెచ్చుదొడ్డికి పారులాగి చూస్తే ఆ హెచ్చుదొడ్డి తాను నివసించే ఇంటికన్నా ఈశాన్యం పెరగక తగ్గితే మంచి ఫలితాలివ్వదు. అందువల్ల అది ఈశాన్యపు హెచ్చుదొడ్డిగాక ఉత్తరంలో కలిసిన వాయవ్యపు హెచ్చుదొడ్డిగానీ లేక తూర్పులో కలిసిన ఆగ్నేయపు హెచ్చుదొడ్డి గానీ కాగలదు. ఈశాన్యానికి పెరగక తగ్గిన హెచ్చుదొడ్డు దుప్పరితాలనే ఇస్తాయి.

తన ఇంటికి చేరివున్న స్థలంగానీ, దూరాన తూర్పు, ఉత్తర ఈశాన్యాలలో కొనిన స్థలాలుగానీ తామున్న స్థలంకంటే పట్లంగా వుండవలసేగాని మిట్టుగా వుండరాదు. యజమాని వాస్తు ఫలితాలు బాగా పొందాలంటే గృహాన్ని జేరి తూర్పు, ఉత్తరదిశలందు ఈశాన్యం పెరిగియున్న స్థలం సంపాదించాలి. అలా ఇంటివద్ద లభ్యం కాకుంటే దూరంగానైనా హెచ్చుదొడ్డు సంపాదించాలి. ఈ హెచ్చుదొడ్డు ఒకదాని కంటే మరొకటి పెద్దదిగా ఈశాన్యం పెరిగే విధంగా చూసుకొని సంపాదించిన తరతరాలు బాగ్యవంతులుగా వుంటారు.


అంతరంగం నుండి వచ్చే వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలను దక్షిణ వరండాలో అగ్నేయాన గది - స్త్రీలను బాధల పాలు చేయు ముక్క గది.




ఇది ఉత్తరం మీది కలిగిన పులం
ఇందులో గృహం వైర్చులిలో
నిర్మించుకొని ప్రచారికి ఉత్తర
ఈశ్వరంలో లేదా ఉత్తరం
ఉచ్చంలో గేటును నిర్మించాలి.




ఈ ప్థము తూర్పు, పడమర
లోడ్లు కలిగి ఉన్నది. ఇందులో
గృహస్థులైన వర్ణముకొని
వ్రతారిత్ర గేటుల వర్ణము
వాయువ్యంలో, పశ్చిమం ఉచ్చంలో,
తూర్పు ఈశాన్యంలో, తూర్పు
ఉచ్చంలో తప్పుక పెట్టాలి. అయితే
పశ్చిమ వాయువ్యంలో గేటు
పెట్టినప్పుడు తప్పునిదిగా దానికి
ఎదురుగా తూర్పు ఈశాన్యంలో
గేటు రావాలి. ఎందుకంటే పశ్చిమ
వాయువ్యంలో గేటుపెట్టి దానికి
ఎదురుగా కాకుండా తూర్పు
ఉచ్చంలో గేటు పెట్టినట్లైతే
అగ్నియ వాయువ్యం నడక పోగి
తప్పు అవుతుంది.



పశ్చిమ వరండాలో వాయువ్యం తర - పూర్వపుని అభివృద్ధిని చిందివేయు కత్తెర.



ఈ పుణ్యము ఉత్తరం, దక్షిణం రోడ్లు
కలిగి ఉన్నది. ఇందులో గుహాస్థి
నైరతిలో నిర్మించుకొని ప్రధానికి గేటు
ఉత్తర ఈశాన్యంలో, ఉత్తరం
ఉచ్చంలో, దక్షిణ ఆగ్నేయంలో,
దక్షిణం ఉచ్చంలో తప్పక పెట్టాలి.
అయితే దక్షిణ ఆగ్నేయంలో గేటు
పెట్టినప్పుడు ఆ గేటుకు ఎదురుగా
ఉత్తర ఈశాన్యంలో తప్పుకుందా
గేటు పెట్టాలి. ఎందుకంటే దక్షిణ
ఆగ్నేయంలో గేటు పెట్టి ఉత్తర
ఉచ్చంలో గేటు పెట్టినట్లైతే ఆగ్నేయ,
వాయువ్యాదుల వడక సాగి తప్పు
అవుతుంది.




ఈ పుటలను తూర్పు దక్షిణం, పడమర
రెండు కలిగి ఉన్నది. ఇందులో
గృహాన్నివైపులిలో నిర్మించుకొని
ప్రాచీన తూర్పు ఈశాన్యంలో, తూర్పు
ఉచ్చంలో, పశ్చిమ వాయవ్యంలో,
పశ్చిమం ఉచ్చంలో గేట్లు
నిర్మించుకోవాలి. లేదా తూర్పు
ఈశాన్యం, దక్షిణ అగ్నేయంలో గేట్లను
నిర్మించుకోవచ్చును. కాని పశ్చిమం,
దక్షిణంలో రెండు వైపులా గేట్లు
నిర్మించరాదు మరియు పశ్చిమ
వాయవ్యంలో గేటు పెట్టినప్పుడు
తప్పనిసరిగా దానికి ఎదురుగా తూర్పు

ఈశాన్యంలో గేటు దావాలి. ఎందుకంటే పశ్చిమ వాయువ్యంలో గేటుపెట్టి దానికి ఎదురుగా కాకుండా తూర్పు ఉచ్చంలో గేటు పెట్టినట్లైతే అగ్నేయ వాయువ్యాల వడత సాగి తప్ప అన్యాయం.

అప్పుడు అప్పుడు.
 ఉత్తర వరంగాలో వాయువ్య గది - అతివారి ఆర్థిక శుభానికి ప్రోత్సాహం.
 (ప్రోత్సాహం = ప్రోత్సాహం).




000



ఈ స్థలము ఉత్తరం, తూర్పు, దక్షిణం
రేడ్లు కలిగి ఉన్నది. ఇందులో గ్రూప్ A
స్రెయిల్లో నిర్మించుకొని ప్రచారిత ఉత్తర
ఈశాన్యంలో, ఉత్తరం ఉచ్చంలో, తూర్పు
ఈశాన్యంలో, తూర్పు ఉచ్చంలో దక్షిణ
అగ్నేయంలో, దక్షిణం ఉచ్చంలో గేట్లను
నిర్మించుకొనవచ్చును. అయితే దక్షిణ
అగ్నేయంలో గేటు పెట్టినప్పుడు ఆ
గేటుకు ఏడుచుగా ఉత్తర ఈశాన్యంలో
తప్పకుండా గేటు పెట్టాలి. ఎందుకంటే
దక్షిణ అగ్నేయంలో గేటు పెట్టి ఉత్తర
ఉచ్చంలో గేటు పెట్టినట్లైతే అగ్నేయ,
వాయవ్యాల నడక సాగి తప్పు అవుతుంది.

~~~~~

ఈ వైరిము తొచ్చు.  
వదమర, ఉత్తరం రోడ్డు  
కలిగిన స్థలం. ఇందులో  
గృహాన్ని వైరికిలో  
నిర్మించుకొని ప్రచారిక  
ఉన్నచైవ తొచ్చు, వదమర,  
ఉత్తరం మూడు వైపులా  
గోట్లను నిర్మించు  
కోవవచ్చును. అయితే  
పశ్చిమ వాడువ్వంలో గోటు  
పెట్టినవెప్పుడు తప్పనిసరిగా




దానికి ఎదురుగా తూర్పు ఈశాన్యంలో గేటు రావాలి. ఎందుకంటే వక్రమ వాయువ్యంలో గేటుపెట్టి దానికి ఎదురుగా కాకుండా తూర్పు ఉత్తరంలో గేటు పెట్టినట్లైతే అగ్నేయ, వాయువ్యాల నడక సాగి తమిళ అవుతుంది.

.....

ఉత్తర వరండాలో ఈశాన్యాన గది -  
ఉపచల శుభలాభాలను చేస్తుంది బాది. (బాది = బాదీర)




oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



ఈ స్థలము దక్షిణం, వెడమర,  
ఉత్తరం రోడ్లు కలిగిన స్థలము  
ఇందులో గుహాన్ని నైర్వతిలో  
నిర్మించుకొని ప్రహారికి ఉచ్చుపైన  
ఉత్తర, దక్షిణాలలో లేదా ఉత్తర,  
వెడమరలో కాని గోట్లను నిర్మించు  
కోవచ్చును. అయితే వెడమర,  
దక్షిణా లలో నిర్మించరాదు  
అయితే దక్షిణ అగ్గియంలో గేటు  
పెట్టినప్పుడు ఆ గేటుకు ఎదురుగా  
ఉత్తర ఈశాన్యంలో తప్పుకుండా  
గేటు పెట్టాలి. ఎందుకంటే దక్షిణ  
అగ్గియంలో గేటు పెట్టి ఉత్తర  
ఉచ్చంలో గేటు పెట్టినట్లైతే  
అగ్గియ, వాయువ్యాల నడక సాగి  
తప్పు అవుతుంది.

~~~~~

ఈస్థలము తూర్పు, దక్షిణం, పడమర, ఉత్తరం రోడ్లు కలిగిన స్థలము. ఈస్థలము అన్ని స్థలాల కంటే మంచిది. ఇందు గృహాన్ని నైరుతిలో నిర్మించుకొని ప్రవారికి గోట్లను ఉచ్చమైన తూర్పు, పడమర, ఉత్తరంలోనన్నా లేదా తూర్పు, దక్షిణం, ఉత్తరంలోనన్నా మూడునైపులా గోట్లను నిర్మించుకోవాలి. అయితే స్థలము దిక్కుదిక్కి ఉన్నప్పుడు గోట్లను ఉచ్చమైన తూర్పు, దక్షిణం, పడమర, ఉత్తరం, నాలుగునైపులా పెట్టుకోవచ్చు.



శూర్య వరండాలో కూడా వ్యాపి గది -
పురుష పురిగతిని భ్రంశియు గది. (గుది = పశువుల మేడలో వేసబడకొచ్చు).



ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు

గృహాణులకు సలహాలు

గృహ నిర్మాణంలో వాస్తుశాస్త్ర వాక్యకీటీలు, స్థానపు గదులు, మరుగు దొడ్లు, బావి ఎక్కడెక్కడ ఏర్పరచుకొంటే ఎలాంటి పుణ్య పరిణామ కలిగిస్తాయో, అలాగే మన గృహవరణంలో వున్న చెట్లు, మొక్కలు కూడా ఆయా స్థానాలలో వుంటే ఆరోగ్య దృష్ట్యా శ్రేయస్కరంగా వుంటుంది.

గృహవరణంలో కొబ్బరి చెట్లు, ఇంకా ఇతర పుణ్య చెట్లను దక్షిణ నైర్వతి నుండి దక్షిణ ఆగ్నేయం వరకు, పశ్చిమ నైర్వతి నుండి పశ్చిమ వాయువ్యం వరకు పెంచుకోవచ్చును. తూర్పు, మరియు ఉత్తర ఈశాన్యాలలో ఎలాంటి చెట్లు పెంచుకోరాదు. తేలికైన పూలమొక్కలు పెంచుకోవచ్చు, అయితే ఇంటి ఆవరణంలో రేగు, తుమ్మ మొదలైన ముళ్ళచెట్లు వుంచుకోరాదు.

మట్టిగ కప్పం తూర్పుగోడకు అనించక గుంజపాతి గానీ, గోడకు మేకులను దించిగానీ ఏర్పరచుకోవాలి. మట్టిగ చిలికేవారు తూర్పు ముఖంగా ఉండేలాగా చూసు కోవాలి. అలాగే వంటగదిలో ఆగ్నేయ మూల తూర్పు గోడలో కాక, తూర్పున పొయ్యిని అమర్చి తూర్పు ముఖంగా వంటచేయటం అతి ముఖ్యం.

వంటగదిలో నీళ్ళటాన పూర్తిగా ఈశాన్యంలో ఉంచుకోకుండా, తూర్పు, ఉత్తరపు గోడలకు అంటుకుండా ఉంచుకోవాలి. ఈశాన్యంలో బాన క్రింద ధిమ్మెలు నిర్మించరాదు. నైర్వతిలో అయితే ధిమ్మెలపై బానలను ఉంచుకోవచ్చును.

పాకలు, రోకళ్లు, కట్టలు, నైర్వతి మూలయందుంచవలెనే గానీ ఈశాన్యంలో కొంచెం సేపైనా ఉంచరాదు.

గదులలో వూడ్చిన కుప్పను ఈశాన్యన చేర్చి వుంచక ఎప్పుడెప్పుడు ఎత్తవేయాలి. రోళ్లు, తింగళ్లు, గ్రెండర్లు ఏ ఇతర పుణ్య చెట్ల వస్తువులవైనా పశ్చిమ, దక్షిణ నైర్వతులలో అయినా గదులలో అనుకూలాన్ని సుపరించి అమర్చుకోవాలి.

దీరుచూపు నైర్వతి మూలలో ఉత్తరాభిముఖంగా ఉంచటం అత్యుత్తమం. తూర్పున కలిముఖంగా గూడా అమర్చుకోవచ్చును. కొందరు ఉత్తరం కుటరస్థానం గదా! అనీ,

ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు
ఇంటి పైన తూర్పున కట్టిన మేడ - పురుషులకు పేడ.



ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు
మరికొందరు ఈశాన్యం ఈశ్వరుని స్థానం గదా! అనే ఆపోహలతో దీరువాలు ఉత్తరపు గదులలో ఉత్తరపు గోడకు అనించి, ఈశాన్య మూలకు చేర్చి అమర్చుకొంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎన్నో ఆర్థిక వైపరీత్యాలు, అనర్థాలు కలగటం అనుభవరీత్యా తేలివ విషయాలు.

రిఫ్రిజరేటరు, ఇన్స్ పెట్టి, టేబుల్, మార్బుల్, సోఫాసెట్ మొదలైన వానిని దక్షిణ, పశ్చిమ గదులందే అదే వైపు గోడలకు అనించి వుంచుకోవాలి. మిట్టెమీద టి.వి. అంటివ్వాను నైర్వతిలో ధిమ్మెకట్టి పెట్టాలి. ఈశాన్యంలో ఉంచరాదు. పశువుల మేతలై ఏర్పాటు చేసుకొనే మచ్చును దక్షిణ, పశ్చిమాలలో అమర్చు కోవచ్చును.

ఎత్తివేసిన మంచాలను పశ్చిమ, దక్షిణ గోడలకు అనించి ఉంచటం అత్యుత్తమం. ఎడమవైపునకు ఒత్తిగిలి పరుండు అలవాటు చేసుకోమట ఆరోగ్యరీత్యా చాలా మంచిది.

'అటక' వంటగదిలో గానీ మరేగదిలోనైనా దక్షిణ, పశ్చిమ గోడలమీద చెక్కపలకల్లో గానీ, రాళ్ళతో గానీ, సిమెంట్ బ్లాక్తో గానీ నిర్మించుకోవచ్చును. కానీ తూర్పు, ఉత్తరంవైపు గోడల మీద నిర్మించరాదు. అవసరమైతే తూర్పు, దక్షిణం, పశ్చిమం, ఉత్తరం నాలుగువైపులా అటకలు నిర్మించుకోవాలి.

మీ దర్త సకాలంలో యింటికి చేరాలంటే మీ యిల్లుకు పడమటి వైపు తక్కువ భారీ స్థలం వుండాలి. వారికి పనిబారం తగ్గలన్నా, ప్రమోషన్ రావాలన్నా పడమటి మీదై వైన సగభాగంలో మొదటి అంతస్తు కట్టుకోవాలి. మీ దర్తను హైడ్రోగము నుండి గానీ, మరి యే యితర అనారోగ్యాల నుండిగానీ కాపాడుకోవాలంటే మీ ఇంటిపై మేడ నిర్మించునప్పుడు తూర్పు సరిహద్దు చేయకుండా ఎంతో కొంత భారీస్థలం తూర్పులో వదలాలి. అలాగే ఇల్లుకు కావలసినన్ని వాక్చెట్లు, కీటీలు ఈశాన్యంలో ఉంచుకోవాలి. నైర్వతి గదిలో కీటీలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఈశాన్యం గదిలో కూడా తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలి. బోజనానంతరం పళ్ళిం కడిగిన నీళ్ళు నైర్వతి, ఆగ్నేయ వాయువ్యలందును, దక్షిణ, పశ్చిమ దిశలందును వర్షిస్తారు. తూర్పు ఉత్తరాలలో వగం ఈశాన్యం వైపునకు

ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు
ఆగ్నేయంలో మేడ ఇంటి పైన - అది దిండుతొలిని కుంపటి తలపైన.



పాత్రలు కడిగిన నీళ్లు పడునట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. గ్రామీణ ప్రజలు నర్మసాధారణంగా తమ గృహదరణంలో కుడితి తొట్టు ఉంచుకొనెదరు. ఆ కుడితి తొట్టు, నీటి తొట్టు ద్వారాలకు ఎదురుగా లేకుండా నైర్వతి, అగ్గేయ, వాయువ్యాలందు తూర్పు, ఉత్తర గోడలను అంటుకుండా అమర్చుకోవాలి. నైర్వతి అగ్గేయాలలో జలముండవచ్చునా అన్న శంక పాతకులకు కలుగవచ్చును. ఆ దిక్కులలో గొయ్యి ఉండి, అందు నీరుండరాదు గానీ మొరక మీద తొట్టును ఏర్పరచుకొనుట తప్పకాదు. నైర్వతిలో స్నానాల గది వున్నచో పెళ్లంగా వుండరాదు.

ఉత్తరం, తూర్పు దిశలలో మీ భవనాలు తక్కువ రైజ్ ఉండాలి. వంటగది ఎప్పుడూ అగ్గేయంగానే వుండాలి. ఈశాన్యంలో వంటయిల్లు వుండడం అనలు మంచిది కాదు. ఈ దిశలో వంటగది వుంటే మీకు క్షణం తీరిక వుండదు. వేడుకగా కాలం గడుపుటకు వీలుండదు. ఇల్లు ఊడ్చేప్పుడు లేదా అరుగులు కుట్రం చేస్తున్నప్పుడు పెళ్లం దిశలవైపు అనగా తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపుకే ఊడ్చాలి. ప్రకృతి సహజంగానే గాలి వాటు అటు వుంది. అలాకాక ఎదురు ఊడిస్తే దుమ్ముతో ముక్కు, ముఖం నిండుతుంది. దానివల్ల సైన్స్, తలనొప్పి, కళ్ళతీపు లాంటి రోగాలు రావచ్చు. కుమవు మూలగా చేర్చి ఎత్తవేయటం మంచిది. సంధ్య కుమవు బయటవేయరాదు అనటంలోని అంతర్ధానం అందు ఏదైనా విలువైన వస్తువు వదిలేయి వుంటే వస్తుం కలుగుతుందని, తెల్లవారి చూసే పాతేస్తే సరిపోతుంది. పాయ్యు అగ్గేయంలో వుండి వండేవారి ముఖం తూర్పుగా వుంటే, గాలి సహజంగానే దక్షిణం నుండి వీస్తుంది కాబట్టి చల్లగాలి వెమకనుండి వస్తుంది. పాయ్యు మీది వేడిగాలిని ముందుకు అనగా తూర్పు వైపు వైకి వెళ్లేస్తుంది. ఇది ప్రకృతి సూత్రం. చల్లగాలి బరువుగా వుంటుంది. వేడి గాలి తేలిక. ఇలా పాయ్యు వేడి ముఖానికి తగలదు. దీనికి మూలకారణం భూమి పడమర నుండి తూర్పు వైపు తిరుగుతుండటం. కాబట్టి, సూర్యుడు కూడా తూర్పునే ఉదయిస్తున్నాడు. ఇలా మనం ప్రకృతి శక్తులను స్వాధీనం చేసుకుంటున్నాము. ఈ అనుభవైక వేద్యాలైన విషయాలను వసితలు అనుసరించి అనువచు సుఖాలను అనుభవిస్తారని ఆశిస్తున్నాము.

దక్షిణ భాగంలో మీది సాధం - భవాభివృద్ధికి లక్షిసాధం.



దక్షిణ భాగంలో మీది సాధం - భవాభివృద్ధికి లక్షిసాధం.

గృహాడి తెరవాల్సిన తొలి వెలుగు వాకిలి

ఆకాశంలోని సూర్యుడు అడుగుపెట్టిన క్షణం ఆ లేత కిరణాల మృదు స్పర్శకు ప్రకృతి అనంద పారవశ్యమవుతుంది. సుప్తచేతనావస్థనుండి అణువులుపునూ వైతన్య పూరితం చేసుకుంటుంది. అప్పుడే ఆకులపైన ఆరిపోకుండా వున్న మంచు బిందువులు మణుల్లా జగిల్ మంటాయి. ఆకుల ప్రమిదల పైన మిణుకు మిణుకుమనే కీటాకుగా అవి భ్రమ కల్గిస్తాయి

ఈ విశాలమైన స్పష్టతలో ప్రతి వస్తువు, ప్రతి ప్రాణి దినకరుని వెలుగులతో తమ ఉనికిని కాపాడుకుంటాయి. కృత్రిమ సాధనాలు ఎంత వెలుగులు విరజిమ్మినా సూర్యుని నుండి వెలువడే ప్రభావనంతమైన వెలుగు విలువలకు సరితూగవు. ఈ రోజుల్లో మనం అనేక అసీసుల్లో చూస్తూ వుంటాము. దినమంతా లైట్ వేసుకుని పనిచేయడం, సలైన్ వెంటిలేషన్ లేక బల్బులపై ఆధారపడటం ఎక్కి, చో మూల గదుల్లో చీకటి గుహల్లో పనిచేయటానికి వుప్పులమైన ప్రకృతి గాలి వెలుతురు వచ్చే చోట పనిచేయటానికి ఎంతో తేడా వుందికదా!

నిత్యం కాయకష్టంచేసే రైతు సోదరులు తదితర నిత్య కూలీలు ఎంతో దృఢమైన శరీరంతో వచ్చని ఆరోగ్యంతో పనులు చేస్తూ వుంటారు. కానీ ఎ.సి. గదుల్లో ఎల్లప్పుడు కూర్చుంటూ వీ.సి. కారుల్లో నిరంతరం తిరుగుతూ వుండే వారి ఆరోగ్య పరిస్థితికి ఎంతో తేడా వుంటుంది. కారణం ఆధునికత పేర, సౌఖ్యం పేర కొందరు చీకటి నుండి చీకట్లోకే ప్రయాణిస్తున్నాడు. కాబట్టి వారివారి ఆరోగ్యంల్లో అవారోగ్యం నిత్యం వెలుకరిస్తూనే వుంటుంది. వీ.సి. గది వుండటం దోషంకాదు. ఎండకు శరీరం నోచుకోక పోవటం దోషం. అందుకే లేనివాళ్ళకన్నా వున్నవాళ్ళకే రోగాలు ఎక్కువ.

నేటి మనిషి అకలేసినపుడు పళ్ళు తిప్పటం కన్నా పసంచైన అయిల్ వంటకాలకోసం ఆరాటపడుతున్నాడు. దాహమేసినపుడు మంచి నీరు త్రాగటంకన్నా కూల్డ్రింక్స్ తాగాలనుకుంటున్నాడు. సూర్యుని వెలుగులు పొందటం మానేసి దినమంతా బల్బులపై ఆధారపడుతున్నాడు. ఆ విధంగా ఎప్పుటికప్పుడు ప్రకృతికి దూరమవుతూ పోతున్నాడు చీకటికి చేరువవుతున్నాడు. కనీసం గృహానికి ఉచ్చమైన దిశలో ద్వారాలు కిటికీలు

ఇంటి పైన లైర్వతిలో సాధం - వాస్తుసరింతో అమోదం.



పెట్టుకొని వాటిగుండా వెలువడే మార్పుని వెలుగులని ప్రతిరోజు కొంతలో కొంతైనా అనుభవించాలి. ముఖ్యంగా గృహానికి తొలి వెలుగువాకిలి అని ఎందుకు పేర్కొన్నానంటే ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉపేదయానికన్నా ముందే లేచి కిటికీ క్లెన్స్ తొలగిస్తుంటాం. అదే కొద్ది ఇళ్ళల్లో తలుపులు తెరుస్తుంటారు. ఆ తెరిచే వారు కూడా నూటికి నూరుశాతం ప్రీలే అయ్యివుంటారు. కారణం ఇంట్లో సెలవులేని ఉద్యోగాలు చేసే వారు అమ్మలు, అక్కలు, చెల్లెలు, కోడల్లు, భార్య దిడ్డలే కాబట్టి వీరు ముందుగా గృహానికి వాస్తు ప్రకారం ఏర్పాటుచేసుకున్న ఉత్తర ద్వారం కానీ ఉత్తర ఈశాన్య ద్వారం కానీ తెరవాలి.

ఉత్తరం ప్రీ స్థానం, ఎప్పుడైతే ఉత్తర ద్వారం తెరుస్తామో ఈ దిశగూండా వచ్చే గాలులు ప్రకృతి బాహుళ్యంతో నిండి వుండి, తీసిన వ్యక్తిని గృహవరణాన్ని చుట్టేస్తాయి. రాత్రంతా ఆవరించివున్న కాలువ వాతావరణాన్ని పీల్చేస్తాయి. ఆ తెరచిన ద్వారం ఎప్పుడూ తెరవబడే వుండాలి. ఒకవేళ అది దొడ్డి వాకిలి (ఇంటిమొక ద్వారా) అయినప్పుడు దినమంతా బిద్రతకేసే ఆ వాకిలి బయటపైపు కడ్డీల తలుపులు ఏర్పాటు చేసి వాటికి గడియచేసి పెట్టుకోవాలి. రోపలి తలుపు తీసి పెట్టుకోవాలి. దాంతో బిద్రతకు గాలి వెలుతురుకు ఆటంకం లేకుండా వుంటుంది.

ఉత్తర ద్వారం లేనప్పుడు తూర్పు ఈశాన్య ద్వారం తెరవాలి. ఉత్తరం అంటుడు మిగ్గి అయినట్లైతే దక్షిణం కూడా అంటుడు మిగ్గి అయివుందాలి. ఒకవేళ గృహానికి తూర్పు, ఉత్తరం కూడా అంటుడు మిగ్గి అయినప్పుడు ఆ గృహానికి పశ్చిమ సింహద్వారం అయినట్లుంటే తూర్పున నాలుగు అడుగుల బాకీ పైలం ఏర్పడే విధంగా తూర్పు గోడను వెనక్కు తీసుకొని కట్టాలి. పైన స్లాబ్ తూర్పుగోడ నుండి మూడు అడుగులు కట్ చేయాలి. తద్వారా పైన మూడు అడుగుల బాల్కనీ కూడా ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఆ తూర్పు గోడకు తూర్పు ఈశాన్యంలో ద్వారం పెట్టాలి. అదే విధంగా గృహానికి దక్షిణ సింహద్వారా ఉన్నట్లుంటే ఉత్తరం వైపున నాలుగు అడుగుల గోడను వెనక్కు తీసుకుని కట్టాలి. పైన స్లాబ్ ను ఉత్తరం గోడనుండి మూడు అడుగులు కట్ చేయాలి. దాంట్ మూడు అడుగుల బాల్కనీ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ ఉత్తరం గోడకు ఉత్తర ఈశాన్యంలో ద్వారం పెట్టాలి. ఈ విధంగా గృహాలకు వెలుగు వాకిళ్ళు ముందుగా తెరచి గృహాన్ని ప్రకృతిలో వింపుకోవాలి.

పశ్చిమంలో పైనున్న మేద - పురుషుల పురోభివృద్ధికి జాడ.



తూలసి

రాను రాను మనిషి చీకటి కుదారాలో జంతువులు సైతం అసహ్యించుకునే, మరుభూమిలోకి మానవ జీవన విధానం చేరిపోతుంది. ప్రకాంతతకు దూరమై ప్రకృతి వచ్చడం అనేది ప్లాస్టిక్ రంగుకాగితంలో మారిపోయింది. దీహార రోజు అలంకరించే బంతి చేమంతులబండలు సంక్రాంతికి పెట్టే గొబ్బిమల్లకు సైతం అట్టిచివల్ ప్లాస్టిక్ రూపాలుగా అవతారం దాల్చుకున్నాయి. కృత్రిమత్వమే ప్రకృతి గా మారిన ఆధునిక యుగంలో శుద్ధాం మనం కాబట్టే ప్రతి గట్టి ఒక వైర్యులలో ప్రతి ఇల్లు ఒక దీర్ఘ రోగిలో నిండి పోతున్నాయి.

పచ్చదనపు అచ్చాదన లేని అపార్థమెంటోలోకి గాలివెలుతురు విసిగడుల్లోకి చేరిపోవాలనే అవన తప్ప ఏంకోల్పోతున్నామో అలోచించటం లేదు. ఇంటిమట్టా నాలుగు మొక్కలు పెంచుకొని మంచి గాలిలో ఆరోగ్యంగా వుండాలి అలోచనకు చాలా దూరమైపోయాం.

మనుష్యుల పరిరక్షణకోసం నింగి, నేల, నీరు లాంటి ఎన్నో సమృద్ధులు కూర్చినట్లే ప్రకృతి ఆరోగ్యసమయంలోనూ కొండవృక్షాలని అందించింది. వాటిల్లో ప్రధానమైనటువంటిది తులసి. తులసి మొక్కని తెలియని భారతీయ గృహం లేదంటే అతిశయోక్తకాదు. శ్రీమృత్యుల కూడా ఈ మొక్కకు మతపరమైన సమీకృతము ప్రాప్తిని ఇచ్చారు. ఏను సమారీ నుండి ఈ మొక్క జన్మించిందని వారి విశ్వాసం కాబట్టే తాయ్యూరన్ రోని చర్మలలో నేటికీ కూడా తులసి అకులకు పూజచేసే ఆచారం వుంది. పురాణ ఇతిహాసాల నుండి నేటి కలియగం వరకు తులసి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనదిగా చెప్పబడుతుంది.

భారతీయ వైద్యవిదానంలో ఖాదా యిలినవి గూర్చిన వర్ణ ఆవేశకాలుగా సాగింది. దేవాలయాల్లో బ్రహ్మలక్ష్మీ తీర్థంలో యిలిన ఆకులు వేసి ఇవ్వడం మనకు తెలుసు. భారతదేశంలో ఉదయం, సాయం వేళలలో యిలిన మొక్కకు పూజలు చేయడం అచారంగా వుంది. యిలిన వనంలో వుం ఎంతకాలముండినా చెడిపోయిన మన పూర్వదైవ్యులేగాక ఆధునిక రసాయన శాస్త్రజ్ఞులు ఖాదా చెబుతున్నారు. దీని గాఢ,

ఇంటిపైన మేడ వాయువులో - కన్నులకన్న ముగ్ధురం కన్నుపాంలో.



.....

ఉత్తర ముఖద్వార దుకాగమైతే దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి, వశ్చిమం నుండి తూర్పునకు స్టోరింగ్ వాలు వుండేట్లు ఏర్పరచుకొని, వాయవ్యంలో ఉత్తరపు గోడను తాకకుండా పశ్చిమపు గోడను చేరి, అదుగు లేకుండా క్రిందగానీ, కుర్చీపైగానీ, కూర్చొని వ్యాపారం చేసుకోవాలి. తూర్పు ముఖంగా కూర్చున్నచో కుడివైపున దీరువామ గానీ, గడ్డాపెద్ద (క్యాష్ టాక్స్) ను గానీ అనుయ్యకోవాలి. అదే వైపులలో ఉత్తరాదిముఖంగా కూర్చున్నచో ఎడమ వైపు నైర్వతిలో అడుగుగానీ, బేటుల్, కుర్చీలు గానీ చేసుకోవాలి. ఈశాన్య అగ్నేయాంశంను కూర్చోరాదు.

తొమ్మిది ముఖములను దుకాగపైలే, అంగడినుండి బయటకు వెళ్ళుటకు ఈశాన్యమునుండి దిగులాగున మెట్లు నిర్మించుకొనాలి. లేదా పాపు మొత్తం తాపలు వెడల్పుగా కూడా నిర్మించుకొనవచ్చును. మరియు తొమ్మిది అగ్గేయం నుండి పాపు సిగం వరకు అరుగు నిర్మించి, ఈశాన్యంలో మెట్లు నిర్మించుకొనవచ్చును. అట్టేనట ఉత్తరం ఈశాన్యం వరకు తాపలను నిర్మించవలెనది.

దక్షిణ సింహద్వారమైతే అగ్నేయంలో దిగేలా సోపానాలను నిర్మించుకోవాలి. లేదా అవకాశముంటే నైర్వతి నుండి నగలాగం వరకు అడుగు నిర్మించి మిగిలిన నగలాగం అగ్నేయంలో మెట్లు నిర్మించుకోవాలి. వీలుంటే పుర్యన అర్థ చంద్రాకారంగా మెట్లను నిర్మించుకోవచ్చు. నైర్వతిలో దిగేలా నిర్మించుకోరాదు. అనగా నైర్వతి నడక యోగ్యం కాదు.

మళ్ళీ ముఖద్వారమైతే నాయువ్వందో సోపానాలను ఏర్పరచుకోవాలి. లేదా నైర్మతి నుండి వగం వరకు అడుగుపెట్టి మిగిలిన వగటాగం నాయువ్వందో మెట్లను కట్టుకోవచ్చును. ఏదైతే మర్కట్ అర్థచంద్రాకారంగా తాపలను ఏర్పాటు చేసు కోవచ్చును. నైర్మతిలో తాపలనుంచదాచు, నైర్మతి అడుగు స్టేరింగ్ లైవల్ కు సమానంగా కానీ, కొంచెం మిక్కుగా కానీ వుండాలి.

ఉత్తర సింహద్వారమైతే ఈశాన్యంలో సోపానాలను నిర్మించుకోవాలి. లేదా వాయవ్యం నుండి ఈశాన్యం వరకు పూర్తిగా మెట్లను నిర్మాలు చేసుకోవాలి.

అనాముష్మిచో నాయుష్సంనుండి నగం వరకు అరుగు వేసుకొని ఈశాన్యంలో
సోపానము అమర్చుకొనడి. ఎట్టి వర్షితుల్లో కూడ యెప్పుడు ఉత్తర ముఖద్వారపు
అంగళ్ళకు అర్ధచంద్రాకారంగా మెట్లను అమర్చరాదు. ఈ నాయుష్సంలో వేయు అరుగు
స్థలింగ్ లెవలెకన్న మెట్లుగా వుండరాదు.

రక్షణలో ఇంటిపైను వీటి ట్యాంక్ కల్గించుకో - భాగ్యకామి ఇంటిలో పెంచుకో.



00

దుకాణంలో (త్రాసును అరుగుపైగానీ, దిమ్మెపైగానీ, పశ్చిమ దక్షిణ గోడల వైపున ఏర్పరచుకోవాలి. పోకోనులుగానీ, స్టాండ్లుగానీ, బస్తాలుగానీ మరియు యితర భారమైన వస్తువులు గానీ ఈశాన్యంలో వుండరాదు.

వ్యాపార సంస్థల యజమానులు కానీ, మేనేజర్లు కానీ, వారుందు గడులను నైర్వతిలో ఉండేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అందులో వారు తూర్పు, లేక ఉత్తరాలిముఖంగా కూర్చోవాలి. ఆ గడుల ద్వారాలను ఉత్తరం, తూర్పు దిశలందు ఈశాన్యంలోనే ఉంచాలి. ఏ పరిస్థితిలోను అగ్గియ, వాయువులలో ద్వారాలను ఉంచరాదు.

యారు అంగడికి పుట్ట పండువునో యారు బాగంలోని ఈశాన్యపు పుట్టను తెరిచి ఉంచాలి. అగ్నేయపు పుట్టను మూసి ఉంచాలి. లేదా పండు పుట్టను తెరిచి ఉంచాలి. ఎప్పుడునూ ఈశాన్య పుట్ట మూసి ఉంచి అగ్నేయ పుట్టను తెరిచి ఉంచాలి. చెక్కి, వెలకల తలుపుల విషయంలో గూడా ఈ పద్ధతినే పాటించాలి.

దక్షిణపుదుకాణమైనచో అగ్నేయ వష్టరతెరచి నైరుతి వష్టరను మూయాలి. లేదా రెంటినీ తెరవాలి. ఎప్పుడూ నైరుతి వష్టరను తెరచి ఉంచి, అగ్నేయ వష్టరను మూయరాదు.

పశ్చిమపురుషాణామైవో వాయుస్యపుష్కరతెరచి, నైర్ఘతిష్కరసుమాయాళి.
 లేచి రెండవీ తెరవాలి. ఎప్పుడూ నైర్ఘతిష్కరసు తెరచి ఉంచి వాయుస్యపుష్కరమ
 మూయరాదు.

ఉత్తరపు దుకాణమైనచో ఈశాన్యపు షష్ఠర్ తెరచి, వాయవ్యపు షష్ఠర్ మూయాలి. లేదా రెండు షష్ఠర్లును తెరవాలి. ఎప్పుడూ వాయవ్యపు షష్ఠర్ తు తెరచి ఈశాన్యపు షష్ఠర్ మూయాలి.

కొందరు ఇంటికే ఈశాన్య మూలలో మార్గరక్కె నదులు శ్రేయస్కరమని, పొరపాటుగా ఆ మూల కప్పును తెరిచిగా నిర్మించుచున్నారు. అది చాలా దోషం. ఎలాగంటే తూర్పు ఉత్తరాలు కలియు ఈశాన్యంలో ఎప్పుడైతే కప్పు లేదో ఉత్తర వాయువ్యం, తూర్పు ఆగ్నేయం మూలనడటం నందవిస్తుంది. మిక్కిలై నీట్లగోడ కట్టివచ్చుచు ఈశాన్యం తెగిపోతుంది. ఈ విధంగా అంగళ్ళు కానీ, ఇల్లుకు గానీ ఉండటం శ్రేయస్కరం కాదు. అలా తెరిచి చేయదలస్తే తూర్పున ఈశాన్యం నుండి ఆగ్నేయం వరకు పూర్తిగా కప్పును నమ కొంతలో తొలగించవచ్చును. తూర్పునైపు అలా నీలు కానిచో ఉత్తరం నైపు ఈశాన్యం నుండి వాయువ్యం వరకు ఒకే కొంతలో తొలగించడం మంచిది.

ಇಂದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ - ರೆಡ್ ಡಿಂಪು ಸಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.



వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు

మకాణదారు కూర్చుండే చిశను బట్టి మారే దశ

విజయవాడలో బ్రాహ్మణ వీధియందు శ్రీ డి. పూర్ణచంద్రరావు గారింటిలో 4-9-1986 లేదిన నేమా శ్రీ కె. కిరామిరెడ్డి, శ్రీ బోగనేని వేంకటరత్నం గారు వాస్తుపై చర్చించుకొను సందర్భంలో శ్రీ బోగనేని వేంకటరత్నం గారు వాలో 'నా యిరువది సంవత్సరాల వాస్తు శాస్త్ర పరిశోధనలో రెండుమా అంటుదు కొట్టుగా వుండి, ఒకే రకమైన వ్యాపారం చేస్తూ ఒకడేమా లక్షలు సంపాదించాడు. మరియొక కొట్టులో నలుగురు వడ్డాల ఊరిలో విక్రమింపి భారీ చేయగా ఐదవ వ్యక్తి అందులో చేరి ఆరోగిపాలె, నమ్మ నీలిపించి రన కొట్టును చూపించాడు. ఇక్కడకు సమీపంలోనే ఆ కొట్టువుంది. చూచినవలెము పద 'అన్నాడు.

ముగ్గురమూ వెళ్ళి చూశాము. స్థాన బలిమి ఎంత విలువైనదో దానిని చూచినంతనే నాకు స్ఫురించింది. అది రెండుమా వప్పులూ, బదానీలు అమ్మేకొట్టు. వాటిని పరిశీలించి నేనిలా అన్నాను. అది దక్షిణ సింహార్యారం 'నైర్మలి'లో కూర్చున్న వ్యక్తికి నైర్మలి వరకే అనుకూలించి భాగ్యనంతుణ్ణి చేసింది. రెండవ వ్యక్తి నైర్మలి నుండే లోనికి పోయి వాయువ్యంలో కూర్చొని వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. అందువలన అతనికి నైర్మలి స్థానబలం అనుకూలించలేదని అన్నాను. అప్పుడు వేంకటరత్నంగారు తన మదిలో మెదలిన భావము, నాకు కలిగిన పూర్వా సరిగ్గా సరిపోయినవని వాలో విశేషించారు. మరైతే రెండవ వ్యక్తిని నైర్మలిలో కూర్చుండబెట్టి వ్యాపారం చేయిస్తే మొదటి వ్యక్తిలా సత్ఫలితం కలుగునా? అని పాఠకులకు సందేహం కలుగవచ్చును. కానీ రెండవ వ్యక్తి నైర్మలిలో కూర్చొనడానికి వీలులేదు. ఎందుకంటే ఆ కొట్టుకు పశ్చిమాన పువ్వు కొట్టువారు ఈ కొట్టు నైర్మలి నుండేదు బయటకు వెళ్తున్నారు. కావున ఆ వ్యక్తి అక్కడ కూర్చోనే అవకాశం లేదు. అందువలనే అతడు వాయువ్యంలో కూర్చొనడం తప్పనిసరి అయినదే. అలాకాకుండా పొరుగు వారికి అచ్చట నడక లేకుండా చేసి, ఆ నైర్మలిలోనే కూర్చోనే అవకాశం కలిగితే అతడుకూడా తప్పక సత్ఫలితాన్ని పొందగలడు. స్థానబలమంటే యిదే. ఆహార విహారముల్లో వ్యత్యాసాలు కలిగినప్పుడు మానవులకు ఆరోగ్యరంగం వాటిల్లుతుంది. అలాగే గృహంలో అవసరములను బట్టి వివేచా మార్పులు చేసినప్పుడు అది శాస్త్ర విదులైతే గృహస్థుల పరిస్థితులు కూడా తారు మారగలు సమాచరి.

ಪದವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ - ಅಧಿಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ



183

.....

దేవరంగం చెడినపుడు ద్వాదశ నెలా సంప్రదిస్తామో, అలాగే గోవామూలం చెడినపుడు వామనాద్వైతాలను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.

ఇన్ని దృష్టాంతాలను వరించిన పాఠకులకు ఈ వాస్తుశాస్త్రం పైన ఒక నిర్ణయమైన
ఆచిత్రాయం, ఒక దృఢమైన విశ్వాసం కలుగుచునుటలో సందేహం లేదు.

అలయోలను అనురాగ ఆహారాలిందే ఉంది
అవ్వలను మూలమూ?

శాస్త్ర ప్రకారం గృహస్థు నిర్మించుకొంటే చాలు. దేవాలయం దగ్గరలోనైనా తప్పలేదు. ఇంటి దక్షిణ, పశ్చిమ గోడల్ని అంటుకొని కూడా దేవాలయం ఉండవచ్చు. లేదా ఇంటికి తూర్పు, ఉత్తరాలలో ఇంటి గోడల్ని అంటుకోకుండా దేవాలయం ఉండవచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో దేవాలయాలలోనే కపూరం చేస్తున్నారు. వాస్తవ విరుద్ధంగా గృహాలు నిర్మించుకొంటే చెడు జరుగుతుంది. కానీ దేవాలయాల వలన ప్రత్యేకించి కీడేమి కలుగదు. అసలు దేవాలయాలే శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా నిర్మాణం జరిగిన చోట్లలో ఆ దేవాలయాలే వతనం అవుతున్నాయి. కేవలం హిందూ దేవాలయాలకేగాదు, ఇస్లాం మసీదుకు గానీ, క్రైస్తవ చర్చికిగానీ, సిక్కుల గురుద్వారాకి గానీ, బౌద్ధుల చైత్యమునకు గానీ, జైనుల మందిరమునకుగానీ, యూదుల సిన్ గాగ్ నకు గానీ, పార్సీల అగ్నిదేవాలయానికి గానీ ఇదే వర్తిస్తుంది.

శివాలయానికి నూరు బారల దూరంలో ఇల్లుంటే పలు కష్టనష్టాల పాలౌతాయని, వైష్ణవాలయానికి ఇరువది బారల దూరంలో గృహముంటే కీడు మూడుననీ, దేవి అలయానికి వందా ఇరువది బారల దూరంలో ఇల్లు వుంటే వీడలు కలుగుననీ, అంజనేయస్వామి గుడికి ఎనిమిది బారల దూరంలో అవాసముంటే హాని కలుగుతుందని కొన్ని వాస్తు శ్రుతాల్లో వివరించారు. కానీ మా పరిశోధనలో గుడి కూడా గృహానికి వుండాల్సిన దిశలో ఉంటే చుట్ట పరితాల్చి కలిసివుండని వేలంది. ఈ విదర్భానం పరిశీలించండి.

అనుబంధం రేవెన్యూలో ఇంటిపై వారు ఉన్నట్లు రీటికేషన్ పెట్టాలి -
 కానీ ఆక్రయంలో, సైరకిల్, ఒకటన్నా దొంగి ఒకటి ఎన్నె కర్నూలు కర్నూలు.

ಕಾಕಿ ಅಗ್ನಿಯಾಂತ್, ವೈದ್ಯಕೀಶ, ಒರಿಸ್ಸಾ ದಿಂದಿ ಒಕಲೆ ಎತ್ತವ ಕಳ್ಳದಾಣು ಕಟ್ಟಲೆ.



అటంబంబు దాడిలో వల్లకాదులైనాయి. ఆ పురాలు పునర్నిర్మితాలు అయినాయి. ఎన్నివేల జీవుల శర్యాలు అక్కడ భూమిలో పూడుకొని యున్నవో ఊహించ శక్యమా? ఆ నగరాలలో నేడున్న జనులందరు దుఃఖ బాజులై పున్నారా?

ఎవరు వృద్ధులారో కానీ ఇది కూడా వెయ్యి దీపాలు వున్న చోట వాస్తూ అవసరం లేదన్న కథవలె యున్నది. ఎముకలంటే సహజంగా ఉలిక్కిపడే మానవ జలహీనతను అసరాగా చేసుకొని కొందరు స్వార్థపరులు ప్రజలను భయపెడుతున్నారు. నీని విషయంలో ఏ మాత్రం భయపడవలసిన అవత్సరం లేదు.

భూమిలో ఉన్న కొన్ని బొగ్గులవలన గృహస్థులు ఎగ్గుల పాలవుతారనేది ఎగ్గుతేలిన
 వాస్తవమైతే మరి కోట్ల టన్నుల కొలది భూమి పొరలలో వున్న బొగ్గు గమల మాటేమిటి?
 ఆ ప్రాంతంలో మనుషులు ప్రాణాలతో తిరిగడమనేదే జరుగకూడదు మరి!

గట్టిదేశాలలో క్రూరాయిల్ భూమిలో లేని చోటు లేదు. అసలు క్రూరాయిల్ ఎలా ఏర్పడింది? వేల ఏండ్ల క్రితం ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన కోట్లాది జీవులు, నేల హెక్టార్ల వైశాల్యంగల అడవులు భూమిలో నూడిపోయి కాల గమనంలో పెట్రోలుగా మారిందని శాస్త్రజ్ఞులంటున్నారు. అంటే కళేబరాల యొక్కయు వృక్షాల యొక్కయు అవశేషమన్న మాట పెట్రోలు. మరి ఆ ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు నేడు ఎడతెగని బోగభాగ్యులు ఎలా అనుభవిస్తున్నారో ఎల్లరకు ఎరుకే. ఇక ఆ బోగభాగ్యుల మాటేమిటి ?

మానవ శరీరానికి ఆధారం అనలు ఎముకలే. సున్నితమైన మెదడును కాపాడే పుష్టి, గుండె, హిమిరీతిక్తులు, కాలేయం, స్త్రీయము మొదలైన అవయవాలను కాపాడేందుకు ఎముకల గూడు లేకుండా వుంటే మన గతి ఏమై ఉండేదో? వెచ్చెముక లేకుంటే మనం నిటాడుగా నిలువగలిగే వాళ్లమా? బరువులు మోయగలిగేవాళ్లమా? మేని కండరాలను పట్టి వుంచేది ఈ అస్థివంజనమే కదా? అడుగున ఎముకలున్న స్థలంలో గృహం నిర్మించరాదని అంటే - చర్మ, మాంస కండరాల అడుగున రెండు వందల అరు ఎముకలతో రూపొందిన ఈ దేహం ఆ గృహంలో ఉండడానికి అనలు అన్నమే కాదు!

మన దేశంలో ఆత్మంత ప్రసిద్ధికెక్కి, బహుళ ప్రచారమందున్న పురాణ గ్రంథాలలో మహాభారత మొదట. అందులో ఆరణ్యపర్వంలో వృతానుదమను రాక్షసుని సంహరించుటకు బలము చాలని బలమాదమందు దర్శిని మునింగ్రుని ఆశ్రయించెను.

పశ్చిమం రోడ్డు ఎక్కు ఉన్నప్పుడు సరిహద్దు మీద నిర్మాణం - గృహస్థు మొదలూ ముఖేహారం



అంత ఆ ముని తన వెన్నెముకను అతనికి అనుగ్రహించాడు. ఇదియే ఇంద్రునికి వజ్రాయుధం అయింది. దాన్ని దరించడం వల్లనే దేవేంద్రుడు 'వజ్ర' అనే పార్శ్వక నాయం పొందాడు - వృతాసురుణ్ణి చంపాడు. శత్రులు ఉండటం వల్ల దోపిలలు లేవని స్పృహగా తెలుస్తుంది కదా!

అత్యంత అధునాగరికతను పుటికిపుచ్చుకొన్న నేటి ఆరీవలు, గృహాల్లో వంటవగానే పాయిల్లోని నిప్పులను ఆర్పి చల్లార్చి మరో మారు వంట చెరుకుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పల్లెల్లో పట్టణాల్లో చాలామంది బోగ్గులను దంత దానవానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. బోగ్గులు లేని ఇల్లు తల్లిలేక పుట్టిన బిడ్డ భూమిద్ద లేదనుకుంటాను. బోగ్గులు భూమిలో ఉండటం తప్పదను - యింటిలో నుండటం ఒప్పదమా? భూమిలో నున్న ఎముకలు కష్టాలు కలిగిస్తాయి ఒంటిలోనున్నవి మేలు చేయటం ఎలా? ఇలాంటి వెర్రి మొర్రె వ్రాతలు వ్రాయటం వాటిని నమ్మించాలనుకోవటం వెట్టి వెంగళుల లక్షణం కాదా? గణ దంతములు, దుప్పి కొమ్ములు, పులిగోళ్ళు మున్నగు మృతమృగానశేషాలను ఇంటిలో నుంటిపై అలంకార ప్రాయంగా ఉంచుకొనడం చూస్తున్నాము. మరి వానివల్ల దోషపూరితమౌతున్నాయా? వాస్తూ శాస్త్రం ముఖ్యంగా సౌరశక్తి, ఆయస్కాంత శక్తి, మనిషిపైన, నిర్మాణాలపైనా ప్రసరించే ప్రభావాల ప్రాథవాన్ని గురించి అధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించి పరి పరి విధాల పరిశోధించి ఋణావు చేశారు. అంతేకాని, భూమిలోనున్న బొమ్మకలు, బోగ్గులు, పెంకుల గురించి కాదు. బొమ్మకలు లేని మనిషి భూమిద్దున్నాడా? బోగ్గులు లేని ఇల్లు ఉందా?

పడమటి దిశ ప్రార్థనలు

భారతదేశంలో ముస్లింల 'మసీదులు' ఏ సంపాద్యదానివైనా వాళ్ళు పశ్చిమానీముఖులైనమాత్రా చేస్తారు. ఈ విధంగా చేయడానికి వారికి వాస్తవ శాస్త్ర పద్ధతి ఏదైనా ఉందా?

మనీదులే కాదు - వారి 'ఈఎగ్జిక్యూటివ్' అనే సమాజ్ గోడ మీద యార్పుకు అభిముఖంగా ఉత్తర, దక్షిణ దిశలకు నిర్మించబడి ఉంది. అంతేకాదు అది ఉత్తర ద్రువమునకు సరిగ్గా 90 డిగ్రీలకు సరిపెట్టబడి నిర్మితమై ఉంది. వారు పశ్చిమాభిముఖులై సమాజా చేస్తారు. దీనికి కారణం ఏమిటంటే వారి పుణ్యక్షేత్రమైన మక్కా మన దేశానికి పశ్చిమ దిశన ఉండుటయే! ఇతర దేశాలలోని ముస్లిం నేతరులు వారికి మక్కా విదిక్కున

ఉత్తర సరిహద్దు మీద దేసిన బిల్లులు - సరికీ, స్వ. పురములకీ విషయాలం.



ఉందో ఆ దిక్కుకే అభిముఖంగా ప్రార్థిస్తారు. వారికి మక్కా ముఖ్యం కానీ దిక్కు ముఖ్యం కాదు. మన దేశంలోని ఈ 'ఈజిప్ట్ మినియా' అనబడే కట్టడాన్ని (గోడ) చూచి అర్ధరాత్రి కూడా మనం దిశలను కనుగొనవచ్చును.

హిందువులు కూడా చాలా గుడులలో పెదమటికి ముఖం చేసి పూజలు చేస్తుంటారు. గుడియొక్క సింహద్వారం ఎటువైపు ఉన్నా చాలావరకు దేవుడి విగ్రహాలు మూత్రం తూర్పున కలిముఖంగా ఉంటాయి. ఆరుదుగా కొన్ని దేవాలయాల్లో దేవతా విగ్రహాలు పెదమటికి అభిముఖంగా వుంటాయి. ఆళ్ళ దిక్కులు తూర్పుముఖం చేసి నేవిస్తుంటారు. కారణం - ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా దేవుని విగ్రహానికి అభిముఖమై పూజించటమే కదా! పరిశీలిస్తే పశ్చిమ ముఖంగా గర్భగుడి నిర్మించడం వల్ల తూర్పులో గర్భగుడి వచ్చి తూర్పు భారమై, పశ్చిమాన భారీ బయలు ఎక్కువై యోగించలేకుండా వున్నవి. గర్భగుడి తూర్పు ముఖంగా నిర్మించిన దేవాలయాలే యోగిస్తున్నాయి. అలాగే గర్భగుడి దక్షిణ ముఖంగా గాక ఉత్తర ముఖంగా నిర్మించుకుంటే యోగిస్తాయి. ఇందులో వాస్తు ప్రాధాన్యత కనిపిస్తుంది. పెదమటి దిశగా ముఖముంచి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసిన దిశ్రాచలం, శ్రీ కాళహస్తి మొదలైన పుణ్యక్షేత్రాలు పరిపూర్ణమైన పరిణామ అందుకోలేదన్న విషయం ఈ గ్రంథంలో ప్రస్తావించటం జరిగింది.

ఈ చరాచర జగత్తులోని ప్రాణికోటి కంతటికీ వెలుగు, వేడిమిని ప్రసాదిస్తున్న ప్రత్యక్ష శక్తి సూర్యుడు. సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మానవునికి నిత్యమూతన శక్తి ప్రసాదిస్తున్న సూర్యునికి తూర్పు లేక పశ్చిమ దిశలలో ఏ దిశకైనా అభిముఖంగా నిల్చిని కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా నమస్కరించుట మంచిది. కావున ఇంటిలోనైనా తూర్పు, లేక పెదమరకు తిరిగి ప్రార్థన చేయవచ్చు. దోషం లేదు.

కర్మసిద్ధాంతం

వారి వారి కర్మఫలము వలన ఆ విధమైన గృహములు ప్రాప్తించుచున్నవా? లేక నిర్మించిన గృహాల వలన వారు ఆ కర్మ (ఫలితము)లను పొందుచున్నారా? అన్నది పెద్ద మీమాంస.

హిమాలయాలనుండి వింధ్యపర్వతాల వరకూ ఉండే ప్రాంతాన్ని ఆర్యావర్త

అగ్నేయంలో తూర్పు సరిహద్దును, ఇంటిని అంటికి ఉపగ్రహం -
అతివలకు అనంత శుభాల అనుగ్రహం.



మంటారు. ఆ ప్రాంతములో అంతకు ముందున్న ద్రావిడులను దక్షిణాదికి తరిమి ఆ ప్రాంతాన్ని ఆర్యులు ఆక్రమించుకొన్నారు. యజ్ఞయాగాదులను అవగా కర్మలను నిర్వహించినది ఆ ఆర్యులే. ఈ కర్మలను అచరించు బాధి కావుననే ఈ ప్రదేశాన్ని కర్మభూమి యనీ, ఆర్యావర్తమనీ పిలువడం జరిగింది. కాల క్రమంలో ఆర్యుల కర్మలు ద్రావిడులకు అంటువ్యాధుల్లా వ్యాపించినవి. 'కర్మము' అంటే పనియని అర్థం. పని అంటే పుణ్యాన్ని (పవిత్రతను) కలిగించేది. ఆనాడు యజ్ఞంచేస్తే పవిత్రులవుతారనే విశ్వాసముండేది. యజ్ఞంలో పాదుకీపుల్ని బలి యొనగడం జరుగుచుండేది. మరి ఈ నాడు అది కూడా పవిత్రమైన పని అంటే ఇక ఏమనుకోవాలో అలోచించవలసిందే.

ఈ కర్మల వలన మన దేశానికి మంచికన్నా చెడు ఎక్కువ జరిగింది. ఈ కర్మలు ఎందరినో పనిచేసి బ్రతికే మార్గం నుండి ప్రక్కదారి పట్టించినాయి. ఈ కర్మ సిద్ధాంతం ఎందరినో సోమరులుగా, బోలికంగా, మానసికంగా, బలహీనులుగా రూపొందించింది. ఈ కర్మవాదం అసలు మానవత్వాన్నే కమ్మివేసి, మాయం చేసిందని చెప్పవచ్చు. కర్మల (యజ్ఞాలు) నావరించేవారు కమమరుగైనా ఈ కర్మవాదం మనలను వదలలేదు.

ఎంతో పురోగతి, అంటే మానవుని మనుగడలో పురోగతి పొందిన విదేశాలలో ఈ కర్మలు లేవు. వారికి ఆధ్యాత్మిక చింతన లేదు, అనేది మనవారి వాదన. కాని సమాజానికి అత్యవసరంగా కావలసినవి కూడు, గుడ్డ, గూడు. వాటికై మనిషి కృషి నవలం కావాలంటే దేవాశాంతి మనశ్శాంతికి ఆకారమైన ఇల్లు గురించి ఆలోచించకతప్పదు. చచ్చిన తర్వాత మోక్షముస్తుందంటారు. అయితే అందరం చచ్చి, సుఖపెదాలన్నమాట. వారి వారి కర్మ ఫలాన్ని అనుసరించి, వారికి సుఖదుఃఖాలు ప్రాప్తిస్తాయని నలుపురి వాదన. దీనినే కర్మ సిద్ధాంతం అంటూ ఉంటారు. ఈ సిద్ధాంతం ఎంత హేతుబద్ధమైనదో చూద్దాము.

మంచి చెడులు కర్మనమనరించియే ఉంటాయంటారు కొందరు. వానివాని కర్మనమనరించియే రాజులుగా (ఇప్పుడు లేరులేండి), మంత్రులుగా, పాలకులుగా, పాలితులుగా, పేదవారుగా, దొంగలుగా, పాంతులుగా, పాతులుగా, వంచకులుగా, వంచితులుగా జన్మిస్తారన్నమాట. అలాంటప్పుడు కర్మకు విలువ ఇచ్చే కర్మవీరులు

అగ్నేయంలో తూర్పు సరిహద్దును, ఇంటిని అంటికి ఉపగ్రహం -
అతివలకు అనంత శుభాల అనుగ్రహం.



కర్మననుసరించి జన్మించిన దొరకు, దొంగకు, హతునికి, హంతకునికి సమాన విలువ ఇవ్వవలసియుంటుంది. మరి దొంగలను, హంతకులను, వంచకులను నీచులుగా చిత్రించడం దేనికి? పలానా వాని చేతిలో చావాలని పలానా వానికి ఉంది. మనమేం చేస్తాం మన చేతుల్లో యేముంది? అనేవారు కేసులలో సతమతమవ్వడం ఎందుకు? మీరు ఒక వ్యక్తికి కొంత డబ్బు అప్పు ఇచ్చారనుకోండి. బాండు వ్రాయించుకొనడం దండుగ. మీరు పూర్వజన్మలో ఆ వ్యక్తికి బాకీ వున్నారో ఏమో! ఎందుకంటే మీ అప్పును వారు తీర్చాలని వ్రాసిపెట్టివుంటే తీరుస్తాడు. లేకుంటే లేదు. బాండు, కోర్టుల ప్రమేయమెందుకు? ఇంట దొంగలు పడి దోచుకొని, ఎదిరించిన వారిని దంచి వెళ్ళితే 'కర్మ' అని ఊరుకొంటున్నారా?

కొన్ని దశాబ్దాల క్రిందట మశూచి, క్షయ, కలరా మొదలగు వ్యాధుల వల్ల సర్వనాశం జరుగుచుండేది. అదికూడ కర్మ అంటుండేవారు ఆనాడు. మరి ఈనాడు ఆ వ్యాధులు ఎందరిని వేధిస్తున్నాయి? ఆ వ్యాధులు పోకినను సులభంగా నయమగుచున్నవే? దీనికి కారణం అభివృద్ధి చెందిన శాస్త్ర విజ్ఞానమా? అజ్ఞాన యుగంలో అవిద్యవించిన కర్మ సిద్ధాంతమా? పోనీ ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని త్రికరణ తీర్థిగా నమ్మే మహామూలాలకు ఈ వ్యాధులు వస్తే 'కర్మ' అని కీమృనక ఉంటున్నారా? 'క్రిమి' యని అన్యునికి పడుగు తీస్తున్నారా? యోచించండి.

కర్మ అంటే పుణ్యకార్యం అనే అర్థానికి వస్తే ఈ కర్మను నమ్మేవారు కర్మపాక్షిలోడు, వాళ్ళనుకన్న అమ్మలోడు పుణ్యకార్యాలను ఎంతమాత్రం చేస్తున్నారు. ఈ కర్మపై విశ్వాసమున్న వారందరూ పుణ్యకార్యాలే చేస్తూవుంటే నేటి ఈ సమాజంలో కోటి పడగలతో కాటు వేసే స్వార్థం, సంకుచితత్వం, నయనంచన, దోపిడీ ఎక్కడనుండి పూడిపడినాయి? ఇంకొక విచారకరమైన, విషాదకరమైన విషయమేమంటే దేవుని గురించి, కర్మను గురించి ఉపన్యాసాలను దంటే కుపానా వేదాంతాలే సమాజాన్ని విలువైనా దోచుకొంటున్నారు. అందుచేత ఇక మనం నవ్వారో, ఏద్యారో మీరే నిర్ణయించండి.

కర్మ సిద్ధాంతము యెవరు కల్పించినారో గానీ, దానిని నమ్మినవారు స్వతంత్ర పరిణానబూయ్యలై తమ జైనందీన కార్యకలాపాలను ప్రకమంగా నిర్వహించుకొనలేక అంద విశ్వాసాలతో అలోగతి పాలై తమ భవిష్యత్ జీవితమును కర్మ పలానికి లైర్మతిలో ఇంటిపంటవి ఉపగ్రహం - చిక్క తుఖాల సంగ్రహం. (సంగ్రహం = కూడలిట్టు)



వదలుకొనుచున్నారు. 'కోటి మోసాలు కూటికోసమే' అను సామెతను సార్థకము చేయువారై, కొందరు వంచకులు అమాయకులైన ప్రజలను దోపిడీ చేస్తున్నారు. వారిలో పలు ముఠాలు ఉన్నాయి. మత్స్య యంత్రము, మహాలక్ష్మీ యంత్రము, గృహవాస్తు యంత్రాలు, వాస్తుగోళాలు, సతీపతి సంయోగ యంత్రము మొదలైన యంత్రముల ద్వారా కర్మలను రూపు మాపెదమని చెప్పిది ఒక ముఠా.

మత్స్యయంత్రము, మహాలక్ష్మీ యంత్రముల ద్వారా మీ మీ ఋణబాదలు తీరి అష్టైశ్వర్యవంతులగుదురని, వారు ప్రబోధాలు చేస్తారు. ఆ విధంగా పలికాలు వచ్చినప్పుడు మా కడప జిల్లాలోని చెన్నూరు మెగర్ ప్లాక్టరికి ఈ మత్స్యయంత్రము, మహాలక్ష్మీ యంత్రము కట్టి సత్పలికాలు అందించగలరా? దోషాలు అంతరించి సంతాన యంత్రము వలన సంతానము కలుగునా? ఇది అసంభవము. బాధ్యులైన విరోధము అంతరించుటకు యంత్రములు వేసిన యెడల వారు నిరంతరావ్యవ్య సుఖముల పొందుట సాధ్యమా? అట్లు సార్థమైనప్పుడు విదాకులు ఎందుకు? బాధ్యులైన కోర్టుకెక్కవలసిన అవసరమే? మరెన్నో దారుణాలు జరుగవలసిన పనినిమి ?

రోగనివారణ యంత్రము దరించుటవలన రోగములు నయమైనచో మద్రాసు అసోలో అన్యుత్రి, బాంటే జస్టోక్ అన్యుత్రి, వేలూరి పి.యం.సి అన్యుత్రి మరియు ఇతర పట్టణములలో ఉన్న అన్యుత్రిలు మూసీవేసే, అందు పనిచేసే రాక్షసులు, నర్పులు తమ తమ జీవనోపాధికి నానా అవ్వల పడవలసి ఉంటుంది.

మానవసేవకు అంకితమైన కొందరు బాబాలు ప్రజాపకార కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా - కొందరు రకరకాల బాబాలు తయారై, ఆశ్రమాలను నిర్మించుకొని, వారిని ఆశ్రయించే ప్రాలుమాలిన ప్రజలను కొల్లగొడుతున్నారు. ఇది రెండవ ముఠా.

ప్రజలలో మానసిక రోగగ్రస్తులు కొందరు. ఆర్థిక పతనం చెందినవారు కొందరు. ఆర్థికరోగ్యములు కలిగి వుండియు పదవీ వ్యామోహముతో రాజకీయ రంగంలో ప్రవేశించి తగిన స్థానము చిక్కిని నిరాశపడుతు కొందరు ఈ బాబాలు చూపించు క్షుద్రమహిమలకు భ్రాంతులై తమ కోర్కెలు సిద్ధించుటకు బాబాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వీరికి ఈ బాబాలు కర్మసిద్ధాంతమును బోధించి ప్రకాలము, జపాలము, ప్రదక్షిణాలము, శాయలము చేసినచో మీ మీ కర్మలుపోయి సత్పలికాలను పొందగలుగుదురని మోసగించి మాయవ్యంలో ఉత్తర నిరహుచ్చై ఉపగ్రహం - తుఖాలకు నిగ్రహం. (నిగ్రహం = అడ్డగించడం).



కానుకలు, విరామములు అవలంబించుముగా రాబట్టుకొని కర్మసిద్ధాంతానికి వారిని బలిపెట్టుచున్నారు.

నవగ్రహ దోషములను తొలగిస్తామని చెప్పువారు మూడవ ముఠా. ఈ ముఠావారు వామనక్షత్రాలను బట్టి ఫలానా గ్రహదోషము నీకున్నదని చెప్పి దానికి శాంతులు, పూర్ణాచారములు, జపాలు, దానాలు చేయమని చెప్పి దక్షిణాలు, సంహారములు విరివిగా పుచ్చుకొని తమ జీవిత యాత్రను నిరాటంకముగా సాగించుకొంటున్నారు.

వామ నక్షత్రాన్ని బట్టి నవగ్రహ దోషాలు తొలగించుటకు చేసే ప్రయత్నాల వలన ఆ దోషాలు తొలగిపోయి సుఖశాంతులను పొందగలరనుట నిజమైనప్పుడు రామారావు పేరున్న ఎందరో సాధారణ జీవితమును సాగించుటకు శక్తి సామర్థ్యములు చాలక అలమటిస్తుండగా అదే పేరుగల రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా చలామణి అయి రాజీనామా చేసిన మతలను ఏమిటి? కనుక నామ నక్షత్ర ఫలితాల మహత్త్వ వీమీ లేదనేది సాక్షులకు ఈ పాటికే తెలిసుంటుంది.

కాబట్టి వాస్తుశాస్త్ర విరుద్ధంగా నిర్మించుకున్న గృహాల వల్ల అందులో నివసించు వారు దుష్ఫలితాలు పొందుతున్నారు. వాస్తుశాస్త్ర రీత్యా నిర్మితమైన గృహాలలో నివసించువారు అందుకలుగు నష్టాలను పొందుచున్నారు. అయితే యెవరు గూడా తెలిసి తెలిసి దుష్ఫలితాలనిచ్చే గృహాన్ని నిర్మించుకొనరు గదా. ఈ శాస్త్ర మందు నమ్మకంలేని కొందరు, నమ్మకమున్నను సరియైన శాస్త్ర వేత్త కాని వాని నలహా ప్రకారము గృహ నిర్మాణము చేసుకొన్న వారు కొందరు ఈ వాస్తు దోష దుష్ఫలితాలను అనుభవిస్తున్నారు.

అందువలన శాస్త్ర వరంగా గృహాలు నిర్మించుకొని, లేదా సవరించుకొని నష్టాలను పొందగలగడం వివేకమున్న మానవుల విద్యుక్త దర్శనం.

ప్రభుత్వ కార్యాలయాలుగానీ, పారిశ్రామిక కర్మాగారాలుగానీ, గుడిసె, గృహం మలేదైనను ఈ వాస్తు ప్రభావానికి అతీతం కాదనునది ప్రతియొక్కరు అర్థం చేసుకోవాలి.

వాయువ్యంలో ఉత్తర భూమిని, ఇంటిని అంటుని ఉపగృహం - దివ్య సుఖాలను ఇచ్చును అపారహం. (అపారహం = అనుభవం)



కావున ఆయాదిశలలో మిట్ట పల్లాలు, కాలువలు, జలాశయాలు, సూతులు, వీధినడకలు మొదలగువానిని శాస్త్రానుసారంగా వుండులాగున చూచుకొని, తమ గృహాలను నిర్మించుకొని ప్రతివారును వాస్తును అనుసరించి విస్తారమైన వైభవాలను పొందుదురని విశ్వసిస్తున్నాము.

పరిశీలిస్తూనే వాస్తుశాస్త్రాన్ని ఋజువు చేయగల ప్రదేశాలు కోకోల్లలుగా మనకు కనిపిస్తాయి.

దీన్ని బట్టి యొచిస్తే దేశంలో వున్న యింటి స్థానాలు వేపే దిల్లీంగ్ ప్లాన్స్ ఈ వాస్తు శాస్త్రాన్ని తెలిసికొని, ఆచరణలో వుంచితే సకల ప్రజలు సుఖించువారులే సందేహం లేదు.

“వాస్తుశాస్త్రం మనిషి జీవనసరళిని మార్చి వేయగలదా?” అని నా స్నేహితులు పలువురు నన్ను ప్రశ్నిస్తూ వుంటారు. సంచాంగం, హస్తసాముద్రికం మన దివివ్యత్వ తెలుసుకొనడానికి ఉపకరిస్తాయని కొందరంటారు. అయితే గ్రహ నక్షత్రాల గతులను, హస్తరేఖలనూ మనం మన ఆవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకొనడానికి వీలుకాదు. కానీ మీరు నివసిస్తున్న ఇంటిలో వాస్తుదోషం వుంటే దాన్ని మార్చుకోవచ్చు. మనలక్ష్య సాధనకు అడ్డుపడే ఒడిదుడుకులను మనం తొలగించుకోవచ్చు. “దగవల్లేతలో కర్మణ్య వాదికారస్తే మా పలేమ కదా చనా”- పనిచేయడమే నీ వంతు దాని ఫలితం నా చేతిలో వుందని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారని అంటున్నారు. అట్లే “శాస్త్ర రీత్యా గృహాన్ని నిర్మించి తమ విదులు సక్రమంగా నిర్వహిస్తే అత్యంత సౌఖ్యము కలిగించెదమ” అని అంటుంది వాస్తు శాస్త్రము. ఈ శాస్త్రంలో మంత్రతంత్రాలకు స్థానం లేదు.

అనుభవాలు గుణపాఠాలు అవ్వాలి

పరిశ్రమ అంటేనే మిక్కిలి కష్టం అని అర్థం. ఆ పరిశ్రమకు ఉనికి కర్మాగారం. కర్మాగారమంటే పనికి నిలయుచున్నమాట. పెట్టుబడి పెట్టి కర్మాగారం కట్టడం ఎంత అవసరమో అందు కష్టమే పనిచేసే కార్మికులు కూడా అంతే అవసరం. కర్మాగారానికి

ఈశాన్యంలో ఉపగృహం - నాశనం చేయు మధ్యమైన దాహం.



కార్మికులకు విత్తనానికి చెట్టుకూ పున్న సంబంధం ఉంది. విత్తనం లేంది చెట్టులేదు. చెట్టులేంది విత్తనం లేదు. విత్తనం పుచ్చిందయితే వృక్షం మొలవదు. వృక్షానికి చీడవడితే పలాలు పుండవు. విత్తనానికి, చెట్టుకు వ్రదాన ఆదారమైంది భూమి. భూమి పారవంతమైనదైనప్పుడే చెట్టుయినా, విత్తనయినా శ్రేష్ఠమయినవయ్యేది.

అలాగే పరిశ్రమకు నెలపు కర్మాగారం. దీనికి కూడా అపలు ఆదారం భూమి. పరిశ్రమ నిర్మితమంగా నిరంతరం జరగాలంటే వాస్తు సూత్రాల నమపరించేందుకు అనువయిన భూమిని ఎమ్మకోవాలి. భూమి నైసర్గిక వ్యూహం వాస్తు నియమానుసారం వుండాలి. నైర్వతి ఉన్నతం (ఎత్తు)గాను, ఈశాన్యం నిమ్నం (పల్లం)గాను, విడిక్కులకు తిరుగకుండాను వుండాలి. వాస్తు మూల సూత్రాలను తూ.చ. తప్పక అమలు పరుస్తూ కర్మాగార నిర్మాణాన్ని కొనసాగించాలి. ఈ మూలసూత్రాలను గాలికి వదలితే పరిణాలు కూడా ములుకులై అటు యాజమాన్యాన్ని, ఇటు కార్మిక జనాన్ని కలతల పాలు చేస్తాయి.

ప్యాక్షరీ అన్న తర్వాత మిషరీ తప్పని సరిగా ఉంటుంది. ఆ విషయం దృష్టి యందుంచుకొని బారీ యంత్రాలను నైర్వతిలో స్థాపించుకోవాలి. నేల మట్టానికి దిగువన వుండాలైన యంత్రాలను స్థాపించేందుకు గొయ్యి తియ్యవలసి ఉంటుంది. అలాంటి వాటిని తూర్పు, ఉత్తర దిశలందు ఏర్పరచుకోవాలి. గోడౌన్ (గోదాము)లు కూడా నైర్వతిలో నిర్మించుకోవాలి. బాయిలర్సు ఆగ్నేయం, వాయువ్యం, నైర్వతులలో అమర్చుకోవాలి.

ప్యాక్షరీలో యజమాని కూర్చోనే ఆసీను గది ఒక నియమం లేకుండా ఎలా వీలయితే అలా ఏర్పాటు చేసుకొంటున్నారు. అదంత ఖరదాయకం కాదు. తూర్పు, పశ్చిమాలందు గేట్లున్న ప్యాక్షరీల దక్షిణంనైపున, ఉత్తరం నైపుననూ గోడౌన్లు వస్తాయి. అప్పుడు దక్షిణం నైపున ఆసీనును ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అలాగే ఉత్తర, దక్షిణాల నైపు గేట్లున్నప్పుడు గోడౌన్లు తూర్పు పడమరల నైపు వస్తాయి. అప్పుడు పడమర నైపు ఆసీనును ఏర్పరచుకోవాలి. సంపూర్ణ వివరములకు ఈ గ్రంథమునందు

కూర్పు భారం - ఖళ్ళర్న రీర్నలు దూరం.



'వ్యాపార నిలయాలు-వాస్తు విషయాలు' అను శీర్షిక క్రింద పున్న విషయాన్ని చదవండి.

భారతదేశంలో 75 శాతం ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లు (పారిశ్రామిక వాడల) యొక్క లేఓట్లు శాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా రూపొందిస్తున్నాయి.

బొగోరిక, బొరిక రసాయనికాది అన్ని రంగాల సిద్ధాంతాలలో కాలగమనంలో ఎన్నో పరిణామాలు సంభవిస్తున్నాయి. కాని నేటికీని అనుభవ రహితమైన పాత వ్రతిపాదనలను పట్టుకొని ప్రాకులాడువారు లెక్కకు మిక్కిలిగానే వున్నారు. విద్యాగంధం లేనివారు ఆ నమ్మకాలకు అమ్ముడుబోవుటలో అశ్రద్ధవడనవసరం లేదు. కాని ఎందరో స్కొలర్లు, ప్రాసెనర్లుకూడా మూఢనమ్మకాల ఒడిలో ఒడ్డిక లేని సిద్ధాంతాల ఉరవడిలో పడి తమ విజ్ఞానాన్ని అజ్ఞానాంధకారంలో బుగ్గిచేస్తున్నారంటే ఎంతో అశ్రద్ధమేస్తుంది.

ఇంతకు ముందు ఇంజనీర్లంటే యుద్ధ సమయాలలో మందుగుండు తయారు చేసేవారని అర్థం ఉండేది. మరి ఈనాడు అదే అర్థం ఆ పదానికి వర్తిస్తుందా? మారుచున్న సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా వ్రతి రంగంలోని ప్రజ్ఞాకారులు సైతం సూతనామధవాల పుంతలో క్రొత్త క్రొత్త వింతలను కనుగొన్నప్పుడు మానవ సమాజం నవ చైతన్యం దిశకు పుంకలు వేస్తుంది. అలా గాక భవనాలు, ద్యాములు, రోడ్ల నిర్మాణంలో ఇనుము, ఇనుక, సిమెంటు కలయికల పరిమాణాల వరకే తమ సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేసుకొన్న నేటి పెక్కురు ఇంజనీర్లను చూస్తే అక్కజ పెడవలసి వస్తావుంది. ఇతరులు కొన్ని ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలను వారిముందుంచినను వానిని పరిశోధించేది కనీస ప్రయత్నం కూడా వారు చేయని దౌర్బాగ్య స్థితిలో ఉండటం అతిశయోచితం. ప్రపంచమంతా పారజాడకున్నను మన ప్రాంతమందలి భవనాల బాగోగుల వంజైనను పరిశీలనార్హస్థిని ప్రసరింపవచ్చును కదా! అదియును లేదు. ఇది మన వారి కర్తవ్య రాహిత్యమునకు తార్కాణము.

దేశ ఆర్థిక సుస్థితికి పునాదులైన ఎన్నో కర్మాగారాలను నిర్మించి వాని కర్మకు వదలివేయడం తప్ప నిర్మాణారంభంలోనే వైల సేకరణ నుండి జాగ్రత్తలు తీసుకొన్నచో వాని పురోగతి అవకాశాలు అకాశకుసుమాలు కాకుండా చేయవచ్చు గదా! వైలం దొరికితే

దక్షిణాన భారం - భవ, దైర్ఘ్యం వరం.



రాముడే దృశ్యం తప్ప ఆ స్థలం యొక్క నైపుణ్య స్థితి ఏమిటి అన్న అంశం యోచించ వాడులే కరుణయ్యారు. ఈ కారణంగానే నేడు దేశంలో ఎన్నో కష్టాగారాలు ఎరిచేయ పీలుకాని దుగ్గతలలో కష్టమూసేందుకు తయారయ్యాయి. ఎన్నో కష్ట మూసాయి కూడా.

చెప్పినను వినక చెడినవారు

తమ బాగుకోరి - దర్శనం చెప్పిన
తీర్చుకుంటు నయ్యె - చెట్టయీదులు
గడ్డవేయి పోయి - గొడ్డు కొమ్మకాయ
విశ్వదాటిరావ / ఏమయ్యె

ఎరిచేయ పోయిన కొని వ్యక్తతలున్న వారైన గృహంలో ఏమిస్తూ ఎదురు కొడుకు లేక ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఆ యింటిలో అంటిపెట్టుకొని దుర్భర దానికొచ్చి, అలాగేగొప్ప అనుభవిస్తూ వచ్చి ఎన్నో వేల కుటుంబీకులను మరణం చేస్తూ వచ్చాడు.

కొంతకాలం క్రిందట ఒక మిత్రుడు ఒక యింటిని కొనబెట్టమకొని వెనక కొని ఆ యింటిని నాకు చూపించాడు. అంతవరకు బాగానే వుంది. కానీ ఆ యిల్లు అప్పటికే మూడు కుటుంబాలను ముప్పుతీర్చుకున్న పెట్టిలోపాలను ఎరిచేయబడిన కూడా పీలుకాని ఎరిచేయంలో వున్నది. ఈ ఏడయ్యే ఏరించినా ఆ మిత్రునికి. అప్పటికే తం వూరిలో కానీ ఆ తర్వాత కొన్నాడూ యింటిని. కొనిన 6 నెలలలోకాలలోనే తాను అన్ని ఏరికా చితికి పోయాడు.

వాస్తవం నెలకొనివచ్చి, నెలకొని ఎరిచే కష్టంపాలయ్యేనే అను నేడు మిత్రుడు నాకా మిత్రుడు. అయిన కొన్ని యింటికి వచ్చి దుర్భరకానీ.

అది దక్షిణ పిండాచారమున్న గృహం. ఉండవలసిన ఉత్తరంకన్నా దక్షిణం వైపు ఎక్కువ భాగం వుంటుంది. తూర్పు వాస్తవ వేయబడివుంది. అందునను తూర్పు అగ్గియం పెరిగి వున్నది. అంటే తూర్పు ఈశాన్యం తదితరయిందన్నమాట. ఈ దుర్భరం క్షేపణమై ప్రస్తుతం చేసి యజమానిని అర్థికంగా అతనితనం చేసింది.

అంతవరకు భారం - బరంబర ముఖం తీరం.



బాడుగ ఇల్లు ఎట్లున్నా పరవాలేదా?

బాడుగ గుళ్ళానికి మదులు లెక్కించడమెందుకు? అనే మహావీయలు అనేకులున్నారు. ఒక్కరోజు బాడుగే కదా! అని యాంత్రిక రోపమున్న వారులో ప్రయోగించుట ప్రమాద భరితం కాక ప్రమాద భరితం అవుతుందా? కావున బాడుగ యిల్లున్నా దుర్భరకాలుంటే దుర్భరకాలు తప్పవు. ఏల్లులు వడిన గిడుగు యితరులవైనా, మనదైనా శిలమృతు దక్షిణ యిల్లును.

మరియుక మిత్రుడు ఈ క్రింద వివరించిన వ్యక్తతలున్న యింటిలో బాడుగకు వేరాదు. అది ఎక్కువ పిండాచారమున్న గృహం. ఎక్కువ వైపున పీరి పోవున్నది. వైపునలో పీరి కొణాయి అమర్చబడినది. ఇంటి అవరణలో మండి దక్షిణ వైపునలోపటి నడక, తూర్పు వాస్తవ వేయబడి, తూర్పున ఉన్న గది ఎక్కువగా వున్నది. ఈఈశాన్యంలో వంటగది, ఎక్కువ భాగం అరికంగా వున్నది. ఈ యింటి రోపాలన్నీ వాడుమని పీరి నెడు ప్రాచీనం చూపుతాయి.

ఈ దుర్భరకాల కారణంగా గతంలో మూడు వూళ్ళు అనుకాయలుగా వున్న అయిన జీవితం ఆ యింటిలో వేరిన కొంతకాలానికి తం క్రిందవున్నది. ఆ యిల్లు అతని ఎరిచి పూతం వ్యక్తతం చూచక అతనిని వ్యక్తతం పాలు చేసింది. నేను పెక్కుమార్లు ఆ యింటిని తక్షణం భాగ వేయమని చెప్పినా, నా మాటలు వారి చెవికెక్కులేదు. ఆ జబ్బును నయం చేసుకొనుటకు వారు నేయని నైపుణ్యం లేదు. తురకు ముచ్చరి ఎరిచిలావైనా నింది ఆ వ్యక్త మృత్యువార బడక తప్పలేదు.

నిర్మాణాన్ని బట్టి జీవన విధానం

21-10-1984న తేదీన నేను నాటి కర్పూర పాండా దేవదాసు ఈ కీర్తనలో కమీషనర్ శ్రీ పోలవెళ్ళ నాగిరెడ్డి గారు, అనంతపురం నేర చౌదరింగ్ కార్పొరేషన్ మేనేజర్ శ్రీ యన్. కేశిరెడ్డి గారు, చింతూరు వైస్సాల్ హాస్పిటల్ శ్రీ డి. వేంకటరెడ్డిగారు, వాస్తు శాస్త్రజ్ఞులు శ్రీ రోగవేది వేంకటరత్నం గారును కలిసి వాడులో ప్రవాసంగారి మరణం

అంతవరకు భారం - బరంబర ముఖం తీరం.



సమీపంలో నున్న ముటుకుందారు పల్లె వద్ద ఒక పాలం పరిశీలించుటకు పోవుచుంటిమి. దారిలో వాస్తు శాస్త్రాన్ని గురించి చర్చించుటలో నేను ఇది కూడా సైన్స్. సూర్యుడు, భూమియొక్క ఆకర్షణ శక్తి ననుసరించి రూపొందించబడినది, కానీ కొందరు చాందములు దీనిని కులాలకు కొలికి వేసి సమూలంగా నాశనం చేశారు.

ఆయుర్వేదంలో జబ్బును గుర్తించుటకు కేవలం నాడీపై ఆధారపడి లిష్ట్యులు ఎలా కొవడ నిర్ణయం చేస్తారో అలాగే వాస్తుశాస్త్రాన్ని సరించి దోషాలను సరిచేసి సత్ఫలితాలు పొందడం సాధ్యమౌతుంది. వాస్తుశాస్త్రాన్ని గురించి మూలంకడంగా పరిశోధనలు చేసిన యెడల భవిష్యత్తులో ఎవరో యొక మహనీయుడు ఇందుకు సంబంధించిన యంత్రములను తయారుచేసి, ప్రత్యక్షంగా ఋణాపు చేయు అవకాశం వున్నదనీ, అందువలననే వాస్తుశాస్త్రం అందరికీని అందుబాటులో ఉండాలనీ, కేవలం వాస్తు శాస్త్రజ్ఞులకే పరిమితం కాకూడదని అన్నాను.

ఇంతలో కారు ఊరిలోనికి ప్రవేశించింది. నేను ఆ గ్రామాన్ని ఇంతకు మునుపు చూడలేదు. ఆ గ్రామం విషయం నాకు తెలియదు. ఒక చోట కారును ఆపి, సమీపంలోని ఒక ఇంటిని చూసినాను. అది తూర్పు ముఖద్వారగృహం. తూర్పు దిక్కున, ఉత్తర దిశకు కూడా వీరులువున్నవి. అయితే ఉత్తర వీధి వాయువ్యం నుండి అగ్నేయంగా నడక సాగింది. అలా సాగడం వలన ఆ ఇంటికి ఈశాన్యం తెగిపోయి, ఉత్తర వాయువ్యం పెరిగినది. మరియు ఈశాన్యంలో అరుగున్నది. ఇంటిలో నుండి తూర్పు అగ్నేయంగా నడక సాగడమే గాక ఇంటిలో నుండి ఉత్తర వాయువ్యంగా బయటకు నీచంలో నడక సాగింది. ఈ వక్రతల వలన ఆ ఇంటికి వంశం పోవుట తత్వం. ఒకవేళ వుండినను ప్రస్తుత యజమాని ఆ ఇంటికి దత్తు రావటం జరిగి వుంటుందన్నాను.

సమీపంలో వద్దకంటులు తయారుచేసికొనే ఒక వ్యక్తిని పిలిచి, ఆ యింటి వారికి సంతానం ఉన్నదా? అని అడిగాను. అతడు 'ఉన్నారయ్యా' అన్నాడు. 'వారి తండ్రి ఆ ఇంటిలో పుట్టివాడా?' అని రెండవ ప్రశ్న 'లేదయ్యా'! ఆ ఇంటికి అతడు దత్తు వచ్చినాడు' అని జవాబు. దానితో వారందరూ అశ్చర్యం చెందారు.

ఈశాన్యంలో బరువు - ఇక వుండదు సుఖమైవ బ్రతుకు దెరువు.



గంధి తూర్పున అరువావుంటుంది - వచ్చే రోజు రాబడిని క్రమంబడి.

నేను అప్పుడు మరొక విషయం చెప్పాను. "ఈశాన్యం వక్రతల వట్టి బరువుండి తూర్పు అగ్నేయంగా నడకసాగి, ఉత్తర వాయువ్యం పెరిగినా, ద్వారం వుండినా, దానిని అంటుకొని కట్టడం ఉన్నను, అందు నుయ్యి, గొయ్యి మొరకలున్నను అందు నివసించువారికి చలతత్వం కలుగును. ఈ ఇంటికి ఆ వక్రతలున్నవి. అందువలన జ్యేష్ఠుడు భ్రష్టుడవుతాడన్నాను. అది వినిన ఆ పూరి వ్యక్తి "నిజమేనయ్యా! పెద్ద కొడుకు అప్పి చెడు అలవాట్లుండి చెడిపోయి అత్తగారిల్లు చేరుకున్నాడు" అని అన్నాడు.

"అలానే కొనసాగినచో మూడవతరం వచ్చునరికి ఆ యింట పురుష సంతతి నశించిపోయి స్త్రీ సంతతికే ఆ యిల్లు దక్కి, మరల వేరొకరు ఆ యింటికి దత్తురావడం పునరావృతమవుతుంది" అన్నాను.

అప్పుడు వారందరూ మానవుని జీవితంపై వాస్తుశాస్త్రానికి ఇంత ప్రభావమున్నదా? అని వింత పడినారు.

సైన్సును మనం అర్థంచేసుకోవడానికి, తీర్గం చేసుకోవడానికి, మనకు వైజ్ఞానిక దృష్టి నిరంతర సత్్యాన్వేషణ కావాలి. మీ మీ ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజల గృహాలు ఎలాంటి పరిణామిస్తున్నాయో మీరు నిత్యం గమనిస్తూనే వుంటారు. ఈ విషయాన్ని గమనించడానికి మనకు కొంత అనుభవం, పరిశీలన అవసరం.

ఎన్నో నిగూడ శక్తులున్న ప్రకృతిని దృష్ట్యా పెట్టుకొని వాస్తుశాస్త్రం వ్రాయబడినది. అందువలన దాని పరిణామను మీటర్లతో, లీటర్లతో కొలువలేము. కానీ ఒక ఇంటి మంచిచెడ్డలను ఆ యింటి నిర్మాణాన్ని బట్టి మనం చెప్పగలము. పడమర దక్షిణ దిశలో, తూర్పు ఉత్తర దిశలకంటే ఎక్కువ భాగస్థలం వున్న ఇంట్లో నివసించే మీ పాడుగు వారిలో ఏ బాదలకు గురికాకుండా అభివృద్ధిలో నున్న ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులనైనా చూపించగలరా?

విశ్వాలైనవారు శాస్త్ర సమ్మతంగా తమ గృహాలను నవరించుకొనియో నిర్మించుకొనియో, సకలైశ్వర్యాలను అనుభవించుతుంది అశిస్తున్నాను.

గంధి తూర్పున అరువావుంటుంది - వచ్చే రోజు రాబడిని క్రమంబడి.



సంపదభాతాల ప్రాపు(అండ్) ప్రాప్తింపచేసుకోవాలి

తగుపాళ్ల (Proportion) లో సంపదభాతాల పరస్పర సంబంధమే వాస్తు. ఇందు మనకందుబాటులో ఉండి సవరించుకోవలసిన అవకాశమున్న నేల, నీపు, నీరు అను మూడు అంశాలను మన గృహంలో తగిన విధంగా కూర్చుకొనడంలోనే మన జీవన విధానం ఆధారపడి ఉంది.

నైర్వతికి అష్టదిక్కులలో ఒక విశిష్టమైన స్థానముంది. నైర్వతి ఉష్ణతంగాను, భారంగాను, మూలమట్టానికి సరిపడినదిగాను వుండాలి. నైర్వతిలో బావులు, బోరింగులు, పెన్సిక్ ట్యాంకులు మొదలైనవి నిర్మించిన యెడల అక్కడ భూమి యొక్క గర్భము బయలు యేర్పడి తేలికయై దుష్ప్రతికూలను కలిగిస్తుంది.

నైర్వతి భూమితత్వము గలది. భూతప్రీతి కలిగించునది. అందువలన నైర్వతిలో యేవిధమైన వాస్తుదోషములు లేకుండా శాస్త్ర ప్రకారము గృహనిర్మాణము చేసుకొన వలెను.

తూర్పు, ఉత్తరాలకు పెద్దనై, పశ్చిమ, దక్షిణాలు మిక్కిలిగా వుండి, తూర్పు అగ్నేయం, నైర్వతులు, ఉత్తరవాయువు మూలలు పెరగకుండా, విడిక్కుకు తిరుగకుండా వున్న వైలాప్తి ఎప్పుకోవాలి. అలాకాక పరస్పర విరుద్ధ లక్షణాలున్న భూమిని ఎప్పుకొన్నప్పుడు సంపదభాతాలలో ఒక భూతమైన భూమియొక్క, ప్రసన్నతకు మనం దూరమైనట్లే అట్టే అగ్నేయంలో అమర్చుకొనవలసిన అగ్నిని ఈశాన్యంలో ఏర్పరచుకొన్నామో అగ్ని భూతం యొక్క అనుగ్రహం కోల్పోయినట్లే. ఈశాన్యంలో ఉండవలసిన జలవనరులను ఇతర దిశలలో ఏర్పరచుకుంటే జలభూతం కరుణను దూరం చేసుకొన్నట్లే.

సంపదభాతాలలోని అనని, అగ్ని, అవ్వులు (నేల, నిప్పు, నీరు) అను మూడు భూతాలను వాస్తు నియమానుసారంగా వినియోగించుకొనగలిగినప్పుడు మిగిలిన ఆకాశ, వాయు భూతాలు రెండునూ వాటంతటనే అనుకూలిస్తాయి. ఇందుకు వ్యతిరేకంగా జరిగినప్పుడు నిర్మాణంలో జాప్యం జరుగుతో, నిర్మాణానంతరం అగమ్య గోచర నమస్కానలయంలో చిక్కి, కొట్టుమిట్టాడుతో తద్వారా.

గదికి అగ్నేయంలో జరువా - ధూన్తి తిమ్మకుపోయి బోయవ. (బోయవ = పెద్దగద్ద)



సంపదభాతాల ప్రాపు(అండ్) ప్రాప్తింపచేసుకోవాలి

కడవ సమీపాన మదరాసు రోడ్డు ప్రక్కన నిర్మించిన పెంట్రిల్ జైలు కూడా ఇలాంటిదే. బొగోరికంగా ఉత్తరాన కొండలు, ఈశాన్యాన కొండలు. నీటిని సరిచేయడం ఎవరితరం? దక్షిణమంతా బయలు, నిర్మాణాలేవీ నైర్వతిలో లేవు. నైర్వతి పెల్లం - అక్కడే బోర్. ఇక ప్రధాన ప్రవేశం దక్షిణ నైర్వతిలో ఏర్పరచారు.

నిర్మాణానికి ఈశాన్యం తరిగిపోయింది. ఈశాన్యంలో వంట గది వుంది. ఈ లోపాల పుణ్యమో అని ప్రారంభోత్సవం మూడు దఫాలు వాయిదా పడి యేదో అయింది అనిపించుకొంది. రెండు సంవత్సరాలయిందో లేదో? బైరీలకు, అరికారులకు మధ్య మర్దణలు ఇక మునుముంచేమి జరుగుతుందో? ఎలాంటి బీకర వివత్కర వివరీత పరిస్థితులకు దారితీస్తుందో? ఆ వాస్తు వక్రతలకే యెరుక.

అనుమానాలు - సమాధానాలు

మనిషికి 'అనుమానం' అనేది రాకుండానే వుండాలి. వచ్చిందా నివృత్తి చేసుకోవాలి. లేకున్నా చివరకు అదే తీరిన మనోవ్యధగా మారి మనిషిని పీడిస్తుంది. అలాంటి పందేవాలకు సలహాలు కోరుతూ అసంఖ్యాకంగా ఉత్తరాలు వస్తున్నాయి. వాటికి సమాధానాలు (గింజ రూపేణ వివరించి ప్రచురిస్తే మంచిదన్న) పాఠకుల సలహామేరకు వివరిస్తున్నాము.

నియమనిష్ఠలు, అనుసరించే ఆచారాలు మన మనస్సును సంస్కరించేందుకే ఏర్పడ్డాయి. కాని చాలా వరకు బలహీన మనస్సులకు అనే అనుమానాలై పెనుభూతాలుగా మారుతాయి. చాలా మంది శిలా విగ్రహాలను ఇంటిలో వుంచి పూజించరాదని చెబుతుంటారు. అందులో అణుమోతమైన సత్యంలేదు. భక్తి ప్రధానం కాని - ఇష్టదైవాన్ని రాతి విగ్రహంగా కాని, పటంగా కాని ఇంటి యందుంచుకొని ఎలా ఆరాధించినా ఎలాంటి దోషంలేదు. శివలింగాన్ని కూడా ఇంటిలో వుంచుకొని పూజించవచ్చును.

తేనె లేట్ల ఉన్నంత మౌలాన అచ్చస్థం కాని, దురచ్చస్థం కాని వెచ్చంటే రారు. పాఠపాటున ఇంటిలోని పిల్లలు ముట్టుకుంటే తేనెటీగలు కుట్టే ప్రమాదముంది కాన తలగించటం మంచిది. తేనెటీగల పెంపకం పాత్రీ పారం లాంటి వ్యాసాంమే కదా.

గదికి దక్షిణాన జరువా - ధనం రావడానికి వలె. (వలె = తూము)



ఐదుదశాంశాలకు పైగా ఉండాలి.

ఇంటిలో రావణ వాస్తవం లేక పెరడులో వెలి పుట్టగొడుగులు పుట్టుకొస్తుంటాయి. వీటి వలన కూడా మనకు ఎలాంటి బాగోగులు జరుగవు. అయినా అవి కంపుకొడుతాయి కావున తొలగించడం మంచిది.

ఇంటిలో వెలుకుడుబండ (వ్రతిద్దని చేసేతాయి) వుండటం వల్ల శబ్ద స్పృహ వుండదు. దీని వల్ల కొంత అసౌకర్యంగా ఉండునే కానీ మేలు కానీ, కీడుగానీ జరుగదు.

కాకికానీ, గుడ్లగూబ కానీ, ఇంటిలోనికి ప్రవేశిస్తే శవశ్రువులు ఇంట ప్రవేశించాడనుకోవడం, గుడ్లగూబ ఇంటిపై వాలితే అనర్థాలు సంభవిస్తాయనడం ఇంటిపై నుండి తీతువు పట్ట అరుస్తూ ఉత్తర దిశగా పోతే ఇంట్లోని వారు మరణిస్తారనుకోవడం వ్యర్థ జీవుల నిర్లక్ష్య ప్రలాపనలు తప్ప వేరేమియు కావు.

పై కారణాలను గోరంతలు కొండంతలుగా వర్ణించి - శాంతులు, పూజలు జరిపించడం వల్లనో, తాయెత్తులు వేయించుకోవడం వల్లనో పరిస్థితులు చక్క, బడతాయనుకోవటం వట్టిమాట. ఇవి మన మానసిక బలహీనతలను ఆనందంగా తీసుకొని డబ్బు లాగేందుకు చేసే ప్రయత్నాలే కానీ మరొకటి కాదు.

గ్రామంలో ఒకమేడ ఉంటే అది దోమను కొందరి అభిప్రాయం. కానీ మా శాస్త్ర పరిశోధనలో మా అనుభవంలో తేలిన విషయం ఏమంటే వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం గృహనిర్మాణం జరిగి ఉంటే ఆ మేడ వలన ఏలాంటి దోమను లేదు.

ఆ విధంగానే గ్రామంలో ఒకే ఒక ఇంటికి మూడంతస్తుల మేడ ఉండడం కూడా కొందరు తప్పుగా భావిస్తున్నారు. అది కూడా వాస్తు శాస్త్ర సమ్మతంగా కట్టబడి ఉంటే ఏ తప్పులేదు.

ఇంటి ఆవరణలో అన్ని రకాల వృక్షజను, పెంపుడు జంతువులను పెంచుకోవచ్చునా?

పెంచుకోవచ్చును. కానీ తూర్పు అగ్నేయం పొరువ ఇంటిని కానీ, ప్రవారిని కానీ అంటుకుండా, దక్షిణ నైరుతి పొరువ ప్రవారిని కానీ, ఇంటిని కానీ అంటుకుండా, అలాగే వశ్యమ నైరుతి పొరువ ఇంటిని, ప్రవారిని అంటుకుండా మరియు ఉత్తర వాయవ్యం పొరువ ఇంటిని, ప్రవారిని అంటుకుండా వాటి గూళ్ళు నిర్మించుకోవాలి. అయితే ఈశాన్యంలో ఏ ఏదైనా గూళ్ళు నిర్మించరాదు.

తల్లిదండ్రులు ఉన్న కొడుకుకోడలు శంకుస్థాపన చేయవచ్చునా?

ఐదుదశాంశాలకు పైగా ఉండాలి.

వైశ్యులలో ఉత్తరాభిముఖంగా వుండవలసి - పెరిగిపోవు సీరుల కరువ.

(కరువ = కొండ)



ఐదుదశాంశాలకు పైగా ఉండాలి.

శంకుస్థాపన అనేది సాధారణంగా గౌరవం కొద్దీ పెద్దవాళ్ళ చేత చేయించటం మన ఆనవాయితీ. ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళ ఆ సమాధానికి లేకుంటే శంకుస్థాపన కొడుకూ, కోడలు చేసినా తప్పులేదు. అప్పుడు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు అవుతారు కదా!

ఇంటికి ఈశాన్యం రోపించి కూడా కొందరు వ్యాపారులు లక్షలు ఎలా సంపాదిస్తున్నారు అన్నది సందేహం. ఇలాంటి విషయాల్ని మేము చాలా చోట్ల గమనించాం. పరిశీలించే కొలది క్రొత్త క్రొత్త సంగతులు తెలుస్తూ వుంటాయి. అందుకే శాస్త్రం ఇనుక పాతర అన్నారు పెద్దలు. ఇంటికి ఈశాన్యం తగ్గినా, దుకాణానికి వాస్తు వక్రతలు లేకుండా వున్నవి కొన్ని, దుకాణానికి ఈశాన్యం రోపించినా, ఇల్లు సలక్షణంగా వున్నవి కొన్ని వున్నాయి.

ఈశాన్యం రోపిస్తే ఒక్క ఆర్థిక విషయంలో మాత్రమే దెబ్బతీయకపోవచ్చు. మనిషికి సుఖశాంతులను ఒక్క డబ్బే ఇవ్వదు కదా? ఆరోగ్యం కొరవడినప్పుడు ఆర్థిక పుష్టి ఎంత వుండినా శారీరక సంతుష్టి వుండదు. మరి కొన్ని చోట్ల వాస్తు వక్రతలున్న ఇంట్లో వున్న వారు సహితము కొంతవరకు రాణిస్తున్నారు. రోతుగా ఆలోచిస్తే వారు పుట్టి పెరిగిన గృహాన్ని పరిశీలించినప్పుడే వారి రాణింపునకు కారణం తెలియగలదు.

మూలీడింక్కి సోదా వ్యాపారమనేది నీరు, గ్యాసుకు సంబంధించినది. తొంభైశాతం లాభం వచ్చేది ఇలాంటివే, వద్దంటే డబ్బు వచ్చే వ్యాపారాలు. రాజకీయ పదవులు, కాంట్రాక్టులు, ఉద్యోగాలు కొన్ని వున్నాయి. అవి కొల్లగా డబ్బును పోగేస్తాయి. కానీ ఒక నాటికి గుండెలో ముల్లుగా మారి చిల్లులు పొడుస్తాయి. మా పరిశీలనలో ఇలాంటి వాటిని ఎన్నింటినో గుర్తించడం జరిగింది.

దేవాలయాలు - కర్మాగారాలు తిరుమల శ్రీనివాసుని తిరుగులేని వాస్తుసింహి

శేషాచలం మీద వెలసే అమలినం ఆచార్యులు అశేషాచలంనే విశేష సేవలనందుకొనే శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామివారి వైల పురాణాన్ని పరిశీలిస్తాం.

తిరుమల వైనున్న శ్రీవారి ఆలయాన్ని పెళ్లవ, చోళ, విజయనగరరాజులు, కళానిలయంగా రూపొందించారు. ప్రపంచంలో అత్యధిక సంపదించి ఆలయాల్లో ద్వితీయస్థానం ఆక్రమించుకొన్న తిరుమల ఆలయానికి అమలిన వాస్తు అద్వితీయంగా వుంది.

ఐదుదశాంశాలకు పైగా ఉండాలి.

గంటి వైశ్యులలో తూర్పు ముఖంగా వుండవలసి డబ్బు మందనం - పిరుతి

నిరంతరతవలన. (మందనం = పెళ్లి)



ఋషిమల ఆలయంలో శ్రీస్వామివారు తూర్పు ముఖముగా కొలువు తీరివున్నారు.

ఆలయానికి ఈశాన్యదిశలో తప్ప, చుట్టూ ఎత్తైన కొండలున్నాయి. ఆలయాన్ని అనుకొని ఈశాన్యంలో పుష్కరిణి (కోనేరు) వుంది. ఉత్తరాన 3 కి.మీ దూరాన అకాశగంగ అను జలపాతం వుంది. అమదినం శ్రీ స్వామి వారి అర్చనకు ఈ నీళ్ళే వాడుతున్నారు. శ్రీ స్వామి వారి గుడికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈశాన్యాన వైకుంఠతీర్థం, ఉత్తరాన 5 కి.మీ దూరంలో పావ నాళనం, అదే దిశలో 16 కి.మీ దూరంలో శ్రీ తుంబుర తీర్థాలు వెలసి వున్నాయి.

మరి ఇటీవల కాలంలో అక్కడ కూడా కొన్ని దుస్సంఘటనలు చోటు చేసుకొన్నాయి. 1976 లో తిరుమల ఘాట్ రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తున్న బస్సులోయలో పడింది. ఎనిమిది మంది మరణించారు. ఆ వార్తను వ్యతికల్ చూచిన వెంటనే నేను, పూర్వులు నిబంధించిన వాస్తు విషయాల్ని విస్మరించి టి.టి.డి. వారు ఆలయం వద్ద ఎన్నో మార్పుల్ని చేస్తున్నారనీ, ఈ ప్రమాదాలకు అనే కారణాలనీ శాస్త్ర విరుద్ధంగా చేసిన మార్పులను పేర్కొంటూ అప్పటి దేవాలయ కార్యనిర్వహణాధికారికి వివరంగా ఒక లేఖ వ్రాశాను. కానీ వారు దానిపై ఎట్టి చర్యను తీసుకోలేదు. మరల 1980 సంవత్సరంలో కూడా బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ముప్పై మంది మరణించారు. ఇటీవల కొన్ని రోపాలు సరిచేయబడ్డాయి. ఇంకా కొన్ని వాస్తు వ్యక్తతలను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తాను.

ఆలయం వెలుపల ప్రచారించి అనుకొని తూర్పులో ఈశాన్యం వైపు ఈశాన్యం కోణం వరకు కాక, కొంతవరకు మాత్రమే రాతితో వసారాను నిర్మించారు. దానివలన ఈశాన్యం తెగిపోయింది. అచ్చట ప్రసాదాల్ని విక్రయిస్తున్నారు. ఇలాంటి మరికొన్ని చిన్న చిన్న దోపాటను ఆలయంలో చేయడం జరిగింది. శ్రేష్టమైన వాస్తు మహిమగల తిరుమల ఆలయంలో ఇలాంటి వ్యక్తమగు నిర్మాణాలు చేయడం జరిగింది.

శ్రీ తిరుమలేశుని ఆలయ ఆవరణ మందలి అన్ని మూలల్ని మూశారు గానీ, ఈశాన్యంలో మూసిన గదిపై ఒక మేడ గది నిర్మించారు. ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి వాలు వరండా దించారు. 'దక్షిణం వరండా - సిరికి, ప్రీతి గుండెల మీద బండ' అను సత్యాన్ని విస్మరించారు. ఇలాంటి అవకతవకల వలన కొందరు యాత్రికులు కొన్ని అనుకోని యాతనలను అనుభవిస్తున్నారు.

గణధి పశ్చిమంలో తూర్పు ముఖంగా వుందన జరువా - సిరులకు చొరవ.

(చొరవ = ప్రవేశం)



ఋషిమల ఆలయంలో శ్రీస్వామివారు తూర్పు ముఖముగా కొలువు తీరివున్నారు.

అద్భుత, అద్వితీయ వాస్తు బలమున్న స్థలం కావున ఈ ఆలయంలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న వ్యక్తతలు తమ పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శింపలేకున్నాయి. అయినా ఇలాంటి చిన్న చిన్న తప్పిదాలు గణనీయంగా పెరిగితే అనే ముప్పుకు మూల కారణాలవుతాయి. అయితే 27-3-1992 నుండి 23-12-1993 వరకు టి.టి.డి. గౌరవ వాస్తు పండితునిగా నేను పున్న సమయంలో ఈశాన్యంలో మూయబడి వుండేన పూలబావిని తెరిపించడం జరిగింది. ఇంకా యిన్నో వాస్తువ్యక్తతలు సరిచేయబడినాయి. కానీ, తదనంతరం వచ్చిన టి.టి.డి. బోర్డువారు దేవుని కేమిటి వాస్తుశాస్త్రం అన్వయించలే నేను విరమించుకొన్నాను.

దేవుడైనా మానవుడైనా వాస్తు ఓడిలో ఓడిగాడు. బాబా అయినా, భక్తుండైనా శాస్త్రం నీడ మనలేదు. అస్తమిడైనా వాస్తమిడైనా వాస్తుకు దూరం కాలేదు. అన్నది శాస్త్రీయ సత్యం.

పరాహస్యామి గుడి చరిత్ర

23.11.1987 'ఉదయం' దినపత్రికలో ప్రచురించిన వార్తను క్రింద పొందుపరచడమైనది.

తిరుమలలో ప్రథమంగా దర్శించి పూజించాల్సింది శ్రీ వరాహస్వామిదే. ఆయన్ని దర్శించి, పూజించిన తరువాతనే శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించి పూజించాలని పురాణాలలో ఉంది. తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వరుని ఆలయానికి అనుకొని పున్న పుష్కరిణి ఒడ్డున ఉత్తర దిక్కున శ్రీ వరాహస్వామి ఆలయం ఉంది. కృత యుగంలో భూమిని చాచగా చుట్టేసిన హిరణ్యక్షుడనే రాక్షసుడిని సంహరించడానికి అవతరించిన విష్ణుమూర్తే వరాహస్వామి. ఆయన దేవరులైన సుహృత్తీ, భూదేవులతో కొండమీద స్థిరపడడానికి కారణంగా ఓ పురాణ గాథ వుంది.

కలియుగంలో వేంకటేశ్వరుని అవతారమయిన విష్ణుమూర్తి తన వక్షస్థలాన్ని తన్నిన భృగుమహర్షిపైన ఆగ్రహం చూపక పోగా ఆయనకు పాద సమర్ప చేయడాన్ని సహించని శ్రీ లక్ష్మీదేవి వైకుంఠవాసుడయిన విష్ణుమూర్తిని విడిచిపెట్టి కొల్హాపురం

గణధి ఉత్తర వాయవ్యంలో జరువా - సిరి చలనానికి క్షోభ.



వెర్చివడంలో వేంకటేశ్వరుని ఆవరణమయిన విష్ణుమూర్తి ఆ వియోగంలో వేంకటాచలానికి (వేంకటాద్రి) రావడం, అక్కడ పశువుల కావరి వివరిన కట్ట వేంకటేశ్వరుని తలకు తగ్గి రక్తం దారలు కట్టడం ఆ గాయాన్ని మాన్సుకోవడానికి ఆడవిలో సంచరిస్తున్న వేంకటేశ్వరునికి వరాహస్వామి 100 x 100 అడుగుల విస్తీర్ణము కలిగిన ప్లానాన్ని దానం చేసినట్లు పురాణాలు చెప్తున్నాయి. అయితే వేంకటేశ్వరుడు, వరాహస్వామి ఇచ్చిన 100x100 అడుగులలో సరిపెచ్చు కోక పూర్తిగా ఆక్రమించుకొన్నాడనుకోండి. శ్రీ లక్ష్మీదేవి లేని వేంకటేశ్వరుడు అయినకు కృతజ్ఞతగా ఏమీ ఇవ్వలేని వాడయినందున తనకు వచ్చే కానుకలలో వరాహస్వామికి మొదటి పూజ జరిపిస్తానని మాట ఇచ్చాడట.

ఆ మాట ప్రకారమే నేటికీ వరాహస్వామికి పూజ, నైవేద్యం జరిగిన తర్వాతనే వేంకటేశ్వరునికి పూజ, నైవేద్యం జరుగుతున్నాయి. తన భక్తులను కూడా మొదట వరాహస్వామిని దర్శించి, అర్చించిన తరువాతనే తనను దర్శించి, అర్చించుకోవలసిందిగా పెలవిచ్చాడట వేంకటేశ్వరుడు.

వరాహస్వామి వేంకటేశ్వరునికి ప్లాం దానమిచ్చిన రాగిరేకు దానవత్రం వరాహస్వామి గుడిలో వుంది. వరాహస్వామికి అర్చన రుసుము (ఒక రూపాయి) చారతి (50 నైలు) చెల్లించిన భక్తులకు అర్చకుడు ఆ దానవత్రాన్ని చూపిస్తుంటాడు.

తిరుమల కొచ్చే యాత్రికులు వరాహస్వామిని దర్శించి వేంకటేశ్వరుని దర్శిస్తే గాని తిరుమల యాత్ర పరిష్కారమనదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. పుష్కరిణి స్నానం, వరాహస్వామి, వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం, మహా ప్రసాదం స్వీకరించడం అనే మూడు ముల్ కాలలో దొరికేవి కావు అని పెద్దలంటారు.

వరాహస్వామి అలయం వేంకటేశ్వరుని అలయంతోపాటే వేకున బామున 3 గంటలకు తెరుస్తారు. రాత్రి మూడు 10 గంటల వరకు తెరిచి వుంటారు. వరాహస్వామి అలయంలో ఒడిలో కూర్చున్న భూదేవిలో వరాహస్వామి, వేంకటేశ్వర స్వామిల ఉత్సవ మూర్తులు, మదర్శన పాఠశాల ఉన్నాయి. వరాహస్వామి మెడలో దళవరారం, పాఠశాలమాల వుంది. చారతి ఇచ్చే నమయంలో మాల పుష్పంగా కలదుతుంది.

గరికి ఉత్తరావ వుందివ దట్ట మందునం - ఎప్పుడూ తారాదవలసిందే దట్టమిని.



గరికి ఉత్తరావ వుందివ దట్ట మందునం - ఎప్పుడూ తారాదవలసిందే దట్టమిని.

ఇంత మహత్తర చరిత్రగల ఈ దేవాలయం యోగించక పోవుటకు కారణాలు దానికున్న వాస్తు దోషాలే. తిరుమల గిరిపై వరాహస్వామి వారి అలయం పుష్కరిణికి వాయవ్యంలో ఉన్నది. ఆ గుడికి నైర్యతి, దక్షిణము, మరియు అగ్నేయము పెల్లము అయినవి. అంతేగాక ఉత్తరం నైపు బజారు ఉన్నతపై యున్నది అందుకే శ్రీ బాలాజీవారి కన్నా ముందు వరాహస్వామి వారిని దర్శనం చేసికొనవలసినదిగా మైకులలో ఎంత ప్రకటించినను నూటికి 10 మంది కూడా ఆ ఆరాధాన్ని పాటించుట లేదు. వాస్తు శాస్త్రానికి అనుగుణంగా వున్న తిరుమలపై వరాహస్వామి వారి అలయమున్నను, ఆ గుడి పరిసర వాస్తునకు వ్యతిరేకంగా వున్నందున వరాహస్వామి వారు నిరాదరణకు గురియైనారు.

శ్రీనివాస మంగాపురంలో వాస్తు భంగం

వాస్తుశాస్త్ర విరుద్ధంగా వున్న గృహాన్నివా, గుడిపిన్నవా వాసుదేవుడు కూడా రక్షించలేడనేందుకు తిరుపతి నమీసాన ఉన్న శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి అలయం ఒక నిదర్శనం. 30-1-85న ఆ గుడిలో దొంగలు పడి ఇరువురు గార్డులను చంపి, స్వామి వారి సొమ్మును అపహరించిన విషయం అందరికీ గుర్తుండే వుంటుంది. ఆ దేవాలయం పూర్వము శాస్త్ర సమ్మతంగా నిర్మించబడినను ఇటీవలి కాలంలో శాస్త్ర విరుద్ధంగా కొన్ని కట్టడాలు కట్టి ఇక్కట్లను కొని తెచ్చు కొన్నారు.

- 1) గాలిగోపురం ముందరి (వెనానికి, ఈశాన్యంలో మెరకగా మట్టి దిబ్బచేసి దానిపై పూల మొక్కల్పినారు. అందువల్ల పెల్లంగా వుండాలైన ఈశాన్యం మెరక (ఎత్తు) అయింది. ఈ దోషం అభివృద్ధి అగిపోయేందుకు అనరా అయింది.
- 2) అవరణంలో గాలిగోపురం ప్రక్కగా అగ్నేయంలో నుయ్యివుంది. దీనివల్ల రోద, అగ్ని, అనారోగ్య బారలు, అనమర తగాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. మరి తిరుమల అలయంలో కూడా అగ్నేయంలో బావి వుంది కదా? అనే అనుమానం వదువరులకు కలుగవచ్చును. కానీ అప్పుట ఈశాన్యం మరొక బావి, ఉత్తరంలో రెండు బావులున్నవి. అయినా అగ్నేయ దిశలోని నుయ్యి నలన అప్పుట కూడా కొన్ని దుచ్చులిలాలు కలుగు తూచే వున్నాయి. స్వామి వారి దనం ఎంతో

గరికి ఉత్తరావ వుందివ దట్ట మందునం - ఎప్పుడూ తారాదవలసిందే దట్టమిని.



ప్రధాన ఆవరణానికి తూర్పున, ప్రధాన ఆలయానికి ఈశాన్యంలో "తిరుమంగయార్ క్షేత్రం" అనే గుడి వుంది. అది పాడుబడింది. ఎందుకని జరిగింది? నీరులేని కోనేరు ఈ తిరుమంగయార్ క్షేత్రంకు అగ్నేయంలో వుండటమే అందుకు కారణం.

ఇక ప్రాకార గోపురాల విషయానికొస్తాం. ప్రధాన ప్రాకారానికి తూర్పు అగ్నేయంలో ఒక గోపురముంటే పశ్చిమ నైరుతిలో ఒక గోపురముంది. నైరుతిలో ఎత్తైన కట్టదా వుండడం మంచిదే కానీ, అక్కడనుండి నడక కష్టాలను కలిగించేది కదా! అలాగే తూర్పు అగ్నేయం నడక కూడా సత్పరితాలను భగ్గుం చేసేదే కదా!

తూర్పు ఉత్తరాలలోని ప్రాకారం కన్నా దక్షిణ ప్రాకారం ఎత్తుగా వుంది. మంచిది

ఇక గుడిలోకి ప్రవేశిద్దామా?

శ్రీ వరదరాజస్వామివారి సన్నిధానమునకు పైకి వెళ్ళే ప్రధాన ద్వారం తూర్పు అగ్నేయమయింది. అక్కడనుండి ప్రదక్షిణంగా వరదరాజస్వామి ఆలయానికి పశ్చిమ ముఖంగా వెళ్ళి, పశ్చిమాభిముఖుడై యున్న స్వామి వారిని దర్శిస్తున్నాం.

తూర్పు అగ్నేయంలో వున్న ద్వారానికి ఎదుట తూర్పు అగ్నేయం పెంఫలో ఇరువైపుల ఉత్తర దక్షిణ దిక్కులకు సోపానాలు (తాపలు) ఉన్న మంటపముంది. ఇది మంచిదికాదు.

లోపలవున్న శ్రీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయానికి నైరుతిలో మురికి నీరు చే ఒక గొయ్యి వుంది. ఇది నరసింహస్వామి వారి శుభాలను నరికివేస్తుంది.

ఇక పెరిందేవి అమ్మవారిని దర్శిద్దాం. ఈ గుడి ప్రధాన ఆలయ ప్రాంగణంలో నైరుతి మూలలో దక్షిణ, పశ్చిమ ప్రచారాలకు అనుకూల నిర్మించబడింది. దీనికి తూర్పు ముఖద్వారముంది. ముఖమండపం తూర్పున వుంది. ఈ ముఖ మండపానికి ఆలయానికి నడుమ ఉత్తరానికి గూడా ఒక ద్వారముంది. ఇది శుభమే.

కానీ, అమ్మవారి ఆలయానికి తూర్పున యున్న భాగ్యలక్ష్మి అగ్నేయంగా అగ్నేయంలో నైరుతికన్నా ఎత్తైన అరుగు - ఇంటిలోని వారికి అరగ్గం దూరం అరుగు



ఒక బావి వుంది. ఈ బావి, వాయవ్యంలోని కోనేరు, నైరుతి నడక, అనేవి శుభాలిచ్చేవి కావు. తత్ఫలితమే 1985లో లక్షల విలువతోనే అమ్మవారి సాముల దొంగతనం. కొంతకాలం పిమ్మట చోరీ సాములో కొంతభాగం దొరికిందంటున్నారు.

అనుబంధ వాస్తు అనలు కొనలు సాగే ఈ కాలంలో గతంలో జరిగిన పారపాట్లను సవరించుకొను ప్రయత్నాలకు స్వాగతం పలకడం సమంజసం. ఈశాన్యంలోని పుష్కరిణిని పునరుద్ధరించుకొని, పున్న లోటును మిన్నయగు పద్దతిలో సరిదిద్దుకొంటే స్వామివారి మహిమ ఇనుమడిస్తుంది. లేకుంటే వరదుడగు శ్రీ వరదరాజస్వామి వారికి రాబడి తగ్గిపోవడం తప్పదు.

విశ్వరూప్రసన్నతలేని శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి

కడప పట్టణానికి ఉత్తర వాయవ్యంగా మూడు కి.మీ. దూరాన పాత కడపలో శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రముంది.

తిరుమల క్షేత్రానికి వెళ్ళు యాత్రికులు ముందు ఈ కడప రాయుని దర్శించే వాడుకను బట్టి తిరుమల క్షేత్రానికి మొదటి గడపనేది జనవాక్యం. ఈ స్వామివారిని అన్నమయ్య క్షేత్రయ్య తమ కీర్తనల్లో కడపరాయుడనీ, తిరువేంగళరాయుడనీ సంబోధిస్తూ స్తుతించారు.

మట్లరాజుల్లో ప్రముఖుడైన మట్ల అనంతభూపతి పశ్చిమ దిశనున్న గోపురాన్ని కట్టించారు. ఇదియే ప్రధానమైన ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం. ఆలయ ముఖమంటపం, అంతరాళం, గర్భగుడి అని మూడు భాగాలుగా కట్టబడింది.

ఆలయ ఆవరణమందు శ్రీ స్వామివారి గుడికి ఎడమవైపున శ్రీ వర్ధానతి అమ్మవారి ఆలయం వుంది. ఈ గుడికి కూడా ముఖ మండపం, అంతరాళం, గర్భగుడి, పున్నవి. మండపం పై కప్పుకు రాతి బల్లులు చెక్కబడినవి. మీద బల్లిపడినవారు స్నానంచేసి తడిబట్టల్లో ఆ బల్లుల్ని తాకితే రోమం సోతుందనే విశ్వాసం ఆ ప్రాంత ప్రజలకుంది.

దక్షిణాన ఎత్తైన అరుగులు - భవోన్నతికి మెరుగులు.



అదిలో ప్రతిష్ఠింపబడిన అమ్మవారి విగ్రహాన్ని మతద్వేషులు పెగులగొట్టగా

మరొక విగ్రహం ప్రతిష్ఠింపబడింది. ఆలయ ఆవరణంలో ఉత్తర వాయవ్యంలో ఎత్తుగా విష్ణుకేసర మందిరం, ఆంధాల్ వారి మందిరం, నాగులవీరం ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. స్వామి వారి ఆలయానికి వాయవ్యంలో 'హనుమత్ పుష్కరిణి' వుంది. కర్నూలు-కర్నూలు కాలన (కె.సి.కె.వాలి) నీరు కోనేరు లోకి పారి వెలువలికి పోవు ఏర్పాటుంది.

వాస్తుదృష్టితో ఈ ఆలయ నిర్మాణాల్ని కొంచెం పరిశీలిద్దాం. 'వాయవ్య పుష్కరిణి' దనాగమన నివాసిణి అన్న సూక్తి నమసరించి శ్రీ కడపరాముని రాబడిని ఇది ఖండిస్తోంది. ఆలయ ఆవరణంలో ఎత్తుగా నిర్మించిన విష్ణుకేసర, ఆంధాల్, నాగ విగ్రహ వీరికల వలన వాయవ్యం మెరక (ఎత్తు) అయింది. ఈ వాయవ్యం మెరక, ఆదాయానికి చురుకైన ఆలయ ఆవరణాన ఈశాన్యంలో ఒక మండపం కట్టి కప్పు వెళుతుంది. ఈ ఈశాన్యం కప్పు పురోగమనానికి ముప్పు.

ఆలయానికి పశ్చిమ, దక్షిణ, ఉత్తర ద్వారాలున్నాయి. తూర్పు దిశలో ద్వారం లేదు. ఇలాగ తూర్పున ద్వారాలు లేని ఆలయాల స్థితి ఎలా ఉంటుందో ఎవరైనా పరిశీలించొచ్చు. అవి పతనావస్థలో ఉంటాయి.

ఆవరణంలో పశ్చిమ దిశన ఖాళీ స్థలం ఎక్కువగా వుంది. ఇందులో సగమైన తూర్పున లేదు. ఇదికూడ ఆలయ అభివృద్ధికి అడ్డంకి. ఈ ఆలయంలోని విగ్రహం తిరువతిలోని వేంకటేశ్వర విగ్రహాన్ని పోలివున్నా ఆలయానికి వాస్తుబలం లోపించడంలో యోగించలేదు. అనలు స్వామివారు పశ్చిమాభిముఖులై వున్నారు. పశ్చిమాభిముఖంగా ఉన్న దేవతల ఆదాయం అంతంత మాత్రమే ఉంటుంది.

వాస్తు బలంలేని అపహేళన

కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డ తాలూకాలో 'అహోబలం' క్షేత్రముంది. దీన్నే యిటీవల వాడుకలో 'అహోబిలం' అంటూ పిలుస్తున్నారు.

ఎత్తైనాగ వారి నృసింహ పురాణంలో హిరణ్యకశిపుని చంపిన నృసింహమూర్తి దగ్గరకు ప్రహ్లాదుడు చేరి ప్రోతము చేసిన తర్వాత ఉగ్రమూర్తి ప్రసన్నమూర్తి అయ్యాడు. దక్షిణాన పల్లవు ఆరుగులు - ధవాలికి తీరని తరుగులు.



దేవతలంతా ఆయన మూర్తిని దర్శించి ఆయనను 'అహోబలా' అని స్తుతించారు. ఆ వదమే కాలక్రమేణ అహోబలంగా మారింది. ఇప్పుడు అహోబిలంగా పిలువబడుతూ వుంది.

ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు వెలసివున్నారు. ఈ ఆలయానికి కూడా కొన్ని వాస్తుదోషాలు ఏర్పడ్డాయి. 1933లో ఈశాన్యంలో వాహనాలశాల నిర్మించి ఈశాన్యాన్ని మూసివేశారు. అలాగే ఆగ్నేయంకూడా మూతపడింది. ఆగ్నేయంలో కోనేరు వుంది. 1943లో వాయవ్యంలో ఒక బావి త్రవ్వబడింది. 1985లో ఆగ్నేయంలో మరొక బావి త్రవ్వబడింది.

1972 లో ఉత్తర వాయవ్యం ముట్టుకొని ఒక మందిరం నిర్మించారు. ఆ నిర్మాణ సమయంలో అనగా 1974లో బాధ్యతధర్మరిద్దరు ప్రాధ్యులు వాస్తుశాస్త్రం ఆ వాయవ్యమూలలో పడుకొని వుండగా ఆ ప్రహారి కూలి దుర్మరణం పాలయ్యారు. 1986 జూలై 16న తేదీన మందిర ప్రతిష్ఠ జరిగింది. ఈశాన్యంలో వుండవలసిన కోనేరు ఆగ్నేయంలో వుండటం, ఆగ్నేయ వాయవ్యాలలో బావులు, ఇలాంటి దోషాల వలన ఆలయ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే వుంది.

అయితే పై వాస్తు దోషాలను సవరించుకొనే సదుద్దేశంతో శ్రీమదహోబిళ మహాక్షేత్రం 45వ ఏటాదిపతులు శ్రీనారాయణ యతీంద్ర మహాదేవీకన్యగారు మమ్ములను పిలువగా 1.4.1997న తేదీన అహోబిళమునకు పోయి వాస్తు సమ్మతమైన మార్పులు యీ క్రింది విధంగా చేయమని చెప్పినాము.

మార్పులు :-

1. దేవాలయ ఆవరణలో ఆగ్నేయదిశ వంటగదిలో నున్న బావిని పూర్తిగా పూడ్చివేయమన్నాము.
2. ఈశాన్యములో మరియొక బావిని తవ్వుక త్రవ్వమని చెప్పినాము.
3. గుడికి ఈశాన్య దిశలో దూరాన మొదటి నుండి వున్న కోనేరు పూడి వుండినది దానిని పూడిక తీసివేసి బాగుచేసి వాడుకొమని చెప్పినాము.

అంతరిక్షంలో ఎత్తైన ఆరుగులు - బాధ్యతధర్మరిద్దరు పెండు బంగారు మురుగులు. (మురుగులు = బేతి ఆధరణాలు)



అలాగే మరొకటి కూడా కొద్ది వాస్తుపరమైన మూర్ఖులు సూచించినాము.

1. దక్షిణ నైరుతిలో వున్న ద్వారమును మూసినేయ మన్నాము.
2. ఉత్తర వాయువు పెరిగి ఈశాన్యం తగ్గే విధంగా ప్రహరి నిర్మించబడినది. దానిని ఈశాన్యం పెరుగులాగున కట్టుకోమన్నాము.
3. తూర్పులో భారీ స్థలముండి ప్రహరి లేకుండా వున్నది. దానిని వదులైదు అడుగులు స్థలము వచ్చునట్లు ప్రహరి నిర్మాణం చేయమని చెప్పినాము.
4. రైటిన్ తూర్పు ఆగ్నేయంలో తూర్పునైపు ప్రహరిగోడను, యింటి గోడను ముట్టుకోకుండా ప్లానువేసి యిచ్చినాము.

వాస్తు చెడి రెక్కలూడిన పక్షి లేపాక్షి

లేపాక్షి దేవాలయం అనంతపురం జిల్లా హిందూపురానికి 16 కి.మీ. దూరంలో వుంది. ఈ దేవాలయ స్థల పురాణం రామాయణగాథకు సంబంధించింది.

ఒక నిర్మాణాన్ని మూలాలు ఇంటిరు చూస్తే దాని నిర్మాణ వట్టితనం పరిశీలిస్తాడు. ఒక కళాకారుడు ఆ నిర్మాణమందలి కళాకౌశలాన్ని ఆవలోకిస్తాడు. ఒక మూలాలు మనిషి దాని సాగమను చూచి శిలార్ష అంటాడు. ఒక వాస్తు పరిశోధకుడు దాని దీశలను, మూలలను, దాని ఆవరణమును గదుల కొలతలను గమనిస్తాడు. దాని వెలలను వాస్తు భావ పరిధిలో లేకపోవచ్చు.

ఆ దృష్టిలో 'లేపాక్షి' చూస్తే అది గత వైభవాన్ని కోల్పోయి, అందరి శిల్పకో నిరావరణకు ఎందుకు గురి అయిందో ఈ క్రింది వివరణలో విశదమవుతుంది.

1. ఈ అండుపు ఉత్తర సింహద్వారం యొక్క ఈశాన్యం తగ్గిపోయింది.
2. గుడియొక్క సింహద్వారం నుండి వెలువరి మెయిన్ రోడ్డుకు ఆగ్నేయ వాయువులో నడక పోగింది.
3. దేవాలయ ప్రధమ ప్రాకారంలో ఈశాన్యం మూతపడింది. ఈశాన్యం కప్పు టీచిలానికి ముప్పు.

పశ్చిమాన పశ్చిమ ఆరుగులు - అభివృద్ధి చెనుకు పరుగులు.



అలాగే మరొకటి కూడా కొద్ది వాస్తుపరమైన మూర్ఖులు సూచించినాము.

4. తూర్పున భారీ 39 అడుగులుంటే వడమటి నైపున భారీ 86 అడుగులుంది. "పశ్చిమం భారీ స్థలం" వాస్తు పరంగా అశుభం.
5. తూర్పుదిశలో మహాద్వారముండి కూడా మూత వేయబడింది. అది తప్పు.
6. దక్షిణంనైపు భారీస్థలం 20 అడుగుల 3 అంగుళాలు, ఉత్తరం నైపున 15 అడుగులు మాత్రమే ఉంది. దక్షిణాన ఎక్కువ భారీస్థలం చెడ్డ పరిణామనిచ్చే వాస్తు దోషం.
7. పశ్చిమాన నీరు నిలిచియున్న ఒక గొయ్యివుంది. ఈ గొయ్యిని ఆమకొని వున్న కల్యాణ మంటప నిర్మాణం అసంపూర్ణంగా అగిపోయింది. ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలకు యాజమాన్యభారం వహించిన ఎండోమెంటు శాఖ కూడా ఈ శిల్ప కళానిలయమైన ఆ మంటపాన్ని పూర్తి చేయకుండా అలాగే వదలివేసినదంటే ఏమనుకోవాలి?
8. ఆవరణం వెలువల పశ్చిమాన ఒక శిథిల పుష్కరిణి వున్నది. అందులో ఎల్లప్పుడు నీరుంటుంది. ఇది అశుభం.
9. రెండవ ప్రాకారంలో పశ్చిమనైరుతి నడకతో ద్వారమున్నది. పశ్చిమ నైరుతి ద్వారం ద్వారా వెయనం అరిష్టాలకు కారణం.
10. రెండవ ప్రాకారం తూర్పు కొంత 40 అడుగుల 6 అంగుళాలు ఉంటే పశ్చిమంలో 74 అడుగుల 6 అంగుళాలు ఉంది. ఇది అశుభం.
11. రెండవ ప్రాకారంలో కూడా ఈశాన్యం మూసీ వేయబడింది.
12. ఉత్తరాన భారీ ఏమాత్రము లేదు. (ఉత్తరం కప్పు అష్ట పశ్చర్యాలకు ముప్పు).
13. రెండవ ప్రాకారం తూర్పులో కూడి, ఆగ్నేయం మూత వడదమే గాక వాయువు కూడా మూతపడింది. 'వాయువు కప్పు - స్థిరత్వానికి ముప్పు'.
14. దక్షిణంలో 54 అడుగుల భారీ వుంది. దక్షిణం తెరువ అశుభం.
15. ముఖ మంటపానికి పశ్చిమాన విష్ణుమూర్తి అండుముంది. దీనికి తూర్పున, ఉత్తరాన భారీ వున్నది. పశ్చిమాన, దక్షిణాన భారీ లేదు. ఈ ఖర లక్షణాల కారణాన ఇచ్చటి ఏ ఏగ్గిరాం కూడా ఏర్పిస్తుం చేయబడక చూడముచ్చటగా ఉంది. ఈశాన్యం పూర్వమైన మహా మంటపంలోని ప్రతి ఏగ్గిరాం శ్మితువుల

పల్లవు ఆరుగులు పశ్చిమం నైపు - యజమాని వడకలు పతనం నైపు.



~~~~~

ప్రతిమూలాలకు గురి అయి వికారం గావించబడింది.

ఈ వాస్తు వక్రతలు అపురూప, అద్భుత, శీలకళలకు కాణాచియైన లేపాక్షి ఆలయాన్ని ఈ కలులేని వక్రతల చేసి దాని పురోగతికి అన్ని విధాల ఆవరోచాలయ్యాయి.

### పుట్టపర్తిలో వాస్తు పట్టు

అనంతపురం జిల్లా, పుట్టపర్తి గ్రామాన వెలసిన శ్రీ సత్యసాయిబాబాగారి ప్రణాతి నిలయానికి వడమర, దక్షిణాలవైపున ఉన్నతమైన కొండలున్నాయి. తూర్పు ఉత్తరాలందు కొన్ని ప్రైవేటు వల్లపు ప్రదేశం వ్యాపించివుంది. ప్రణాతి నిలయం నిర్మితమైన ప్రదేశం ఊరికంటెను, పరిసర ప్రదేశాలకంటెను కొన్ని అడుగుల ఎత్తులో వుండడం వల్లను, గ్రామ ఆవరణ నిర్మాణంలో ఉత్తర ఈశాన్యపు రోడ్డు ఈశాన్యాన్ని తగ్గించినందువల్లను ఎగువ ఆగ్నేయంలో వున్న ప్రణాతి నిలయం కత్తి వంతమయింది. నైర్వతి మహోన్నతమై, ఈశాన్యం అతి వల్లంగా వుండుట వలననే తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి తులలేని వేల్పుగా విలసిల్లుతున్నాడు.

నైర్వతి ఎత్తుండుట వలన పుట్టపర్తి ప్రణాతి నిలయం కూడా ప్రాశస్త్యాన్ని పొందగలుగుతోంది. వడమట అడిబోరియం, దక్షిణాన సత్రపు గదులు కట్టబడి 'U' ఆకారం కలిగి వాని నడుమ ఉత్తరాలి ముఖంగా, ఉత్తరాన యే అవరోధంలేని విధంగా ప్రణాతి నిలయం నిర్మితమయింది. మరియు ఉత్తర ఈశాన్యం వీధిమాపు కూడా వుంది. ఈ కారణాల వల్లనే దనాన్ని, జనాన్ని ఆకర్షిస్తూ వుంది.

1. కానీ తూర్పు సరిహద్దు ప్రవారి మీద ప్రయాణీకుల సౌకర్యార్థం నిర్మించిన వరుసగదుల వలన తూర్పు మూయబడినది.

వాస్తు సూక్తి: "తూర్పు కప్పు - మగసంతతికి ముప్పు".

2. తూర్పు ఆగ్నేయం పెంపుతో ప్రవారి గోడ నిర్మించారు.

వాస్తు సూక్తి: "తూర్పు ఆగ్నేయం పెంపు - అనర్థాలను నింపు".

3. ప్రణాతి నిలయం ఆవరణంలో బాబాగారి మందిరానికి నాలుగు దిశలలో రోడ్లు వచ్చినవి మంచిదే. కాని, తూర్పు ఆగ్నేయం హద్దుపై కప్పువేశారు.

~~~~~  
పెళ్ళిమే వాయవ్యంలో పల్లపు ఆరుగులు - పళ్ళరాయికి బిరుగులు.



~~~~~

వాస్తు సూక్తి: "తూర్పు ఆగ్నేయం హద్దుపై కప్పువేయుట - సంతతి ముఖశాంతిలను నిప్పులలో త్రోయుట".

4. తూర్పు, ఉత్తర ఈశాన్యాలు లోపించాయి.

వాస్తు సూక్తి: "ఈశాన్య స్థలం (తెంచుకోకు - వంశాభివృద్ధిని (యంచుకోకు)".

5. ప్రణాతి నిలయానికి తూర్పు, ఉత్తరపు బజారుల ఈశాన్యమూలలో కప్పువేసి ఏకైకంగా మేడపై మేడలు కట్టారు.

వాస్తు సూక్తి: "ఈశాన్యం కప్పువేసుకోవడం - యమపాశాన్ని గొంతుకు దిగించుకొనడం.

26-10-1990 లో కలశ నిర్మాణంలో కాంక్రీటు దూలాలు విరిగి ముగ్గురు అమెరికన్లు దుర్మరణంపాలైనారు. ఈ దుర్ఘటన సైదోషాల వలననే జరిగింది.

ఈ రోషాలను ఖైదుగా నా మొదటి ముద్రణ "వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు" అను గ్రంథంలో 1987 ఏప్రిల్ నెల మొదలు ఇప్పటి వరకు ప్రతి ముద్రణలోనూ తెలుపుచున్నాను.

ఈ వంచభూతాల ప్రభావానికి సాయిబాబాయే కారు ఎవరూ అతీతులుకారు. మార్చి 1991 న ప్రథమ ముద్రణ, 1992 అక్టోబరు ద్వితీయ ముద్రణ 1996 మార్చి ఆరవ ముద్రణ అయిన నా వాస్తు సూక్తులు అను గ్రంథం నుండి సై సూక్తులు ఉదాహరించబడినవి.

1993 జూన్ నెల ఆరవతేదీన రాత్రి బాబా గారి అంగరక్షకులు ఇద్దరు పాత్య కావడం, మిగతా నలుగురు బాబా గారి భక్తులు పోలీసులచే కాల్రబడడం. ఈ దుస్సంఘటనలన్నియు సై వాస్తు దోషాలవలన జరిగినవే!

పుట్టపర్తి ప్రణాతి నిలయంలో జరిగిన దుస్సంఘటనానంతరం శ్రీ సాయిబాబా గారి ప్రస్తుతమెంబరు అవ్వనించగా 1993 జూన్ 20 వ తేదీన పుట్టపర్తికి పోయి, అచటి వాస్తు దోషాలను వారికి వివరించి, మార్పులు చేయడానికి తగిన సూచనలిచ్చాను. నేను సర్వజ్ఞుడనుకాను. బాబా యెడల న్యూనతాలావాం యిమమంతైన నాకు లేదు, శాస్త్రం ఇది. వాస్తుశాస్త్రం ఇది. అని హెచ్చరించడమే నా విధి.

~~~~~  
ఉత్తరాన ఎత్తైన ఆరుగులు - స్థల శుభాలను పెంపిరియే తిరుగుళ్ళు.
(తిరుగుళ్ళు = బిరుదు రాయు).



అంతర్గతమునందున్న అంశములు

శ్రీశైలంలో వాస్తుబలం

తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రముఖమైన శ్రీశైలం కర్నూలు జిల్లాలో నల్లమల పర్వతారణ్య ప్రాంతంలో వుంది. నముద్ర మట్టానికి 458 మీటర్ల ఎత్తునవున్న పువ్వుగిరిపై మల్లికార్జునస్వామి ఆలయం వెలసింది.

శ్రీశైల పీఠభూమి సుమారు 85 చ.మైళ్ళ వైశాల్యం వుండి ఆలయం ఎంతో ఎత్తైన గోపుర ప్రాకారాలతో వెలకొని వుంది. ఇక్కడకు 3 కి.మీ. దూరంలో కృష్ణానది ఈశాన్యంగా ఉత్తర వాహినీయై ప్రవహిస్తువుంది. ఇదే ఆరుకిలోమీటర్ల దూరంలో కొండకు 150 మీటర్ల లోతున పాతాళగంగగా ప్రవహిస్తూ పుణ్యతీర్థంగా విలసిల్లుతూ వుంది. అంటే ఈ ప్రాంతం ఆలయానికి ఈశాన్యమై, అమిత వల్లంగా వుండి తులకరంగా వుంది.

ఈ ఆలయానికి నాలుగు వైపులా బలమైన ప్రాకారం వుంది. 200 మీటర్ల పొడవు, 182 మీటర్ల వెడల్పుగల ప్రాకారాన్ని, 6 మీటర్ల ఎత్తు, 5 మీటర్ల పొడవుగల 8 రాతి దిమ్మెల్ని ఒక దానిపై నొకటి చేర్చి దీర్ఘ చతురస్రాకారంగా నిర్మించారు. ఈశాన్యంలో పుష్కరిణి వుంది. నాలుగుదిక్కుల నీరులుండి తూర్పున వున్న నీటి, దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి వాలు కలిగివుంది. ఉత్తరాన వున్న నీటి, వడమర నుండి తూర్పునకు వాలు కలిగివుంది. ఈ రెండింటికి గల వాలువల్ల ఈశాన్యం వల్లమై వాస్తు బలం కలిగి ఈ శ్మశానం నీరులతో వర్షిల్లుతూ వుంది.

తిరువతి శ్మశానం తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అదాయంలో ద్వితీయ స్థానంలో విలసిల్లుతూ వుంది.

శ్రీ కాళహస్తి వాస్తు నిస్సేజం

ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు జిల్లాలో స్వర్ణముఖీ నదీతీరాన వుంది. చుట్టూవున్న పర్వతాలతో ఎంతో మందరంగా వుంటుంది.

శ్రీ కాళహస్తిలోని ఈశ్వరాలయం దక్షిణ ప్రవారి ముఖద్వారం కలిగి ప్రతిష్ఠామూర్తి శ్రీ కాళహస్తిశ్వర్యుడు పశ్చిమానీముఖుడై ఉన్నాడు. దేవాలయం అద్భుత శిల్పమయం. ఉత్తరాన పల్లవు ఆరుగులు - మౌర్యులు పుట్ట రెరుగులు.



అంతర్గతమునందున్న అంశములు

శ్రీ కాళహస్తిశ్వర దేవాలయంలోని శిల్పకళ సప్తగిరితుని ఆలయం శిల్పకళ కన్నా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉండటం అందరికీ ఎరుకే. కానీ శ్రీ కాళహస్తిశ్వరునకు పులమపాత్రలేదు.

శ్రీ ఆదిశంకరులు ఇక్కడ శ్రీ చక్రము ప్రతిష్ఠించినారు. అయినా నీరుల పురవడి ఈ శ్మశానానికి కొరవడింది. తూర్పున, ఈశాన్యాన ఎత్తైన కొండలు ఉన్నాయి. ఆగస్టు మహర్షి ఈశ్మశానంలో తపస్సు చేస్తూ సప్తసంచినాదని చెప్పబడే స్వర్ణముఖీ నది ఈ శ్మశానానికి పశ్చిమాన వుంది. దీని పురోగమనాన్ని ఎలా నిరోధించిందో చూడండి.

ఈ ఆలయానికి ఎప్పటిప్పుట నీయే ఆస్తులున్నాయో తెలుసుకునేందుకు సరైన వివరాలు లేవు. వందల ఎకరాల పొలం ఉందని కొందరంటారు. శ్రీకాళహస్తికి సమీపంలోని కైలాసగిరి చుట్టూ ఉండే కొండలంతా ఈ ఆలయానికి చెందినవేనని కొందరు చెబుతుంటారు.

దేవస్థానం వద్ద లభ్యమయ్యే వివరాలను బట్టి దాదాపు వంద ఎకరాలు తరి భూమి ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. కృష్ణాజిల్లా గుడివాడ పట్టణ పాలిమెరల్లో దాదాపు 36 ఎకరాల పొలం ఉంది.

విచారించవలసిన విషయమేమంటే మార్కెట్టు రేటు ఎకరా రెండున్నర లక్షల నుండి మూడు లక్షలుండగా ప్రభుత్వాధికారులు ఎకరా 60 వేలు నిర్ణయించి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు సిద్ధపడితే దేవాలయ అధికారులు చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోడం, అసైన ఆభరణాలు కొలుదారుడు కోర్టుకెళ్ళి పై తెచ్చుకొని పొలం తన ఆధీనంలోనే ఉంచుకొని దేవాలయానికి యదాప్రకారం కొలు చెల్లిస్తూనే ఉన్నాడట.

ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశాలేమంటే అంత విలువైన పొలంనుండి కేవలం సంవత్సరానికి ఎకరాకు 10 బస్తాలు కొలు తీసుకుంటూ ఉండటం. గుడివాడలాంటి పట్టణ పాలిమెరల్లో ఉండే ఇలాంటి పొలాన్ని 30 సంవత్సరాలుగా ఒకే కొలుదారుని వద్ద వుంచడం.

"అంగట్లో అన్నీ వున్నాయి, అట్లుని నోట్లో ఖానీ ఉంది" అన్న సామెత ఇచ్చట సార్థకమైంది. ఇంతకు ఇందుకు కారణమేమిటి? వాస్తు బలం వాస్తవ కావడమే.

అంతర్గతమునందున్న అంశములు
ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఎత్తైన ఆరుగులు - స్త్రీల శుభాలకు దిరుగులు.



ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు - వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు

వాస్తుసాయం చాలా దూరం - కర్నూల్ షిల్పీసాయి వారి మందిరం

శ్రీ దక్షిణ షిల్పీ సాయిబాబా వారి మందిరం కర్నూలులో వుంది. స్థలానికి ఉత్తరంలో ఈ మందిరం నిర్మింపబడింది. ఏ కట్టడమైనా స్థలానికి తూర్పు, ఉత్తరాల్లో కడితే పరితం వట్టిదే కదా? తూర్పు ఆగ్నేయం, ఈశాన్యం, వాయవ్యాలు మూతపడ్డాయి. ఈ దిక్కులు మూతపడితే దక్కేదేముంది? మందిర ద్వారం పశ్చిమ నైరుతిలో ఏర్పరచబడింది. ఈశాన్యం మూత చాలదన్నట్లు నయ్యి వద్ద ఈశాన్యంలో ఎత్తయిన ఒక ఆరుగు నిర్మింపబడింది. అంతేగాకుండా దీనికి ఈశాన్యంలో లైటిన్ గదులతో మూత మరియు వాయవ్యంలో మూత ఆగ్నేయం వంటగదితో మూత వుంది. అయితే 1994లో ఈశాన్యంలో మరుగుదొడ్లను తొలగించారు. మంచిదే. అలాగే ఈ మందిరానికి తూర్పు ఆగ్నేయం, పశ్చిమ నైరుతిలో గేట్లు వున్నాయి. 1996 అక్టోబరులో పశ్చిమ నైరుతి గేటు మూసివేశారు. ఈ మార్పు కూడా మంచిదే. కాని ఇంకా కొన్ని వాస్తు దోషాలు మిగిలి వున్నాయి. వాటిని సవరించినట్లయితే మంచి పరిణామ వస్తాయి.

ఉత్తరాన తుంగభద్రానది ప్రవహించే ఈ ప్రదేశం ఎంతో మహత్తరంగా ప్రకాశింపబడింది. కానీ ఆ ఉత్తర వాస్తు మహత్తన గూడా నిస్సత్తన చేసే నిర్మాణ దోషాలుండే, అచ్చట వెలసియున్న శ్రీ సాయిబాబాను భక్తులకు సాయంచేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో నిలిపివేశాయి. ఈ మందిరం 1949లో ప్రారంభమై 1951లో విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన జరిపించుకొన్నది. అయితే ఈ మందిర నిర్మాణ భారాన్ని తన భుజస్థండానికి వేసుకొన్న కె. వీరాస్వామి దివాలా తీసి, దౌర్బాగ్య, దుర్బర పరిస్థితుల్లో దారుణంగా మరణించారు.

అందుకే ఆలయ నిర్మాణ విషయంలో సైతం అంతా స్వామి వారే చూసుకొంటారే అను అలవత్సంతో, ఆలోచనారహితంగా వాస్తు దోషాలతో ఆలయాలు నిర్మిస్తే ఆ నిర్మాతలు దారుణ పరిణామాలకు బాధ్యత వహించవలసి యుండునన్న అనుభవానికిది చక్కని నిదర్శనం.

ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు - వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు



ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు - వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు

కనకదుర్గమ్మ వారికి కనక వర్షం కురిపిస్తున్న వాస్తుసిరి

పరమ వనితలైన కృష్ణానదీ తీరంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారు వెలశారు. ఈమె స్వయంభువని స్థల పురాణంలో వుంది. దేశంలోని అష్టాదశ శక్తి పీఠాలలో ఇంద్రకీలాద్రి పీఠమొకటి. ఈ గిరి మీదనే అమ్మవారి గుడికి ఈశాన్యంలో శ్రీదుర్గామల్లేశ్వర స్వామివారు వెలసి వున్నారు. వీరిని పరమేష్ఠి ప్రతిష్ఠించాడని స్కాంద పురాణం సాక్ష్యమిస్తోంది.

దుర్గాల పాదాంబుజ సన్నిధిని శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్యులవారు శ్రీ చక్రాన్ని ప్రతిష్ఠించారనీ, అప్పటి నుండి అమ్మవారి రౌద్ర రూపం శాంతించి, ప్రసన్నత ప్రాప్తించిందనీ ఆ జగన్నాథ శీతల దృష్టి ప్రసరించిన దిశలో విజయవాడ నగరం మునిశాలంగా, సాభాగ్యవంతంగా విలసిల్లుతోందని జనశ్రుతి. లింగంబొట్టు వారు ఈ దేవస్థానం ప్రధాన ఆర్చకులు. నైజాం నవాబు ఖాజా అబ్దుల్ రహమాన్ ఖాన్ అసీఫ్ ఖాన్ ముస్తాఫా నగర్ షా పాదాషా 1152 హిజరీలో లింగంబొట్టు గురుమూర్తి వేంకటభట్టు, నారాయణభట్టు అనువారలకు ఆనంద్ర తారావ్యముగా, పుత్రప్రాప్తి పారంపర్యముగా ఆర్చక హక్కులను కలిగిస్తూ సన్నద్ధ (శాసనం) చేశాడు.

నేను వ్యాపార రీత్యా విజయవాడకు తరచుగా రాకపోకలను జరిపేవాడను. ఆ తరుణంలో అంటే 1972 నుండి విజయవాడ వాస్తవ్యులు "వాస్తు సామ్రాట్ " కీ.శే. శ్రీ ముద్రగడ రామారావుగారితో నాకు పరిచయ బాగ్యం ప్రాప్తించింది. 1979లో నేను వారిని సందర్శించిన సందర్భంలో వారు "తిరుపతిరెడ్డి గారూ! కనకదుర్గమ్మ వారి దేవస్థానం ఎగ్జిక్యూటివ్ అసీసర్ శ్రీ కె. శేషారావు నా శిష్యుడు. నా సలహాననుసరించి ఆలయానికి కొన్ని వాస్తు మార్పులను చేయిస్తున్నారు చూస్తామరమ్మని" నన్ను అమ్మవారి ఆలయానికి పిలుచుకొని వెళ్ళారు. అప్పటికి శ్రీ కె. శేషారావు గారు కొన్ని మార్పులను చేసివుండేవారు. గర్భగుడికి ముందున్న గోడలకు ఈశాన్యాన్ని పెంచి ద్వారాలను ఉచ్చంలో వుంచారు. అమ్మవారి గుడికి పశ్చిమాన చీకటి కోనేరు, పుష్కరిణి అనే రెండు కోనేర్లు వుండటం చూచిన నేను "అవి వుండుట దోషం కాదాండీ"? అన్నాను. దానికి వారు ఇప్పుడు చేసిన మార్పులకే అనేక అటంకాల్ని అధిగమించవలసి వచ్చింది.

అయినా ఈ కోనేరులన్నీ కూడా త్వరలో పూదుస్తామని చెప్పారు. తర్వాత ఆ రెండింటినీ పూడ్చించడం జరిగింది. ఆ తరుణంలో ఈ మార్పులను చేసేందుకు ఆర్చకులు, తదితరులు ప్రతిపాటించారు. కడకు కోర్టు కళ్ళేందుకు కూడా ప్రయత్నించారు. కాని ఏ ఆజ్ఞాత శక్తియో వారి ప్రయత్నాన్ని విరమింప చేసింది. వాస్తు పరంగా విశిష్టమైన మార్పులను శ్రీ శేషారావు గారు చేయగలిగారు. 1980లో కేవలం 20 లక్షలు వుండిన

ఐదుగురు వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు - వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు

కూర్పు విధిలో కులసి మొక్క - స్త్రీల ఆరోగ్యమునకు నుభమైన పళ్ళు



అదాయం ఈ వాస్తు మార్పుల్ని చేసిన స్వల్పకాలంలోనే మెరుగైంది. నేటి అమ్మవారి వారిక అదాయం కోటి రూపాయలు దాటింది. ఎంతటి హర్షణయ్యమైన పరిణామం!

శ్రీ కె. శేషారావుగారు బదిలీ అయిన తరువాత కొన్ని పారపాట్లు జరిగాయి. అమ్మవారి ప్రాకార మంటపానికి పశ్చిమ వాయువ్యాన, పశ్చిమం మధ్యన, పశ్చిమ నైర్వతిలో ద్వారాలు వుంచారు. పశ్చిమ నైర్వతిలోని ద్వారాన్ని తక్షణం మూసివేయడం మంచిది. అని ఈ గ్రంథం మొదటి ముద్రణ (1987) నుంచి తెలుపుతూ వస్తున్నాను. ఆ తరువాత మరికొన్ని తప్పులు చేశారు. అవిదక్షిణ ప్రాకారానికి ద్వారం పెట్టారు. ఉత్తర ప్రాకారానికి ద్వారం లేదు శత్రుస్థానాలైన పశ్చిమ, దక్షిణాలలో ద్వారాలున్నాయి. మిత్రస్థానాలైన తూర్పు, ఉత్తరాలలో ద్వారాలు లేవు. దక్షిణ ప్రాకారం వెలువల భారీ కలిగి యున్నది. ఉత్తర ప్రాకారం మూతపడి యున్నది. 1997 దసరా ఉత్సవంనాటినుంచి అగ్నేయంలో ప్రతివేల పార్లమెంట్ జరిగే హోమగుండాన్ని తీసుకెళ్లి అమ్మవారి గుడికి ఈశాన్యంలో పెట్టారు. ఈ చోట నిత్యం హోమం చేస్తూ వున్నారు. ఈశాన్యంలో హోమం ఉండటం వాస్తు ప్రకారం తప్పు. పై కారణాల వలన 26-4-1998న అమ్మవారి మంగళ స్మాతం, ముక్కుపుడకతో సహా 10 లక్షల రూపాయల విలువచేసే ఆభరణాలు, కిరీటం దొంగిలించబడినాయి.

ఇక దుర్గా మల్లేశ్వరస్వామివారి సన్నిధికి వెళ్లి ఆయన గారి వాస్తు చూద్దాం. మల్లేశ్వరస్వామి వారి ఆలయానికి తూర్పు ఈశాన్యం వక్రగతి పట్టి ఈశాన్యానను మూసివేశారు. ఆలయానికి తూర్పును హద్దుచేసి మూశారు. గుడికి తూర్పు మేరక అయింది. ఇవన్నీ వాస్తు వ్యతిరేకతలే - స్వామి వారి రాబడికి కోతలే. అమ్మవారి ఆలయానికి ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఉన్న నడక స్వామి వారికి ఉత్తర వాయువ్యం అయింది. "ఉత్తర ఈశాన్యం దారి - విత్తప్రాప్తికి, వనితల సౌఖ్యానికి రహదారి" అన్న సూక్తి ప్రకారం అమ్మవారికి అది ఆస్తి విదాల అమూల్యమైన సామ్యు అమరింది. మరి స్వామి వారికి "ఉత్తర వాయువ్యం దారి - స్థిరత్వానికి అవకాశం" అన్నట్లు సిరులకు దూరం చేసింది. శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి వారి సంవత్సరాదాయం కేవలం పదివేలు మాత్రమే.

అమ్మవారికి దక్షిణ అగ్నేయంగా సాగిన దారి స్వామివారికి దక్షిణ నైర్వతి అయింది. 'దక్షిణ అగ్నేయం దారి - ప్రేలకు ఉపకారి' అను సూక్తి ప్రకారం ఈ దారి అమ్మవారికి సిరుల దారగా మారింది. 'దక్షిణ నైర్వతి గమనం - దనానికి తిరోగమనం' అన్న సూక్తి నమసరించి స్వామివారికి దనశక్తి క్షీణించింది.

ఇంత గొప్ప మహిమ గల దుర్గాంబ గుడిని చేరేందుకు నిర్మించిన రహదారి అమ్మవారి గుడివద్ద నుండి దక్షిణంగా సాగి నైర్వతిలో వల్లంలోనికి చేరుకొంటూ వుంది. 'నైర్వతి వల్లం - పుత్యపు చేతిలోని లబ్ధి' అగస్త్యుట్లు ఈ దారి తరచుగా కొంత మంది యాత్రికుల్ని కైలాసపు దారి పట్టిస్తోంది. ఒక పర్యాయం వ్యాన్ ప్రమాదంలో

దక్షిణాన కులసిరికి - పైల ఆరోగ్యానికి కించుకాదు.



నలుగురు యాత్రికులు మరణించారు. ఈ రోడ్డు నిర్మాణం 1960లో ప్రారంభించబడి 1968కి పరిసరాన్ని అయింది. ఇదే నిర్మాణం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శ్రీ కె. శేషారావు వాయువ్యంలో తలపెట్టి చేపట్టి యుంటే ఈ దారి వేరు దిశలో అమరియుండేది. ఇప్పటికైనా ఈశాన్య దిశలో మరొక బస్ రూట్ ను వేసే అవకాశం వుంది. ఆలయ యశస్సును, వచ్చే యాత్రికుల శ్రేయస్సును పరమావధిగా భావించి ఈశాన్య దిశలో బస్ రూట్ ను నిర్మిస్తే ఈ క్షేత్రం నిరుపమానంగా భక్తులకు యోగ క్షేమాల్ని యొనగూర్చగలదు.

భద్రాచలంలో వాస్తు చంచలం

భద్రాచలం రైల్వే స్టేషనుకు 32 కి.మీ. దూరంలో గోదావరి నదికి ఆవలి నైపున వుంది. భద్రాచలంలో కూడా శ్రీరాములవారు పశ్చిమాభిముఖంగా ప్రతిష్ఠించబడ్డారు. అక్కడ గల గోదావరినది కూడా పడమటి నైపుననే వుంది. అందుకే స్వామి ఇక్కట్టులలో వున్నాడు. ఇక్కడ వాస్తు బలం లేదు. అనలు ఈ దేవాలయం నిర్మించిన భక్త రామదాసు చెఱసాల పాలయ్యాడు. పోతే ఈ గుడికి దక్షిణం నైర్వతి వీధి పోటు కలదు. దక్షిణ నైర్వతిలో సంపుట మెట్లతో ద్వారం కలదు. మరియు ఉత్తర వాయువ్యంలో శ్రీ లక్ష్మీ తాయారు అమ్మవారు రెండడుగుల ఎత్తులో ప్రతిష్ఠించబడి వుంది.

అలాగే గుడికి నైర్వతిలో పెల్లార వుండి, అందులో ఆసీను ఏర్పాటు చేయబడి వుంది. 7.11.96న ఈ లోపాలను గమనించి, దక్షిణ నైర్వతి ద్వారం మూయాలని, ఉత్తర వాయువ్యంలో అమ్మవారి ఎత్తును తగ్గించాలని, మరియు లేంపు కలిగిన ఈశాన్యాన్ని సవరించాల్సిందిగా చెప్పడమైనది. దానికి గుడి యాజమాన్యం వారు సమ్మతించి మార్పులు చేపడుతున్నారు. అయితే నైర్వతిలో గల పెల్లారు మార్పుచేయుటకు వీలుకాదని చెప్పారు. అయినా కూడా ఈ వాస్తు పరమైన మార్పుల ద్వారా దేవాలయానికి ముందుముందు కొన్ని మంచి ఫలితాలు అందగలవు.

సింహాచలంలో వాస్తు విఫలం

సింహాచలం విశాఖపట్నానికి 16 కి.మీ. దూరంలో వుంది. సముద్ర స్థాయికి 300 అడుగుల ఎత్తులో ఈ ఆలయం వుంది. విష్ణుమూర్తి అవతారమైన నరసింహ స్వామి వారు ఇచ్చట వెలసియున్నారు.

పడమట కులసిరికి వచ్చింది. పడమట ఆరోగ్యానికి పట్టం కట్టింది.



సంవత్సరంలో కూడా స్వామివారు పడమటి ముఖంగానే వున్నారు. ఆలయాన్ని తూర్పు దిక్కున కొండలుండటమే కాక పడమటి వైపు పల్లంగా కూడా వుంది. ఆలయాన్ని పశ్చిమ ముఖంగా, వరుసగా మూడు ద్వారాలుండి, తూర్పుకు ఒక్క ద్వారం కూడా లేదు. వాయవ్యంలో కల్యాణమండపం భారమయింది. ఈ శాస్త్రం రాళ్లగుట్టలో ఎత్తుగా వుండి, ఖండించబడి కొద్ది ఎత్తులో ప్రహరిలాగా నిర్మించబడింది. 1975లో కోట్ల నిలువచేసే స్వామి వారి పెచ్చల పతకం దొంగల పాస్త్రగతిమైంది. శతాబ్దం క్రిందట ఇదే గుడిని ఒక మరాఠీ దండు దోచుకుంది.

వామన పట్నంగా మాలిన భీముని పట్నం

గ్రామాలు పట్టణాలుగా, పట్టణాలు నగరాలుగా దినదినాభివృద్ధి చెందే నేటి పరిస్థితుల్లో ఎదుగుతోదుగూ లేక ఎరువులేని మొక్కలా కురచబారిపోయే కొన్ని ఊర్లున్నాయంటే ఆశ్చర్యమేమిటి! అందుకు నిదర్శనమే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని భీమునిపట్నం. దీని గత చరిత్రను, నేటి పరిస్థితిని పోల్చి చూస్తే "పుట్టివారికి అన్న పెరిగేవారికి తమ్ముడు" అన్న సామెత జ్ఞప్తికి వస్తుంది. ఈ ఊరు ఇలా గిడపబారి పోవడానికి గడుపైన కారణం గమనించండి.

మన దేశాన్ని బ్రిటిష్ వారు పాలించే కాలంలో మొట్టమొదట సూరత్ లో పురపాలక సంస్థను వ్యవస్థీకరించారు. తదుపరి 1881 లో భీముని పట్టణమందు రెండవ పురపాలక సంస్థను ఏర్పరచారు. అంటే దక్షిణాదిలో ప్రథమ పురపాలక పరిపాలన ఏర్పడిన పట్టణం భీమునిపట్టణమంటే అనాటి దాని ప్రగతి యెలాంటిదో మనం ఊహించుకోవచ్చు. అనాడు దాని దగ్గరలో చిన్నగా ఉండే విశాఖపట్టణం మొదలైన గ్రామాలు ఈనాడు మహానగరాలుగా విరాజిల్లుతూ వుంటే అనాటికే గణనీయంగా మనతగాంచిన భీముని పట్టణం ఈనాడు చిన్నబోవుటకు దానికున్న వాస్తు వక్రతలే కారణం అనవచ్చు. భీముని పట్టణం మునిసిపల్ ఆఫీస్ మొత్తం ఊరికి ఈశాన్యంలో నిర్మించబడింది. అంటే ఈశాన్యం వాటిగా వుండే ప్రదేశం ప్రగతి వైపు వెరుగులు తీస్తుందన్న వాస్తు బలానికి ఆదిలోనే లీలం ఏర్పడింది. అందువల్లా ఉత్తర ఈశాన్యం కొరవడింది. కాలక్రమేన ఈ మునిసిపాలిటీలోనికి చేరుకోకుండా వచ్చిన ప్రాంతాలు ఈ భీముని పట్టణానికి ఉత్తర వాయవ్యాన్ని పెంచాయి. అనగా ఈశాన్యం తగ్గిపోయింది. ఈ కార్యాలయానికి నైర్వతి పెంపు వుండి, నైర్వతి నడక

ఉత్తరాన ఎత్తులో కులపితోట - ఉత్తమ ఫలితాలివ్వడం పుక్తమాట.



కొనసాగుతూ వుంది. ఆఫీసుకు తూర్పు ఆగ్నేయాన వున్న శిథిల భవనం కూడా మొత్తం పట్టణానికి ఈశాన్యంలో ఉంది. ఈ శిథిల భవంతికి ఈశాన్యంలో వృత్తాకారంగా రెండంతస్తుల నిర్మాణం గూడా శిథిలమయింది.

తలపైన బరువుంచుకుంటే నడకసాగుతుంది. కానీ, కాళ్ళకు బరువును బిగించుకొంటే నడకసాగదు, సరిగదా - కూలబడక తప్పదు. ఈశాన్యంలో ముందు నిర్మాణం చేస్తే కాళ్ళకు బంధం వేసుకొన్నట్లు అన్న విషయం ఇచ్చట రుజువయింది.

వాస్తు వక్రతల ముడి - పైసమ్మ గుడి

1979 సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో హైదరాబాద్ లో సంభవించిన మతకలహాల్లో చార్మిన్ వద్ద మన్న బాగ్యలక్ష్మి దేవి (పైసమ్మ) గుడి, మరియు ఒక శివాలయం మతోన్మాదుల దౌర్జన్యానికి గురియైనవి. పైసమ్మగుడి చార్మిన్ వాన్ ఆనుకొని ఆగ్నేయంలో తూర్పు ముఖంగా ఉంది. తూర్పు ఆగ్నేయం బలమైన వీధిపోటును కలిగివుంది. మాత్స్య - తూర్పు ఆగ్నేయం వీధిపోటు - ఆర్థిక ఆరోగ్యాలను అంతమొందించు అగ్నివేటు. మరియు గుడి ఆగ్నేయం తిరిగి వుంది. ఇక వాయవ్యంలో ఉన్న శివాలయం ఉత్తరపు గోడను అంటుకొని గర్భంలో ఈశాన్యం నుండి పైకి మెట్లు కలిగి వుంది. వాయవ్యంలో నుయ్యి వుంది. ఈవాస్తు వక్రతలే ఈ రెండు గుడుల దెబ్బలకు కారణాలయ్యాయి.

గ్రీన్ ల్యాండ్ సంఘటనలు

వాస్తుశాస్త్ర దోషాలను ఆతిక్రమించడం ముఖ్యమంతులకు గూడా శక్యం కాదని బ్యాండ్ బజాయింది మరి చాలుటోంది గ్రీన్ ల్యాండ్. ఇది హైదరాబాద్ లోని బేగంపేటలో మూడున్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మాణమై యున్నది.

ఏడుగురు ముఖ్యమంతులను వెదవీకాలం పరివేషాత్రిగాక పూర్వమే వెదవీచ్యుతులను చేసిన యశం గ్రీన్ ల్యాండ్ లే.

ఈశాన్యంలో కులపితోట - ఇంకొకటి ఆరోగ్యమివ్వదు యే పూట.



అంతరిక్షం నుండి వచ్చే వాస్తు శక్తి వాస్తవాలు

అంతరిక్షం నుండి వచ్చే వాస్తు శక్తి వాస్తవాలు

- 1) ప్రాంతీక ఉత్తర వాయువు పెరిగి మూత పడింది. ఈ దోషం వల్ల, అన్ని భూభాగాలలోనూ అందు నివసించే వారికి స్థానభ్రంశం కలిగిస్తుంది. ప్రస్తుత దుష్ప్రభావం ప్రదర్శిస్తుంది.
- 2) ఉత్తరదిశలో ఈశాన్యంలోపించి, ఈశాన్యం వక్రించి నడక సాగింది. వర్షానికి వర్షం వల్ల ఈశాన్యం మూతపడింది. ఈశాన్యం మూతపడటం వాస్తుశాస్త్రం.
- 3) గ్రీన్ ల్యాండ్ ప్రాంతీక ఈశాన్యములకు ఎత్తయిన రాళ్ళగుట్టలుండి, నైరుతిలో పెల్లం ఉన్నది. సూక్తి :- నైరుతి పెల్లం - మరణానికి మూలం.
- 4) ప్రాంతీక అగ్నియం పెల్లం, తూర్పు అగ్నియంగా వెలువలికి నడక పుండుట వల్ల కూడా వర్షాన్ని దీరియే గాక, అధిక దుష్టితకి కూడా దారితీస్తుంది.
- 5) దక్షిణ నైరుతి పెంపు ఉంది. ఈ వక్రత ప్రస్తుత వ్యాధిగ్రస్తురాలిగాను, దుర్మన గలదిగాను, దుర్మరణం చెందేదిగాను చేస్తుంది.
- 6) వల్లిమ నైరుతి పీఠస్థానంలో, ప్రాంతీకీటు పురుషుడిపై దుష్ప్రభావం చూపుతుంది "వల్లిమ నైరుతి ద్వారా పయనం - పురుషాధిష్టలకు కారణం".
- 7) దక్షిణంలో పెల్లం, ఉత్తరంలో మెరక పుండుటవలన అధికబలం వక్రించి తుపాకి విక్రయించబడుతుంది. 'ఉత్తరం మెరక - దరిద్ర దేవతకు పడక'.

ఇలాంటి వాస్తు వక్రతలుంటే ఈ గ్రీన్ ల్యాండ్ వర్తత నాకింత పరిశీలనకు సువిశాలమైన ఈ భవనంలో మొట్టమొదట గృహ ప్రవేశం చేసిన వ్యక్తి 'శ్రీ గిరీష్', నిశాం పాలనలో అయిన రెవెన్యూ మెంబర్. 'జానపద సంస్కృతి' అంటే అయినక మిక్కిలి మక్కువ. అందువలన భవన ప్రాచీన నైపుణ్యాన్ని పరిరక్షించే భావనలో దాని అనువీకరించడానికి అభ్యంతరం చెబుతుంటేవారు. అయిన ఈ భవనాన్ని జానువ కళకు నియంగా మార్చారు.

అంతరిక్షం నుండి వచ్చే వాస్తు శక్తి వాస్తవాలు



అంతరిక్షం నుండి వచ్చే వాస్తు శక్తి వాస్తవాలు

అందంగా అలంకరించిన పులిచిన్నాలు, ఏనుగు దంతాలవంటి అలంకారాలు భవనమంతటా కనపడేవి. రాతరి నవాలు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఈ భవనం ప్రశాంతతకు భంగం వాటిల్లే సంఘటన సంభవించింది. ముస్లింలకు అగౌరవం జరిగిందని ఆరోపిస్తూ ఇక్రేహాద్ ఉల్ ముస్లిమాన్ (మజ్లిస్) మద్దతుదారులు ఈ భవనంపై దాడి జరిపి, దాన్ని పాక్షికంగా దగ్ధం చేశారు. ఆ తరువాత గిరీష్ ఆ భవనంలోనే ఉన్నారు. సోలీసులు వలయంగా నిలబడి ఆ భవనాన్ని కాపాడారు. ఆ సంఘటన పిమ్మట దానిని ఎక్కువగా సైనిక సిబ్బంది, ఇతర అధికారులు వినియోగించు కునేవారు. తర్వాత కొంతకాలానికి శ్రీ బూర్గుల రామకృష్ణారావు నాయకత్వంలో పూర్తి స్థాయి పౌర ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు 'గ్రీన్ ల్యాండ్' అయిన అధికార నివాస గృహంగా ఉండేది. కానీ అయిన కుమార్తెకు ప్రమాదం సంభవించడంతో అయిన పాపా మంతిల్ (ప్రస్తుత రాజభవన్) లోనికి మారారు.

హైదరాబాద్ రాజధానిగా అంద్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తరువాత మూతన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నీలం సంజీవరెడ్డి 'గ్రీన్ ల్యాండ్' లోనికి బస మార్చారు. అయిన బాల్ యాంలో కాలుజారిపడడం జరిగింది. అదీగాక శ్రీ రెడ్డిగారి కుమార్తె వివాహ ఉభయేళలో వివాహావేదిక కరింటు ప్లాన్ సర్క్యూట్ కారణంగా దగ్ధమైంది. తన పెదవీ కాటం పూర్తి కాకుండానే అయిన ఆ భవనాన్ని వదలి వేయవలసి వచ్చింది.

శ్రీ దామోదరం సంజీవయ్య ముఖ్యమంత్రి పెదవి నలంకరించిన తరువాత ఈ భవంతిలో కాలుపెట్టి, కొంతకాలమే కొనసాగాడు. మరం శ్రీ నీలం సంజీవరెడ్డి గారు అధికారంలోనికి వచ్చి ఈ భవనంలో నివాసమేర్పరచుకొన్నారు. కానీ ప్రభుత్వానికి అయిన రాజీనామా చేశారు.

శ్రీ జలగం వెంగళరావు ముఖ్యమంత్రిగా, గ్రీన్ ల్యాండ్ లో ప్రవేశించారు. అయిన ఏదో రీతిని వాస్తు సరిపెట్టుకొని, గోడకట్టి, భవనం ముందున్న భాగ్యలాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. బొటుచోడను ప్రధాన భవనం నుండి వేరుపరచారు. అయినను పరిస్థితుల ప్రాబల్యం అయినను ఆ ఇంటు ఉండవివ్వలేదు. అయిన తన పాత మూతన భవనంలో ప్రవేశించిన తరువాత గ్రీన్ ల్యాండ్ మరల అతిథి గృహంగా మారింది.

డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఈ భవనంలో ప్రవేశించి వాస్తుశిల్పా అనేక మార్పులు గావించారు. అనేక మూతన వినియోగాలను చేయించారు. అంతరిక్షం నుండి వచ్చే వాస్తు శక్తి వాస్తవాలు

అంతరిక్షం నుండి వచ్చే వాస్తు శక్తి వాస్తవాలు



చానీ అవి వాస్తుశాస్త్ర బద్ధంగా తెలిపినవి మాత్రమే కావు. తర్వాత తార్వాకలోని తన సొంత గృహంలోనికి ద్వారా చెప్పారేమో గాదు మారారు. పిమ్మట శ్రీ టి. అంజయ్య ముఖ్యమంత్రి అవడం, గ్రీన్ ల్యాండ్ లో చేరడం, అపచార్యం పాలు కావడం, ఎన్ని కోల్పోవడం మొదలగు విషయాలందరికీ విడితేమే.

మిన్నయగు వాస్తు అమలిన అన్నదరం

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 1891 ఆగస్టు 6వ తేదీన నిర్మితమైన అన్నవరం శ్రీపీఠవేంకట సత్యనారాయణస్వామి వారి ఆలయం దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ వుంది. ఆలయానికి ఈశాన్యంలో ప్రభుత్వం వారు నిర్మించిన పెద్ద జలాశయముంది. ఇదేగాక నైర్వతిలో టి.టి.డి. వారి గెస్ట్ హౌస్ సమున్నతంగా నిర్మించబడింది. దారిమీదా ఈశాన్యం నుండే ఏర్పడింది. కదవ జిల్లా ఓంటిమిట్టలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయానికి నైర్వతి వల్లం మరియూ నైర్వతిలో చెరువు వుంది ఈ ఆపారమైన వల్లమే స్వామిని ఆర్థిక పంపైన వల్లంలోకి దించింది. అన్నవరంలోని నైర్వతియందు ఉన్నతంగా వున్న టి.టి.డి. భవనం ఆ స్వామిని ఉన్నతంగా చేసింది.

కోణాకార నిర్మాణ బాణాలకు గురియైన కోణార్క

భూమి యేర్పడడానికి, ప్రాణుల మనుగడ కొనసాగడానికి, సూర్యుడు ఆధారమౌతుడు. ప్రాణికోటికి ప్రత్యక్షమైన నక్షత్రమాయన. భారతదేశంలో ఒదిస్తూ రాష్ట్ర మందు ఆయనకు ఒక ఆలయం నిర్మించబడింది. అది కోణార్క దేవాలయంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది. అపురూప శిల్ప సంపదతో బాసీల్లిన ఆ బాన్సురాలయం కారు మేమాల (క్రమ్మకొన్న) సూర్యుని వలె కాంతి హీనమైంది. మేమాల ఏర్పడేందుకు కారుకుడైన సూర్యుని క్రమ్మకొన్న నీలిమేమాల స్వల్పకాలంలో తొలగిపోయాయి. కానీ నయల కారణంగా ఏర్పడిన దుర్వాస్తవ మేమాల ఈ కోణార్క ఆలయాన్ని శాస్త్రతంగా ముసురుకొన్నాయి. ఏమిటా దుష్టవాస్తవ ?

అచ్చట పరిసర ప్రాంతం కన్నా ఆలయం నిర్మించిన స్థలం వల్లం. ఆలయ నిర్మాణ బాగాలు ఉత్తరమాయవ్యాన్ని దక్షిణ నైర్వతిని పెంచి ఉత్తర ఈశాన్యాన్ని, దక్షిణ ఆగ్నేయాన్ని తగ్గించి వేశాయి. ఆలయాన్ని రికాక్టర్ తో తీర్చడం వల్ల తూర్పు భాగం ముందుకు పాచుమకొని వచ్చి తూర్పు ఈశాన్య తూర్పు ఆగ్నేయాలు బండించబడ్డాయి. దక్షిణ ఆగ్నేయంలో చెక్కిన పెంచు - అది తుల్యలను బియ్యంబవుండు.



సూర్యాలయం నిర్మించిన తరువాత దానికి ఆవీరి చెక్కిన రాయాడేవి మందిరం నిర్మించడానికి పూనుకొని వివిధలయ్యారు.

నైర్వతిలో అసంపూర్తిగా అగినయిన రాయాడేవి మందిరం పూనాది ప్రధాన ఆలయం యొక్క పూనాది కన్నా చాలా తక్కువ ఎత్తులోవుంది. ఆ మందిరానికి నైర్వతిలో నున్న మాయాడేవి మందిరం మరింత వల్లంలో వుంది.

ప్రధాన ఆలయపు తూర్పు ద్వారానికి యెదురుగా తూర్పు నడకను అడ్డగిస్తూ 'వాట్సాల' నిర్మించబడటం వలన తూర్పు ద్వారం నిరుపయోగమయింది. తూర్పు నడకకు ఆటంకం ఏర్పడడం వలన పడమటి నైపున నిర్మించిన ప్రధాన ఆలయ గోపురం శిలీలమగుటకు అది హేతువయింది. దక్షిణం నైపున ఒక గేటుంది. అంటే దక్షిణం నైపున నడక వుండే, ఉత్తరం నైపున లేకుండా పోవడం, తూర్పున ద్వారముండి తరచుగా నాడుక, నడక లేకుండా పోవడం వలన ఆలయ కోట, వైభవం క్షీణించాయి.

ఆగ్నేయంలో ఒక నుయ్య వుంది. ఉత్తరాన కూడ ఒక నుయ్య వుంది. కానీ ఆగ్నేయంలోని బావి ఈ ఉత్తరం బావి యొక్క మంచి పరితాన్ని తెంచి వేసింది. ఆగ్నేయాన ఒక నుయ్య వుండుట వలన మాయాడేవి, రాయాడేవి మందిరాలు నైర్వతి యందు వల్లంలో వుండటం వల్ల క్షేత్ర చరిత్రలో చెప్పబడుచున్నట్లు ప్రధాన శిల్పరీత్యలు అపమృత్యువు పాలబడినారు. ఈ ఆలయం దిక్పూరికి చక్క, బరచి నిర్మించబడినా, పై వాస్తు నక్షత్రాలు వికృతాబ్ధివారంతో కోణార్కను శిలీలస్థితికి చేర్చాయి.

కరాళ మృత్యు విహారం - భోపాల్ కార్పెడ్ కర్మాగారం

కర్మాగారాల మరలు నిరంతరం తిరగాలన్నా, అక్కడ రేయింబవల్పు ఉత్పత్తి జరిగాలన్నా అన్ని వనరులు సరిగా వుండడంతో బాటు ఆ కర్మాగారం యొక్క వాస్తు కూడా సక్రమంగా ఉండాలన్న విషయం ఎన్నో చోట్ల ఋజువయ్యింది. ప్లాన్ కరీ ఆంటే మెన్షన్ కార్చోయ్! ప్లాన్ కరీ ఆంటే మనుమలోయ్! అనే మంత్రం యాజమాన్యం మయన తానిది. వివిధ విధాల వాస్తువు గల గృహాలనుండి పనిచేసుకొని ప్లాన్ కరీ మ కంపెనీకు ఎందరో శ్రామికులు నన్ను వుంటారు. అలాంటి స్థితిలో ప్లాన్ కరీల పరియగు వాస్తువునకు అమరియుంటే ప్లాన్ కరీ (విజయం) కి డోక లేదు. అక్కడ కూడా దుష్టవాస్తవ చోటు చేసు

దక్షిణ దిశలో వ్యక్తమౌతు - ఇంటికి అన్ని విధాల రక్షణ.



కొంటే (క్రామికుల దుస్థితి చెప్పినవరం లేదు. అందుకే కర్మాగారాల నిర్మాణంలో యాజమాన్యం కడు జాగ్రత్తతో మెలగవలసి వుంటుంది. లేకుంటే యాజమాన్యంతో పాటు యావత్తు జనం అనూహ్యమైన వినాశ ప్రభంజనం తాకిడికి గురికావాలి వస్తుంది. ఇందుకు నిదర్శనమే బోపాల్ కార్పొరేట్ గ్యాస్ ప్లాక్టరీ. 1984 డిసెంబరు 5న జరిగిన మోర మిజైల్ ఐసో సైయనేట్ (MIC) గ్యాస్ లీకేజీ వల్ల వందల మంది కార్మికులే కాక వేల మంది జనం మరణించారు. ఇప్పటికీ దాని ప్రభావం వీడక వేల మంది అనేక రోగాలతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. దీని వాస్తు లోపాలేమిటో ప్రస్తావించు కొందాం.

ఈ కర్మాగారానికి దక్షిణాన మెయిన్ రోడ్డుంది. ప్లానికి దక్షిణం వాడ్డు నైర్వతి నుండి కొంతవరకు చక్కగా వుండి, అక్కడ నుండి దక్షిణ అగ్నేయంగా పెరిగి వుంది. దక్షిణ ప్రసారికి అమర్చిన ప్రధాన ప్రవేశపు ద్వారము (Gate) మొత్తం ప్లాక్టరీకి దక్షిణ నైర్వతిలో వుంది. అది చాలదన్నట్లు దాని ప్రక్కనే కొంత దూరంలో మరొక గేటుంది. ప్లాక్టరీ ప్లానికి అగ్నేయం పూర్తిగా లేనందున దక్షిణ నైర్వతి ప్లాటం హెచ్చయింది. ఈ దక్షిణ నైర్వతి యందే రెండు బోర్డువుని (సారంగాలు) నైర్వతి నుయ్యి - మృత్యువు వాచిన చెయ్యి కదా!

పశ్చిమ ప్రసారివాడ్డులో పశ్చిమ వాయవ్యం కొద్దిగా పెరిగి ఉంది. ఉత్తరపు వాడ్డులో ప్లాక్టరీ ప్లాటం కన్నా ఎక్కువగా అర్థచంద్రాకారంగా రైల్వే లైను వుంది. ఉత్తరం ప్రసారి ఆ రైల్వే లైను వలె పూర్తి అర్థచంద్రాకారంగా లేదు. ఆ గోడ పెక్కుచోట్ల మడచి (Bend) నిర్మించబడింది. ఉత్తర ఈశాన్యం కొంత మేర ప్లాటం లేనందున, దక్షిణ అగ్నేయం పూర్తిగా లేనందున, తూర్పు భాగం ముందుకు పాడుచుకొని (Projection) వచ్చింది. ఆ పాడుచుకొని వచ్చిన ప్లానికి తూర్పు ప్రసారి చక్కగా లేక రెండు చోట్ల మడచి (Bend) కట్టబడింది. అందువలన తూర్పు వరుస కూడా ఈశాన్యం లేనిదయింది.


ఇక ప్లాక్టరీ ప్లాటంయొక్క నైసర్గిక స్వరూపాన్ని పరిశీలిస్తే అది ఉత్తరం కంటే దక్షిణం వల్లము, నైర్వతి మరింత వల్లమై ఉంది. ప్రసారి వెలువల గూడా నైర్వతి వల్లంగా వుంది. "నైర్వతి వల్లం - మరణానికి మూలం".

దక్షిణ నైర్వతిలో బెడ్డుపెంపు - స్త్రీలను ఆరోగ్యంతో నింపు.



ఇక ఆవరణలో ప్లాక్టరీ కట్టడాలు వాయవ్యం నుండి ఉత్తరానికి కట్టబడినాయి. దక్షిణ నైర్వతి నుండి ప్రవేశం, దక్షిణ నైర్వతిలో బయలు (Open space) ఆ బయల్లో బోర్డు, ఆవరణంలోని రోడ్డు కూడా దక్షిణ నైర్వతిగా నడక సాగించడమనే ఆక్షేపణ లక్షణాలు వేల మంది ప్రాణాలను దారుణంగా హరించి వేశాయి.

"దక్షిణ నైర్వతి గేటు - కాలనాగు కాటు".



80 ఎకరాలలో ఏర్పరచిన బోపాల్ గ్యాస్ ప్లాక్టరీ నమూనా

పశ్చిమ నైర్వతిలో బెడ్డుపెంపు - పురుషులకు ఆరోగ్యం కలిగించడం.



ఋషభాశ్రమం నుండి ఉత్తరానికి ఉన్నందునను, ఉత్తరాన రైల్వేలైన్

ఏత్రయి, వక్రమై, ఈశాన్యం పొన్నమైవందునను షాక్షరీ మూలబడింది, అనగా ఈశాన్యం (తెంపు) వంశాభివృద్ధికి ముంపు కాబట్టి యాజమాన్యం కోర్టుల పాలయింది.

రైల్వేలైన్ తూర్పు ఈశాన్యంగా లోనికి ప్రవేశించి వందునను, తూర్పులో వల్లమై వ్యర్థ జలం, అక్కడ నిలువ వుండటం వల్లను ఈ షాక్షరీ కొంత కాలం యోగించింది - అంతే !

మాతృత్వం మూర్తీభవించిన మహిళ మదర్ థెరిసా

మదర్ థెరిసా పేరు వినివారు లేరు. ఆమె జన్మించిన ఐరోపా ఖండంలోని యుగోస్లేవియా యందలి స్కాప్లే అను మారుమూల వల్లెటూరెక్కడ? ఆసియా ఖండంలో భారత దేశమందలి కలకత్తా మహానగరం ఎక్కడ? అక్కడ ఉపాధ్యాయినిగా వుంటూ, ఉపేక్షిత జీవుల వేదనల్ని ఉపశమింప జేయుటే తన ఉపాసనగా నెంచిన సపల జన్మరాలావిడ. "మదర్" అనే పదానికి అనంత సార్థకత ఆపాదించిన "అమ్మ" ఆమె.

అప్పుడప్పుడు గొప్పమనసున్న వారిని గురించి చెప్పుకొనడం తప్పుకాదనుకుంటూ! అసందర్భమూ - అసమంజసమూ కాదనుకుంటూ!

ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో సొంత తల్లికూడా విసుక్కుంటుందేమోగాని, మాతృత్వం మూర్తీభవించిన మదర్ థెరిసాకు మాత్రం పీడిత తాడిత జనసేవ చెయ్యడంలో విసుగు, విరామం లేదు.

తాము నల్లరంగు వారయ్యను, ఆగ్రజన్ముల మంటూ తమలాంటి నల్లరంగు వారిని అంటరానివారని వెలివేసే ఈ వింత జగత్తులో కులం కుళ్ళులో కుళ్ళి మతాల సాలెగూళ్ళు అల్లి నేతి బీరకాయ నీతులు మాత్రం వల్లించే నేతలున్న ఈ దుర్భ్ర ప్రపంచంలో కుమ్మవ్యాధి పీడితులను, నిక్కన్న జీవులను తన అనురాగ పూరిత అంతరంగంతో అమృతకరస్పర్శతో సేవించి వారి మొగాలలో చిరునగవును చిగురింపజేసి మానవ సేవయే మార్గవ సేవగా తన జీవితాన్ని మానవ సేవకు అంకితమొనర్చిన మహనీయురాలు మదర్ థెరిసా. "భారతరత్నా" ది బిరుదులైనా,

పశ్చిమంలో రైల్వేను పెంచడం - ఆరోగ్యాని పోషించడం.



ఋషభాశ్రమం నుండి ఉత్తరానికి ఉన్నందునను, ఉత్తరాన రైల్వేలైన్

"నోబుల్" మొదలైన అంతర్జాతీయ బహుమతులైనా ఆమెను దొడ్డుత్యవరచలేదు. ఆమెకిచ్చుటవలన ముత్యపుచిప్పలో బడ్డ చినుకుల్లా ఆ పురస్కారాలే పునీతాలైనవి. ఆ మహనీయురాలినంది మహత్తులైనవి.

క్రామ, క్షోభ లెక్కదుందునో అక్కడికి వెళ్ళి సేవలందించడం ఆమె నియమం. వ్యాధి బాధితుల, ఈతిబాదా పీడితుల, క్షతగాత్రుల చిరునగవే అవిడ పరమాశయం.

నేను మా వాస్తు పరిశోధనా బృందంతో 1989 మే నెలలో ఉత్తరదేశ వాస్తు పరిశోధనకై పర్యటన చేయు సందర్భాన కలకత్తాలో యంతటి మహోన్నతమతి, విశ్వవిఖ్యాతిగల మదర్ థెరిసా స్థాపించిన "నిర్మల ప్లాదయభవన్"ను వాస్తు దృష్ట్యా దర్శించడం జరిగింది. ఆ చికిత్సాలయంలోని వ్యాధిగ్రస్తుల్ని, అక్కడ వారికి జరిగే చికిత్సా విరానాన్ని చూచినపుడు మనసున్న ఏ మనిషికైనా నయనానందబాష్పాలు చిందక మానవు.

ఆమెను ఇంతటి కీర్తి శిఖరాలపై నిలిపిన ఆ యింటి వాస్తు యిలా వుంది.

ఆ చికిత్సాలయం కలకత్తాలో కాళీ ఆలయానికి వశ్రమ వాయవ్యంలో వున్నది. ఆ నిర్మల ప్లాదయభవన్ కు తూర్పున కాళీమాత ఆలయానికి వెళ్ళే వీధి, దక్షిణాన వీధి, పశ్చిమోత్తరాలలో విశాలమగు రాజమార్గాలున్నాయి.

గృహానికి నలుదిశలందును వీధులుందుట అపురూపము, అపూర్వము. పూర్వ వాస్తు గ్రంథములందు కూడా నలువైపులా వీధులున్న భవనాల మహత్తును గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఆ నిర్మల ప్లాదయభవన్ కు నాలుగుమూలలా కోణములు లేవు. దాని ముఖద్వారము వాయవ్యంలో వున్నది. భవనంలో మట్టును రోగులు విశ్రాంతి తీసుకొనేందుకు ఎత్తైన ఆరుగులు నిర్మితమైనవి.

నలుదిశలందు వీధులుండి, నాలుగుమూలలు కోణం లేకున్న ఆ భవనం మదర్ థెరిసాకు అసమానమైన యశాన్ని యొనగూర్చింది. వాయవ్యాన వున్న ముఖద్వారం అసంఖ్యాకంగా రోగులు వచ్చేందుకు, బాదా నివృత్తి చేయుటకునూ హేతువయింది.

ఆ భవన నిర్మాణానంతరం మదర్ థెరిసా కలకత్తాలోని నయ్యుల్ రోడ్డులో 'శిశుభవన్' అనే పేరుతో ఒక ఆనాథ శరణాలయాన్ని నెలకొల్పారు.

పశ్చిమ వాయవ్యంలో పెంచుకొను రైల్వే - ఉన్నతికి ఆరోగ్యానికి బంగారు మెట్లు



ఐతరీయబ్రాహ్మణము

ఐతరీయబ్రాహ్మణము - కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి

ఉత్తర భారతదేశంలో వైవర్ణ్యేత్రాల్లో స్థిరమైన కీర్తితో వ్యాప్తి చెందింది కాశీ. "కాశీ పోయిన వాడు - కాశీకి పోయిన వాడు" ఒకటే అను సామెత లోనే దాని మహత్త్వ విదితమవుతోంది. గతంలో ఎటుచూచినా దట్టమైన అడవులు అధికంగా వుండేవి. క్రూర మృగాలు ప్రైర విహారం సలిపే అరణ్యాలున్నా ముక్తికోసం ప్రాణాన్ని గురించి వెరువక దేశం నలుదిశల నుండి యాత్రికులు కాశీని చేరుకోనేవారు. కాశీ వశీకరణ శక్తి అలాంటిది. ఇలా ఎల్లరినీ ఆకర్షించే కాశీ యొక్క వాస్తు విలువలను తెలుసుకొనడం అవసరం.

కాశీనగరానికి తూర్పు ఈశాన్యాన్ని అమితంగా పెంచుకొంటూ గంగనది ప్రవహిస్తూ వుంది. కొంతమేరకు దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి ప్రవహిస్తూ 'ఉత్తర వాహిని' అను పేర వ్యవహరింపబడుతోంది. కాశీకి ఈశాన్యంగా పోయిన తర్వాత నదీ ప్రవాహం తూర్పు ఈశాన్యానికి మరలింది. ఇది కాశీ నగరానికున్న మహోన్నతమైన వాస్తు గరిమ.

కాశీలో అన్నపూర్ణాలంబ సహితుడై విశ్వేశ్వరస్వామి వారు వెలసి వున్నారు. ఈ స్వామి వారి ఆలయ వాస్తును తిలకిద్దాం. విశ్వేశ్వరాలయానికి దక్షిణం దిశ నుండి ప్రవేశముంది. దక్షిణాన నందు వుంది. ప్రవారిలోపలి నైపున చుట్టూ ఉత్తర, దక్షిణాలందు మేడలు (upstairs) వున్నాయి. ప్రవారికి ఉత్తరాన, పశ్చిమాన ద్వారాలున్నాయి. ఆలయానికి పడమటి నైపున మండపముంది. గర్భగుడికి నాలుగు దిక్కుల్లో నాలుగు ద్వారాలున్నాయి.

గర్భగుడికి ఈశాన్యంలో, పల్లంలో ప్రధాన లింగముంది. అలిషేక జలం గర్భగుడి నుండి ఈశాన్య దిశగా వెలువల వుండే గొయ్యిలోనికి పారుతోంది. ఈ గుడికి తూర్పున నందువుంది. ఆలయంలో నుండి వెలువలికి వచ్చేందుకు ఈశాన్యంలో మరోక ద్వారం (gate) ముంది. విశ్వేశ్వరాలయానికి వీటి తర్వాత నైపునలో అన్నపూర్ణమ్మ ఆలయముంది. అంటే స్వామివారి ఆలయానికి నైపున ఉన్నత ముంది. నైపున ఉన్నతంగా వుంటే రాబడి కూడా ఉన్నతంగా వుంటుంది కదా? అందుకే స్వామి వారు సునందమ్మలైనారు.

ఉత్తర ఈశాన్యంలో బెట్లు - స్త్రీల ఆరాగ్నానికి పాము కాట్లు.



ఐతరీయబ్రాహ్మణము

నిత్య మనోహరం - శ్రీ సత్యనారాయణ్ తులసీదాస్ మానస మందిరం

కేవలం రక్తి బావాన్ని తప్ప భక్తి బావాన్ని మనస్సులో కలిగించ లేనిది కాశీ లోని శ్రీ సత్యనారాయణ్ తులసీదాస్ మానస మందిరం.

ఈ తులసీదాస్ మానస మందిరం లోనికి పశ్చిమం నుండి ప్రవేశముంది. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారు పశ్చిమాభిముఖులైయున్నారు. తూర్పు పడమరలకు పాదవుంచి నిర్మించిన హోటకు చుట్టూ వరండా వుండి స్వాత్మిహృదన్న ప్రధాన మందిరానికి తూర్పున రెండవ నిర్మాణంగా మ్యూజియం వుంది. మధ్యన వున్న హోట రెండం తస్తులుగా కట్టబడి, రెండవ అంతస్తు పైకప్పు వేయబడింది. ఆలయం వెలువలనున్న పైలానికి తూర్పు ఈశాన్యం లేదు. అనగా తూర్పు అగ్నేయం పెరిగిందన్న మాట. ఇది దోమే కదా? దీనికి పశ్చిమ, దక్షిణ దిక్కులలో కూడిన నైపున లేదు. అలయానికి మాత్రం ఉత్తర ఈశాన్యం పెరిగింది. అందువల్లే పాలరాతి కట్టడంగా ప్రకాశమానంగా ఈ నిర్మాణం రూపు దాల్చింది. కేవలం యంత్రసాయంతో కదిలే విచిత్ర విగ్రహ ప్రదర్శనశాలగా మాత్రమే చూపరులను ఆకట్టుకొంటోంది కానీ దైవసాన్నిధ్యంలో కలిగే భక్తి తత్పరత కానీ, మహనీయమైన అనుభూతి కానీ కలిగించటం లేదు.

సంపూర్ణ ఆదాయం లేని అన్నపూర్ణాలయం

ఇక కాశీ విశ్వేశ్వరుని ఆర్థాంగి అన్నపూర్ణాలంబ ఆలయం యొక్క వాస్తు విశేషాలను గమనిద్దాం. ఈ ఆలయానికి ఉత్తరాన నందు (Langor) ఉన్నది. లోనికి ప్రవేశించేందుకు ప్రాకారానికి ఉత్తరాన ద్వారముంది. గర్భగుడి ముఖద్వారం పడమటి దిక్కునకుంది. ముఖమంటువంకూడా పడమటి నైపున ఉంది. ఉత్తర, దక్షిణాలందు ఉపద్వారములున్నాయి. అనగా గర్భ గుడికి మూడు ద్వారాలున్నాయి. ఉత్తర ప్రాకారపు ప్రవేశద్వారం గడప (Threshold) క్రింది బాగం ఎత్తుగా ఉంది. ప్రాకారానికి ఉత్తర వాయువ్యంలో మరోక ద్వారముంది. ఈ ద్వారం గడప అడుగుబాగం కూడా అన్ని ద్వారాల అడుగు బాగం కన్నా ఉన్నతంగా ఉంది.

ఐతరీయబ్రాహ్మణము

తూర్పు ఈశాన్యంలో బెట్లు - పురుషుల ఆరాగ్నానికి విషమ బొట్లు.



ప్రాకారం లోతట్టున చుట్టూ నలుదిక్కులా మేడ (upstairs) ఉంది. అందు వడమటి వైపున వున్న మేడ ఎత్తుగా ఉంది. ఇది సులక్షణమే. అమ్మవారి ఆలయానికి వాయవ్యంలో బావి వుంది. అది దుర్లక్షణం కదా? అంతే కాదు విశ్వేశ్వరస్వామి వారి గర్భ గుడికి నలు దిశలందు నాలుగు ద్వారాలుండడం ఒక విశిష్ట లక్షణం. అమ్మవారి గర్భగుడికి మూడు ద్వారాలుండి, తూర్పున ద్వారం లేకపోవడం వాస్తు లోపం. అందుకే స్వామి వారి రాబడిలో అమ్మవారి రాబడి పాతిక వంతు కూడా లేదు. స్వామి వారి గుడికి అమ్మవారి గుడి వైర్వతిలో వుండి వైర్వతిని ఎత్తు చేసింది. కనుకనే విశ్వేశ్వరాలయం ఆదాయం గణనీయంగా వుంది.

రోజులు తరబడి చూసినా మోజు తీరని తాజ్ మహల్

ప్రపంచంలోనే (ప్రేమ దివ్యాంగా ప్రసిద్ధిగాంచిన మందిరం 'తాజ్ మహల్'. ఒక విచిత్ర జనరల్ (సేనాధిపతి) తన సతీమణితో ఈ తాజ్ మహల్ ను చూసేందుకు వచ్చాడట. దాని అందాన్ని చూచి ఆమె నిశ్చయించి నిలిచిపోయింది. చాలాసేవటి వరకు అలా నిలిచిపోయిన ఆవిడను చూచి జనరల్ గారు కలతపెంచి ఆమె భుజాన్ని పట్టి పూపారు. అప్పుడామె ఈ లోకంలోకి వచ్చి బర్తవైపు చూచి, "ఏమండీ! నేనక్క క్షోరిక కోరుతాను. తీర్చరా? " అనినదట. "ఏమిటా కోర్కె" అని ఆయనగారడిగితే, " ఏం లేదండీ! మీరు వాకోపం ఇలాంటి భవనం కట్టేస్తానని వాగ్దానం చేస్తే నేను ఈ క్షణమే తమవు చాలిస్తాను" అంది ఆవిడగారు.

ఇలా చూచేవారి పూర్వాయల్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో విరచిత మరురానుభూతిని కలిగింది. తమ్మయ్యల్ని చేసే ఈ తాజ్ మహల్ వాస్తు నశీకరణ కత్తి ఏమిటి? ఈ మహల్ పున్నది చతుర్దశమైన ప్రాంగణంలో. నాలుగు మూలలందు అపురూపమగు (Gangotri) కట్టడాలు వున్నాయి. దక్షిణం ద్వారం ఎత్తుగానూ, దానికున్న ఉత్తరం ద్వారం పెల్లంగానూ వుంది. తూర్పు, వడమరలందున్న ద్వారాలు సమంగా వున్నాయి.

తాజ్ మహల్ కు ఉత్తరాన యమునా నది తూర్పు వాహినిగా పారుతూంది. ప్రాంగణంలోని అన్ని నిర్మాణాలు కూడా ఒకే రూపంగా నున్నవి. అప్పటికన్నా మిన్నగా అమరిన వాస్తు పటిమతో పాటు ఈ తాజ్ మహల్ ను దిక్కుపాటి కచ్చితంగా నిర్మించడం

మూర్ఖులెల్లం - ముఖశాంతులకు తరగని దిల్లం.



లోనే వుంది దాని గొప్పతనం. అలాగే వాంటిలోని విరూపాక్షాలయానికి ఉత్తరం వైపు తుంగభద్రానది, పశ్చిమం నుండి ఈశాన్యం పెంచుకుంటూ తూర్పుకు పారుతూ ఉన్నది. కాబట్టే ఈ విరూపాక్షాలయానికి మిన్నయైన వాస్తు లక్షణాలున్నందువలననే దీని సమీపాన ఉన్న ఆలయాలు శత్రువుల సమ్మేట పోట్లలో శిరిలవైనా ఇది చెక్కు చెదరక నేటికీ ప్రజాకర్షణ కలిగి పూజాదికారాలతో విరాజిల్లుతూ వుంది.

కేరాఫ్ అడ్రస్ అయినా కాశీలో స్థిరపడిన కేరళ కేఫ్

మనకు అనుకోకుండా విచిత్త సంభవించినట్లే అయోచితంగా విత్రము కూడా ప్రాప్తిస్తూ వుంటుంది. కొందరికి తలవని తలంపుగా సలక్షణ వాస్తువున్న వ్యభావ సిద్ధమైన స్థలం లభించడమే కాక ఆ స్థలంలో వారు నిర్మించుకొన్న గృహానికి కూడా అప్రయత్నంగా అచ్చమైన వాస్తువు అమరుతుంది. ఇలా జరిగి వారిని నీరి వరిస్తే అదంతా తమ నేర్పరితనమే అనుకొని మురిసిపోతారు. అది తమ ఎరుక లేకనే అమరిన వాస్తు గరిమ (గొప్పతనము) అని అనుకొనరు.

ఏ కార్యమునందైనా అనండి - అసమాన అమలవము. అసాధారణ ప్రజ్ఞ వుండి కూడా చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో ఎదురుదెబ్బలు తిని ఇక బ్రతుకంటే బెదిరిపోయిన వారూ వున్నారు. ఉన్న చోట వలనపై దూర ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లి అక్కడ మేరలేనంత నీరిని అర్జించిన వారూ వున్నారు. అలాంటి వారిని వరిశీలిస్తే కొందరికి అక్కడ కుదిరిన ఇంటియొక్క వాస్తవ కారణమనేది విశదమయింది.

కాశీ నగరంలో బేలుపురా ప్రాంతమందు "కేరళ కేఫ్" అనే ఒక సాధారణమైన హోటల్ వుంది. అది తూర్పు ముఖద్వారమున్న ఇల్లు. తూర్పున రోడ్డు వుంది. గృహం తూర్పు ఈశాన్యానికి పొడుచుకొని వచ్చింది. అనగా తూర్పు ఈశాన్యం వీధిని (మింగిందన్నమాట. ఈ లక్షణం చాలా క్షేమకరం. ఇంటికి వైర్వతి గది మెరక (ఎత్తు) అయింది - మంచిది. ఆ గదిలో వంట చేయబడుతోంది. ఇంకొక తమాషా యేమిటంటే ఈ హోటల్ కు ఉత్తరాన ఉన్న ఇతరుల పాసింగ్ కాన్స్ట్రక్టు ఈశాన్యం లోపించింది. అందుచే ఈ హోటల్ కు వాస్తుబలం పెచ్చింది - అందుకే "ముగ్గురు కుక్కల్లో - అర్జును ఖ్యూలో" వుంటూ రక్షణ వ్యాపారం జరుగుతోంది. రాబడి పెరుగుతోంది.

ఈశాన్యం కన్నా అగ్నేయం పల్లం - అరిగిపోయి కళ్ళిం.



ఇంతటి దుస్థితికి గురియగుటకు కారణమేమిటి? దీని నిర్మాణంలో వాస్తు లోపమేమిటి? అని చూస్తే కనిపించిన దుర్బలక్షణాలివి.

ఈ కర్మాగారపు ఆవరణం దక్షిణం, పశ్చిమాలు పెరిగి, పశ్చిమ నైరుతి పెట్టె నైరుతిలో విశాలమగు స్థలం వుంది. ఉత్తరం దిశలో వున్న పెన్సింగ్ లైను కొంతదూరం పోయినతర్వాత రహదారి 75 అడుగులు ఉత్తర ఈశాన్యాన్ని, సుమారు 150 అడుగులు తూర్పు ఈశాన్యాన్ని తగ్గించి వేసింది.

దక్షిణాన వున్న ప్రధాన ప్లాజ్టరీ పెడేకు ఉత్తరం నైపున్న మరొక పెద్ద ప్రధాన ప్లాజ్టరీ పెద్ద యొక్క ఈశాన్య వాయవ్యాలను అడ్డగించుకొన్నది. ఉత్తరాన వున్న పెద్దకు నడుమ దాన్ని ఆవించి నిర్మించిన ఇంకొక పెద్ద వలన ఈశాన్య వాయవ్యాలు లోపించాయి. ఈ ప్లాజ్టరీ తూర్పు సరిహద్దు వెలువల ఆగ్నేయంలో నీరున్న ఒక చిన్న చెరువు (గుంట) ఉంది. నైరుతిలో విశాలమైన స్థలం, అదీ వల్లం - రెండు ఈశాన్యాలు ఖండింపబడిన ఆవరణం - చిల్లించుటకు ఈశాన్య వాయవ్యాల లోపం - ఆగ్నేయంలో చాలింకో చేస్తూ నీటి కూపం - ఈ వాస్తు దోషాలు ఈ ప్లాజ్టరీని విజ్ఞరీ (విజయం)కి దూరం చేసి లాటాన్ని దుర్బలం చేశాయి.

వివేకానందుని మందిరం - విశుద్ధ వాస్తు సుందరం

భారతీయ ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని సూతన చింతనతో (కొత్త పుంతలు త్రొక్కించి దేశదేశాల్లో దాని బిచ్చుత్యాన్ని చాటి చెప్పిన మహనీయుడును, శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస యొక్క శిష్య శ్రేష్ఠుడును అయిన వివేకానందుని కాంస్య విగ్రహం వెలసిన పవిత్ర స్థలంలో వాస్తు మహత్తును గమనిద్దాం.

తమిళనాడులో కన్యాకుమారి సాగరమధ్యంలో నున్న రాతిగుట్టల మీద కట్టబడి ప్రతిరోజూ వేలాది యాత్రికుల్ని ఆకట్టుకొంటున్న సుప్రసిద్ధ యాత్రాస్థలం అది.

ఈ శిలా వేదిక వద్దకు వెళ్ళాలంటే మోటారు బోటు వెక్కాలి. బోటు దిగి తర్వాత మందిరం దగ్గరకు వెళ్ళేందుకు ఈశాన్యంగా వున్న దారివెంటడి ముందుకు వెళ్ళాలి. వేదిక నడుమ ఈ మంటపం నిర్మింపబడింది. అక్కడే వివేకానందుని కాంస్య విగ్రహం కమ్మల వందుతగా ప్రతిష్ఠింపబడింది.


పశ్చిమం పల్లం - సుఖాలను పొందుతూ కూలం.



~~~~~

అవీరం ప్రక్కనే ఈశాన్యంలో ద్వారం వుంది. నైరుతిలో కూడా ఒక ద్వారముంది. కానీ మందిరం నుండి ఈశాన్య ద్వారం నుండే అందరూ విడిగా బయటకు వచ్చేట్లు ఏర్పాటు చేయబడింది. బయటకు వచ్చిన యాత్రికులు తూర్పు, దక్షిణ, నైరుతిల్ని చుట్టుకొని బోటు వద్దకు మరల ఈశాన్య మార్గాన్నే చేరుకొంటారు.

ఈశాన్యపు నడక ప్రలావాన్ని ఈ స్థలంలో కమలారా కాంచవచ్చు. అందుకే ఈ స్థలం వాస్తు రీత్యా గొప్ప మహత్తు పొందగల్గింది. కనుకనే సుప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా వెలుగొందుతూవుంది



కన్యాకుమారిలో కడలి నడుమవున్న శిలావేదికనూ, దాన్ని దేరేందుకువున్న మార్గాన్నీ చూపే నమూనా.

~~~~~  
ఈశాన్యం కన్యా వాయవ్యం పల్లం - వ్యవహారంలో బెల్లం.



మహేశ్వరి, కొమారి, వైష్ణవి, వారాహి, ఇంద్రాణి, చందీ) మంటపముంది. ఆలయ ప్రాకారానికి వెలుపల నైర్వతిలో లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారి ఆలయముంది. ఇలా శుభవాస్తు ఆమరిన అమ్మవారి ఆలయం కోటిల్లటంలో తిరుగేముంది ?

వాస్తు మిళిత కళ శ్రావణ బెళగొళ

కర్ణాటక రాష్ట్రానికి కర్ణాటరణాలుగా కోటిల్లే పుణ్య క్షేత్రాలలో శ్రావణ బెళగొళ ఒకటి.

ఇక్కడ గోమతేశ్వరుడు (బాహుబలి) వెలసియున్నారు. ఒక గుట్టమీద ఒకే శిలను బాహుబలి విగ్రహంగా మలిచారు శిల్పులు. స్వామి వారు దిక్కుచికి ఖచ్చితంగా ఉత్తరాదిముఖులై ఉన్నారు.

గుట్టమీదకు చేరుటకు ఉత్తర ఈశాన్యంగా మెట్లు (శాపలు) మలచబడ్డాయి. యాత్రికులు క్రింద తూర్పు ఈశాన్యంనుండి కొంతదూరం పడమటికెక్కి, పడమటి నుండి కొంతదూరం ఉత్తరానికి నడిచి, ఉత్తర ఈశాన్యం నుండి స్వామి సన్నిధికి చేరుకుంటున్నారు. దిగేటప్పుడు దక్షిణం నుండి ఉత్తర ఈశాన్యంగా రెండు నడకల్లో క్రిందికి చేరుకుంటున్నారు. దక్షిణం పొద్దు చేసి స్వామి వారి విగ్రహం పుండటం వల్ల దక్షిణానికి నడక లేదు.

గుట్టకు క్రింద ఉత్తర ఈశాన్యంలో సువిశాలంగా సదా నీరుండే కోనేరుంది. బాహుబలి విగ్రహం వెలసిన గుట్ట వద్దకు చేరుకొనేందుకు ఉత్తర ఈశాన్యంగా గ్రామం లోనికి ప్రవేశ రహదారి వుంది. ఇలా వాస్తు బలం చేకూరిన ఈ బాహుబలి క్షేత్రాన్ని అనుదినం రమారమి మూడు వేల మంది యాత్రికులు దర్శిస్తున్నారు. సంవత్సరానికి దాదాపు యాభై లక్షల రూపాయల ఆదాయం ఈ క్షేత్రానికి చేకూరుతోంది.

సమాజ సేవకు పీఠం - రామకృష్ణ మఠం

గురువును మించిన శిష్యునికి సరియైన నిదర్శనం వివేకానందుడు. గురువు వలన కొందరు గొప్పవారయితే, శిష్యుల వలన కొందరు గురువులు గొప్ప వారవుతారు. భారతీయ ఆధ్యాత్మిక ప్రతిష్ఠను విదేశాలలో ప్రతిధ్వనింపజేసిన శ్రేష్ఠుడు శ్రీ వివేకానందుడు.

మనిషి మనస్సును తమస్సు నుండి ఉపస్సు దెనుకు పయనింపజేసేదే తపస్సు. ఆదవులలో కంద మూలాదుల్ని ఆరగిస్తూ కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోనేది కాదు అసలైన

దక్షిణంలో మొరక - పొడిపంటలిచ్చు ఏరువాక.



తపస్సు. స్వర్గానికో, మోక్షానికో తాను పోవలెనన్న తపనతో శరీరాన్ని తపింపచేసుకొనేది కాదు నిజమైన తపస్సు. దీనుని సేవయే దేవుని సేవగా భావించేదే నికార్యయిన తపస్సు. గౌతమ బుద్ధుని నుండి క్రీస్తువరకు - మహమ్మద్ ప్రవక్త నుండి గురునానక్ వరకు - నరేంద్రుని (వివేకానందుడు) నుండి రవీంద్రుని వరకు - విశ్వకవి వేమన నుండి మహాత్మాగాంధీ వరకు బోదించినది యిదే. అచరించింది యిదే. సమాజ విపత్కర పరిణామాలకు, ఈతి బాధలకు గురిఅయ్యే దీన జనావనికి సేవలందించే సదాశయంతో స్థాపించబడి, ప్రధాన కేంద్రంగా, శాఖపాఖలుగా విస్తరిల్లినదే బేటూరు నందరి శ్రీ రామకృష్ణమఠం. ఈ మఠం యొక్క వాస్తు పటిమ యేమిటో పరిశీలిద్దాం.

ఈ మఠానికి తూర్పున గంగానది వున్నది. ఇది దాని మహాత్ముడు అసలైన వాస్తు కారణం. మఠానికి పడమటివైపున యితర కట్టడాలున్నాయి. ఇది వాస్తు పరంగా శుభం. ఉత్తరాన ఉన్నతమైన కట్టడాలున్నాయి - వాస్తు దృష్ట్యా ఇది మంచిది కాదు. దక్షిణంలో, దక్షిణ ఆగ్నేయాన్ని పెంచుతున్న స్థలంలో వివేకానంద మరియు శారదాదేవి మందిరాలున్నాయి.

ఈ మఠం యొక్క స్థలానికి దక్షిణ నైర్వతి లోపించింది. మఠం లోనికి ప్రవేశించేందుకు పశ్చిమ నైర్వతి నుండి రోడ్డు వేయబడింది - తప్ప. ఉత్తరాన ఆశ్రమ వాసుల నివాస భవనాలు, వంటశాల వున్నాయి. వాటి వెనుక వైపు కొద్దిగా భారీ స్థలముండటం, తూర్పు ఈశాన్యంలో పూలతోట పుండటం, దక్షిణ ఆగ్నేయం నుండి ఒక వీధి చూపు పుండటం మంచి వాస్తు లక్షణాలు. ఈ మఠాన్ని అనుకొని ఉత్తరాన వున్న ఇతరుల స్థలానికి తూర్పు ఈశాన్యం లోపించి నందున ఈ మఠం యోగించేందుకు అది కారణమయింది. మొత్తానికి ఈ మఠానికి వున్న చిన్న చిన్న వాస్తుదోషాలను దీనికి కారణమయింది. మొత్తానికి ఈ మఠానికి వున్న చిన్న చిన్న వాస్తుదోషాలను దీనికి కారణమయింది. మొత్తానికి ఈ మఠానికి వున్న చిన్న చిన్న వాస్తుదోషాలను దీనికి కారణమయింది. మొత్తానికి ఈ మఠానికి వున్న చిన్న చిన్న వాస్తుదోషాలను దీనికి కారణమయింది.

కళాకాంతులు బెడిసిస - బేటూరు హాళేబేడులు

బేటూరు, హాళేబేడు అనబడు ఈ రెండునూ మన గత చరిత్ర నైటవానికి, వృత్తి చిహ్నాలు - నాటి శిల్ప కళా నైపుణ్యానికి దీప్తి శిఖలు.

కమనీయ శిల్పాలకు అలవాటమైన ఆలయాలు గతకాలంలో మోతకుల మోతుకాలకు తుత్తునియలైపోగా మిగిలిన శిల్పాలు నేడు నిరాదరణకు గురి అవుతున్నాయి.

నైర్వతి ఉన్నది - నరులకు అభ్యున్నతి.



అనుదినం వందలాది సందర్భాలు వస్తున్నా, ఆదాయం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నా ఎవరూ పెట్టించుకోని పరిస్థితిలో ఉన్నాయి ఆ అలయాలు.

బహు కోణాకృతిలో నిర్మించబడుటయే ఇందులకు కారణమేమో? నక్షత్రాకారంగా నిర్మించడం వల్ల ఏ దిశ లేనినై మహర్షిశకు దూరమయ్యాయి. ఇలాగే నక్షత్రాకారంగా నిర్మించబడిన శ్రీ సాయిబాబా వారి మందిరం కర్నూలులో వుంది. దీని నిర్మాణం కావించిన వ్యక్తి దారుణమగు కష్టాలను ఎదుర్కొని పతనమైన విషయం అందరిరిగిందే.

శని పరుండిన బెడ్స్ - చాముండి మోపెడ్స్

ఈ కర్మాగారం టుమ్మూర్ కు 4 కి.మీ. దూరంలో వుంది. ఇదేమి చిన్న ప్రాజెక్టుకారు - నలుబది కోట్ల ప్రాజెక్ట్. 750 మంది కార్మికులకు బతుకు తెరువు కల్పించిన యోచన యిది. 1985లో మొదలు పెట్టబడి 1987 నాటికి లాకప్ లో తుది దశకు చేరుకుంది. చాముండేశ్వరి పేరుతో వెలసినా, వాస్తు దోషాల వల్ల, దీని అభివృద్ధి కుంటుపడింది.

దీనికి తూర్పు ఈశాన్యం తరిగిపోయింది. కాంపౌండ్ వెలువల సమీపంగా అగ్నేయంలో చేరువు వుంది. మొత్తం స్థలానికి వాయవ్యం ఎత్తయింది. ఉత్తరం మొత్తం ఎత్తయింది. దీనికి ప్రక్కన వున్న స్థలం వాయవ్యంలో నాలుగు అడుగుల ఎత్తుండి, ఈశాన్యానికి పొయ్యిసరికి ఎనిమిది అడుగులు ఎత్తయింది. ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి అంచెలంచెలుగా పల్లమపుతా వచ్చింది. ప్లాట్లలో ఆవరణంలో వాయవ్యంలో కన్నా అగ్నేయం సుమారు పది అడుగులు పల్లంగా వుంది. ప్రవారీగోడ (కాంపౌండ్ గోడ) దక్షిణ అగ్నేయాన్ని పెంచి కట్టబడింది.

ఇక అచ్చట బిల్డింగ్ ల పరిసరాల్ని పరిశీలిస్తే తూర్పు, పడమరలకు పొడవుపై పెయింటింగ్ షాన్, మరియు టూల్ రూమ్ కు దక్షిణం పల్లమైంది. ఈశాన్యాన్ని బండింటి కట్టబడిన బిల్డింగ్ ఇది. అంటే తూర్పు అగ్నేయం పెరిగి, పల్లమయింది. పెయింటింగ్ షాపునకు ఉత్తరాన వున్న పెడ్ పెయింటింగ్ షాపుకన్నా రెండుగులు ఎత్తులో వుంది. నైరుతిలో ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ నిర్మించబడింది. ఇది వాస్తవ బలాన్ని కలిగించే అంశమే, కానీ దాని మంచిని పొందించేలాగున ఆ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ దగ్గరనే భూమి రోపల వాటర్ ట్యాంకు (సంపు) చాలా పెద్దది నిర్మాణం చేయబడింది.

పరిశం ? వాకిళ్ళు మూతబడ్డాయి. వర్షార్లు రోడ్డున పడ్డారు.

పశ్చిమం ఎత్తు - గృహస్థుల పొలిటి బంగారు సొత్తు.



అనుదినం వందలాది సందర్భాలు వస్తున్నా, ఆదాయం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నా ఎవరూ పెట్టించుకోని పరిస్థితిలో ఉన్నాయి ఆ అలయాలు.

సుప్రా ప్యూషన్ బెల్ట్ ఇండస్ట్రీ - సూపర్ ప్యూజ్ ఆఫ్ మిస్టరీ

వెర్లింగ్ రోడ్స్ ఉత్పత్తి చేసేందుకు కట్టబడిన కర్మాగారమిది. శ్రీ చాముండే మోపెడ్ ప్లాట్లకి వాయవ్యంలో వుంది. దీనికి తూర్పున రోడ్డు వున్నది. నైరుతికంగా స్థలం దక్షిణానికి పల్లమయింది. అంతేకాదు - దక్షిణంలో స్థలమెక్కువ వుంది. స్థలం ఎక్కువగా వుండవలసిన ఉత్తరంలో చాలా తక్కువయింది. అట్లే భారీస్థలం ఎక్కువగా ఉండవలసిన తూర్పున కేవలం 20 అడుగులు మాత్రమే వుంది. తక్కువగా భారీ స్థలం ఉండవలసిన పడమటి నైపు సుమారు వంద అడుగుల భారీ స్థలం వుంది. పడమటి వాద్లలో వేసిన ముళ్ళ కంచె నైరుతిని పెంచింది.

వాస్తులో మౌలిక సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా ఉత్తరం మెరక (ఎత్తు), దక్షిణం పల్లం (తగ్గు) గాను, తూర్పు మెరక, పడమర పల్లంగానూ ఉన్న స్థలమిది. మొత్తం స్థలానికి ఈశాన్యం పల్లంగా వుండవలసినట్లు వాస్తు సిద్ధాంతమయితే ఈ ప్లాట్లలో స్థలం నైరుతిలో ఈశాన్యాని కన్నా, సుమారు ఎనిమిది అడుగుల పల్లం వుంది. తూర్పు దిశలో బలమైన కాంపౌండ్ గోడ కట్టబడింది. ఇక గేటు తూర్పు అగ్నేయంలో పెట్టబడింది. అసీమనకు కూడ గేటు తూర్పు అగ్నేయంలోనే వుంది. అసలు దురదృష్టకరమైన విషయమేమిటంటే మొత్తం స్థలానికి ఈశాన్యంలో కట్టబడింది ఈ ప్లాట్లలో బిల్డింగ్. ప్యూజ్ వైర్ కలిగిపోతే కరెంట్ సప్లై అగిపోయి చిమ్మచీకటి కమ్ముకొన్నట్లయింది ఈ సుప్రా ప్యూషన్ ఇండస్ట్రీ విషయం.

అప్రియాలకు వీడియో - ప్రీమియర్ స్టూడియో

ప్రేమారులో 14 ఎకరాల విస్తీర్ణమున్న ప్రదేశంలో వెలకొల్పబడింది ఈ ప్రీమియర్ స్టూడియో.

1989 ఏప్రిల్ 9న తేదీన 'బిస్సుమిల్స్' అనే T.V. చిత్రం మాటంగ్ సమయంలో ప్రచురిల్లిన మంటలకు అక్కడికక్కడే 29 మంది అనుచులు బాకారు.

వాస్తు వక్రతలున్న స్థలాల్లోనే ఇలాంటి దారుణాలు జరుగుతాయన్న విశ్వాసంతో ఆ ప్రీమియర్ స్టూడియో వాస్తుమ పరిశీలించడం జరిగింది.

అగ్నేయం కన్నా వాయవ్యం ఎత్తు - గృహస్థులకు బంగారు సొత్తు (ఒత్తు = అయము)



స్వామీయో కాంపౌండ్ బయట దక్షిణాన వున్న రోడ్డు దక్షిణ అగ్నేయం
పెండుకుంటూ వీర్చడింది. దక్షిణ నైరుతి వల్లంగా వుంది. స్వామీయో వెలువల వడమట
నైపున సువిశాలమైన వల్లపు పొలముంది.

సూక్తి ౩- నైర్వతి వల్లం - మరణానికి మూలం

ఈ స్వాడియోకు దక్షిణ నైరుతి నుండి బలమగు వీధి పోటుంది. వెళ్ళిమ (వనాది, వెళ్ళిమ నైరుతి పెంపు కలిగి యున్నది. దక్షిణ నైరుతి చివరన ఒక పెట్టర్, నైరుతిలో ఒక పోలిస్ట్ మన్, దాని ప్రక్కనే ప్రిమియర్ క్యాంటీన్ ఉన్నాయి. వీటి గేట్లు కూడా మొత్తం స్వాడియోకు దక్షిణ నైరుతిలో ఉన్నవి. స్వాడియో, ఆసినులకు కూడా దక్షిణ నైరుతిలోనే గేటున్నది.

సూక్తి :- దక్షిణ వైర్వతి వీధి పోతు - సిరులకు స్త్రీల జవితాలకు చేతు.

దక్షిణ సైర్యతి గేటు - కాలనాగు కాటు.

లోపలి ఆవరణాన్ని పరిశీలిస్తే నైర్భయి, వాయువ్యం, ఆగ్నేయం, పశ్చిమం, దక్షిణం దిక్కుల కన్నా ఈశాన్యం ఎక్కుగా వుంది.

సూక్తి :- ఈశాన్యం మిణ్డు - పశ్చిమాదికి కొండు. (కొండు = కూలం)

ఉత్తర ఈశాన్యం నుండి ఉత్తరపు హద్దుగా వర్షులం (రౌండ్)గా ముళ్ళికవి
వేయబడి వాయవ్యం లోపించింది.

పూర్తి ప్లేటానిక్ యార్పు ఈశాన్యం పెంపులో యార్పు లైను వుండి, దక్షిణ ఆగ్నేయం పెంపులో దక్షిణపు ప్రచారి ఉంది. పశ్చిమ నైర్వతి పెంపులో నైర్వతిలో పాతిక వంతు ప్రచారి వుండి, ముప్పాతిక భాగం ప్రచారి లేక తెలిపేగా ఉంది.

సూక్తి:- పశ్చిమ వైర్వతి పెంచడం - పురుషుని జీవితాన్ని తుంచడం.

తూర్పు అగ్నియంలో ఒక పెద్ద గేటుంది. ఆ గేటుకు ఎదురుగా అగ్నియం నుండి ఒక నీటిపోటు మరియు తూర్పు అగ్నియపు ఇంకొక నీటి పోటు కూడా ఉంది. ఇవి ఆకుబ్రహ్మనవి.

ಸೂಕ್ತರು :- ಕೂರ್ಯು ಆಗ್ನೇಯಂ ಗೇಹು - ಕುಳಾಲಕು ಬಲಿಂಪೊಡು.

నైర్వహితమైన అగ్ని, వాయువు, భూతావృతా అక్షు - దేవతల యజమాని అక్షు
(అక్షు = బానిస).



ಕೂರ್ಚು ಅಗ್ನಿಯಂ ವಿದಿವಾಳು - ಅರ್ಥ, ಅರಿವಿಗ್ಗಾಲನು ಅಂಕಮೊಂದಿಂಬು
ಅಗ್ನಿವೇಳು

యార్పు. ఈశాన్యంలో వున్న రెండు వీధిమాపులు తుదికరమైనవే. కానీ అవి చిన్న వీధులు, కడివెడు నీళ్ళల్లో ఒక తేవే చుక్కవలె పెక్కు వాస్తు వ్యవశల ముందు ఈ ఒక్క మంచి వాస్తు లక్షణం యొక్క సుగుణం కొఱగాకుండా పోయింది.

ఇలా ఎక్కువ వాస్తు వక్రతలున్న స్వామీలు, గృహాలు, సినిమా హాళ్ళు, స్టూడియోలు
లేక్కకు మించి ఉన్నాయి. వాస్తు దోపాటలను పైలాలలో కట్టడం మొదలు పెట్టిన వెంటనే
కొందరికి ఇక్కట్లు మొదలవుతాయి. నిర్మాణం సంపూర్ణమయిన తర్వాత కొందరికి
చెడు పరిణామాలు కలుగుతాయి.

కొంతకాలం గడిచిన తరువాత కొందరు వంతలపాలు కావచ్చును. అవి అర్థికపరమైన అనర్థాలు కావచ్చు. లేక అనార్థగ్య సంబంధమైన అవస్థలు కావచ్చు. అందుకు బెంగచెందవలసరం లేదు. బెంబేలెత్తవలసిలేదు. శాస్త్రంలో సదవగావాన వున్నవారిని సంప్రదించి వారి సలహాలననుసరించి తమ నిర్మాణాన్ని సరిచేసుకొన్నప్పుడు జీవితం సంతోషభరిత మవుతుందనటానికి నిదర్శనాలు ఎన్నోవున్నాయి.

కమర్షియల్ స్టేట్ - అపరిమిత లాభాలకు సేట్

పీడినడక నీ విధి వ్రాతను మార్పును అప్పు సూక్తిని అర్థవంతం చేసే రోడ్డుకట్టి బెంగులూరు నగరంలో ఉంది. దీనిని కమర్షియల్ డ్రీట్ అంటారు. ఈ వీదిలో ఇళ్ళ గిరాకీ చూస్తే మనం విస్తుపోక తప్పదు. ఇక వ్యాపారమంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవియే ఆ వీదిలో కాలికి బంగారు గజ్జెలు కట్టి నాట్యమాడుచున్నదా ! అనిపిస్తుంది. ఈ రోడ్డు ఏర్పాటులోనే గుట్టు ఏమిటి అని పరిశీలిస్తే కనిపించిన వాస్తు వాస్తవాలను ఇప్పుడు వివరిస్తున్నాను.

ఈ కమర్షియల్ (ప్రైట్ యార్పు), ఎడమరలు నడక పాగి ఎడమటి ముండి యార్పునకు వాలుఉన్నది. ఈ వీటికి యార్పున ఉన్న కామరాట్ రోడ్ ఉత్తర దక్షిణాలుగా కొనసాగుతూ వుంది. అనగా ఈ రోడ్ కమర్షియల్ రోడ్ కు యార్పు వాస్తూగా అమరి అడ్డగించుకొన్నది. కామరాట్ రోడ్డులోని కో-ఆపర్వే బిల్డింగ్ ఈ కమర్షియల్ రోడ్డుకు

ఉత్తరం మొదట - దర్యాబాది వదిల.



ఋషభుని దేవతగా ఉంది. ఈ కామరాజ్ రోడ్డు కూడా దక్షిణం ఎత్తు ఉత్తరం పల్లంగా ఉంది.

కమర్షియల్ రోడ్డునకు ఇరువైపులా మన్ను (క్రాన్ రోడ్డు (ఉపనీడు)లను పరిశీలిద్దాం. కమర్షియల్ రోడ్డు తూర్పు దిశనుండి వస్తూ మాస్తే మనకు కనిపిస్తుంది మొదటి క్రాన్ రోడ్డు. దానిని మరియమ్మ కోయిల్ స్ట్రీట్ అని అంటారు. ఇది దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి వాలున్నది. దీనికెదురుగా ఉన్న రోడ్డు ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి ఎత్తు వుంది. రెండవ క్రాన్ రోడ్ అయిన లక్ష్మణ మొదలియార్ స్ట్రీట్ కూడా కమర్షియల్ రోడ్ నుండి ఉత్తరానికి పల్లంగా ఉంది.

మూడవ క్రాన్ రోడ్ నారాయణ పిట్టి స్ట్రీట్. ఇది కమర్షియల్ స్ట్రీట్ కు ఇరువైపులా వుండి దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి పల్లంగా ఉంది.

నాల్గవ క్రాన్ రోడ్ జ్యవెలర్స్ స్ట్రీట్. ఇది కమర్షియల్ రోడ్డు నుండే మొదలయి దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి పల్లంగా ఉంది.

ఐదవ క్రాన్ రోడ్ లబ్బీ మసీద్ స్ట్రీట్. ఇది కూడా కమర్షియల్ స్ట్రీట్ నుండే మొదలై దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి పల్లంగా ఉంది.

ఇక కమర్షియల్ రోడ్డుకు పడమరగా వినర ఉన్న రోడ్డు జమ్మా మసీద్ రోడ్డు. ఇదే ఈ రోడ్డును పడమట అడ్డుకొన్న రోడ్డు. ఆ రోడ్డులో వెలసియున్న శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం కమర్షియల్ రోడ్డుకు ఎదురుగా ఉంది. అటు తూర్పున కామరాజ్ రోడ్డు ఇటు పశ్చిమాన జమ్మా మసీద్ రోడ్డు, ఈ కమర్షియల్ రోడ్డును అడ్డుకొని, దీనికి ఎవరేని వాస్తు విలువను చేకూర్చాయి.

పడమర మన్ను జమ్మా మసీద్ రోడ్ దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి పల్లంగా ఉన్నా ఇది పశ్చిమ నైరుతి పెంతుకుంటూ కొనసాగింది. ఈ నైరుతి పెంపువల్ల ఈ రోడ్డు చిల్లర అంగళ్ళతో, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలతో, వెలవెల పోతుండే తప్ప కళకళలాడడం లేదు.

ఈ కమర్షియల్ స్ట్రీట్ లోని ఉత్తరం పారుతేరిన గృహాలు ఎలా యోగిస్తున్నాయి అన్న సంగత్యం పాఠకులకు కలుగవచ్చు. ఆ వీధి కేవలం వ్యాపారానికి స్థావరం అంతేగాక అత్యంత వాస్తు బలమున్న స్థలం. ఆ ప్రభావమే ఉత్తరం వాడ్డు జేరిందన్న వాస్తు షకతను కారు మేమాల చీకటిని సూర్యకిరణంలా నిర్వీర్యం చేసింది.

ఋషభుని దేవతగా ఉంది. ఈ కామరాజ్ రోడ్డు కూడా దక్షిణం ఎత్తు ఉత్తరం పల్లంగా ఉంది.



ఋషభుని దేవతగా ఉంది. ఈ కామరాజ్ రోడ్డు కూడా దక్షిణం ఎత్తు ఉత్తరం పల్లంగా ఉంది.

పైన సూచించిన రోడ్డు నైసర్గికంగా, స్వభావ సిద్ధంగా ఏర్పడినవి. అందువల్లనే 'తూర్పు పల్లం - సుఖశాంతులకు బలం', 'పశ్చిమం మిశ్టు - ప్రాణవానికి తెరపు', 'ఉత్తరం పల్లం - ధనపూర్వమగు బంగారు పశ్చిం', 'దక్షిణం మెరక - అదృష్ట కారకం' అను సూక్తులను సార్థక వదుస్తూ మరొక్కమారు వాస్తు శక్తిని బలపరుస్తూ, స్థిరపరుస్తున్నవి.

వాస్తు లాస్ అయిన గ్లాస్ హౌస్

ప్రముఖ రాజకీయ వేత్తలు సమావేశమై తీసుకొనే కీలకమగు తీర్మానాల కీర్ణకు చీలలు దింది నిశ్చలంగా, నిష్ఠులంగా చేసే ఇంద్రజాలం గలది ఈ లాల్ బాగ్ లోని గ్లాస్ హౌస్. ఎందరో రాజనీతి చతురులకు ఇది లాస్ హౌసయింది. ఇచ్చట తీసుకొన్న ఎన్నో నిర్ణయాలు నీరుకారి పోయిన వనందుకు ఈ పత్రికావాల్తే ప్రబల నిదర్శనం.

ప్రజావాణి కన్నడ దినపత్రిక

ఇది గ్లాస్ హౌస్ మాన్యవర్త్య! కాంగ్రెస్ రెండుగా చీలినపుడు బెంగుళూరు గ్లాస్ హౌస్ లో నిజలింగప్పగారు సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేశారు. అప్పుడు కాంగ్రెస్ పాడైపోయినది. తిరిగి దేవరాజు అరుసు అక్కడే ఆ స్థలంలోనే సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేశారు. వారి వేరే లేకుండా పోయింది. తిరిగి గుండురావుగారు ఇందిరా గాంధీ పార్టీలో చేరారు. అక్కడే కన్నడనాడు నిర్మాణం తలపెట్టిన ఎ.కె. సుబ్బయ్యగారి కథ కూడా అంతే అయింది.

క్రాంతిరంగం పార్టీపెట్టిన బంగారప్పగారికి భ్రమలు పోయేను. ఇప్పుడు బొమ్మై అదే స్థలంలో సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేశారు. అదీ అంతే అయింది. అచ్చట జరిగే సమ్మేళనాలు వమ్మయ్యేందుకు కారణాలను తెలుసుకొనేందుకు దాని వాస్తును పరిశీలిస్తే బయటపడిన సత్యాలివి. అసలు గ్లాస్ హౌస్ నిర్మాణాకృతి ఇది.


ఈ గ్లాస్ హౌస్ నకు దక్షిణ నైరుతి నుండియు, ఉత్తర వాయువ్యం నుండియు నడకలున్నాయి. ఇవి రెండు దోషమైనవే. ఇవి ద్వారాలు కూడా కావు. ఆర్ట్ లాగా వదలిన శూన్య స్థలాలు (ఖాళీగా). పడమటి నుండి మూడు శూన్య స్థలాలున్నా. దక్షిణ నైరుతి పెంపులో ఒక శూన్య స్థలమున్నూ, ఉత్తర వాయువ్యం పెంపులో ఒక శూన్య స్థలమున్నూ తూర్పు

ఋషభుని దేవతగా ఉంది. ఈ కామరాజ్ రోడ్డు కూడా దక్షిణం ఎత్తు ఉత్తరం పల్లంగా ఉంది.

ఋషభుని దేవతగా ఉంది. ఈ కామరాజ్ రోడ్డు కూడా దక్షిణం ఎత్తు ఉత్తరం పల్లంగా ఉంది.



దిక్కునుండి ఒక తూర్పు స్థలమూ ఉన్నాయి. ఈ గ్లాస్‌హౌస్‌ను తూర్పున 4 అడుగుల ఎత్తులో కొంత ప్రదేశముంది.



తూర్పుకు పోనుపోను సుమారు 15 అడుగుల ఎత్తువరకు క్రమంగా ఎత్తవుతూ పోయిన గుట్ట వుంది. ఈ గుట్ట ఈశాన్యానికి కూడా వ్యాపించింది. గ్లాస్‌హౌస్‌కు పడమటి వైపున నూరు అడుగులు లోపున ఏడు అడుగుల పల్లం వుంది. ఈ పల్లం పడమటికి సుమారు 2 పల్లాంగుల వరకూ వుంది. దీనికి తూర్పున దాదాపు 5 పల్లాంగుల వరకూ మెరకగా

వుంది. ఇక దక్షిణం దిక్కు, 6 పల్లాంగుల వరకూ తూర్పు దిక్కుకన్నా పల్లంగాను ఉండి ఇవన్నీ వాస్తు దోషాలే.

గ్లాస్‌హౌస్‌కు పూర్తి నైర్వతిలో లాల్‌బాగ్ బ్యాంక్ అనుపేరుగల చెరువుంది. దీని నీరే లాల్‌బాగ్‌ను ఆదారం. నైర్వతి నుంచి చెరువు - కొట్టు (మేకు) లు పాతిన తెరుపు (దారి). గ్లాస్‌హౌస్‌కు దక్షిణ నైర్వతి నుండి ఒక వీధి పోతును, ఉత్తర వాయవ్యం నుండి మరియొక వీధి పోతును ఉంది. తూర్పున వున్న ఎత్తయిన స్థలం ఆర్థవం(దాకారం)గా వుంది. పశ్చిమం మాత్రం తిన్నగా వుంది.

లాల్‌బాగ్‌లోనికి ప్రవేశించేందుకు ఉత్తర వాయవ్యంలో కమెరాన్‌గేట్, పశ్చిమ నైర్వతిలో క్రమ్ రీగల్‌గేట్, దక్షిణాన సిద్ధపూరు గేట్, ఉత్తర ఈశాన్యంలో న్యూగేట్ అనేవి ఉన్నాయి. దీనికి ఒక ఉత్తర ఈశాన్యం గేటు (అదియు రెండు రోడ్ల కూడలిలో గేటు) మాత్రమే పుడకంపై నడచే దీన్ని కోరింప జేస్తావుంది.

లాల్‌బాగ్‌ను దక్షిణ, పశ్చిమ, నైర్వతిలు పెరిగి వున్నాయి. ఉత్తర ఈశాన్యం లోపించింది. ఉత్తర వాయవ్యం పెంపును, తూర్పు అగ్నేయం తెంపునూ కలిగివుంది. ఉత్తర వాయవ్యం పెంపువలన వచ్చువారికి, పోవు వారికి కొరత వుండదు, అనగా ఆహారము దీని సహజలక్షణం. వాస్తు దోషాలున్న ఈ గ్లాస్‌హౌస్‌లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు తూర్పారపట్టిన తాలు తప్పలాగా గాల్లో కలిసి పోతాయే తప్ప ఏమాత్రం పరితమించదు.

ఈశాన్యంగా అతి ప్రవాహం - పుకల సంపుడలకు ఆధారం.



దేశపు ఎల్లలు - వాస్తు ఫలాఫలాలు

భారతదేశానికి ఉత్తరాన ఎత్తయిన హిమాలయ పర్వతాలు, దక్షిణాన సముద్రం వున్నందున అసలు మనదేశ వాస్తవ ప్రకమంగా లేదు. అందువలన మనం తప్పక గృహవాస్తును పాటించుట మిక్కిలి అవసరం.

భూమి మీద కట్టే ప్రతి నిర్మాణం గుడిసె, గుడి, గృహము, కర్మాగారములు, ప్రభుత్వ ఆఫీసులు అన్నిటిమీద ఈ వాస్తు ప్రభావమున్నది. విదేశాలలో ఒక దానిని ఉదాహరణగా తీసుకొందాం. ఏనుక్రీస్తు జన్మభూమి ఇశ్రాయిల్‌ను ఎరుగని వారులేదు. అది కేవలం 8000 చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణముండి, కోటి జనాభా కలిగియున్న ఒక చిన్న దేశం. దీని పరిసర దేశాలన్నీ ముస్లిమ్ దేశాలు. అవి ఆర్థిక పరంగా అత్యంత పరిపుష్టి కలిగినవి. పెట్రోడాలర్లతో పేట్రీపోయే దేశాలు యూదుల ఆధిపత్యమైన ఇశ్రాయిల్‌ను కలిగినవి. పెట్రోడాలర్లతో పేట్రీపోయే దేశాలు యూదుల ఆధిపత్యమైన ఇశ్రాయిల్‌ను కలిగినవి. అందువలననే చేయాలని పెక్కుమార్లు విచ్చించి, యుద్ధాలు చేసినను ఆ యూదు యూదుల ముందు మీరు తిలోస్థి అనక తప్పలేదు. ఆ దేశానికిన్న వాస్తు బలమే ఈ అవకాశ పరాక్రమానికి ప్రబల కారణం.

ఈ దేశానికి దక్షిణ దిశన యెడారి వున్నది. ఉత్తరం పల్లము కలిగి నీటి వనరులున్నవి. తూర్పున అతి లోతైన మృతసాగరము (Dead Sea) వుంది. ఇంకేమి కావాలి. ఈ వాస్తు మూలై ఈ దేశానికి ప్రపంచంలోనే ప్రచండ దేశంగా ప్రఖ్యాతి గడించి పెట్టినది.

ఏ శాస్త్రంలోనూ, ఎవ్వరూ పరిపూర్ణులు కాలేరు. పరిశోధన చేసే కొలది శాస్త్ర విజ్ఞానం పెరుగుతూనే వుండుననేది నా పరిపూర్ణ విజ్ఞానం.

భూతల స్వర్ణం - స్వీకృత్యాంధ్

దీని నుండి భువికి దిగి వచ్చిన భూతల స్వర్ణం స్వీకృత్యాంధ్ దేశం. యూరప్ దేశాలలో అతి మందరమైన ప్రకృతి శోభతో అలరారు పర్వ సంవన్ధమైన అత్యంత ఆధునికమైన దేశమిది.

ఇంటిలోని నీరు తూర్పున పారుచు - నీడందీర్చిపాదని తులాలు పరిండు.



ఉద్యమాల వల్ల చేజారిపోవుచున్నవి. అందు భారత దేశము 1947న స్వతంత్ర్యం పొందితే, వంశాంగ్ 1997 జూలై 1న చైనాలో కలిసిపోయినది.

ఇంగ్లాండునకు ఈశాన్యము నార్థంబర్ల్యాండ్ మూలంగా పెరిగినది. అలాగే వాయవ్యము స్కాట్లాండ్లోని డమరీన్ మరియు గ్యాలనే కారణంగా తరిగిపోయినది. ఇవి రెండు దేశ భౌగోళ్యానికి, సామగ్రియానికి కారకాలైనవి. తూర్పు దిశయందు నార్వే (ఉత్తర సముద్రము) తూర్పు ఆగ్నేయంవరకు వ్యాపించి ద్యావర్ జలసంధిలో దక్షిణంలో ఇంగ్లీషు చానల్ను కలిపినది. తూర్పు ఆగ్నేయం నార్వాక్ మరియు సెప్టాల్స్, కొంటేలతో కడుపునకు కంటిలాగా పెరిగి యున్నది. అది దేశాది కార ధమనానికి, పరస్పర అధికార కలహానికి ప్రేరకమగుచున్నది. దక్షిణంలో ఇంగ్లీషు చానలు వల్లపై అశుభకరమగు చున్నది. రాజ్యాలు చేయదాటటానికి హేతువగుచున్నది. కాని నైర్వతి ఉన్నతపై పెరిగి ద్వీపకల్పమగుట వలన దక్షిణ విమాతాన్ని ఉండిపై గౌరవ పైర్వాలను కలిగిస్తున్నది. పశ్చిమమందు చేల్ దేశము భూభాగపై స్థిరత్వాన్ని ఆపాదిస్తున్నది. పశ్చిమ వాయవ్యమందున్న బరిష్ సముద్రము కొంత తగవులదెచ్చినా, దేశ భూభాగమునకు వాయవ్యం తరుగుదల తలచినే ఇస్తున్నది. ఈ విధంగా పదింటురెండు దోషాలైనందున అధిక గౌరవ, పైర్వ, అధికారాలతో పిశ్చమందు పారిశ్రామిక దేశంగా, అనేక శాస్త్రీయ పరిశోధనలతోము శాస్త్రజ్ఞులకు పుట్టినిల్లుగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిని చెందుచు అలరారుచున్నది. వీటికప్పటికీ మూలకారణం సహజంగా దేశ ఈశాన్యం పెరిగి యుండటమేయని అతిశయోక్తి కాదు. తూర్పు దిశ సముద్రమే గాక ఈదేశపు నదులు అధికంగా పూర్వ వాహినులగుటచే పిశ్చర విశాస విశ్లేషమందు శాశ్వత స్థానము మరియు ప్రాధమ్య కలిగి యున్నది. సర్వదోష నివారకాలిచ్చినది.

ప్రపంచ పారిశ్రామిక రంగంలో తుఫాన్ సృష్టించిన జపాన్

జపాన్ దేశము కొన్ని దిక్కు దీపుల సముదాయం. ప్రపంచమంతటా ఆ దేశపు వ్యాపార పాతాళాల తరుంగాలు వ్యాపించి వున్నాయి. ఈ దేశం ఎందుకీంత పురోగతి పొందిందో దీని వైవిధ్యక వ్యూహాన్ని పరిశీలిద్దాం. ఎందుకంటే దేశమంటే మనుమలే

బాప బీడు, బాడుక బీడు పశ్చిమ వైర్వతి మండి పోవడం -
పురుషులు అపారీగ్నానికి గురికావడం.



కాదు, భూమి, నీరు, ఎండ, గాలి, ఆకాశాలలో కూడిన ప్రదేశం కనుక. ఈ దేశానికి తూర్పున పసిఫిక్ మహా సముద్రమనే అపార జలరాశి వుంది. ఉత్తరాన కొంత మేర నీరు వుంది. కనుక ఈ రెండు దిక్కుల ప్రదేశం బొగోరికంగా వల్లమైంది. పోతే దక్షిణాన మరికొన్ని దీపులు, ఆస్ట్రేలియా ఖండం ఉంది. ఈలాంటి భౌతిక వాస్తు బలం వున్నందునే అంతగా రాణింపగలగుతావుంది. కానీ కొన్ని వాస్తు వక్రతలూ వున్నాయి. జపాన్కు పశ్చిమాన, ఆగ్నేయ భాగాల్లో నీరుంది, కనుకనే అప్పుడప్పుడు కొన్ని దుప్పరితాలకు లోనౌతావుంది.

దక్షిణం మరియు ఆగ్నేయం ఆక్రమించుకొని క్షీణదశకు చేరుకున్నసదాం

బీమవరంలో శ్రీ అబ్దుల్ నీసారామ రాజు భవనప్రాంగణంలో 2-12-1990న తేదీన సాయంత్రం 6 గంటలకు 'కళాప్రపంచం' వారి దశమ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా ప్రముఖ కళాకారులకు, కవులకు, పండితులకు, శాస్త్రజ్ఞులకు మనంగా సన్మానాలు జరిగినవి.

వాడు అవ్వనింత బడిన వారిలో "మృదంగ సామ్రాట్" డా॥ శ్రీ యల్లా వేంకటేశ్వర రావు గారికి మనర్ల గండ పెండేర మన సన్మానం. అంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషా పూర్వార్థజ్ఞులు డా॥ సందూరి రామకృష్ణమారయ్య గారికి 'కనకాలిషేక' సన్మానం. కర్ణాటక పంగీత సామ్రాట్ శ్రీ యన్. అన్.కృష్ణమూర్తి గారికి

'హక్తకాలిషేక', సన్మానం. ప్రముఖ కవి శ్రీ తమ్మన వేంకటేశ్వరరావు గారికి 'హక్తకాలిషేక' సన్మానం జరిగిన తుల సందర్భంలో, వాడు 'హక్తకాలిషేకం' జరిగిన తరువాతరం, సలావేదికపై సభ్యుల (కోతలు) ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పినమయంలో. నా వాస్తు శాస్త్ర పరిశోధనలో విగ్నదేవీన అమలన సత్కారము చెల్లడిపై - "దక్షిణం ఆక్రమించు కోరాదు. తన స్థలమునకు దక్షిణ దిశ వైలాన్ని కొనరాదు. ఇతరులు ఉచితంగా ఇచ్చినా కలుపుకోనరాదు. చాలా ప్రమాదం".


అని చెబుతూ "ప్రస్తుతం ఇరాక్ అర్హజ్జులు సదాం హుస్సేన్ తన దేశానికి దక్షిణం మరియు ఆగ్నేయంగావున్న కువైట్ను దక్షిణం మరియు ఆగ్నేయం నడకలో స్వాధీనం

వైర్వతిలో జల ప్రవాహం -
విశ్వకర్మ ఫలితంగా వివహం (వివహం = గుంహ).



చేసుకున్నాడు. అగ్నేయం నడక - సర్వారిష్టాలకు కూడిక' అన్న సూక్తిని బట్టి ప్రపంచదేశాధినేతలు ఎంత నచ్చజెప్పినా వినడు.

యుద్ధం తప్పక వస్తుంది. సద్దాం జిత్తోస్మి అనడం తప్పదు" అని సభాముఖంగా తెల్పుటము ఆ పూరి విలేఖరులు, సన్యానితులు, సభాధ్యక్షులు, ఆశేష జనవాహిని వినటం జరిగింది. అనంతరం జనవరి 17, 1991న గల్ఫ్ యుద్ధమారంభమైనది. వీధుల జరిగింది సర్వజనవిదితమే.



అగ్నేయం దిశనడక - అనర్థాలకు దారి తీస్తుందనేది భారతంలో కూడా సూచించబడింది. పాండవులు అజ్ఞాతవాస కాలంలో, దుర్యోధనుని దురాలోచన ననుసరించి విరాట రాజు గోపులను అవహరించుటకు సుశర్మ తన సేనలను అగ్నేయ దిశగా నడిపించి దక్షిణ గోగ్రహణమందు పాండవులచే పరాజితుడై పరాభవింపబడెను.

ప్రముఖ సినినటి కీర్తికేమరాలైన సావిత్రి గారిది ఉత్తర సింహద్వారగృహం. సావిత్రి బాగుగా అభివృద్ధి చెందిన తరువాత తన గృహానికి దక్షిణంలో నున్న గృహాన్ని కొని కలుపుకున్న తరువాత సర్వనాశనమైనది. ఈ దక్షిణంలోనే ఈ త కొలనును కూడా నిర్మించుకొన్నది.

పర్వపు నీరు, వాడుక నీరు పడమటికి పారడం - పురుషుని ఆరోగ్యం దుగజారడం.



నందలూరు ఆర్మీన్ ఫ్యాక్టరీ - వాస్తు పవరు డిశ్చార్జి అవుతూన్న బ్యాటరీ

కడవ జిల్లా నందలూరు సమీపాన వెలసిన "ఆర్మీన్" రెఫ్రీజరేటర్ కర్మాగారము గురించి 1987 సం॥ ఆగస్టు నెలలో ప్రచురించిన ద్వితీయముద్రణ "వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు" గ్రంథంలోని 41వ పేజీలోని వివరాలు యిందు యథాతథంగా పొందు పరచడమైనది.

కడవ జిల్లా నందలూరు సమీపంలో వెలయుచున్న ఆర్మీన్ రెఫ్రీజరేటర్ ప్రాజెక్టుకు 3-4-1987న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు గారు శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ స్థలం యొక్క నైసర్గిక స్థితి యిలా వుంది.

ఆ స్థలానికి నైర్వతిలో చెరువు వుంది. అనగా మిట్టగా వుండవలసిన నైర్వతి పల్లమైనది. ఈశాన్యం, అగ్నేయం, వాయవ్యం దిశలలో కొండలున్నవి. ఈ కొండలైనను అగ్నేయం కొండకన్నా, వాయవ్యం కొండ ఉన్నతంగా ఉంది. వాయవ్యం కొండ కన్నా, ఈశాన్యం కొండ ఉన్నతంగా వుంది. శాస్త్ర బద్ధంగా అనలు ఆ దిశలందు కొండ చిన్నదిగాను, వాయవ్యం కొండకన్నా, ఈశాన్యం కొండ మరీ చిన్నదిగాను వుండినచో గుడ్డలో మెల్లగా ఉండేది. కానీ అవి శాస్త్ర వ్యతిరేకంగా వున్నవి. అంతేకాదు తూర్పు రోడ్డు ఈశాన్యాన్ని తగ్గిస్తూ సాగిపోతున్నది.

ఇలాంటి వాస్తు వైకల్యము స్థలంలో నిర్మాణం సత్వరంగా పూర్తి అగుట దుస్సాధ్య మగును. ఒకవేళ సాధ్యమైనను అనేక సమస్యలకు నెలవవుతుంది.

ఈ విషయం ప్రభుత్వానికి తెలియజేయబడినది. కానీ, దానిని జాతరు చేయువారే? ఆ స్థలానికి 10 కి.మీ. రోడ్డు దూరంలో రాజంపేటకు సోపు మార్గంలో వాస్తు వైకల్యము లేని ఒక స్థలం వున్నది. ఈ ప్రాజెక్టును అప్పటికి మార్చినచో అది ప్రగతి పథంలో సాగు అవకాశమున్నది. ఈ విషయం తెల్పినా, వారు వివర అచ్చటనే ప్యాక్టరీని

ఇంటిలోని నీరు ఉత్తరానికి పారడం -
ఇంతులకు ఆరోగ్యం దెబ్బకొనడం.



నిర్మించారు. ఎలాదీనం చేశారు. అంటే అమ్మివేసారు.

ఆ కర్మాగారం సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుందని చెప్పడానికి 'ఉదయం' 13-2-91 బుధవారము దినపత్రికలో వచ్చిన వార్తను చదివితే మీకు స్పష్టమౌతుంది.

అయిదవసారి ఆల్టిన్ కార్యక్రమం వాయిదా

నందలూరు, ఏప్రిల్ 12 (బెరిన్కూన్) : రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నేడుమల్ల జన్మదిన రెడ్డి ఈ నెల 15వ తేదీ శుక్రవారం ప్రారంభోత్సవం చేయవలసిన నందలూరులోని ఆల్టిన్ రెఫ్రీజరేటర్ల కర్మాగార కార్యక్రమం చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడింది.

ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి వస్తారని, ఆల్టిన్ పరిసర ప్రాంతాలను నర్సాంగ మండరంగా తీర్చిదిద్దారు. అయితే చివరి నిమిషంలో ఆయన కార్యక్రమం రద్దయినట్లు వర్తమానం రావడంతో అందరూ పాతాళులయ్యారు.

'ఆల్టిన్ కు అది నుంచి అటంకాలే'

నందలూరులోని ఆల్టిన్ రెఫ్రీజరేటర్ల కర్మాగారం ప్రారంభోత్సవానికి అది నుంచి అటంకాలు ఎదురవుతూనే వున్నాయి. మొట్టమొదట ఆల్టిన్ శుశుక్తావ కార్యక్రమం అప్పటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎన్.టి. రామారావుచే మొదట 1987 మార్చి 27న జరిగవలసి వుండగా, అది ఏప్రిల్ 3కు వాయిదా పడింది. అనంతరం కేవలం 15 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తవుతుందని అనుకున్న ఆల్టిన్ నిర్మాణం సంవత్సరకాలం టెండర్లతో గడిచిపోయింది. తరువాత ఆల్టిన్ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని 1989 నవంబర్ నెలలో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎన్.టి.రామారావుచే ప్రారంభించడానికి సిద్ధాహుతి చేసుకుంది. అయితే అప్పట్లో ఎన్నికలు రావడంతో పరిస్థితి తారు మారింది. ఆ తరువాత 1990 సంవత్సరంలో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ మర్రి చెన్నారెడ్డి చేత ప్రారంభోత్సవం చేయించడానికి మార్చి నెలలో ఒకసారి, జూలై నెలలో ఒకసారి, నవంబర్ నెలలో ఒకసారి ముహూర్తాలు నిర్ణయించారు.

ఇంటిలోని నీరు, ఆవరణలోని నీరు ఉత్తర ఈశాన్యానికి పారగమ్ము - కలకంఠి దిరిగి ఆరిగ్గం చేరగమ్ము (కలకంఠి = స్త్రీ)



అయితే అవన్నీ కూడా వాయిదా పడ్డాయి. ఈలోగా ముఖ్యమంత్రి మారడం శ్రీ జన్నారన రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావడం, ఆయన రాక కోసం ఆల్టిన్ ఎదురు చూడటం జరిగింది. చివరకు 1991 ఏప్రిల్ 15 వ తేదీన ప్రారంభోత్సవం చేస్తారని నిర్ధారించారు. అయితే మళ్ళీ ఆ తేదీ కూడా వాయిదా పడడంతో ఆల్టిన్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం స్థానికులకు పోస్టాస్పందంగా తయారయ్యింది. కేవలం లాంచన ప్రాయంగా ప్రారంభించవలసిన ఆల్టిన్ ఇప్పటికీ 5 సార్లు వాయిదా పడింది.

నిరుద్యోగుల నిరసన

నందలూరు, ఏప్రిల్ 12 (బెరిన్కూన్), నందలూరు మండలములోని నిరుద్యోగ సంఘ అధ్యక్షుడు శ్రీ వి. రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో మండలానికి చెందిన 60 మంది నిరుద్యోగ యువకులు ఆల్టిన్ వద్ద 1 గంట సేపు నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. స్థానికులకు ఆల్టిన్ లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని భూమి కోల్పోయిన వారికి నష్ట పరిహారంతో పాటు కుటుంబములో ఒకరికి ఉద్యోగమివ్వాలని నినాదాలు చేస్తూ తమ కోర్కెలను ప్రభుత్వం కానీ, ఆల్టిన్ యాజమాన్యం కానీ అంగీకరించని పెక్షంలో ఆమరణ నిరాచార దీక్ష చేస్తానని శ్రీ వి. రామకృష్ణ తెలియజేశారు.

1992 జనవరి 26 వ తేదీ ఉదయం దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ సమాచారాన్ని ఇందు పొందుపరుస్తున్నాను.

నందలూరు జనవరి 26 (బెరిన్కూన్) : నందలూరు ఆల్టిన్ కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటు పరం చేస్తామని ప్రకటించడంతో ఆ సంస్థ చిరుద్యోగులు భయోదోళనలకు గురవుతున్నారు. ప్రస్తుతం నందలూరు ఆల్టిన్ కర్మాగారంలో 700 మంది కార్మికులు, 150 మంది హెల్పర్లు, 60 మంది ఇంజనీర్లు, సూపర్ వైజర్లు కలిపి మొత్తం 1200 మంది ఉన్నారు. వాళ్లందరు ఆ సంస్థపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు.

ఆల్టిన్ ప్రైవేట్ పరమైతే తమ బతుకులు వాణమవుతాయని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ఆల్టిన్ కు గత రెండు సంవత్సరాలుగా నష్టం సంభవించడంతో ఆక్కుడి నుంచి నందలూరుకు ముడిపరుకులు రవాణా

కూర్పు దిశలో తూము - సుఖతాంతులకు పోము



అగిపోయింది. ఇక్కడ గత ఎనిమిది నెలలుగా ఉత్పత్తి తగ్గింది. 1992 జనవరి ప్రారంభానికి పూర్తిగా ప్రతినివించింది. అల్మినీకు నష్టాలు రావడం, ఉత్పత్తి అగిపోవడం లాంటి సంఘటనలవల్ల ఉద్యోగులకు మూడు నెలలు సెలవులు ఇస్తామని, సెలవు మీద వెళ్లిన వారికి సగం జీతం ఇస్తామని సంస్థ ప్రకటించడంతో ఉద్యోగులకు తమ ఉద్యోగ భద్రత పట్ల ఆందోళన అధికమైంది. అల్మినీను ప్రైవేటు వరం చేస్తే ప్రత్యక్ష చర్యలకు పాల్పడతామని, ఆందోళనా చర్యలు చేపడతామని కార్మిక సంఘాలు హెచ్చరించినప్పటికీ ప్రభుత్వం వాటిని లెక్కచేయకపోవడంతో అల్మినీ చిన్న ఉద్యోగులు తమ దీనావస్థను, నిపువోయస్థితిని స్వక్షం చేస్తున్నారు.

ఈ కర్మాగారానికి నైపుణ్యం లేని సరిచేయవీలుకానివి. అందువల్ల ఇది కర్లాలలో కాలమంతా వెళ్ళబుచ్చవలసిందే. కర్మాగారాల నష్టాలకు కారణం ఉద్యోగులని ఇంజనీర్లంటే - కాదు ఇంజనీర్లే అని ఉద్యోగులంటే, వీరందరూ కలిసి, అసలు యాజమాన్యానిదే లోపమంటూ, ఒకరినొకరు నిందించుకుంటే నష్టాలు పూడి లాల్లు రావు. మునుమును లాడే నేతి తినుబండారాలు చేసే హోటల్ లోనికి పోతే, నోట్స్ సీట్లలో అన్నీ తిందామా అనిపిస్తుంది.

రోసు నీళ్ల నీరు వానన వచ్చే హాస్పిటల్ లోకి వెళ్ళితే తల తిరిగి బయటకు వెళ్ళగలిగిందామని అనిపిస్తుంది. అలాగే వాస్తుబలమున్న కర్మాగారంలో కార్మికులు విసుగులేక పనిచేస్తారు - యాజమాన్యం వారు పనివారి ప్రయోజనాలను పరిగణించేందుకు వెళ్ళుతీస్తారు - యంత్రాలు కూడా నిరంతరం పనిచేస్తూనే వుంటాయి. వాస్తు పటిమలేనిచోట యాజమాన్యం, కార్మికులు, కడకు యంత్రాలు కూడా పనిచేయడం "మా పనికాదని" మౌనం వహించడం మామూలే. కావాలంటే పరిశీలన చేసి తెలుసుకోండి.

కరుణానిధి విగ్రహంపై వాస్తు ఆగ్రహం

మద్రాసు లోని మౌంటు రోడ్డు జనరల్ వీటర్స్ రోడ్డు ప్రాంతంలో ఉత్తరాన న్యూబిలాల్ బేకరీ, మరియు దక్షిణాన వెల్లింగ్టన్ థియేటర్ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి నడుమ తడికలతో కప్పబడిన చోటున నాటి ముఖ్యమంత్రి ఆయన కుర్చు ఆగ్నేయం తూము - పిల్లలకు భయం కలిగించే మోము.



శ్రీ కరుణానిధిగారి కాంస్య విగ్రహం ప్రతిష్ఠించబడి ఉంది. ఈ విగ్రహానికి నైపుణ్యం నుండి వీరిపోటు వుంది. ఇంకేముంది? దాని చెమ చూపు విగ్రహం మీద వడింది. పరితంగా కీర్తికేసులు యం.జి. రామచంద్రన్ గారు పరమవదించిన మరువటి రోజు చెలరేగిన విధ్వంసకాండలో ఈ విగ్రహం ధ్వంసం చేయబడింది.

వాస్తు మార్పుచే పవర్ పుంజుకున్న సూపర్ బజార్

ఎన్నో వాస్తు వక్రతలున్న నిర్మాణాల విషయం ముందే ఎరుకవలసినా వెలుపురు మా సూచనలను భాతరు చేయలేదు. అలాంటి వాటిలో విజయవాడలోని సూపర్ బజార్ ఒకటి. దీని విషయం 1986 జూలై మాసపు నైశ్య ప్రబోధినిలో "వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవాలు" అనే శీర్షిక క్రింద ప్రచురించడం జరిగింది.

1988 డిసెంబర్ లో విజయవాడలో ప్రజ్వరిల్లిన విధ్వంసకాండలో ఈ సూపర్ బజార్ సర్వనాశనమై 60 లక్షల రూపాయలు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. దీనిపై వాస్తు వక్రతల వలన నష్టంలో కూరుకుపోయి కొంతకాలం మూసేయబడింది. ఈ నిర్మాణానికిన్న కొన్ని అవలక్షణాలను వీక్షించండి.

1. ఈ సూపర్ బజార్ ప్రచారికి ఉత్తర వాయవ్యం పెరిగి ఈశాన్యం తరిగిపోయింది. దక్షిణ ఆగ్నేయం కోణంగా పెరిగింది. ఈ దోషం యజమాని అభివృద్ధికి అవరోధం కలిగించి స్థిరత్వం లేకుండా చేసి చివరకు స్థానభ్రష్టుని చేస్తుంది.
2. ఉత్తరాన ఉన్న బయలు కన్నా దక్షిణాన బయలు ఎక్కువగా వుంది. ఉత్తరం నైపు ప్రచారి ఉండి, దక్షిణ నైపునైపు లేదు. ఇటువంటి దోషాలు యజమానిని అర్థికంగా పతనం చేసి, అప్పులపాలు చేసి, దప్పుచేయించి మరీ దివాలా తీయిస్తాయి.
3. దక్షిణాన కాలువ వుంది. ఈ దోషం వలన కూడా యజమాని బుణ్ణుడగుటయే కాక, వ్యాధిగ్రస్తుడై ఆ గృహం విక్రయించబడుతుంది. ఆ గృహానికి కూడా రుగ్మతల పాలవుతుంది.

దక్షిణం వైపు తూము వుండడం - సుఖశాంతులను క్షుంభడం.



4. నైర్వృతి పెరిగి ఉంది. ఇందువలన దీర్ఘవ్యాదులు, ఆర్థిక బాధలు, ఆకస్మిక ప్రమాదాలు, అసభ్యుల, స్త్రీ పురుషుల అక్రమ ప్రవర్తన మొదలైనవి ప్రాప్తిస్తాయి.
5. ప్రవేశించే ఉత్తర ద్వారం ఉన్నతమై, దక్షిణానికి దిగుటవలన ఉత్తరం మెరుకై ఉంది. ఉత్తర ద్వారం మెరుకైతే, దక్షిణ ద్వారం వల్లమైనప్పుడు ఆ యిల్లు యజమానిని ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురిచేసి, అనారోగ్యం పాలుచేసి, అత్యశాంతికి దూరం చేసి తుదకు అన్యక్రాంతమవుతుంది.
6. తూర్పు దిక్కున ఏ మాత్రం స్థలం లేక ఎత్తైన గోడను వుంది. తూర్పు స్థలం తక్కువగా ఉండి, తూర్పు నదిపాద్యన ఉన్నతమైన కట్టడం ఉంది. ఇట్టి గృహం యజమానిని అస్థికష్టం పాలుచేసి, పుత్రుల యౌవన దశ చూడనీయక, భార్యకు చైరవ్యం ప్రాప్తింపజేస్తుంది.

కావున ఏదేని ఒక నిర్మాణం చేసే ముందు ఆ స్థలం దిక్కులు, విదిక్కులు పెరిగకుండా మూలమట్టమునకు నరిపెట్టిన తర్వాతనే అచ్చట నిర్మాణం సాగించడం అనుభవరీత్యా కుటకరం. అలాకాకుండా శాస్త్రం లేదు, సూత్రం లేదు అనే నిర్లక్ష్యభావంతో నిర్మాణం సాగిస్తే శాస్త్రం శస్త్రమై చేదిస్తుందనటానికి ఎన్నో ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలున్నాయి. ఇదే సూపర్ బిజినెస్ ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని వాస్తురీత్యా మార్పులను చేసి నిర్మించారు - మంచి ఫలితాలు సాదిస్తున్నాడు.

వాస్తునకు ఉన్నత గిరి - శృంగేరి

(పరులకు (వేదాలకు) ప్రియమైన ప్రితిని కలిగించి, దేశం నలుదిశల వీధాలను నెలకొల్పిన శంకరాచార్యుల వారు మొట్ట మొదట స్థాపించిన వ్రదాన వీధం శృంగేరి శారదా వీధం. ఈ శారదా వీధం స్థాపించిన స్థలం యొక్క వాస్తు విశిష్టతలను కొంత మరిశీరిద్దాం.



శారదాంబ ఆలయ స్థలానికి ఉత్తర ఈశాన్యం నుండి వీధి చూపు వుంది. తూర్పు ఈశాన్యాన వుండే వీధి పల్లంగా తుంగానది వరకు వుంది. ఆలయ ఆవరణంలో నైర్వతిలో శ్రీ విద్యారణ్య స్వాముల గురువైన శ్రీ విద్యాధీర్ధస్వామి వారి జీవనమూర్తి మందిరముంది. ఈ జీవనమూర్తికి దక్షిణాన తుంగానది దక్షిణం నుండి ఆగ్నేయానికి పయనిస్తూ తూర్పు ఆగ్నేయం మరలి తూర్పు ఈశాన్యాన్ని పెంచుతూ ఉత్తర ఈశాన్యంగా పారుతూవుంది.

నరసింహ వనమనే వీరాధిపతుల ఆశ్రమవాటికకు ఉత్తరాన తుంగనది ఉంది. ఉత్తర ఈశాన్యంగా పారుతూవుంది. ఇది అద్భుతమైన వాస్తు బలం.

కానీ శారదాలయానికి, నరసింహ వనానికి మధ్యనున్న తుంగానది మీద శ్రీ విద్యా తీర్థ స్వాముల వారి సమాధి మందిరానికి దక్షిణ నైరుతి గాను, నరసింహ వనానికి ఉత్తర వాయవ్యం గాను ఒక వంతెన నిర్మించారు. ఇది అక్కడ కట్టడం వాస్తు దోషాన్ని తెచ్చి పెట్టుకోవడమే అవుతుంది. ఈ వంతెనపై నడక సాగితే అది అలయ తిరోగతికి వారధి కాగలదు. ఈ వంతెన నరసింహవనానికి ఈశాన్యంగా, సమాధి మందిరానికి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా నిర్మిస్తే ఆ స్థలం మహిమ ఇంకను పెరుగుతుంది. లేదా భవిష్యత్తులో పుట్టనదిలో జరిగిన సంఘటన ఇచ్చట పునరావృతం కావచ్చును.

**ఒకే తల్లి కడుపున పుడుగురు అంధులు -
వక్రవాస్తు భయంకర చిందులు**

1991 ఆక్టోబరు 5వ తేదీన 'ఉదయం' దిన పత్రికలో "ఒకే తల్లి కడుపున పుడుగురు ఆంధ్రులు" అనే శీర్షికను ప్రచురించడం జరిగింది.

మహబూబ్ నగర్ పట్టణం నడిబొడ్డున క్లాక్ టవర్ దగ్గర ఉన్న ఇంటిలో నివసించే కుటుంబంలో ఒకే తల్లి కడుపున పుట్టిన ఐదుగురు వరుసగా శ్రీమతి సాదీకాబేగం 12వ



యేట, సెప్టెంబర్ 14న యేట, ఓక్టోబర్ 15న యేట, బిషిర్ అక్టోబర్ 18న యేట, నైమర్ 18న యేట తమ కంటి చూపును కోల్పోయారు.

ఒకరుకాదు - ఇద్దరు కాదు - ఐదుగురి కంటిచూపును హరించిన ఆ యింటి వాస్తు దృష్ట్య పరిశీలించేందుకు వెళ్లను. ఆ యింటి వాస్తు దోషాలివి.

1. ఇంటికి పశ్చిమంలో ప్రవేశం. ఇది మంచిదే కానీ, దక్షిణ ప్రవారి గోడకు దక్షిణ నైర్వతి పెరిగింది, మరియు ఉత్తరం నైపు ప్రవారి గోడకు ఉత్తర వాయవ్యం పెరిగింది. ఇది వాస్తు దోషం.

2. ప్రవేశం వద్ద 13 అడుగులు దక్షిణ నైర్వతి పెంపుతో దక్షిణం గోడ నిర్మించబడింది. మాత్రి :- దక్షిణ నైర్వతి పెరుగుట - తరుణుల శుభాలు విరుగుట.

3. ఇంటికి పశ్చిమం బయలు నైర్వతి నైపు 4 అడుగులు, వాయవ్యానికి 8 అడుగులు, పశ్చిమ వాయవ్యం కోణంగా పెంపు.

మాత్రి :- పశ్చిమ బయలు - పురుషుని యశస్సును మూసివేయు కైలు.

4. తూర్పు వాద్దుచేసే కప్పు నిర్మాణం.

మాత్రి :- తూర్పు కప్పు - మగ వంతరికి ముప్పు.

5. ఇంటికి ఈశాన్యం తెంపుతో నిర్మాణం.

మాత్రి :- ఈశాన్యం తెంపు - సంశాధివృద్ధికి ముంపు.

6. ఇంటి ఫ్లోరింగ్ లెవెల్ తూర్పులో 1 అడుగు 6 అంగుళాల ఎత్తు.

మాత్రి :- తూర్పు మెరక - అర్ధిశారోగ్యాలకు అగ్ని చురక.

7. నైర్వతి యందు పొయ్యి, దక్షిణం ముఖంగా వంట.

మాత్రి :- దక్షిణం ముఖంగా వంట - స్త్రీలకు దుఃఖాల వంట.

8. వాయవ్యంలో నీరు నిలువ యున్న గొయ్యి.

మాత్రి :- వాయవ్యం బావి (గొయ్యి) - జగదాల కొరివి.

9. ఈశాన్యం మిట్టు తాపలతో తూర్పునకు ఎక్కుట.

మాత్రి :- ఈశాన్యం మిట్టు - ఐశ్వర్యాలకు కొట్టు.

పశ్చిమ దిశలో తూము - పలు సుఖాలను కాటు వేయు పాము.



10. ఇంటి ఆవరణంలో ఈశాన్యం కప్పుతో వడక గది.

మాత్రి :- ఈశాన్య గదిలో వడక - ఆరోగ్యానికి గండ్ల తడక.

11. మరొక వడక గదికి ఉత్తర వాయవ్యం ద్వారం.

మాత్రి :- ఉత్తర వాయవ్య ద్వారం - నిరంతర చంచల వ్యవహారం

12. నిర్మాణంలోలేండు ఈశాన్యాలు తెగిపోయిన నిర్మాణం.

మాత్రి :- ఈశాన్యం భాళిలేని గృహం - శ్యావలేని దేహం

13. ఈశాన్యంలో మెరకలో తాపలు (మెట్లు) రావడంవల్ల అగ్నియం పల్లమైంది.

మాత్రి :- అగ్నియం పల్లం - ఆరోగ్యానికి కళిం

ఇలాంటి దుర్లక్షణాలున్న ఆ యిల్లు ఐదుగురి దృష్టిని నష్టపరచి అష్టకష్టాల పాలు చేసి చివరికి వారిని స్థాన భ్రష్టుల్ని చేసింది. ఆ ఇంటిని కొన్నవారు కూడా అర్థిక దుస్థితిలో, ఆనారోగ్యంలో సతమతమవుతున్నారు. వారికి వాస్తు పరంగా మార్పుకు సూచనలిచ్చాము.

చిశల దశలు తెలిపే లక్షణ గ్రంథాలు

తూర్పుస్థలం - వాస్తు ఫలం.

ఆగ్నేయస్థలం - వాస్తు ఫలం, దక్షిణస్థలం - వాస్తు ఫలం,


నైర్వతిస్థలం - వాస్తు ఫలం, పశ్చిమ స్థలం - వాస్తు ఫలం,

వాయవ్య స్థలం - వాస్తు ఫలం, ఉత్తర స్థలం - వాస్తు ఫలం,

ఈశాన్య స్థలం - వాస్తు ఫలం.

అధ్యయనం చేయండి - ఆచరించండి

ఉత్తర వాయవ్యంలో తూము - విశ్వం అగడాల గీము. (గీము = ఇల్లు)




కంటే చూపును మంటగలిసి గెంటివేసిన ఇంటి నమూనా

ఉత్తర దిశలో తూము - ఉత్తమ దశకు మూలము.



ఈశాన్యం మూల



ఈశాన్యం మూల అంటే ఏమిటి ? వాయువ్యం మూల అంటే ఏమిటి ? అనే అనుమానాలను అనేకులు వెలిబుచ్చుతున్నారు. అందువలన వానిని గురించి ఇచ్చట వివరించడం జరిగింది.

ఈశాన్యం అంటే ఇంటికి గానీ, కాంపౌండుకుగానీ, తూర్పు, ఉత్తరపు గోడలు రెండును కలియు మూల అని అందరికీ తెలిసిందే. ఆ మూల యందు స్పృహ గది, మరుగుదొడ్డి, పశువులశాల మొదలైన కట్టడాలు నిర్మించి

కప్పివేసినచో ' ఈశాన్యం మూల ' అనడం వాస్తవ పరిభాషలో వాడుక. ఒకవేళ మన యింటికి తూర్పు, దక్షిణ, పడమరల మూలలందు అంటుడు ఇల్లు (Adjacent Houses) వుండి, పూర్తిగా మూలబడినను, ఉత్తరాన వీధి వుండి, కొంత భారీ స్థలం వుంటే అది ' ఈశాన్యం మూల ' అనిపించుకొనదు.


అలాగే, దక్షిణం, పశ్చిమం, ఉత్తరం మూడు మూలలను మూయబడిన అంటుడు మిగిలిన తూర్పున వీధి వుండి, తూర్పున భారీ స్థలమున్నను అది ' ఈశాన్యం మూల ' క్రిందకు రాదు.

ఉత్తర ఈశాన్యంలో తూము వుండడం - సిరులకు నివాసం కల్పించడం.



అంతర్గత వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు

ఆగ్నేయం మూత



తూర్పు దక్షిణం గోడలు కలిపిన మూలను ఆగ్నేయ మూల అంటారు. తూర్పు దక్షిణాలు కలిపిన ప్రచారి గోడమీద ఏవిధమైన నిర్మాణమున్నను అది 'ఆగ్నేయం మూత' అవుతుంది. కావున అలా కట్టరాదు. మన గృహాన్ని అనుకొని తూర్పు, దక్షిణం, పడమరల వైపు అంటున్న మిడతలు (Adjacent Houses) వుండి ఉత్తరం వీధి వున్నప్పుడు అది 'ఆగ్నేయం మూత' అనిపించుకొనదు.

తెలిక మాటలతో సులభంగా స్మరితవధంలో నిలిచిపోయేలా కూర్చిన పుస్తకము

"వాస్తు సూక్తులు"


చదవండి

తూర్పు ఈశాన్యంలో తూము - పురుషుల ఆరోగ్య వంతుకు నీరు తోడు విజయము



అంతర్గత వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు

నైర్ఋతి మూత




ప్రలానికి దక్షిణం, పడమర వాస్తులను నిర్ణయించుకొని మూలమట్టంలో హచ్చు తగ్గులు లేకుండా సరిచేయబడిన మూలను నైర్ఋతి మూల అందురు. ఈ నైర్ఋతి మూల యందు ఏ మాత్రం భారీ వదలక కూడా ప్రధాన గృహాన్ని నిర్మించుకోవచ్చును. అనైపులందు రోడ్డు వుంటే ఒకవేళ ఆ మూలన భారీ స్థలం ఏక్కువగా వుంటే ఒక ఉప గృహాన్ని నిర్మించుకోవాలి. దీనినే "నైర్ఋతి మూత" అంటారు. ఈ నైర్ఋతి మూత నియమము కుట్రదాత. కానీ దక్షిణ, పశ్చిమ

గోడలకు వెలుపల ఇతరుల మాయలు. గోతులు వున్నప్పుడు అలా నిర్మించడం మంచిది కాదు. అయితే కనీసం రెండు లేదా మూడు అడుగుల భారీస్థలం వదిలి నిర్మించుకోవాలి.

తూర్పు ఈశాన్యంలో తూము - పురుషుల ఆరోగ్య వంతుకు నీరు తోడు విజయము



వాయువ్యం మూత




పశ్చిమ, ఉత్తర దిశలలో గోడలు కలిపిన మూలను వాయువ్యం మూల అంటారు. ఈ మూల యందు ప్రవేశించి ఎలాంటి కట్టడం వుండి, కప్పు వేయబడినది కావని "వాయువ్యం మూత" అని వ్యవహరిస్తారు. వాయువ్యం మూత వ్యాకులానికి మూలం. కాన ఆ మూలయందు ఎలాంటి నిర్మాణాలు వుండరాదు. మన గృహానికి దక్షిణం, పశ్చిమం, ఉత్తరం దిక్కులు అంటుడు మిడ్డెలలో మూలవడి వుండి తూర్పు దిక్కున వీధి వున్నప్పుడు అది వాయువ్యం మూత కానేరదు. అలాగే తూర్పు దక్షిణం, వడమర లందు అంటుడు మిడ్డెలలో మూలవడి వుండి ఉత్తర దిశయందు వీధి వుంటే అంత ఇబ్బం వున్నప్పుడు కూడా అది 'వాయువ్యం మూత' అనిపించుకోవదు.



పదమూడో గోడకన్నా తూర్పు గోడ ఎక్కు - అవారోగ్యకారిణి పోతు.



వివిధ స్థలాల సమూహాలు



ఈశాన్యం పెరిగిన స్థలం పనికివచ్చును.




తూర్పు ఈశాన్యం పెరిగిన స్థలం ఉత్తర ఈశాన్యం పెరిగిన స్థలం పనికివచ్చును.


దక్షిణం గోడకన్నా ఉత్తరం గోడ ఎక్కు - బిళ్లారానికి బావు.



దీనిని గుర్తించుకోవాలి. దీనిని గుర్తించుకోవాలి. దీనిని గుర్తించుకోవాలి.



ఆగ్నేయాలు పెరిగిన స్థలం
పరికిరాడు




సరిచేయు విధానము

తూర్పు దక్షిణములు కలిసి విడిచుకొని పెరిగిన స్థలమును పై నమూనాలో చూపిన విధంగా అనగా పశ్చిమం లైనును అదారం చేసుకొని, నైరుతిలో మూలముట్టముంచి అచ్చట నుండి తూర్పునకు 90 డిగ్రీలకు దారమును లాగగా దక్షిణాగ్నేయమునందు పెరిగిన స్థలమును వీధిలో కలిపివేయాలి. అలాగే తూర్పు వైపు, ఆగ్నేయపు దిశకు పెరిగిన స్థలమును సరిచేసుకోవాలి. సరిచేయగా మిగిలిన తూర్పు వైపు స్థలమును వీధిలోనికి కలిపివేయాలి. అయితే దక్షిణపు కొలతకన్నా, ఉత్తరపు కొలత ఎంతో కొంత పెరిగివుండుట ఉత్తమం.

ఉత్తరం గోడకన్నా దక్షిణం గోడ ఎక్కు - ఆస్థాశ్చర్యాలు నీ సాక్షు.



దీనిని గుర్తించుకోవాలి. దీనిని గుర్తించుకోవాలి. దీనిని గుర్తించుకోవాలి.



నైరుతిలు పెరిగిన స్థలం పరికిరాడు




సరిచేయు విధానము

పశ్చిమం, దక్షిణం కలిసి విడిచుకొని పెరిగిన స్థలమును పై నమూనాలో చూపిన విధంగా తూర్పున ఉన్న కొలతనే పశ్చిమాన ఉంచి, దానికి వాయవ్యంలో మూలముట్టాన్ని ఉంచి పశ్చిమ లైనును మూలముట్టమునకు సరిచేసుకోవాలి. రెండు వైపుల మిగిలిన స్థలాన్ని వీధిలో కలిపివేయాలి. పశ్చిమ కొలతకన్నా తూర్పు కొలత కొన్ని అంగుళాలైనా హెచ్చుగా వుండులాగున జాగ్రత్తగా పెంచాలి.


తూర్పు గోడ వక్రం - పూర్వపులకు గోడు కలిగించే చక్రం (వక్రం = వంకర).



పరిశీలించండి



వాయువ్యాలు పెరిగిన స్థలం
పరిశీలించండి




సరిచేయు విధానము

వల్లిమం, ఉత్తరం కలిసి విడిచివేసి పెరిగిన స్థలమును ఈ నమూనాలో చూపిన విధంగా దక్షిణపు లైను ఆధారం చేసుకొని నైరుతిలో మూలమట్టానికి సరిచేసిన వల్లిమం వాయువ్యమును తగ్గించాలి. తగ్గించగా మిగిలిన స్థలమును వీధిలో కలపాలి. దానిని వినియోగించుకొనరాదు. అలాగే తూర్పున ఈశాన్య కోణము నుండి వాయువ్య కోణమునకు కొలతలు సరిపెట్టి పెరిగియుండిన ఉత్తర వాయువ్యమును మన ఆదేశములో ఉంచుకొనకుండా వీధిలో కలిపేయాలి. తూర్పు, వల్లిమం కొలతలు రెండునూ సమానముగా వుండునట్లుగానో లేక వల్లిమంపు కొలతకన్నా తూర్పు కొలత ఎంతో కొంత హెచ్చుగా వుండునట్లుగానో తగ్గింపు చేయాలి.


పరిశీలించండి గోడ వక్రం - స్త్రీల ఆరోగ్యాన్ని కలకలం చేసే వక్రం (వక్రం = మొసలి).



పరిశీలించండి



తూర్పు ఆగ్నేయం పెరిగిన స్థలం పరిశీలించండి.




సరిచేయు విధానము

పై స్థలము తూర్పు ఆగ్నేయము పెరిగి వున్నది. ఈ స్థలానికి ఉత్తరం లైనుకు ఈశాన్యంలో మూలమట్టముంచి తూర్పు వైపు సరిచేయవలెను. ఈశాన్యం ఎంతో కొంత పెరుగులాగున కొన్ని అంగుళాలు ఆగ్నేయాన తగ్గించవలెను. ఈ నమూనాను గమనించండి. అలా సరిచేసిన స్థలాన్ని ఉపయోగించుకొనవచ్చును. సరిచేయగా మిగిలిన స్థలాన్ని వరాదీనం చేయాలి. లేదా వీధిలో కలిపేయాలి.


పరిశీలించండి గోడ వక్రం - అరిష్టాల క్రమం. (క్రమం = పరుగు)



దీనిని ఉపయోగించి దిక్కును నిర్ణయించుకోవచ్చు.



దక్షిణ అగ్నేయం పెరిగిన స్థలం పనికీరారు.




సరిచేయు విధానము

పై స్థలమునకు దక్షిణ అగ్నేయం మూలమట్టానికి లేకుండా కోణంగా పెరిగి వున్నది. ఈ స్థలమునకు పశ్చిమం వైపున నైరుతిలో మూల మట్టముంచి దక్షిణము లైను సరిచేయవలెను. ఈ నమూనాను పరిశీలించండి. ఆలా సరిచేయబడిన స్థలమును ఉపయోగించు కొనవచ్చును. తగ్గించగా మిగిలిన స్థలాన్ని పరాదీనం చేయాలి.


ఉత్తరం గోడ వల్లం - స్త్రీకి సరికీ పావకరం.



దీనిని ఉపయోగించి దిక్కును నిర్ణయించుకోవచ్చు.



దక్షిణ నైరుతి పెరిగిన స్థలం పనికీరారు.




సరిచేయు విధానము

పై స్థలమునకు దక్షిణ నైరుతి పెరిగినది. తూర్పు లైనుకు మూల మట్టముంచి దక్షిణ నైరుతి పెరిగిన స్థలాన్ని తగ్గించి నైరుతి సరిచేయవలెను. పై నమూనాను గమనించండి. ఇలా సరిచేయబడిన స్థలమును ఉపయోగించుకొనవచ్చును. తగ్గించగా మిగిలిన స్థలాన్ని పరాదీనం చేయాలి.


తూర్పు గోటు - ఇంటిలోనికి రానివ్వదు యే లోటు.



~~~~~



పశ్చిమ నైర్వతి పెరిగిన స్థలం పనికొరచు.




సరిచేయు విధానము

పైది పశ్చిమ నైర్వతి పెరిగిన స్థలము. ఈ స్థలమును ఉత్తరం లైను ఆధారం వలె మూలమట్టముంచి పెడమర లైను పెరిగిన నైర్వతి తగ్గించి సరిచేయవలెను. పై నమూనాను గమనించండి. ఇలా సరిచేయబడిన స్థలములు పనికివచ్చును. తగ్గించగా మిగిలిన స్థలాన్ని పరాచీనం చేయాలి.


~~~~~  
తూర్పు అగ్గియం గేటు - శుభాలకు లభ్యం చేయు.



~~~~~



పశ్చిమ వాయవ్యం పెరిగిన స్థలం పనికొరచు.




సరిచేయు విధానము

పైది పశ్చిమ వాయవ్యం మూలమట్టానికి లేకుండా కొరంగా పెరిగిన స్థలం. దక్షిణ లైనుకు మూలమట్టముంచి పశ్చిమం లైనును సరిచేస్తూ పెరిగిన పశ్చిమ వాయవ్యం తగ్గించవలెను. పై నమూనాను గమనించండి. ఇలా సరిచేయబడిన స్థలమును ఉపయోగించవచ్చును. సరిచేయగా మిగిలిన స్థలాన్ని పరాచీనం చేయాలి.

~~~~~  
దక్షిణ అగ్గియం గేటు - శుభాలకు లభ్యం చేయు.



సంస్కృత వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు



ఉత్తర వాయువ్యం పెరిగిన స్థలం పనికిరాదు
సరిచేయు విధానము


విడమనైపున్నది ఉత్తర వాయువ్యం పెరిగిన స్థలం. తూర్పు లైనుకు మూలమట్ట ముంచి ఉత్తరపు లైనును సరిచేస్తూ కొన్ని అంగుళములు ఉత్తర వాయువ్యం తగ్గించి ఈశాన్యం పెరుగులాగున ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. కుడినైపు నమూనాను గమనించండి. ఇలా సరిచేసిన స్థలాలు ఉపయోగించవచ్చును. సరిచేయుగా మిగిలిన ఉత్తర వాయువ్య స్థలాన్ని సరాదీనం చేయాలి.

ఇలా సరిచేయబడిన స్థలాలలో తూర్పు అగ్నేయం, దక్షిణ నైరుతి, పశ్చిమ నైరుతి, ఉత్తర వాయువ్యం, స్థలాలు, వీధుల ప్రక్కనున్నప్పుడు ఆ స్థలము సరిచేసినను అంతగా మంచి ఫలితాలు కనిపించడం లేదు. వీధులు లేనప్పుడు ప్రక్కన ఉన్న వారు మనము వదిలిన స్థలము కలుపుకుంటేనే ఆదికఫలితాలు వస్తాయి. అయితే దక్షిణ అగ్నేయం పశ్చిమ వాయువ్యం వీధులుండినను ప్రక్కనున్న వారు మనము వదిలిన స్థలమును కలుపుకున్ననూ మంచి ఫలితాలు వస్తున్నవి.

దక్షిణాన గేటు పుంచడం - కుట్రాలకు రాబలాకు నిర్మించడం.




సంస్కృత వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు



స్థలానికి దక్షిణ అగ్నేయం మూలమట్టానికి లేకుండా కోణంగా పెరిగినట్లైతే దాని యొక్క నైరుతిని త్రింపుచేసి మూలమట్టానికి సరిచేసినట్. దక్షిణ అగ్నేయం మూలమట్టానికి పెరుగుతుంది. దీనివలన తప్పులేదు. అయితే ఆ దిశలో వీధి ఉన్నప్పుడు ఈవిధమైన మార్పు చేసినప్పుడు, మూలమట్టానికి సరిచేసిన దక్షిణ అగ్నేయానికి పశ్చిమ నైరుతి వీధిపోటు వచ్చి తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి ఆ దిశలో వీధి ఉన్నప్పుడు బొమ్మలో చూపిన విధంగా స్థలాన్ని సమకోణ చతురస్రాకారంగా చేసుకోవడం మంచిది. ఈ ప్రక్క నమూనాను చూడండి.


స్థలానికి దక్షిణ నైరుతి మూలమట్టానికి లేకుండా కోణంగా పెరిగినట్లైతే దాని యొక్క దక్షిణ అగ్నేయాన్ని త్రింపుచేసి మూలమట్టానికి సరిచేసినట్. దక్షిణం మూలమట్టమౌతుంది. మంచిదే కానీ, ఆ దిశలో వీధి ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ప మార్పు చేసినట్ దక్షిణానికి తూర్పు అగ్నేయం వీధిపోటు అవుతుంది. ఇది తప్పు. కాబట్టి ఆ దిశలో వీధి ఉన్నప్పుడు బొమ్మలో చూపించిన విధంగా స్థలాన్ని సమకోణ చతురస్రాకారంగా చేసుకోవడం మంచిది. ఈ ప్రక్క నమూనాను చూడండి.



దక్షిణ నైరుతి గేటు - తాలవాగు కాలు.




ఋషభాక్షరీ వాస్తవములు



స్థలానికి వక్రమ వాయవ్యం మూలమట్టానికి లేకుండా కోణంగా పెరిగివడ్డలే దానియొక్క నైర్వతిని త్రెంపుచేసి మూలమట్టానికి సరిచేసినచో వక్రమం వక్రమ నైర్వతి త్రెంపు వాయవ్యం మూలమట్ట మౌతుంది. దానివలన తప్పులేదు.

కానీ ఆ దిశలో వీరి పుష్పములు ఈవిధంగా మార్పు చేసినప్పుడు, మూలమట్టానికి సరిచేసిన వక్రమ స్థలానికి దక్షిణ నైర్వతి వీరిపోటు వర్తి తప్పవుతుంది. కాబట్టి ఆ దిశలో వీరి పుష్పములు బొమ్మలో చూపిన విధంగా స్థలాన్ని సమకోణ చతురస్రాకారంగా చేసుకోవడం మంచిది. పై సమూహాను గమనించండి.


స్థలానికి వక్రమ నైర్వతి మూలమట్టానికి లేకుండా కోణంగా పెరిగివడ్డలే దానియొక్క వక్రమ వాయవ్యాన్ని త్రెంపు చేసి సరిచేసినచో వక్రమం మూలమట్టమౌతుంది. మంచిదే. కానీ ఆ దిశలో వీరి పుష్పములు ఈ విధంగా మార్పు చేసినచో సరిచేసిన వక్రమ స్థలానికి ఉత్తర వాయవ్యం వీరి పోటు వర్తి తప్పవుతుంది. కాబట్టి ఆ దిశలో వీరి పుష్పములు బొమ్మలో చూపిన విధంగా స్థలాన్ని సమకోణ చతురస్రాకారంగా చేసుకోవడం మంచిది. పై సమూహాను సరికిరించండి.




ఋషభాక్షరీ వాస్తవములు
వక్రమ నైర్వతిలో గేటు వుండడం - అకాల మరణాన్ని ఆహ్వానించడం.




ఋషభాక్షరీ వాస్తవములు




ఇది తూర్పు ఈశాన్యం పెరిగిన స్థలం పనికివచ్చును.



ఇది తూర్పు ఈశాన్యం తగ్గిన స్థలం పనికిరాదు.







ఇది తూర్పు ఆగ్నేయం తగ్గిన స్థలం పనికివచ్చును.







ఇది తూర్పు ఆగ్నేయం పెరిగిన స్థలం పనికిరాదు.



ఋషభాక్షరీ వాస్తవములు
పడమర గేటు - పురుషుల కీర్తికి నీటు.



పశ్చిమ వాయువ్యం గేటు - పలు శుభాలకు చోటు.





ఉత్తర వాయువు గేటు - ఇంట్లో వారికి నిశ్చయం లేదు.



ఇది ఉత్తర వాయవ్యం
మూలమట్టానికి తగ్గిన స్థలం
పనికివచ్చును.



ఇది ఉత్తర వాయువు
మూలమట్టానికి పెరిగిన స్థలం
పనికీరాదు.



మరి ఉత్తర భారతం వెళ్ళిన
నానా మునింద్యుని.



మరి ఈ క్తుర కూడా పూర్తి అయినది
మరియు మరలించారు.

Wegpunkt 10 - 10.000 m. Seehöhe



ఇది కూర్చు తగ్గిన స్థలం
పనికీరారు

ఇది దక్షిణం తగ్గిన స్థలం
పనిగోపచ్చును





బాధ పశ్చిమం కట్టిన స్థలం
పరిశీలించును

ಪರಿಷತ್ತರಂ ಕಲ್ಪಿತ ಸ್ಥಲಂ
ಪರಿಶಿರಾಡು



உதவி கண்காணிப்பு நிலை - கருத்து தெரிவித்து வருகிறது.



ద్వార నిర్ణయము



శూర్య శూర్యంలో గీమ పుండరం - ముఖాంశులకు బాగును చేయడం.


[illegible]

పశ్చిమం నుండి తూర్పువరకు వరుసగా పోలీస్ డ్వారాలు మూసివచ్చివున్నాయి.


అగ్నేయం బుడకునకుకూర్చుతో పాటు వుండాలి దక్షిణంలో గేటా కప్పుత -
అప్పుడే గృహంలో స్థిరమవుతుంది బుధవీరి.



~~~~~



పశ్చిమం నుండి ఉత్తర, తూర్పు ఈశాన్యాలకు నడక సాగిన ద్వారములు పనికి వచ్చును.




పశ్చిమం నుండి తూర్పు ఈశాన్యానికి ఉత్తరానికి నడక సాగిన ద్వారములు పనికి వచ్చును.


~~~~~  
వైర్వతి భాగమునకు గోటు - పరిసరాలను బట్టి దక్షిణం లేదా పశ్చిమంలో పెట్టు.



~~~~~




స్థలం దిక్కుబికి ఉన్నప్పుడు ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి, తూర్పు నుండి పశ్చిమానికి ద్వారాలు పనికి వచ్చును.




స్థలం దిక్కుబికి ఉన్నప్పుడు ఉత్తరం నుండి దక్షిణమునకు, తూర్పు ఈశాన్యం నుండి పశ్చిమ వాయువ్యమునకు ఉన్న ద్వారాలు పనికి వచ్చును.

~~~~~  
వాయువ్యం భాగమునకు ఉత్తరంతో పాటు గోటు పశ్చిమంలో - పురోగతికి అగ్రావసరం ఆ గృహంలో.




స్థలం దిక్కుచికి ఉన్నప్పుడు
ఉత్తర ఈశాన్యం నుండి దక్షిణ
ఆగ్నేయానికి, తూర్పు నుండి
పశ్చిమానికి వున్న ద్వారాలు
పనికి వచ్చును.




ఉత్తర వాయువ్యం నుండి,
దక్షిణ ఆగ్నేయాల ద్వారా
తూర్పు ఆగ్నేయానికి
వున్న ద్వారం అశుభం.

గోల్ల ఈశాన్యం భాగంలో - కప్పక పెట్టాలి తూర్పు, ఉత్తరాలలో.



తూర్పు నుండి పశ్చిమ వైపుకి సాగిన నడక అశుభం.




పశ్చిమ వాయువ్యం నుండి తూర్పు ఆగ్నేయానికి సాగిన నడక అశుభం.


తూర్పు వైపు గొయ్యితో గోలర్ గ్యాస్ ప్లాంట్ - ఇంటి భాగభాగాల గ్రాంట్.



ఋషభాక్షరీ వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు



ఉత్తరం ఈశాన్యం నుండి
పశ్చిమ, దక్షిణ
నైరుతుల నడక
అనుభవం.




దక్షిణం ముఖద్వార గృహానికి
దక్షిణం నుండి ఉత్తర
వాయువ్యానికి నడక
సాగిన ద్వారాలు అనుభవం.


దక్షిణం గోయ్యతో గోదర్గాన వైంట - ఇంటిలో శుభాలకు దీనినాంట్.



ఋషభాక్షరీ వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు



ఉత్తరం నుండి
దక్షిణ అగ్నేయముగా
నడక సాగిన ద్వారాలు
అనుభవం.



ఉత్తరం నుండి దక్షిణ
నైరుతికి నడక సాగిన
ద్వారాలు అనుభవం.


పడమటి గోయ్యతో గోదర్గాన వైంట - ఇంటిలో శుభాలకు దీనినాంట్.




ಬಾಲ್ಕನಿಲು

గ్రూపికి వెలువల తూర్పు ఉత్తరాలలో ఉండే భారీ బయలు ఎంత ప్రధానమో మేడకు బాల్కనీలు అంత ప్రధానం. జటిల్స్ డీలా ముందుకు సాగిపోతున్న ఈ ఆరువిక సమాజంలో ఆకాశాన్నంటే మేడలు వెలుస్తున్నాయి. లక్షలాది కుటుంబాలు మేడల్లోనే కాపురం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి మేడవాసులకు తప్పకుండా తూర్పు ఉత్తరాలలో భారీ బయలుతో కూడుకున్న బాల్కనీలు ఉండాలన్న అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ నేపథ్యంలో అనేకులు తెల్లీ తెలియకుండా ఇళ్ళ బాల్కనీలను ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో (తెంపు చేసి) నిర్మిస్తున్నారు. అలాంటి తెంపు వలన కొన్ని సార్లు వాస్తు వెంపైన తప్పులు జరిగే అవకాశం వుంది. తద్వారా దుష్ఫలితాలు ఎదురౌతాయి.

నిజానికి బాల్కనీలు (తెంపు కల్లి) వుండరాదు. ముఖ్యంగా తూర్పు ఈశాన్యం, తూర్పు అగ్నేయం, ఉత్తర వాయవ్యం, ఉత్తర ఈశాన్యంలో బాల్కనీలు (తెంపు) చేయరాదు. అయితే కొన్ని సందర్భాలలో దక్షిణ అగ్నేయం, దక్షిణ నైరుతి, పశ్చిమనైరుతి, పశ్చిమ వాయవ్యం (తెంపు కల్లి) వున్నా తప్పలేదు. దక్షిణం బాల్కనీ కన్నా ఉత్తరం బాల్కనీ వెడల్పు ఎక్కువగాను, పశ్చిమం బాల్కనీ కన్నా తూర్పు బాల్కనీ వెడల్పు ఎక్కువగాను వుండాలి. అప్పుడే మేడకు దక్షిణం స్థలం కన్నా ఉత్తరం స్థలం అధికంగాను, పెడమటి నైపు స్థలం కన్నా తూర్పు నైపు స్థలం అధికంగాను వుండి వాస్తు కుదురుతుంది. దక్షిణం, పెడమరలలో బాల్కనీలు వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఉత్తరం తూర్పులలో బాల్కనీలు రావాలి. ఈ క్రింది నమూనాలను చూడండి.



ఉత్తరాన గొయ్యితో గోదర్ గ్యాస్ ప్లాంట్ - ఇంటి నిత్యం శుభాలు సజింట్.



అక్షయ భృతాల నిర్మాణం - హోగ్గులకు ప్రేరణ.



దక్షిణ అగ్నేయం శ్రేంఘ కర్ణి వున్న ఈ బాల్కనీ పనికీవచ్చును.

ప




ఉ

ప



దక్షిణ నైర్వతి శ్రేంఘ కర్ణి వున్న ఈ బాల్కనీ పనికీవచ్చును.

ఉ




పశ్చిమనైర్వతి శ్రేంఘ కర్ణి వున్న ఈ బాల్కనీ పనికీవచ్చును.

ప


దక్షిణ అగ్నేయం శ్రేంఘ కర్ణి వున్న ఈ బాల్కనీ పనికీవచ్చును. పశ్చిమనైర్వతి శ్రేంఘ కర్ణి వున్న ఈ బాల్కనీ పనికీవచ్చును.



దక్షిణ అగ్నేయం శ్రేంఘ కర్ణి వున్న ఈ బాల్కనీ పనికీవచ్చును.




పశ్చిమ వాయువ్యం శ్రేంఘ కర్ణి వున్న ఈ బాల్కనీ పనికీవచ్చును.



వాలుగు వీధుల కూడలిలో అగ్నేయ, వాయువ్య, నైర్వతి స్థలముల యొక్క కోణములు తెగినవను పనికీ వచ్చును.


ఈశాన్య స్థలము యొక్క ఈశాన్య కోణము తెగితే పనికీరాదు. వాయువ్య ద్వికాల నిర్మాణం - పునరాలోచన కోణములు ఈవర్గం.




ಕುಡುಪ್ಪು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ - ಅಧಿಕಾರವು ಪಕ್ಕವು.



దీర్ఘ పాఠ్య - దీర్ఘ చూపుల శుభాశుభాలు



స్థల కోణములు వీధిని చూచుట - వారి శుభాశుభాలు



స్థూల కోణములు ఏర్పడి చూడటం - వాని శుభాశుభాలు

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ - ಮೈಸೂರು



దీనిని ఉపయోగించి వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు తెలుసుకోవచ్చు.

ఇండ్ల విభజన స్థలాలు - ఫలా ఫలాలు


1	23	24	25	26	27	28	22
2	ROAD						21
3	ROAD	29	30	31	32	37	20
4		33	34	35	36	41	19
5		33	34	35	36	41	18
6	ROAD						17
7	ROAD	9	10	11	12	13	16
8		9	10	11	12	13	15

- 2,6 తూర్పు అగ్నేయం వీధి పోట్లు పనికిరావు.
 3,7 తూర్పు ఈశాన్యం వీధి చూపు పనికి వచ్చును.
 11 ఉత్తరం ఈశాన్యం వీధి చూపు పనికి వచ్చును.
 12 ఉత్తర వాయవ్యం వీధి పోట్లు పనికి రాదు.
 16,20 పశ్చిమ వాయవ్యం వీధి చూపు పనికి వచ్చును.
 17,21 పశ్చిమ నైరుతి వీధి పోట్లు పనికి రావు.
 25 దక్షిణ అగ్నేయం వీధి చూపు పనికి వచ్చును.
 26 దక్షిణ నైరుతి వీధి పోట్లు పనికి రాదు.
 14,32,40 ఈశాన్యం తెంపు పనికి రావు.
 28,36,44 అగ్నేయం తెంపు పనికి వచ్చును.
 23,33,41 నైరుతి తెంపు పనికి వచ్చును.
 9,29,37 వాయవ్యం తెంపు పనికి వచ్చును.

దీనిని ఉపయోగించి వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు తెలుసుకోవచ్చు.
 శ్రీశాలకు దక్షిణాన భాగ్యం - స్త్రీల సుఖాలను సరకు కరవాలి.




దీనిని ఉపయోగించి వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు తెలుసుకోవచ్చు.



ఉత్తరంలో రోడ్డు వున్నప్పుడు, దిక్పాది నమనరించి ఉత్తరముఖంగా గృహం నిర్మించినప్పుడు ఆ గృహవరణంలో తూర్పు ఈశాన్యం పెరుగుతుంది. ఇలా పెరగడం మంచిదే. కానీ ప్రక్క బొమ్మలో చూపినట్లుగా దక్షిణ అగ్నేయం, పశ్చిమ నైరుతి, ఉత్తర వాయవ్యాలలో కూడా పెరుగుతుంది. కేవలం తూర్పు ఈశాన్యంలో మాత్రమే పెరిగి మిగతా మూడు దిశలలో అవసరంగా పెరగడంతో తీవ్రమైన దుష్ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. కాబట్టి దిక్పాదినమనరించి కాక రోడ్డునమనరించి మాత్రమే గృహనిర్మాణం జరగాలి. ఈ క్రింది నమూనా చూడండి. ఈ స్థలం 15 డిగ్రీలు దిక్పాదికి తిరిగి ఉన్నది.


ఉత్తరాన రోడ్డు వున్నప్పుడు ఉత్తర ముఖద్వారంగా గృహనిర్మాణం చేసేప్పుడు దిక్పాదికి కాకుండా రోడ్డునమనరించి శాస్త్రవరంగా దక్షిణం, పశ్చిమంలో నమనట్టుగా ఉత్తరం తూర్పు ఎక్కువ స్థలం వదిలి స్థలానికి మాత్రమే ఎంకోకొంత ఈశాన్యం పెంచుతూ గృహనిర్మాణం చేసుకోవాలి. మిగిలిన దిక్కుల ముఖద్వార విషయంలో కూడా ఇదే వద్దతిని పాటించాలి. ఈ నమూనా చూడండి. ఈ స్థలం 15 డిగ్రీలు దిక్పాదికి తిరిగి ఉన్నది.



దీనిని ఉపయోగించి వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు తెలుసుకోవచ్చు.
 శ్రీశాలకు పడమట బయలు - పురుషుల ఆరోగ్యానికి ఉపయోగం పెంచును.
 (పెంపులు = విజయం).




~~~~~



ఉత్తరం రోడ్డు వున్నప్పుడు దిక్కుచి నమసరించి ఉత్తరసింహద్వారంతో ఇంటిని నిర్మించుకుంటే ఆ ఇంటి ఆవరణంలో ప్రక్క బొమ్మలో చూపినట్లుగా తూర్పు అగ్నేయం, దక్షిణ వైపు, పశ్చిమ వాయవ్యం పెరుగుతుంది తప్పు. చాలే ఉత్తర ఈశాన్యం పెరుగుతుంది మంచిదే. కానీ మిగతా మూడు దిశలలో అవసరంగా పెరగడం వలన దుష్పరిణామాలు ఎదురవు తాయి. కాబట్టి రోడ్డు నమసరించే గృహ నిర్మాణం జరగాలి. క్రింది నమూనా చూడండి. ఈ స్థలం 15 డిగ్రీలు దిక్కుచికి తిరిగి ఉన్నది.

ఉత్తరం వీధి వచ్చినప్పుడు ఉత్తరం ముఖ ద్వారంతో గృహం నిర్మించేప్పుడు దిక్కుచికి కాకుండా వీధినమసరించి శాస్త్ర పరంగా దక్షిణం, పశ్చిమాలలో ప్రవారికి సమపట్టులో ఉత్తరం, తూర్పులలో ఎక్కువ భాగీష్టలం వదిలి ఎంతోకొంత స్థలానికి మాత్రమే ఈశాన్యం పెంచుతూ ఇంటిని నిర్మించుకోవాలి. మిగిలిన దిక్కుల ముఖ ద్వార విషయంలోనూ ఇదే పద్ధతిని పాటించాలి. ఈ నమూనా చూడండి. ఈ స్థలం 15 డిగ్రీలు దిక్కుచికి తిరిగి ఉన్నది.




~~~~~  
త్రికాలకు ఉత్తరావ భాగీజాగా - స్త్రీల సౌఖ్యాన్ని పెంచును బాగా.



~~~~~

### భూగృహ (సెల్లార్) నిర్మాణము




వెలు పట్టణాలలో స్థలం విలువ ఎక్కువగా వున్నందువల్ల భూగృహము (సెల్లార్) నేలమాలిగ నిర్మిస్తారు. నైరుతి, అగ్నేయ, వాయవ్యాలలో గొయ్యి రాకుండా పై నమూనా ప్రకారము నిర్మించుకోవాలి. నమూనాలోని కొలతల నమసరించి స్థల పరిమాణాన్ని బట్టి పశ్చిమ, దక్షిణాలలో గడ్డ వచ్చు విధంగా సెల్లార్ నిర్మించుకోవిన పరిపూర్ణ సత్వరితాన్ని పొందగలరు. ఇలా కాకుండా మొత్తము స్థలములో సెల్లార్ను పరిపూర్ణ సత్వరితాన్ని పొందగలరు. కనీసం దక్షిణం, పశ్చిమాల్లో 2 అడుగులు గడ్డ వచ్చు విధంగా నిర్మించడం తప్పు. కనీసం దక్షిణం, పశ్చిమాలలో అనగా తూర్పులో గాని, దక్షిణ అగ్నేయంలో గాని, సెల్లారును నిర్మించి ఉచ్చ భాగంలో అనగా తూర్పులో గాని, దక్షిణ అగ్నేయంలో గాని, పశ్చిమ వాయవ్యంలో గాని, ఉత్తరంలో గాని, ప్రవేశద్వారం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.

~~~~~  
తూర్పు అగ్నేయం పెంపు - అపర్యాయము నింపు.



~~~~~



వ్యాపార వరంగాను, తదితర అనేక అవసరాల రీత్యా నిర్మించుకొనే సెల్లార్ (నెలమాలిగ) లోనికి వెళ్ళడానికి పశ్చిమ వాయవ్యము నుండి గాని, దక్షిణ ఆగ్నేయం నుండి గాని, వాలుగా మెట్లు వేసుకొని ప్రవేశించవచ్చును. లేదా ఉత్తరం, తూర్పు నుండి లోపలికి ప్రవేశించే వీలు పుచ్చుచో పైన, క్రింద మూలమే అంటుకొని ఉండే చోలోమెట్లు (బోలుమెట్లు) వేసికొని ప్రవేశించాలి.

దక్షిణ ఆగ్నేయం, పశ్చిమ వాయవ్యంలో మెట్లు చూపినంటుకొని, లేదా బోలుమెట్లుగాని వేసుకొనవచ్చును. ఈశాన్యంలో మెట్లు వేస్తే సెల్లారుకు రాంపు మెట్లలో ఈశాన్యం మొరక అవును.


~~~~~  
దక్షిణ ఆగ్నేయం కొణంగా పెంపు - అనేక ఈగవులతో తలవంపు.



~~~~~

### విదిక్కులలో భాగస్థలం

విదిక్కులకు ఇట్లు నిర్మాణం చేసినప్పుడు ఇంటికి ఏ యే దిశలో ఎంత భారీ వదలివేయలో తెలియటం అవసరం. ముఖ్యంగా విదిక్కుల స్థలంలో ఆగ్నేయంలో ఎంత భారీ వుంటే అంతే భారీ వాయవ్యంలో వుండాలి. ఏ మూలం ఎక్కువ తక్కువలు వుండకూడదు. నైర్వతిలో ఆగ్నేయ, వాయవ్యాలకన్నా తక్కువ భారీ స్థలం వుండాలి. మరియు ఈశాన్యంలో నైర్వతి గ్నేయ, వాయవ్యాలకన్నా ఎక్కువ భారీ స్థలం వదలాలి. ఈ క్రింది నమూనా చూడండి. ఈ స్థలానికి వీధిచోట్లు ఆగ్నేయం, నైర్వతి, వాయవ్యంలో వచ్చే చోట్లు తప్పు. ఒక ఈశాన్యం వైపువచ్చే వీధి మూలమే మంచిది. అది వీధి చూపు మరియు అన్ని వైపుల నుండి కోణంగా వచ్చే వీధిచోట్లు అపలాన్ని కల్గిస్తాయి.




~~~~~  
రోడ్డు లేనప్పుడు దక్షిణ ఆగ్నేయం స్థలం మూలమట్టంతో పెరుగుదల -
ఆ ఇంటి వారి కిద్దరి మెరుగుదల.




దక్షిణం వైపున ఉన్న గోడలు - గోడలు, బావుల అమరిక

వివిధ రకాల గోడలు - గోడలు, బావుల అమరిక



వివిధ రకాల గోడలు, అగ్ని, వాయు, వైశాఖం వీధుల వలన చూపిన ప్రకారము గోడలు బావులు అమర్చుకొని వైశాఖం మండీయే గృహ నిర్మాణము చేసుకొనాలి.

ఉత్తరంలో గోడ ఈశాన్యంలో బావి




ఈశాన్యంలో గోడ ఈశాన్యంలో బావి


దక్షిణ వైశాఖం పెరుగుదల - తరుణుల శుభాల ఆరుగుదల.
(తరుణులు = స్త్రీలు)



దక్షిణం వైపున ఉన్న గోడలు - గోడలు, బావుల అమరిక



దక్షిణంలో గోడ ఈశాన్యంలో బావి



ఉత్తరంలో గోడ ఈశాన్యంలో బావి


పశ్చిమ వైశాఖం పెరుగుదల - పురుషుల శుభాల ఆరుగుదల.



రోడ్ల పెంపుననుసరించి ద్వారాలు

ಪುನಃ-ಪ್ರವೇಶ :



- యొక్క ఈశాన్యం 10 డిగ్రీలు పెరిగిన (తరిగిన) స్థలం.
— దిక్కుచికి ఉన్న స్థలము.



తూర్పు ఈశాన్యాన్ని పెంచుకొంటూ వేయిన రోడ్డును అనుకొని వున్న స్థలం లేక ఇల్లు తూర్పు ఈశాన్యం వైపు 10 డిగ్రీలు లేదా అంతకు మించి వెలిగి (లిగి) వున్నప్పుడు తూర్పు ఈశాన్యంలో వున్న దాని గేటు (ద్వారం) తూర్పు అగ్నేయం వైపు చూస్తుంది. ఈ రోషం నివారించు కొనేందుకు ఆ గృహానికి ఉత్తర ఈశాన్యం వైపు ద్వారం తప్పక అమర్చాలి.

సూచన :-

- యొచ్చు అగ్గేయం 10 డిగ్రీలు పెరిగిన
(తిరిగిన) స్థలం
— దిక్కుచికి ఉన్న స్థలము.




తూర్పు అగ్నేయాన్ని పెంచుకొంటూ నోరున
రోడ్డును అనుకొని వున్న స్థలం లేక గృహం తూర్పు
అగ్నేయం వైపు 10 డిగ్రీలు లేదా అంతకు మించి
పెరిగి (తిరిగి) వున్నప్పుడు తూర్పు ఈశాన్యంలో
వున్న దానిగేటు (ద్వారం) ఈశాన్యం వైపు చూస్తుంది.
ఉత్తర ఈశాన్య ద్వారం కన్నా ఇది మిన్నజైవిన
నల్లరిలాగిస్తుంది.

పశ్చిమ వాయువుల కోణంగా పెంపు - చలనశక్తి నింపు.



స్థూలము :

- దక్షిణ అగ్నేయము 10 డిగ్రీలు పెరిగిన (తిరిగిన) స్థలం.
— దిక్కుచికి ఉన్న స్థలము.





దక్షిణ ఆగ్నేయాన్ని పెంచుకొంటూ
వాయవరద్వారము అనుకొని ఉన్నప్పుడం
లేక గృహం దక్షిణ ఆగ్నేయం నైపు 10
డిగ్రీలు లేదా అంతకు మించి వెలిగి
(లిగి) నప్పుడు దక్షిణ ఆగ్నేయంలో
ఉన్న దానిగేటు (ద్వారం) దక్షిణ నైపుతి
నైపు చూస్తుంది.

అ దోషం తొలగేందుకు ఉత్తర ఈశాన్యంవైపు ద్వారం తవ్వక ఏర్పరచాలి.

సూచన :

- దక్షిణ నైర్వతి 10 డిగ్రీలు పెరిగిన (తరిగిన) స్థలం.
— దిక్పూచికి ఉన్న స్థలము.




దక్షిణ నైరుతిని పెంచు కొంటూ పోయిన
రోడ్డును అనుకొని పుచ్చి పైలం లేక
గృహం దక్షిణ నైరుతి నైపు 10 డిగ్రీలు
లేదా అంతకు మించి వెళ్లి (తెలిగి)
పుచ్చివూసు దక్షిణ అగ్నియంలో పుచ్చి
దాని గోటు (ద్వారం) అగ్నియం నైపు
మాస్టరుది. అ రహం నివారించేందుకు
తూర్పు ఈశాన్యంలో ద్వారం తప్పక
ఏర్పరచాలి.

రిజర్వు లేనప్పుడు పశ్చిమ వాయువ్య స్థలం మూలమట్టంగా పెరుగుదల -
శుభఫలితాలకు ఎదురుదల.




~~~~~



పల్లిమ నైర్వతిని పెంచుకొంటూ పోయిన రోడ్డును అనుకొని వున్న స్థలం లేక గృహం పల్లిమ నైర్వతి నైపు 10 డిగ్రీలు లేదా అంతకు మించి పెరిగి (తిరిగి) నప్పుడు పల్లిమ వాయవ్యంలో వున్న దాని గేటు (ద్వారం) వాయవ్యం నైపు చూస్తుంది. కానీ ఉత్తర ఈశాన్యం నైపునకు ద్వారం తప్పక అమర్చాలి.


సూచన:

- పల్లిమ నైర్వతి 10 డిగ్రీలు పెరిగిన (తిరిగిన) స్థలం.
- దిక్కుచికి ఉన్న స్థలము.



సూచన:

- పల్లిమ వాయవ్యము 10 డిగ్రీలు పెరిగిన (తిరిగిన) స్థలం.
- దిక్కుచికి ఉన్న స్థలము.



పల్లిమ వాయవ్యం పెంచుకొంటూ పోయిన రోడ్డును అనుకొని యున్న స్థలం లేక గృహం పల్లిమ వాయవ్యం నైపు 10 డిగ్రీలు లేదా అంతకు మించి పెరిగి (తిరిగి) యున్నప్పుడు పల్లిమ వాయవ్యంలో వున్న దాని గేటు (ద్వారం) పల్లిమ నైర్వతి నైపు చూస్తుంది. ఆ దోషం నివారించేందుకు యార్పు ఈశాన్యంలో ద్వారం తప్పక అమర్చాలి.


~~~~~  
ఉత్తర వాయవ్యం పెరుగుదల - పర్యావరణాన్ని తరలించుట.



~~~~~

సూచన:



- ఉత్తర వాయవ్యము 10 డిగ్రీలు పెరిగిన (తిరిగిన) స్థలం.
- దిక్కుచికి ఉన్న స్థలము.



ఉత్తర వాయవ్యం పెంచుకొంటూ పోయిన రోడ్డును అనుకొని వున్న స్థలం లేక గృహం ఉత్తర వాయవ్యం నైపు 10 డిగ్రీలు లేదా అంతకు మించి పెరిగి (తిరిగి) వున్నప్పుడు ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఉన్న దాని గేటు (ద్వారం) ఈశాన్యం నైపు చూస్తుంది. ఇది తల పలికాల్సి వస్తుంది.

సూచన:

- ఉత్తర ఈశాన్యము 10 డిగ్రీలు పెరిగిన (తిరిగిన) స్థలం.
- దిక్కుచికి ఉన్న స్థలము.



ఉత్తర ఈశాన్యం పెంచుకొంటూ పోయిన రోడ్డును అనుకొని వున్న స్థలం లేదా గృహం ఉత్తర ఈశాన్యం నైపు 10 డిగ్రీలు లేక అంతకు మించి పెరిగి (తిరిగి) వున్నప్పుడు ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఉన్న దాని గేటు (ద్వారం) ఉ వాయవ్యం నైపు చూస్తుంది. ఆ దోషం తొలగించుకు యార్పు ఈశాన్యం తప్పక ద్వారం అమర్చాలి.

~~~~~  
ఉత్తర ఈశాన్యం పెంపు - బళ్ళెత్తాన్ని పెంచుట.




ఋషభాక్షర్యమునకు వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు

దిక్పాత్ర చిత్ర దిక్పాత్రన చేయు విధానం

ఈ నమూనాలను సరియగు స్థలములకు దిక్పాత్రన చేయబడిన స్థలములని గుర్తించండి.

మిగిలిన నమూనాలు నగరములు, పట్టణములు, గ్రామములందు ముందుగానే లేఅవుట్ చేయబడిన రోడ్లల గమనాన్ని బట్టి దిక్పాత్రన చేయబడిన నమూనాలుగా వాటి యొక్క ఫలితాలుగా సూచించబడినవని గమనింపగోరుచున్నాము.



సరియగు దిక్పాత్రల స్థలం

ఇందు తూర్పు సరిహద్దుల గృహమును నిర్మించాలి.


పరిసర గృహముల పరుసను బట్టి ఉత్తర సరిహద్దుల గృహమునుకానీ.

పడమర కూడా రోడ్డు వున్నచో పశ్చిమ ముఖద్వార గృహములైనను

నిర్మించవచ్చును. దక్షిణ ముఖద్వార గృహమును కట్టరాదు.
తూర్పు కూడా పెండు - పురుషుల ఆరోగ్యభాగ్యాలను ప్రతిష్ఠించు.



ఋషభాక్షర్యమునకు వాస్తుశాస్త్ర వాస్తవాలు



సరియగు దిక్పాత్రల స్థలం

ఇందు దక్షిణ సరిహద్దుల గృహము నిర్మించాలి.


పరిసర గృహముల సనుసరించి తూర్పు ముఖద్వార గృహమును కానీ, ఉత్తరమున కూడా రోడ్డు వున్నచో ఉత్తర ముఖ ద్వారమును

కానీ కట్టవచ్చును. పశ్చిమ ముఖద్వార గృహమును కట్టరాదు.

ఆగ్నేయం శంకు - ఉండబోదు కలవంపు.




సరియగుదిక్కుగలస్థలం



సరియగుదిక్కుగలస్థలం
ఇందు పశ్చిమ సీంహద్వార
గృహము కట్టాలి. పరిసర
గృహాల పరుసను
అనుసరించి ఉత్తర
ముఖద్వార గృహమును
కానీ, ఈ స్థలారితో కూర్చున్న
కూడా రోడ్డు పుస్తచో
కూర్చు ముఖద్వార
గృహమును కానీ
నిర్మించుకొనవచ్చును.
దక్షిణ ముఖద్వార
గృహమును నిర్మించరాదు.

ఉత్తరం రోడ్




సరియగుదిక్కుగలస్థలం

ఇందు ఉత్తర సీంహద్వార గృహము కట్టాలి. పరిసర గృహముల పనుసరించి కూర్చు
ముఖద్వార గృహమును కానీ, దక్షిణం వైపు కూడా రోడ్డు పుస్తచో దక్షిణ ముఖద్వార
గృహమును కానీ నిర్మించవచ్చును. పశ్చిమ ముఖద్వార గృహమును నిర్మించరాదు.

సరియగుదిక్కుగలస్థలం
వైర్వతి శంకర్ - రాజ్ కుమార్ ముంపు.



సరియగుదిక్కుగలస్థలం



ఈ స్థలం 10 దిగ్గలు కూర్చు ఈశాన్యమువరు పెరిగి
(తరిగి) వున్నది.





ఈ స్థలం 10 దిగ్గలు కూర్చు ఆగ్నేయం పెరిగి
(తరిగి) వున్నది.

సరియగుదిక్కుగలస్థలం
వాయువ్యం శంకర్ - మైశ్రీ శంకర్.





00



Handwritten: *Handwritten text, possibly a signature or name, written in cursive.*







ಕವಿಮಗಳಾ ಪೈಕಿ ಹಿಂದಿಲಿಕ್ಕಿ- ಕವಿಮಗಳಾದ ಹಿಂದಿಲಿಕ್ಕಿ.




~~~~~



~~~~~  
కూర్పు కప్పు - మగసంకతికి ముప్పు.



~~~~~



తూర్పు ఈశాన్యం బాగా పెంచుకుంటూ సాగివున్న రోడ్డును అనుకొని వున్న స్థలానికి కూడా తూర్పు ఈశాన్యం బాగా పెరిగి వుంటుంది. ఆ రోడ్డును అనుసరించే కాంపౌండు గోడను కట్టి దానికి గేటు పెట్టితే ఆ గేటు తూర్పు అగ్నేయాన్ని చూస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంటినుండి గేటుకు ఇరువైపులా సమాన కోణాలుంటే విధంగా ఈ చిత్రంలో చూపినట్లు గేటును అమర్చుకోవాలి. అప్పుడది తూర్పును చూస్తూ మంచి ఫలితాల్ని చేకూరుస్తుంది.

~~~~~  
కూర్పు అగ్నేయం పూర్వం వైపు వేయకు - సంకతి సుఖశాంతులను దివ్యులలో జ్ఞోయకు.



సంపూర్ణముగా పాటించినచోనే వాస్తుశాస్త్రం సఫలమవుతుంది.





ఉత్తర ఈశాన్యం బాగా పెంచుకుంటూ ఏర్పడిన రోడ్డును అనుకొని ఉన్న స్థలానికి కూడా ఉత్తర ఈశాన్యం బాగా పెరిగి ఉంటుంది. ఆ రోడ్డును అనుసరించే కాంకర గోడను కట్టి దానికి గేటును పెట్టమనుకోండి. ఆ గేటు ఉత్తర వాయువ్యాన్ని చూస్తుంది. కాబట్టి మన యింటి నుండి గేటుకు ఇరువైపులా సమాన కొలతలు ఉండులాగున ఈ చిత్రంలో చూపినట్లు గేటును ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడది ఉత్తరాన్ని చూస్తూ ఉత్తమ పరిణాల్ని కలిగిస్తుంది.

సంపూర్ణముగా పాటించినచోనే వాస్తుశాస్త్రం సఫలమవుతుంది.
రోడ్డు ఎత్తు ఉన్నప్పుడు దక్షిణం కప్పు - తరుణుల సాధాగ్నానికి మెప్పు.



సంపూర్ణముగా పాటించినచోనే వాస్తుశాస్త్రం సఫలమవుతుంది.

చెడు వీధిపోకట్లను నివారించుకొనే పద్ధతులు





స్థలానికి తూర్పు ఆగ్నేయం వీధిపోటు పుష్కలము దానికి ఎదురుగా పుష్కల స్థలాన్ని అమ్మినేయాలి. ఆ స్థలాన్ని కొన్నవారు ఇల్లు కట్టుకొన్నా ఎలాంటి లోటుండదు. స్థలం అమ్ముటకు అనుకూలం లేనప్పుడు ఈ చిత్రంలో చూపిన విధంగా గదిని నిర్మించి, ఆ గది చుట్టూ మరొక ప్రవారిగోడ కట్టి ఆ గదిని అమ్మినేయాలి.

సంపూర్ణముగా పాటించినచోనే వాస్తుశాస్త్రం సఫలమవుతుంది.
రోడ్డు ఎత్తు ఉన్నప్పుడు దక్షిణం కప్పు - తరుణుల సాధాగ్నానికి మెప్పు.



అంతరంగికంగా అనుకూలంగా ఉండేలా వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం నిర్మించబడిన వాస్తు నిర్మాణాలు

మొత్తం వైలానికి తూర్పు అగ్నేయం అయి
ఫ్రంట్ అండ్ బేసిడ్ వాస్తు నిర్మాణం అయిన ఆ
కొట్టుకు తూర్పు వీధిమాధ్యంగా మారి ఆ
కొట్టును కొద్దిదూరం వైపున నిర్మించవలసి
అవుతుంది. మన ఇంటికి మేడ వేస్తే
ఈ కొట్టుపై కూడా మేడ వేయాలి. కొట్టు
కట్టక ముందు మనకు ఉండే చెరువు ప్రక్కకు
నెట్టి వట్లవేయండి. పశ్చిమ వైపున దక్షిణ
వైపున ఉత్తర వాయువును వీధిపక్కను
నివారించుకొనేందుకు కూడా ఈ వద్దటివే
అనువరించాలి. అయితే కొట్టు నిర్మించే
అవకాశం లేనప్పుడు వీధిపక్కను వడే నిడివిలో
ప్రవేశించి లేదా ఇంటిని అంటుకుంటూ ఇంటి
ఎత్తులో సమానంగా ఒకవేళ ఆ ఇంటికి
మేడ ఫ్రంట్ మేడ ఎత్తుకు సమానంగా ఒక
గోడ కట్టి వదలాలి అప్పుడు ఆ గోడ ఒక
అడ్డంకుగా మిగిలిపోతూ నిలబడి ఫ్రంట్
వీధిపక్కను దుష్ప్రభావాన్ని అడ్డుకొంటుంది.
ఈ సమాధానం చూడండి.




అంతరంగికంగా అనుకూలంగా ఉండేలా వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం నిర్మించబడిన వాస్తు నిర్మాణాలు

రోడ్డు ఎత్తు పుష్కపాడు పశ్చిమం కప్పు - గృహస్థు ప్రతిష్ఠను బాటి చెప్పి




అంతరంగికంగా అనుకూలంగా ఉండేలా వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం నిర్మించబడిన వాస్తు నిర్మాణాలు



అంతర వాయువు కప్పు - స్థిరత్వానికి శ్రుతి (శ్రుతి = చిలుము).




.....



.....
ఇంటికి ఉత్తర ఈశాన్య నిర్మాణం పెరుగుదల - ధన విశ్వరూపు తరుగుదల.




.....




.....
ఉత్తరం తప్ప - నిత్యమూతు నిప్ప.



~~~~~



ELEVATION



EAST ROAD

~~~~~  
తూర్పు తీరం - పురుషుల కిర్తనావళి ఎత్తిన తీరం.



~~~~~

# లేఖలు

లేఖ నెం. 1.

జి.యస్. ప్రకాశ్ & సోన్ల వాస్తు శిల్పి.  
53-10-2, రాజ్ కేంద్ర మార్గం, చామరం, పిన్: 0883 - 467914

ఈ నవ్య ప్రణాళిని పంపిణీ చేయడానికి ముందు ప్రతి మానవునికీ తన జీవిత భద్రతకు అవకాశాలను సౌకర్యాలలో ఇచ్చి ఉంటుంది. అట్టి ఇంటిని నిర్మించుటకు సరియైన మార్గము మానవుని నుండి "వాస్తు శాస్త్రము". అట్టి గ్రంథ రచనలు ఇంతకు పూర్వము అనేకములున్నవి ఇటీవల 1987వ సంవత్సరమునందు "వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవాలు" అను గ్రంథమును వెలువరించిన గ్రంథకర్త అయిన శ్రీ గౌరు తిరుపతి రెడ్డి గారి కృషి అపూర్వమైనది.

ఈ గ్రంథము వెలువడిన తరువాత ఇందరి మూలముల వారముగా చేసుకొని పెట్టుకుంటున్న వాస్తు శాస్త్రములను వ్రాయుచున్నారు. వాటి మార్గము వాటిలే కానీ, ఈ గ్రంథమునకు సాటిరాని మానవుని మనుగడకు ప్రతి సైంటిస్ట్ అనుకూలము కృషి చేయుచున్నారు. అట్టి ప్రతి వాస్తు శాస్త్రజ్ఞుడు కృషి చేయ వలయునే కానీ అరకొర అనుభవముతో అందరినీ అభివృద్ధి పాలు చేయు పద్ధతులు ప్రవేశ పెట్టుట కానీ వ్రాయుట కానీ మంచిది కాదు.

ఇతర గ్రంథ మూలములు, వాటి భావములు, ప్రస్తుత నిర్మాతలగుచున్న నిర్మాణ విశేషములు, వరినర ప్రలాపములు ఇందనేకములు మిళితములై యున్నవి. ఈ లోకము నందు విషయవిశ్లేషము ఉచిత పాఠ్య కాదు. గ్రంథకర్త గాని శ్రీ గౌరు తిరుపతి రెడ్డి గారు విచారణల సహకారములందుకొని 'లోకమునకు మేలు చేయాలి' అనే తపనతో లక్షల రూపాయి వెచ్చించి శాస్త్ర విషయాలపై అసెయి హిమాలయ పర్వతము పర్వతించి, పరిశీలించి వెలువరించిన గ్రంథమిది.

~~~~~

లేఖ నెం. 2.

జి.యస్. ప్రకాశ్ & సోన్ల వాస్తు శిల్పి.
పిన్: 872290

శాస్త్రము అనగా శాసించునది, వాస్తు అనగా మనస్సు గురించి అనీ, వాస్తును గురించి శాసించునది గాన వాస్తు శాస్త్రమని పిలువబడుచున్నది.

ఇది వాస్తు శాస్త్రం గమక వాస్తుకు సంబంధించిన విశ్వాన కాశ్యపుని చెప్పినట్లు. మన మహర్షులు రచించిన మన రహస్య మూలాలు, గౌతమ రహస్య మూలాలలో కొన్నింటికి కాలానుగుణంగా కాలరేఖ ఉద్భవించి, వాటిని కాలంతో అనుసరించేము అవలంబించేము.

అలాగే మన మహర్షులు వ్రాసిన వాస్తు శాస్త్రంలో కూడా కాలమునకు పిలువని కొన్ని మూలములున్నవి. శ్రీ గౌరు తిరుపతి రెడ్డి గారు కాలము చెప్పిన వారిని పరిశీలించి, మన మహర్షులు (వెనకించిన మూలములతో అనుసరించుముగా తీసుకొని, వారి అనుభవాన్ని పుష్టిచేసి వివిధ వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవాలుగా రచించినారు. ఈ పాత్రమును రచించి మీరు మీ ఇంట్లను పరిశీలించి పరిశీలించుకొని వివరంగా మన భూమిలో కింది వ్రాసినారు. ముఖ్యమైన వారి పరిశీలనకు సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలను వ్రాసి మన కంప్యూటరు అకృష్ట వారికి విరా విరాల్ క్లిష్టమిది. వాస్తు విషయ పరిశీలనకు రోజూ రోజూ చేయులాగున కొడుచున్నాను.

లేఖ నెం. 3.

జి.యస్. ప్రకాశ్ & సోన్ల వాస్తు శిల్పి.
పిన్: 872290

పూర్వశ్రీ గురువుగానిన గౌరు తిరుపతి రెడ్డి గారికి తమ అమంగళ అందేవారి అభివాదములతో

~~~~~  
రక్షణం తెరపు - తరుణుల సౌభాగ్యాలను ప్రాంగు సారవేష.













యిప్పుడు అలోచిస్తే శరీరమంతా కంటివైంది.


నా కోరికను మన్నించి శ్రీ రెడ్డి గారు నేను నివసిస్తున్న యింటికి వచ్చి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నా యింటి కొలతలను వ్యయంగా తీసుకొని - మరోమారు క్షుణ్ణంగా పరివరాలవల్లించి వరిశీలన చేసిన ఏమ్మట ఇంటి స్థానం వేసి - విర్యాణం ఏ విధంగా అయగవలసింది కూడా వివరణలిచ్చి వెళ్ళారు. నేను భగవంతుని విశ్వసించినట్లు రెడ్డి గారి వాస్తును విశ్వసించి, వారు ఏది చెప్పినా అది చేశాను. పూర్తిగా ఇంటిని నేల మట్టము గావించి కేవలం మూడు మాసాల వ్యవధిలోనే నిర్మాణం పూర్తి గావించి - ఏ గృహకాయలూ, గ్రహకాయలూ, ముహూర్త కలాలు మోడకుండానే గృహ ప్రవేశం చేశాను. మాసాలు గడిచే కొద్దీ నా ఆరోగ్యం చక్కగా కుదుటపడసాగింది. పువ్వులన్నీ ఎత్తినట్లుయింది.

రేఖ నెం. 11.

వాస్తుశాస్త్ర విషయంలో మీ కృషిని, గడించిన అనుభవాన్ని పృథకులపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. మీ వంటి దీక్షాపూరిత కృషి, మరుగుపడిన వాస్తుశాస్త్ర ప్రతిభ వెలుగు లోనికి వచ్చి, ఇతర దేశ ప్రాచుర్యం పొందడానికి దోహదం చేస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. మీ పరిశ్రమ నిరంతరం కొనసాగాలనీ, సమాజ శ్రేయస్సును సాధించాలనీ మనసారా ఆశిస్తున్నాను.

రేఖ నెం. 12.

మంచి కుర్చుల లాంటి కమిషన్ ఏజెంట్, గౌరవకరమూర్తి. ఫోన్: 08155 - 370 వేది 9-3-94  
శ్రీ గారు తిరువతి రెడ్డి గారికి నమస్సులు.  
మీరు 20-12-1993న మా అంగడికి వచ్చారు. అది ఈశాన్యం, అగ్నేయం తొంపులో, తూర్పు వడక కలిగి ఉండినది.



ఈ వాస్తుదోషాన్ని సవరించడానికి ఈశాన్యం కలుపుకోవాలనీ, అందుకోసం ఈశాన్య స్థలంలో ఉన్న వృక్షని తూర్పు వైలానికి వెంటించి వర్షపుర మార్పుల ద్వారా వైలాన్ని సవరించినారు. ఆ విధంగా ఈశాన్యం కలుపుకున్న నెలలోనే ఊహించని పరిణాలు నా వ్యాపారంలో కనపడి ఎంతో పరిణం పొందినాను. కన్నడ సోదరులందరూ కూడా మీ వాస్తు నలవాలను పాటించి మంచి పరిణాలు పొందాలని ఆశిస్తున్నాను.

రేఖ నెం. 13.

జ్యోతిష్, కర్మాలు విజ్ఞ, ఫోన్: ప్లాట్ నెం: 2115, రెసిడెన్స్: 2116 వేది: 1-4-94  
గౌరవనీయులైన శ్రీ గారు తిరువతి రెడ్డి గారికి నమస్సులు.

తీర్థ పరుసను దాటి ముందుకు వచ్చిన పశ్చిమ ముఖ గృహం - అంతులేని ఆరిష్టాల ఆకాశం.



ఎందరికో ఎన్నో గృహపరచైన వాస్తు మార్పులు చేస్తున్న (కమంట్లో మీరు 1-1-1989న మా ప్లాట్లలోకి వచ్చి చూసారు.

తూర్పు ఈశాన్యం మూతపడి, అగ్నేయం తొంపు ఉండినది. ఈశాన్యపు గదికి ఉత్తర వాయువ్యంలో ద్వారం వుండటం, సైన్ మిషన్ గోడావీకు కూడా ఉత్తర వాయువ్యంలో ద్వారం వుండటం వాస్తు దోషాలని, ముందు అగ్నేయంలో మూతపేసి, ఈశాన్యముగా ఉత్తరములో ఉత్తర ద్వారం పెట్టమని సూచించారు. పీటవరి చివరలో డబ్బులేక ఎంతో ఇబ్బంది వదుతూ మార్పు చేశాము.

ప్లాట్లలో మొదలు పెట్టేప్పుడే మంటి 6 నెలలు వత్తవడక నడుస్తూ ఎందరికో తయిపెట్టిన ప్లాట్లలో సై వాస్తు మార్పులు చేయటంలో ఊహించని పరిణాలు పొందినాము. మీరు మార్పు ఆ దినం ఎలాంటి పీజ తీసుకోలేదు. కానీ మాకు ఉత్తమ పరిణాలు అందించినారు. ఈ రోజు కొత్తగా కట్టలేదు నా ఇంటికి కూడా వాస్తు స్థానం ఇచ్చారు.

అందుకే ప్రతి మోనపుడు వాస్తు నలవాలను పాటించి ప్రతివలం పొందాలనీ, అర్థిక ప్రగతిని సాధించాలనీ నేనంటాను.

రేఖ నెం. 14.

జి. నూర్జులూర్, రేవో కేబుల్ (ఇంటియా) డివిజన్, ఎంటి నెంబర్. 11, క్రింద రోడ్, రంగులూరు - 560001.  
ఫోన్: 2268520, 2265908 ప్లాట్: 091-80-2260396, వేది: 22-6-94

వాస్తులో వాస్తవ ముందా అని ఎవరైనా అంటే అందుకు నా అనుభవమే పెద్ద నిదర్శనంగా చెప్పుతుంటాను.

1989లో శ్రీ గారు తిరువతి రెడ్డి గారు ఒక మిత్రుని ద్వారా పరిచయమైనారు. అప్పుడే వారు వాస్తుపరచైన అన్నపూర్ణ ఎంతో అనుభవం గడించి వున్నారు. అప్పుడు వారిని రెంగులూరుకు రమ్మిని "టుంకూర్" లో వున్న నా "రేవో కేబుల్" ప్లాట్లలోకి చూపించాను. ఆ ప్లాట్లలోకి రక్షణ వైర్లతో గేటు వుంది. అది వాస్తు దోషంగా వేర్కొని దానిని రక్షణ అగ్నేయంలోకి మార్చించారు.

ఆ తరువాత మేము ఊహించని పరిణాలు పొందడంతో వారి అపారచైన శాస్త్ర పాండిత్యాన్ని ఎదుగురికి వెంచడం ఎంతో అవసరం అనిపించి "మీరు ఈ వాస్తును వృత్తిగా స్వీకరించండి. ఆ విధంగా ఎందరికో వాస్తు నెలుగును అందించగలరని" అనేక వర్షాయాలు చెప్పాను. అటు తరువాత వారు 1990 ఆగస్టులో హైదరాబాద్ లో అసేమ ప్రారంభించారు.

ఏదీ! 1991లో నేను టుంకూరు తీర్థ "కోవెల్" లో "యూకోడ కండక్టర్" అనే ప్లాట్లలోకి రెడ్డి గారిలో వెంబడించి వాస్తుపరంగా నిర్మించాను.

మా ప్లాట్లలోకి వెంటి భారతదేశంలో సుమారు 1000 వరకు ఉంటాయి. వాస్తుపరంగా మా ప్లాట్లలో మార్పులు పొందిన అనంతరం మేము అట్టే నెయ్యూర్ మొదటి పరి స్థితిలో 5, 6 స్థానంలో వున్నాము ముఖ్యంగా టర్కీ వల్ లాచాలలో.

1989 లో 5 కోట్లు టర్కీ వల్ చేసిన మేము ప్రస్తుతము 25 కోట్లు టర్కీ వల్ అర్జెన్టీ అందుకొని వున్నాము. ఇంకా వచ్చే అర్జెన్టీ మా స్థాయికి మించి వుండటంతో వాటిని తీసుకోవడం లేదు. అందుకే ప్రతి పారిశ్రామిక వేత్తకు మేము నచ్చేదేమంటే తమ తమ ప్లాట్లలోను వాస్తు (కమంట్లో పరిదర్శకం) లేదా (కొత్తగా నిర్మించుకొని) అప్పుడే పరిణాలను అందుకోమని.

ఉత్తరం దీర్ఘి ట్రాంగివో ఇల్లు గలవాడు - సింల్ కుటరునిరి సంతోషం.













~~~~~

ప్రజాహిత ప్రచురణలు

ముద్రణ రూ

1. వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవాలు	తెలుగు	29వ	120/-
2. వాస్తు సూక్తులు	తెలుగు	10వ	7/-
3. వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవము	కన్నడ	11వ	120/-
4. వాస్తు శాస్త్రము	కన్నడ	3వ	7/-
5. The Secret World of Vaasthu	ఇంగ్లీష్	6వ	200/-
6. The Golden Proverbs of Vaasthu	ఇంగ్లీష్	3వ	10/-
7. వాస్తు సందేశ	హిందీ	2వ	120/-
8. వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవము	తమిళ	11వ	120/-
9. వాస్తు మణి మొయిగ	తమిళ	3వ	7/-
10. వాస్తు సందేశాలు - సమాధానాలు	తెలుగు	2వ	35/-
11. వాస్తు ప్రశ్నోత్తర వాస్తవాలు.	"	4వ	75/-
12. వాస్తు నిర్మాణ వాస్తవాలు.	"	3వ	60/-
13. వాస్తు సాక్షి	హిందీ	2వ	7/-
14. వాస్తు సందేశాలు - సమాధానాలు	కన్నడ	1వ	35/-
15. తూర్పు స్థలం - వాస్తు ఫలం	తెలుగు	2వ	7/-
16. ఆగ్నేయ స్థలం - వాస్తు ఫలం	"	2వ	7/-
17. దక్షిణ స్థలం - వాస్తు ఫలం	"	2వ	7/-
18. నైరుతి స్థలం - వాస్తు ఫలం	"	2వ	7/-
19. పశ్చిమ స్థలం - వాస్తు ఫలం	"	2వ	7/-
20. వాయవ్య స్థలం - వాస్తు ఫలం	"	2వ	7/-
21. ఉత్తర స్థలం - వాస్తు ఫలం	తెలుగు	2వ	7/-
22. ఈశాన్య స్థలం - వాస్తు ఫలం	"	2వ	7/-
23. వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవము	గుజరాతి	1వ	100/-
24. వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవము	మరాఠీ	1వ	120/-

~~~~~

పశ్చిమ నైరుతి నిర్మాణాలు - పురుషుని శుభాలకు కత్తివేటు.



~~~~~

ముద్రణ రూ

25. తెలుగు శాస్త్రములు.	తెలుగు	1వ	50/-
26. గౌరు పెద్ద బాలశిక్ష.	"	2వ	21/-
27. All about Vaasthu— Eastern site.	ఇంగ్లీష్	1వ	10/-
28. All about Vaasthu— Southeastern site.	"	"	10/-
29. All about Vaasthu— Southern site.	"	"	10/-
30. All about Vaasthu— Southwestern site.	"	"	10/-
31. All about Vaasthu — Western site.	"	"	10/-
32. All about Vaasthu — Northwestern site.	"	"	10/-
33. All about Vaasthu —Northern site.	ఇంగ్లీష్	1వ	10/-
34. All about Vaasthu —Northeastern site.	"	"	10/-
35. Vaasthu Queries Answered	"	3వ	100/-
36. వాస్తు ప్రశ్నోత్తర	హిందీ	2nd	75/-
37. వేసు - వా వాస్తు	తెలుగు	1వ	1/-
38. Industries and Vaasthu	ఇంగ్లీష్	1st	10/-
39. వాస్తు పరిశోధన వాస్తవాలు.	తెలుగు	2వ	50/-
40. పూర్వ స్థల - వాస్తు బల	హిందీ	1st	8/-
41. ఆగ్రేయ స్థల - వాస్తు బల	"	1st	8/-
42. దక్షిణ స్థల - వాస్తు బల	"	1st	8/-
43. నైరుతి స్థల - వాస్తు బల	హిందీ	1st	8/-
44. పశ్చిమ స్థల - వాస్తు బల	"	1st	8/-
45. వాయవ్య స్థల - వాస్తు బల	"	1st	8/-
46. ఉత్తర స్థల - వాస్తు బల	"	1st	8/-
47. ఈశాన్య స్థల - వాస్తు బల	"	1st	8/-
48. గౌరు వాస్తు శాస్త్రము	తెలుగు	-	-
49. గౌరు వాస్తు గీతాలు	తమిళ శాస్త్రము	-	30/-

~~~~~

పశ్చిమ వాయవ్య నిర్మాణాలు - యజమాని వాస్తుశాస్త్రముకి పెద్ద కాపు.





|                                          | ముద్రణ   | రూ      |
|------------------------------------------|----------|---------|
| 50. వాస్తు కేబుల్ బిల్డ్ వాస్తవంగళ       | తమిళం    | 2వ 75/- |
| 51. వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవాలు (2వ భాగం)   | తెలుగు   | 2వ 60/- |
| 52. కిక్కు ముద్రి - వాస్తుఫలన్           | తమిళం    | 1వ 7/-  |
| 53. అగ్నేయ ముద్రి - వాస్తుఫలన్           | ..       | 1వ 7/-  |
| 54. తెలుగు ముద్రి - వాస్తుఫలన్           | ..       | 1వ 7/-  |
| 55. నైరుతి ముద్రి - వాస్తుఫలన్           | ..       | 1వ 7/-  |
| 56. మేరుక్ ముద్రి - వాస్తుఫలన్           | ..       | 1వ 7/-  |
| 57. వాయవ్య ముద్రి - వాస్తుఫలన్           | ..       | 1వ 7/-  |
| 58. పడమర ముద్రి - వాస్తుఫలన్             | ..       | 1వ 7/-  |
| 59. ఈశాన్య ముద్రి - వాస్తుఫలన్           | ..       | 1వ 7/-  |
| 60. శుభ శక్తి - వాస్తు ఫల                | కన్నడ    | 1వ 7/-  |
| 61. అగ్నేయ శక్తి - వాస్తు ఫల             | ..       | 1వ 7/-  |
| 62. దక్షిణ శక్తి - వాస్తు ఫల             | ..       | 1వ 7/-  |
| 63. శ్రీమత శక్తి - వాస్తు ఫల             | ..       | 1వ 7/-  |
| 64. పశ్చిమ శక్తి - వాస్తు ఫల             | ..       | 1వ 7/-  |
| 65. వాయవ్య శక్తి - వాస్తు ఫల             | ..       | 1వ 7/-  |
| 66. ఈశాన్య శక్తి - వాస్తు ఫల             | ..       | 1వ 7/-  |
| 67. ఈశాన్య శక్తి - వాస్తు ఫల             | కన్నడ    | 1వ 7/-  |
| 68. దేవుల చరిత్ర (మే - దింక వెలు రూపాలు) | తెలుగు   | 1వ 25/- |
| 69. ఆదారాలు - శాస్త్రీయ వాస్తవాలు        | ..       | 2వ 50/- |
| 70. శుభ వాస్తు సూక్తులు                  | ..       | 1వ 3/-  |
| 71. The Pearls of Vaasthu                | ఇంగ్లీషు | 1st 5/- |
| 72. గృహ వాస్తు శక్తి                     | హిందీ    | 1st 3/- |
| 73. శుభ వాస్తు శక్తి                     | కన్నడ    | 1వ 3/-  |
| 74. శుభ వాస్తు మతీ మొయిగళ                | తమిళం    | 1వ 3/-  |
| 75. వాస్తు నిదర్శన వాస్తవంగళ             | తమిళం    | 1వ 60/- |
| 76. వాస్తు అరేబి వాస్తవంగళ               | తమిళం    | 1వ 60/- |
| 77. తరగతి టెంపు గది తులసి                | తెలుగు   | 2వ 7/-  |

ఉత్తర వాయవ్యం వీధిపోటు - ఉత్తరం శుభాలకు ఈదిపోటు. (ఉత్తరం = స్త్రీలు).



|                                             | ముద్రణ   | రూ       |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| 78. వాస్తు నిర్మాణ వాస్తవాలు                | ..       | 3వ 60/-  |
| 79. వాస్తు ప్రక్కోత్తర వాస్తవంగళ            | కన్నడ    | 1వ 75/-  |
| 80. ఆకు కూరలు - అరోగ్య వాస్తవాలు            | తెలుగు   | 1వ 30/-  |
| 81. సి.పి. ట్రోన్ (వేమన సాహితీ కవిత)        | తెలుగు   | 1వ 3/-   |
| 82. ప్రకృతి వాస్తు - అరోగ్య వాస్తవాలు       | తెలుగు   | 1వ 60/-  |
| 83. తాయకూరలు - పోషక విలువలు                 | తెలుగు   | 1వ 60/-  |
| 84. వాస్తు ప్రకృత వాస్తవాలు                 | తెలుగు   | 1వ 60/-  |
| 85. వాస్తు శాస్త్ర వాస్తవంగళ (2వ భాగం) తమిళ | 3వ       | 40/-     |
| 86. వాస్తు శాస్త్ర సత్కంగళ                  | పత్రాలు  | 1వ 120/- |
| 87. ఇండస్ట్రీస్ - వాస్తు                    | తెలుగు   | 1వ 100/- |
| 88. వాస్తు పరిశోధన వాస్తవంగళ                | కన్నడ    | 1వ 60/-  |
| 89. వాస్తు అమెపు వాస్తవంగళ                  | తమిళం    | 1వ 60/-  |
| 90. ఇయారకై వాస్తు అరోగ్య వాస్తవంగళ          | తమిళం    | 1వ 60/-  |
| 91. వేమన మతం - సర్వజన హితం                  | తెలుగు   | 1వ 25/-  |
| 92. వాస్తు వీధి చూపుల వాస్తవాలు             | తెలుగు   | 1వ 70/-  |
| 93. మన వేమన కలం                             | తెలుగు   | 1వ 9/-   |
| 94. వాస్తు సంధేశ                            | పంజాబీ   | 1వ 120/- |
| 95. ఇండస్ట్రీస్ వాస్తు                      | ఇంగ్లీషు | 1వ 150/- |
| 96. వాస్తు ప్రశ్నోత్తర                      | మరాఠీ    | 1వ 75/-  |
| 97. వాస్తు ప్రశ్నోత్తర                      | తెలుగు   | 1వ 150/- |
| 98. మానవుల అమృతం శేవ                        | తెలుగు   | 1వ 7/-   |
| 99. ఇండస్ట్రీస్ వాస్తు                      | తమిళం    | 1వ 100/- |
| 100. గృహవాస్తు ఫ్లాన్స్                     | తెలుగు   | 1వ 150/- |

For Copies : PRAJAHITA PUBLISHERS  
1-1-1/18/1, Golconda X Roads, Hyderabad - 20 7631001, 6574769

గమనిక : - పై ప్రచురణల కొరకు 120/- రూపాయల పై విలువల ఆర్డర్  
యం.ఎ.డి.డి., డ్రా రా పంపిన యెడల బుక్స్ డిస్ట్రీబ్యూట్ చేస్తామి మా  
పాఠశాల ఇన్స్ట్రుమెంట్ పంపినందుకు 120/- రూపాయల పై విలువల ఆర్డర్  
బుక్ చేసిన యెడల పోస్టల్ డ్రాబీలు పంపిన డ్రా రా భరించగలము

ఉత్తర ఈశాన్యం వీధిచూపు - సిరులుకు స్త్రీ సుఖాలకు స్థిరమైన ప్రాప్తి