

پروژه مقطع کارشناسی مهندسی برق

[تحلیل تأثیر تأخیر زمانی بر مکان هندسی ریشهها]

[نیکی مهدیان]

استاد درس:

[دكتر تقى راد]

1. مقدمه

تأخیر زمانی یکی از ویژگیهای ذاتی بسیاری از سیستمهای کنترلی در دنیای واقعی است که ناشی از محدودیتهای فیزیکی مانند انتقال داده، پاسخ محرکها یا پردازش محاسباتی است. این تأخیرها میتوانند به طور قابل توجهی بر پایداری و عملکرد سیستم تأثیر بگذارند. در طراحی سیستمهای کنترلی، درک رفتار مکان هندسی ریشهها در یک سیستم دارای تأخیر برای تضمین عملکرد مناسب ضروری است.

این پژوهش بررسی می کند که چگونه تأخیر زمانی بر مکان هندسی ریشهها تأثیر می گذارد. دو روش مورد استفاده قرار می گیرد:

- 1. بررسی اثر مستقیم تأخیر زمانی با استفاده از تابع نمایی.
- 2. استفاده از تقریب پاد (Padé) برای تبدیل تابع تأخیر به یک تابع گویای قابل تحلیل.

برای نمایش این مفاهیم، شبیه سازی هایی در MATLAB انجام می شود تا اثر تأخیر بر پایداری و پاسخ سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد.


2. مكان هندسى ريشهها بدون تأخير زماني

ما با یک سیستم کنترلی استاندارد حلقه باز شروع می کنیم که به صورت زیر تعریف شده است:

$$H(s) = \frac{1}{s(s+3)(s+6)}$$

این مدل به عنوان مبنای تحلیل قبل از افزودن تأخیر در نظر گرفته میشود.

clc; clear; close all; s = tf('s'); H = 1/(s*(s+3)*(s+6)); figure; rlocus(H);



این نمودار نشان میدهد که چگونه قطبهای سیستم در اثر تغییر پارامترها جابجا میشوند.

3. اضافه کردن تأخیر زمانی به سیستم

تأخير زماني رفتار سيستم را تغيير مي دهد. تابع تبديل جديد به شكل زير خواهد بود:

$$H(s)=rac{e^{-Ts}}{s(s+3)(s+6)}$$

برای تحلیل، مقدار T= 1.5 و نظر گرفته می شود. حضور عبارت نمایی باعث می شود که تحلیل مکان هندسی ریشه ها به طور مستقیم قابل انجام نباشد و MATLAB امکان رسم مکان هندسی ریشه ها برای توابع متعالی را پشتیبانی نمی کند، لذا نیاز به یک تقریب داریم.

4. استفاده از تقریب پاد(Padé)


برای ساده سازی تحلیل مکان هندسی ریشه ها، تابع تأخیر را با استفاده از تقریب پاد جایگزین می کنیم: با بازنویسی سیستم با این تقریب، تابع تبدیل به شکل زیر در می آید:

$$e^{-Ts}pprox rac{1-rac{Ts}{2}}{1+rac{Ts}{2}}$$

با بازنویسی سیستم با این تقریب، تابع تبدیل به شکل زیر در میآید:

کد MATLAB برای تقریب یاد:

clc; clear;
close all;
s = tf('s');T = 1.5;
H = 1/(s*(s+3)*(s+6));
[num, den] = pade(T, 1);
Delay_approx = tf(num, den);
H_approx = Delay_approx * H;
subplot(2,1,1)
rlocus(H);



```
title('without delay');
subplot(2,1,2)
rlocus(H_approx);
title('approx');

این روش به ما امکان می دهد تا رفتار سیستم را تحت تأخیر زمانی بهتر تحلیل کنیم.
```

5. نتايج و تحليل

با مقایسه نمودارهای مکان هندسی ریشهها، نتایج زیر مشاهده میشود:

- تأخیر زمانی قطبها را به سمت ناپایداری سوق میدهد و حاشیههای بهره را تغییر میدهد.
 - تمایلات نوسانی افزایش می یابد که باعث کاهش میزان میرایی سیستم می شود.
- عملکرد سیستم دچار افت می شود و نیاز به استراتژی های جبرانسازی مانند کنترلرهای پیش فاز-پس فاز دارد.
- تقریب پاد یک راهکار عملی فراهم می کند، اما دارای محدودیتهایی در دقت مدلسازی تمامی اثرات تأخیر است.

6. نتيجه گيري

تأخیر زمانی نقش مهمی در پایداری و عملکرد سیستمهای کنترلی دارد و میتواند منجر به ناپایداری شود. از طریق تقریب پاد، میتوان تأثیرات تأخیر را تحلیل کرد و همچنان یک نمایش منطقی از سیستم ارائه داد. پژوهشهای آینده میتوانند تقریبهای مرتبه بالاتر و تکنیکهای حوزه فرکانسی مانند نمودارهای بود و نایکوئیست را برای درک عمیقتر سیستمهای دارای تأخیر مورد بررسی قرار دهند.