1) Dauerbefehl: z. B. 0,I,II = 2 BA / Impulsbefehl: z. B. 0,I,II = 3 BA / Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf = 2 BA / Pulsweitenmod. = 1 BA
2) aktiv oder passiv
3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte von Fremdsystemen für interoperable Funktionen
4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

GA-Funktionsliste VDI 3814 Blatt 1 - Zusammenstellung je ASP

Gewerk: MSR / Gebaeudeautomation

Anlage: Zusammenstellung Automationsschwerpunkte

Ein-/Ausgabefunktionen | Verarbeitungsfunktionen | Managementfunktionen | Bedienfunktionen

Abschnitt		1					2					3						4					5																												6													7				8				
Benennung	Spalte	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	1	2	3	4	Bemerkung																				
1	ASP01 Heizungstechnik 2.UG	15	10	66		50						65																																													999															
2	ASP02 Kaeltetechnik 2.UG	22	17	88		89						42																																													582															
3	ASP03 Lueftungstechnik 2.UG	10	7	55		18						19																																												428																
	Summe Funktionen	47	34	209		157						126																																												2004																