

Микропроцессорные устройства обработки сигналов

Лекция L03 «Представление целых чисел»

http://vykhovanets.ru/course67/

Представление чисел

- Натуральные числа: N8, N16, N32, N64.
- Целые числа: Z8, Z16, Z32, Z64.
- Числа с фиксированной запятой: Q4.12, Q1.15, Q1.31.
- Числа с плавающей запятой: F32, F64, F80.
- Рациональные числа <u>числитель</u> : R8, R16, R32, R64.
- Логарифмические форматы (логарифм значения и знак).
- Символьные форматы.

Целые и натуральные числа

Числа без знака (формат N)

1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
215	214	213	212	211	210	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20
x_{15}	x_{14}	x_{13}	x_{12}	x_{11}	x_{10}	x_9	x_8	x_7	x_6	x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0

$$= (1 \times 2^{15}) + (0 \times 2^{14}) + (0 \times 2^{13}) + (0 \times 2^{12}) + (0 \times 2^{11}) + (0 \times 2^{10}) + (0 \times 2^{9}) + (1 \times 2^{8}) + (0 \times 2^{7}) + (1 \times 2^{6}) + (1 \times 2^{5}) + (0 \times 2^{4}) + (0 \times 2^{3}) + (0 \times 2^{2}) + (0 \times 2^{1}) + (1 \times 2^{0})$$

$$= (1 \times 2^{15}) + (1 \times 2^{8}) + (1 \times 2^{6}) + (1 \times 2^{5}) + (1 \times 2^{0})$$
15

$$X = \sum_{i=0}^{15} x_i \cdot 2^i$$

Числа со знаком (формат Z)

S

$$x_{14}$$
 x_{13}
 x_{12}
 x_{11}
 x_{10}
 x_{9}
 x_{8}
 x_{7}
 x_{6}
 x_{5}
 x_{4}
 x_{3}
 x_{2}
 x_{1}
 x_{0}

 -215
 214
 213
 212
 211
 210
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20

 1
 0
 0
 0
 0
 1
 0
 1
 0
 0
 0
 0
 1

$$= (1 \times (-2^{15})) + (0 \times 2^{14}) + (0 \times 2^{13}) + (0 \times 2^{12}) + (0 \times 2^{11}) + (0 \times 2^{10}) + (0 \times 2^{9}) + (1 \times 2^{8}) + (0 \times 2^{7}) \\ + (1 \times 2^{6}) + (1 \times 2^{5}) + (0 \times 2^{4}) + (0 \times 2^{3}) + (0 \times 2^{2}) + (0 \times 2^{1}) + (1 \times 2^{0}) \\ = (1 \times (-2^{15})) + (1 \times 2^{8}) + (1 \times 2^{6}) + (1 \times 2^{5}) + (1 \times 2^{0}) \\ = -32768 + 256 + 64 + 32 + 1 = -32768 + 353 = -32415$$

$$X = -s \cdot 2^{15} + \sum_{i=0}^{14} x_{i} \cdot 2^{i}$$

Целочисленные форматы

N16 [0, 65 535], $\varepsilon = 1$

 $2^{15}2^{14}2^{13}2^{12}2^{11}2^{10}2^{9}2^{8}2^{7}2^{6}2^{5}2^{4}2^{3}2^{2}2^{1}2^{0}$ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Разряд Бит

Z16 [-32 768, 32 767], $\varepsilon = 1$

 $-2^{15} 2^{14} 2^{13} 2^{12} 2^{11} 2^{10} 2^9 2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

N32 [0, 4 929 967 295], $\varepsilon = 1$

Bec

 2^{31} 2^{30} 2^{29} 2^{28} 2^{27} 2^{26} 2^{25} 2^{24} 2^{23} 2^{22} 2^{21} 2^{20} 2^{19} 2^{18} 2^{17} 2^{16} 2^{15} 2^{14} 2^{13} 2^{12} 2^{11} 2^{10} 2^{9} 2^{8} 2^{7} 2^{6} 2^{5} 2^{4} 2^{3} 2^{2} 2^{1} 2^{0} 2^{10} $2^$ 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $x \mid x \mid$ $x \mid x \mid x \mid$ X

Z32 [-2 147 483 648, 2 147 483 647], $\varepsilon = 1$

 $-2^{31} \ 2^{30} \ 2^{29} \ 2^{28} \ 2^{27} \ 2^{26} \ 2^{25} \ 2^{24} \ 2^{23} \ 2^{22} \ 2^{21} \ 2^{20} \ 2^{19} \ 2^{18} \ 2^{17} \ 2^{16} \ 2^{15} \ 2^{14} \ 2^{13} \ 2^{12} \ 2^{11} \ 2^{10} \ 2^{9} \ 2^{8} \ 2^{7} \ 2^{6} \ 2^{5} \ 2^{4} \ 2^{3} \ 2^{2} \ 2^{1} \ 2^{0} \ 2^{10} \ 2$ 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

$$X_{N16} = \sum_{i=0}^{15} x_i \cdot 2^i$$

$$X_{N32} = \sum_{i=0}^{31} x_i \cdot 2^i$$

$$X_{Z16} = -s \cdot 2^{15} + \sum_{i=0}^{14} x_i \cdot 2^i$$

$$X_{Z32} = -s \cdot 2^{31} + \sum_{i=0}^{30} x_i \cdot 2^i$$

Форматы N16 и Z16

N16

```
2<sup>15</sup> 2<sup>14</sup> 2<sup>13</sup> 2<sup>12</sup> 2<sup>11</sup> 2<sup>10</sup> 2<sup>9</sup> 2<sup>8</sup> 2<sup>7</sup> 2<sup>6</sup> 2<sup>5</sup> 2<sup>4</sup> 2<sup>3</sup> 2<sup>2</sup> 2<sup>1</sup> 2<sup>0</sup>
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
```

$$X_{N16} = \sum_{i=0}^{15} x_i \cdot 2^i$$

1000 0000 0000 1001b = $8009h = 2^{15} + 2^3 + 2^0 = 32777$

Z16

```
-2<sup>15</sup> 2<sup>14</sup> 2<sup>13</sup> 2<sup>12</sup> 2<sup>11</sup> 2<sup>10</sup> 2<sup>9</sup> 2<sup>8</sup> 2<sup>7</sup> 2<sup>6</sup> 2<sup>5</sup> 2<sup>4</sup> 2<sup>3</sup> 2<sup>2</sup> 2<sup>1</sup> 2<sup>0</sup> 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
```


$$X_{Z16} = -s \cdot 2^{15} + \sum_{i=0}^{14} x_i \cdot 2^i$$

```
1000 0000 0000 1001b = 8009h = -2^{15} + 2^{3} + 2^{0} = -32757
```

```
08 8 1000
00 0 0000
            09 9 1001
01 1 0001
         10 A 1010
02 2 0010
            11 B 1011
03 3 0011
          12 C 1100
04 4 0100
            13 D 1101
05 5 0101
            14 F 1110
06 6 0110
            15 F 1111
07 7 0111
```


Внутренний формат N40

N40 [0, 1099 511 627 775], $\varepsilon = 1$



Внутренний формат Z40

Z40 [\cdot - 549 755 813 888, 549 755 813 887], ε = 1



Overflow – переполнение

$$X_{Z40} = -s_x \cdot 2^{39} + \sum_{i=0}^{38} x_i \cdot 2^i$$


$$Y_{Z40} = -s_y \cdot 2^{39} + \sum_{i=0}^{38} y_i \cdot 2^i$$

$$OF = c_{40} \oplus c_{39}$$

$$X_{Z40} + Y_{Z40} = -s_x \cdot 2^{39} + \sum_{i=0}^{38} x_i \cdot 2^i - s_y \cdot 2^{39} + \sum_{i=0}^{38} y_i \cdot 2^i =$$

$$= -(s_x + s_y + c_{39}) \cdot 2^{39} + \sum_{i=0}^{38} z_i \cdot 2^i = -s_z \cdot 2^{39} + \sum_{i=0}^{38} z_i \cdot 2^i \mid OF = 0$$

Арифметико-логический блок



Двоичная арифметика

```
Z16
     0000 0001 0110 0001
not
          1110
               1001
inc
     0000 0000 0000 0001
     1111 1110 1001 1111
neg
add
     0000
         0001
               0110 0001
     0000 0000 0000 0000
```

```
N4 [0, 15]
                            Z4 [-8, 7]
         2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0
                            -2^3 2^2 2^1 2^0
Bec
Разряд
                             SXX
Бит
```

```
<sub>+</sub>0110
<sub>_</sub>0010
                              6 6
                    0010
                              2 2
 0010
          2 2
                    1000 -8 8
 0100
 CF=0, OF=0
```

Флаги результата операции:

ZF – **Z**ero (флаг нуля) – равенство всех разрядов результата нулю; **CF** – **C**arry (флаг переноса) – наличие переноса за пределы разрядной сетки; OF – Overflow (флаг переполнения) – не равенство переноса из знакового разряда результата переносу в знаковый разряд; SF –Sign (флаг знака) – наличие единицы в знаковом разряде результата.

```
static inline int CF() {
                          unsigned int x, y, z; int t;
                                                            int x, y, z;
 int c = 1; // *SP(1)
                          x = 0xFDE3, y = 0x71A4;
                                                            x = 0xFDE3, y = 0x71A4;
                          t = -x; if( CF() == 0 ) error();
                                                            z = -x; if( OF() == 0 ) error();
 asm(
  " BCC L1, CARRY
                          z = x+y; if( CF() == 1 ) error();
                                                            z = x+y; if( OF() == 1 ) error();
    MOV #0, *SP(1)
                          z = x-y; if( CF() == 0 ) error();
                                                            z = x-y; if( OF() == 0 ) error();
  L1: NOP ");
 return c; }
```

Команды переходов

Код J*	Название	Условие
С	Carry (перенос)	C = 1
NC	No carry (не перенос)	C = 0
S	Sign (знак)	S = 1
NS	No sign (не знак)	S = 0
E, Z	Equal (равно), zero (нуль)	Z = 1
NE, NZ	No equal (не равно), no zero (не нуль)	Z = 0
0	Overflow (переполнение)	V = 1
NO	No overflow (не переполнение)	V = 0
L, NGE	Less (меньше), no great or equal (не больше или равно)	S ^ V = 1
GE, NL	Great or equal (больше или равно), no less (не меньше)	S ^ V = 0
LE, NG	Less or equal (меньше или равно)	(S ^ V) Z = 1
G, NL	Great (больше), no less (не меньше)	(S ^ V) Z = 0
B, NAE	Below (ниже), no above or equal (не выше или равно)	C = 1
AE, NB	Above or equal (выше или равно), no below (не ниже)	C = 0
BE, NA	Below or equal (ниже или равно), no above (не выше)	C Z = 1
A, NBE	Above (выше), no below or equal (не ниже или равно)	C Z = 1

Преобразование целых

Z40

Z32

$$X_{Z40} = -s_x \cdot 2^{39} + \sum_{i=0}^{38} x_i \cdot 2^i$$

$$X_{Z32} = -s \cdot 2^{31} + \sum_{i=0}^{30} x_i \cdot 2^i$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} aq^{i} = a \frac{q^{n} - 1}{q - 1}$$

$$2^{39} - \sum_{i=31}^{38} 2^i = 2^{39} - 2^{31} \frac{2^8 - 1}{2 - 1} = 2^{31}$$

$$X_{Z32} = -s \cdot 2^{31} + \sum_{i=0}^{30} x_i \cdot 2^i =$$

$$= -s \left(2^{39} - \sum_{i=31}^{38} 2^i\right) + \sum_{i=0}^{30} x_i \cdot 2^i =$$

$$= -s \cdot 2^{39} + \sum_{i=0}^{38} x_i \cdot 2^i \begin{vmatrix} x_{38} = s \\ x_{37} = s \\ \dots \\ x_{31} = s \end{vmatrix}$$

Умножение натуральных

$$X_{N16} = \sum_{i=0}^{15} x_i \cdot 2^i, \quad Y_{N16} = \sum_{i=0}^{15} y_i \cdot 2^i, \quad Z = X_{N16} \cdot Y_{N16}.$$

$$Z = \left(\sum_{i=0}^{15} x_i \cdot 2^i\right) \left(\sum_{i=0}^{15} y_i \cdot 2^i\right)$$

$$Z_{\text{max}} = \sum_{i=0}^{15} 2^{i} \cdot \sum_{i=0}^{15} 2^{i} = (2^{16} - 1)(2^{16} - 1) = 2^{32} - 2^{17} + 1$$

$$Z_{\min} = 0$$

$$Z_{N32} = \sum_{i=0}^{31} z_i \cdot 2^i$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} aq^{i} = a \frac{q^{n} - 1}{q - 1}$$

Умножение целых

$$X_{Z16} = -s_x \cdot 2^{15} + \sum_{i=0}^{14} x_i \cdot 2^i, \ Y_{Z16} = -s_y \cdot 2^{15} + \sum_{i=0}^{14} y_i \cdot 2^i, \ Z = X_{Z16} \cdot Y_{Z16}.$$

$$Z = \left(-s_x \cdot 2^{15} + \sum_{i=0}^{14} x_i \cdot 2^i\right) \left(-s_y \cdot 2^{15} + \sum_{i=0}^{14} y_i \cdot 2^i\right)$$

$$Z_{\text{max}} = (-2^{15})(-2^{15}) = 2^{30}$$

$$Z_{\min} = -2^{15} \sum_{i=0}^{14} 2^{i} = -2^{15} \cdot (2^{15} - 1) = -2^{30} + 2^{15}$$

$$Z_{Z32} = -s_z \cdot 2^{31} + \sum_{i=0}^{30} z_i \cdot 2^i$$
, $s_z = z_{30}$ (расширение знака)

Z32

int x, y; long z; x = 0xFDE3, y = 0x71A4; z = (long)x*y;

Аппаратурный умножитель

