PRINT COST & PROFIT

Manuale illustrato in italiano

Guida alle schermate, al calcolatore, all’importazione del G-code, ai materiali e alla gestione economica.


Le immagini sono abbinate alle relative spiegazioni in base alla schermata mostrata.

Guida rapida all’uso

1. Configurare stampanti, materiali e parametri di costo.
2. Importare o verificare i dati del G-code e calcolare il costo.
3. Salvare le stime utili e creare preventivi o fatture quando necessario.
4. Aggiornare filamenti, ordini, spese e ricavi per mantenere i dati coerenti.


01. Pannello rapido della stampante

La schermata compatta raccoglie i dati principali del lavoro di stampa, come stato, tempi e consumo. Serve per controllare rapidamente una stampa senza dover aprire tutte le sezioni del programma.




02. Calcolatore e dati del G-code

Il calcolatore permette di inserire o verificare i parametri di produzione. Quando si importa un G-code da Orca, i dati disponibili possono essere usati per stimare materiali, durata e costo del lavoro.




03. Riepilogo del costo e del risultato

Il riepilogo mostra i valori economici calcolati a partire dai parametri inseriti. Prima di usare il risultato per un preventivo, controllare materiale, quantità, tempo macchina e prezzo di vendita.




04. Configurazione dettagliata del calcolo

In questa schermata si impostano i parametri che influenzano il costo di produzione e il prezzo consigliato. Modificare solo i campi necessari e verificare che le unità e la valuta siano corrette.




05. Elenco delle lavorazioni o registrazioni

Le righe consentono di consultare le registrazioni già salvate. Usare la ricerca e gli eventuali filtri per individuare rapidamente una lavorazione e controllarne i dati senza crearne una duplicata.




06. Dettagli tecnici del file di stampa

Questa vista mostra informazioni tecniche associate al file o alla lavorazione. I dati letti dal G-code aiutano a rendere la stima più coerente con il lavoro effettivo; verificare sempre eventuali valori mancanti o non riconosciuti.




07. Importazione e verifica del G-code

La sezione di importazione consente di controllare il contenuto riconosciuto dal programma. L'integrazione con OrcaSlicer è pensata per trasferire i parametri del file nel calcolatore, riducendo l'inserimento manuale.




08. Profili e parametri delle stampanti

I profili permettono di memorizzare i parametri di ciascuna stampante. Mantenere corretti i dati relativi alla macchina aiuta a stimare il costo orario, l'ammortamento e il costo complessivo della produzione.




09. Impostazioni della produzione

Questa schermata raccoglie ulteriori impostazioni e campi operativi. Compilare i dati pertinenti e salvare le modifiche prima di passare a un’altra sezione, così da poterle riutilizzare nei calcoli successivi.




10. Gestione delle stime salvate

Le stime possono essere conservate per consultarle in seguito o riprendere un calcolo. Prima di salvarne una, controllare il nome e i parametri principali per distinguerla facilmente da stime simili.




11. Preventivi e dati del cliente

La gestione dei preventivi aiuta a preparare un’offerta con i dati del lavoro e del cliente. Controllare quantità, descrizione, prezzi e condizioni prima di condividere il documento.




12. Fatture e documenti commerciali

Questa sezione è dedicata ai documenti di vendita. Verificare i dati del cliente, le righe, gli importi e le informazioni fiscali prima di generare o inviare una fattura.




13. Colori e materiali

La schermata mostra opzioni relative ai colori e ai materiali utilizzati. Selezionare il materiale corretto per ottenere una stima attendibile e mantenere coerenti i dati con il filamento realmente caricato nella stampante.




14. Inventario dei filamenti

L’inventario consente di tenere sotto controllo bobine, materiali, colori, quantità disponibili e prezzi. Aggiornare le giacenze quando si aggiunge o si consuma filamento, in modo che il costo materiale sia calcolato sui dati correnti.




15. Riepilogo economico della lavorazione

Il pannello riassuntivo aiuta a confrontare i costi stimati e il risultato economico. Considerare materiali, energia, usura della stampante e altre spese inserite, non soltanto il filamento.




16. Ordini e avanzamento

La gestione degli ordini permette di registrare i lavori e seguirne lo stato. Aggiornare lo stato quando cambia la fase di lavorazione e mantenere i riferimenti del cliente per facilitare il monitoraggio.



17. Scheda di dettaglio della stampa

La scheda raccoglie i dettagli di una lavorazione registrata. Può essere utile per controllare consumi e dati del lavoro, soprattutto quando si confrontano una stima iniziale e il risultato effettivo.



18. Spese, ricavi e controllo economico

La vista economica aiuta a consultare entrate, costi e risultati registrati. Inserire anche le spese non legate direttamente al filamento per avere una visione più realistica della redditività.

