Beispiel zur Darstellung von Risiken mittels Risikomatrix nach DIN EN 50126					
	Risika	ostufen			

	1.					
	Häufig	[0, 0.25]	[0.2083, 0.5]	[0.417/ 0.75]	[0.625 , 1]	intolerabel
u u	Wahr-	[0,0.2083]	[0,1667, 0.4 167]	[0.3383,0625]	[0.75", 0.8333]	
klasse	Gelegent ³ lich	[0,0.1667]	[0.125, 0.3353]	[0.25, 0.75]	(0.345 , 0,666)	
Häufigkeitsklassen	Selten 2	[0,0.125]	[0.0833, 0.25]	[0.0417,0.375]	[0.0833, 0.5]	Uner- wünscht
Häu	Unwahr- 3 scheinlich	[0,0.0833]	[0.0417 ,0.16 7]	[0.0833,0.25]	[0,125, 0.333]	tolerabel
	Unvorstell- bar	[0,0.0417]	[0,0.0833]	[0,0.125]	[0, 0.1667]	Vernach- lässigbar
		Unbe- ^{0,} deutend	25 Marginal	Kritisch	Katastrophal	

quantitative
- Risihowertspanne
mittels
Risiho:
Ausmiß *
Häufigueit

-> expiett alle 3 1 x ione, a ber : Hawighert numars

- 2. B.: P₁(0,49; 0,49) mit quantitativem Risiks = 0,48²=0,2401 = Γ₁

P₂(0,84; 0,26) mit quantitativem Risiks = 0,84·0,26 = 0,2184²/₂

¬d.h. Γ₁ = 0,2401 > 0,2184 = Γ₂

=> flotzdern ist Pr tolerabel, aber Pz intolerabel => sprochliches
Antonym

tions abhericher
bzw. sogar
entgegenzeh-

entgegen sete licher quant. Risiko berechny

=> zu starte Anflosung fris 4x6 - Matrix? > Rang reihe folge fehler : quantitativ kleinere Risiken werden tolls hiher halegorisiert/privisiert als quantitativ größere Risiken

=>eut. 1 Faste zu vie?? (hein unterschied zwischen Unerminschte Colerabel)

Lodan aber ent. Range compression neut. Enfalls zahlen en zengen die 0.25

-> ent. Enfalls zahlen Ertzengen, die 0.25 quantitativ ergeben => Schauen, in wie aft in velclen hodegorien sie landen => (Aleich verteilung waise schlecht