OFFIZIELLE HÄNDLERDATEN

70 Einträge

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d

WBA6X310305V99966 · 140 kW (190 PS)



11 km	214 259 km
24.11.2022	31.03.2026 · 32 Besuche

BESUCHE	ERSTER BESUCH	LETZTER BESUCH	LETZTER HÄNDLER-KM
32	24.11.2022	31.03.2026	214 259 km

LÄNGSTE LÜCKE	AKTIONEN DURCHGEFÜHRT	GROSSE BAUGRUPPEN
4 Mon. / 26 158 km	Nein	Turbolader (D15), Karosserie / Glas (D1)

GRÖSSERE ARBEITEN

Turbolader	D15 · 04.03.2024 · 77 924 km
Karosserie / Glas	D1 · 24.11.2022 · 11 km

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Modell	BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d	Leistung	140 KW (190 PS)
Modellreihe	2 Gran Tourer (F46)	Produktionsdatum	2022
VIN-Code	WBA6X310305V99966	Farbe	Alpinweiß III
Getriebe	Automatikgetriebe (GA8-G45AW)	Farbcode	300
Motor	B47 C20 A	Interieur	Sensatec anthrazit / grau (PKFL1)
Karosserie	MPV	Kraftstoff	Diesel
Antrieb	Vorderradantrieb		

SERVICE- UND REPARATURHISTORIE

2026

31.03.2026 · 214 259 km

REPARATUR

- Service

27.03.2026 · 214 257 km

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

WARTUNG

- Motoröl.
- Vorderbremsen.
- Fahrzeug-Check.
- Luftfilterelement.
- Mikrofilter (Zusatzarbeiten bei Bedarf prüfen)
- Standardumfang.

19.01.2026 · 200 000 km

Autohaus Sperber Bamberg, Ohmstraße 10A, 96050 Bamberg, Germany · Deutschland

REPARATUR

- Original BMW EFB-Batterie 70Ah

19.01.2026 · 190 556 km

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

REPARATUR

- Mobilitätsfahrzeug 2er
- Reihe (Mobi-Tarif 49 Tag/100km) (ERSATZFAHRZEUG)
- BMW 320d (SEW_3ER)

2025

23.10.2025 · 187 900 km

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

WARTUNG

- Motoröl.
- Bremsflüssigkeitsservice.
- Mikrofilter (Zusatzarbeiten bei Bedarf prüfen)
- Gasdruckdämpfer der Motorhaube prüfen.
- Standardumfang.

20.10.2025 · 187 207 km

REPARATUR

- Service

04.08.2025
173 607 km

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

REPARATUR

- Bremsbelagfühler
- Bremsenreiniger acetonfrei
- Bremsbelagpaste
- Bremsbeläge asbestfrei
- Bremsscheibe
- Hinterradbremsen.
- Belüftet
- Standardumfang.
- Sechskantschraube mit Scheibe
- Hinten
- Reparatursatz
- Innensechskantschraube
- AGR-Ansauganlage mit Klappensteuerung RDE
- Dichtring
- Mobilitätsfahrzeug 3er Modell (ERSATZFAHRZEUG)
- Zusatzkilometer / Mobilitätsfahrzeug
- E (ERSATZKRAFTSTOFF)

28.07.2025
172 948 km

REPARATUR

- Service

24.04.2025
158 979 km

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

WARTUNG

- Motoröl.
- Vorderbremsen.
- Fahrzeug-Check.
- Kraftstofffilter.
- Luftfilterelement.
- Mikrofilter (Zusatzarbeiten bei Bedarf prüfen)
- Standardumfang.

11.04.2025
158 985 km

WARTUNG

- Bremsbeläge asbestfrei
- Bremsbelagverschleißsensor
- Bremsbelagpaste
- Bremsenreiniger acetonfrei
- Batterie
- Ölfiltereinsatzsatz
- Kraftstofffilterpatrone
- Luftfilterelement
- Mikrofilter/Aktivkohlefilter
- Scheibenfrostschutz
- Auswuchtgewicht
- BMW TwinPower Turbo LL-19FE 0W-30
- Satz
- Reparatursatz
- Vorne links
- Einlagerungsgebühr (pro Saison)
- Hankook Ventus S1 evo3
- Heckleuchte in Seitenwand
- Links
- Mobilitätsfahrzeug 3er Modell (ERSATZFAHRZEUG)
- Kühlerfrostschutz

09.04.2025
156 726 km

REPARATUR

- Service

2024

02.12.2024
130 568 km

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

WARTUNG

- Motoröl.
- Batterie
- Mikrofilter (Zusatzarbeiten bei Bedarf prüfen)
- Ölfiltereinsatzsatz
- Auswuchtgewicht
- Standardumfang.
- BMW TwinPower Turbo LL-19FE 0W-30
- Satz
- Continental WinterContact TS 830 P SSR
- Einlagerungsgebühr (pro Saison)
- Service-Ersatzfahrzeug 3er (SEW_3ER)
- Kraftstoffkosten / Mobilitätsfahrzeug
- E (ERSATZKRAFTSTOFF)

20.11.2024
128 616 km

REPARATUR

- Service

15.11.2024
127 994 km

REPARATUR

- Service

12.11.2024
127 001 km

REPARATUR

- Service

25.07.2024
104 678 km

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

WARTUNG

- Motoröl.
- Fahrzeug-Check.
- Ölfiltereinsatzsatz
- Luftfilterelement
- Mikrofilter (Zusatzarbeiten bei Bedarf prüfen)
- Scheibenfrostschutz
- Diesel-Abgasflüssigkeit AdBlue
- Verbandskasten
- Einlagerungsgebühr (pro Saison)
- BMW TwinPower Turbo LL-19FE 0W-30
- Satz
- Service-Ersatzfahrzeug 2er (SEW_2ER)

11.06.2024
95 529 km

REPARATUR

- Service

04.03.2024
77 924 km

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

WARTUNG

- Motoröl.
- Bremsenreiniger acetonfrei
- Bremsbelagpaste
- Bremsbelagfühler
- Bremsbeläge asbestfrei
- Bremsbeläge asbestfrei
- Bremsbelagverschleißsensor
- Bremsscheibe
- Vorderbremsen.
- Hinterradbremsen.
- Batterie
- Ölfiltereinsatzsatz
- Kraftstofffilterpatrone
- Mikrofilter/Aktivkohlefilter
- Kraftstofffilter.
- Mikrofilter (Zusatzarbeiten bei Bedarf prüfen)
- Torx-Schraube mit Scheibe
- Hinten
- Reparatursatz
- BMW TwinPower Turbo LL-19FE 0W-30
- Satz
- Vorne links
- Innensechskantschraube

01.03.2024
77 110 km

REPARATUR

- Service

12.02.2024
72 132 km

REPARATUR

- Service

09.02.2024
71 673 km

REPARATUR

- Service

2023

16.10.2023 · 54 338 km — WARTUNG

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

- Motoröl.
- Motoröl 0W-30 1000ml
- Batterie
- Fahrzeug-Check.
- Luftfilterelement
- Mikrofilter (Zusatzarbeiten bei Bedarf prüfen)
- Ölfiltereinsatzsatz
- Einlagerungsgebühr (pro Saison)
- Satz
- Hankook Ventus S1 evo3

25.09.2023 · 49 390 km — REPARATUR

- Service

19.09.2023 · 47 089 km — REPARATUR

- Service

20.06.2023 · 30 180 km — REPARATUR

- Service

26.05.2023 · 26 335 km — WARTUNG

H. Wormser GmbH & Co.KG, Hans-Böckler-Straße 1, 91301 Forchheim, Germany · Deutschland

- Motoröl.
- Mikrofilter (Zusatzarbeiten bei Bedarf prüfen)

04.05.2023 · 23 023 km — REPARATUR

- Service

13.04.2023 · 20 031 km — REPARATUR

- Service

28.03.2023 · 18 879 km — REPARATUR

- Service

24.02.2023 · 12 613 km — REPARATUR

- Service

2022

15.12.2022 · 434 km — REPARATUR

- Service

24.11.2022

11 km

Procar Automobile GmbH & Co. KG, Clevischer Ring 129, 51063 Cologne, Germany · Deutschland

REPARATUR

- RDCi Rad/Reifen Winter-Leichtmetallradsatz
- Scheibenwaschanlagen-Frostschutz
- Warnweste
- Unbekannt.
- Anhängerkupplung F-Serie
- Elektrosatz für Anhängerkupplung BMW

ÖLWECHSELINTERVALLE

9	26 847 km	5 Mon.
ERFASSTE WECHSEL	DURCHSCHNITTLICHES INTERVALL	DURCHSCHNITTLICHE ZEIT

100% der Laufleistung mit Händlerdaten **0%** keine Händlerdaten

Händlerdaten belegen 100% der Laufleistung

26 335 km bis 214 257 km.

Das Herstellerintervall ist nicht sicher bekannt. Die Einhaltung bewerten wir nicht. Die Balken zeigen nur, wie viele Kilometer die Händlerdaten belegen.

DATUM	KILOMETERSTAND	INTERVALL	ZEITRAUM	GEGEN HERSTELLERINTERVALL
26.05.2023	26 335 km	**Start**		
16.10.2023	54 338 km	**28 003 km**	5 Mon.	
04.03.2024	77 924 km	**23 586 km**	5 Mon.	
25.07.2024	104 678 km	**26 754 km**	5 Mon.	
02.12.2024	130 568 km	**25 890 km**	4 Mon.	
11.04.2025	158 985 km	**28 417 km**	4 Mon.	
24.04.2025	158 979 km			
23.10.2025	187 900 km	**28 921 km**	6 Mon.	
27.03.2026	214 257 km	**26 357 km**	5 Mon.	

Wichtiger Hinweis zur Auslegung der Servicedaten

Daten zu den Fahrzeugwartungen in den PROVIN-Datenbanken stammen überwiegend von autorisierten Vertragshändlern und ausgewählten großen Werkstattketten.

Bitte beachten:

Grenzen der Einträge. Freie Werkstätten übermitteln keine Daten an internationale Systeme oder Händlerregister.

Fehlende Wartungen. Wenn im Bericht ein längerer Zeit- oder Kilometerabstand zwischen den Vertragshändler-Wartungen vorliegt als vom Hersteller vorgesehen (oder Einträge für bestimmte Zeiträume fehlen), beweist dies nicht, dass keine Wartung durchgeführt wurde.

Allgemeine Besuche. Bei einigen Herstellern wird der Ölwechsel im Händlerprotokoll lediglich unter Bezeichnungen wie „Inspektion", „Wartung" oder „Service" geführt, ohne Nennung von Öl, Filter oder Viskosität. Solche Einträge werden in der Tabelle nicht als bestätigter Ölwechsel gewertet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Öl nicht gewechselt wurde.

Schlussfolgerung. Das Fehlen eines Eintrags im Bericht weist lediglich darauf hin, dass in der jeweiligen Datenbank keine offiziellen Daten vorliegen, nicht jedoch auf eine tatsächliche Vernachlässigung der Wartung.

Empfehlung für eine vollständige Prüfung.

Um ein objektives Bild über den tatsächlichen technischen Zustand und die Wartungshistorie des Fahrzeugs zu erhalten, empfiehlt es sich, den elektronischen Bericht zu kombinieren mit:

- Einträgen im physischen Serviceheft sowie Rechnungen und Belegen aus Werkstätten.
- Einer Gebrauchtwagenprüfung vor dem Kauf in einer unabhängigen, vertrauenswürdigen Werkstatt.

Aggregat-Identifikation
Die Daten des Vertragshändlers präzisieren die Aggregate-Konfiguration des Fahrzeugs: Es handelt sich um einen BMW 2er Gran Tourer (F46) mit einem 2.0-Liter-Dieselmotor B47 C20 A (140 kW / 190 PS) und dem Automatikgetriebe mit dem Code GA8-G45AW. Zudem ist der Karosserielackcode 300 (Alpinweiß III) vermerkt. Diese Information ermöglicht eine präzise Identifikation der technischen Baugruppen.

Service- und Reparaturhistorie
Im Händlersystem ist eine sehr detaillierte und regelmäßige Servicehistorie in Deutschland von 2022 bis 2026 erfasst. Neben regelmäßigen Öl- und Filterwechseln sind auch weitere wesentliche Arbeiten dokumentiert: Bei 77 924 km (04.03.2024) wurden die Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten erneuert. Bei 158 985 km (11.04.2025) wurde **die linke Heckleuchte erneuert**. Bei 173 607 km (04.08.2025) wurde die Wartung der hinteren Bremsen durchgeführt und **die AGR-Ansauganlage erneuert**. Bei 200 000 km (19.01.2026) wurde eine **neue Original-BMW-Batterie** verbaut.
Diese Einträge belegen eine systematische und termingerechte technische Wartung gemäß den Herstellervorgaben. Regelmäßig ist auch die Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs dokumentiert.

Plausibilität des Kilometerstands
Die in den Händlerdaten erfasste Kilometerstandshistorie ist sehr lückenlos und frei von Unstimmigkeiten. Der letzte erfasste Stand im März 2026 beträgt 214 259 km.

PROVIN.LV

OFFIZIELLE HÄNDLERDATEN
VIN WBA6X310305V99966 · Erstellt 18. Oktober 2026 um 14:57

HINWEIS

PROVIN.LV erbringt eine Beratungsleistung: eine Bewertung der verfügbaren Fahrzeuginformationen und Empfehlungen. Dies ist eine digitale Datenzusammenstellung, keine technische Diagnose des Fahrzeugs, und sie ersetzt keine vollständige Prüfung vor Ort. Der Bericht ist kein Behördenauszug, kein unabhängiges technisches Gutachten und kein Rechtsurteil. Die Kaufentscheidung trifft der Kunde.

VERTRAULICHKEIT

Dieser Bericht wurde ausschließlich für den Auftraggeber erstellt und darf nur für private Zwecke verwendet werden. Den Bericht und die darin enthaltenen Informationen zu vervielfältigen, öffentlich wiederzugeben, weiterzugeben oder Dritten (einschließlich des Fahrzeugverkäufers) ohne Abstimmung mit PROVIN.LV zugänglich zu machen, ist untersagt.