

OUTIL DE BASE DE PRISE DE DECISION : ABAQUE DE NOIRET

ABAQUE DE NOIRET :

C'est une méthode permettant d'effectuer des choix afin de déterminer les actions prioritaires qu'un service maintenance doit effectuer.

Cet outil peut être utilisé dans les cas (souvent fréquents) où on ne dispose pas d'historiques à jour.

1. Abaque AGE DU MATÉRIEL 2. Abaque INTERDÉPENDANCE DU MATÉRIEL - a : Matériel doublé - b : Matériel indépendant - c : Matériel avec tampon aval ou amont - d : Matériel sans tampon - e : Matériel important à marche discontinue - f : Matériel important à marche semi-continue - g : Matériel important à marche continue 3. Abaque COMPLEXITÉ DU MATÉRIEL - a : Matériel peu complexe et accessible - b : Matériel très complexe et accessible - c : Matériel complexe et peu accessible - d : Matériel très complexe et peu accessible 4. Abaque COUT DU MATÉRIEL - a : Matériel bon marché - b : Matériel peu coûteux - c : Matériel coûteux - d : Matériel très coûteux - e : Matériel spécial - f : Matériel très spécial 5. Abaque ORIGINE DU MATÉRIEL - a : Matériel du pays - grande série - b : Matériel du pays - petite série - c : Matériel étranger avec service après-vente - d : Matériel étranger sans service après-vente - e : Matériel étranger sans service technique	6. Abaque ROBUSTESSE DU MATÉRIEL - a : Matériel très robuste - b : Matériel courant - c : Matériel de précision robuste - d : Matériel peu robuste - e : Matériel en surcharge - f : Matériel de précision - maniement délicat 7. Abaque CONDITIONS DE TRAVAIL - a : Marche à un poste - b : Marche à deux postes - c : Marche à trois postes 8. Abaque PERTE DE PRODUIT - a : Produits vendables - suite d'une défaillance matérielle - b : Produits à reprendre - suite d'une défaillance matérielle - c : Produits perdus - suite d'une défaillance matérielle 9. Abaque DÉLAI D'EXÉCUTION - a : Délais libres - fabrication sur stock - b : Délais serrés - c : Délais impératifs - pénalité de retard - d : Délais impératifs - produits non vendus - perte clientèle 10. Abaque CHOIX DE TYPE DE MAINTENANCE - Zone Maintenance corrective obligatoire ou souhaitable - Zone Incertitude - Zone Maintenance préventive souhaitable ou obligatoire
--	--

OUTIL DE BASE DE PRISE DE DECISION : ABAQUE DE NOIRET**Exemple :**

Une entreprise vient d'acheter en Allemagne à 30000€ une conditionneuse de produits. Cette machine se situe en fin de chaîne de production ; de technologie nouvelle, elle reste cependant simple d'accès pour les opérateurs de production et la majorité de ses constituants sont du domaine standard.

L'entreprise fonctionne 5 jours sur 7, par équipes de 2/8. Un mauvais conditionnement entraîne un arrêt de la ligne mais ne provoque pas de dommages sur les produits à emballer.

Les contraintes commerciales sont importantes puisque l'entreprise travaille pour la grande distribution.

⇒ **A l'aide de l'abaque fournie, déterminer la méthode de maintenance à envisager.**

OUTIL DE BASE DE PRISE DE DECISION : ABAQUE DE NOIRET

