
(a) Step and disturbance response
Focal pressure (kPa)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Time (s)
40 % coupling loss
setpoint
with sensor noise
focal pressure
(b) Robustness to +/-50 % plant variation
Settling time (ms)
800
600
400
200
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Plant gain K (rel.)
tau (ms)
80
70
60
50
40