

(a) without slits
mode 1, λ_n = -0.02, GCI = 1.17
(b) with slits
mode 4, λ_n = 0.02, GCI = 0.36
y (mm)
x (mm)
x (mm)
|J| (normalised)
0
−5
−10
−15
−20
−25
−5
0
5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0