

Maskiner — facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M06 · V6

G: U = 440 (eller 400/440 trefas); AC; motor förbrukar el; STOP + STOP. VG: tyst ≠ av; inte MSB. IG: GO på plint eller MSB.

Quiet-machine lock: stilla axel **STOP**. Inte EX, BESS, nöd, 80005. Inte IEC-maskintabell.