

Maskiner — facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M06 · V6

G: $U = 440$ (eller 400/440 trefas); AC; motor förbrukar el; STOP + STOP. VG: tyst ≠ av; inte MSB. IG: GO på plint eller MSB. $I \approx 25,5$ A, skylt 28 A rimlig.

Räkna

$$I \approx P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi) = 15 \text{ kW} / (\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,85) \approx \mathbf{25,5 \text{ A}}.$$

Skylt **28 A** är **rimlig**. Inte öppna plint.

Elektriker: 440-plint är inte PE-dosa. Ingenjör: räkna I mot skylt. Öppna inte.

Quiet-machine lock: stilla axel **STOP**. Bara för att maskinen inte låter betyder det inte att den är avställd. Inte EX, BESS, nöd, 80005. Inte IEC-maskintabell.