

Stötväg – facit

G: STOP, stötväg hölje → kropp → skrov, två av tre fel.

IG: GO, handen först, JFB som skydd.

1. STOP markerat

FARA

Känn inte efter på spänningssatt don.

STOP

☒ STOP


GO

☐ GO

Varför (en rad): våt magnetventil kan bära spänning. Stötväg hölje → kropp → skrov.

GO = IG.

2. Figur – stötväg ifylld



Stötväg: hölje → kropp → skrov

1. In i höljet.
2. Genom kroppen.
3. Ut i skrovet.

3. Två fel ringade

G = två av tre. Alla tre duger. Visa minst dessa två:

packning

PE

utanför IR

Tredje (utanför IR) räknas också. IG: inget ringat, eller JFB som “fel”.

4. Två spår – en rad

Elektriker = leta inte JFB.

Ingenjör = läcker det vid spänningssatt don är det elarbete.

Samma rad på båda spåren. Inte två prov.

Inte skolessä. Inte 1 MΩ. Inte megger.