Fecha:16-07-2018 13:37:31



## CALLEJON DE SAN PEDRO S/N COLONIA REFORMA,SAN MATEO ATENCO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 52120

(722) 199 24 04

COTIZACIÓN DE REFACCIONES Especialidad: Todas

Orden:180225 Compañia:6 QUALITAS Siniestro:521186/18

Poliza:2700140248

Apertura:2018-05-15

F. Siniestro:2018-05-15 Inciso:1

Unidad:4400 Marca:INTERNATIONAL N° Motor:470HM2U1472822 N° Serie:3HANKAAR95L178238

Modelo:2005 Economico:25 Valuador: IVAN VAZQUEZ LARIOS Fecha Entrega: //

Cerrado: //

N°	#	Codigo	Descripción	Cant	Med	Precio c/u	Total	Autorizado	Ori
5	0	S/N	CUARTO DIRECCIONAL DERECHO	1.0	PZAS				Nal
7	0	S/N	GANCHO DERECHO COFRE	1.0	PZAS				Nal
12	0	S/N	BASE INFERIOR BRAZO ESPEJO DERECHO	1.0	PZAS				Nal
13	0	S/N	BASE SUPERIOR BRAZO ESPEJO DERECHO	1.0	PZAS				Nal
14	0	S/N	TENSOR BRAZO ESPEJO DERECHO	1.0	PZAS				Nal
14	1	S/N	BRAZO ESPEJO DERECHO	1.0	PZAS				Nal
15	0	S/N	CONCHA CONVEXO ESPEJO DERECHO	1.0	PZAS				Nal
16	0	S/N	BISEL ESPEJO DERECHO	1.0	PZAS				Nal
17	0	S/N	CUARTO DIRECCIONAL ESPEJO DEREC	1.0	PZAS				Nal
18	0	S/N	LUNA ESPEJO DERECHO	1.0	PZAS				Nal
19	0	S/N	ESPEJO CONCAVO DERECHO	1.0	PZAS				Nal
23	0	S/N	LLANTA DELANTERA DERECHA	1.0	PZAS				Nal
24	0	S/N	VALVULA RIN ALUMINIO DELANTERO DERECHO	1.0	PZAS				Nal
25	0	S/N	RIN DELANTERO DERECHO ALUMINIO	1.0	PZAS				
26	0	S/N	ALINEACION Y BALANCEO EJE DELANTERO	1.0	PZAS	·			