Autorizacion de Operaciones (Todas Reparaciones)

Orden:170511 Apertura:2017-09-15

Compañia:3 AXA SEGUROS, S.A.

Siniestro:AG03711G F. Siniestro:2017-09-15

Poliza:VCI76757001 Inciso:9

Unidad:VNM 430 Marca:VOLVO

N° Motor:

N° Serie:4V4MC9GH58N498014

Cliente:TRANSPORTES MEX AMERIK SA DE CV

Modelo:2008

Economico:0810

Valuador: NOE TELLO HUERTA Fecha Entrega: // Cerrado: //

No	#		Especi	alidad	ı	Can	tidad	Med	Ref.	Cam		Ins	trucci	on Fi	nal		Descripcion Inscruccion
			Mec			Val	Aut		Cot.		Cam Instruccion Final Reparacion Pintura						
											Min	Men	Max	Min	Men	Max	
1	0	х				1.0	1.0	PZAS			х					х	DEFENSA CENTRAL
2	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	EXTENSION DEFENSA DERECHA
3	0	х				1.0	1.0	PZAS			х					х	EXTENSION DEFENSA IZQUIERDA
4	0	х				1.0	1.0	PZAS		I	-	x					BRACK DERECHO DEFENSA CENTRAL
5	0	х				1.0	1.0	PZAS		ľ		x	\triangle) (BRACK IZQUIERDO DEFENSA CENTRAL
6	0	х		1 1)	1.0	1.0	PZAS				x	-				BRACK EXTENSION DE DEFENSA LADO DERECHO
7	0	х				1.0	1.0	PZAS				x					BRACK EXTENSION DE DEFENSA LADO IZQUIERDO
8	0	х				1.0	1.0	PZAS				x					CUADRATURA DEFENSA
12	0	х				1.0	1.0	PZAS									EMBLEMA PARRILLA COFRE
17	0	х				1.0	1.0	PZAS	х								BARRA DE TORSION REVISION
17	1	х				1.0	1.0	PZAS									HULE SEPARADOR BARRAS DE TORSION COFRE
18	0	х				1.0	1.0	PZAS					x			х	BISAGRA DE COFRE IZQUIERDA REVISION
18	1	х				1.0	1.0	PZAS	х				x			x	BISAGRA DE COFRE DERECHA
20	0	х				1.0	1.0	PZAS						10			HULE ACORDEON COFRE
21	0	х				1.0	1.0	PZAS					x	1 \		//	CUADRATURA DE COFRE
22	0	х				1.0	1.0	PZAS									HULE TOLVA DE LLUVIA
23	0	х				1.0	1.0	PZAS					x			х	TOLVA DE LLUVIA
24	2	х				2.0	2.0	PZAS					x			х	BRAZOS LIMPIADORES
25	1	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO CABINA
25	2	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	GUARDAFANGO DELANTERO TRASERO DERECHO CABINA
28	0	х				1.0	1.0	PZAS	х				x			х	VISERA EXTERIOR CABINA
28	1	х				2.0	2.0	PZAS					х			х	BASE PARA VISERA
35	0	х		\setminus		1.0	1.0	PZAS	х	1			х			x	PUERTA BUNKER COSTADO DERECHO DORMITORIO
37	0	х		М)	1.0	1.0	PZAS	х		.14	_/	x	\square		х	MARCO PLASTICO PUERTA BUNKER
39	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	GUARDASONIDOS DELANTERO DERECHO
40	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	GUARDASONIDOS INTERMEDIO DERECHO
41	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	GUARDASONIDOS TRASERO DERECHO
42	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	SOPORTE DE GUARDASONIDOS TRASERO DERECHO
44	0	х				1.0	1.0	PZAS	х				х			х	ALERON DERECHO DORMITORIO
45	0	х				1.0	1.0	PZAS	х				х			х	ALERON DERECHO DEFLECTOR
45	1	х				1.0		PZAS	х								FARO REVERSERO LADO IZQUIERDO PENDIENTE AUTORIZACION
45	2	х				1.0	1.0	PZAS	х				_				FARO REVERSERO LADO DERECHO PENDIENTE AUTORIZACION
46	0	х				1.0	1.0	PZAS					N	Ш			ACCESORIOS PANEL TRASERO
47	0	х				1.0	1.0	PZAS					χ	11/	_/	x	PANEL TRASERO CABINA
48	0	х				1.0	1.0	PZAS	х				х			х	ALERON IZQUIERDO DORMITORIO
49	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	ALERON IZQUIERDO DEFLECTOR
50	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	COSTADO IZQUIERDO DORMITORIO
51	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	PUERTA BUNKER COSTADO IZQUIERDO DORMITORIO

No	#	# Especialidad Cantidad					tidad	Med	Ref.	Cam	Cam Instruccion Final						Descripcion	Inscruccion
				Aut		Cot.		Reparacion			Pintura							
		,									-	Men			_	1		
52	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	PUERTA IZQUIERDA	
53	0	х				1.0	1.0	PZAS									VESTIDURA PUERTA IZQUIERDA	
54	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	EXTENSION IZQUIERDA CABINA	
55	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	GUARDASONIDOS DELANTERO IZQUIERDO	
56	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	GUARDASONIDOS INTERMEDIO IZQUIERDO	
57	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	GUARDASONIDOS TRASERO IZQUIERDO	
59	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	CONCHA ESPEJO IZQUIERDO	
61	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	PARED DE FUEGO	
62	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			x	TOLDO CABINA	
63	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	TOLDO DORMITORIO	
64	0	х				1.0	1.0	PZAS					х			х	SECCION CENTRAL DEFLECTOR	
65	0	х				1.0	1.0_	PZAS					х			x	EXTENSION IZQUIERDA DEFLECTOR	
66	0	х		\sim		1.0	1.0	PZAS				7	x		10	x	EXTENSION DERECHA DEFLECTOR	
67	0	х				1.0	1.0	PZAS			VI.		х	┙			SOPORTE DELANTERO DERECHO DE DEFLECTOR CABINA	UNIZADO
68	0	x				1.0	1.0	PZAS					x				SOPORTE DELANTERO IZQUIERDO DE DEFLECTOR	
69	0	x				1.0	1.0	PZAS					x				PLACA SOPORTE TRASERO DERECHO DEFLECTOR	
70	0	x				1.0	1.0	PZAS					x				PLACA SOPORTE TRASERO IZQUIERDO DEFLECTOR	
71	0	x				2.0	2.0	PZAS			x						TIRANTE DE DEFLECTOR DERECHO	SUPERIOR E INFERIOR
72	0	x				2.0	2.0	PZAS	t		x						TIRANTE DE DEFLECTOR IZQUIERDO	SUPERIOR E INFERIOR
73	0	x				1.0	1.0	PZAS				x					BASE PARA SOPORTE DEFLECTOR	COT ENGINE IN ENGIN
77	0	x				1.0	1.0	PZAS				^	v		<u> </u>		BASTIDOR IZQUIERDO DE PISO CABINA	
78	0	x				1.0	1.0	PZAS					X	17			BASTIDOR DERECHO DE PISO CABINA	
79	0	x				1.0	1.0	PZAS					^ v)	/	BASE SUPERIOR CABINA	SUSPENSION CABINA
80	0	x				1.0	1.0	PZAS					v .				BASE INFERIOR CABINA	SUSPENSION CABINA
93	0	x				1.0	1.0	PZAS					^		1		ASIENTO PASAJERO CABINA	COOL ENGION CABINA
94	0	x				1.0	1.0	PZAS									ASIENTO CONDUCTOR CABINA	
97	0	x				2.0	2.0	PZAS							 		CORTINAS DE CABINA	
100	0	x				1.0	1.0	PZAS					v				VESTIDURA COSTADO IZQUIERDO DORMITORIO	
104	0	x				1.0	1.0	PZAS					^ v		 		BASE COLCHON DORMITORIO	
105	0	x				1.0	1.0	PZAS					· ·		 	1	BASE COLCHON DORMITORIO	INFERIOR IZQUIERDA
108	0			. 1		2.0	2.0	PZAS	v		1 -	_	X				PLAFON INTERIOR TOLDO CABINA	PENDIENTE AUTORIZACION
109	0	x		\vee	(2.0	2.0	PZAS	X V	K	Н.	/	4		 ()	LAMPARA INTERIOR TOLDO DORMITORIO	PENDIENTE AUTORIZACION PENDIENTE AUTORIZACION
	0	1		- 1		1.0	1.0	PZAS	X	,	1.6	_/	-			-	TABLERO DE INSTRUMENTOS	PENDIENTE AUTORIZACION
110	0	X				1.0	1.0	PZAS							1		TAPA DE MOTOR EN CABINA	REVISION
	0	X				3.0		PZAS	 ^				v		 		DUCTOS CALEFACCION CABINA	REVISION
124	0	X					3.0		 				Х		 			DEVICION
125	4	X				1.0	1.0	PZAS	X						1		CALEFACCION CABINA	REVISION
125	1	X				1.0	1.0	PZAS	X						1		REPARACION CALEFACCION CABINA	
	0	Х				3.0	3.0	PZAS	1						\vdash	-	TAPA INFERIOR COLUMNA DE VOLANTE	DEVIDIENTE AUTODIZACION
	0	Х			 	1.0	1.0	PZAS	X	 	-				+	<u> </u>	TAPA BOCINA PUERTA IZQUIERDA	PENDIENTE AUTORIZACION
135	0		X			1.0	1.0	PZAS	X				- 10-	1 4			FILTRO AGUA	MISMO
	0	1	Х		-	1.0	1.0	PZAS	X				-1	JΗ	\rightarrow	-	HULE SOPORTE TANQUE IZQUIERDO COMBUSTIBLE	MISMO
146	0	1	Х			1.0	1.0	PZAS	Х					A ,		//		MISMO
148	0	1	Х			1.0	1.0	PZAS	х						-		BALANCEO FLECHA CARDAN	1,110,140
150	0	-		Х		1.0	1.0	PZAS	_						\vdash	1	EJE DELANTERO	MISMO
150	1			Х		2.0	2.0	PZAS							₩			MISMO
150	2			Х	<u> </u>	2.0	2.0	PZAS	X	<u> </u>				<u> </u>		1	BALEROS EXTERIORES	MISMO

No	#		Espec	ialidad	t	Can	tidad	Med		Cam		Ins	trucci	on Fi	inal		Descripcion	Inscruccion
		Hoj	oj Mec Sus Ele Val Aut			Aut		Cot.	Reparacion				Pintura					
											Min	Men	Max	Min	Men	Max		
150	3			х		1.0	1.0	PZAS					х			х	BARRA DE DIRECCION	
154	0			х		2.0	2.0	PZAS	х								JUNTAS PARA MAZA	MISMAS
155	0			х		2.0	2.0	PZAS	х								RETENES PARA MAZA	MISMAS
157	0			х		4.0	4.0	PZAS	х								TACON SEPARADOR DE MUELLE DELANTERA	MISMAS
158	0			х		2.0	2.0	PZAS					х				BRIO MUELLES EJE DELANTERO	
159	0			х		1.0	1.0	PZAS					х				VARA DERECHA CHASIS	
160	0			х		1.0	1.0	PZAS					х				VARA IZQUIERDA CHASIS	
161	0	х		х		1.0	1.0	PZAS									CABINA	
162	0		х	х		1.0	1.0	PZAS									MOTOR	
163	0			х		1.0	1.0	PZAS					х			х	PUENTE TRASERO DE CHASIS	
164	0			х		2.0	2.0	PZAS	х								GOMAS TIPO SOMBRERO	MISMAS
165	0			х		1.0	1.0	JGO	x				_				MUELAS QUINTA RUEDA	MISMAS
166	0			х		2.0	2.0	PZAS	х		7		\triangle		10		PERNO QUINTA RUEDA	MISMAS
168	0			х		1.0	1.0	PZAS			Z	j	х	\Box			ALINEACION Y BALANCEO DE EJE	
169	0			х		1.0	1.0	PZAS					х				ALINEACION DE EJES	
171	0				х	1.0	1.0	PZAS	х								LLAVE SWITCH	
173	0				х	1.0	1.0	PZAS	х								MODULO DE CABINA	REVISION

NO AUTORIZADO

NO AUTORIZADO

NO AUTORIZADO

NO AUTORIZADO

Codigo de Generación:7109046443608418