## TRUCK BODY SHOP S.A. DE C.V. (TULTITLAN)

Tabulador de Mano de Obra

Orden:170300 Apertura:2017-06-03 Cliente:ENLACES TERRESTRES NEXT, SA DE

Siniestro: F. Siniestro:2017-06-03

Poliza:953 Inciso:

Unidad:BUSSINESS CLASS M2 Marca:FREIGHTLINER N° Motor:90291900928895 N° Serie:3ALACYCSXCDBU0096 Modelo:2012 Economico:953

Fecha:17-06-2018 18:19:15

| Cant | Med  | Grupo                | Descripción  | D/M  | Cam  | Reparar(hr) |     | Pin | Costo M.O. |      |
|------|------|----------------------|--|------|------|-------------|-----|-----|------------|------|
|      |      |                      |  |      |      | Min         | Med | Max |            |      |
| 20.0 | PZAS | VARIOS               | TORNILLO CABEZA COCHE 1/4 X 1 1/2 C/TUERCA Y RONDANA |      | 0.00 |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | PZAS | CARROCERIA DE CAJA   | RODAJA DE CORTINA                                    |      | 0.00 |             |     |     |            | 0.00 |
| 3.0  | MTS  | VARIOS               | CABLE CALIBRE 14                                     |      | 0.00 |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | PZAS | CARROCERIA, CABINA E | BOTON PARA MARCHA                                    |      | 0.00 |             |     |     |            | 0.00 |
| 2.0  | PZAS | ELECTRICO            | TERMINAL 3/16  |      | 0.00 |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | PZAS | ELECTRICO            | FUSIBLE MINI 10 AMP ROJO                             |      | 0.00 |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | NA   | MANO DE OBRA         | MONTAR Y DESMONTAR CLUTCH                            | 0.00 |      |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | NA   | MANO DE OBRA         | MONTAR Y DESMONTAR VOLANTE                           | 0.00 |      |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | NA   | MANO DE OBRA         | MONTAR COLLARIN Y BALERO PILOTO                      | 0.00 |      |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | NA   | MANO DE OBRA         | CAMBIO DE BALATAS Y TAMBORES                         | 0.00 |      |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | NA   | MANO DE OBRA         | AJUSTE DE PUERTA CORTINA                             | 0.00 |      |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | NA   | MANO DE OBRA         | SELLADO DE TOLDO                                     | 0.00 |      |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | PZAS | SERVICIO Y           | FILTRO DE AIRE                                       |      | 0.00 |             |     |     |            | 0.00 |
| 1.0  | PZAS | CARROCERIA, CABINA E | CHISGUETERO DERECHO                                  |      | 0.00 |             |     |     |            | 0.00 |
|      |      |                      | Costo M.O:\$280.00 Total de Horas:0.0                | 0.0  | 0.0  | 0.0         | 0.0 | 0.0 | 0.0        | 0.00 |

| OBSERVACIONES |  |  |
|---------------|--|--|
|               |  |  |
|               |  |  |