## Movimiento en Almacén 1 (Entrada de Material): 1392 Pedido:2069

 Materiales y Refacciones del Almacén
 Fecha:06-06-2018 16:49:49

 №. Movimiento: 1392
 Tipo de Movimiento : Entrada
 Tipo de Operación : Pedido E.



N°	#	N° Parte	Descripción	Med	Cant	Costo c/u	Total
		P828	TAMBOR DE RUEDA	PZAS	4.00	1,080.00	4,320.00
		P102	BALATAS TRASERAS	PZAS	16.00	155.00	2,480.00
		P375	RESPIRADERA DIFERENCIAL	PZAS	8.00	45.00	360.00
		P173	KIT RESORTES	PZAS	8.00	130.00	1,040.00
	•						
Nota:							

vota:			
		Sub-total:	8,200.00
		IVA:	1,312.00
		Total:	9,512.00
ENTREGA: EDUARDO	REVISO:	RECIBE: OLIVIA SOLIS	ESPINOZA

## Movimiento en Almacén 1 (Entrada de Material): 1392 Pedido:2069 Materiales y Refacciones del Almacén Fecha:06-06-2018 16:49:49

	ruck Body Shop
_	

N°. M	ovimient	o: 1392	Tipo de Movimient	o : Entrada Tipo de Operación : Pedido E.					Body Shop
N°	#		N° Parte	Descripción	M	ed	Cant	Costo c/u	Total
			P828	TAMBOR DE RUEDA	PZ	AS	4.00	1,080.00	4,320.00
			P102	BALATAS TRASERAS	PZ	AS	16.00	155.00	2,480.00
			P375	RESPIRADERA DIFERENCIAL	PZ	AS	8.00	45.00	360.00
			P173	KIT RESORTES	PZ	AS	8.00	130.00	1,040.00

Nota:	
Sub-total:	8,200.00
IVA:	1,312.00
Total:	9,512.00

ENTREGA: EDUARDO	REVISO:	RECIBE: OLIVIA SOLIS ESPINOZA