## SERVICIO ESPECIALIZADO TOLUCA S.A. DE C.V.

Tabulador de Mano de Obra

1.0

2.0

**OBSERVACIONES** 

PZAS EJE TRASERO

Orden:180108 Apertura:2018-02-26 Cliente:TRANSPORTES ASOCIADOS GONZALEZ Siniestro: F. Siniestro:2018-02-26

Inciso: Poliza:

Unidad:CAJA SECA Marca: GREAT DANE

N° Motor:

N° Serie:1GRAA0625EJ641145

Modelo:2014

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

Servicio Especia

Economico:87 Fecha:15-03-2018 13:34:43

Cant Med Grupo Descripción D/M Cam Costo M.O. Reparar(hr) Pin Med Max PZAS CABINA BORDA SUPERIOR IZQUIERDA 0.00 1.0 0.00 1.0 PZAS CABINA **BORDA INFERIOR DERECHA** 0.00 0.00 LAMINA BLANCO WASH COSTADO IZQUIERDO 7.0 PZAS CABINA 0.00 0.00 0.00 6.0 PZAS CARROCERIA POSTE LOGISTICO COSTADO IZQUIERDO 0.00 5.0 PZAS CABINA FORRO INTERIOR GALVANIZADO LADO IZQUIERDO 0.00 0.00 0.00 1.0 **PZAS** CABINA ZOCLO IZQUIERDO GALVANIZAZDO 0.00 0.00 RIEL PERFORADO IZQUIERDO 1.0 PZAS CARROCERIA 0.00 0.00 PZAS CARROCERIA ESTRIBO TRASERO CARROCERIA 0.00 0.00 0.00 1.0 PZAS CARROCERIA BASE ESTRIBO TRASERO 0.00 0.00 2.0 0.00 1.0 PZAS CABINA CARGADORES PISO CAJA 0.00 0.00 15.0 PZAS CABINA CARGADORES PISO CAJA 0.00 0.00 PZAS CABINA **ANGULO** 0.00 0.00 0.00 1.0 CONTRA SOPORTE DE LODERA TRASERA 2.0 PZAS CARROCERIA 0.00 0.00 0.00 1.0 PZAS CARROCERIA PLAFONERA TRASERA CARROCERIA 0.00 0.00 0.00 PZAS CABINA PANEL PUERTA DERECHA CAJA 0.00 1.0 0.00 1.0 PZAS CABINA PANEL PUERTA IZQUIERDA CAJA 0.00 0.00 2.0 PZAS CABINA TUBO CIERRE PUERTA DERECHA CAJA 0.00 0.00 1.0 **PZAS** CABINA TUBO CIERRE PUERTA IZQUIERDA CAJA 0.00 0.00 1.0 JGO **CABINA** HERRAJE PUERTA DERECHA CAJA 0.00 0.00 1.0 JGO **CABINA** HERRAJE PUERTA IZQUIERDA 0.00 0.00 PZAS CARROCERIA 0.00 0.00 1.0 MARCO PUERTAS TRASERAS 0.00 1.0 PZAS CABINA PLACA ANTIDERRAPANTE 0.00 5.0 PZAS CABINA BISAGRA PUERTA DERECHA CAJA 0.00 0.00 5.0 PZAS CABINA BISAGRA PUERTA IZQUIERDA CAJA 0.00 0.00 1.0 PZAS CARROCERIA **GUIA CABLES CAJA** 0.00 0.00 1.0 PZAS CARROCERIA **TOLDO ALUMINIO** 0.00 0.00 4.0 PZAS CARROCERIA 0.00 **GASKET PUERTAS TRASERAS** 0.00 2.0 PZAS CABINA LAMINA BLANCO WASH FRONTAL 0.00 0.00 PZAS CABINA 1.0 CONCHA ESQUINERO DELANTERO DERECHO 0.00 0.00 4.0 **PZAS** CARROCERIA POSTE DELANTERO 0.00 0.00 0.00 PZAS CARROCERIA **BORDA INFERIOR FRONTAL** 1.0 0.00 0.00 PZAS CARROCERIA PARED FUEGO CAJA 0.00 0.00 0.00 1.0 1.0 PZAS SISTEMA ELECTRICO BASE MANITAS AIRE 0.00 0.00 PZAS CARROCERIA CUBRE CABLES ALUMINIO 0.00 0.00 1.0 1.0 PZAS CARROCERIA PORTA PAPELES 0.00 0.00 3.0 PZAS CABINA TRIPLAY INTERIOR FONTALCAJA 0.00 0.00 1.0 PZAS CARROCERIA **ESQUINERO INTERIOR DERECHO** 0.00 0.00 1.0 PZAS CARROCERIA **ESQUINERO INTERIOR IZQUIERDO** 0.00 0.00 PZAS CABINA 0.00 1.0 **ZOCLO FRONTAL** 0.00 2.0 PZAS SISTEMA ELECTRICO PLAFON ROJO 3/4 0.00 0.00 1.0 PZAS SISTEMA ELECTRICO PLAFON AMBAR 3/4 0.00 0.00 1.0 **PZAS** SISTEMA ELECTRICO CONECTOR HEMBRA CABLE 7 HILOS 0.00 0.00 PZAS RINES Y LLANTAS 0.00 1.0 RIN EXTERIOR IZQUIERDA 2DO EJE ALUMINIO 0.00 **PZAS** EJE TRASERO ALINEACION EJES TRASEROS 0.00 0.00

Costo M.O:\$120.00

Total de Horas:0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

**ROTACION DE EJE**