Autorizacion de Operaciones (Todas Cambios)

Orden:170511 Apertura:2017-09-15

Compañia:3 AXA SEGUROS, S.A.

Siniestro:AG03711G F. Siniestro:2017-09-15

Poliza:VCI76757001 Inciso:9

Unidad:VNM 430 Marca:VOLVO

N° Motor:

N° Serie:4V4MC9GH58N498014

Cliente:TRANSPORTES MEX AMERIK SA DE CV

Modelo:2008

Economico:0810

Valuador: NOE TELLO HUERTA Fecha Entrega: // Cerrado: //

No	#		Especi	alidad	ı	Can	tidad	Med	Ref.	Cam		Ins	strucci	on Fi	nal		Descripcion	Inscruccion
		Hoj	Mec	Sus	Ele	Val	Aut		Cot.		Reparacion				Pintura	a	·	
											Min	Men	Max	Min	Men	Max		
9	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х						х	COFRE BOTE	
10	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							PARRILLA	
11	0	х				10.0	10.0	PZAS	х	х							GRAPAS PARRILLA COFRE	
12	1	х		b. 1		6.0	6.0	PZAS	x	x	NI.	$\rightarrow$	Α				GRAPA SUJECION EMBLEMA PARRILLA COFRE	0017400
13	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х	Ľ		Д	Ш	) (	)	REJILLA ADMISION AIRE DERECHA COFRE	()RIZAD()
14	0	х		1 4	)	1.0	1.0	PZAS	х	х	V 1 1		1 %				CUARTO DIRECCIONAL DERECHO COFRE	01112/100
15	0	х				1.0		PZAS	х	х							FARO DERECHO	
15	1	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							TAPA FARO DERECHO	
16	0	х				2.0	2.0	PZAS	х	х							AMORTIGUADOR COFRE	
19	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							BISAGRA DE COFRE DERECHA	
24	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							PARABRISAS	
24	1	х				2.0	2.0	PZAS	х	х							PLUMAS PARA BRAZOS LIMPIADORES	
24	3	х				2.0	2.0	PZAS	х	х							TUERCAS	S/M PARA BRAZO LIMPIADOR
25	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х				1(		$\mathcal{L}$	HULE MARCO PARABRISAS	
26	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х			1	1		//	RESBALON DE EXTENSION DE CABINA	DERECHO
27	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х						х	EXTENSION DERECHA CABINA	
29	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х						х	PUERTA DERECHA	VESTIDA
29	1	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							LLAVIN	PUERTA DERECHA
29	2	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							ESTRIBO INFERIOR DERECHO	
29	3	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							ESTRIBO DERECHO	SUPERIOR
29	4	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							CRISTAL PUERTA VENTANILLA DERECHA	
30	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							HULE INTERIOR CONTRAMARCO DE PUERTA DERECHA	
31	0	х		$\setminus$		1.0	1.0	PZAS	_	x			$\wedge$				HULE EXTERIOR CONTRAMARCO DE PUERTA DERECHA	ORIZADO
32	0	х		A	)	1.0	1.0	PZAS	х	x	.14	_/		$\cup$			ESPEJO LATERAL DERECHO CABINA	
32	1	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							ESPEJO BANQUETERO DERECHO	
33	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х						х	COSTADO DERECHO CABINA	
34	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х						х	COSTADO DERECHO DORMITORIO	
36	0	х				2.0	2.0	PZAS	х	х							ARANDELA DE PLASTICO	S/M
38	0	х				2.0	2.0	PZAS	x	Х							AMORTIGUADOR PUERTA BUNKER COSTADO DERECHO DORMITORIO	
43	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							PLAFON COSTADO DERECHO DE CABINA	
58	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							BRAZO ESPEJO IZQUIERDO	
60	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х			N	1/			TENSOR SUPERIOR ESPEJO IZQUIERDO	
74	0	х				4.0	4.0	PZAS	х	х				V		1	BUJES	
75	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х						х	PISO CABINA	
76	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х						х	PISO DE DORMITORIO	
81	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							TACON DELANTERO CABINA	DERECHO
82	0	х				2.0	2.0	PZAS	х	х							AMORTIGUADOR DE CABINA	

Codigo de Generación:1560119512472264

No	#	# Especialidad Cantidad					tidad	Med		Cam	Cam Instruccion Final						Descripcion	Inscruccion
	Hoj Mec Sus Ele Val Aut			T		Cot.		Repara					a					
												Men		Min	Men	Max		
83	0	х				2.0	2.0	PZAS	х	х							BOLSA SUSPENSION CABINA	
84	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							BARRA ESTABILIZADORA SUSPENCION CABINA	
85	0	х				2.0	2.0	PZAS	х	х							BASE INFERIOR DE BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSION CABINA	
86	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							ALFOMBRA PISO CABINA	
87	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							ALFOMBRA PISO DORMITORIO	TAPICERO
87	1	х				2.0	2.0	PZAS	х	х							MOLDURA VISTA POSTE MARCO PARABRISAS	IZQUIERDO Y DERECHO
88	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							MOLDURA PISAPIE CONTRAMARCO PUERTA IZQUIERDA	
89	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	х							MOLDURA PISAPIE CONTRAMARCO PUERTA DERECHA	
90	0	x				1.0	1.0	PZAS	x	х							TAPON CIEGO	DE MOLDURA VISTA DERECHO
91	0	х				4.0	4.0	PZAS	x	х							REMACHES PLASTICOS	3/16
92	0	x				1.0	1.0	PZAS	x	х							EXTENSION MOLDURA PISAPIE CONTRAMARCO PUERTA DERECHA	
95	0	x				1.0	1.0_	PZAS	х	х							VESTIDURA TOLDO CABINA	TAPICERO
96	0	х		$\overline{}$		1.0	1.0	PZAS	х	х		$\overline{}$	Λ		10		VESTIDURA TOLDO DORMITORIO	TAPICERO
98	0	x				1.0	1.0	PZAS	x	x	VI.			ᆫ		1	VESTIDURA COSTADO DERECHO DORMITORIO	TAPICERO
99	0	x				1.0	1.0	PZAS	x	х							VESTIDURA PANEL TRASERO DORMITORIO	TAPICERO
101	0	x				1.0	1.0	PZAS	x	x							VENTANILLA COSTADO DERECHO DORMITORIO	7,11,102,110
102	0	x				1.0	1.0	PZAS	x	x							BISEL CONTROL DE CALEFACCION	
103	0	x				1.0	1.0	PZAS	×	x							CONTROL DE CALEFACCION DE DORMITORIO	
106	0	x				1.0	1.0	PZAS	×	x							BASE COLCHON DORMITORIO	INFERIOR DERECHA
107	0	x				1.0	1.0	PZAS	×	x							CALEFACCION DORMITORIO	IN ENGREENIN
111	0	x				1.0	1.0	PZAS	v	x							TAPA DE FUSIBLES DE TABLERO	
113	0	x				1.0	1.0	PZAS	v	x			N	17		-	MOLDURA PORTAVASOS DE TABLERO	TIPO MADERA
114	0	x				1.0	1.0	PZAS	·	x			+>	7	)	/	CENICERO DE TABLERO DE INSTRUMENTOS	TH O WADERA
114	1	x				1.0	1.0	PZAS	\	x			-			-	ENCENDEDOR DE CABINA	Y TAPA
115	0					1.0	1.0	PZAS	\ <u>\</u>	x							TAPA INFERIOR DE PORTA VASOS	TIPO MADERA
117	0	X				1.0	1.0	PZAS	\ <u>\</u>	x							TAPON CIEGO	DE TABLERO
118	0	×				3.0	3.0	PZAS	\ <u>'</u>	<b>†</b>							REJILLA FRONTAL DE A/AC DE TABLERO	S/M
119	0					1.0	1.0	PZAS	\ <u>\</u>	x							TAPA CALEFACCION TABLERO	SUPERIOR
119	1	X				1.0	1.0	PZAS	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	X							TAPA CALEFACCION TABLERO  TAPA CALEFACCION TABLERO	INFERIOR
	0	1				1.0			X	X								
120 121	0	x	1	ĊΤ.		1.0	1.0	PZAS PZAS	x	x	1.	7	Λ			\	MOLDURAS MOLDURAS	TIPO MADERA TAPA DE CALEFACCION TIPO MADERA EXTENSION IZQUIERDA
				V		<i> </i>	$\setminus \cup$	$\vdash$	$\cup$		14		$\rightarrow$	$\sqcup$		_	NO AU	CALEFACCION
122	0	х				2.0	2.0	PZAS	Х	Х							TAPONES PARA TAPAS DE CALEFACCION	
126	0	х				2.0	2.0	PZAS	х	Х							TAPONES CIEGOS DE TABLERO	MOLDURA CENTRAL INFERIOR TABLERO
128	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	Х							MECANISMOS DE LIMPIADORES	
129	0	х				1.0	1.0	PZAS	х	Х							TAPA PARA BOCINA	DERECHA E IZQUIERDA TABLERO
131	0	х				10.0	10.0	PZAS	х	х							TAPON	PARA MOLDURAS PIAPIE CONTRAMARCO
131	1	х				1.0	1.0	PZAS		х							LODERA TRASERA DERECHA	
132	0		х			1.0	1.0	PZAS	х	х						<u> </u>	SONDEO CONDENSADOR	
133	0		х			1.0	1.0	PZAS	х	х							SONDEO POSTENFRIADOR	
136	0		х			1.0	1.0	PZAS	х	х			- N	14			ABRAZADERAS	DE 2 1/2 S/M
137	0		х			1.0	1.0	PZAS	х	х			_[`	V١			CARCAZA FILTRO AIRE	COMPLETA
138	0		х			1.0	1.0	PZAS	х	х			-	-			FILTRO DE AIRE	
138	1		х			1.0	1.0	PZAS	х	х							FILTRO DE RESTRICCION DE AIRE	
139	0		х			1.0	1.0	PZAS	х	х							TANQUE COMBUSTIBLE DERECHO	
140	0		х			2.0	2.0	PZAS	х	х							CINCHOS TANQUE COMBUSTIBLE DERECHO	CO SOPORTE ESTRIBO

No	#		Espec	ialidad	d	Can	tidad	Med		Cam		Ins	strucc	ion Fi	nal		Descripcion	Inscruccion
		Hoj	Mec	Sus	Ele	Val	Aut		Cot.		Re	paraci	on	Pintura				
											Min	Men	Max	Min	Men	Max		
142	0		х			1.0	1.0	PZAS	х	х							HULE SOPORTE TANQUE DERECHO COMBUSTIBLE	
143	0		х			1.0	1.0	PZAS	х	х							CINCHOS TANQUE COMBUSTIBLE IZQUIERDO	
144	0		х			3.0	3.0	PZAS	х	х							HULE CINCHO TANQUE DE COMBUSTIBLE	
149	0		х			1.0	1.0	PZAS	х	х							DIAGNOSTICO DE MOTOR	
149	1		х			1.0	1.0	PZAS	x	х							PUNTA PIPA ESCAPE	
149	2		х			2.0	2.0	PZAS	х	х							ABRAZADERAS	PUNTA PIPA ESCAPE
151	0			х		4.0	4.0	PZAS	х	х							ABRAZADERA EJE DELANTERO	3/4 X 4 X 9 REDONDAS
152	0			х		8.0	8.0	PZAS	x	х							RONDANAS DE RELLENO CON TUERCA DELANTERAS	
153	0			х		2.0	2.0	PZAS	х	х							CENTROS DE MUELLE 1/2 X 4 CABEZA ALTA	
156	0			х		2.0	2.0	PZAS	х	х							AMORTIGUADORES DELANTEROS	
170	0				х	1.0	1.0	PZAS	x	х							TAPA CIEGA CENTRAL	
172	0				х	1.0	1.0	PZAS	x	x			-				RIEL DE CONTACTO	
174	0			7	х	1.0	1.0	PZAS	х	х	2 [	1	◁	_	10		CABLE MACHO	ORIZADO
175	0			7	x	8.0	8.0	PZAS	x	х	VI.	J		]			ORING PARA CLIMA	
176	0				х	15.0	15.0	PZAS	х	х							CINCHOS CON GRAPA	
177	0				х	16.0	1.0	PZAS	x	х							SEGURO TAPA DE CALEFACCION	

## NO AUTORIZADO

NO AUTORIZADO

NO AUTORIZADO

## NO AUTORIZADO