SERVICIO ESPECIALIZADO TOLUCA S.A. DE C.V. (TULTITLAN)

Pedido a Proveedores Fecha:25-06-2018 18:25:12

Pedido: 2134 Fecha: 20-06-2018 Prov: DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZA

O. Taller: 180332 Modelo: 2011 Tipo: VNL

Serie: 4V4NC9TH0BN296599

Clave: 104 Datos de Facturación

Nomb: TRUCK BODY SHOP S.A. DE C.V. Dir: CALLEJON DE SAN PEDRO SN

Col: REFORMA

Pob: SAN MATEO ATENCO CP: 52120

RFC: TBS160622L39

1 19 0 3258 4032068 SENSOR VELOCIDAD DE TURBO CUMMINS PZAS 0 1.0 4,321.00 4,3		#	Part P.	Folio	No° Parte	Descripción	Med	T.E.	Cant.	Costo C/U	Total
	1		19 0	3258	4032068	SENSOR VELOCIDAD DE TURBO CUMMINS	PZAS	0	1.0	4,321.00	4,321.00

[Los montos estan en Pesos, Forma de pago Credito]

Sub-total: 4,321.00

IVA: 691.36 Total: 5,012.36

Notas: 734