

第三章

反馈控制系统的设计

第三章 反馈控制系统的设计

- §3.1 反馈结构及其对系统特性的影响
- §3.2 应用李雅普诺夫第二方法设计反馈系统
- §3.3 极点配置
- §3.4 应用状态反馈的解耦控制

§ 3.1 反馈结构及其对系统特性的影响

3.1.1 两种常用的反馈结构

对于定常线性系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

式中, x, u, y 分别为 n 维、 m 维和 r 维向量; A, B, C 分别为 $n \times n, n \times m, r \times n$ 实数矩阵。

1) 状态反馈


$$u(t) = r(t) - Kx(t)$$

◆ K 称为反馈增益矩阵。

◆ 系统的状态反馈动态方程为：

$$\begin{cases} \dot{x} = (A - BK)x + Br \\ y = Cx \end{cases}$$

◆ 状态反馈系统结构框图为：



◆ 闭环传递函数阵为：

$$G_K(s) = C(sI - A + BK)^{-1}B$$

2) 输出反馈


$$u(t) = r(t) - Ky(t)$$

◆ 应用输出反馈得到的闭环系统的状态方程为：

$$\begin{cases} \dot{x} = (A - BKC)x + Br \\ y = Cx \end{cases}$$

◆ 闭环传递函数阵为：

$$G_K(s) = C(sI - A + BKC)^{-1}B$$



■ 3.1.2 反馈结构对系统性能的影响

1) 对系统的能控性和能观测性的影响

定理3.1 状态反馈不改变系统的能控性, 即 (A, B) 能控等价于 $(A - BK, B)$ 能控。

证: 应用关系式

$$[\lambda I - (A - BK) : B] = [\lambda I - A : B] \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ K & I_m \end{bmatrix}$$

对任意矩阵 K , 矩阵 $\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ K & I_m \end{bmatrix}$ 总是满秩。

因此 $\text{rank}[\lambda I - (A - BK) : B] = \text{rank}[\lambda I - A : B]$

对所有 λ 成立, 因此 (A, B) 能控等价于 $(A - BK, B)$ 能控。 (根据能控性判据4)

定理3.2 输出反馈不改变系统的能控性和能观测性。

证明：

由 $[\lambda I - A + BKC \quad : \quad B] = [\lambda I - A \quad : \quad B] \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ KC & I_m \end{bmatrix}$

得 $\text{rank}[\lambda I - (A - BKC) : B] = \text{rank}[\lambda I - A : B]$

由 $\begin{bmatrix} \lambda I - A + BKC \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & BK \\ 0 & I_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$

得 $\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A + BKC \\ C \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$

因此输出反馈不改变系统的能控性和能观测性。 7

- 状态反馈会改变系统的能观测性

例3.1：考虑系统

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u$$

$$y = [1 \quad -1]x$$

该系统是能控标准型，该系统也是能观测的。

对该系统应用状态反馈： $u = r - [k_1 \quad k_2]x$

检验状态反馈对系统的能控、可观测性的影响。

解：因为 $u = r - [k_1 \ k_2]x$

得到闭环系统

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 - k_1 & -4 - k_2 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}r,$$

$$y = [1 \ -1]x.$$

闭环系统的能控性矩阵 U 和能观测性矩阵 V 分别为：

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 - k_2 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}.$$

- 显然对任意 k_1 、 k_2 ，闭环系统都是完全能控的。
- 当 $k_1 + k_2 \neq -8$ 时， V 的秩为 2，闭环系统完全能观测。这表明状态反馈将影响系统的能观测性。

2) 对系统的稳定性的影响

- ◆ 状态反馈和输出反馈都能影响系统的稳定性。
- ◆ **镇定**: 加入反馈, 使得通过反馈构成的闭环系统成为稳定系统, 称之为**镇定**。

为方便讨论, 以下仅考虑状态反馈镇定问题。

- ◆ 对于线性定常系统 $\dot{x} = Ax + Bu$

如果可以找到 $u = -Kx + r$

其中 r 为参考输入, 使得通过反馈构成的系统

$$\dot{x} = (A - BK)x + Br$$

是渐近稳定的, 即 $(A - BK)$ 的特征值均具有负实部, 则称系统实现了状态反馈镇定。

◆ 定理3.3 当且仅当线性定常系统的不能控部分渐近稳定时，系统是状态反馈可镇定的。

证：当 (A, B) 不完全能控时，可对系统进行结构分解，存在非奇异阵 T ，使

$$A' = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}, \quad B' = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

并且对任意 $K = [K_1 \quad K_2]$ ，则

$$\begin{aligned} \det(sI - A' + B'K) &= \det \begin{bmatrix} sI - A_1 + B_1K_1 & -A_{12} + B_1K_2 \\ 0 & sI - A_2 \end{bmatrix} \\ &= \det(sI - A_1 + B_1K_1) \det(sI - A_2) \end{aligned}$$

- 状态反馈不影响不能控极点。
- 由于 (A_1, B_1) 为能控系统，故必存在 K_1 使 $(A_1 - B_1 K_1)$ 的特征值均具有负实部。**后面以构造方法证明**
- 只要不能控部分 A_2 的特征值均具有负实部，则可使 $(A - BK)$ 的特征值也都具有负实部。



- 系统由状态反馈可镇定的充分必要条件是不能控部分渐近稳定。

3.2 应用李雅普诺夫第二方法设计反馈系统

- 考虑定常线性系统

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$$

要求设计一个**反馈控制**

$$u = r - Kx$$

使闭环系统**稳定**。

- 在考虑稳定性时可设参考输入 $r = 0$, 并略去负号。

考虑反馈控制

$$u = Kx$$

- 闭环系统

$$\frac{dx}{dt} = (A + BK)x$$

渐近稳定的**充分必要条件**是：对任一 Q , 李雅普诺夫方程有**唯一正定解**。设 $Q = P = I$, 则李雅普诺夫方程化为

$$(A + BK)^T + (A + BK) = -I$$

由此解出 K , 即为所求的反馈增益矩阵。

例3.2：考虑系统

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}u$$

求反馈 $u = Kx$ 使闭环系统稳定。

解：取 $P = Q = I$ ， 李雅普诺夫方程化为

$$\begin{bmatrix} k_{11} + k_{21} & 1 + k_{12} + k_{22} \\ 2 - 2k_{11} + k_{21} & 2 - 2k_{12} + k_{22} \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} k_{11} + k_{21} & 1 + k_{12} + k_{22} \\ 2 - 2k_{11} + k_{21} & 2 - 2k_{12} + k_{22} \end{bmatrix}$$

$$= - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由此得到
$$\begin{cases} 2k_{11} + 2k_{21} = -1 \\ 3 - 2k_{11} + k_{12} + k_{21} + k_{22} = 0 \\ 4 - 4k_{12} + 2k_{22} = -1 \end{cases}$$

令 $k_{11}=1$ 得到解: $k_{21} = -\frac{3}{2}, k_{12} = 1, k_{22} = -\frac{1}{2}$,

所求的反馈增益矩阵为

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- ◆ 可验证, 当用它作为反馈增益矩阵时, 得到的闭环系统的极点($A+BK$ 的特征值)实部为-0.5, 闭环系统渐近稳定。
- ◆ 如果选取不同的 P, Q 可解得不同的反馈增益矩阵, 而得到的闭环系统的极点也不同。

- 如果为了保证闭环系统的**响应速度**，要求设计一个反馈 $u=Kx$ ，使闭环极点的实部小于 $-\sigma$ （ σ 为正数），可应用相应**定理2.20**。
- 例3.3：**对例3.2给出的系统设计反馈 $u=Kx$ ，使闭环极点的实部小于 -3 。

取 $P = I, Q = I, \sigma = 3$ 对闭环系统由定理3.7可化为：

$$(A + BK)^T + (A + BK) + 6I = -I$$

则有

$$\begin{bmatrix} k_{11} + k_{21} & 1 + k_{12} + k_{22} \\ 2 - 2k_{11} + k_{21} & 2 - 2k_{12} + k_{22} \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} k_{11} + k_{21} & 1 + k_{12} + k_{22} \\ 2 - 2k_{11} + k_{21} & 2 - 2k_{12} + k_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由此可得关于 $k_{11}, k_{12}, k_{21}, k_{22}$ 的代数方程组：

$$\begin{cases} 2k_{11} + 2k_{21} = -7 \\ -2k_{11} + k_{12} + k_{21} + k_{22} = -3 \\ -4k_{12} + 2k_{22} = -11 \end{cases}$$

令 $k_{11}=1$, 解得 $k_{12}=3, k_{21}=-\frac{9}{2}, k_{22}=\frac{1}{2}$, 于是

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

可验证**闭环系统极点的实部**为-3.5。

3.2.2 应用李雅普诺夫第二方法设计最优控制系统

- **控制系统的性能可以用综合型指标来表示，经过校正达到最小性能指标的系统就称为最优控制系统。**
- **控制系统的综合性能指标可以表示为：**

$$J = \int_0^{t_f} L(x, u) dt$$

- 若假定预期状态向量为 $x_d = 0$ ，而系统的平衡状态为 $x = x_d = 0$ ，则任何偏离平衡点的状态变量就是**系统的偏差**。
- 我们的**目的**就是使系统的偏差最小。

- 采用**二次型性能指标**:

$$J = \int_0^{\infty} x^T Q x \, dt$$

研究用**状态反馈方法**来设计**最优控制系统**。

- 利用**李雅普诺夫第二方法**解该问题

若使 $x^T Q x = -\frac{d}{dt}(x^T P x)$ ($V = x^T P x, \dot{V} = -x^T Q x$)

P 是一个**正定的实对称矩阵**, 则需

$$\begin{aligned} x^T Q x &= -\dot{x}^T P x - x^T P \dot{x} = -x^T A^T P x - x^T P A x \\ &= -x^T (A^T P + P A) x \end{aligned}$$

如果 A 是渐近稳定矩阵， 则对给定的 Q ， 必存在一个 P 使得

$$A^T P + PA = -Q$$

因此可由该方程确定 P 的各元素。

性能指标 J 如下式计算

$$J = \int_0^\infty x^T Q x dt = -x^T P x \Big|_0^\infty = -x^T(\infty) P x(\infty) + x^T(0) P x(0)$$

又因为 A 特征值均有负实部， 可得 $x(\infty) \rightarrow 0$ ， 所以

$$J = x^T(0) P x(0)$$

即 J 可由 $x(0)$ 和 P 求得， 而 P 由上面 Lyapunov 方程已求出。

■ 例3.4：

系统微分方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

求 $u(t) = Kx(t)$ 的 K , 使性能指标

$$J = \int_0^\infty x^T x dt$$

最小。

解：设 $u(t) = Kx(t) = [k_1 \ k_2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

经状态反馈后系统状态方程为：

$$\dot{x} = Ax + BKx = (A + BK)x = Hx = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}x$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{k_2 \pm \sqrt{k_2^2 + 4k_1}}{2}$$

用状态**负反馈**，取 $k_1 = -1$ ，则问题变为**确定** k_2 的适当取值，使系统的**性能指标**达到极小值。

有

$$H^T P + PH = -I$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

整理得

$$-p_{12} - p_{12} = -1$$

$$p_{11} + k_2 p_{12} - p_{22} = 0$$

$$p_{12} + k_2 p_{22} + p_{12} + k_2 p_{22} = -1$$

解得

$$p_{12} = \frac{1}{2}, \quad p_{22} = -\frac{1}{k_2}, \quad p_{11} = \frac{k_2^2 + 2}{-2k_2}$$

再假定 $\mathbf{x}^T(0) = [1 \quad 1]$, 于是系统的性能指标为:

$$\begin{aligned} J &= \mathbf{x}^T(0) P \mathbf{x}(0) = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= (p_{11} + p_{12}) + (p_{12} + p_{22}) = p_{11} + 2p_{12} + p_{22} \\ &= \frac{k_2^2 + 2}{-2k_2} + 1 - \frac{1}{k_2} = \frac{k_2^2 - 2k_2 + 4}{-2k_2} \end{aligned}$$

为使 J 达到极小值，对 k_2 求导，可得

$$\frac{\partial J}{\partial k_2} = \frac{-2k_2(2k_2 - 2) + 2(k_2^2 - 2k_2 + 4)}{(2k_2)^2} = 0$$

解得 $k_2 = \pm 2$ 。

$k_2 = -2$ 代入可求得 J 的最小值为：

$$J_{\min} = 3$$

■ 为保证 P 为正定矩阵，舍去 $k_2 = 2$ ($J_{\min} = -1$)。

则 $K = [-1 \quad -2]$ 。

§3.3 极点配置

- 3.3.1 状态反馈的极点配置条件
- 3.3.2 SISO系统的极点配置算法
- 3.3.3 多输入能控系统极点配置
- 3.3.4 极点配置算法的改进
- 3.3.5 极点位置的确定
- 3.3.6 其它极点配置方法简介

3.3.1 状态反馈的极点配置条件

- **极点配置问题：**设计一个反馈控制，使闭环系统有事先给定的极点。
- 由于极点的位置决定着系统的重要性质，能任意配置极点意味着通过反馈任意改变系统的某些重要性质(**稳定性、动态响应速度**)。

设定常线性系统已经过变换化为能控结构形式

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_C \\ \dot{x}_{NC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_C \\ x_{NC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [C_1 \quad C_2] \begin{bmatrix} x_C \\ x_{NC} \end{bmatrix}$$

(A_1, B_1) 能控，显然该系统的极点集合为 $\sigma(A_1) \cup \sigma(A_2)$ 。

经反馈

$$u = r - Kx = r + [K_C \quad K_{NC}] \begin{bmatrix} x_C \\ x_{NC} \end{bmatrix}$$

(这里记 $-K = [K_C \quad K_{NC}]$)

得到闭环系统：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_C \\ \dot{x}_{NC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 K_C & A_{12} + B_1 K_{NC} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_C \\ x_{NC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} r$$

它的极点为： $\sigma(A_1 + B_1 K_C) \cup \sigma(A_2)$ 。

由此可见， $\sigma(A_2)$ 经状态反馈不能改变。

定理3.4 系统(A, B)通过状态反馈能任意配置极点的充分必要条件是(A, B)完全能控。

- 系统不是完全能控的 \rightarrow 不能通过反馈任意配置极点
- 系统完全能控 \rightarrow 能通过反馈任意配置极点

(构造方法)

3.3.2 SISO系统的极点配置算法

- 给定 (A, b) 能控，求反馈增益向量 k ，使闭环系统状态矩阵 $(A + bk)$ 的极点为 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 。

对能控标准型：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$A + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \ k_2 \ \cdots \ k_n] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 + k_1 & -a_1 + k_2 & -a_2 + k_3 & \cdots & -a_{n-1} + k_n \end{bmatrix}$$

特征多项式 $s^n + (a_{n-1} - k_n)s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_2)s + (a_0 - k_1)$

⊕ 计算由 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 所决定的期望的特征多项式

$$(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0$$

$$\boldsymbol{k} = [a_0 - \alpha_0 \quad a_1 - \alpha_1 \quad \cdots \quad a_{n-1} - \alpha_{n-1}]$$

- 对于能控系统 (A, b)

$$\mathbf{x} = T\mathbf{x}'$$

$$\dot{\mathbf{x}}' = T^{-1}AT\mathbf{x}' + T^{-1}b\mathbf{u}$$

$$\Sigma_o(A, b) \xrightarrow{T} \hat{\Sigma}_o(\hat{A}, \hat{b})$$

$$\downarrow k \quad \mathbf{u} = k\mathbf{x}' + v$$

$$\Sigma_{k'}(A + bk', b) \xleftarrow{T^{-1}} \hat{\Sigma}_k(\hat{A} + \hat{b}k, \hat{b})$$

$$k' = kT^{-1}$$

$$\mathbf{x}' = T^{-1}\mathbf{x}$$

3.3.2 SISO系统的极点配置算法

- 给定 (A, b) 能控，对一组期望的闭环特征值 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ ，要确定 $(1 \times n)$ 维的反馈增益向量 k ，使闭环系统状态矩阵 $(A + bk)$ 的特征值为 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 。

◆ 第一步 计算 A 的特征多项式，即

$$\det[sI - A] = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$$

◆ 第二步 计算由 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 所决定的希望特征多项式

$$(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$$

并计算 $k = [a_0 - \alpha_0 \quad a_1 - \alpha_1 \quad \cdots \quad a_{n-1} - \alpha_{n-1}]$

◆ 第三步 计算 U 及 q , 并得

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} q \\ qA \\ \vdots \\ qA^{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = T\mathbf{x}'$$

其中 $q = [0 \ \cdots \ 0 \ 1] U^{-1}$

$$U = [\mathbf{b} \quad A\mathbf{b} \quad \cdots \quad A^{n-1}\mathbf{b}]$$

◆ 第四步 返回原坐标系, 得 $k' = kT^{-1}$, k' 即为反馈增益向量。

例3.5 已给系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}u$$

求状态反馈使闭环极点为 $-1, -2+3j, -2-3j$ 。

解: 第一步 计算系统的特征多项式

$$|sI - A| = s^3 - 3s^2 - 2s + 6$$

第二步 计算要求的特征多项式

$$(s + 1)(s + 2 - 3j)(s + 2 + 3j) = s^3 + 5s^2 + 17s + 13$$

得到

$$k = [a_0 - \alpha_0 \quad a_1 - \alpha_1 \quad a_2 - \alpha_2] = [-7 \quad -19 \quad -8]$$

为返回原坐标系，计算

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad q = [0 \ 0 \ 1] U^{-1} = [0 \ 0 \ 1]$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} q \\ qA \\ qA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

则 $k' = kT^{-1} = [-8 \ -35 \ -136]$, 即

$$u = kT^{-1}x + r = [-8 \ -35 \ -136]x + r$$

- Matlab函数place用来计算单输入系统的状态反馈
- 调用形式 $k=place(A,b,p)$, p 写成行向量 $p=[-1 \ -2+3j \ -2-3j]$

单输入系统极点配置的阿克曼公式 (Ackermann公式)

1、计算由 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 所决定的希望特征多项式

$$\begin{aligned}\det[sI - (A + BK)] &= s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots \alpha_2s^2 + \alpha_1s + \alpha_0 \\ &= \phi(s)\end{aligned}$$

2、用 A 替换 s , 得到:

$$\phi(A) = A^n + \alpha_{n-1}A^{n-1} + \cdots \alpha_2A^2 + \alpha_1A + \alpha_0I$$

3、利用Ackermann公式计算增益矩阵 k 的表达式为:

$$k = q\phi(A)$$

其中, $q = [0 \ \cdots \ 0 \ 1] U^{-1}$ 。

- 无需计算 A 的特征多项式, 但需计算 A 的 n 次方。
- 适用于阶数较高的系统, 并方便用于计算机运算, 不适用于多输入系统。

3.3.3 多输入能控系统极点配置


Pole-placement Design of Multi Input System

- 考虑多输入能控系统

$$\frac{dx}{dt} = Ax + (b_1, b_2, \dots, b_m) \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}$$


- 求一个状态反馈 S 使系统化为对单输入变量是能控的
- 再应用单输入系统配置极点的方法

- 对一般形式 $\Sigma_o(A, B)$, 寻找完成上述目标的 S 是困难的, 为此考虑 Σ_o 的能控规范型 $\hat{\Sigma}_o(\hat{A}, \hat{B})$, 设变换矩阵为 Q 。
- 返回原坐标系 $\hat{K} = SQ^{-1}$, $\dot{x} = (A + B\hat{K})x + Bv$ 对单输入变量 v_1 是完全能控的。



单输入能控标准型：

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ u \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



■ 化系统 $\dot{x} = Ax + Bu$ 为第一能控规范型

设 $B = [b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_m]$, 由于 (A, B) 能控, 因此

$$U = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \text{ 秩为 } n.$$

将 U 的列向量按如下方式重新排列:

$$\left\{ \underbrace{b_1 \ Ab_1 \cdots A^{n-1}b_1}_{b_1 \text{ 相关的}}; \underbrace{b_2 \ Ab_2 \cdots A^{n-1}b_2}_{b_2 \text{ 相关的}}; \cdots; \underbrace{b_m \ Ab_m \cdots A^{n-1}b_m}_{b_m \text{ 相关的}} \right\}$$

从这 $n \times m$ 列中自左至右选取线性无关组, 得到矩阵:

$$Q = \left[\underbrace{b_1 \ Ab_1 \cdots A^{\mu_1-1}b_1}_{\mu_1 \text{ 列}}; \underbrace{b_2 \ Ab_2 \cdots A^{\mu_2-1}b_2}_{\mu_2 \text{ 列}}; \cdots; \underbrace{b_h \ Ab_h \cdots A^{\mu_h-1}b_h}_{\mu_h \text{ 列}} \right], \quad (3.3.1)$$

则在变换 $x=Qx'$ 下, 可将原系统化为第一能控规范型

$$A_{c1} = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1h} \\ \ddots & \ddots & \vdots \\ & & A_{hh} \end{bmatrix}; \quad B_{c1} = \begin{bmatrix} B_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & B_h & \\ & & & * \end{bmatrix}$$

其中

$$A_{ii} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & | & * \\ & \cdots & & | & * \\ I_{\mu_i-1} & & & | & * \\ & & & | & * \end{bmatrix}; \quad A_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & | & * \\ \vdots & & \vdots & | & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & | & * \end{bmatrix}; \quad B_i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

最后一列

最后一列非0

- 对第一能控规范型，求状态反馈 S


例：

$$\hat{A} = A_{c1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \hat{B} = B_{c1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $\mu_1 = \mu_2 = 2, \mu_3 = 3$

✿ 框图

✿ 说明：由第一个输入变量 \hat{x}_1, \hat{x}_2 能控，
其余五个由 u_1 均不能控



- 闭环系统为 $\hat{\Sigma}_s(\hat{A} + \hat{B}S, \hat{B})$, 从图中可以看出, 只需将 \hat{A} 中两个小方框中的元素“0”改为“1”, 就得出 $\hat{B}S$ 为

$$\hat{B}S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{A} + \hat{B}S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & \boxed{1} & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

考虑到第一能控标准型中 \hat{B} 的形式, 可知状态反馈矩阵

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & e_2 & 0 & e_3 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $\mu_1 \text{列} \quad \mu_1 + \mu_2 \text{列} \quad (r = 3)$

注: S 中“1”出现的位置, 其行号对应状态反馈加到输入端的输入分量的序号(即输入 u_2, u_3), 其列号对应状态反馈引出点(即状态 x_2, x_4)。

引理 3.1 设 $b_1 \neq 0$, 在反馈 $u = \hat{K}x + v = SQ^{-1}x + v$ 作用下, 闭环系统

$$\frac{dx}{dt} = (A + B\hat{K})x + b_1 v_1$$

能控, 其中 v_1 是 v 的第一个分量。

证明：由 \hat{K} 的定义有 $\hat{K}Q = S$, 即

$$\begin{aligned}\hat{K} & \left[b_1, Ab_1, \dots A^{\mu_1-1}b_1; b_2, Ab_2, \dots A^{\mu_2-1}b_2; \dots; b_m, Ab_m, \dots A^{\mu_m-1}b_m \right] \\ & = [0 \cdots 0 \ e_2; 0 \cdots 0 \ e_3; 0 \cdots 0 \ e_m; 0 \cdots 0]\end{aligned}$$

由此得到下面一系列的等式：

$$\hat{K}b_1 = 0, \hat{K}Ab_1 = 0, \dots, \hat{K}A^{\mu_1-2}b_1 = 0, \hat{K}A^{\mu_1-1}b_1 = e_2;$$

$$\hat{K}b_2 = 0, \hat{K}Ab_2 = 0, \dots, \hat{K}A^{\mu_2-2}b_2 = 0, \hat{K}A^{\mu_2-1}b_2 = e_3;$$

... ...

$$\hat{K}b_{m-1} = 0, \hat{K}Ab_{m-1} = 0, \dots, \hat{K}A^{\mu_{m-1}-2}b_{m-1} = 0, \hat{K}A^{\mu_{m-1}-1}b_{m-1} = e_m;$$

$$\hat{K}b_m = 0, \hat{K}Ab_m = 0, \dots, \hat{K}A^{\mu_m-2}b_m = 0, \hat{K}A^{\mu_m-1}b_m = 0.$$

记 $\bar{A} = A + BK$, 逐次计算 (\bar{A}, b_1) 的能控性矩阵的列：

$$\begin{aligned}
 \bar{A} b_1 &= (A + B\hat{K}) b_1 = Ab_1 + B\hat{K}b_1 = Ab_1, \quad \text{Red circle highlights } B\hat{K}b_1 \\
 \bar{A}^2 b_1 &= \bar{A}(Ab_1) = (A + B\hat{K})Ab_1 = A^2 b_1, \quad \text{Red dashed box highlights } A + B\hat{K} \\
 &\vdots \\
 \bar{A}^{\mu_1-1} b_1 &= \bar{A}(A^{\mu_1-2} b_1) = (A + B\hat{K})A^{\mu_1-2} b_1 = A^{\mu_1-1} b_1, \quad \text{Red dashed box highlights } A + B\hat{K} \\
 \bar{A}^{\mu_1} b_1 &= \bar{A}(A^{\mu_1-1} b_1) = (A + B\hat{K})A^{\mu_1-1} b_1 = A^{\mu_1} b_1 + B\hat{K}A^{\mu_1-1} b_1. \quad e_2 \text{ points to } B\hat{K}A^{\mu_1-1} b_1
 \end{aligned}$$

由 Q 的构造方法 $A^{\mu_1} b_1$ 是 Q 中 b_2 左边的列的线性组合,

用 \tilde{b}_2 表示 ($Q = [b_1 \ Ab_1 \cdots A^{\mu_1-1} b_1; b_2 \ Ab_2 \cdots A^{\mu_2-1} b_2; \cdots; b_h \ Ab_h \cdots A^{\mu_h-1} b_h]$)

$$\bar{A}^{\mu_1} b_1 = \tilde{b}_2 + Be_2 = \tilde{b}_2 + b_2,$$

$$\bar{A}^{\mu_1+1} b_1 = (A + B\hat{K})(\tilde{b}_2 + b_2) = Ab_2 + B\hat{K}\tilde{b}_2 + Ab_2 + B\hat{K}b_2.$$

$$\hat{K}\tilde{b}_2 = 0$$

$B\hat{K}\tilde{\mathbf{b}}_2$ 和 $A\tilde{\mathbf{b}}_2$ 是 Q 中 $A\mathbf{b}_2$ 左边的列的线性组合, 用 $\widetilde{A}\tilde{\mathbf{b}}_2$ 表示,

于是 $\bar{A}^{\mu_1+1}\mathbf{b}_1 = A\mathbf{b}_2 + \widetilde{A}\tilde{\mathbf{b}}_2$

类似可以得到 $\bar{A}^{\mu_1+\mu_2}\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_3 + \tilde{\mathbf{b}}_3$

\vdots

$\bar{A}^{n-1}\mathbf{b}_1 = A^{\mu_m-1}\mathbf{b}_m + \widetilde{A}^{\mu_m-1}\tilde{\mathbf{b}}_m$

于是

$$\text{rank}[\mathbf{b}_1 \quad \bar{A}\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \bar{A}^{n-1}\mathbf{b}_1]$$

$$= \text{rank}[\mathbf{b}_1 \quad \bar{A}\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \bar{A}^{\mu_1-1}\mathbf{b}_1, \bar{A}^{\mu_1}\mathbf{b}_1, \bar{A}^{\mu_1+1}\mathbf{b}_1, \dots, \bar{A}^{n-1}\mathbf{b}_1]$$

$$= \text{rank}[\mathbf{b}_1 \quad A\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad A^{\mu_1-1}\mathbf{b}_1; \mathbf{b}_2 + \tilde{\mathbf{b}}_2, A\mathbf{b}_2 + \widetilde{A}\tilde{\mathbf{b}}_2 \dots A^{\mu_2-1}\mathbf{b}_2 + \widetilde{A}^{\mu_2-1}\tilde{\mathbf{b}}_2; \\ \dots; \mathbf{b}_m + \tilde{\mathbf{b}}_m \quad \dots \quad A^{\mu_m-1}\mathbf{b}_m + \widetilde{A}^{\mu_m-1}\tilde{\mathbf{b}}_m]$$

$$= \text{rank } Q = n$$

所以 (\bar{A}, \mathbf{b}_1) 能控。□

$$(Q = [\mathbf{b}_1 \ A\mathbf{b}_1 \ \dots \ A^{\mu_1-1}\mathbf{b}_1; \mathbf{b}_2 \ A\mathbf{b}_2 \ \dots \ A^{\mu_2-1}\mathbf{b}_2; \dots; \mathbf{b}_h \ A\mathbf{b}_h \ \dots \ A^{\mu_h-1}\mathbf{b}_h])$$

由**引理3.1**，可以先求 \hat{K} 将系统化为单输入能控的，再按单输入能控系统配置极点的方法配置极点。

设 \tilde{k} 是所求反馈增益矩阵，它使单输入系统 (\bar{A}, b_1) 有要求的极点 $(\bar{A} = A + B\hat{K})$ ，即 $\bar{A} + b_1\tilde{k}$ 有事先给定的极点 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，那么可以证明

$$\hat{K} + \bar{K} = \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行向量}}$$

将系统 (A, B) 的极点也配置到 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。事实上

$$A + B(\hat{K} + \bar{K}) = A + B\hat{K} + b_1\tilde{k} = \bar{A} + b_1\tilde{k}$$

一定有极点 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。因此 $\hat{K} + \bar{K}$ 即所求反馈增益矩阵。

- 总结：
 - ⊕ 将系统状态方程化为第一能控规范型 $\hat{\Sigma}_o(\hat{A}, \hat{B})$, 变换矩阵为 Q 。
 - ⊕ 对第一能控规范型, 求状态反馈 S , 使系统对单输入变量 v_1 完全能控 $\implies \hat{\Sigma}_S(\hat{A} + \hat{B}S, \hat{B})$
 - ⊕ 返回原系统, 使系统对单输入变量 v_1 完全能控, 则 $\hat{K} = SQ^{-1}$, $\Sigma_{\hat{K}}(A + B\hat{K}, b_1)$ (**把原系统转化为单输入能控**)
 - ⊕ 对单输入变量 v_1 能控系统 $\Sigma_{\hat{K}}(A + B\hat{K}, b_1)$ 求状态反馈 \tilde{k} , 使闭环系统有要求的极点 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。
 - ⊕ 所求的状态反馈增益矩阵为 $K = \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = Q\dot{\boldsymbol{x}}' \quad \dot{\boldsymbol{x}}' = Q^{-1}AQ\dot{\boldsymbol{x}}' + Q^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \Sigma_o(A, B) & \xrightarrow{Q} & \hat{\Sigma}_o(\hat{A}, \hat{B}) \\
 & & \downarrow S \quad \boldsymbol{u} = S\dot{\boldsymbol{x}}' + \boldsymbol{v} \\
 K = \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix} & \xleftarrow{\text{即为所求}} & \Sigma_{\hat{K}}(A + B\hat{K}, b_1) \xleftarrow{Q^{-1}} \hat{\Sigma}_S(\hat{A} + \hat{B}S, \hat{B}) \\
 & & \hat{K} = SQ^{-1} \quad \dot{\boldsymbol{x}}' = Q^{-1}\dot{\boldsymbol{x}}
 \end{array}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}} = (A + B\hat{K})\boldsymbol{x} + b_1v_1$$

$$v_1 = \tilde{k}\boldsymbol{x} + r$$

■ 多输入能控系统极点配置的计算步骤：

第一步 构造矩阵 Q 和 S ， 并计算 $\hat{K} = SQ^{-1}$ 。

第二步 计算 $\bar{A} = A + BK$ 和它的特征多项式

$$|sI - \bar{A}| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0.$$

第三步 对给定的 n 个极点 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ， 计算多项式

$$(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0$$

并计算 $k = [a_0 - \alpha_0 \quad a_1 - \alpha_1 \quad \cdots \quad a_{n-1} - \alpha_{n-1}]$

第四步 计算 $\tilde{k} = kT^{-1}$ ， 其中

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} q \\ q\bar{A} \\ \vdots \\ q\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

q 是 (\bar{A}, b_1) 的能控性矩阵 U 的逆矩阵的最后一行。

第五步 计算

$$K = \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix}$$

K 即所求的反馈增益矩阵。

例3.6 已知系统

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}u,$$

求反馈增益矩阵 K , 使闭环系统的极点为

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2, \lambda_4 = -2$$

解：第一步 构造矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

\uparrow
 $b_1 Ab_1 \quad b_2 Ab_2 \quad \mu_1 = 2 \quad (r = 2)$

计算反馈矩阵

$$\hat{K} = SQ^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第二步 计算

$$\bar{A} = A + BK = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

和特征多项式

$$|sI - \bar{A}| = s^4 - 3s^3 + 2s^2$$

第三步 要求的多项式为

$$(s+1)(s+1)(s+2)(s+2) = s^4 + 6s^3 + 13s^2 + 12s + 4$$

则

$$k = [-4 \quad -12 \quad -11 \quad -9]$$

第四步 计算

$$q = [0 \ \cdots \ 0 \ 1] [b_1 \ \bar{A}b_1 \ \cdots \ \bar{A}^{n-1}b_1]^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} q \\ q\bar{A} \\ q\bar{A}^2 \\ q\bar{A}^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则

$$\tilde{k} = kT^{-1} = [-16 \ 7 \ -2 \ -18]$$

第五步 计算

$$\begin{aligned} K &= \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -16 & 7 & -2 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -16 & 7 & -2 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

极点配置算法的改进

引理3.2 系统 (\bar{A}, \bar{b}_1) 的能控性矩阵 U 的逆矩阵的最后一行等于矩阵 Q 的逆矩阵的最后一行。

$$\text{即 } [0 \ \cdots \ 0 \ 1]U^{-1} = [0 \ \dots \ 0 \ 1]Q^{-1}$$

引理的证明方法是证明 U 和 Q 的行列式相等并且相应的第 i 行第 n 列的代数余子式也相等。

极点配置的简化算法

第1步 构造矩阵 Q 和 S , 计算 $\hat{K} = SQ^{-1}$

并记 Q^{-1} 的最后一行为 q 。

第2步 设要求配置的 n 个极点为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_h$,

$a_1 \pm b_1 i, a_2 \pm b_2 i, \dots, a_l \pm b_l i$, 并且 $h+2l=n$, 计算

$$\tilde{k} = -q(\bar{A} - \lambda_1 I) \cdots (\bar{A} - \lambda_h I)[\bar{A}^2$$

$$- 2a_1 \bar{A} + (a_1^2 + b_1^2)I] \cdots [\bar{A}^2 - 2a_l \bar{A} + (a_l^2 + b_l^2)I]$$

$$= -q \cdot \hat{f}_c(\bar{A})$$

其中 $\hat{f}_c(\cdot)$ 为要求的特征多项式。

第3步 计算 $K = \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix}$

K 即所求的反馈增益矩阵。

该简化算法显然比前面的算法减少了很多**运算量**:

- 求能控性矩阵的逆
- 求 \bar{A} 的特征多项式

第一步 构造矩阵 Q 和 S , 并计算 $\hat{K} = SQ^{-1}$ 。

第二步 计算 $\bar{A} = A + B\hat{K}$ 和它的特征多项式

$$|sI - \bar{A}| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0.$$

第三步 设被采样的 n 个极点 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 计算多项式
 $(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$,

并计算 $k = -q(\bar{A} - \lambda_1 I) \cdots (\bar{A} - \lambda_h I)[\bar{A}^2 - 2a_1\bar{A} + (a_1^2 + b_1^2)I] \cdots [\bar{A}^2 - 2a_l\bar{A} + (a_l^2 + b_l^2)I]$

第四步 计算 $T = kT^{-1}$ 其中

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} q\bar{A} \\ \vdots \\ q\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

q 是 (\bar{A}, b_1) 的能控性矩阵

五步

第五步 计算 简化后:

三步

$$K = K + \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

K 即所求的反馈增益矩阵。

例3.7 仍考慮例3.6中的极点配置问题，其计算步骤可简化为：

第1步：同例3.6的第1步，得到：

$$\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{并得到} \quad \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

第2步：计算

$$\begin{aligned} \tilde{k} &= -[0 \ 0 \ \frac{1}{2} \ -\frac{1}{2}] (\bar{A} + I) (\bar{A} + I) (\bar{A} + 2I) (\bar{A} + 2I) \\ &= [-16 \ 7 \ -2 \ -18] \end{aligned}$$

第3步：计算

$$K = \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 & 7 & -2 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 单输入系统的极点配置问题的解是唯一的
- 多输入系统的极点配置问题的解是不唯一的
 - 刚才介绍的方法给出了问题的一个解
 - 它还可以有其它解 (如, 直接求)

■ 离散时间系统的极点配置问题

- ⊕ 定理3.5 离散时间定常性线性系统 (A, B) 通过状态反馈能任意配置极点的充分必要条件是 (A, B) 完全能达。
- ⊕ 离散时间定常线性系统 (A, B) 能镇定 $\iff \sigma(A_2)$ 的模都小于1。
- ⊕ 配置极点方法与连续时间相同。

3.3.4 极点位置的确定

Determine the poles' locations

- **SISO极点位置的确定问题**

- **方法：**

- ❖ 高阶系统的性能主要由主极点对决定，远极点对系统仅有极微小的影响。
- ❖ 先根据期望的闭环系统的性能指标决定一对主极点的位置。
- ❖ 将其它极点配置在距这对主极点甚左的位置上。

- 对SISO具有主极点 λ_1, λ_2 的二阶传递函数为

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$


其中 ω_n 是无阻尼自振频率, ξ 为阻尼比。

λ_1, λ_2 与 ξ, ω_n 有如下关系:

$$\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

$$|\lambda_1| = |\lambda_2| = \omega_n$$

$$\theta = \cos^{-1} \xi$$



极点 λ_1, λ_2 在复平面上的位置

二阶系统的极点 $\lambda_{1,2}$ 与 ω_n, ξ 相互唯一确定。


系统的超调量为

$$\sigma = e^{-\xi \pi / \sqrt{1-\xi^2}}$$

系统的调整时间(输出与稳态值之差的绝对值小于等于稳态值的 $\Delta\%$ 所需的时间)

$$t_s = 4/\xi\omega_n (\Delta = 2)$$


$$t_s = 3/\xi\omega_n (\Delta = 5)$$




二阶系统的单位阶跃响应

$0 < \xi < 0.9$ 时，可根据上面两式由 σ, t_s , 决定 λ_1, λ_2 。

- 当主极点沿**红色直线**向远离原点方向运动时, σ 不变而 t_s 减小 (ξ 不变, ω_n 增大)。
- 当主极点沿**蓝色曲线**向 x 轴运动时, σ 与 t_s 减小 (ξ 增大, ω_n 不变)。




演示:



主极点沿**蓝色曲线**运动

- 极点位置
Pole locations



例3.8 已知系统：

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u \\ y &= [1 \quad 0]x\end{aligned}$$

其传递函数阵：

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

得到 $\xi = \frac{1}{2}$, $\omega_n = 1$

首先，我们主要关心动态性能的两个指标：

► 调节时间 $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n}$

► 超调量 $\sigma = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}$

开环极点 $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$t_s = 8, \quad \sigma = 0.16$$

Open-loop poles

$$-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$t_s = 8, \quad \sigma = 0.16$$

$$\Rightarrow t_s \leq 2, \quad \sigma \leq 0.05$$

▪ Place the closed-loop eigenvalues at


$$-2 \pm j2$$

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -4 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u$$
$$y = [1 \ 0] x$$



倒立摆的极点配置

Pole assignment for an inverted pendulum



令 $\chi_1 = \varphi, \chi_2 = \frac{d\varphi}{dt}, \chi_3 = \xi, \chi_4 = \frac{d\xi}{dt}$, 得到倒摆的状态方程:

$$\begin{bmatrix} \frac{d\chi_1}{dt} \\ \frac{d\chi_2}{dt} \\ \frac{d\chi_3}{dt} \\ \frac{d\chi_4}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ mgL(M+m)/\Delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -m^2gL^2/\Delta & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \\ \chi_3 \\ \chi_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -mL/\Delta \\ 0 \\ (I+mL^2)/\Delta \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \chi$$

其中 $I = \frac{mL^2}{3}, \Delta = I(M+m) + MmL^2$

假定摆杆/小车系统的参数：

- 摆杆的质量 $m=0.07 \text{ kg}$
- 長度 $2L=0.4 \text{ m}$
- 小车的质量 $M=1.32 \text{ kg}$
- 重力加速度 $g=10 \text{ m/s}^2$

$$\begin{bmatrix} \frac{d\chi_1}{dt} \\ \frac{d\chi_2}{dt} \\ \frac{d\chi_3}{dt} \\ \frac{d\chi_4}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -38.1825 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.3847 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \\ \chi_3 \\ \chi_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -2.8037 \\ 0 \\ 0.7477 \end{bmatrix} u,$$

■ 验证稳定性 (Verify Stability)

该系统的特征根 0, 0, 6.18, -6.18

■ 验证能控性 (Verify Controllability)

$\text{rank}(U)=4$ 完全能控

符号	指定特征值	
① ×	$\lambda_{1,2} = -1 \pm 2j$ $\lambda_{3,4} = -2 \pm j$	$k_1 = 1, k_2 = 1, k_3 = 0, k_4 = 0$
② •	$\lambda_{1,2} = -4 \pm 3j$ $\lambda_{3,4} = -5 \pm j$	$k_1 = 66.6537, k_2 = 10.8650$ $k_3 = 23.6565, k_4 = 16.6687$
③ Θ	$\lambda_{1,2} = -7.4527 \pm 9.666j$ $\lambda_{3,4} = -3.1538 \pm 1.8334j$	$k_1 = 124.1694, k_2 = 18.3899$ $k_3 = 70.7099, k_4 = 40.5897$

闭环极点与开环极点离得越远，反馈增益矩阵的元素越大，从而使控制的成本增加

■ 系统极点配置的Matlab程序：(以倒立摆为例)

先输入系统的参数，并判断系统的能控性

```
clear;
clc;
clear;
clc;
A=[0 1 0 0 ; 38.1825 0 0 0 ;0 0 0 1 ;-0.3847 0
0 0 ];
B=[0; -2.8037; 0; 0.7477];
C=[1 0 0 0;0 0 1 0];
D=[0;0];
[m,n]=size(A);
U1=ctrb(A,B)
r=rank(U1);
fprintf('\n');
```

```
if(r==m)
    disp('(A,B)能控');
else
    disp('(A,B)不完全能控');
end
fprintf('\n');
```

第一步 构造矩阵Q和S，并计算 $\hat{K} = SQ^{-1}$

```
u(m)=0;  
u=u+1;  
x=1;  
temp=eye(m);  
Q=zeros(m);  
for step1=1:m  
    Q(:,step1)=temp*B(:,x);  
    if rank(Q)~=step1  
        u(x)=u(x)-1;  
        x=x+1;  
        Q(:,step1)=B(:,x);  
        temp=A;  
    else  
        u(x)=u(x)+1;  
        temp=temp*A;  
    end  
end
```

```
y=0;z=2;  
S=zeros(size(B'));  
t=eye(size(B'));  
for step2=1:m  
    y=y+u(step2);  
    if(y<m)  
        S(:,y)=t(:,z);  
        z=z+1;  
    end  
end  
K1=S*inv(Q)
```

第二步 第三步 计算 $k = [a_0 - \alpha_0 \quad a_1 - \alpha_1 \quad \cdots \quad a_{n-1} - \alpha_{n-1}]$

```
j=[-1; -1;-2;-2];  
J=diag(j); A1=A+B*K1;  
Poly_A1=poly(A1);  
Poly_J=poly(J);  
for step1=1:m  
    k(:,step1)=Poly_A1(m+2-step1)-Poly_J(m+2-step1);  
end
```

第四步 计算 $\tilde{k} = kT^{-1}$

```
%计算q  
temp=eye(m);  
temp1(m)=1;  
for step1=1:m  
    temp2(:,step1)=temp*B(:,1);  
    temp=temp*A1;  
end  
temp1  
inv(temp2)  
q=temp1*inv(temp2)
```

```
%计算t1  
temp=eye(m);  
for step1=1:m  
    t1(:,step1)=(q*temp)';  
    temp=temp*A1;  
end  
t1=t1'  
%得到t1
```

第五步 计算反馈增益矩阵

$$K = \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix}$$

```
%计算k1,K  
k1=k*t1;  
temp3=zeros(size(B));  
temp3(:,1)=(k1)';  
K=K1+temp3'  
%得到K
```

几点注解

- ⊕ 对MIMO，采用一对主极点的方法估算系统的动态特性一般是不适宜的。
- ⊕ 宜采用估算和试探的办法给出系统的极点位置，然后在进行模拟和修正，直到有满意动态响应为止。

*3.3.6 其它配置极点方法简介

- 1. 解李雅普诺夫方程配置极点
- 2. 应用能控性的PBH判据配置极点
- 3. 装置有噪声时的极点配置问题

1. 解李雅普诺夫方程配置极点

- * 注：配置的极点位置不能包含 A 的特征值；
- * 计算步骤：

第1步 选择矩阵 $F_{n \times n}$ 使有要求的极点；

第2步 选取任意 $m \times n$ 矩阵 \bar{K} 使 (\bar{K}, F) 能观测；


第3步 求李雅普诺夫方程 $AP - PF = B\bar{K}$ 的唯一解 P ；

第4步 如果 P 是奇异矩阵，返回第2步选取不同 \bar{K} ，进行第3步

如果 P 是非奇异矩阵，计算反馈增益矩阵 $K = \bar{K}P^{-1}$ 。


⊕ 说明：当 F 和 A 没有共同的特征值时：

- 对单输入系统， (A, B) 能控， (\bar{K}, F) 能观测



李雅普诺夫方程 $AP - PF = B\bar{K}$ 有唯一非奇异解

- 对多输入系统， (A, B) 能控， (\bar{K}, F) 能观测



李雅普诺夫方程 $AP - PF = B\bar{K}$ 有唯一非奇异解

⊕ 因此第 4 步需要检验 P 的奇异性。

- F 的选择有无限多种，可考虑选择能观测伴随矩阵

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

$\begin{array}{c} -\alpha_0 \\ -\alpha_1 \\ -\alpha_2 \\ \vdots \\ -\alpha_{n-1} \end{array}$

要求的特征多项式的系数

对这样的 F 可选择 $\bar{k} = [0, \dots, 0, 1]$

2. 应用能控性的PBH判据配置极点


- 设 (A, B) 能控，求反馈增益矩阵 K 使得闭环极点为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

设 φ_i 是闭环系统矩阵的相应于特征值 λ_i 的特征向量，即

$$[\lambda_i I - (A - BK)]\varphi_i = 0$$

即

$$[\lambda_i I - A \quad : \quad B] \begin{bmatrix} \varphi_i \\ K\varphi_i \end{bmatrix} = 0 \quad \text{令 } \xi_i = \begin{bmatrix} \varphi_i \\ K\varphi_i \end{bmatrix}$$



$$[\lambda_i I - A \quad : \quad B] \xi_i = 0$$

- 由于 (A, B) 能控，按PBH判据，矩阵 $[\lambda_i I - A \quad : \quad B]_{n \times (n+m)}$ 满秩。
- 因此上方程组一定存在 m 个线性无关解，由这 m 个无关解构成 $(m+n) \times m$ 矩阵 $U(\lambda_i)$

$$U(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \cdots & \varphi_m \\ f_1 & f_2 & \cdots & f_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi(\lambda_i) \\ F(\lambda_i) \end{bmatrix}$$

$$K_{m \times n} [\varphi(\lambda_1) \quad \varphi(\lambda_2) \quad \cdots \quad \varphi(\lambda_n)]_{n \times (n \times m)} = [F(\lambda_1) \quad F(\lambda_2) \quad \cdots \quad F(\lambda_n)]_{m \times (n \times m)}$$

- 在每个 $\varphi(\lambda_i)$ 块中选一个列构成 n 个线性无关列，记为 G ；上式子右端相应的列构成矩阵 \bar{G}
- 所求**反馈增益矩阵**为 $K = \bar{G}G^{-1}$

3. 装置有噪声时的极点配置问题

- 前面讲极点配置时只适用于没有干扰或噪声的系统。
- 现在讨论装置有噪声时的极点配置问题，设系统的状态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu + Fw(t)$$

其中 $w(t)$ 是系统的干扰或噪声，考虑设计反馈

$$u(t) = Kx(t) + K_w w(t)$$

得到闭环系统 $\dot{x} = (A + BK)x(t) + (F + BK_w)w(t)$

- 式中的矩阵 K 用极点配置的方法求得，然后再确定 K_w 使干扰 $w(t)$ 对闭环系统的影响最小。

⊕ K_w 的确定

- **思路：**为消除干扰或噪声 $w(t)$ 对闭环系统的影响，最好的情况是求出 K_w ，使 $(F + BK_w) = 0$
- **问题描述：**设 w 是 q 维向量，矩阵方程

$$(F + BK_w) = 0, \quad F_{n \times q}, K_{w(m \times q)}$$

有 nq 个方程，而 K_w 有 mq 个未知数。

- **问题的解：**当 $m=n$, 并且矩阵 B 可逆 时存在唯一的 K_w 使 $(F + BK_w) = 0$ ，这时 $K_w = -B^{-1}F$
- **注：**除此情况外，其它情况就不一定能求得 K_w 使 $(F + BK_w) = 0$ ，如： $m < n$

例3-8 考虑如下的系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{F}\mathbf{w}(t)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1.7 & 50 & 260 \\ 0.22 & -1.4 & -32 \\ 0 & 0 & -12 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -272 \\ 0 \\ 14 \end{bmatrix}, \mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.02 & 0.1 \\ -0.0035 & 0.004 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

该例 $m=1, q=2$, 因此 $\mathbf{K}_w = [k_{w1}, k_{w2}]$, 于是

$$\mathbf{F} + \mathbf{B}\mathbf{K}_w = \begin{bmatrix} 0.02 - 272k_{w1} & 0.1 - 272k_{w2} \\ -0.0035 & 0.004 \\ 14k_{w1} & 14k_{w2} \end{bmatrix}$$

显然不能选择 k_{w1}, k_{w2} 使得 $(\mathbf{F} + \mathbf{B}\mathbf{K}_w) = 0$ 。

这时可以考虑选择 k_{w1}, k_{w2} 使得 $(F + BK_w)$ 的一些大的元素为0。

可以选择 k_{w1}, k_{w2} 使得：

$$\begin{cases} 0.02 - 272k_{w1} = 0 \\ 0.1 - 272k_{w2} = 0 \end{cases}$$

解得

$$k_{w1} = \frac{0.02}{272}, k_{w2} = \frac{0.1}{272}$$

这时

$$F + BK_w = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -0.0035 & 0.004 \\ 0.00103 & 0.00515 \end{bmatrix}$$

这样选择的 K_w 使得噪声对闭环系统的影响比较小。

§3.4 应用状态反馈的解耦控制

3.4.1 应用状态反馈的解耦控制

3.4.2 能用状态反馈实现解耦的充要条件

3.4.1 应用状态反馈的解耦控制

- 应用状态反馈使闭环系统实现解耦的问题：即通过状态反馈使闭环系统的每个输入仅影响一个输出。
- 通过状态反馈实现解耦，也就是将一个多输入多输出系统化为多个单输入单输出系统，从而使控制系统大大简化。

考虑系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

通过状态反馈实现解耦的问题是：应用状态反馈

$$u = K_1 x + K_2 v \quad (3.4.1)$$

使得闭环系统的传递函数阵

$$\bar{G}(s) = C(sI - A - BK_1)^{-1} BK_2 \quad (3.4.2)$$

为非奇异对角阵。即

$$\bar{G}(s) = \text{diag} \{g_{11}(s), g_{22}(s), \dots, g_{mm}(s)\}$$

问题：(1) 存在 K_1, K_2 使得 $\bar{G}(s)$ 为非奇异对角阵的充分必要条件；
(2) 求矩阵 K_1, K_2 的方法。

3.4.2 能用状态反馈实现解耦的充分必要条件

- 为给出存在 K_1, K_2 , 使得 $\bar{G}(s)$ 为非奇异对角阵, 即系统能通过状态反馈解耦的充分必要条件, 先引入记号 σ_i

$$\sigma_i = \begin{cases} \min \{ j \mid c_i A^{j-1} B \neq 0 \} \\ n-1 \quad c_i A^{j-1} B = 0, \text{ 对任何 } j \end{cases} \quad (3.4.3)$$

式中 c_i 是 C 的第 i 行。

定理3-6 m 输入 m 输出定常线性系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

存在反馈控制 $u = K_1 x + K_2 v$

使闭环系统解耦的充分必要条件是矩阵

$$E = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1 A^{\sigma_1-1} B \\ \vdots \\ \mathbf{c}_m A^{\sigma_m-1} B \end{bmatrix} \quad (3.4.4)$$

为非奇异矩阵。

并且实现状态反馈解耦的增益矩阵可由下式计算

$$K_1 = -E^{-1}L \quad K_2 = E^{-1} \quad (3.4.5)$$

式中

$$L = \begin{bmatrix} c_1 A^{\sigma_1} \\ c_2 A^{\sigma_2} \\ \vdots \\ c_m A^{\sigma_m} \end{bmatrix} \quad (3.4.6)$$

得到的闭环系统的传递函数阵为

$$\bar{G}(s) = \text{diag} \left\{ \frac{1}{s^{\sigma_1}}, \frac{1}{s^{\sigma_2}}, \dots, \frac{1}{s^{\sigma_m}} \right\}$$

【例3-9】对于定常线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

传递函数阵 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B =$

$$\sigma_i = \begin{cases} \min \{ j \mid \mathbf{c}_i A^{j-1} B \neq 0 \} \\ n-1 \quad \mathbf{c}_i A^{j-1} B = 0, \text{ 对任何 } j \end{cases}$$

$$\mathbf{c}_1 B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_1 = 1$$

$$\mathbf{c}_2 B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_2 = 1$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{s^2 + 3s + 1}{s(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

故 $E = \begin{bmatrix} c_1 B \\ c_2 B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

因 E 非奇异，该系统能用状态变量反馈(3.4.4)解耦

$$L = \begin{bmatrix} c_1 A \\ c_2 A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

于是

$$K_1 = -E^{-1}L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$K_2 = E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所求的反馈是

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \mathbf{v}$$

在它的作用下得到闭环系统

$$\dot{x} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \right\} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} v$$

即

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} v \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

其传递函数为

$$\bar{G}(s) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 0 & 1 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

因此，原系统已经状态反馈解耦。

【例3-10】对于定常线性系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}x$$

先按式(3.4.6)确定 σ_i

$$c_1 A^0 B = [1 \ 0] \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = [1 \ 4] \neq 0 \quad \sigma_1 = 1$$

$$c_2 A^0 B = [-1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = [0 \ 0] = 0$$

$$c_2 A B = [-1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = [2 \ 8] \neq 0 \quad \sigma_2 = 2$$

所以 $\sigma_1 = 1, \sigma_2 = 2$, 于是 $E = \begin{bmatrix} c_1 B \\ c_2 AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$ 为奇异矩阵, 该系统不能用状态变量反馈(3.4.4)解耦。