## [UDP-取] 當前筆數

積木用途:檢查是暫存區是否有傳入的資料,有的話就取出最早傳入的一筆資料。

## [UDP-讀] 欄位 辨識碼 ▼

積木用涂: 在取出的資料中讀取指定的欄位值。

## [UDP-清] 清空暫存

積木用途:清空資料暫存區。

## 標籤類型 1.數位腳 ▼

積木用途:提供各種感測器偵測項目的標籤,以區分資料種類。

程式範例:接收 Sensor\_station1 傳過來的資料,並繪製即時監控折線圖。

