Compte-Rendu VPS

Date: 08-12-2016

Chantier: Visite Prévention Test Browser

Durée de la visite : 2h

Conduite par: FABIEN MUSELET

Chargés de travaux : LUDOVIC BLONDELLE, CEDRIC ANIC

Informations complémentaires

Branche d'activité : Electricité

Désignation de l'intervention : Test de VPS en mode Browser injecté sur serveur

Type d'énergie : BT

Méthode de travail : Hors Tension Remarque(s) supplémentaire(s) : null

Maîtrise des Risques

Préparation du travail

Risques signalés sur le Bon du travail : Rien

TOP:

Autres risques pris en compte par le responsable de l'équipe avant intervention : Aucun

Gestion des risques par l'équipe de travail

Respect des CPP - Consignes - Instructions : Respect OK EP individuelles et collectives : Port des EPI Correct Travaux en hauteur - Engins - Balisages : Non concerné

Autres risques: null

Professionnalisme et Organisation de l'équipe

Organisation de l'intervention et répartition des tâches : OK bonne organisation

Propreté et qualité du travail : Rien

Respect des délais et du temps: ca peut aller Etat de l'outillage et des véhicules : null

Autre(s) observation(s): null

Observations émises par le visiteur ou par le visité

Observations émises par le visiteur : null Observations émises par le visité : null

Bilan

Points Forts

1er point fort : Test point fort

2ème point fort : null 3ème point fort : null

Points à améliorer

1er point à améliorer : Test Point à améliorer

Responsable : Manager 2ème point à améliorer : null

Responsable: null

3ème point à améliorer : null

Responsable : null