
load cell -> ağırlık sensörü

girdi ağırlık akım gikti sinyal voltaj



6.4.18 utayip kisaldiginda direng

alüm., rigidliği dösük, bükülebilir malt.

analog 0-10 V sikis (degistirilebilir)

genelde 0 100kg

0kg -> OV 70kg-> 7V

100 kg > 10V

bilgisayara aktarmak igin ADC

Gözünürlük!

max-min 2^-1

2 bit igin : 100-0 = 33,3 kg hassasiyet

piezoelektrik basıng - elektrik sinyali elektrik singali -> hacim 1 => ses üretimi 800-900 Hz ⇒ aktüatör → lineer motor saatlerde yaygın quart? infrared transparent " 15191 gegirebilir kendi basına gatısma endüstriyel orbama vygun olma
kolay programlanma
veri okuyup DAQ gibi de kullanılabilir
usi kszzz RS485

ladder diagram by Bennett