ĆWICZENIE 2

STEROWANIE ROBOTEM MOBILNYM KHEPERA PRZY POMOCY LOGIKI ROZMYTEJ -ZADANIE OMIJANIA PRZESZKÓD

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem syntezy systemu ekspertowego pełniącego rolę regulatora. Rozmyty system ekspertowy zostanie użyty do sterowania małym robotem mobilnym Khepera realizującym zadanie omijania przeszkód.

Laboratorium składa się z trzech zasadniczych części. Część I ma na celu zapoznanie się z budową oraz ze sposobem sterowania robotem mobilnym Khepera III za pomocą dedykowanych funkcji języka Python. W części II zostanie zaprojektowany system ekspertowego typu Mamdaniego z wykorzystaniem biblioteki scikit-learn realizujący zadanie omijania przeszkód. Część III laboratorium polega na praktycznej weryfikacji poprawności zrealizowanego systemu w sterowaniu rzeczywistym robotem.

Część I: Robot Khepera III


Budowa

Najpełniejszym opisem robota Khepera III jest instrukcja użytkownika zamieszczona pod adresem [1].



Rys. 1. Robot Khepera III

Robot Khepera III (Rys. 1) jest cylindrycznym robotem mobilnym o średnicy 13 cm i dwóch kołach napędowych umieszczonych w odległości 2R=88 mm. Na obwodzie robota rozmieszczono dziewięć czujników zbliżeniowych (Rys. 2) pozwalających na lokalizację przeszkód. Dzięki niewielkim wymiarom, małej wadze i zestawowi czujników zbliżeniowych robot Khepera umożliwia testowanie w warunkach laboratoryjnych szeregu algorytmów sterowania.



Rys. 2. Rozmieszczenie czujników IR - Widok od spodu robota Khepera III [1]

Oprogramowanie

Robot Khepera III został wyposażony w zestaw kilkudziesięciu poleceń (dodatek A pozycji [1]) pozwalających na jego elementarną obsługę za pomocą łącza RS232/Bluetooth (rozdział 4.4.1 [1]) i terminala VT100. Celem zapewnienia obsługi robota z poziomu konsoli Pythona stworzono dedykowany zestaw funkcji implementujący wybrane polecenia z dodatku A pozycji [1]. Polecenia te zostały zebrane w bibliotekę khepera3.py. Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie zaimplementowanych funkcji (Tab. 1).

Tabela 1. Zestawienie funkcji biblioteki khepera3.py. Definicje funkcji zamieszczono w dodatku I na końcu instrukcji

Nazwa funkcji **Opis** Inicjalizacja łącza Bluetooth. Polecenie zwraca "uchwyt" programowy do robota. k3Init Wyświetlenie informacji o stopniu naładowania baterii. Poziom w pełni k3GetBateryState naładowanej baterii to 84%. Odczyt wartości sygnałów czujników zbliżeniowych oraz przeskalowanie k3ReadProximitySensors czujników 2, 5 oraz 9 Odczyt wartości sygnałów czujników pracujących w trybie pomiaru światła k3ReadAmbientSensors zewnętrznego. Polecenie użyteczne przy realizacji zadania podążania do źródła światła k3ReadSpeed Odczyt prędkości poszczególnych kół k3ReadSoftwareVersion Odczyt wersji oprogramowania EEPROM k3SetSpeed Ustawienie prędkości poszczególnych kół k3Stop Zatrzymanie robota

k3SetPosition	Ustawienie początkowej liczby impulsów poszczególnych liczników kół. Jeden impuls odpowiada odległości 0,047mm. Typowo polecenie służy do zerowania stanu liczników kół (enkoderów).				
k3SetTargetPosition	Sterowanie robotem w trybie pozycyjnym. Zadane zostają bezwzględne wartości odległości, którą mają osiągnąć poszczególne koła. Jeden impuls odpowiada odległości 0,047mm. Ostatni parametr (True lub False) włącza lub wyłącza osiąganie pozycji końcowej z wykorzystaniem trapezoidalnego profilu prędkości.				
k3ReadPosition	Odczyt liczby impulsów z enkoderów kół.				
k3Braitenberg	Uruchomienie wbudowanego algorytmu Braitenberga omijania przeszkód. mode=0 - Infrared sensors, mode==1 - Ultrasonic sensors, mode=2 - Stop Braitenberg mode				
k3ReadProximitySensorsLoop	Odczyt sygnałów z czujników zbliżeniowych przez ustaloną liczbę cykli (domyślnie 1000). Stosowane do sporządzenia charakterystyki czujników.				
k3SetProgrammableLed	Obsługa 2 programowanych diód. Stosowane do sygnalizacji zakończenia programu lub zaistnienia błędu jego wykonania.				

Przebieg części I laboratorium

Przykład sesji pracy z wykorzystaniem poleceń do sterowania robotem mobilnym Khepera III.


```
Uruchomić plik khepera3.py
Utworzyć "uchwyt programowy" do robota za pomocą funkcji k3Init
>>>s=k3Init()
COM4
>>>k3GetBateRys.tate(s)
Batery state: 57%
>>>k3ReadProximitySensors(s)
Out[9]: array([159, 279, 85, 72, 58, 43, 83, 235, 139, 279, 231])
>>>k3ReadAmbientSensors(s)
Out[10]: array([4023, 4003, 4035, 4040, 4051, 4059, 4047, 4011, 4010, 4023, 4021])
>>>k3ReadSpeed(s)
Out[11]: [0, 0]
>>>k3SetSpeed(s,2000,2000)
>>>k3Stop(s)
>>>k3SetPosition(s,0,0)
>>>k3SetTargetPosition(s,6000,6000,True)
Out[16]: [5951, 5951]
>>>k3SetTargetPosition(s,6000,6000,False)
>>>k3ReadPosition(s)
Out[17]: [5829, 5949]
>>>k3Braitenberg(s,0)
>>>k3Braitenberg(s,2)
>>>k3SetProgrammableLed(s,1,1)
>>>k3SetProgrammableLed(s,0,1)
>>>k3SetProgrammableLed(s,0,0)
>>>k3SetProgrammableLed(s,1,0)
```

Część II: Zadanie omijania przeszkód

Wprowadzenie


Realizacja zadania omijania przeszkód polega na zaproponowaniu takiego rozmytego systemu ekspertowego, który na podstawie sygnałów z czujników zbliżeniowych będzie sterował kołami robota celem unikania kontaktu z przeszkodami.

Zastosowane w robocie Khepera III czujniki zbliżeniowe wykorzystują promieniowanie podczerwone, w związku z czym wielkość sygnału z czujników istotnie zależy od koloru przeszkody – przeszkody jasne są wykrywane z większej odległości niż przeszkody ciemne. Zależność wartości sygnału czujnika s_i w funkcji odległości od przeszkody w kolorze białym przedstawiono na Rys. 3.



Rys. 3. Charakterystyka czujników zbliżeniowych nr 1, 3, 4, 6-8, 10-11 robota mobilnego Khepera III. Charakterystyka zbliżeniowa czujników 2, 5, 8 oraz 9 posiada podobny przebieg z tym, że wartość minimalna wynosiła odpowiednio 2000, 1100, 100 oraz 1000. Na osi odciętych przedstawiono odległość od przeszkody. Pomiarów dokonano dla przeszkody w kolorze białym.

Analogowy sygnał czujników jest przetwarzany na 12-bitową reprezentację cyfrową, stąd też teoretyczny zakres sygnału $s_i \in [0,4095]$. Zmierzony zakres wartości sygnału czujników 1, 3, 4, 6-8, 10-11 zawiera się w przedziale [146,3894]. Maksymalna odległość, przy której czujnik reagował na przeszkodę, to około 25 cm. W odległości równej 1 cm następowało nasycenie czujnika, tzn. dalsze zmniejszanie odległości od przeszkody nie powodowało zwiększenia odpowiadającego mu sygnału.




Rys. 4. Propozycja zbiorów rozmytych dla czujników zbliżeniowych $s_1, ..., s_9$ robota Khepera III.

Jeżeli uniwersum sygnału każdego z czujników pokryje się dwoma zbiorami rozmytymi (Rys. 4), to w efekcie otrzyma się aż 2^9 =512 reguł rozmytego systemu ekspertowego. Zaproponowanie przez eksperta następników tak dużej liczby reguł może być uciążliwe, a w trakcie laboratorium wręcz niemożliwe, stąd konieczność poszukiwania pewnych uproszczeń. **Uproszczenie pierwsze** będzie polegało na odrzuceniu informacji płynącej z tylnych czujników zbliżeniowych $s_7,...,s_9$. W rezultacie otrzymamy 2^6 =64 reguł, co wciąż jest dużą liczbą do określenia w trakcie laboratorium. W związku z brakiem małych przeszkód w środowisku testowym nie jest wymagane rozróżnianie

obecności przeszkód przy pojedynczym czujniku. W związku z powyższym **uproszczenie drugie** będzie obejmowało połączenie sygnałów z sąsiednich czujników. W efekcie powstaną metazmienne reprezentujące *trzy* strony robota:


$$left = \max(s_1, s_2)$$

front = $\max(s_3, s_4)$
right = $\max(s_5, s_6)$



Rys. 5. Propozycja zbiorów rozmytych dla zmiennych left, front i right.

Dziedziny zmiennych *left*, *front* i *right* pokryto również 2 zbiorami rozmytymi (Rys. 5) co prowadzi do liczby reguł wynoszącej 2^3 =8. Zaproponowano również kształty trójkątne zbiorów rozmytych v_1 oraz v_r reprezentujących prędkości kół (Rys. 6).



Rys. 6. Propozycja zbiorów rozmytych dla następników reguł – prędkości v_l oraz v_r .


Tabela 2. Propozycja reguł sterowania robotem mobilnym Khepera III realizującym zadanie omijania przeszkód.

Lp.	left	front	right	v_l	v_r
1	S	S	S	front	front
2	S	S	В	back	front
3	S	В	S	back	front
4	S	В	В	back	front
5	В	S	S	front	back
6	В	В	S	front	back
7	В	S	В	front	front
8	В	В	В	back	front

Sterowanie będzie zatem odbywało się cyklicznie (w pętli) i będzie składało się z następujących kroków: odczyt czujników zbliżeniowych (funkcja kareadproximitysensors), wyznaczenie zmiennych *left*, *front*, *right*, obliczenie wyjścia systemu rozmytego o zbiorach z rys. 5 i 6 oraz regułach z Tablicy 2 (funkcja karuzzyavoideval). Wyjścia z funkcji karuzzyavoideval będą następnie aplikowane do robota Khepera za pomocą funkcji karuzzyavoideval obieg sygnału w układzie sterowania przedstawiono na rys. 7. Realizację wszystkich elementów układu sterowania zawiera funkcja karuzzyavoidloop (Listing 1).

```
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import khepera3 as khep
def k3FuzzyAvoidEval(avoid_sym, val_left, val_front, val_right):
    # Compute the fuzzy system
avoid_sym.input['left']
                               = val left
    avoid_sym.input['front']
                              = val front
    avoid sym.input['right'] = val right
   avoid_sym.compute()
    # print('vl=',avoid sym.output['vl'], ' vr=',avoid sym.output['vr'])
    return avoid sym
def k3FuzzyAvoidLoop(s):
    avoid_sym = khep.k3FuzzyAvoidDef() # do przygotowania w II części laboratorium
    res = False
    iter = 0
    while iter <= 1000:</pre>
        sens = khep.k3ReadProximitySensors(s)
        # print(sens)
        val_left = max(sens[1],sens[2])
        val front = max(sens[3], sens[4])
        val right = max(sens[5], sens[6])
        avoid_sym = k3FuzzyAvoidEval(avoid_sym, val_left, val_front, val_right)
        khep.k3SetSpeed(s,avoid sym.output['v1'],avoid sym.output['vr'])
        iter += 1
```

Listing 1. Funkcje k3FuzzyAvoidEval oraz k3FuzzyAvoidLoop



Rys. 7. Układ sterowania robotem mobilnym Khepera III realizującym zadanie omijania przeszkód. Graficzna ilustracja zawartości funkcji k3FuzzyAvoidLoop.

Przebieg części II laboratorium: zaprojektować system ekspertowego typu Mamdaniego z wykorzystaniem biblioteki scikit-learn realizujący zadanie omijania przeszkód

Zadaniem Państwa w tej części laboratorium jest zbudowanie systemu Mamdaniego sterującego robotem mobilnym Khepera III, którego zadaniem jest omijanie przeszkód. System powinien początkowo posiadać zbiory rozmyte dla wejść i wyjść takie, jak na Rys. 5 i 6 oraz reguły z tablicy 2. Zasadę projektowania systemu Mamdaniego poznali Państwo na poprzednich zajęciach laboratoryjnych. Poniżej przedstawiono zarys funkcji k3FuzzyAvoidDef (Listing 2), którą Państwo powinniście wypełnić właściwą treścią.

```
def k3FuzzyAvoidDef():
    MaxProximitiSignal = 4096
    MaxSpeed
                = 20000
                = ctrl.Antecedent(np.arange(0,MaxProximitiSignal,1), 'left')
    front
    right
    777
    vr
    left['S']
                = fuzz.trimf(left.universe, [0,
                                                                       0, MaxProximitiSignal])
    left['B']
    front['S']
    front['B']
    right['S']
    right['B']
    vl['back'] =
    vl['front'] =
    vr['back'] =
    vr['front'] =
    # left.view()
    # vl.view()
    # rules definition
    # Rule in a fuzzy control system, connecting antecedent(s) to consequent(s)
    rule1 = ctrl.Rule(antecedent=(left['S'] & front['S'] & right['S']),
                        consequent=(vl['front'], vr['front']) )
    rule2 =
    rule3 =
    rule4 =
    rule5 =
    rule6 =
    rule7 =
    rule8 =
```

```
# The system is initialized and populated with a set of fuzzy Rules
avoid_ctr = ctrl.ControlSystem([rule1,rule2,rule3,rule4,rule5,rule6,rule7,rule8])
# Calculate results from a ControlSystem
avoid_sym = ctrl.ControlSystemSimulation(avoid_ctr)
return avoid sym
```

Listing 2. Szkielet funkcji k3FuzzyAvoidDef

Przebieg części III laboratorium: praktyczna weryfikacja poprawności zrealizowanego systemu w sterowaniu rzeczywistym robotem

- 1. Wykonany w poprzednim punkcie system do omijania przeszkód (funkcję k3FuzzyAvoidDef) przesłać do komputera z podłączonym robotem.
- 2. Uruchomić skrypt Lab2 k3 avoid.py, którego elementem składowym jest funkcja k3FuzzyAvoidDef.
- 3. Uruchomić funkcję k3FuzzyAvoidLoop i udokumentować (opisać, utrwalić) zachowanie robota w otoczeniu przeszkód.
- 4. Zmodyfikować funkcję k3FuzzyAvoidDef tak, aby robot podążał za przeszkodą ruchomą.
- 5. Zrealizować zadanie podażania do źródła światła.
- 6. Do punktów 3-5 użyć innego systemu rozmytego, niż Mamdani, np.: Takagi-Sugeno zerowego, bądź pierwszego rzędu.

Sprawozdanie

W sprawozdaniu na ocenę **dobrą** należy udokumentować realizację punktów 1 - 3 z III części przebiegu laboratorium. W sprawozdaniu na ocenę **bardzo dobrą** należy dodatkowo wykonać punkty 4-6. W przypadku braku możliwości weryfikacji systemów sterujących za pomocą fizycznego robota można posłużyć się symulatorem.

Literatura

[1] http://ftp.k-team.com/KheperaIII/UserManual/Kh3.Robot.UserManual.pdf

Dodatki

Dodatek I: Zawartość pliku khepera3.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Sun Jul 17 11:32:56 2022
@author: RZ
# pip install pyserial
import time
import numpy as np
def k3Init():
           import serial
            s = serial.Serial("COM3", 115200)
         # time.sleep(2)
           print(s.name)
           return s
def k3GetBateryState(s):
            s.write(b'V,5\r')
            serialString = s.readline()
                 = s.read(1) #necessary to empty serial port
            serialString = serialString.decode("Ascii")
            serialString = serialString.strip() #remove the newline character from a string
           __, bateryState, __ = serialString.split(",") #splits a string into a list print(f'Batery state: {bateryState}%\n')
            return bateryState
def k3ReadProximitySensors(s):
           MaxProximitiSignal = 4096
            res = False
            while not res:
                        s.write(b'N\r')
                        serialString = s.readline()
                             = s.read(1) #necessary to empty serial port
                        serialString = serialString.decode("Ascii")
                        serialString = serialString.strip() #remove the newline character from a string
                       proxSens = serialString.split(",") #splits a string into a list
ProximitySensors = proxSens[1:-1] #remove first and last element
                        ProximitySensors = np.array(list(map(int, ProximitySensors))) #convert string list to int list
                        if len(ProximitySensors) == 11:
                                    res = True
                                     # # some sensors need correction
                                     \# # 1 - min val = 340, 4 - min val = 110, 7 - min val = 220 and 8 - min val = 120
                                    ProximitySensors[1] = (ProximitySensors[1]-2000)*(MaxProximitiSignal-0)/(MaxProximitiSignal-
2000)+0
                                    \label{eq:proximitySensors[4] = (ProximitySensors[4] - 1100) * (MaxProximitiSignal - 0) / (MaxProxim
1100) + 0
                                     Proximity Sensors [7] = (Proximity Sensors [7] - 100) * (Max Proximiti Signal - 0) / (Max Proximiti Signal - 100) + 0 ) * (Max Proximiti Signal - 100) *
                                    ProximitySensors[8] = (ProximitySensors[8]-1000)*(MaxProximitiSignal-0)/(MaxProximitiSignal-
1000) + 0
            return ProximitySensors
def k3ReadAmbientSensors(s):
            res = False
            while not res:
                        s.write(b'0\r')
                        serialString = s.readline()
                           = s.read(1) #necessary to empty serial port
                        serialString = serialString.decode("Ascii")
                        serialString = serialString.strip() #remove the newline character from a string
                       ambSens = serialString.split(",") #splits a string into a list
AmbientSensors = ambSens[1:-1] #remove first and last element
                        AmbientSensors = np.array(list(map(int, AmbientSensors))) #convert string list to int list
                        if len(AmbientSensors) == 11:
```

```
res = True
   return AmbientSensors
def k3ReadSpeed(s):
   s.write(b'E\r')
   serialString = s.readline()
     = s.read(1) #necessary to empty serial port
    ___serialString = serialString.decode("Ascii")
   serialString = serialString.strip() #remove the newline character from a string
   Speed = serialString.split(",") #splits a string into a list
   Speed = Speed[1:] #remove first element
   Speed = list(map(int, Speed)) #convert string list to int list
    # print(f'Proximity sensors: {AmbientSensors}\n')
   return Speed
def k3ReadSoftwareVersion(s):
   s.write(b'B\r')
   serialString = s.readline()
     = s.read(1) #necessary to empty serial port
    serialString = serialString.decode("Ascii")
   serialString = serialString.strip() #remove the newline character from a string
   SV = serialString.split(",") #splits a string into a list
   SV = SV[1:-1] #remove first and last element
   SV = list(map(int, SV)) #convert string list to int list
   print(f'Software version stored in the robot\'s EEPROM is: {SV}\n')
   return SV
def k3SetSpeed(s,speed_motor_left,speed_motor_right):
   command=f'D,l{speed motor left},l{speed motor right}\r'
   s.write(str.encode(command))
   serialString = s.readline()
     = s.read(1) #necessary to empty serial port
   serialString = serialString.decode("Ascii")
   serialString = serialString.strip() #remove the newline character from a string
    # return serialString
def k3Stop(s):
   k3SetSpeed(s,0,0)
def k3ConfigureSpeedProfileController(s,max_speed,acceleration):
    \# At the reset, these parameters aree set to standard values:
    # max speed to MaxSpeed, acc to 64
   command=f'J,d{max speed},{acceleration}\r'
   s.write(str.encode(command))
   _ = s.readline()
_ = s.read(1) #necessary to empty serial port
def k3SetPosition(s,position motor left,position motor right):
    # Set the 32 bit position counter of the two motors. The unit is the pulse
    # each one corresponds to 0,047mm
   command=f'I,l{position_motor_left},l{position_motor_right}\r'
   s.write(str.encode(command))
   serialString = s.readline()
     = s.read(1) #necessary to empty serial port
   serialString = serialString.decode("Ascii")
   serialString = serialString.strip() #remove the newline character from a string
    # return serialString
def k3SetTargetPosition(s,target position motor left,target position motor right,acceleration):
   positioning accuracy = 0.01
    if acceleration:
       # Set a position to be reached. The move will be performed
        # with three phase, a acceleration to reach the maximum
        # speed, a constant speed and a deceleration phase before the
        # finish position. The unit is the pulse, each one corresponds
        # to 0,047 mm with old firmware, 0.031 mm with new firmware
       # Set a position to be reached. The move will be performed
        # without acceleration and deceleration. The unit is the pulse,
        # each one corresponds to 0,047 mm with old firmware, 0.031
        # mm with new firmware
       s.write(str.encode(command))
   Position = k3ReadPosition(s)
   if target_position_motor_left==0:
       tpl = 1 # to avoid divide by 0
       tpl = target_position_motor_left
   if target_position_motor_right==0:
```

```
tpr = 1
    else:
        tpr = target_position_motor_right
    while ( (abs((Position[0]-tpl)/tpl)) > positioning accuracy) \
        & ( (abs((Position[1]-tpr)/tpr)) > positioning_accuracy):
        Position = k3ReadPosition(s) # read position until target one is reached
        time.sleep(0.02)
    k3Stop(s)
    return Position
def k3ReadPosition(s):
    res = False
    while not res:
        s.write(b'R\r')
        serialString = s.readline()
         = s.read(1) #necessary to empty serial port
        serialString = serialString.decode("Ascii")
        serialString = serialString.strip() #remove the newline character from a string
        Position = serialString.split(",") #splits a string into a list
        Position = Position[1:] #remove first element
        Position = list(map(int, Position)) #convert string list to int list
        if len(Position) == 2:
            res = True
    return Position
def k3Braitenberg(s,mode):
    #mode==0 - Infrared sensors
#mode==1 - Ultrasonic sensors
    #mode==2 - Stop Braitenberg mode
    command=f'A, {mode} \r'
    s.write(str.encode(command))
     = s.readline()
    _ = s.readline()
_ = s.read(1) #necessary to empty serial port
def k3ReadProximitySensorsLoop(s):
   res = False
    iter = 0
    while not res:
        sens = k3ReadProximitySensors(s)
        print(sens)
        iter += 1
        if iter==1000:
            res = True
def k3SetProgrammableLed(s,LED,State):
    command=f'K, {LED}, {State} \r'
    s.write(str.encode(command))
    _ = s.readline()
    _ = s.read(1) #necessary to empty serial port
```