RAPPORT D'ACTIVITÉ

Trimestre T3 2025 — du 01/07/2025 au 30/09/2025

Client : bailleur — périmètre « Hackathon BâtIA » (8 résidences)
Prestataire : Garonne Multiservices (fictif) — contrat multiservices P2/P3

Document FICTIF produit pour le hackathon IA for Impact 2026. Sa structure s'inspire des rapports d'activité réellement reçus par un bailleur ; les chiffres sont cohérents avec la table 06_interventions du jeu de données.

1. Données contractuelles

Code	Libellé métier	Type de prestation	Nombre d'UO
CHGAZ	Entretien chaudière murale gaz	P2P3	400
CHPAC	Entretien pompes à chaleur	P2P3	100
CHFRC	Maintenance ballon thermodynamique	P2P3	140
CHVBO	Entretien bouches VMC	P2P3	700
CHVCC	Entretien caissons VMC collectifs	P2P3	23
MUPPR	Multiservices parties privatives	P2P3	1 100

UO : unité d'œuvre (un équipement ou un ensemble d'équipements d'un logement).

2. Maintenance préventive — visites du trimestre

Aucune visite d'entretien programmée sur ce trimestre : la campagne annuelle a lieu au 1er trimestre (chauffage) et au 2e trimestre (ECS, ventilation).

3. Maintenance corrective — dépannages

Libellé métier	Nombre d'UO	Dépannages	dont arrêts totaux	Taux de dépannage
CHGAZ - Entretien chaudière murale gaz	400	29	5	7 %
CHPAC - Entretien pompes à chaleur	100	16	3	16 %
CHFRC - Maintenance ballon thermodynamique	140	15	5	11 %
CHVBO - Entretien bouches VMC	700	22	12	3 %
CHVCC - Entretien caissons VMC collectifs	23	0	0	0 %
MUPPR - Multiservices parties privatives	1100	141	7	13 %
Total		223	32	

4. Détail des dépannages par résidence

Résidence	CHGAZ	CHPAC	CHFRC	CHVBO	CHVCC	MUPPR	Total
Résidence A	8	0	0	9	0	24	41
Résidence B	0	0	0	1	0	7	8
Résidence C	0	0	0	0	0	34	34
Résidence D	0	16	0	0	0	10	26
Résidence E	0	0	15	3	0	10	28
Résidence F	11	0	0	7	0	22	40
Résidence G	0	0	0	0	0	24	24
Résidence H	10	0	0	2	0	10	22

5. Remplacements réalisés

Date	Résidence	Logement	Équipement	Métier
02/07/2025	H	LGT-H2-021	EQP-04041	CHGAZ
03/07/2025	F	LGT-F4-012	EQP-02905	CHGAZ
03/07/2025	D	LGT-D2-013	EQP-01585	CHPAC
05/07/2025	C	LGT-C5-006	EQP-01319	MUPPR
08/07/2025	D	LGT-D1-023	EQP-01489	CHPAC
08/07/2025	H	LGT-H2-002	EQP-03965	CHGAZ

Date	Résidence	Logement	Équipement	Métier
19/07/2025	E	LGT-E2-017	EQP-02117	CHFRC
22/07/2025	D	LGT-D1-034	EQP-01533	CHPAC
07/08/2025	E	LGT-E1-028	EQP-01938	CHVBO
09/08/2025	E	LGT-E3-018	EQP-02357	CHFRC
10/08/2025	H	LGT-H2-019	EQP-04034	CHVBO
15/08/2025	A	LGT-A4-019	EQP-00398	CHVBO
15/08/2025	A	LGT-A3-004	EQP-00231	MUPPR
15/08/2025	D	LGT-D2-028	EQP-01645	CHPAC
15/08/2025	F	LGT-F2-027	EQP-02726	CHVBO
18/08/2025	D	LGT-D2-006	EQP-01557	CHPAC
26/08/2025	F	LGT-F1-028	EQP-02610	CHVBO
29/08/2025	F	LGT-F2-018	EQP-02689	CHGAZ
05/09/2025	E	LGT-E3-043	EQP-02482	CHFRC
22/09/2025	F	LGT-F4-021	EQP-02942	CHVBO
23/09/2025	A	LGT-A4-014	EQP-00378	CHVBO
25/09/2025	H	LGT-H2-018	EQP-04031	MUPPR
25/09/2025	A	LGT-A4-015	EQP-00382	CHVBO
26/09/2025	H	LGT-H1-045	EQP-03957	CHGAZ
27/09/2025	G	LGT-G4-025	EQP-03711	MUPPR
30/09/2025	A	LGT-A5-012	EQP-00478	CHVBO

6. Observations du technicien référent

Au-delà des indicateurs contractuels, nos techniciens signalent ci-dessous les appareils qui concentrent les interventions ou présentent des signes d'usure. Cette liste n'est pas exhaustive.

- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-003 (EQP-01409)** : 6 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « usure avancée constatée, pièce à surveiller ». Devis de remplacement disponible sur demande.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-013 (EQP-01449)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-025 (EQP-01633)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». Remplacement à étudier.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-010 (EQP-01437)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois. Constat du technicien : « nombreux redémarrages enregistrés ». Devis de remplacement disponible sur demande.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-H2-015 (EQP-04017)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 3 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « usure avancée constatée, pièce à surveiller ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D3-016 (EQP-01729)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « appareil vieillissant, remplacement à prévoir ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-F3-020 (EQP-02817)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « nombreux redémarrages enregistrés ». Nous recommandons un diagnostic approfondi.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-H2-011 (EQP-04001)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « usure avancée constatée, pièce à surveiller ». À surveiller lors de la prochaine visite.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-A3-024 (EQP-00309)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Pièces d'usure à prévoir.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-012 (EQP-01581)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « appareil vieillissant, remplacement à prévoir ». Nous recommandons un diagnostic approfondi.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-F1-005 (EQP-02517)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « nombreux redémarrages enregistrés ». Devis de remplacement disponible sur demande.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-F1-020 (EQP-02577)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-F3-016 (EQP-02801)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-016 (EQP-01461)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois. Pièces d'usure à prévoir.